


**Příloha č. 1**

**FOTODOKUMENTACE**

Mnichovo Hradiště • Mariánský sloup na Masarykově náměstí  
Restaurátorský průzkum a záměr 2017




původní stav -  
socha Panny Marie - zašpiněný povrch,  
poškozené zlacení, trhliny



původní stav -  
socha Panny Marie -  
trhliny






původní stav – socha Panny Marie – trhliny, detail (foto dole)







původní stav -  
sloup - dezintegrováný povrch kamene



původní stav -  
sloup - zašpiněný  
kámen, odpadlé  
vysprávky, trhliny





původní stav - druhý stupeň podstavce - zašpiněný a poškozený povrch,  
zelené řasy, vysprávký



původní stav - první stupeň podstavce - zašpiněný a poškozený povrch,  
zelené řasy, uvolněné vysprávký





původní stav - andílek - zašpiněný povrch, zelené řasy, poškozená modelace







původní stav -  
andílek - zašpiněný  
povrch, poškozená  
modelace, trhliny



původní stav -  
první stupeň - dezintegrováný povrch  
kamene, nevyhovující vysprávkky





původní stav - první stupeň – dezintegrovaný povrch kamene,  
nevyhovující a uvolněné vysprávky

