Mnichovo Hradiště

Pasport zeleně a drobného mobiliáře – aktualizace a dopracování

Projekt: „Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků v podmínkách města Mnichovo Hradiště“

reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010012

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

safetrees

Projekt péče o stromy 2021

SAFE TREES, s.r.o. | kancelář: Hlinky 162/92 | 603 00 Brno | tel.: +420 545 412 793 | ID datové schránky: yhvyups | mail: info@safetrees.cz

www.safetrees.cz

Pasport zeleně veřejně přístupných ploch města Mnichovo Hradiště byl zpracován na objednávku města Mnichovo Hradiště.

Terénní šetření proběhla v měsíci prosinec 2020 – květen 2021.

V Brně dne 31. 5. 2021

Zpracováno firmou SAFE TREES, s. r. o

Ing. Markéta Nesrstová

Dokument pasport zeleně a drobného mobiliáře

Bylo provedeno typologické roztřídění jednotlivých vegetačních prvků a technických prvků nacházejících se v předmětném území. Každý prvek je veden v grafické i tabelární části pasportu.

Pasport se skládá z těchto částí:

1. Datová (tabelární) část:

<u>Plošné vegetační prvky</u>

Trávníky

-Typ

- Svažitost terénu

- Prostupnost terénu danou šířkou možného pokosu

Skupiny stromů

- složení/typ

- Typ podrostu

- zapojenost

Skupiny keřů

- Složení/typ

- Zapojenost

Záhony květin

- Složení/typ

Ostatní plošné vegetační prvky

- Porosty dřevin mimo PUPFL
- Břehové porosty
- Nálety, nárosty, ruderální porosty¨
- Přírodě blízké bylinné porosty
- Předzahrádky
- Jiné

Liniové vegetační prvky

Tvarované živé ploty a stěny

- složení/typ
- výška

Stromořadí

- Složení/typ
- taxon

Bodové vegetační prvky

Solitérní strom

- složení/typ

- taxon

- velikostní kategorie

Solitérní keř

- složení/typ

- pěstební tvar

Mobilní zeleň (nádoby)

- složení/typ

- plocha (m2)

- sezónnost

Mobiliář

Odpadkový koš

-Typ

-lokalizace

- fotodokumentace

Kolostav

-typ

- lokalizace

- fotodokumentace

Lavička

-typ

-lokalizace

-fotodokumentace

Prvek hřiště

-typ

-lokalizace

-výrobce

-fotodokumentace

Čekárny

-lokalizace

-fotodokumentace

Pro každý prvek je v datové části evidována lokalizace, údaje o výměře, údaje o délce a údaje o početnosti a datum evidence.

Grafická část je vytvořená jako digitální vrstva implementovatelná do městského GIS. Poskytuje zákres jednotlivých evidovaných prvků s přiřazenými atributy.

Návrhová část obsahuje zařazení jednotlivých ploch zeleně do jedné z intenzitních tříd udržovací péče.

Doporučení pro správu, aktualizaci a údržbu dat

Aby inventarizace a pasportizace zeleně přinášely trvalý užitek v podobě přesné definice údržby a jejího ocenění, je nezbytné data pravidelně aktualizovat. V praxi se osvědčil následující způsob aktualizace:

INVENTARIZACE STROMŮ

1. Průběžná aktualizace inventarizace stromů prováděná objednatelem spočívající v:
    a. Odstraňování pokácených stromů.
    b. Doplnění nových výsadeb.
    c. Doplňování aktuální fotodokumentace.
    d. Odsouhlasení provedených zásahů.
    e. Přidávání uživatelských poznámek.
    f. Přidávání nainstalovaných bezpečnostních vazeb.
    g. Přidávání nalezených organismů.
    h. Pravidelná kontrola ploch.
    i. Pravidelná kontrola bezpečnostních vazeb.
2. Revize stavu (odbornou osobou) již dříve hodnocených jedinců, vybraných pomocí optimalizačního nástroje – model ISAT – Integrated Systém for Assessing Trees. K revizi jsou vybrány plochy a na nich stromy, které jsou dle statistického modelu v nejhorším stavu a současně jsou nejfrekventovanější. Plán je zpracován na období 10 let, během kterého může dojít ke kompletní aktualizaci všech evidovaných stromů.

PASPORTIZACE ZELENĚ

1. Průběžná aktualizace zhotoveného pasportu spočívající v:
    a. Odstraňování zrušených vegetačních prvků.
    b. Změny typů upravených vegetačních prvků (např. keře místo trávníku a naopak).
    c. Doplnění nově založených vegetačních prvků.
2. Aktualizace odbornou osobou 1x za 3-5 let v závislosti na intenzitě změn v pasportu zeleni.
    a. Aktualizace bodových a plošných prvků a jejich typů.
    b. Aktualizace cen údržby dle ceníku ÚRS.

Druhy stojanů na kola

Typ	Výrobce	Umístění
A - kovové rámy LOTLIMIT	mmcité	náměstí, před vchodem do zámku
B - kovové oblouky pozink		dopravní terminál
C - kov antracit	mmcité	před COOP náměstí
D - kov pozink	HAGS	u DH Rákosníček
E - kov		před vchodem do gymnázia
F - kov VELO	mmcité	Jaselská
G - kov, mobilní		
H - betonové sloupky		
I - kov atyp		

Soupis odpadkových košů

Typ	Výrobce
A – typ – Plastový (bez nebo s držákem na psí sáčky)	Compag
B – typ – ocelový sloupek, ocelový koš černý	
C – typ – betonový koš velký s vložkou	
D – typ – betonový koš malý s vložkou	
E - typ - tahokov	
F – typ – ocel + dřevo	
G - typ - kovový spec. (u DH Rákosníček)	
H - typ - Ocel. žlutý designový	mmcité
I - typ - ocelový anstracit DIAGONAL (v památkové zóně)	mmcité

J - typ - dřevěný s Pz vložkou	
K - typ - kovové svislé pásky	
L - typ - kov + dřevěné laťky	mmcité
M - typ - hliníkové svislé tyčky	URBANIA
N - typ - nový designový (náměstí)	STAINVEST s.r.o.
O - typ - drátěný (multifunkč.hřiště u AS)	

Druhy laviček (stolů)

Typ	**Výrobce**	**Umístění**
A - kov + dřevo	SIAINVEST s.r.o.	náměstí
B - kovové tyčky (lavička s opěradlem + kulatá kolem stromu)	mmcité	sídliště Jaselská
C - kov + dřevo - lavička s opěradlem, bez opěradla	mmcité	sídliště Jaselská
D - kov + dřevo červené (s opěradlem i bez)	URBANIA	terminál + kaštanka
E - betová podnož + dřevo - lavička s opěradlem, bez opěradla, stůl	JAFA BETON STYL	pod zámeckou zdí, na DH (ČSLA, Salabka, Nádražní, Orlická, Na Vršku a dalších)
F - ozdobné kovové postranice + dřevo		u LDN
G - týkové dřevo - lavička s opěradlem, bez opěradla, židlička, stůl	mmcité	plovárna
H - dřevěné - designové na zakázku	Josef Kočiš - TRUKO	lesopark
I - kov + dřevo	URBANIA	fitness park
J - kov - červené	mmcité	u stadionu za ZŠ
K - kov + úzké latě		před kostelem, před vchodem do zámku

L - kov + dřevo	HAGS Praha s.r.o.	DH Rákosníček (Lidická)
M - akátové dřevo - lavička s opěradlem, kolem stromu, stůl	TR ANTOŠ	DH Hřbitovní, DH Veselá
N - kov + dřevo - kulatá kolem stromu RADIANO	STREETPARK	ul. Jiráskova
O - masivní hranoly z borovice	výroba na zakázku	Veselá náves
P - masivní hranoly dubové	výroba na zakázku	Veselá náves
Q - kovová podnož + dřevo		např. park v ul. Jana Švermy, před obřadní síní
R – celodřevěná		
S – kov + dřevo, mobilní		

VEGETAČNÍ PRVKY BODOVÉ

Skupina ploch	Plocha	Typ	Počet
Hoškovice	Hoškovice	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	1
Hoškovice	Hoškovice	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	1
Hoškovice	Hoškovice	20201 - živý plot netvarovaný listnatý	1
Hoškovice	Hoškovice	20301 - plocha keřů listnatá	7
Hoškovice	Hoškovice	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	1
Celkem v Hoškovice			**11**
Hradec	Hradec	20301 - plocha keřů listnatá	2
Hradec	Hradec	21701 - skupina stromů s podrostem trávníku listnatá	2
Celkem v Hradec			**4**
Kruhy	Kruhy	20301 - plocha keřů listnatá	5
Kruhy	Kruhy	21301 - nálet a nárost listnatý	1
Kruhy	Kruhy	21702 - skupina stromů s podrostem trávníku jehličnatá	1
Kruhy	Kruhy	21801 - skupina stromů s podrostem keřů listnatá	1
Celkem v Kruhy			**8**
Kruhy	Hoření Kruhy	20301 - plocha keřů listnatá	4
Kruhy	Hoření Kruhy	21800 - skupina stromů s podrostem keřů	1
Celkem v Hoření Kruhy			**5**
Lhotice	Lhotice	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	4
Lhotice	Lhotice	20301 - plocha keřů listnatá	2
Lhotice	Lhotice	20310 - skupina keřů s podrostem trávníku	1
Lhotice	Lhotice	21100 - užitková zahrada	7
Celkem v Lhotice			**14**
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	1
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	20301 - plocha keřů listnatá	3
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	20302 - plocha keřů jehličnatá	1
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	21301 - nálet a nárost listnatý	3
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	21401 - lesní porost listnatý	5
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	21801 - skupina stromů s podrostem keřů listnatá	1
Celkem v U zámku, ul. Za zámeckou zdí			**14**
Mnichovo Hradiště	Mírová	20301 - plocha keřů listnatá	1
Celkem v Mírová			**1**
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	1
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	20301 - plocha keřů listnatá	4
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	20302 - plocha keřů jehličnatá	1
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	20900 - záhon růží	2
Celkem v Terminál, park u nádraží, kino			**8**
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	3
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	20301 - plocha keřů listnatá	1
Celkem v Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem			**4**
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	20301 - plocha keřů listnatá	1
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	21100 - užitková zahrada	1

Skupina ploch	Plocha	Typ	Počet
Celkem v Kaštanka u nádraží			**2**
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	4
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	1
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20301 - plocha keřů listnatá	3
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20302 - plocha keřů jehličnatá	8
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20303 - plocha keřů smíšená	2
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20304 - plocha keřů jehličnatá tvarovaná	1
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20305 - plocha keřů smíšená tvarovaná	1
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20306 - plocha keřů listnatá tvarovaná	4
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20401 - pokryvná výsadba keřů listnatá	3
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20800 - záhon trvalek	4
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	23002 - plocha bez vegetačního krytu	4
Celkem v Víta Nejedlého			**35**
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	20301 - plocha keřů listnatá	7
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	20302 - plocha keřů jehličnatá	11
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	20303 - plocha keřů smíšená	4
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	4
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	20800 - záhon trvalek	2
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	20900 - záhon růží	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	23002 - plocha bez vegetačního krytu	3
Celkem v Sídliště Jaselská			**33**
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	1
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	20301 - plocha keřů listnatá	1
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	20302 - plocha keřů jehličnatá	2
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	20900 - záhon růží	1
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	21100 - užitková zahrada	1
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	21300 - nálet a nárost	2
Celkem v Dr. Hořice - u smuteční síně			**8**
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	6
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20301 - plocha keřů listnatá	11
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20302 - plocha keřů jehličnatá	3
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20303 - plocha keřů smíšená	8
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20306 - plocha keřů listnatá tvarovaná	2
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	2
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20401 - pokryvná výsadba keřů listnatá	1
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20402 - pokryvná výsadba keřů jehličnatá	2
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20800 - záhon trvalek	1
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	21100 - užitková zahrada	1
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	23002 - plocha bez vegetačního krytu	1
Celkem v Park u domova Modrý kámen, Obr. míru			**38**

Skupina ploch	Plocha	Typ	Počet
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	6
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	2
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	2
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	20301 - plocha keřů listnatá	12
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	20302 - plocha keřů jehličnatá	8
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	8
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	20800 - záhon trvalek	17
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	20803 - záhon	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	21100 - užitková zahrada	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	23002 - plocha bez vegetačního krytu	1
Celkem v Sídliště Lidická			**58**
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	20301 - plocha keřů listnatá	2
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	20303 - plocha keřů smíšená	2
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	20800 - záhon trvalek	2
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	23002 - plocha bez vegetačního krytu	3
Celkem v Čsl. armády u kotelny			**9**
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	21300 - nálet a nárost	1
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	21400 - lesní porost	9
Celkem v Klášterská, pláž u Jizery			**10**
Mnichovo Hradiště	Bělidla	21800 - skupina stromů s podrostem keřů	1
Celkem v Bělidla			**1**
Mnichovo Hradiště	V Lípách	20301 - plocha keřů listnatá	6
Mnichovo Hradiště	V Lípách	20302 - plocha keřů jehličnatá	1
Mnichovo Hradiště	V Lípách	20303 - plocha keřů smíšená	10
Mnichovo Hradiště	V Lípách	21300 - nálet a nárost	1
Celkem v V Lípách			**18**
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	1
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	20301 - plocha keřů listnatá	3
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	20303 - plocha keřů smíšená	2
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	21400 - lesní porost	3
Celkem v Havlíčkova			**9**
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	1
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	1
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20103 - živý plot tvarovaný smíšený	2
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	1
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20301 - plocha keřů listnatá	6
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20302 - plocha keřů jehličnatá	5
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20303 - plocha keřů smíšená	2
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20306 - plocha keřů listnatá tvarovaná	1
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	3
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20800 - záhon trvalek	1

Skupina ploch	Plocha	Typ	Počet
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	21100 - užitková zahrada	3
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	21300 - nálet a nárost	1
Celkem v Na Salabce			**27**
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	1
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	20301 - plocha keřů listnatá	1
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	20302 - plocha keřů jehličnatá	10
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	20304 - plocha keřů jehličnatá tvarovaná	1
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	20803 - záhon	1
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	23002 - plocha bez vegetačního krytu	1
Celkem v Jiráskova			**15**
Mnichovo Hradiště	Poliklinika	20301 - plocha keřů listnatá	3
Mnichovo Hradiště	Poliklinika	20306 - plocha keřů listnatá tvarovaná	2
Celkem v Poliklinika			**5**
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	3
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	20301 - plocha keřů listnatá	3
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	20302 - plocha keřů jehličnatá	2
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	20303 - plocha keřů smíšená	1
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	3
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	20800 - záhon trvalek	6
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	20803 - záhon	7
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	20900 - záhon růží	2
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	23002 - plocha bez vegetačního krytu	5
Celkem v Přestavlcká			**32**
Mnichovo Hradiště	Areál Hřbitovní 316	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	2
Celkem v Areál Hřbitovní 316			**2**
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	4
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	1
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20301 - plocha keřů listnatá	13
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20302 - plocha keřů jehličnatá	4
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20303 - plocha keřů smíšená	4
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20304 - plocha keřů jehličnatá tvarovaná	2
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20306 - plocha keřů listnatá tvarovaná	4
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20402 - pokryvná výsadba keřů jehličnatá	1
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20800 - záhon trvalek	2
Mnichovo Hradiště	Turnovská	21100 - užitková zahrada	2
Mnichovo Hradiště	Turnovská	21301 - nálet a nárost listnatý	1
Mnichovo Hradiště	Turnovská	23002 - plocha bez vegetačního krytu	1
Celkem v Turnovská			**39**
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	3
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	20201 - živý plot netvarovaný listnatý	2
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	20301 - plocha keřů listnatá	11

Skupina ploch	Plocha	Typ	Počet
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	20302 - plocha keřů jehličnatá	7
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	20303 - plocha keřů smíšená	6
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	21100 - užitková zahrada	1
Celkem v Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana			**30**
Mnichovo Hradiště	Klášterská č.p. 880	20301 - plocha keřů listnatá	2
Mnichovo Hradiště	Klášterská č.p. 880	20302 - plocha keřů jehličnatá	1
Mnichovo Hradiště	Klášterská č.p. 880	20303 - plocha keřů smíšená	1
Celkem v Klášterská č.p. 880			**4**
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	1
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	1
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	20301 - plocha keřů listnatá	11
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	20303 - plocha keřů smíšená	1
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	20310 - skupina keřů s podrostem trávníku	1
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	21300 - nálet a nárost	4
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	21400 - lesní porost	12
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	21602 - skupina stromů bez podrostu jehličnatá	1
Celkem v Park Mattušova - Husova - Podskalská			**32**
Mnichovo Hradiště	Klášterská u stadionu	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	2
Mnichovo Hradiště	Klášterská u stadionu	20302 - plocha keřů jehličnatá	4
Mnichovo Hradiště	Klášterská u stadionu	20303 - plocha keřů smíšená	1
Celkem v Klášterská u stadionu			**7**
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	20301 - plocha keřů listnatá	10
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	20302 - plocha keřů jehličnatá	6
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	20303 - plocha keřů smíšená	2
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	21300 - nálet a nárost	1
Celkem v Arnoldova			**19**
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	4
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	1
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	20301 - plocha keřů listnatá	8
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	20303 - plocha keřů smíšená	2
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	3
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	20800 - záhon trvalek	4
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	20900 - záhon růží	1
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	23002 - plocha bez vegetačního krytu	1
Celkem v Na Úvoze, Řadová, Průběžná			**24**
Mnichovo Hradiště	U Trati	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	2
Mnichovo Hradiště	U Trati	20501 - ruderální plocha bez dřevnatých rostlin	1
Mnichovo Hradiště	U Trati	20800 - záhon trvalek	1
Celkem v U Trati			**4**
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	20303 - plocha keřů smíšená	4
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	21300 - nálet a nárost	4

Skupina ploch	Plocha	Typ	Počet
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	21700 - skupina stromů s podrostem trávníku	1
Celkem v Ul. 1. máje			**9**
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	1
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	20301 - plocha keřů listnatá	4
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	20302 - plocha keřů jehličnatá	6
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	21300 - nálet a nárost	1
Celkem v Sokolovská			**12**
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	1
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	20301 - plocha keřů listnatá	4
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	20500 - ruderální plocha	1
Celkem v Jiráskova za přejezdem			**6**
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	1
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	2
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	20201 - živý plot netvarovaný listnatý	4
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	1
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	20301 - plocha keřů listnatá	7
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	20302 - plocha keřů jehličnatá	4
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	20303 - plocha keřů smíšená	1
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	21300 - nálet a nárost	1
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	21400 - lesní porost	7
Celkem v Atletický stadion J. Hrona			**28**
Mnichovo Hradiště	Přemyslova	20301 - plocha keřů listnatá	1
Celkem v Přemyslova			**1**
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	4
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	1
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	1
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20301 - plocha keřů listnatá	2
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20302 - plocha keřů jehličnatá	3
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20303 - plocha keřů smíšená	2
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20306 - plocha keřů listnatá tvarovaná	1
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	1
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20800 - záhon trvalek	1
Mnichovo Hradiště	Družstevní	21100 - užitková zahrada	1
Mnichovo Hradiště	Družstevní	23002 - plocha bez vegetačního krytu	2
Celkem v Družstevní			**19**
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	8
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	2
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	20301 - plocha keřů listnatá	8
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	20302 - plocha keřů jehličnatá	7
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	2
Celkem v ZŠ Studentská - přední trakt			**27**

Skupina ploch	Plocha	Typ	Počet
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	1
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	20301 - plocha keřů listnatá	10
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	21300 - nálet a nárost	2
Celkem v Areál bývalého letního kina			**13**
Mnichovo Hradiště	Hřbitov	23001 - hřbitov	28
Celkem v Hřbitov			**28**
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	20301 - plocha keřů listnatá	2
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	20302 - plocha keřů jehličnatá	2
Celkem v Masarykovo náměstí			**4**
Olšina	Olšina	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	2
Olšina	Olšina	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	3
Olšina	Olšina	20201 - živý plot netvarovaný listnatý	2
Olšina	Olšina	20301 - plocha keřů listnatá	3
Olšina	Olšina	20302 - plocha keřů jehličnatá	2
Olšina	Olšina	20800 - záhon trvalek	3
Olšina	Olšina	21100 - užitková zahrada	7
Celkem v Olšina			**22**
Podolí	Podolí	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	3
Podolí	Podolí	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	2
Podolí	Podolí	20301 - plocha keřů listnatá	3
Podolí	Podolí	20302 - plocha keřů jehličnatá	1
Podolí	Podolí	20310 - skupina keřů s podrostem trávníku	1
Podolí	Podolí	21202 - přírodě blízké společenství vodní	1
Podolí	Podolí	21300 - nálet a nárost	1
Podolí	Podolí	21901 - skupina stromů s podrostem přírodě blízkých společenstev listnatá	1
Celkem v Podolí			**13**
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	8
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	20301 - plocha keřů listnatá	3
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	20303 - plocha keřů smíšená	3
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	20306 - plocha keřů listnatá tvarovaná	3
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	20800 - záhon trvalek	2
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	21100 - užitková zahrada	3
Celkem v Náves Veselá			**23**
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	2
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	23001 - hřbitov	1
Celkem v Veselá, u hřbitova			**3**
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	20301 - plocha keřů listnatá	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	21100 - užitková zahrada	1
Celkem v Bakovská			**2**
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	1

Skupina ploch	Plocha	Typ	Počet
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	20301 - plocha keřů listnatá	3
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	20303 - plocha keřů smíšená	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	20306 - plocha keřů listnatá tvarovaná	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	21100 - užitková zahrada	2
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	23002 - plocha bez vegetačního krytu	1
Celkem v Školní			**10**
Dneboh	Dneboh	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	2
Dneboh	Dneboh	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	1
Dneboh	Dneboh	20301 - plocha keřů listnatá	7
Dneboh	Dneboh	20302 - plocha keřů jehličnatá	4
Dneboh	Dneboh	20303 - plocha keřů smíšená	1
Dneboh	Dneboh	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	1
Dneboh	Dneboh	20800 - záhon trvalek	2
Dneboh	Dneboh	21100 - užitková zahrada	9
Dneboh	Dneboh	23002 - plocha bez vegetačního krytu	2
Celkem v Dneboh			**29**
Dobrá Voda	Dobrá Voda	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	1
Dobrá Voda	Dobrá Voda	20301 - plocha keřů listnatá	6
Dobrá Voda	Dobrá Voda	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	1
Dobrá Voda	Dobrá Voda	21100 - užitková zahrada	6
Dobrá Voda	Dobrá Voda	21301 - nálet a nárost listnatý	2
Dobrá Voda	Dobrá Voda	23002 - plocha bez vegetačního krytu	1
Celkem v Dobrá Voda			**17**
Hněvousice	Orlická	20301 - plocha keřů listnatá	1
Hněvousice	Orlická	20303 - plocha keřů smíšená	1
Hněvousice	Orlická	21100 - užitková zahrada	1
Celkem v Orlická			**3**
Hněvousice	Hněvousice	20301 - plocha keřů listnatá	1
Hněvousice	Hněvousice	21601 - skupina stromů bez podrostu listnatá	1
Celkem v Hněvousice			**2**
nezastavěné území	Silnice do Hoškovic	20301 - plocha keřů listnatá	1
Celkem v Silnice do Hoškovic			**1**
nezastavěné území	Lhotice na Horku	20301 - plocha keřů listnatá	1
Celkem v Lhotice na Horku			**1**
nezastavěné území	K Pískovně	21301 - nálet a nárost listnatý	1
Celkem v K Pískovně			**1**
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	20800 - záhon trvalek	1
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	21100 - užitková zahrada	1
Celkem v Lhotice do Dobré vody			**2**
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	21301 - nálet a nárost listnatý	2

Skupina ploch	Plocha	Typ	Počet
Celkem v Husova alej - stromořadí			**2**
Sychrov	Sychrov	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	2
Sychrov	Sychrov	20301 - plocha keřů listnatá	13
Sychrov	Sychrov	20302 - plocha keřů jehličnatá	1
Sychrov	Sychrov	20306 - plocha keřů listnatá tvarovaná	1
Sychrov	Sychrov	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	1
Sychrov	Sychrov	20313 - skupina keřů smíšená s podrostem trávníku	1
Sychrov	Sychrov	20800 - záhon trvalek	2
Sychrov	Sychrov	21100 - užitková zahrada	3
Sychrov	Sychrov	21803 - skupina stromů s podrostem keřů smíšená	1
Celkem v Sychrov			**25**
Celkový součet			**833**

Skupina ploch	Plocha	Typ	Počet
Hoškovice	Hoškovice	10201 - solitérní keř listnatý	9
Hoškovice	Hoškovice	10202 - solitérní keř jehličnatý	4
Celkem v Hoškovice			**13**
Hradec	Hradec	10201 - solitérní keř listnatý	1
Celkem v Hradec			**1**
Kruhy	Hoření Kruhy	10201 - solitérní keř listnatý	19
Celkem v Hoření Kruhy			**19**
Lhotice	Lhotice	10201 - solitérní keř listnatý	35
Lhotice	Lhotice	10202 - solitérní keř jehličnatý	5
Lhotice	Lhotice	10302 - mobilní zeleň trvalá	1
Lhotice	Lhotice	11006 - růže	5
Celkem v Lhotice			**46**
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	10201 - solitérní keř listnatý	2
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	10202 - solitérní keř jehličnatý	1
Celkem v U zámku, ul. Za zámeckou zdí			**3**
Mnichovo Hradiště	Mírová	10201 - solitérní keř listnatý	4
Celkem v Mírová			**4**
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	10201 - solitérní keř listnatý	7
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	10202 - solitérní keř jehličnatý	2
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	10203 - keř jehličnatý tvarovaný	3
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	10206 - keř listnatý tvarovaný	92
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	11006 - růže	3
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	11018 - nálet dřevin a nárost dřevin-bodový	4
Celkem v Terminál, park u nádraží, kino			**111**
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	10201 - solitérní keř listnatý	8
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	10202 - solitérní keř jehličnatý	3
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	10203 - keř jehličnatý tvarovaný	8
Celkem v Kaštanka u nádraží			**19**
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	10201 - solitérní keř listnatý	8
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	10202 - solitérní keř jehličnatý	7
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	10203 - keř jehličnatý tvarovaný	4
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	10206 - keř listnatý tvarovaný	7
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	11007 - trvalka	1
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	11018 - nálet dřevin a nárost dřevin-bodový	1
Celkem v Víta Nejedlého			**28**
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	10201 - solitérní keř listnatý	112
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	10202 - solitérní keř jehličnatý	22
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	10203 - keř jehličnatý tvarovaný	6
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	10206 - keř listnatý tvarovaný	9
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	10301 - mobilní zeleň dočasná	18
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	11006 - růže	8

Skupina ploch	Plocha	Typ	Počet
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	11007 - trvalka	15
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	11018 - nálet dřevin a nárost dřevin-bodový	6
Celkem v Sídliště Jaselská			**196**
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	10201 - solitérní keř listnatý	2
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	11018 - nálet dřevin a nárost dřevin-bodový	4
Celkem v Dr. Hořice - u smuteční síně			**6**
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	10201 - solitérní keř listnatý	20
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	10202 - solitérní keř jehličnatý	11
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	10206 - keř listnatý tvarovaný	7
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	11018 - nálet dřevin a nárost dřevin-bodový	2
Celkem v Park u domova Modrý kámen, Obr. míru			**40**
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	10201 - solitérní keř listnatý	94
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	10202 - solitérní keř jehličnatý	44
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	10203 - keř jehličnatý tvarovaný	14
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	10206 - keř listnatý tvarovaný	15
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	11006 - růže	7
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	11007 - trvalka	6
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	11018 - nálet dřevin a nárost dřevin-bodový	11
Celkem v Sídliště Lidická			**191**
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	10201 - solitérní keř listnatý	7
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	10202 - solitérní keř jehličnatý	7
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	10206 - keř listnatý tvarovaný	8
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	10301 - mobilní zeleň dočasná	7
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	11007 - trvalka	1
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	11018 - nálet dřevin a nárost dřevin-bodový	6
Celkem v Čsl. armády u kotelny			**36**
Mnichovo Hradiště	V Lípách	10202 - solitérní keř jehličnatý	9
Celkem v V Lípách			**9**
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	10201 - solitérní keř listnatý	36
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	10202 - solitérní keř jehličnatý	13
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	10206 - keř listnatý tvarovaný	10
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	11005 - popínavá rostlina	1
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	11007 - trvalka	2
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	11018 - nálet dřevin a nárost dřevin-bodový	6
Celkem v Na Salabce			**68**
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	10201 - solitérní keř listnatý	4
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	10202 - solitérní keř jehličnatý	7
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	10302 - mobilní zeleň trvalá	4
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	11018 - nálet dřevin a nárost dřevin-bodový	1
Celkem v Jiráskova			**16**
Mnichovo Hradiště	Poliklinika	10201 - solitérní keř listnatý	2

Skupina ploch	Plocha	Typ	Počet
Celkem v Poliklinika			**2**
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	10201 - solitérní keř listnatý	35
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	10202 - solitérní keř jehličnatý	18
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	10203 - keř jehličnatý tvarovaný	2
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	10206 - keř listnatý tvarovaný	13
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	10301 - mobilní zeleň dočasná	7
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	11006 - růže	5
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	11007 - trvalka	8
Celkem v Přestavlcká			**88**
Mnichovo Hradiště	Areál Hřbitovní 316	10202 - solitérní keř jehličnatý	1
Celkem v Areál Hřbitovní 316			**1**
Mnichovo Hradiště	Turnovská	10201 - solitérní keř listnatý	9
Mnichovo Hradiště	Turnovská	10202 - solitérní keř jehličnatý	2
Mnichovo Hradiště	Turnovská	10203 - keř jehličnatý tvarovaný	3
Mnichovo Hradiště	Turnovská	10206 - keř listnatý tvarovaný	2
Mnichovo Hradiště	Turnovská	11006 - růže	1
Mnichovo Hradiště	Turnovská	11018 - nálet dřevin a nárost dřevin-bodový	8
Celkem v Turnovská			**25**
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	10201 - solitérní keř listnatý	39
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	10202 - solitérní keř jehličnatý	17
Celkem v Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana			**56**
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	10201 - solitérní keř listnatý	14
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	10202 - solitérní keř jehličnatý	3
Celkem v Park Mattušova - Husova - Podskalská			**17**
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	10201 - solitérní keř listnatý	14
Celkem v Arnoldova			**14**
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	10201 - solitérní keř listnatý	42
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	10202 - solitérní keř jehličnatý	12
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	10203 - keř jehličnatý tvarovaný	9
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	10206 - keř listnatý tvarovaný	26
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	11006 - růže	8
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	11007 - trvalka	2
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	11018 - nálet dřevin a nárost dřevin-bodový	1
Celkem v Na Úvoze, Řadová, Průběžná			**100**
Mnichovo Hradiště	U Trati	10201 - solitérní keř listnatý	3
Mnichovo Hradiště	U Trati	10202 - solitérní keř jehličnatý	1
Mnichovo Hradiště	U Trati	10203 - keř jehličnatý tvarovaný	2
Mnichovo Hradiště	U Trati	11005 - popínavá rostlina	1
Mnichovo Hradiště	U Trati	11018 - nálet dřevin a nárost dřevin-bodový	1
Celkem v U Trati			**8**
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	10101 - strom listnatý	2

Skupina ploch	Plocha	Typ	Počet
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	10201 - solitérní keř listnatý	8
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	10202 - solitérní keř jehličnatý	6
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	11007 - trvalka	2
Celkem v Ul. 1. máje			**18**
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	10201 - solitérní keř listnatý	2
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	10202 - solitérní keř jehličnatý	10
Celkem v Sokolovská			**12**
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	10201 - solitérní keř listnatý	27
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	10202 - solitérní keř jehličnatý	6
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	10206 - keř listnatý tvarovaný	1
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	11007 - trvalka	3
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	11018 - nálet dřevin a nárost dřevin-bodový	2
Celkem v Jiráskova za přejezdem			**39**
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	10201 - solitérní keř listnatý	7
Celkem v Atletický stadion J. Hrona			**7**
Mnichovo Hradiště	Přemyslova	10201 - solitérní keř listnatý	1
Celkem v Přemyslova			**1**
Mnichovo Hradiště	Družstevní	10201 - solitérní keř listnatý	11
Mnichovo Hradiště	Družstevní	10202 - solitérní keř jehličnatý	13
Mnichovo Hradiště	Družstevní	10203 - keř jehličnatý tvarovaný	6
Mnichovo Hradiště	Družstevní	10206 - keř listnatý tvarovaný	7
Mnichovo Hradiště	Družstevní	11007 - trvalka	3
Mnichovo Hradiště	Družstevní	11018 - nálet dřevin a nárost dřevin-bodový	3
Celkem v Družstevní			**43**
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	10201 - solitérní keř listnatý	22
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	10202 - solitérní keř jehličnatý	2
Celkem v ZŠ Studentská - přední trakt			**24**
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	10201 - solitérní keř listnatý	14
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	10202 - solitérní keř jehličnatý	12
Celkem v Areál bývalého letního kina			**26**
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	10201 - solitérní keř listnatý	1
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	10300 - mobilní zeleň	3
Celkem v Masarykovo náměstí			**4**
Olšina	Olšina	10201 - solitérní keř listnatý	22
Olšina	Olšina	10202 - solitérní keř jehličnatý	7
Olšina	Olšina	10203 - keř jehličnatý tvarovaný	13
Olšina	Olšina	10206 - keř listnatý tvarovaný	2
Olšina	Olšina	11007 - trvalka	1
Celkem v Olšina			**45**
Podolí	Podolí	10201 - solitérní keř listnatý	3
Podolí	Podolí	10202 - solitérní keř jehličnatý	1

Skupina ploch	Plocha	Typ	Počet
Celkem v Podolí			**4**
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	10201 - solitérní keř listnatý	36
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	10202 - solitérní keř jehličnatý	8
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	10206 - keř listnatý tvarovaný	5
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	11007 - trvalka	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	11018 - nálet dřevin a nárost dřevin-bodový	1
Celkem v Náves Veselá			**51**
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	10201 - solitérní keř listnatý	4
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	10206 - keř listnatý tvarovaný	3
Celkem v Bakovská			**7**
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	10201 - solitérní keř listnatý	6
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	10202 - solitérní keř jehličnatý	2
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	11007 - trvalka	3
Celkem v Školní			**11**
Dneboh	Dneboh	10201 - solitérní keř listnatý	21
Dneboh	Dneboh	10202 - solitérní keř jehličnatý	7
Dneboh	Dneboh	10203 - keř jehličnatý tvarovaný	2
Dneboh	Dneboh	10206 - keř listnatý tvarovaný	7
Dneboh	Dneboh	10301 - mobilní zeleň dočasná	3
Dneboh	Dneboh	11006 - růže	2
Dneboh	Dneboh	11018 - nálet dřevin a nárost dřevin-bodový	3
Celkem v Dneboh			**45**
Dobrá Voda	Dobrá Voda	10201 - solitérní keř listnatý	14
Dobrá Voda	Dobrá Voda	10202 - solitérní keř jehličnatý	3
Dobrá Voda	Dobrá Voda	11018 - nálet dřevin a nárost dřevin-bodový	2
Celkem v Dobrá Voda			**19**
Hněvousice	Hněvousice	10201 - solitérní keř listnatý	9
Celkem v Hněvousice			**9**
Sychrov	Sychrov	10201 - solitérní keř listnatý	2
Sychrov	Sychrov	10202 - solitérní keř jehličnatý	2
Sychrov	Sychrov	10206 - keř listnatý tvarovaný	2
Sychrov	Sychrov	11002 - kapradina	1
Celkem v Sychrov			**7**
Celkový součet			**1489**

VEGETAČNÍ PRVKY PLOŠNÉ

Skupina ploch	Plocha	Typ	Výměra
Hoškovice	Hoškovice	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	41,2108
Hoškovice	Hoškovice	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	28,5604
Hoškovice	Hoškovice	20201 - živý plot netvarovaný listnatý	63,8386
Hoškovice	Hoškovice	20301 - plocha keřů listnatá	758,102
Hoškovice	Hoškovice	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	26,6344
Celkem v Hoškovice			**918,3462**
Hradec	Hradec	20301 - plocha keřů listnatá	16,8442
Hradec	Hradec	21701 - skupina stromů s podrostem trávníku listnatá	51,7878
Celkem v Hradec			**68,632**
Kruhy	Kruhy	20301 - plocha keřů listnatá	98,875
Kruhy	Kruhy	21301 - nálet a nárost listnatý	268,615
Kruhy	Kruhy	21702 - skupina stromů s podrostem trávníku jehličnatá	41,5925
Kruhy	Kruhy	21801 - skupina stromů s podrostem keřů listnatá	274,539
Celkem v Kruhy			**683,6215**
Kruhy	Hoření Kruhy	20301 - plocha keřů listnatá	622,826
Kruhy	Hoření Kruhy	21800 - skupina stromů s podrostem keřů	87,0263
Celkem v Hoření Kruhy			**709,8523**
Lhotice	Lhotice	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	141,261
Lhotice	Lhotice	20301 - plocha keřů listnatá	4,57989
Lhotice	Lhotice	20310 - skupina keřů s podrostem trávníku	78,1435
Lhotice	Lhotice	21100 - užitková zahrada	529,666
Celkem v Lhotice			**753,65039**
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	3,34515
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	20301 - plocha keřů listnatá	97,5353
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	20302 - plocha keřů jehličnatá	18,3
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	21301 - nálet a nárost listnatý	1345,74
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	21401 - lesní porost listnatý	551,937
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	21801 - skupina stromů s podrostem keřů listnatá	436,16
Celkem v U zámku, ul. Za zámeckou zdí			**2453,01745**
Mnichovo Hradiště	Mírová	20301 - plocha keřů listnatá	15,5922
Celkem v Mírová			**15,5922**
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	200,407
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	20301 - plocha keřů listnatá	42,6557
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	20302 - plocha keřů jehličnatá	17,0923
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	20900 - záhon růží	25,8489
Celkem v Terminál, park u nádraží, kino			**286,0039**
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	500,704
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	20301 - plocha keřů listnatá	121,801
Celkem v Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem			**622,505**
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	20301 - plocha keřů listnatá	46,1127
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	21100 - užitková zahrada	43,3452

Skupina ploch	Plocha	Typ	Výměra
Celkem v Kaštanka u nádraží			**89,4579**
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	61,8812
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	3,35876
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20301 - plocha keřů listnatá	21,5795
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20302 - plocha keřů jehličnatá	160,944
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20303 - plocha keřů smíšená	90,0496
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20304 - plocha keřů jehličnatá tvarovaná	2,35364
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20305 - plocha keřů smíšená tvarovaná	18,002
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20306 - plocha keřů listnatá tvarovaná	63,8018
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20401 - pokryvná výsadba keřů listnatá	49,0713
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20800 - záhon trvalek	746,424
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	23002 - plocha bez vegetačního krytu	116,717
Celkem v Víta Nejedlého			**1334,1828**
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	6,36816
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	20301 - plocha keřů listnatá	115,708
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	20302 - plocha keřů jehličnatá	284,719
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	20303 - plocha keřů smíšená	79,0068
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	24,7675
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	20800 - záhon trvalek	27,5312
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	20900 - záhon růží	12,2325
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	23002 - plocha bez vegetačního krytu	87,1809
Celkem v Sídliště Jaselská			**637,51406**
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	8,2818
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	20301 - plocha keřů listnatá	6,68054
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	20302 - plocha keřů jehličnatá	43,1105
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	20900 - záhon růží	1,05084
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	21100 - užitková zahrada	60,9816
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	21300 - nálet a nárost	21,1721
Celkem v Dr. Hořice - u smuteční síně			**141,27738**
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	74,7645
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20301 - plocha keřů listnatá	298,518
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20302 - plocha keřů jehličnatá	31,0727
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20303 - plocha keřů smíšená	456,687
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20306 - plocha keřů listnatá tvarovaná	26,6451
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	89,4018
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20401 - pokryvná výsadba keřů listnatá	19,4844
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20402 - pokryvná výsadba keřů jehličnatá	41,7898
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20800 - záhon trvalek	42,1122
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	21100 - užitková zahrada	56,1501
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	23002 - plocha bez vegetačního krytu	2,81494
Celkem v Park u domova Modrý kámen, Obr. míru			**1139,44054**

Skupina ploch	Plocha	Typ	Výměra
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	93,489
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	121,881
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	32,793
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	20301 - plocha keřů listnatá	388,933
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	20302 - plocha keřů jehličnatá	105,445
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	305,028
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	20800 - záhon trvalek	167,178
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	20803 - záhon	60,4054
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	21100 - užitková zahrada	122,143
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	23002 - plocha bez vegetačního krytu	22,911
Celkem v Sídliště Lidická			**1420,2064**
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	20301 - plocha keřů listnatá	32,2031
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	20303 - plocha keřů smíšená	50,9633
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	20800 - záhon trvalek	16,2826
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	23002 - plocha bez vegetačního krytu	29,5331
Celkem v Čsl. armády u kotelny			**128,9821**
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	21300 - nálet a nárost	264,719
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	21400 - lesní porost	3744,18
Celkem v Klášterská, pláž u Jizery			**4008,899**
Mnichovo Hradiště	Bělidla	21800 - skupina stromů s podrostem keřů	873,545
Celkem v Bělidla			**873,545**
Mnichovo Hradiště	V Lípách	20301 - plocha keřů listnatá	265,026
Mnichovo Hradiště	V Lípách	20302 - plocha keřů jehličnatá	18,9776
Mnichovo Hradiště	V Lípách	20303 - plocha keřů smíšená	110,199
Mnichovo Hradiště	V Lípách	21300 - nálet a nárost	30,9581
Celkem v V Lípách			**425,1607**
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	12,5215
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	20301 - plocha keřů listnatá	223,112
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	20303 - plocha keřů smíšená	325,929
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	21400 - lesní porost	1605,89
Celkem v Havlíčkova			**2167,4525**
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	9,52484
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	4,51709
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20103 - živý plot tvarovaný smíšený	35,53
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	32,676
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20301 - plocha keřů listnatá	79,1804
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20302 - plocha keřů jehličnatá	40,7673
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20303 - plocha keřů smíšená	21,2265
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20306 - plocha keřů listnatá tvarovaná	3,2702
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	61,6554
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20800 - záhon trvalek	2,58008

Skupina ploch	Plocha	Typ	Výměra
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	21100 - užitková zahrada	383,772
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	21300 - nálet a nárost	8,97211
Celkem v Na Salabce			**683,67192**
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	8,47992
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	20301 - plocha keřů listnatá	10,8802
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	20302 - plocha keřů jehličnatá	170,538
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	20304 - plocha keřů jehličnatá tvarovaná	31,4463
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	20803 - záhon	16,9606
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	23002 - plocha bez vegetačního krytu	13,9717
Celkem v Jiráskova			**252,27672**
Mnichovo Hradiště	Poliklinika	20301 - plocha keřů listnatá	83,0685
Mnichovo Hradiště	Poliklinika	20306 - plocha keřů listnatá tvarovaná	11,8321
Celkem v Poliklinika			**94,9006**
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	16,1174
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	20301 - plocha keřů listnatá	25,4755
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	20302 - plocha keřů jehličnatá	35,5385
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	20303 - plocha keřů smíšená	7,89526
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	6,92072
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	20800 - záhon trvalek	26,7118
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	20803 - záhon	560,715
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	20900 - záhon růží	10,3347
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	23002 - plocha bez vegetačního krytu	13,7409
Celkem v Přestavlcká			**703,44978**
Mnichovo Hradiště	Areál Hřbitovní 316	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	49,6234
Celkem v Areál Hřbitovní 316			**49,6234**
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	161,339
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	10,383
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20301 - plocha keřů listnatá	421,182
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20302 - plocha keřů jehličnatá	69,1093
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20303 - plocha keřů smíšená	328,975
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20304 - plocha keřů jehličnatá tvarovaná	42,6948
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20306 - plocha keřů listnatá tvarovaná	75,0695
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20402 - pokryvná výsadba keřů jehličnatá	13,3732
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20800 - záhon trvalek	46,6132
Mnichovo Hradiště	Turnovská	21100 - užitková zahrada	30,1716
Mnichovo Hradiště	Turnovská	21301 - nálet a nárost listnatý	2,17352
Mnichovo Hradiště	Turnovská	23002 - plocha bez vegetačního krytu	25,7206
Celkem v Turnovská			**1226,80472**
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	47,8154
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	20201 - živý plot netvarovaný listnatý	108,735
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	20301 - plocha keřů listnatá	319,539

Skupina ploch	Plocha	Typ	Výměra
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	20302 - plocha keřů jehličnatá	199,668
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	20303 - plocha keřů smíšená	244,975
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	21100 - užitková zahrada	428,91
Celkem v Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana			**1349,6424**
Mnichovo Hradiště	Klášterská č.p. 880	20301 - plocha keřů listnatá	38,8436
Mnichovo Hradiště	Klášterská č.p. 880	20302 - plocha keřů jehličnatá	29,3658
Mnichovo Hradiště	Klášterská č.p. 880	20303 - plocha keřů smíšená	19,7429
Celkem v Klášterská č.p. 880			**87,9523**
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	15,358
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	26,3726
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	20301 - plocha keřů listnatá	684,284
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	20303 - plocha keřů smíšená	33,6951
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	20310 - skupina keřů s podrostem trávníku	113,068
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	21300 - nálet a nárost	256,324
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	21400 - lesní porost	3924,34
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	21602 - skupina stromů bez podrostu jehličnatá	127,448
Celkem v Park Mattušova - Husova - Podskalská			**5180,8897**
Mnichovo Hradiště	Klášterská u stadionu	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	30,9819
Mnichovo Hradiště	Klášterská u stadionu	20302 - plocha keřů jehličnatá	68,3709
Mnichovo Hradiště	Klášterská u stadionu	20303 - plocha keřů smíšená	13,39
Celkem v Klášterská u stadionu			**112,7428**
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	20301 - plocha keřů listnatá	553,272
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	20302 - plocha keřů jehličnatá	737,083
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	20303 - plocha keřů smíšená	194,136
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	21300 - nálet a nárost	455,992
Celkem v Arnoldova			**1940,483**
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	41,1173
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	15,2521
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	20301 - plocha keřů listnatá	80,3415
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	20303 - plocha keřů smíšená	21,4186
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	36,979
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	20800 - záhon trvalek	20,3438
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	20900 - záhon růží	6,67725
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	23002 - plocha bez vegetačního krytu	2,7229
Celkem v Na Úvoze, Řadová, Průběžná			**224,85245**
Mnichovo Hradiště	U Trati	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	29,6905
Mnichovo Hradiště	U Trati	20501 - ruderální plocha bez dřevnatých rostlin	759,296
Mnichovo Hradiště	U Trati	20800 - záhon trvalek	10,0253
Celkem v U Trati			**799,0118**
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	20303 - plocha keřů smíšená	196,048
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	21300 - nálet a nárost	257,522

Skupina ploch	Plocha	Typ	Výměra
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	21700 - skupina stromů s podrostem trávníku	29,9002
Celkem v Ul. 1. máje			**483,4702**
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	49,1317
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	20301 - plocha keřů listnatá	80,9007
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	20302 - plocha keřů jehličnatá	233,936
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	21300 - nálet a nárost	247,172
Celkem v Sokolovská			**611,1404**
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	6,96851
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	20301 - plocha keřů listnatá	64,1328
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	20500 - ruderální plocha	218,281
Celkem v Jiráskova za přejezdem			**289,38231**
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	11,4766
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	43,0081
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	20201 - živý plot netvarovaný listnatý	368,361
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	13,5161
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	20301 - plocha keřů listnatá	196,202
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	20302 - plocha keřů jehličnatá	91,2944
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	20303 - plocha keřů smíšená	51,3937
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	21300 - nálet a nárost	34,6002
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	21400 - lesní porost	1496,36
Celkem v Atletický stadion J. Hrona			**2306,2121**
Mnichovo Hradiště	Přemyslova	20301 - plocha keřů listnatá	29,3284
Celkem v Přemyslova			**29,3284**
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	48,4963
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	9,04852
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	12,9731
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20301 - plocha keřů listnatá	20,3656
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20302 - plocha keřů jehličnatá	91,6985
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20303 - plocha keřů smíšená	55,8071
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20306 - plocha keřů listnatá tvarovaná	21,8894
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	88,4295
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20800 - záhon trvalek	12,9971
Mnichovo Hradiště	Družstevní	21100 - užitková zahrada	28,8246
Mnichovo Hradiště	Družstevní	23002 - plocha bez vegetačního krytu	11,8642
Celkem v Družstevní			**402,39392**
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	287,945
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	317,344
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	20301 - plocha keřů listnatá	292,155
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	20302 - plocha keřů jehličnatá	368,624
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	146,41
Celkem v ZŠ Studentská - přední trakt			**1412,478**

Skupina ploch	Plocha	Typ	Výměra
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	9,40881
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	20301 - plocha keřů listnatá	317,179
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	21300 - nálet a nárost	210,327
Celkem v Areál bývalého letního kina			**536,91481**
Mnichovo Hradiště	Hřbitov	23001 - hřbitov	12336,5
Celkem v Hřbitov			**12336,5**
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	20301 - plocha keřů listnatá	56,142
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	20302 - plocha keřů jehličnatá	88,9532
Celkem v Masarykovo náměstí			**145,0952**
Olšina	Olšina	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	43,3336
Olšina	Olšina	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	78,0011
Olšina	Olšina	20201 - živý plot netvarovaný listnatý	7,23041
Olšina	Olšina	20301 - plocha keřů listnatá	28,8118
Olšina	Olšina	20302 - plocha keřů jehličnatá	24,8063
Olšina	Olšina	20800 - záhon trvalek	12,0688
Olšina	Olšina	21100 - užitková zahrada	318,263
Celkem v Olšina			**512,51501**
Podolí	Podolí	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	46,4731
Podolí	Podolí	20102 - živý plot tvarovaný jehličnatý	15,2028
Podolí	Podolí	20301 - plocha keřů listnatá	125,14
Podolí	Podolí	20302 - plocha keřů jehličnatá	19,5994
Podolí	Podolí	20310 - skupina keřů s podrostem trávníku	166,054
Podolí	Podolí	21202 - přírodě blízké společenství vodní	472,252
Podolí	Podolí	21300 - nálet a nárost	132,03
Podolí	Podolí	21901 - skupina stromů s podrostem přírodě blízkých společenstev listnatá	2532,62
Celkem v Podolí			**3509,3713**
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	95,784
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	18,1595
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	20301 - plocha keřů listnatá	277,656
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	20303 - plocha keřů smíšená	90,6133
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	20306 - plocha keřů listnatá tvarovaná	135,429
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	20800 - záhon trvalek	16,8022
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	21100 - užitková zahrada	149,348
Celkem v Náves Veselá			**783,792**
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	103,004
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	23001 - hřbitov	2812,81
Celkem v Veselá, u hřbitova			**2915,814**
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	20301 - plocha keřů listnatá	16,2784
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	21100 - užitková zahrada	20,1031
Celkem v Bakovská			**36,3815**
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	120,198

Skupina ploch	Plocha	Typ	Výměra
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	38,783
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	20301 - plocha keřů listnatá	88,0812
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	20303 - plocha keřů smíšená	54,0267
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	20306 - plocha keřů listnatá tvarovaná	4,742
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	21100 - užitková zahrada	216,024
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	23002 - plocha bez vegetačního krytu	1,06787
Celkem v Školní			**522,92277**
Dneboh	Dneboh	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	23,3177
Dneboh	Dneboh	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	50,236
Dneboh	Dneboh	20301 - plocha keřů listnatá	225,765
Dneboh	Dneboh	20302 - plocha keřů jehličnatá	116,571
Dneboh	Dneboh	20303 - plocha keřů smíšená	8,75714
Dneboh	Dneboh	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	55,5528
Dneboh	Dneboh	20800 - záhon trvalek	7,28199
Dneboh	Dneboh	21100 - užitková zahrada	720,864
Dneboh	Dneboh	23002 - plocha bez vegetačního krytu	27,0762
Celkem v Dneboh			**1235,42183**
Dobrá Voda	Dobrá Voda	20202 - živý plot netvarovaný jehličnatý	2,45807
Dobrá Voda	Dobrá Voda	20301 - plocha keřů listnatá	208,525
Dobrá Voda	Dobrá Voda	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	6,3559
Dobrá Voda	Dobrá Voda	21100 - užitková zahrada	395,849
Dobrá Voda	Dobrá Voda	21301 - nálet a nárost listnatý	62,7314
Dobrá Voda	Dobrá Voda	23002 - plocha bez vegetačního krytu	1,7713
Celkem v Dobrá Voda			**677,69067**
Hněvousice	Orlická	20301 - plocha keřů listnatá	114,926
Hněvousice	Orlická	20303 - plocha keřů smíšená	172,198
Hněvousice	Orlická	21100 - užitková zahrada	113,463
Celkem v Orlická			**400,587**
Hněvousice	Hněvousice	20301 - plocha keřů listnatá	27,3685
Hněvousice	Hněvousice	21601 - skupina stromů bez podrostu listnatá	70,4304
Celkem v Hněvousice			**97,7989**
nezastavěné území	Silnice do Hoškovic	20301 - plocha keřů listnatá	63,8208
Celkem v Silnice do Hoškovic			**63,8208**
nezastavěné území	Lhotice na Horku	20301 - plocha keřů listnatá	45,96
Celkem v Lhotice na Horku			**45,96**
nezastavěné území	K Pískovně	21301 - nálet a nárost listnatý	84,9048
Celkem v K Pískovně			**84,9048**
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	20800 - záhon trvalek	2,67804
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	21100 - užitková zahrada	34,6284
Celkem v Lhotice do Dobré vody			**37,30644**
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	21301 - nálet a nárost listnatý	689,71

Skupina ploch	Plocha	Typ	Výměra
Celkem v Husova alej - stromořadí			**689,71**
Sychrov	Sychrov	20101 - živý plot tvarovaný listnatý	49,231
Sychrov	Sychrov	20301 - plocha keřů listnatá	955,974
Sychrov	Sychrov	20302 - plocha keřů jehličnatá	40,8245
Sychrov	Sychrov	20306 - plocha keřů listnatá tvarovaná	2,3031
Sychrov	Sychrov	20311 - skupina keřů listnatá s podrostem trávníku	85,3984
Sychrov	Sychrov	20313 - skupina keřů smíšená s podrostem trávníku	27,8054
Sychrov	Sychrov	20800 - záhon trvalek	6,21216
Sychrov	Sychrov	21100 - užitková zahrada	229,014
Sychrov	Sychrov	21803 - skupina stromů s podrostem keřů smíšená	84,7775
Celkem v Sychrov			**1481,54006**
Celkový součet			**63232,0933**

TRÁVNÍKY

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	17,4753
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	172,122
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	33,0377
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	144,273
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	59,1669
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	116,878
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	271,546
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	59,3384
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	172,018
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	127,95
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	120,941
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	149,833
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	9,78241
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	97,064
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1112,26
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	88,2972
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2,76599
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	53,1716
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	46,6482
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2182,73
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	10,5676
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1080,6
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	7,92755
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	138,915
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	58,7156
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	11,3533
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	93,2734
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,60345
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	53,092
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	43,7298
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	32,7358
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	52,7352
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	27,2659
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1,03009
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	39,582
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	2,82312
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	64,1605
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	36,6843
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	197,151
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	39,4312
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	58,1177

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	47,2731
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	3,79663
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	217,089
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	39,7852
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	25,2228
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	50,1253
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	45,8428
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	185,29
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	353,792
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	581,926
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	227,342
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	160,45
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2,97174
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	13,2617
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,1673
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	33,6851
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	38,4143
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	31,9704
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	4,00085
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	9,03577
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	2,83856
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	2,51904
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	6,86987
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	2,30994
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	48,1324
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	107,46
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	61,9252
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	114,526
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,18939
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	48,5681
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	44,7788
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	0,00762939
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	7,61621
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	125,281
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	0,782593
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	36,4408
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	22,9708
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	59,6619
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	24,6738
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	60,8833
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	52,4081

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	78,3257
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	43,7015
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	44,483
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	8,5517
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	7,64844
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	29,6343
Dneboh	Dneboh	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	495,845
Dneboh	Dneboh	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	231,33
Dneboh	Dneboh	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	142,648
Dneboh	Dneboh	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	185,774
Dneboh	Dneboh	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	50,4041
Dneboh	Dneboh	50400 (hřišťový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	3555,46
Celkem					**14880,88437**
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1042,27
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	65,4927
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	346,152
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	70,8513
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	75,3563
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	39,7944
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	382,058
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	53,0449
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	19,2365
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,35529
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	37,249
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	66,3336
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	99,5393
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	335,797
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	1758,77
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	16,6357
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	65,045
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	79,1734
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	48,5083
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	16,9462
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	298,247
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	81,5667
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	96,7998
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	345,531
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	21,2059
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	24,676
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	39,7798
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	43,7753

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	37,5502
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	201,153
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	80,9459
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	26,29
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	10,8214
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	51,8469
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	9,94299
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2,67474
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	24,0621
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	73,2649
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2,59424
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	47,0333
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	22,7045
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	107,465
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	177,992
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	100,255
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	67,4547
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	1271,8
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	341,368
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	271,659
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	67,9423
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1208,97
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	631,876
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	1462,36
Celkem					**11875,21656**
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	590,981
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1812,93
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	469,211
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	38,2295
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	176,52
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	110,066
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	327,395
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	164,026
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	32,787
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	3711,76
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1086,67
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	1432,75
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	128,942
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	296,636
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	60,1725
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	49,5486

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	67,8444
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	12,6934
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	21,0089
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	194,435
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	1033,21
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	1522,88
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	100,07
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	66,7802
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	406,699
Hněvousice	Hněvousice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	948,098
Celkem					**14862,3435**
Hněvousice	Orlická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	109,164
Hněvousice	Orlická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	33,3167
Hněvousice	Orlická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	9,45709
Hněvousice	Orlická	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	28,0132
Hněvousice	Orlická	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	28,3764
Hněvousice	Orlická	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	181,044
Hněvousice	Orlická	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	41,9037
Hněvousice	Orlická	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	47,45
Hněvousice	Orlická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	93,2685
Hněvousice	Orlická	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	90,9736
Hněvousice	Orlická	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	96,3062
Hněvousice	Orlická	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	195,327
Hněvousice	Orlická	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	176,736
Hněvousice	Orlická	50300 (luční)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	419,364
Hněvousice	Orlická	50300 (luční)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	368,086
Hněvousice	Orlická	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	1150,84
Hněvousice	Orlická	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	63,811
Hněvousice	Orlická	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	220,11
Hněvousice	Orlická	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	411,306
Celkem					**3764,85339**
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5-1:2	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	0,670288
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	51,4409
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	33,0488
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	15,8411
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	181,151
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	315,026
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	16,8309
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	12,5757
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	39,2373
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	69,6704

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	148,942
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,86627
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5-1:2	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	152,5
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	100,809
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	44,5336
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	14,8671
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	128,77
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	263,468
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	16,9318
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	72,1708
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:2	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	3,77454
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5-1:2	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	248,996
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5-1:2	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	116,721
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	6,60437
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	164,846
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5-1:2	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	262,257
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5-1:2	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	16,308
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	149,5
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1142,03
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	38,8422
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	953,637
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	62,7424
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	597,152
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	5,68683
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	189,476
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	10,808
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	11,2046
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	147,89
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	333,239
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	138,475
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	768,878
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	3020,66
Hoškovice	Hoškovice	50200 (parkový)	1:5-1:2	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	41,186
Hoškovice	Hoškovice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	92,8419
Hoškovice	Hoškovice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	567,146
Hoškovice	Hoškovice	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	37,5943
Hoškovice	Hoškovice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	443,451
Hoškovice	Hoškovice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	105,111
Hoškovice	Hoškovice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	11,9769
Hoškovice	Hoškovice	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	45,2802
Hoškovice	Hoškovice	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2165,92

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Hoškovice	Hoškovice	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4751,67
Hoškovice	Hoškovice	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	140,68
Hoškovice	Hoškovice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	206,06
Hoškovice	Hoškovice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	36,7955
Hoškovice	Hoškovice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	22,2136
Hoškovice	Hoškovice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	246,474
Hoškovice	Hoškovice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	86,9048
Hoškovice	Hoškovice	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	103,207
Hoškovice	Hoškovice	50400 (hřišťový)	1:5	20 (Šířka sekačky 2 m)	431,306
Hoškovice	Hoškovice	50400 (hřišťový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	67,4333
Celkem					**19680,3304**
Hradec	Hradec	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	579,869
Hradec	Hradec	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	120,788
Hradec	Hradec	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2038,03
Hradec	Hradec	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	6,78046
Hradec	Hradec	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	22,1852
Hradec	Hradec	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	259,447
Hradec	Hradec	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	57,0239
Hradec	Hradec	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	105,656
Hradec	Hradec	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	380,048
Hradec	Hradec	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	102,635
Hradec	Hradec	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	24,007
Hradec	Hradec	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	7,08228
Hradec	Hradec	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	17,5496
Hradec	Hradec	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	95,3082
Hradec	Hradec	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	241,848
Hradec	Hradec	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	27,2336
Hradec	Hradec	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	59,2394
Celkem					**4144,73064**
Kruhy	Hoření Kruhy	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	5,52301
Kruhy	Hoření Kruhy	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	220,666
Kruhy	Hoření Kruhy	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	91,103
Kruhy	Hoření Kruhy	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	21,6594
Kruhy	Hoření Kruhy	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	90,0269
Kruhy	Hoření Kruhy	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	46,5839
Kruhy	Hoření Kruhy	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	203,301
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	540,07
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	368,669
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	36,3318
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	110,836
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	82,0778

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	18,3226
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	104,886
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	14,7083
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	16,2623
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	511,201
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	295,782
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	319,343
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	19,596
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	27,2154
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	0,937439
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	1,38989
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	33,9005
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	716,03
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	60,7927
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	1,03888
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	102,059
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	1265,97
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	636,06
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	220,942
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	111,963
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	166,398
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	63,5027
Kruhy	Hoření Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	134,082
Celkem					**6659,230519**
Kruhy	Kruhy	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	6,42834
Kruhy	Kruhy	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	344,529
Kruhy	Kruhy	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	715,01
Kruhy	Kruhy	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	101,286
Kruhy	Kruhy	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	35,4329
Kruhy	Kruhy	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	17,3043
Kruhy	Kruhy	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	21,4536
Kruhy	Kruhy	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	36,7587
Kruhy	Kruhy	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	46,5954
Kruhy	Kruhy	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	54,5847
Kruhy	Kruhy	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	9,00787
Kruhy	Kruhy	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	22,0755
Kruhy	Kruhy	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	73,2201
Kruhy	Kruhy	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	36,0201
Kruhy	Kruhy	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	68,1396
Kruhy	Kruhy	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	40,9529
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	91,7422

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	52,3091
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	58,5907
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	12,2888
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	18,0626
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	82,1559
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	10,87
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	16,2604
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	19,2526
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	268,124
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	37,4917
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	159,246
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	55,1564
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	55,3911
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	69,2163
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	43,5587
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	85,4059
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	12,4005
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	142,571
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	6,00635
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	12,7482
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	52,9337
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	65,1801
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	4,95612
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	0,0098877
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	17,3771
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	933,309
Kruhy	Kruhy	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	94,0272
Kruhy	Kruhy	50400 (hřišťový)	1:5	0 (Sekat ručně)	3115,2
Celkem					**7220,640568**
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2855,56
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	162,043
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	37,9991
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	66,3143
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	117,262
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	479,253
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	92,4701
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1281,69
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	478,203
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1060,27
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	847,225
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,33588

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2,77124
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	105,346
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	389,932
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	2,97363
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	245,529
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	39,5443
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4,32086
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	407,819
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	47,3593
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	23,0195
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	15,3928
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	16,1144
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	40,6133
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	181,779
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	122,25
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	93,5542
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	18,2072
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,36456
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	37,429
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	204,653
Lhotice	Lhotice	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	88,5496
Celkem					**9576,14727**
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	19,694
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	631,62
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	2389,53
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1762,89
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5-1:2	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	17,9441
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	145,702
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	58,5059
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	793,678
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	31,2361
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	25,572
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	98,9806
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	21,5733
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	0,0809326
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	88,8982
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	18,767
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	36,0454
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	108,697
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	113,087
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5-1:2	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	16,4055

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	47,8436
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	844,042
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	33,995
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2825,72
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	67,9146
Celkem					**10198,42223**
Mnichovo Hradiště	Areál Hřbitovní 316	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	5,63818
Mnichovo Hradiště	Areál Hřbitovní 316	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	31,8487
Mnichovo Hradiště	Areál Hřbitovní 316	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	15,5864
Mnichovo Hradiště	Areál Hřbitovní 316	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	24,1341
Celkem					**77,20738**
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	287,197
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	17,2878
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	34,702
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	62,6943
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	29,5967
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	115,44
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	46,0455
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	8,28943
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	986,722
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	147,789
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	6,10352E-05
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	40,6844
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	13,2973
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	133,443
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	119,728
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	457,543
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	214,701
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	2,65741
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	289,413
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	14,0919
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	96,6985
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	75,2567
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	0,0764771
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	37,4444
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	71,5038
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	564,548
Celkem					**3866,850678**
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	23,3947
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	0,0219116
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	51,8472

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	41,3163
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	86,6308
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	116,95
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	27,6987
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	22,6653
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	344,199
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	184,58
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	338,911
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	3244,82
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	150,621
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	7953,79
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50400 (hřišťový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	134,476
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50400 (hřišťový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	45,3667
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50400 (hřišťový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	107,251
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50400 (hřišťový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	350,975
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50400 (hřišťový)	1:5	20 (Šířka sekačky 2 m)	4297,91
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50400 (hřišťový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	165,76
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50400 (hřišťový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	56,9303
Celkem					**17746,11491**
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	3541,78
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1,79541
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	30,0275
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	284,423
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	2515,39
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	218,692
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	151,658
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	899,143
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4238,88
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	188,664
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	27,3751
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	123,94
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	504,442
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	106,605
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	119,801
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	184,52
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	68,0085
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	79,8603
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	177,947
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	192,195
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	379,775
Mnichovo Hradiště	Bělidla	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2018,23

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Celkem					**16053,15181**
Mnichovo Hradiště	Cesta do Dolců	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	104,19
Mnichovo Hradiště	Cesta do Dolců	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	610,843
Mnichovo Hradiště	Cesta do Dolců	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	48,9666
Mnichovo Hradiště	Cesta do Dolců	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	104,412
Celkem					**868,4116**
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	111,599
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	94,4347
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	99,9411
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	78,7546
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	170,751
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2,13446
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	102,77
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	32,9353
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	3,11713
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2,71448
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	204,827
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1987,99
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2,36292
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,06866
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	23,1877
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	248,354
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	60,4333
Celkem					**3231,37535**
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	87,3763
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	260,349
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	2,63684
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	9,7041
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	103,919
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	39,4929
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	1,49152
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	1,66937
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	1,92926
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	396,628
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	27,4884
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	19,4504
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	3,28613
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	83,113
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	48,5358
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	73,436
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	150,5

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	16,5793
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	44,822
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	14,7467
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	25,8804
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	16,4247
					1429,45912
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	12,6782
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	89,2795
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	102,024
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	25,7268
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	14,9562
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	167,964
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1059,31
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	8,27637
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	74,3254
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	616,137
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	17,2317
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	454,362
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	32,856
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	27,903
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	9,50159
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	19,6835
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	30,6448
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	13,2921
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	40,6031
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	12,5849
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	111,241
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	33,3341
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	32,6881
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	42,3078
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1,42413
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	261,859
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	209,071
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	360,624
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	4,9151
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	81,6096
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	9,91205
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	2,10529
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	7,1181
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	7,03949
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	30,7591

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	37,1544
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	4,0379
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,53198
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,36115
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	14,6929
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	2,45148
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	42,5828
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	20,8737
Mnichovo Hradiště	Družstevní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	3,04675
					4164,08108
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	26,2193
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	2,00879
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	10,0995
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	11,2585
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	58,4274
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	104,945
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	53,2748
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	300,302
					566,53529
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	51,2441
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	10,5765
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,08081
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	11,3721
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	35,8982
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	10,9246
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,5553
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	236,886
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	397,283
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	51,0054
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	215,139
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	17,5503
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	266,075
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	27,8849
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	51,8676
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	7,74634
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	19,5856
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	449,122
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	24,4982
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	30,209
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	35,875
					1964,37895

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	161,864
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	11,8268
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4,07861
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	122,308
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	23,3353
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	56,6984
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	53,0594
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	38,9055
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	17,5349
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	37,7269
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4050,25
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	30,3904
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	195,551
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	323,767
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	347,158
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	140,675
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	48,6834
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	33,1713
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	13,3435
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	46,9481
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	84,7431
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	23,6749
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	21,6735
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	71,6982
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	70,4681
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	105,259
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	41,9439
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	292,273
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	5,68237
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	63,3878
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	55,7114
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	28,0057
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	72,0453
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	52,3326
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1,71582
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	13,3447
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	99,8858
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	19,528
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	85,8621
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	18,0502
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,59039

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	13,9244
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	18,2223
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	17,381
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	201,537
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	241,104
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	259,402
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	288,189
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	3,69464
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	58,9451
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	61,8754
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	22,9233
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	73,426
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	4,39288
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	4,20917
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	85,8262
					8345,20378
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	511,753
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	63,8284
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	61,157
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	570,37
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	177,312
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	278,603
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	197,617
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	500,419
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	29,8466
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	216,195
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	178,894
					2785,995
Mnichovo Hradiště	Klášterská č.p. 880	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2031,5
Mnichovo Hradiště	Klášterská č.p. 880	50500 (extenzivní)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	497,621
					2529,121
Mnichovo Hradiště	Klášterská u stadionu	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	37,6582
Mnichovo Hradiště	Klášterská u stadionu	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	281,699
Mnichovo Hradiště	Klášterská u stadionu	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	98,7798
Mnichovo Hradiště	Klášterská u stadionu	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	59,5568
					477,6938
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	129,144
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	119,918
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	131,149
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	350,843
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	248,952

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	323,275
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	206,844
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	50200 (parkový)	1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	225,686
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	54,3983
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	383,159
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	499,522
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	448,365
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1816,76
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	787,397
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	314,064
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	104,292
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	65,4823
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	206,763
					6416,0136
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	96,2735
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	243,969
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	158,695
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	176,233
					675,1705
Mnichovo Hradiště	Mírová	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	3,66211
Mnichovo Hradiště	Mírová	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	50,1894
Mnichovo Hradiště	Mírová	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	100,661
Mnichovo Hradiště	Mírová	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	16,2189
Mnichovo Hradiště	Mírová	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	8,19244
Mnichovo Hradiště	Mírová	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	8,58148
Mnichovo Hradiště	Mírová	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	16,6127
Mnichovo Hradiště	Mírová	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	327,075
Mnichovo Hradiště	Mírová	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	75,3994
					606,59243
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	9,96698
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	28,298
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	81,8591
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	27,7859
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	26,263
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	333,525
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	556,036
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	204,076
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1589,35
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	248,427
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	10,6138
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	27,2368

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	535,096
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	69,3134
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	61,6561
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	16,3604
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	363,32
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	35,8973
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	62,3141
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	27,3589
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	3,01556
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	29,4965
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	180,596
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	23,1983
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	408,408
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	93,7396
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	28,4976
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	15,1832
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	20,0057
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	40,5656
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	36,887
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	60,6965
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	34,057
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	14,4423
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	47,5977
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	18,9517
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2778,58
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	839,134
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	25,0377
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	1750,46
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	195,825
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	59,8375
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	67,0068
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5986,4
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	46,9099
					17119,28294
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	36,2787
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	143,346
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1570,53
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	30,0317
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	518,814
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	390,373
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	48,106

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	160,421
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	531,324
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	185,86
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	7,87164
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	30,3188
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	47,5317
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	35,3278
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	49,9973
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	440,513
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	35,1992
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	21,7479
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	15,334
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	25,1836
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	13,6696
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	46,6736
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	18,0801
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	9,42615
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1,31726
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,88965
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	40,8926
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,83624
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	361,131
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	151,443
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	357,234
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	243,774
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	120,738
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	27,8605
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	97,7014
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	15,6816
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	24,7078
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	28,5029
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	7,96802
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,67511
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	51,9727
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	158,885
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	127,813
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,96814
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	22,1473
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	328,588
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	93,0485
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	459,413

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	199,589
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	129,408
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	654,218
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	6,91931
					8151,28182
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	29,713
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	4,41858
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	82,2889
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	97,8109
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	63,9684
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	66,6023
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	13,2697
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	179,984
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	28,2939
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	89,1102
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	113,318
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	11,9936
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	69,6414
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	5,77661
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	49,4387
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	70,5477
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	31,2322
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	93,5021
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	19,1644

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	52,0984
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	12,1299
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	18,7233
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	20,7011
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	48,0831
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	3,26019
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	4,66718
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	104,715
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	7,54828
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	18,0768
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	11,9333
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	30,2437
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	140,339
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	36,3297
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50300 (luční)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	14,1702
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50300 (luční)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	382,609
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	13,9418
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	31,2211
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	72,141
					2143,00664
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	60,756
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	346,694

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	118,321
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	61,1395
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	330,744
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	484,326
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	196,688
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	201,539
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4681,32
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	36,7432
					6518,2707
Mnichovo Hradiště	Poliklinika	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	94,1245
					94,1245
Mnichovo Hradiště	Přemyslova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2,5379
Mnichovo Hradiště	Přemyslova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,60315
Mnichovo Hradiště	Přemyslova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	734,781
Mnichovo Hradiště	Přemyslova	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	287,544
					1033,46605
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	3,37122
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	3,37109
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	3,37109
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	3,37115
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	3,37103
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	41,0889
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	12,998
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	36,3633
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	43,1276
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	11,0912
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,68384
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4,95673
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,30444
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	107,373
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	18,3269
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	7,73193
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2,91699
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	3386,07

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	38,9442
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	13,2523
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	108,15
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	47,9282
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	12,0542
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	10,2792
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	26,9319
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	18,8216
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	21,8785
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	64,0067
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	121,934
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	15,8939
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	9,86359
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	10,3233
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,10144
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	23,8559
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	46,9099
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,823
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	20,639
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	11,2195
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	73,9991
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	3,37115
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2,56824
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	13,6423
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,05817
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,18848
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	9,70142
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,77106
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,51282
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	12,4469
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,05072
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,44916
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,85608
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4,06476
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	56,3422
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,07983
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	7,85272
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,8053
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,85541
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,57526
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,61517

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,10394
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,63373
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	12,7273
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	12,1823
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	23,426
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	627,803
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	71,7531
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	32,6559
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4,84039
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	10,7661
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	10,9763
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,75372
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	14,4495
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	10,0805
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	7,30811
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,38251
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,71027
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,29437
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	12,9832
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	10,2196
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	0,00012207
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,65912
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	11,77
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,8291
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	3,37109
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,86719
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	3,18781
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	18,252
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	23,2069
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	24,91
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	291,212
					5906,820162
Mnichovo Hradiště	Přestavlky	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	66,4131
Mnichovo Hradiště	Přestavlky	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	24,1748
Mnichovo Hradiště	Přestavlky	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	19,1257
Mnichovo Hradiště	Přestavlky	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	20,0015
Mnichovo Hradiště	Přestavlky	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	15,1823
Mnichovo Hradiště	Přestavlky	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	17,6705
Mnichovo Hradiště	Přestavlky	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	18,9122
Mnichovo Hradiště	Přestavlky	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	28,1245
Mnichovo Hradiště	Přestavlky	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	622,741

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Přestavlky	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	532,512
					1364,8576
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	45,0647
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	64,4603
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	180,082
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1383,43
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	995,208
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	971,555
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	26,8842
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	30,937
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1484,99
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	868,519
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	20,7898
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	71,7418
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	236,098
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	699,896
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	165,682
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,40808
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	36,455
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	42,6793
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	17,8192
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	49,3881
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	206,634
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	6,68518
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1209,19
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1522,72
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1339,1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	14,9149
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	42,3163
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	176,578
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,4314
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	45,5137
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,54309
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	45,1809
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,43567
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	51,6273
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	295,294
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,78632
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	28,0061
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	114,338
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	5,32104

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	120,128
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	40,1113
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	0,00274658
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	29,7867
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	151,22
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	30,2128
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	298,409
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	228,105
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	2,57056
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	1,39978
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	4,23895
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2,23358
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	41,074
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	86,556
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	190,611
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	123,013
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	186,714
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	19,8193
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	196,564
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	0,505554
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	14,1529
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	48,8942
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	14,2283
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	49,5998
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	276,982
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	460,246
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	3,27875
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	657,51
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	178,13
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	229,521
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	0,00317383
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	41,8627
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	29,2841
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	25,9276
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1306,02
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	141,734
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4,01544
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1758,98
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4,83374
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	14,426
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	188,058

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	983,629
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,62421
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	42,6955
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	41,5722
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1100,73
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	40,6899
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	84,9198
					22034,52696
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	0
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	246,005
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	129,287
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	41,1217
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	21,6152
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	4,59229
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	6,45911
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	23,4127
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	55,4564
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	26,749
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	51,6063
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	977,757
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	35,7307
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	802,11
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	12,0828
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	53,8277
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	264,898
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	46,4567
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	593,418
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	100,517
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	264,005
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	0,00115967
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	336,974
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	16,3507
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	7467,29
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	101,578
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	41,5855
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	40,3124
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	12,1191
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	20,5505
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	17,7314
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	398,663
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	96,1119

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	30,2886
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1803,67
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	71,1721
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	143,331
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	235,678
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	172,665
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	10,058
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	231,52
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2149,48
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	48,7678
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	0,000915527
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1,4104
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	53,157
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	227,449
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	140,328
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	18,3419
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	61,8313
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	303,538
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1170,19
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	47,2051
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	180,804
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	3,00714
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	41,5635
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	0,959534
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	0,765564
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	52,4943
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	74,4218
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	27,3702
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	55,4949
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	50,8035
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	23,1827
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1,23456
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	63,267
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	73,6418
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	75,6849
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	61,4526
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	43,98
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	38,4893
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	85,009
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	1,33173
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	69,404

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	12,6054
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	8,70367
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	3,79663
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	8,03162
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	35,7462
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	29,2977
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	5,62518
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	68,0065
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	7,91333
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	16,2151
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	16,2775
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	34,3231
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	30,2857
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	28,4717
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	53,9705
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	14,9608
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	382,328
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	37,2047
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,20587
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	7,95984
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	41,6916
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,32635
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	35,0564
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	31,5167
					21171,33949
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	35,8358
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	44,0576
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	26,2429
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	108,348
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	3,55859
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	61,507
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	103,55
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	14,3795

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	70,5101
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	69,3129
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	4,02081
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	67,8375
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	3,4007
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	184,182
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	37,9356
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	14,1777
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	21,1904
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	60,1608
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	35,2735
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	67,595
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	29,182
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	50,1268
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	57,4661
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	79,8911
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	25,4001
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	0,013916
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	10,774
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	52,8606
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	99,0833

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	124,391
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	48,0204
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	69,6461
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	738,601
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	858,745
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	175,378
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	159,475
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	43,6559
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	420,628
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	294,859
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	13,9562
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	26,7404
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	632,456
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	57,8732
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	47,5591
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	38,1936
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	125,964
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	112,283
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	472,886
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	26,4302
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	22,9446

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	41,6364
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	441,746
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,53485
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	35,1105
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	64,4013
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	169,587
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	153,297
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	58,5167
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	5,67047
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	7,47607
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	75,3339
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	345,89
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	69,6087
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	200,682
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	116,455
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	121,593
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	101,717
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	153,062
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	182,056
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	4,71808
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	46,6958

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	38,844
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	54,1848
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	45,6778
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	40,8052
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	68,452
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	6,33563
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	37,5002
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	36,1484
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	51,7882
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	106,249
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	223,129
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	10,4776
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	104,624
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	7,14331
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	26,0563
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	34,7682
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	197,878
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	64,2695
					9504,678926
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	59,3315
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	84,0707
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	313,067
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	571,987
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	507,203
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	202,764

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	15,0496
					1753,4728
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	17,2482
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	54,9451
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	160,77
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	395,225
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	156,175
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,38647
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	411,725
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	17,8873
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	73,3878
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	676,292
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,56531
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	56,4847
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	32,6326
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4,91809
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	14,6614
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	536,654
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,21222
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	27,3436
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	2,04883
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	124,672
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	28,9486
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	116,042
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	159,005
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	169,665
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	23,8281
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	13,1918
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	253,932
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1012,22
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	16,8301
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	30,3347
					4607,23192
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1510,92
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	550,177
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	333,751
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	44,2434
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1595,14
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	20,9844
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	2,38397
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	8,59143

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	57,6063
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	21,2922
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	104,245
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	396,922
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	79,5061
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	83,5599
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	66,6898
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	10,869
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	252,755
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	13,2504
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	7,1955
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	225,535
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	173,519
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	423,26
					5982,3964
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	20,23
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4,72675
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	446,048
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,98138
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	38,988
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	199,674
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4,92517
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4,40149
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,27985
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,07831
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,38379
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4,9021
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,64691
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,48511
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	61,9733
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,45032
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2,90381
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	3,62897
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	11,0697
Mnichovo Hradiště	U Trati	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,7713
					849,54826
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	379,808
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1431,39
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	206,038
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	134,427
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	13,7935

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	12,1703
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	11,05
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	1,94104
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	220,207
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	84,7916
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	10,7994
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1086,85
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	126,361
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	24,7394
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	922,451
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	18,966
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	44,0782
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	35,6344
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	4,49573
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	12,9571
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	45,0654
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	106,085
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	12,1234
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	20,5658
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	54,5652
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	6,10443
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	593,496
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	35,344
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	17,9055
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	202,48
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	412,385
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	85,897
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	6,43561
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	108,929
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	734,763
					7225,09301
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	56,244
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	6,98376
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	43,7621
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	28,8162
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	21,9435
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	322,572
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	50200 (parkový)	1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	82,986
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	222,135
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	0,881531
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	8,11035

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	72,2787
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	102,522
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	246,625
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	21,2074
					1237,067541
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	7,8653
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	7,01965
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	22,0899
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	4,02753
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	32,1959
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	8,38586
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	5,45319
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	23,2922
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	97,6622
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	36,8152
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	8,88043
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	5,38287
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	14,3507
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	8,52325
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	82,1622
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	26,0455
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	10,4224
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	8,94482
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	176,56
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	301,597
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	23,2286
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	17,7488
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	36,3274
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	8,31451
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	68,2683
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	68,6638
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	0,517151
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	47,677
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	68,8508
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	12,3814
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	294,342
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	7,17651
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	45,0001
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	12,5322
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	19,7303
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	17,472

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	9,39691
Mnichovo Hradiště	V Lípách	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	122,618
					1767,921881
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	678,03
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	10,0473
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	10,2681
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	3,32404
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	36,8653
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	22,7231
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	41,1754
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	112,148
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	159,561
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	122,322
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4,67609
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1,04529
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	0,17572
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	2,6134
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	3,41412
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	62,6048
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,84344
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	23,3266
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	35,7056
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	82,998
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	137,714
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	109,659
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	98,4805
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,28015
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,42615
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	60,3646
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	86,133
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4,72321
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	42,7958
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	12,5828
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	4,4032
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1,72528
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	3,2298
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	2,40112
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	61,7169
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	82,9461
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	15,6155
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	50,5193

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	103,08
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	18,2417
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	46,5717
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	14,3822
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	99,8268
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,1626
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	26,4554
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1,38031
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	96,5425
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	0,565063
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	23,916
					2644,707983
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	0,641602
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	142,198
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	68,6274
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	23,3398
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	265,897
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	81,0825
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	23,8487
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	3,35394
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	124,421
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	1,51428
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	68,1782
					803,102422
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	57,4705
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	261,739
					319,2095
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	66,4059
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1645,84

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	825,727
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	282,231
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	100,901
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	191,471
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	805,929
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	468,926
					4387,4309
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5161,74
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	598,218
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	872,035
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	681,732
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	50500 (extenzivní)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	33,9547
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	50500 (extenzivní)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1728,26
					9075,9397
nezastavěné území	K Pískovně	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	543,75
nezastavěné území	K Pískovně	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	247,534
nezastavěné území	K Pískovně	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	330,027
nezastavěné území	K Pískovně	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	606,248
nezastavěné území	K Pískovně	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	75,9257
nezastavěné území	K Pískovně	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	742,445
nezastavěné území	K Pískovně	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	112,432
nezastavěné území	K Pískovně	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	181,69
nezastavěné území	K Pískovně	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	195,572
nezastavěné území	K Pískovně	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	155,164
nezastavěné území	K Pískovně	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	262,265
nezastavěné území	K Pískovně	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	130,938
nezastavěné území	K Pískovně	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	364,631
nezastavěné území	K Pískovně	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1535,9
nezastavěné území	K Pískovně	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	95,7758
nezastavěné území	K Pískovně	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	79,9901
nezastavěné území	K Pískovně	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	67,5316
nezastavěné území	K Pískovně	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	0,117004
					5727,936204
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	40,355
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	408,508
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	49,5983
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	133,75
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	28,5676
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	29,1431
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	199,572
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	1174,64

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	124,761
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	205,859
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	458,059
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	0,284119
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	0,0119629
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	16,6599
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	182,78
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	297,891
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	755,979
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	44,3907
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	49,6681
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	39,0632
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	102,632
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	114,023
					4456,195982
nezastavěné území	Lhotice na Buda	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	4,91345
nezastavěné území	Lhotice na Buda	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	678,695
nezastavěné území	Lhotice na Buda	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	70,9813
nezastavěné území	Lhotice na Buda	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	549,07
nezastavěné území	Lhotice na Buda	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	132,962
nezastavěné území	Lhotice na Buda	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	253,18
					1689,80175
nezastavěné území	Lhotice na Horku	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	470,495
nezastavěné území	Lhotice na Horku	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	91,1334
nezastavěné území	Lhotice na Horku	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	347,857
nezastavěné území	Lhotice na Horku	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2779,66
					3689,1454
nezastavěné území	Silnice do Hoškovic	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	254,135
nezastavěné území	Silnice do Hoškovic	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	79,7473
nezastavěné území	Silnice do Hoškovic	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	17,8564
nezastavěné území	Silnice do Hoškovic	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	226,883
nezastavěné území	Silnice do Hoškovic	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	552,152
nezastavěné území	Silnice do Hoškovic	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	191,671
nezastavěné území	Silnice do Hoškovic	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	662,417
nezastavěné území	Silnice do Hoškovic	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	1180,56
nezastavěné území	Silnice do Hoškovic	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	1107
nezastavěné území	Silnice do Hoškovic	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	70,9211
nezastavěné území	Silnice do Hoškovic	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	126,603
nezastavěné území	Silnice do Hoškovic	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	54,0405
					4523,9863
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	308,895

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1934,89
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	5,21625
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	25,8732
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	32,8529
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	63,1233
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	13,968
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	33,0655
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	38,5007
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	224,911
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	183,536
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	22,0917
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	9,95026
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	44,8026
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	212,327
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	597,553
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	158,303
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	95,0231
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	12,7589
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	22,4869
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	17,4292
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	84,0823
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	16,2681
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	3,64331
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	21,0418
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	41,0511
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	4,15771
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	3,15802
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	59,889
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	79,9352
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	133,289
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	91,9832
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	31,7752
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	0,000976563
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	42,8128
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	169,108
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	93,2572
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	588,521
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	13,9112
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	378,149
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	78,1688
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	25,9508

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	54,4506
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	10,5839
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	24,7497
Olšina	Olšina	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	10,5706
Olšina	Olšina	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	139,567
Olšina	Olšina	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	76,2449
Olšina	Olšina	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	20,0647
Olšina	Olšina	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	48,3167
Olšina	Olšina	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	215,696
Olšina	Olšina	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	36,7839
Olšina	Olšina	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	179,84
Olšina	Olšina	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	67,7879
					6902,367127
Podolí	Podolí	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	7,75031
Podolí	Podolí	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	21,9003
Podolí	Podolí	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	86,9583
Podolí	Podolí	50200 (parkový)	1:5-1:2	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	234,417
Podolí	Podolí	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	26,2675
Podolí	Podolí	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	24,2257
Podolí	Podolí	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	223,278
Podolí	Podolí	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	36,7134
Podolí	Podolí	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	182,857
Podolí	Podolí	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	73,2172
Podolí	Podolí	50200 (parkový)	1:5-1:2	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	33,4091
Podolí	Podolí	50200 (parkový)	1:5-1:2	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	51,0978
Podolí	Podolí	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	108,274
Podolí	Podolí	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	421,546
Podolí	Podolí	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	103,446
Podolí	Podolí	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	171,639
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	0,793152
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	66,509
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	25,7711
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	41,4595
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	72,3626
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	84,4462
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	94,1287
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	22,3922
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	21,4997
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	88,9136
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	53,6364
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5-1:2	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	164,785

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	23,0479
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	144,025
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	17,3397
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	99,6791
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	96,017
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	33,2626
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	111,876
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	72,6541
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	180,911
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	4789,79
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	114,648
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	72,8868
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	19,8249
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	196,058
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	15,3505
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	117,293
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	74,3705
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	70,8771
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	17,7705
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	258,336
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	354,315
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	231,332
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	338,629
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	130,365
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	276,25
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	129,849
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	304,552
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	287,537
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	87,7738
Podolí	Podolí	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	230,44
					11440,75426
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	116,393
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	28,1516
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	401,199
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	6,15173
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	136,301
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	20,3085
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	116,367
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	156,975
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	101,525
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	122,544

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	317,304
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	26,9436
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	42,0867
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	251,013
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	151,781
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	80,442
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	105,466
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	74,782
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	2,5957
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	12,8857
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,76453
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	12,3179
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	88,9157
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	25,2479
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	117,862
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	204,334
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	253,867
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	178,016
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	143,686
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	38,8171
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	15,1616
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,49371
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	3,61359
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	120,805
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	21,44
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	150,494
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	34,1333
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	22,2708
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	23,0189
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	77,0724
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2,1853
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	23,8763
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	114,249
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	12,533
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4,44183
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	44,9009
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	117,107
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	17,6396
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	53,3774
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	68,0868
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	479,321

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	5,57947
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	46,242
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	93,6166
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	1,5639
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:2	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	18,2593
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	10,8264
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	104,839
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	7,13287
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	29,2572
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,83838
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	149,181
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	18,3815
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	69,6636
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	26,1645
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	465,403
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	408,531
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	214,342
Sychrov	Sychrov	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	15,58
Sychrov	Sychrov	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	23,1796
Sychrov	Sychrov	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	53,9109
Sychrov	Sychrov	50300 (luční)	1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	547,353
Sychrov	Sychrov	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	49,8658
Sychrov	Sychrov	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	598,477
Sychrov	Sychrov	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	240,489
Sychrov	Sychrov	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	316,059
Sychrov	Sychrov	50300 (luční)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	1005,35
Sychrov	Sychrov	50300 (luční)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	30,8416
Sychrov	Sychrov	50300 (luční)	1:5-1:2	5 (Šířka sekačky 0,5 m)	212,48
Sychrov	Sychrov	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	60,9797
Sychrov	Sychrov	50400 (hřišťový)	1:5	20 (Šířka sekačky 2 m)	2780,04
					12362,69241
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1107,84
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	42,3007
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	14,1964
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	6,02887
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	11,3945
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	47,1322
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	14,9802
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	13,1166
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	14,3593
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	22,7944

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	23,3643
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	248,268
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	980,657
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1295,39
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	32,9461
					3874,76857
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	23,4279
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1102,19
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	23,1373
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	31,3314
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	14,6283
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	489,656
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	291,865
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	37,4931
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	191,181
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	257,545
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1097,54
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	83,3286
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	23,7974
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	34,5541
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	82,1336
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	65,3668
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	27,2303
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	183,717
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	45,1544
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	122,01
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	38,2706
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	119,866
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	311,358
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	9,81683
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	57,6803
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	67,7018
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	85,795
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	51,3298
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	46,8525
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	12,967
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	28,752
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	266,351
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	9,57617
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	39,1469
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	32,0272

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1560,94
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	76,0717
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	2,6662
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	158,339
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	17,4482
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,83411
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	13,8957
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	19,1844
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	1,19031
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	13,593
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	23,9045
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1,24725
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	34,9398
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	7,08881
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	14,3346
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	7,86871
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	63,3069
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	41,4904
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	65,2915
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	29,2104
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	71,1667
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	159,201
					7793,99149
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	109,373
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	41,1801
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	108,034
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	2,46796
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	31,171
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	139,214
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1255,96
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	64,0203
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,12457
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	76,8618
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	133,836
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	8,40149
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	325,738
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	43,4191
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	315,621
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:2	0 (Sekat ručně)	68,2198
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	147,615
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	30,4207

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	11,4214
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	157,491
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	629,399
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	11,2839
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	23,6323
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	62,8856
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	506,54
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	395,918
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	108,868
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5-1:2	10 (Šířka sekačky 1 m)	74,6289
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	12,4976
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	116,497
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	22,4482
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	39,4915
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	42,8738
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	59,0093
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5-1:2	0 (Sekat ručně)	1,3866
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	52,4755
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	31,2695
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	54,6663
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	29,0224
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	7,13074
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	28,9299
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	5,47241
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	13,2215
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	30,6155
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	27,2062
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	9,20667
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	20,7241
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	19,1981
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	25,9136
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	0 (Sekat ručně)	1,70306
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	12,7023
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4,10315
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	55,8207
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	21,9583
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	57,7944
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	17,9958
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	27,8234
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	6,26379
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	14,1504

Ve skupině ploch	Na ploše	Typ	Sklon	Typ sekačky	Rozloha
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	16,0364
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	12,5378
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	34,3311
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	22,9827
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	40,1973
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	10,9985
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	36,4567
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	4,24182
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,85468
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	55,2613
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	19,9406
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	23,4689
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	49,1803
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	31,7381
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	12,9152
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	34,4191
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	7,12634
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	8,60834
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	10,993
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50200 (parkový)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	17,5613
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	1150,19
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	507,015
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50300 (luční)	1:2	0 (Sekat ručně)	284,316
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	50300 (luční)	1:5	0 (Sekat ručně)	99,5598
					8258,24792
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	703,207
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	50300 (luční)	1:5	10 (Šířka sekačky 1 m)	697,553
					1400,76

CELKEM TRÁVNÍKY **382481 m2**

TECHNICKÉ PRVKY PLOŠNÉ

Skupina ploch	Plocha	Typ	Výměra
Lhotice	Lhotice	40100 - pískoviště	6,67584
Lhotice	Lhotice	40305 - sportovní hřiště se škvárou	435,907
Lhotice	Lhotice	40504 - menší zpevněná plocha písková	37,998
Lhotice	Lhotice	40505 - menší zpevněná plocha dlážděná	29,4954
Lhotice	Lhotice	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	38,8399
Celkem v Lhotice			**548,91614**
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	40510 - menší zpevněná plocha štěrková	79,9041
Celkem v Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem			**79,9041**
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	34,6512
Celkem v Víta Nejedlého			**34,6512**
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	40100 - pískoviště	74,0896
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	79,6597
Celkem v Sídliště Jaselská			**153,7493**
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	40510 - menší zpevněná plocha štěrková	3,53888
Celkem v Park u domova Modrý kámen, Obr. míru			**3,53888**
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	40100 - pískoviště	21,5684
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	40502 - menší zpevněná plocha betonová	4,94226
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	403,084
Celkem v Sídliště Lidická			**429,59466**
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	40100 - pískoviště	6,26996
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	96,7308
Celkem v Čsl. armády u kotelny			**103,00076**
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	40100 - pískoviště	7,89795
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	71,6303
Celkem v Na Salabce			**79,52825**
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	40100 - pískoviště	6,95056
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	40505 - menší zpevněná plocha dlážděná	8,72174
Celkem v Jiráskova			**15,6723**
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	40100 - pískoviště	21,4174
Celkem v Na Úvoze, Řadová, Průběžná			**21,4174**
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	13,3739
Celkem v Jiráskova za přejezdem			**13,3739**
Mnichovo Hradiště	Družstevní	40100 - pískoviště	8,02521
Mnichovo Hradiště	Družstevní	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	22,4107
Celkem v Družstevní			**30,43591**
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	40306 - sportovní hřiště s pískovým povrchem	125,312
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	40505 - menší zpevněná plocha dlážděná	97,0512
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	40510 - menší zpevněná plocha štěrková	8,02997
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	132,285
Celkem v Školní			**362,67817**
Dneboh	Dneboh	40100 - pískoviště	11,3411

Skupina ploch	Plocha	Typ	Výměra
Dneboh	Dneboh	40300 - sportovní hřiště	408,321
Dneboh	Dneboh	40303 - sportovní hřiště s antukovým povrchem	1769,67
Dneboh	Dneboh	40304 - sportovní hřiště s umělou trávou	45,6943
Dneboh	Dneboh	40505 - menší zpevněná plocha dlážděná	16,8932
Dneboh	Dneboh	40510 - menší zpevněná plocha štěrková	228,575
Dneboh	Dneboh	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	109,62
Celkem v Dneboh			**2590,1146**
Celkový součet			**4466,57557**

TECHNICKÉ PRVKY BODOVÉ

Skupina ploch	Plocha	Typ	Počet
Lhotice	Lhotice	40100 - pískoviště	1
Lhotice	Lhotice	40305 - sportovní hřiště se škvárou	1
Lhotice	Lhotice	40504 - menší zpevněná plocha písková	1
Lhotice	Lhotice	40505 - menší zpevněná plocha dlážděná	1
Lhotice	Lhotice	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	1
Celkem v Lhotice			**5**
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	40510 - menší zpevněná plocha štěrková	2
Celkem v Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem			**2**
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	1
Celkem v Víta Nejedlého			**1**
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	40100 - pískoviště	5
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	2
Celkem v Sídliště Jaselská			**7**
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	40510 - menší zpevněná plocha štěrková	1
Celkem v Park u domova Modrý kámen, Obr. míru			**1**
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	40100 - pískoviště	2
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	40502 - menší zpevněná plocha betonová	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	2
Celkem v Sídliště Lidická			**5**
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	40100 - pískoviště	1
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	3
Celkem v Čsl. armády u kotelny			**4**
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	40100 - pískoviště	1
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	2
Celkem v Na Salabce			**3**
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	40100 - pískoviště	1
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	40505 - menší zpevněná plocha dlážděná	1
Celkem v Jiráskova			**2**
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	40100 - pískoviště	2
Celkem v Na Úvoze, Řadová, Průběžná			**2**
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	1
Celkem v Jiráskova za přejezdem			**1**
Mnichovo Hradiště	Družstevní	40100 - pískoviště	1
Mnichovo Hradiště	Družstevní	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	1
Celkem v Družstevní			**2**
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	40306 - sportovní hřiště s pískovým povrchem	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	40505 - menší zpevněná plocha dlážděná	2
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	40510 - menší zpevněná plocha štěrková	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	4
Celkem v Školní			**8**
Dneboh	Dneboh	40100 - pískoviště	1

Skupina ploch	Plocha	Typ	Počet
Dneboh	Dneboh	40300 - sportovní hřiště	2
Dneboh	Dneboh	40303 - sportovní hřiště s antukovým povrchem	2
Dneboh	Dneboh	40304 - sportovní hřiště s umělou trávou	1
Dneboh	Dneboh	40505 - menší zpevněná plocha dlážděná	1
Dneboh	Dneboh	40510 - menší zpevněná plocha štěrková	1
Dneboh	Dneboh	40513 - menší zpevněná plocha s oblázky	3
Celkem v Dneboh			**11**
Celkový součet			**54**

Skupina ploch	Plocha	Typ	Specifikace	Počet
Hoškovice	Hoškovice	30100 - odpadkový koš	typ A	1
Hoškovice	Hoškovice	30400 - lavička	typ E	1
Hoškovice	Hoškovice	30400 - lavička	typ R se stolem	1
Hoškovice	Hoškovice	30607 - zastávka		1
Hoškovice	Hoškovice	30700 - herní prvek	Domeček Monkey´s Lucas 145 + modul Fairway J	1
Celkem v Hoškovice				**5**
Kruhy	Kruhy	30607 - zastávka		2
Celkem v Kruhy				**2**
Lhotice	Lhotice	30100 - odpadkový koš	typ A	2
Lhotice	Lhotice	30400 - lavička	typ E	2
Lhotice	Lhotice	30400 - lavička	typ Q	2
Lhotice	Lhotice	30400 - lavička	typ R	2
Lhotice	Lhotice	30400 - lavička	typ S	3
Lhotice	Lhotice	30607 - zastávka		1
Lhotice	Lhotice	30700 - herní prvek	balanční žebřík	1
Lhotice	Lhotice	30700 - herní prvek	houpačka Hnízdo RH-116-1KB	1
Lhotice	Lhotice	30700 - herní prvek	lanová síť	1
Lhotice	Lhotice	30700 - herní prvek	pružinové houpadlo Kůň	1
Lhotice	Lhotice	30700 - herní prvek	pružinové houpadlo Medvěd HP08-1	1
Lhotice	Lhotice	30700 - herní prvek	pískoviště	1
Lhotice	Lhotice	30700 - herní prvek	šplhací sestava celokov, SS-901K	1
Celkem v Lhotice				**19**
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	30100 - odpadkový koš	typ A	1
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	30100 - odpadkový koš	typ I	2
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	30400 - lavička	typ E	5
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	30400 - lavička	typ K	2
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	30607 - zastávka		1
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	30700 - herní prvek	lanová síť	1
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	30700 - herní prvek	pružinové houpadlo Kůň	1
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	30700 - herní prvek	sestava Monkey´s Bridge 1AX	1
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	30700 - herní prvek	točidlo Kruh	1
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	30700 - herní prvek	vahadlová houpačka Skipy	1
Celkem v U zámku, ul. Za zámeckou zdí				**16**
Mnichovo Hradiště	Mírová	30100 - odpadkový koš	typ A	1
Mnichovo Hradiště	Mírová	30100 - odpadkový koš	typ I	1
Celkem v Mírová				**2**
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	30100 - odpadkový koš	typ A	1
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	30100 - odpadkový koš	typ D	8
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	30100 - odpadkový koš	typ E	8
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	30100 - odpadkový koš	typ I	1
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	30400 - lavička	typ D	13

Skupina ploch	Plocha	Typ	Specifikace	Počet
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	30400 - lavička	typ Q	13
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	30607 - zastávka		1
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	31801 - stojan na kola	typ B	2
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	31801 - stojan na kola	typ D	1
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	31801 - stojan na kola	typ G	2
Celkem v Terminál, park u nádraží, kino				**50**
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	30100 - odpadkový koš	typ A	3
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	30100 - odpadkový koš	typ C	1
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	30100 - odpadkový koš		1
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	30400 - lavička		3
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem	30607 - zastávka		3
Celkem v Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem				**11**
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	30100 - odpadkový koš	typ A	1
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	30100 - odpadkový koš	typ M	4
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	30400 - lavička	typ D	9
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	30400 - lavička	typ E	4
Celkem v Kaštanka u nádraží				**18**
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	30100 - odpadkový koš	typ A	14
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	30100 - odpadkový koš	typ M	1
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	30400 - lavička	typ Q	4
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	30607 - zastávka		2
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	31801 - stojan na kola	typ D	4
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	31801 - stojan na kola	typ G	2
Celkem v Víta Nejedlého				**27**
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	30100 - odpadkový koš	typ A	5
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	30100 - odpadkový koš	typ C	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	30100 - odpadkový koš	typ I	5
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	30400 - lavička	typ B	22
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	30400 - lavička	typ E	18
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	30400 - lavička	typ Q	6
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	30700 - herní prvek	houpačka Tarzan s baby košem	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	30700 - herní prvek	lanová pyramida Mini	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	30700 - herní prvek	loď - příď, záď, závěsný most	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	30700 - herní prvek	pružinové houpadlo Delfín	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	30700 - herní prvek	pískoviště	4
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	30700 - herní prvek	pískoviště atyp	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	30700 - herní prvek	stůl na stolní tenis	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	30700 - herní prvek	vahadlová houpačka Skipy	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	31801 - stojan na kola	typ D	2
Celkem v Sídliště Jaselská				**70**
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	30100 - odpadkový koš	typ A	1

Skupina ploch	Plocha	Typ	Specifikace	Počet
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	30100 - odpadkový koš	typ B	1
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	30400 - lavička	typ E	2
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	30400 - lavička	typ Q	5
Celkem v Dr. Hořice - u smuteční síně				**9**
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	30100 - odpadkový koš	typ A	1
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	30100 - odpadkový koš	typ B	9
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	30400 - lavička	typ F	15
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	30400 - lavička	typ S	1
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	31801 - stojan na kola	typ D	1
Celkem v Park u domova Modrý kámen, Obr. míru				**27**
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30100 - odpadkový koš	typ A	5
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30100 - odpadkový koš	typ B	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30100 - odpadkový koš	typ I	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30400 - lavička	typ E	3
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30400 - lavička	typ K	2
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30400 - lavička	typ L	5
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30400 - lavička	typ M	3
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30400 - lavička	typ Q	3
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30400 - lavička	typ R	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30400 - lavička	typ S	8
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30700 - herní prvek	Jezevčík	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30700 - herní prvek	Košobranka	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30700 - herní prvek	herní domeček UNIMINI ZELLES	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30700 - herní prvek	herní sestava UNIMINI PIKETO	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30700 - herní prvek	houpačka SWING GORO	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30700 - herní prvek	houpačka SWING LILIE DOLLY	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30700 - herní prvek	kolotoč MERRY	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30700 - herní prvek	lanová pyramida Midi K2	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30700 - herní prvek	pružinové houpadlo Aeroplán	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30700 - herní prvek	pásková houpačka atyp	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30700 - herní prvek	pérová houpačka CLAY	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30700 - herní prvek	pérová houpačka PONY	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30700 - herní prvek	pískoviště	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30700 - herní prvek	pískoviště TORIA	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30700 - herní prvek	sestava Horolezec kruhový	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30700 - herní prvek	sestava Tarzan s hnízdem	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	30700 - herní prvek	vahadlová houpačka Skipy	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	31801 - stojan na kola	typ B	2
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	31801 - stojan na kola	typ D	3
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	31801 - stojan na kola	typ G	3
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	31801 - stojan na kola	typ I	1

Skupina ploch	Plocha	Typ	Specifikace	Počet
Celkem v Sídliště Lidická				**58**
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	30100 - odpadkový koš	typ A	2
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	30400 - lavička	typ E	6
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	30700 - herní prvek	houpačka Ptačí hnízdo	1
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	30700 - herní prvek	pískoviště	1
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	30700 - herní prvek	ručkovadlo	1
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	30700 - herní prvek	sestava Kavčí věže	1
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	30700 - herní prvek	trojhrazda	1
Celkem v Čsl. armády u kotelny				**13**
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	30100 - odpadkový koš	typ K	1
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	30400 - lavička	typ E	1
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	30400 - lavička	typ G	14
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	30400 - lavička	typ G - stůl	4
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	30400 - lavička	typ Q	4
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	30400 - lavička	typ Q - stůl	1
Celkem v Klášterská, pláž u Jizery				**25**
Mnichovo Hradiště	V Lípách	30100 - odpadkový koš	typ I	4
Mnichovo Hradiště	V Lípách	30400 - lavička	typ K	2
Mnichovo Hradiště	V Lípách	30400 - lavička	typ Q	3
Mnichovo Hradiště	V Lípách	31801 - stojan na kola	typ A	5
Mnichovo Hradiště	V Lípách	31801 - stojan na kola	typ D	1
Celkem v V Lípách				**15**
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	30100 - odpadkový koš	typ A	1
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	30100 - odpadkový koš	typ I	1
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	30100 - odpadkový koš	typ L	5
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	30400 - lavička	typ E	1
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	30400 - lavička	typ H	5
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	30400 - lavička	typ Q	2
Celkem v Havlíčkova				**15**
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	30100 - odpadkový koš	typ A	1
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	30100 - odpadkový koš	typ B	1
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	30100 - odpadkový koš	typ C	1
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	30400 - lavička	typ E	10
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	30400 - lavička	typ Q	2
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	30400 - lavička	typ R	1
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	30700 - herní prvek	dvojhoupačka Tarzan	1
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	30700 - herní prvek	herní sestava Mars	1
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	30700 - herní prvek	lanový kolotoč Midi	1
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	30700 - herní prvek	pružinové houpadlo Kočka	1
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	30700 - herní prvek	pískoviště atyp	1
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	30700 - herní prvek	vahadlová houpačka Skipy	1

Skupina ploch	Plocha	Typ	Specifikace	Počet
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	31801 - stojan na kola	typ D	1
Celkem v Na Salabce				**23**
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	30100 - odpadkový koš	typ A	6
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	30400 - lavička	typ E	3
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	30400 - lavička	typ N	2
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	30700 - herní prvek	pískoviště atyp	1
Celkem v Jiráskova				**12**
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	30100 - odpadkový koš	typ A	1
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	30400 - lavička	typ F	1
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	30400 - lavička	typ R	3
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	30400 - lavička	typ S	3
Celkem v Přestavlcká				**8**
Mnichovo Hradiště	Turnovská	30100 - odpadkový koš	typ A	12
Mnichovo Hradiště	Turnovská	30100 - odpadkový koš	typ B	1
Mnichovo Hradiště	Turnovská	30400 - lavička	typ E	1
Mnichovo Hradiště	Turnovská	30400 - lavička	typ F	2
Mnichovo Hradiště	Turnovská	30400 - lavička	typ Q	9
Mnichovo Hradiště	Turnovská	30400 - lavička	typ S	1
Mnichovo Hradiště	Turnovská	31801 - stojan na kola	typ G	2
Celkem v Turnovská				**28**
Mnichovo Hradiště	Zahrada za poštou	30100 - odpadkový koš	typ A	1
Mnichovo Hradiště	Zahrada za poštou	30100 - odpadkový koš	typ I	2
Celkem v Zahrada za poštou				**3**
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	30100 - odpadkový koš	typ A	7
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	30400 - lavička	typ E	5
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	30400 - lavička	typ Q	5
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	30400 - lavička		1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	30700 - herní prvek	kolotoč Bunny	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	30700 - herní prvek	lanová síť	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	30700 - herní prvek	pružinové houpadlo Kůň	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	30700 - herní prvek	pískoviště atyp	1
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	30700 - herní prvek	vahadlová houpačka Skipy	1
Celkem v Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana				**23**
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	30100 - odpadkový koš	typ A	1
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	30100 - odpadkový koš	typ C	1
Celkem v Park Mattušova - Husova - Podskalská				**2**
Mnichovo Hradiště	Klášterská u stadionu	30100 - odpadkový koš	typ A	1
Mnichovo Hradiště	Klášterská u stadionu	30400 - lavička	typ E	3
Celkem v Klášterská u stadionu				**4**
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	30100 - odpadkový koš	typ I	3
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	30400 - lavička	typ E	4

Skupina ploch	Plocha	Typ	Specifikace	Počet
Celkem v Arnoldova				**7**
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	30100 - odpadkový koš	typ A	8
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	30400 - lavička	typ E	3
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	30400 - lavička	typ Q	2
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	30400 - lavička	typ R	1
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	30700 - herní prvek	kolotoč SC Kovo	1
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	30700 - herní prvek	pružinové houpadlo Aeroplán	1
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	30700 - herní prvek	pískoviště	1
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	30700 - herní prvek	pískoviště atyp	1
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	30700 - herní prvek	vahadlová houpačka Skipy	1
Celkem v Na Úvoze, Řadová, Průběžná				**19**
Mnichovo Hradiště	Palackého	30100 - odpadkový koš	typ I	1
Mnichovo Hradiště	Palackého	30400 - lavička	typ K	2
Celkem v Palackého				**3**
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	30100 - odpadkový koš	typ I	1
Celkem v Ul. 1. máje				**1**
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	30100 - odpadkový koš	typ A	6
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	30100 - odpadkový koš	typ D	2
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	30400 - lavička	typ E	1
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	30400 - lavička	typ Q	14
Celkem v Sokolovská				**23**
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	30100 - odpadkový koš	typ A	3
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	30400 - lavička	typ Q	1
Celkem v Jiráskova za přejezdem				**4**
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	30100 - odpadkový koš	typ L	3
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	30400 - lavička	typ H	3
Celkem v Atletický stadion J. Hrona				**6**
Mnichovo Hradiště	Přemyslova	30100 - odpadkový koš	typ A	1
Mnichovo Hradiště	Přemyslova	30400 - lavička	typ E	5
Celkem v Přemyslova				**6**
Mnichovo Hradiště	Družstevní	30100 - odpadkový koš	typ A	4
Mnichovo Hradiště	Družstevní	30400 - lavička	typ E	15
Mnichovo Hradiště	Družstevní	30700 - herní prvek	kolotoč SC Kovo	1
Mnichovo Hradiště	Družstevní	30700 - herní prvek	pružinové houpadlo Kachna	1
Mnichovo Hradiště	Družstevní	30700 - herní prvek	pískoviště atyp	1
Mnichovo Hradiště	Družstevní	30700 - herní prvek	vahadlové houpadlo Skipy	1
Mnichovo Hradiště	Družstevní	31801 - stojan na kola	typ G	1
Mnichovo Hradiště	Družstevní	31801 - stojan na kola	typ H	1
Celkem v Družstevní				**25**
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	30100 - odpadkový koš	typ A	4
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	30100 - odpadkový koš	typ C	1

Skupina ploch	Plocha	Typ	Specifikace	Počet
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	30400 - lavička	typ Q	12
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	31801 - stojan na kola	typ E	1
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	31801 - stojan na kola	typ F	1
Celkem v ZŠ Studentská - přední trakt				**19**
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	30100 - odpadkový koš	typ M	1
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	30100 - odpadkový koš		1
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	30400 - lavička	typ I	2
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	30400 - lavička		2
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	30700 - herní prvek	orbitrek	1
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	30700 - herní prvek	sestava-hrazdy, kruhy, ručkování, box	1
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	30700 - herní prvek	twist+surf+brusle kombi	1
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	30700 - herní prvek	veslování	1
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	30700 - herní prvek	zdvihací a bench zařízení kombi	1
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	30700 - herní prvek	šikmá posilovací lavice	1
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	31300 - sportovní vybavenost	U - rampa	2
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	31300 - sportovní vybavenost	rampa	3
Celkem v Areál bývalého letního kina				**17**
Mnichovo Hradiště	Hřbitov	30100 - odpadkový koš	typ A	3
Mnichovo Hradiště	Hřbitov	30400 - lavička	typ E	13
Mnichovo Hradiště	Hřbitov	30400 - lavička	typ Q	4
Mnichovo Hradiště	Hřbitov	31801 - stojan na kola	typ G	2
Celkem v Hřbitov				**22**
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	30100 - odpadkový koš	typ A	2
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	30100 - odpadkový koš	typ D	4
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	30100 - odpadkový koš	typ I	9
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	30100 - odpadkový koš	typ N	6
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	30400 - lavička	typ A	6
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	30400 - lavička	typ K	7
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	30607 - zastávka		3
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	31801 - stojan na kola	typ A	9
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí	31801 - stojan na kola		1
Celkem v Masarykovo náměstí				**47**
Olšina	Olšina	30100 - odpadkový koš	typ A	3
Olšina	Olšina	30100 - odpadkový koš	typ J	1
Olšina	Olšina	30400 - lavička	typ Q	7
Olšina	Olšina	30400 - lavička	typ R	2
Olšina	Olšina	30607 - zastávka		2
Celkem v Olšina				**15**
Podolí	Podolí	30100 - odpadkový koš	typ A	1
Podolí	Podolí	30400 - lavička	typ E	3
Podolí	Podolí	30607 - zastávka		1

Skupina ploch	Plocha	Typ	Specifikace	Počet
Podolí	Podolí	30700 - herní prvek	hnízdečko	1
Podolí	Podolí	30700 - herní prvek	pružinové houpadlo Kůň	1
Podolí	Podolí	30700 - herní prvek	tabule na křídy	1
Celkem v Podolí				**8**
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	30100 - odpadkový koš	typ A	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	30100 - odpadkový koš	typ F	2
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	30400 - lavička	typ E	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	30400 - lavička	typ O	2
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	30400 - lavička	typ P	5
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	30400 - lavička	typ Q	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá	30607 - zastávka		2
Celkem v Náves Veselá				**14**
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	30400 - lavička	typ E	2
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	30400 - lavička	typ Q	2
Celkem v Veselá, u hřbitova				**4**
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	30400 - lavička	typ O	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Bakovská	30400 - lavička	typ Q	2
Celkem v Bakovská				**3**
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	30100 - odpadkový koš	typ A	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	30100 - odpadkový koš	typ J	2
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	30400 - lavička	typ E	4
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	30400 - lavička	typ M	4
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	30400 - lavička	typ Q	2
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	30700 - herní prvek	Fitness prvek "Brusle"	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	30700 - herní prvek	Fitness prvek "Twist+surf kombi"	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	30700 - herní prvek	kombinovaná lezecká sestava	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	30700 - herní prvek	pružinové houpadlo Kůň	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	30700 - herní prvek	pružinové houpadlo Ryba	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	30700 - herní prvek	sestava se skluzavkou	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	30700 - herní prvek	stůl na stolní tenis	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	30700 - herní prvek	trojhrazda	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	30700 - herní prvek	vahadlová houpačka Skipy	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	30700 - herní prvek	závěsná houpačka	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	31801 - stojan na kola	typ D	1
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní	31801 - stojan na kola	typ G	1
Celkem v Školní				**25**
Dneboh	Dneboh	30100 - odpadkový koš	typ A	2
Dneboh	Dneboh	30100 - odpadkový koš	typ C	2
Dneboh	Dneboh	30400 - lavička	typ E	5
Dneboh	Dneboh	30400 - lavička	typ R	2
Dneboh	Dneboh	30400 - lavička	typ S	4

Skupina ploch	Plocha	Typ	Specifikace	Počet
Dneboh	Dneboh	30607 - zastávka		2
Dneboh	Dneboh	30700 - herní prvek	kolotoč na stání se čtyřmi madly	1
Dneboh	Dneboh	30700 - herní prvek	pískoviště atyp	1
Dneboh	Dneboh	30700 - herní prvek	sestava Universal-dvojvěžová čtyřboká, hrazdový výlez s madly, kolmá l	1
Dneboh	Dneboh	30700 - herní prvek	stůl na stolní tenis	1
Dneboh	Dneboh	30700 - herní prvek	řetězová dvojhoupačka	1
Dneboh	Dneboh	31801 - stojan na kola	typ G	1
Celkem v Dneboh				**23**
Dobrá Voda	Dobrá Voda	30400 - lavička	typ Q	2
Dobrá Voda	Dobrá Voda	30400 - lavička	typ R	1
Dobrá Voda	Dobrá Voda	30607 - zastávka		1
Celkem v Dobrá Voda				**4**
Hněvousice	Orlická	30100 - odpadkový koš	typ A	1
Celkem v Orlická				**1**
nezastavěné území	Silnice do Hoškovic	30400 - lavička	typ Q	8
Celkem v Silnice do Hoškovic				**8**
nezastavěné území	Rybník v Přestavlkách	30400 - lavička	typ R	4
Celkem v Rybník v Přestavlkách				**4**
nezastavěné území	Lhotice do Dobré vody	30400 - lavička	typ R	1
Celkem v Lhotice do Dobré vody				**1**
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	30100 - odpadkový koš	typ A	2
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	30400 - lavička	typ Q	16
Celkem v Husova alej - stromořadí				**18**
Sychrov	Sychrov	30100 - odpadkový koš	typ A	2
Sychrov	Sychrov	30100 - odpadkový koš		1
Sychrov	Sychrov	30400 - lavička	typ E	2
Sychrov	Sychrov	30400 - lavička	typ Q	2
Sychrov	Sychrov	30400 - lavička		2
Sychrov	Sychrov	30607 - zastávka		3
Sychrov	Sychrov	30711 - houpačka vahadlová		1
Sychrov	Sychrov	30713 - houpačka závěsná	pavoučí síť	1
Sychrov	Sychrov	30750 - pružinová kolébačka	delfín	1
Sychrov	Sychrov	30771 - lanová herní sestava	jehlan	1
Celkem v Sychrov				**16**
Celkový součet				**828**

Skupina ploch	Plocha	Počet
Hoškovice	Hoškovice - stromořadí	1
Celkem v Hoškovice - stromořadí		**1**
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem - stromořadí	1
Celkem v Víta Nejedlého - za kruhovým objezdem - stromořadí		**1**
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	2
Celkem v Kaštanka u nádraží - stromořadí		**2**
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	1
Celkem v Sídliště Jaselská		**1**
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem - stromořadí	1
Celkem v Jiráskova za přejezdem - stromořadí		**1**
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	3
Celkem v Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí		**3**
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	2
Celkem v Na Salabce - stromořadí		**2**
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	1
Celkem v Sídliště Lidická - stromořadí		**1**
Veselá u Mnichova Hradiště	Náves Veselá - stromořadí	1
Celkem v Náves Veselá - stromořadí		**1**
Veselá u Mnichova Hradiště	Školní - stromořadí	1
Celkem v Školní - stromořadí		**1**
Hněvousice	Alej na Káčov - stromořadí	2
Celkem v Alej na Káčov - stromořadí		**2**
nezastavěné území	Silnice do Hoškovic - stromořadí	1
Celkem v Silnice do Hoškovic - stromořadí		**1**
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	5
Celkem v Husova alej - stromořadí		**5**
nezastavěné území	Lhotice na Buda - stromořadí	1
Celkem v Lhotice na Buda - stromořadí		**1**
nezastavěné území	Lhotice na Horku - stromořadí	3
Celkem v Lhotice na Horku - stromořadí		**3**
Celkový součet		**26**

MAPOVÉ PODKLADY

Mnichovo Hradiště(1:1500) - Klad listů (1:52593)



Legenda - Trávníky: Sklon

1:2

1:5-1:2

Legenda - Technické plošné prvky: Typ

- 41507 (kolumbárium)
- 41505 (kříž)
- 40200 (vodní nádrž)
- 43000 (menší zpevněná plocha - ostatní)
- 40303 (sportovní hřiště s antukovým povrchem)
- 41506 (pomník)
- 44000 (hrob)
- 40306 (sportovní hřiště s pískovým povrchem)
- 40307 (sportovní hřiště s betonovým povrchem)
- 40304 (sportovní hřiště s umělou trávou)
- 40305 (sportovní hřiště se škvárou)
- 40900 (vodní tok)
- 41101 (oplocení zdobné dřevěné)
- 41503 (budova podchodná)
- 40602 (schody na veřejné prostranství)
- 41200 (zídka)
- 41502 (budova dřevěná)
- 41501 (budova zděná)
- 41504 (kostel)
- 41103 (oplocení zdobné kovové)
- 41102 (oplocení dřevěné pláňkové)
- 40371 (minigolf)
- 41100 (oplocení)
- 40601 (schody do objektu)
- 41000 (travní rohož)
- 40700 (menší zpevněná plocha bez rozlišení povrchů)
- 40400 (dětská hřiště)
- 40800 (rybník)
- 40504 (menší zpevněná plocha písková)
- 40505 (menší zpevněná plocha dlážděná)
- 40506 (menší zpevněná plocha kostková)
- 40509 (menší zpevněná plocha panelová)
- 40500 (menší zpevněná plocha bez rozlišení povrchu)
- 40501 (menší zpevněná plocha asfaltová)
- 40502 (menší zpevněná plocha betonová)
- 40503 (menší zpevněná plocha mlatová)
- 41201 (zídka kamenná)
- 41202 (zídka kamenná s plotem)

Legenda - Technické plošné prvky: Typ

40510 (menší zpevněná plocha štěrková)

40100 (pískoviště)

40101 (pískoviště s dřevěným okrajem)

40102 (pískoviště s betonovým okrajem)

40103 (pískoviště s plastovým okrajem)

40202 (kašna)

40300 (sportovní hřiště)

40301 (sportovní hřiště s travnatým povrchem)

40302 (sportovní hřiště s asfaltovým povrchem)

40401 (skluzavka)

40511 (menší zpevněná plocha cihlová)

40512 (menší zpevněná plocha pryžová)

40513 (menší zpevněná plocha s oblázky)

40521 (betonový dešťový svod)

40600 (schodiště)

41104 (gabion)

41400 (mostek)

Legenda - Vegetační plošné prvky: Typ

- 21101 (užitková zahrada bez dřevnatých rostlin)
- 21100 (užitková zahrada)
- 21102 (užitková zahrada s dřevnatými roslinami)
- 21000 (předzahrádka)
- 21001 (předzahrádka bez dřevnatých rostlin)
- 21002 (předzahrádka s dřevnatými rostlinami)
- 21902 (skupina stromů s podrostem přírodě blízkých společenstev jehličnatá)
- 20403 (pokryvná výsadba keřů smíšená)
- 20402 (pokryvná výsadba keřů jehličnatá)
- 20401 (pokryvná výsadba keřů listnatá)
- 20400 (pokryvná výsadba keřů)
- 21703 (skupina stromů s podrostem trávníku smíšená)
- 21702 (skupina stromů s podrostem trávníku jehličnatá)
- 21701 (skupina stromů s podrostem trávníku listnatá)
- 21700 (skupina stromů s podrostem trávníku)
- 20502 (ruderální plocha s dřevnatými rostlinami)
- 20500 (ruderální plocha)
- 20501 (ruderální plocha bez dřevnatých rostlin)
- 21602 (skupina stromů bez podrostu jehličnatá)

Legenda - Vegetační plošné prvky: Typ

- 21603 (skupina stromů bez podrostu smíšená)
- 21600 (skupina stromů bez podrostu)
- 21601 (skupina stromů bez podrostu listnatá)
- 21501 (porost vodních toků listnatý)
- 21500 (porost vodních toků)
- 21503 (porost vodních toků smíšený)
- 21502 (porost vodních toků jehličnatý)
- 21206 (přírodě blízké společenství bylinné s větším výskytem dřevin)
- 21400 (lesní porost)
- 21401 (lesní porost listnatý)
- 21402 (lesní porost jehličnatý)
- 21403 (lesní porost smíšený)
- 21901 (skupina stromů s podrostem přírodě blízkých společenstev listnatá)
- 21204 (přírodě blízké společenství bylinné bez dřevin)
- 21900 (skupina stromů s podrostem přírodě blízkých společenstev)
- 21205 (přírodě blízké společenství bylinné s občasným výskytem dřevin)
- 21903 (skupina stromů s podrostem přírodě blízkých společenstev smíšená)
- 20601 (popínavka stálezelená)
- 20600 (popínavka)

Legenda - Vegetační plošné prvky: Typ

Legenda - Vegetační plošné prvky: Typ

- 20202 (živý plot netvarovaný jehličnatý)
- 20304 (plocha keřů jehličnatá tvarovaná)
- 20305 (plocha keřů smíšená tvarovaná)
- 20306 (plocha keřů listnatá tvarovaná)
- 20300 (plocha keřů)
- 20301 (plocha keřů listnatá)
- 20302 (plocha keřů jehličnatá)
- 20303 (plocha keřů smíšená)
- 21800 (skupina stromů s podrostem keřů)
- 21801 (skupina stromů s podrostem keřů listnatá)
- 21802 (skupina stromů s podrostem keřů jehličnatá)
- 21803 (skupina stromů s podrostem keřů smíšená)
- 20800 (záhon trvalek)
- 21006 (předzahrádka s podílem trávy do 50% bez dřevnatých rostlin)
- 21007 (předzahrádka s podílem trávy do 30% s dřevnatými rostlinami)
- 21008 (předzahrádka s podílem trávy do 50% s dřevnatými rostlinami)
- 23000 (jiný porost)
- 23002 (plocha bez vegetačního krytu)
- 23003 (pole)

Legenda - Technické bodové prvky: Typ

30750 (pružinová kolébačka)

30751 (pružinová lavice)

 30701 (kolotoč)

 31100 (sloupek)

30500 (sušák)

 31200 (sloup)

30760 (skluzavka)

30767 (šestihran)

30766 (trojhran)

 31703 (kanalizační vpusť betonová)

30769 (čtyřhran)

 30768 (otočný talíř)

 31700 (kanalizační vpusť)

 31010 (lampa veřejného osvětlení na semaforu)

 30900 (dopravní značka)

 31704 (kanalizační vpusť plastová)

31500 (poklop)

31501 (kanalizační poklop)

31502 (jiný kryt)

30108 (odpadkový koš plastový)

30107 (odpadkový koš kovový)

30106 (odpadkový koš litinový)

30105 (odpadkový koš kovový s pletivem)

30104 (odpadkový koš kovový s betonovým krytem)

30103 (odpadkový koš kovový s dřevěným krytem)

30102 (odpadkový koš bez psích sáčků)

30101 (odpadkový koš včetně psích sáčků)

30100 (odpadkový koš)

 31400 (poštovní schránka)

30770 (herní sestava)

31900 (rozvaděč)

30600 (drobné stavba)

30601 (přístřešek)

30602 (pergola)

30603 (altán)

30604 (chalupa)

30605 (bouda)

 31004 (lampa veřejného osvětlení výložníková)

Legenda - Technické bodové prvky: Typ

31007 (lampa veřejného osvětlení výložníková (4 svítidla))

30702 (malý kolotoč ke stání)

31009 (lampa veřejného osvětlení na domě (2 svítidla))

31008 (lampa veřejného osvětlení na domě)

31005 (lampa veřejného osvětlení výložníková (2 svítidla))

30700 (herní prvek)

30703 (malý kolotoč k sezení)

31006 (lampa veřejného osvětlení výložníková (3 svítidla))

31001 (lampa veřejného osvětlení sadová)

30704 (kolotoč certifikovaný)

31003 (lampa veřejného osvětlení sadová (4 svítidla))

31000 (lampa veřejného osvětlení)

31801 (stojan na kola)

31002 (lampa veřejného osvětlení sadová (2 svítidla))

32000 (kabelová spojka)

31800 (ostatní)

30200 (klepač)

30472 (lavička bez opěradla)

30471 (lavička s kovovými nohami)

30470 (lavice dvoustranná)

31304 (branka)

31305 (fitness)

31302 (basketbalový koš)

31303 (sloupky na uchycení sítě)

31300 (sportovní vybavenost)

31301 (stůl na stolní tenis)

30712 (houpačka vahadlová dvoumístná)

30713 (houpačka závěsná)

30710 (houpačka)

30711 (houpačka vahadlová)

30301 (orientační tabule s elektronikou)

30300 (orientační tabule)

30303 (informační tabule)

30302 (provozní řád)

30781 (šplhací zahrada)

30780 (šplhací souprava)

30783 (polygon)

30782 (šplhací stěna)

Legenda - Technické bodové prvky: Typ

30785 (bradla)

30784 (šplhadlo)

30787 (domeček)

30786 (hrazda)

30789 (tabule)

30788 (otáčedlo)

30705 (kolotoč necertifikovaný)

31020 (slavnostní osvětlení)

31702 (kanalizační vpusť ocelová)

30793 (lezecká stěna)

30790 (dřevěná věž)

31701 (kanalizační vpusť litinová)

30796 (lanovka)

30797 (stříška)

30794 (kladina)

30799 (šplhací tyče)

33500 (spojka kabeláže)

30402 (lavička celodřevěná atypická)

30400 (lavička)

30401 (lavička celodřevěná)

30120 (kontejner)

30721 (herní prvek bez skluzavky)

30720 (herní prvek se skluzavkou)

30806 (plastika)

30730 (prolézačka)

30731 (prolézačka certifikovaná)

30732 (prolézačka necertifikovaná)

31601 (kohout vodovodu)

31600 (hydrant)

30403 (lavička s betonovými nohami)

30715 (trampolína)

30771 (lanová herní sestava)

30772 (herní sestava se skluzem/houpačkou)

30800 (umělecký prvek)

30801 (socha)

31210 (hodiny na sloupu)

31306 (skate prvek)

32100 (stůl)

Legenda - Technické bodové prvky: Typ

32101 (sedátko)

30110 (popelník)

30606 (mobilní toaleta)

30730 (prolézačka)

30802 (drobná sakrální stavba)

31602 (vodotrysk)

Legenda - Vegetační bodové prvky: Typ

- 10303 (mobilní zeleň s trvalým zdobným krytem)
- 10302 (mobilní zeleň trvalá)
- 10301 (mobilní zeleň dočasná)
- 10300 (mobilní zeleň)
- 10101 (strom listnatý)
- 10100 (strom)
- 10102 (strom jehličnatý)
- 11018 (nálet dřevin a nárost dřevin-bodový)
- 10206 (keř listnatý tvarovaný)
- 10204 (keř listnatý opadavý)
- 10205 (keř listnatý stálezelený)
- 10202 (solitérní keř jehličnatý)
- 10203 (keř jehličnatý tvarovaný)
- 10200 (solitérní keř)
- 10201 (solitérní keř listnatý)
- 11003 (letnička)
- 11002 (kapradina)
- 11001 (dvouletka)
- 11000 (cibulovina, hlíznatá)
- 11007 (trvalka)
- 11006 (růže)
- 11005 (popínavá rostlina)
- 11004 (ostatní)
- 12000 (plánovaná výsadba)

Mnichovo Hradiště(1:1500), 1/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 2/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 3/138

Mnichovo Hradiště(1:1500), 4/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 5/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 6/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 7/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 8/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 9/138



Mnichovo Hradiště(1:1500), 10/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 11/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 12/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 13/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 14/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 15/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 16/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 17/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 18/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 19/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 20/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 21/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 22/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 23/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 24/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 25/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 26/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 27/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 28/138

Mnichovo Hradiště(1:1500), 29/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 30/138



Mnichovo Hradiště(1:1500), 31/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 32/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 33/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 34/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 35/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 36/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 37/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 38/138



Mnichovo Hradiště(1:1500), 39/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 40/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 41/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 42/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 43/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 44/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 45/138



Mnichovo Hradiště(1:1500), 46/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 47/138

Mnichovo Hradiště(1:1500), 48/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 49/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 50/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 51/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 52/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 53/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 54/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 55/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 56/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 57/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 58/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 59/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 60/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 61/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 62/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 63/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 64/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 65/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 66/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 67/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 68/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 69/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 70/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 71/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 72/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 73/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 74/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 75/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 76/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 77/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 78/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 79/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 80/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 81/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 82/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 83/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 84/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 85/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 86/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 87/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 88/138

Mnichovo Hradiště(1:1500), 89/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 90/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 91/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 92/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 93/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 94/138

Mnichovo Hradiště(1:1500), 95/138



Mnichovo Hradiště(1:1500), 96/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 97/138



Mnichovo Hradiště(1:1500), 98/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 99/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 100/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 101/138



Mnichovo Hradiště(1:1500), 102/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 103/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 104/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 105/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 106/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 107/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 108/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 109/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 110/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 111/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 112/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 113/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 114/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 115/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 116/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 117/138

647
660
658
651
653
652
657/2
657/4
657/3
657/1
640/15
661
656
634
633
640/11
640/14
640/16
640/17
640/3
665/1
665/2
665/3
665/4
665/5
665/6
665/7
665/8
665/9
665/10
665/11
665/12
665/13
665/14
665/15
665/16
665/17
665/18
665/19
Stezka
Cesta
Cesta
Cesta

Mnichovo Hradiště(1:1500), 118/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 119/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 120/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 121/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 122/138

Mnichovo Hradiště(1:1500), 123/138

Mnichovo Hradiště(1:1500), 124/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 125/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 126/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 127/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 128/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 129/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 130/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 131/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 132/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 133/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 134/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 135/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 136/138

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 137/138



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Mnichovo Hradiště(1:1500), 138/138

Mnichovo Hradiště

Pasport zeleně a drobného mobiliáře – aktualizace a dopracování
Podrobná inventarizace

Projekt: „Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků v podmínkách města Mnichovo Hradiště“

reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010012

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

safetrees

Projekt péče o stromy 2021

SAFE TREES, s.r.o. | kancelář: Hlinky 162/92 | 603 00 Brno | tel.: +420 545 412 793 | ID datové schránky: yhvyupa | mail: info@safetrees.cz

www.safetrees.cz

Projekt péče o stromy ve městě Mnichovo Hradiště byl zpracován na objednávku města Mnichovo Hradiště v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci prosinec 2020 – březen 2021.

V Brně dne 29. 3. 2021

Zpracováno firmou SAFE TREES, s. r. o

Ing. Markéta Nesrstová

METODIKA HODNOCENÍ

Determinace taxonu

Při určování druhu hodnocených stromů byla použita botanická nomenklatura dle publikace Květena ČR (1.-5. díl).

Průměr

Průměr kmene byl měřený ve výšce 1,3 m s přesností 2 cm.

Spodní okraj koruny

Jedná se o vzdálenost roviny proložené spodní části koruny od země, tedy od podstavy. Přičemž by mělo platit, že prostor nad touto rovinou je zcela nebo téměř zcela vyplněn větvemi. Hodnota spodního okraje koruny slouží k výpočtu objemu koruny.

Fyziologické stáří

Jedná se o zařazení stromu do kategorie podle vývojového stádia jedince.

1 mladý jedinec ve fázi aklimatizace
2 aklimatizovaný mladý strom
3 dospívající jedinec
4 dospělý jedinec
5 senescentní jedinec

Perspektiva

Odhad perspektivy jedince na základě jeho zdravotního stavu a vitality.

a dlouhodobě perspektivní - na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný
b krátkodobě perspektivní - existence na stanovišti je dočasná
c neperspektivní - nevhodný, určený k odstranění

Stabilita

Odhad možného ohrožení provozní bezpečnosti jedincem na základě pozorovatelných defektů větvení, infikace kmene, výskytu dutin či trhlin v kmenové i korunové části, příp. v důsledku viditelného narušení kořenového systému. Hodnotí se především odolnost proti zlomu, v oblasti odolnosti proti vyvrácení pouze vizuálně patrné symptomy.

1 výborná - bez zjištěného výskytu staticky významných defektů
2 dobrá - přítomné defekty ve fázi vývoje, rozsah defektů lze řešit pěstebními zásady bez nutnosti speciálních zásahů
3 zhoršená - možný výskyt defektu, často nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu
4 výrazně zhoršená – několik staticky významných defektů, nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu s alternativou kácení
5 havarijní strom – stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního pěstebního zásahu

Zdravotní stav

Souhrnná charakteristika definující stav mechanického poškození jedince. Hlavním významem je vyjádření provozní bezpečnosti stromu.

1 zdravotní stav výborný až dobrý
2 zdravotní stav zhoršený (mechanické narušení významného charakteru)
3 zdravotní stav výrazně zhoršený (poškození snižující dožití hodnoceného jedince)
4 zdravotní stav silně narušený (souběh defektů či poškození výrazně snižující dožití hodnoceného jedince)
5 havarijní jedinec/rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec)

Vitalita

Souhrnná charakteristika popisující životaschopnost (dynamiku průběhu fyziologických funkcí) stromu jako živého organismu. Zhoršení vitality může být způsobeno nevhodnými stanovištními poměry, napadením škůdci, příp. vlivem okolního porostu.

1 vitalita výborná až mírně snížená
2 zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny)
3 výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
4 zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
5 suchý strom

Technologie ošetření

Navrhovaná technologie ošetření stromu.

Řez stromů

Kód	**Název Technologie**	**Poznámka**
S-RZK	Řez zapěstování koruny	
S-RK	Řez komparativní (srovnávací)	
S-RV	Řez výchovný	
S-RZ	Řez zdravotní	
S-RB	Řez bezpečnostní	
S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	Povinné uvedení záměru řezu
S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Povinné uvedení záměru řezu
S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	
S-OV	Odstranění výmladků	
S-RO	Redukce obvodová	Povinné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-SSK	Stabilizace sekundární koruny	Vhodné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-RS	Řez sesazovací	Povinné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-RTHL	Řez na hlavu	
S-RTPP	Řez popouštěcí	
S-RTZP	Řez živých plotů a stěn	

Řez ovocných stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
O-RK	Řez na korunku ovocných stromů	
O-RV	Řez výchovný ovocných dřevin	
O-RP	Řez ovocných dřevin prosvětlovací - průklest	
O-RO	Řez opravný ovocných dřevin	
O-RA	Řez ovocných dřevin zdravotní - asanační	
O-OV	Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	
O-RZM	Řez ovocných dřevin zmlazovací mírný	
O-RZS	Řez ovocných dřevin zmlazovací střední	
O-RZH	Řez ovocných dřevin zmlazovací hluboký	

Kácení stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
S-KS	Kácení stromů volné	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklízení mechanizací či ručně).
S-KSP	Kácení stromů s přetažením	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklízení mechanizací či ručně).
S-KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklízení mechanizací či ručně).
S-KPP	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklízení mechanizací či ručně).
S-OS	Odstranění pařezu seříznutím	
S-OR	Odstranění pařezu ruční (klučením)	
S-OK	Odstranění pařezu klučením těžkou mechanizací	
S-OF	Odstranění pařezu frézováním	

Ostatní typy zásahů

Kód	Název Technologie	Poznámka
S-HRI	Instalace hromosvodu	Povinná příloha zpracované projektové dokumentace
S-HRK	Revizní kontrola již instalovaného hromosvodu	
S-STR	Instalace/oprava zastřešení dutiny	Povinné uvedení počtu stříšek
S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	
S-OUV	Odstranění/oprava úvazku mladého stromu	
S-TP	Přístrojový test stromu	Povinné uvedení zaměření testu, případně konkrétní přístrojové metody
S-TVV	Specializovaný průzkum stromu detailní ze země	Povinné uvedení zaměření průzkumu
S-TVL	Specializovaný průzkum stromu detailní s využitím lezecké techniky	Povinné uvedení zaměření průzkumu
S-VDD	Instalace dynamické vazby v dolní úrovni	Povinné uvedení počtu lan a dimenzování systému
S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Povinné uvedení počtu lan a dimenzování systému
S-VSD	Instalace statické vazby v dolní úrovni	Povinné uvedení počtu lan, typu vazby a dimenzování systému
S-VSH	Instalace statické vazby v horní úrovni	Povinné uvedení počtu lan, typu vazby a dimenzování systému
S-VP	Instalace podpěry koruny či kosterních větví	Povinné uvedení počtu podpěr
S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	

Řez keřů

Kód	Název Technologie	Poznámka
K-RK	Řez komparativní (srovnávací)	
K-RV	Řez výchovný	
K-RP	Průklest (prosvětlování)	
K-RZ	Zmlazovací (řez sesazovací)	
K-RT	Řez tvarovací	
K-R	Regulace růstu	
K-Z	Zpětný řez	

Zásahy ve skupinách stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
SK-RV	Výchovný řez na stromech ve skupině	Povinné uvedení počtu a dimenzí stromů pro výchovný řez (není součástí dendrologického průzkumu)
SK-RB	Bezpečnostní řez na stromech s cílem pádu	
SK-RLPV	Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezdné výšky stromů ve skupině	
SK-KK	Kompletní vykácení skupiny stromů	
SK-KS	Vykácení pouze suchých a silně poškozených stromů	
SK-PN	Probírka/prořezávka s negativním výběrem	
SK-PP	Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem	

Naléhavost

Navrhovaná naléhavost realizace zásahu.

0 akutní zásah – hrozí riziko z prodlení
1 naléhavý zásah – realizovat v první etapě prací
2 střední naléhavost – realizovat ve druhé etapě prací
3 malá naléhavost – realizovat ve třetí etapě prací

Provozní bezpečnost

1 – nenarušená – Stav, kdy strom v dané lokalitě není nutné hodnotit v intenzivnějším intervalu ani jinými než vizuálními metodami hodnocení. V rámci plánu péče je zpravidla možné realizovat pouze běžné typy ošetření bez nutnosti realizovat stabilizační řezy a speciální typy ošetření. Kácejí se zpravidla pouze stromy se zhoršenou vitalitou. Případně stromy nevyhovující z pěstebních důvodů.

2 – mírně narušená – U stromů s touto mírou provozní bezpečnosti je již zpravidla třeba zvýšit intenzitu příp. změnit charakter kontrolních procedur. U hodnotných jedinců přichází v úvahu využití přístrojových testů. Z pohledu managementu lze již zvažovat preventivní odstraňování stromů se snadnou kompenzační náhradou. U hodnotných jedinců je častá součást plánu péče realizace stabilizačních řezů či dalších typů stabilizačních zásahů. Adekvátním postupem je zvýšená frekvence kontrol stromů v této kategorii provozní bezpečnosti.

3 – narušená – Stromy s danou mírou provozní bezpečnosti mají na stanovišti pouze dočasnou možnost existence za cenu významného zvýšení nákladů na jejich kontrolu a stabilizaci. Odpovídající řešení je odstranění stromů – až na případy výjimečných jedinců s vysokou hodnotou nebo bez možnosti kompenzační náhrady.

4 – Extrémně narušená – Řešením je v případě stromů kolem komunikací i zpravidla pouze jejich postupné odstranění na základě povolení orgánu ochrany přírody. V případě zřejmého a bezprostředního ohrožení lze postupovat i v režimu havarijního kácení.

Legenda - Stromy: Naléhavost



SEZNAM PLOCH

Skupina ploch	Číslo	Plocha	Počet stromů a skupin	Číslo stránky
Dneboh	1.	Dneboh	96	-
Dobrá Voda	2.	Dobrá Voda	45	-
Hoškovice	3.	Hoškovice	105	-
Hradec	4.	Hradec	23	-
Kruhy	5.	Kruhy	14	-
Lhotice	6.	Lhotice	54	-
Mnichovo Hradiště	7.	Areál bývalého letního kina	137	-
	8.	Areál Hřbitovní 316	4	-
	9.	Arnoldova	52	-
	10.	Atletický stadion J. Hrona	89	-
	11.	Bělidla	4	-
	12.	Čsl. armády u kotelny	52	-
	13.	Družstevní	31	-
	14.	Dr. Hořice - u smuteční síně	45	-
	15.	Havlíčkova	1	-
	16.	Hřbitov	6	-
	17.	Jiráskova	8	-
	18.	Jiráskova za přejezdem	5	-
	19.	Kaštanka u nádraží	16	-
	20.	Kaštanka u nádraží - stromořadí	41	-
	21.	Klášterská č.p. 880	17	-
	22.	Klášterská u stadionu	10	-
	23.	Klášterská, pláž u Jizery	61	-
	24.	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	47	-
	25.	Mateřské centrum Kohoutek	7	-

Skupina ploch	Číslo	Plocha	Počet stromů a skupin	Číslo stránky
	26.	Mírová	3	-
	27.	MŠ Jaselská	31	-
	28.	MŠ Mírová	23	-
	29.	Na Salabce	101	-
	30.	Na Salabce - stromořadí	28	-
	31.	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	97	-
	32.	Palackého	4	-
	33.	Park Mattušova - Husova - Podskalská	92	-
	34.	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	85	-
	35.	Poliklinika	1	-
	36.	Přemyslova	13	-
	37.	Přestavlcká	22	-
	38.	Sídliště Jaselská	1	-
	39.	Sídliště Lidická	130	-
	40.	Sídliště Lidická - stromořadí	36	-
	41.	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	67	-
	42.	Sokolovská	30	-
	43.	Terminál, park u nádraží, kino	20	-
	44.	Turnovská	44	-
	45.	U Trati	8	-
	46.	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	4	-
	47.	Ul. 1. máje	18	-
	48.	V Lípách	37	-
	49.	Valdštejnské duby (za jatkami)	4	-
	50.	Víta Nejedlého	19	-

Skupina ploch	Číslo	Plocha	Počet stromů a skupin	Číslo stránky
	51.	Zahrada za poštou	13	-
	52.	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	40	-
	53.	ZŠ Sokolovská - pavilon	4	-
	54.	ZŠ Studentská - přední trakt	41	-
	55.	ZŠ Studentská - zadní trakt	36	-
	56.	3. ZŠ, ul. Jana Švermy	3	-
	57.	3. ZŠ, ul. Obr. míru	1	-
nezastavěné území	58.	Husova alej - stromořadí	139	-
	59.	Rybník v Přestavlkách	3	-
Olšina	60.	Olšina	42	-
Podolí	61.	Podolí	8	-
Sychrov	62.	Sychrov	18	-
Veselá u Mnichova Hradiště	63.	K Bažantnici	2	-
	64.	Veselá, škola	6	-
	65.	Veselá, u hřbitova	12	-

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Dneboh	1	Pinus sylvestris	borovice lesní	28				8	1	6	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	48	39	1
Dneboh	2	Pinus sylvestris	borovice lesní	18				8	2	5	3	a	2	1	1						40	25	1
Dneboh	3	Pinus sylvestris	borovice lesní	16				7	2	4	3	b	3	1	1	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		28	22	1
Dneboh	4	Pinus sylvestris	borovice lesní	15				7	3	4	3	b	2	1	2						28	21	1
Dneboh	5	Pinus sylvestris	borovice lesní	31				7	1	7	3	a	1	1	2	Poškození větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	49	43	1
Dneboh	6	Pinus sylvestris	borovice lesní	36				13	2	9	4	a	1	1	1						117	50	1
Dneboh	7	Pinus sylvestris	borovice lesní	40				13	2	9	4	a	2	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	117	55	1
Dneboh	9	Prunus domestica	slivoň domácí	25				7	2	5	4	a	2	1	2						35	35	1
Dneboh	10	Prunus domestica	slivoň domácí	28				7	2	5	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Infekce větví.					35	39	1
Dneboh	11	Prunus domestica	slivoň domácí	27				7	3	5	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.					35	37	1
Dneboh	12	Prunus domestica	slivoň domácí	31				7	5	5	4	b	2	2	3	Infekce větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.					35	43	1
Dneboh	15	Pinus nigra	borovice černá	36				9	1	7	3	a	2	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Nakloněný kmen.					63	50	1
Dneboh	16	Alnus glutinosa	olše lepkavá	63				17	3	12	4	a	1	1	2						204	86	1
Dneboh	17	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	34	30			16	2	11	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Velké řezné rány.	Kácení stromů volné		3		176	62	1
Dneboh	18	Alnus glutinosa	olše lepkavá	44	44	43		17	3	14	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni Řez zdravotní	10	2 2	Tři lana.	238	85	2
Dneboh	19	Picea pungens	smrk pichlavý	42				13	2	7	4	a	2	1	1						91	58	1
Dneboh	20	Picea pungens	smrk pichlavý	39				14	2	6	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					84	54	1
Dneboh	21	Picea pungens	smrk pichlavý	41	32			16	2	8	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.	128	71	2
Dneboh	22	Picea pungens	smrk pichlavý	36				13	2	7	3	a	2	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.					91	50	1
Dneboh	23	Picea pungens	smrk pichlavý	48				17	2	8	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.					136	66	1
Dneboh	24	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	29				15	2	6	3	a	2	1	1						90	40	1
Dneboh	25	Picea pungens	smrk pichlavý	40				17	2	7	4	a	2	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.					119	55	1
Dneboh	26	Populus nigra ‘Italica’	topol černý ‘Italica’	104	81			30	4	7	4	a	2	2	2		Řez sesazovací Řez bezpečnostní	5 5	1 1	30 procent.	210	181	1
Dneboh	27	Salix alba ‘Tristis’	vrba bílá ‘Tristis’	85				12	0	10	4	a	1	2	4	Sesazený strom.	Řez na hlavu	2	1		120	117	1
Dneboh	28	Salix alba ‘Tristis’	vrba bílá ‘Tristis’	73				10	0	7	4	a	1	2	4	Sesazený strom.	Řez na hlavu	2	1		70	100	1
Dneboh	29	Salix alba ‘Tristis’	vrba bílá ‘Tristis’	101				11	0	9	4	c	1	3	5	Sesazený strom. Podezření na infekci kořenů. Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů s přetažením		1		99	138	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Dneboh	30	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	81				28	2	6	4	a	2	2	2		Řez sesazovací	5	1	30 procent.	168	111	1
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Dneboh	31	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	106				30	5	7	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez sesazovací	5	1	30 procent.	210	145	1
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Dneboh	32	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	10				7	2	4	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1		28	14	1
Dneboh	33	Alnus glutinosa	olše lepkavá	14				12	3	5	3	a	1	1	2						60	19	1
Dneboh	34	Alnus glutinosa	olše lepkavá	32				14	4	9	3	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Uvolnění sousedního stromu.	126	44	1
Dneboh	35	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	9				7	2	4	2	a	1	1	2	Uvolnit.	Řez výchovný	3	1		28	13	1
Dneboh	36	Prunus sp.	slivoň	7				5	2	3	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1		15	10	1
Dneboh	37	Alnus glutinosa	olše lepkavá	37				17	2	11	3	a	1	1	1						187	51	1
Dneboh	38	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	105				24	2	16	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	384	144	2
																	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Čtyři lana.			
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.			
Dneboh	39	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	59				21	2	12	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	2		252	81	1
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.			
Dneboh	41	Alnus glutinosa	olše lepkavá	36	32			18	2	10	4	b	1	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Nakloněný kmen.	Kácení stromů s přetažením		3		180	66	1
Dneboh	42	Alnus glutinosa	olše lepkavá	43	34			18	2	12	4	a	1	2	3	Velké řezné rány.					216	76	1
Dneboh	43	Alnus glutinosa	olše lepkavá	38	33	32	28	19	3	12	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů s přetažením		3		228	67	1
Dneboh	44	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	54	39			19	4	12	4	a	1	2	2	Poškození kořenů. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	228	92	1
Dneboh	45	Salix fragilis	vrba křehká	36				17	6	9	4	b	2	2	3	Velké řezné rány.	Řez sesazovací	5	3	40 procent.	153	50	1
Dneboh	46	4x Alnus glutinosa, 8x Fraxinus excelsior, 30x Prunus cerasifera	skupina stromů	19				15									Probírka/prořezávka s negativním výběrem		2			26	
Dneboh	47	Salix alba	vrba bílá	43	41	33		21	4	13	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.					273	78	1
Dneboh	48	Salix alba	vrba bílá	64	55	46		23	2	18	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví nad loukou.	414	111	1
Dneboh	49	Picea abies	smrk ztepilý	35				14	2	8	3	b	1	2	3	Vrchol odstraněn.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	112	48	1
Dneboh	50	Picea abies	smrk ztepilý	41				14	2	8	4	b	2	2	3	Vrchol odstraněn.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	112	56	1
																	Řez zdravotní	5	1				2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Dneboh	51	Tilia cordata	lípa malolistá	95				21	2	16	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	336	130	
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
																	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.			
Dneboh	52	Tilia cordata	lípa malolistá	106				21	2	20	5	b	2	3	4	Infekce báze kmene. Defektní větvení. Podezření na infekci kořenů.	Redukce obvodová	5	1	25 procent.	420	145	2
																	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Čtyři lana.			
																	Řez bezpečnostní	5	1				
																	Přístrojový test stromu		1	Akustický tomograf.			
Dneboh	53	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	57				15	1	10	4	a	1	2	2	Redukovaná, částečně sekundární koruna.	Řez zdravotní	5	1		150	78	1
Dneboh	54	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	61				16	2	10	4	a	1	2	2	Redukovaná, částečně sekundární koruna.	Řez zdravotní	5	1		160	84	1
Dneboh	55	Gleditsia triacanthos	dřezovec trojtrnný	15				8	2	6	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	48	21	1
Dneboh	56	Pyrus communis	hrušeň obecná	34				8	2	7	4	a	2	1	2		Řez zdravotní		2		56	47	1
Dneboh	57	Picea pungens	smrk pichlavý	56				17	2	10	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Defektní větvení. Poškození kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3		170	77	1
Dneboh	58	Picea pungens	smrk pichlavý	50				16	2	11	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2		176	69	1
Dneboh	59	Picea pungens	smrk pichlavý	52				14	2	9	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Poškození báze kmene.					126	71	1
Dneboh	60	Juglans regia	ořešák královský	85				14	2	12	4	c	2	4	4	Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1		168	117	3
Dneboh	61	Thuja occidentalis	túje západní	26				8	2	4	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné		3		32	36	1
Dneboh	62	Thuja occidentalis	túje západní	26				10	2	4	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	40	36	1
Dneboh	63	Thuja plicata 'Zebrina'	túje obrovská 'Zebrina'	31				10	1	6	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	60	43	1
Dneboh	64	Thuja occidentalis	túje západní	20	18			5	1	4	3	b	1	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3		20	37	1
Dneboh	67	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	50				19	2	9	4	a	1	1	1						171	69	1
Dneboh	68	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	28				19	2	6	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.					114	39	1
Dneboh	69	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	37				19	2	6	4	a	1	1	1						114	51	1
Dneboh	70	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	27				18	2	6	3	a	1	1	1						108	37	1
Dneboh	71	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	23				16	2	5	3	a	1	1	1						80	32	1
Dneboh	72	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	25				13	2	5	3	a	1	1	1						65	35	1
Dneboh	73	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	10				8	2	3	3	b	2	1	2	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		24	14	1
Dneboh	74	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	44				18	2	7	4	a	1	1	1						126	60	1
Dneboh	75	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	40				18	4	9	4	a	1	1	1						162	55	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Dneboh	76	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	66				29	5	4	4	a	2	2	2		Řez sesazovací	5	1	30 procent.	116	91	1
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Dneboh	77	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	67				29	5	4	4	a	2	2	2		Řez sesazovací	5	1	30 procent.	116	92	1
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Dneboh	78	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	79				29	5	4	4	a	2	2	2		Řez sesazovací	5	1	30 procent.	116	108	1
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Dneboh	79	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	41				16	2	7	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace		2	Odstranit boční výhon.	112	56	1
Dneboh	80	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	44				15	2	7	4	c	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		105	60	2
Dneboh	81	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	45				14	2	8	4	a	2	1	1						112	62	1
Dneboh	82	Picea abies	smrk ztepilý	41				15	2	8	4	c	4	2	3	Z větší části odumřelý.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1		120	56	1
Dneboh	83	Picea abies	smrk ztepilý	43				15	2	8	4	b	3	1	2						120	59	1
Dneboh	84	Picea abies	smrk ztepilý	47				15	2	9	4	a	2	2	2						135	65	1
Dneboh	85	Picea abies	smrk ztepilý	41				16	0	8	4	a	2	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.					128	56	1
Dneboh	86	Picea abies	smrk ztepilý	48				16	0	10	4	a	1	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.					160	66	1
Dneboh	88	Tilia cordata	lípa malolistá	45				12	2	9	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Velké řezné rány.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	108	62	1
Dneboh	89	Betula pendula	bříza bělokorá	48	47			20	2	14	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Velké řezné rány.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	280	92	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Dneboh	90	Betula pendula	bříza bělokorá	55				23	2	11	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní	10	3		253	76	1
Dneboh	91	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	45				16	5	7	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	2		112	62	1
Dneboh	92	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	39	30	28	27	16	4	10	4	b	2	3	3		Redukce obvodová	5	1	Potlačit kmen s tlakovou vidlicí. 30 procent.	160	66	2
Dneboh	93	Tilia cordata	lípa malolistá	46	33			17	2	11	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	187	78	1
Dneboh	94	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	44				19	3	9	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	171	60	1
Dneboh	95	Pinus sylvestris	borovice lesní	22				17	3	6	3	a	2	1	2						102	30	1
Dneboh	96	Salix alba	vrba bílá	37				16	3	8	4	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Řez sesazovací	5	1	50 procent.	128	51	2
Dneboh	97	Picea abies	smrk ztepilý	47				15	2	8	4	b	2	2	3	Vrchol odlomen.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	120	65	1
Dneboh	98	Betula pendula	bříza bělokorá	52				20	2	9	4	a	2	1	2						180	71	1
Dneboh	99	Betula pendula	bříza bělokorá	49				22	2	10	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	220	67	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
	100			63				12	1	11	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1		132	86	1
Dneboh		Tilia x euchlora	lípa zelená														Lokální redukce směrem k překážce	10	1	Redukce ve směru objektu.			
Dneboh	102	Picea abies	smrk ztepilý	42				15	2	9	4	b	2	3	3	Poškození kořenů.	Kácení stromů volné		2		135	58	2
Dneboh	103	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	24				13	2	7	3	a	2	1	1		Řez zdravotní	10	2		91	33	1
Dneboh	126	Chamaecyparis lawsoniana	cypřišek Lawsonův	15				8	0	3	3	a	1	1	1	Asymetrická koruna.					24	21	1
Dobrá Voda	2	Picea abies	smrk ztepilý	25				14	1	8	3	a	1	1	1						112	35	1
Dobrá Voda	3	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	45				19	2	10	4	a	1	1	1						190	62	1
Dobrá Voda	4	Picea abies	smrk ztepilý	21				12	1	7	3	a	2	1	2						84	29	1
Dobrá Voda	5	Picea abies	smrk ztepilý	33				16	0	8	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.					128	45	1
Dobrá Voda	6	Picea abies	smrk ztepilý	30				12	0	9	3	a	2	1	2						108	41	1
Dobrá Voda	7	Picea abies	smrk ztepilý	19				12	0	7	3	a	2	1	1						84	26	1
Dobrá Voda	8	Picea abies	smrk ztepilý	33				16	0	9	3	a	2	1	1						144	45	1
Dobrá Voda	9	Picea abies	smrk ztepilý	40				17	0	8	4	b	2	2	2	Asymetrická koruna. Trhliny. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		136	55	1
Dobrá Voda	10	Larix decidua	modřín opadavý	53				25	1	12	4	a	1	1	1						300	73	1
Dobrá Voda	11	Picea abies	smrk ztepilý	50				19	3	9	4	a	2	1	1						171	69	1
Dobrá Voda	12	Picea abies	smrk ztepilý	59				16	3	10	4	a	2	1	1						160	81	1
Dobrá Voda	13	Picea pungens	smrk pichlavý	35				13	2	7	3	a	1	1	2						91	48	1
Dobrá Voda	14	Betula pendula	bříza bělokorá	31				15	1	9	4	b	2	2	2	Infekce báze kmene. Infekce větví. Poškození nevhodným řezem.	Kácení stromů volné		3		135	43	1
Dobrá Voda	15	Betula pendula	bříza bělokorá	33				16	2	7	4	a	1	1	1						112	45	1
Dobrá Voda	16	Betula pendula	bříza bělokorá	44	22			15	2	10	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.					150	67	1
Dobrá Voda	17	Betula pendula	bříza bělokorá	16	7	6		13	0	6	3	a	2	1	1						78	24	1
Dobrá Voda	18	Betula pendula	bříza bělokorá	18				13	1	6	3	a	2	1	1						78	25	1
Dobrá Voda	19	Betula pendula	bříza bělokorá	23				12	2	6	3	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Infekce kmene.	Kácení stromů volné		1		72	32	2
Dobrá Voda	20	Betula pendula	bříza bělokorá	33				12	3	7	4	c	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Infekce větví.	Kácení stromů volné		1		84	45	1
Dobrá Voda	21	Betula pendula	bříza bělokorá	45				13	2	9	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	117	62	1
Dobrá Voda	24	Armeniaca vulgaris	meruňka obecná	20				6	1	6	3	a	1	1	1						36	28	1
Dobrá Voda	25	Juglans regia	ořešák královský	50				16	1	13	4	b	2	2	3	Infekce větví. Poškození větví.	Řez bezpečnostní	5	1		208	69	1
Dobrá Voda	26	Juglans regia	ořešák královský	44				13	1	15	4	a	1	1	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	10	1		195	60	1
Dobrá Voda	28	Populus simonii	topol Simonův	7				5	1	3	2	c	1	1	2	Nevhodné místo. Veřejná technická infrastruktura (VTI) nad korunou.	Kácení stromů volné		2		15	10	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Dobrá Voda	29	Populus simonii	topol Simonův	8				8	1	4	2	c	1	1	1	Nevhodné místo. Veřejná technická infrastruktura (VTI) nad korunou.	Kácení stromů volné		2		32	11	1
Dobrá Voda	30	Populus simonii	topol Simonův	8				8	1	4	2	c	1	1	1	Nevhodné místo. Veřejná technická infrastruktura (VTI) nad korunou.	Kácení stromů volné		2		32	11	1
Dobrá Voda	31	Salix alba	vrba bílá	14	12			8	0	6	3	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Infekce větví.	Kácení stromů volné		3		48	25	1
Dobrá Voda	32	Pyrus communis	hrušeň obecná	50				10	2	11	4	b	2	3	4	Rozsáhlá infekce kmene. Tlaková vidlice rozlomená.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	110	69	2
Dobrá Voda	33	Malus sp.	jabloň	27				9	2	6	4	a	2	1	2						54	37	1
Dobrá Voda	34	Malus sp.	jabloň	28				6	2	8	4	b	2	2	3	Infekce větví.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		48	39	1
Dobrá Voda	35	Malus sp.	jabloň	22				5	1	6	3	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	1		30	30	1
Dobrá Voda	39	Cerasus avium	třešeň ptačí	33				10	2	11	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	110	45	1
Dobrá Voda	40	Cerasus avium	třešeň ptačí	34				12	2	9	4	a	1	1	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	108	47	1
Dobrá Voda	45	Cerasus avium	třešeň ptačí	40				12	2	11	4	a	2	2	3	Zavěšená větev v koruně. Poškození větví.	Řez bezpečnostní		2		132	55	1
Dobrá Voda	46	Cerasus avium	třešeň ptačí	41				14	1	9	4	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	126	56	1
Dobrá Voda	47	Cerasus avium	třešeň ptačí	50				10	2	11	4	a	2	2	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	110	69	1
Dobrá Voda	48	Cerasus avium	třešeň ptačí	45				9	2	9	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Kácení stromů volné		2		81	62	1
Dobrá Voda	49	Cerasus avium	třešeň ptačí	39				9	4	7	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní		2		63	54	1
Dobrá Voda	50	3x Acer platanoides, 2x Cerasus avium, 30x Prunus cerasifera, 2x Prunus domestica	skupina stromů	16				8									Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		2			22	
Dobrá Voda	51	Juglans regia	ořešák královský	32				11	2	10	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	110	44	1
Dobrá Voda	55	Picea pungens	smrk pichlavý	30				11	1	7	3	a	1	1	1						77	41	1
Dobrá Voda	56	Malus sp.	jabloň	45				7	3	7	4	a	2	2	3	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Poškození větví.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		49	62	1
Dobrá Voda	57	1x Aesculus hippocastanum, 8x Cerasus avium, 7x Corylus avellana, 1x Juglans regia, 2x Quercus robur, 6x Salix caprea	skupina stromů	12				8								Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Probírka/prořezávka s negativním výběrem		2			17	
Dobrá Voda	58	Prunus domestica	slivoň domácí	36				10	3	7	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1		70	50	1
Dobrá Voda	59	Quercus robur	dub letní	14				7	1	6	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1		42	19	1
Hoškovice	1	Tilia cordata	lípa malolistá	67				14	2	7	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		98	92	1
Hoškovice	2	Picea pungens	smrk pichlavý	25				9	2	4	3	a	2	1	1						36	35	1
Hoškovice	3	Picea pungens	smrk pichlavý	24				9	2	3	3	a	2	1	1						27	33	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Hoškovice	4	Picea pungens	smrk pichlavý	26				10	1	3	3	a	2	1	2						30	36	1
Hoškovice	5	Picea pungens	smrk pichlavý	31				10	2	3	3	a	2	1	2						30	43	1
Hoškovice	6	Picea pungens	smrk pichlavý	23				10	2	3	3	a	2	1	2						30	32	1
Hoškovice	7	Picea abies	smrk ztepilý	22				10	1	5	3	b	2	2	3	Nevhodná struktura větvení. Konflikt s okolními strukturami. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Perspektivně odstranit.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	50	30	1
Hoškovice	8	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	67				12	2	6	3	b	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		72	92	2
Hoškovice	11	Tilia cordata	lípa malolistá	31				10	1	6	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	60	43	1
Hoškovice	12	Cerasus avium	třešeň ptačí	46				10	2	8	4	b	1	2	3	Infekce kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		80	63	1
Hoškovice	13	Salix alba	vrba bílá	118				13	1	8	4	b	2	3	4	Sekundární koruna. Sesazený strom. Rozsáhlá infekce kmene.	Řez na hlavu	2	1		104	162	2
Hoškovice	14	Hippophae rhamnoides	rakytník řešetlákový	5				3	1	1	2	a	1	1	2						3	7	1
Hoškovice	15	Hippophae rhamnoides	rakytník řešetlákový	8				4	1	3	3	a	1	1	2						12	11	1
Hoškovice	16	Hippophae rhamnoides	rakytník řešetlákový	7	5			4	1	2	3	a	1	1	2						8	13	1
Hoškovice	17	Juglans regia	ořešák královský	27				9	3	6	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	54	37	1
Hoškovice	18	Tilia cordata	lípa malolistá	88				19	4	9	4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	171	121	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Hoškovice	19	Tilia cordata	lípa malolistá	83				18	4	9	4	a	1	2	2	Sekundární koruna.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	162	114	1
Hoškovice	20	Tilia cordata	lípa malolistá	82				18	3	8	4	c	1	4	4	Defektní větvení. Tlaková vidlice s trhlinou. Redukovaná koruna - přesto doporučuji odstranit.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		144	112	3
Hoškovice	21	Carpinus betulus	habr obecný	39				13	2	7	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	10	2		91	54	1
Hoškovice	22	Tilia cordata	lípa malolistá	46				14	3	7	4	a	1	1	2						98	63	1
Hoškovice	23	Tilia cordata	lípa malolistá	46				12	3	5	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	2		60	63	1
Hoškovice	24	Acer platanoides	javor mléčný	37				13	2	6	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	2		78	51	1
Hoškovice	25	Tilia cordata	lípa malolistá	45				15	2	7	3	a	1	1	2	Dutina ve kmeni.	Řez zdravotní	10	3		105	62	1
Hoškovice	26	Acer platanoides	javor mléčný	48				16	3	9	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	144	66	1
Hoškovice	27	Tsuga canadensis	jedlovec kanadský	22				9	1	4	3	a	2	1	1						36	30	1
Hoškovice	28	Tsuga canadensis	jedlovec kanadský	20				8	2	3	3	a	2	1	1						24	28	1
Hoškovice	29	Abies concolor	jedle ojíněná	33				16	2	5	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.	80	45	1
Hoškovice	30	Fagus sylvatica	buk lesní	38				11	2	6	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	66	52	1
Hoškovice	31	Fagus sylvatica	buk lesní	46				15	2	9	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	135	63	1
Hoškovice	32	Tilia cordata	lípa malolistá	33				15	2	6	3	b	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		90	45	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Hoškovice	33	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	60				7	2	7	5	c	3	3	4	Dynamicky prosychá. Defektní větvení. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		1		49	82	2
Hoškovice	34	Betula pendula	bříza bělokorá	59				16	4	10	4	a	2	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		160	81	1
Hoškovice	35	Picea pungens	smrk pichlavý	31				13	1	4	3	a	2	1	1						52	43	1
Hoškovice	36	Betula pendula	bříza bělokorá	48				14	3	8	4	a	2	2	2						112	66	1
Hoškovice	37	Betula pendula	bříza bělokorá	44				14	3	8	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	112	60	1
Hoškovice	38	Betula pendula	bříza bělokorá	44				16	3	8	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Řez bezpečnostní	5	1		128	60	1
Hoškovice	39	Pinus sylvestris	borovice lesní	48				12	4	9	4	a	2	2	2						108	66	1
Hoškovice	40	Tilia cordata	lípa malolistá	47				15	3	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3		120	65	1
Hoškovice	41	Tilia cordata	lípa malolistá	58				15	2	7	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	105	80	1
Hoškovice	42	Tilia cordata	lípa malolistá	47				15	2	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3		105	65	1
Hoškovice	43	Tilia cordata	lípa malolistá	55				16	2	9	3	c	3	4	4	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Defektní větvení.	Kácení stromů volné		1		144	76	3
Hoškovice	44	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	71				13	2	10	4	a	2	3	3	Infekce větví.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Tři lana.	130	97	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.			
Hoškovice	45	Betula pendula	bříza bělokorá	50				17	4	9	4	a	2	2	2						153	69	1
Hoškovice	46	Betula pendula	bříza bělokorá	42				13	4	7	4	c	3	3	4	Infekce větví. Infekce báze kmene. Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	Kácení stromů volné		2		91	58	2
Hoškovice	47	Tilia cordata	lípa malolistá	68				15	4	8	4	c	2	4	4	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1		120	93	3
Hoškovice	48	Tilia cordata	lípa malolistá	36				14	2	6	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		84	50	1
Hoškovice	49	Tilia cordata	lípa malolistá	31				11	3	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		66	43	1
Hoškovice	50	Acer pseudoplatanus	javor horský	46				14	2	7	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	98	63	1
Hoškovice	51	Tilia cordata	lípa malolistá	33				14	2	7	3	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	10	3		98	45	1
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.			
Hoškovice	53	Cerasus avium	třešeň ptačí	19				7	2	5	3	b	2	2	3	Infekce kmene. Asymetrická koruna.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		35	26	1
Hoškovice	54	Picea abies	smrk ztepilý	38				14	1	9	4	a	2	1	1						126	52	1
Hoškovice	55	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	41				9	1	6	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		54	56	1
Hoškovice	56	Salix alba	vrba bílá	58				13	1	9	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Řez sesazovací	5	3		117	80	1
Hoškovice	57	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	38				11	2	4	4	b	2	2	2	Poškození kořenů.					44	52	1
Hoškovice	58	Staphylea pinnata	klokoč zpeřený	8	5			4	1	3	3	a	2	1	2						12	13	1
Hoškovice	59	Betula pendula	bříza bělokorá	42				15	3	9	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	135	58	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Hoškovice	60	Betula pendula	bříza bělokorá	49				17	2	8	4	a	2	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	136	67	1
Hoškovice	61	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	21				7	1	4	3	a	1	1	2						28	29	1
Hoškovice	62	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	13				5	1	4	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		20	18	1
Hoškovice	63	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	18				6	1	4	3	a	2	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	24	25	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
Hoškovice	64	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	25				6	2	5	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		30	35	1
Hoškovice	65	Betula pendula	bříza bělokorá	50				10	2	8	4	b	2	3	3	Defektní větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	80	69	2
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení. 30 procent.			
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
Hoškovice	66	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	53				9	2	8	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Řez bezpečnostní	5	3		72	73	1
Hoškovice	67	Tilia cordata	lípa malolistá	56				10	2	6	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	60	77	1
Hoškovice	68	Populus alba 'Pyramidalis'	topol bílý 'Pyramidalis'	56				19	2	8	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1		152	77	1
Hoškovice	69	4x Acer platanoides, 10x Prunus sp.	skupina stromů	10				6														14	
Hoškovice	70	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	26				12	1	5	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					60	36	1
Hoškovice	71	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	25				11	1	5	3	a	2	1	1						55	35	1
Hoškovice	72	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	19				12	1	5	3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		60	26	1
Hoškovice	73	Larix decidua	modřín opadavý	14				7	1	4	3	a	2	1	1						28	19	1
Hoškovice	74	Picea omorika	smrk omorika	13				6	0	3	3	a	2	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit slabší vrchol,	18	18	1
Hoškovice	75	Picea omorika	smrk omorika	15				8	0	4	3	a	2	1	1						32	21	1
Hoškovice	76	Larix decidua	modřín opadavý	46				21	1	10	4	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	210	63	1
Hoškovice	77	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	15				9	1	5	3	a	2	1	1						45	21	1
Hoškovice	78	Tilia cordata	lípa malolistá	42				14	2	9	4	a	4	1	2		Řez zdravotní	10	2		126	58	1
Hoškovice	79	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	63				14	2	9	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1		126	86	1
Hoškovice	80	Betula pendula	bříza bělokorá	27				8	3	3	3	b	2	2	3	Sekundární koruna. Zavěšená větev v koruně. Infekce větví.	Kácení stromů s přetažením		2		24	37	1
Hoškovice	81	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	41				16	2	6	4	a	2	1	1						96	56	1
Hoškovice	82	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	24				15	2	3	3	a	2	1	1						45	33	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Hoškovice	83	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	29				15	2	3	3	a	2	1	1						45	40	1
Hoškovice	84	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	20				14	2	2	3	b	2	1	2	Potlačený jedinec.					28	28	1
Hoškovice	85	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	20				12	2	2	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		24	28	1
Hoškovice	86	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	25				14	2	2	3	a	2	1	1						28	35	1
Hoškovice	87	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	21				14	2	3	3	a	2	1	1						42	29	1
Hoškovice	88	Tilia cordata	lípa malolistá	56				14	2	9	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	126	77	1
Hoškovice	89	Tilia cordata	lípa malolistá	47				14	2	7	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	98	65	1
Hoškovice	90	Tilia cordata	lípa malolistá	60				16	2	9	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1		144	82	1
Hoškovice	91	Salix alba	vrba bílá	63	60			17	5	11	4	a	1	3	3	Infekce báze kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna - dále redukovat.	Řez sesazovací	5	2	30 procent.	187	119	2
Hoškovice	92	Carpinus betulus	habr obecný	45				10	2	5	3	a	1	1	2	Velké řezné rány.					50	62	1
Hoškovice	93	Carpinus betulus	habr obecný	32				10	2	5	3	a	1	1	2	Velké řezné rány.					50	44	1
Hoškovice	94	Carpinus betulus	habr obecný	19				8	4	4	3	b	2	1	2	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		32	26	1
Hoškovice	95	Carpinus betulus	habr obecný	25				9	2	6	3	a	1	1	1						54	35	1
Hoškovice	96	Tilia cordata	lípa malolistá	27				9	2	6	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		54	37	1
Hoškovice	97	Carpinus betulus	habr obecný	32				9	1	7	3	a	1	1	1						63	44	1
Hoškovice	98	Tilia cordata	lípa malolistá	63				15	2	9	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	135	86	1
Hoškovice	99	Tilia cordata	lípa malolistá	62				15	2	9	4	b	2	3	3	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová Řez bezpečnostní	5 5	2 2	20 procent.	135	85	2
Hoškovice	100	Tilia cordata	lípa malolistá	23				9	1	7	3	b	1	2	3	Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volné		3		63	32	1
Hoškovice	101	5x Picea omorika	skupina stromů	15				7														21	
Hoškovice	102	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	12				7	1	3	3	b	2	1	2						21	17	1
Hoškovice	103	Larix decidua	modřín opadavý	16				7	1	4	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna.					28	22	1
Hoškovice	104	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	10				6	0	2	3	b	2	1	1						12	14	1
Hoškovice	105	Pinus nigra	borovice černá	41				11	3	8	4	a	2	1	2						88	56	1
Hoškovice	106	Pinus ponderosa	borovice žlutá	28				9	2	4	3	a	2	1	1						36	39	1
Hoškovice	107	Pinus sylvestris	borovice lesní	47				13	3	8	4	a	2	1	1						104	65	1
Hoškovice	108	Quercus robur	dub letní	12				4	1	3	2	a	2	1	2		Řez na hlavu	1	2		12	17	1
Hradec	2	Prunus domestica	slivoň domácí	32				8	2	5	4	a	2	1	2						40	44	1
Hradec	3	Malus sp.	jabloň	30				6	2	5	4	b	2	3	4	Infekce kosterního větvení. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	30	41	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Hradec	4	Malus sp.	jabloň	44				8	2	7	4	a	1	2	2	Infekce větví. Poškození větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	56	60	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
Hradec	5	Alnus glutinosa	olše lepkavá	30				16	2	4	3	a	2	1	1						64	41	1
Hradec	6	Alnus glutinosa	olše lepkavá	35				16	3	5	3	a	2	1	2	Infekce báze kmene.					80	48	1
Hradec	7	Alnus glutinosa	olše lepkavá	37				15	5	4	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.					60	51	1
Hradec	8	Alnus glutinosa	olše lepkavá	36				15	3	4	3	a	2	1	1						60	50	1
Hradec	9	Alnus glutinosa	olše lepkavá	26				15	4	4	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.					60	36	1
Hradec	10	Alnus glutinosa	olše lepkavá	44				14	4	6	4	a	1	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní		1	Odstranit boční výhon.	84	60	1
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.			
Hradec	11	Alnus glutinosa	olše lepkavá	27				13	3	4	3	a	2	1	1						52	37	1
Hradec	12	Alnus glutinosa	olše lepkavá	30				12	6	4	3	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Jeden kmen odříznut.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3		48	41	1
Hradec	15	Betula pendula	bříza bělokorá	24				12	2	4	3	a	1	1	1						48	33	1
Hradec	16	Populus x canadensis	topol kanadský	94				27	6	13	4	a	2	2	2		Redukce obvodová	5	1	10 procent.	351	129	1
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Hradec	17	Populus x canadensis	topol kanadský	101				27	6	12	4	a	2	2	2		Redukce obvodová	5	1	10 procent.	324	138	1
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Hradec	18	Alnus glutinosa	olše lepkavá	39				16	3	7	3	a	1	2	3	Infekce báze kmene.					112	54	1
Hradec	19	Populus x canadensis	topol kanadský	46				23	5	9	3	a	2	2	2						207	63	1
Hradec	20	Picea abies	smrk ztepilý	17				8	1	5	3	a	2	1	1						40	24	1
Hradec	21	Alnus glutinosa	olše lepkavá	30				14	6	5	3	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	70	41	1
Hradec	22	Alnus glutinosa	olše lepkavá	37				14	7	5	4	a	1	1	2						70	51	1
Hradec	23	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	19				12	4	3	3	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.					36	26	1
Hradec	24	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	30				23	4	13	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		299	41	1
Hradec	25	15x Alnus glutinosa	skupina stromů	35				20									Vykácení pouze suchých a silně poškozených stromů		1			48	
Hradec	26	5x Alnus glutinosa	skupina stromů	14				8														19	
Kruhy	1	Malus sp.	jabloň	27				4	2	3	4	b	2	2	3	Infekce větví.	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	12	37	1
Kruhy	2	Malus sp.	jabloň	29				4	2	4	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	16	40	1
Kruhy	3	Quercus robur	dub letní	10				4	1	3	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	12	14	1
Kruhy	4	Malus sp.	jabloň	31				4	2	4	4	b	2	2	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	16	43	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Kruhy	5	Malus sp.	jabloň	30				5	2	5	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	25	41	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3				
Kruhy	6	Malus sp.	jabloň	32				4	2	3	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné		1		12	44	2
Kruhy	7	Pyrus communis	hrušeň obecná	43				6	2	4	4	b	2	3	4	Infekce kosterního větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	24	59	2
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.			
Kruhy	8	Malus sp.	jabloň	32				5	2	4	4	c	4	3	4	Z větší části odumřelý. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		1		20	44	2
Kruhy	9	Malus sp.	jabloň	32				6	2	5	4	c	4	2	3	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné		1		30	44	1
Kruhy	10	Malus sp.	jabloň	28				5	2	5	3	c	4	3	4	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné		1		25	39	2
Kruhy	11	Malus sp.	jabloň	27				5	2	4	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	1		20	37	1
Kruhy	12	Malus sp.	jabloň	31				5	1	4	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	1		20	43	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3				
Kruhy	13	Pyrus communis	hrušeň obecná	39				4	1	3	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		12	54	1
Kruhy	14	Malus sp.	jabloň	35				6	2	6	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		36	48	1
Lhotice	1	Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova 'Tortuosa'	40				10	2	8	4	b	1	2	3	Infekce báze kmene.	Řez sesazovací	5	3	30 procent.	80	55	1
Lhotice	2	Picea pungens	smrk pichlavý	24				8	1	5	3	a	1	1	2	Nakloněný kmen.					40	33	1
Lhotice	3	Pinus sylvestris	borovice lesní	36				14	2	9	3	a	1	1	2	Poškození kořenů. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	126	50	1
Lhotice	4	Betula pendula	bříza bělokorá	34				14	2	8	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	112	47	1
Lhotice	5	Betula pendula	bříza bělokorá	33				15	2	8	4	a	2	1	1						120	45	1
Lhotice	6	Betula pendula	bříza bělokorá	30				15	2	7	4	a	2	1	1						105	41	1
Lhotice	7	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	24				11	2	7	4	c	5	3	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1		77	33	2
Lhotice	8	Picea abies	smrk ztepilý	27				13	2	7	3	a	2	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví z vrcholu.	91	37	1
Lhotice	9	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	62				16	4	13	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	1		208	85	1
Lhotice	10	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	50				18	5	11	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1		198	69	1
Lhotice	11	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	81				20	5	15	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	300	111	1
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Lhotice	12	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	53				20	5	11	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		220	73	1
Lhotice	13	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	61				20	4	12	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		240	84	1
Lhotice	14	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	65				19	4	13	4	b	2	3	3	Infekce kmene.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	247	89	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Lhotice	15	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	157				28	1	7	5	b	2	3	4	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Poškození ohněm.	Řez sesazovací	5	1	50 procent.	196	215	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Lhotice	16	Prunus domestica	slivoň domácí	16				4	2	4	3	c	2	3	4	Rozsáhlá infekce kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné		1		16	22	2
Lhotice	17	Prunus domestica	slivoň domácí	17				6	2	5	3	c	3	2	3	Dynamicky prosychá. Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné		2		30	24	1
Lhotice	18	Prunus domestica	slivoň domácí	16				5	2	4	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3		20	22	1
Lhotice	19	Prunus domestica	slivoň domácí	19				6	2	5	3	a	2	1	2						30	26	1
Lhotice	25	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	30				12	3	7	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	84	41	1
Lhotice	26	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	28				11	2	7	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2		77	39	2
Lhotice	27	Salix alba 'Tristis'	vrba bílá 'Tristis'	31				11	0	8	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2	2		88	43	1
Lhotice	28	Pinus nigra	borovice černá	38	26			12	1	8	3	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmeny.	96	63	2
Lhotice	29	Tilia cordata	lípa malolistá	41				11	0	9	3	b	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	99	56	2
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.			
Lhotice	30	Pyrus communis	hrušeň obecná	23				7	2	6	3	a	2	2	3	Infekce větví. Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	42	32	1
Lhotice	31	Pyrus communis	hrušeň obecná	35				9	2	8	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	2		72	48	1
Lhotice	32	Pyrus communis	hrušeň obecná	30				9	3	8	5	a	2	2	2	Velké řezné rány. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	72	41	1
Lhotice	33	Pyrus communis	hrušeň obecná	45				11	2	7	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		77	62	1
Lhotice	34	Salix alba	vrba bílá	13	9	9	8	6	0	7	3	a	1	1	2	Sesazený strom.	Řez na hlavu	1	1		42	21	1
Lhotice	35	Pyrus communis	hrušeň obecná	40				10	2	7	4	a	2	1	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	70	55	1
Lhotice	36	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	87				14	2	13	4	c	3	4	4	Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým. Dutina ve kmeni. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		182	119	3
Lhotice	37	Acer platanoides	javor mléčný	14				7	2	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	3	1		35	19	1
Lhotice	38	Acer platanoides	javor mléčný	14				8	2	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3		40	19	1
Lhotice	39	Acer platanoides	javor mléčný	14				7	2	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	35	19	1
Lhotice	40	Tilia cordata	lípa malolistá	13				7	1	5	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	3	1	Potlačit tlakové větvení.	35	18	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1				
Lhotice	41	Tilia cordata	lípa malolistá	13				6	2	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	3	1		30	18	1
Lhotice	42	Tilia cordata	lípa malolistá	12				7	2	5	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	3	1	Potlačit tlakové větvení.	35	17	1
Lhotice	43	Tilia cordata	lípa malolistá	7				5	2	4	2	a	2	1	2		Řez výchovný	5	2		20	10	1
Lhotice	44	Tilia cordata	lípa malolistá	65				16	2	13	4	a	1	3	3	Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	30 procent.	208	89	2
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
Lhotice	45	Pyrus communis	hrušeň obecná	25				6	2	5	3	a	2	2	3	Infekce větví.					30	35	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Lhotice	46	Pyrus communis	hrušeň obecná	45				11	2	7	4	a	2	2	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	77	62	1
Lhotice	47	Pyrus communis	hrušeň obecná	33				8	2	7	4	c	2	4	4	Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné		1		56	45	3
Lhotice	48	Picea pungens	smrk pichlavý	50				14	1	7	4	a	2	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.					98	69	1
Lhotice	49	Salix x erythroflexuosa	vrba argentinská	43				6	1	8	4	a	2	2	3	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2	1		48	59	1
Lhotice	50	Tilia cordata	lípa malolistá	64				17	2	11	4	a	1	3	3	Sekundární koruna. Dutina ve kmeni.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	20 procent.	187	88	2
Lhotice	51	Tilia cordata	lípa malolistá	43				13	3	10	4	a	1	3	3	Sekundární koruna. Dutina ve kmeni.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	20 procent.	130	59	2
Lhotice	52	Thuja occidentalis	túje západní	31	23	22	17	11	2	7	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	77	51	2
Lhotice	53	Thuja occidentalis	túje západní	45				11	2	6	4	a	1	2	2	Poškození báze kmene. Nakloněný kmen.					66	62	1
Lhotice	71	Pyrus communis	hrušeň obecná	31				9	2	7	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	63	43	1
Lhotice	72	Pyrus communis	hrušeň obecná	25				9	2	6	4	a	2	1	2						54	35	1
Lhotice	73	Malus sp.	jabloň	22				4	2	3	3	b	3	2	5	Torzo.	Kácení stromů volné		3		12	30	1
Lhotice	74	Pyrus communis	hrušeň obecná	33				8	2	5	4	b	2	2	3	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.					40	45	1
Lhotice	79	Pyrus communis	hrušeň obecná	38				6	2	5	4	a	1	1	4	Torzo.	Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	30	52	1
Lhotice	87	Betula pendula	bříza bělokorá	53				16	2	11	4	a	1	1	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce Úprava průjezdného či průchozího profilu	5 5	2 2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	176	73	1
Areál bývalého letního kina	3204	Juglans regia	ořešák královský	48				14	3	8	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		112	66	1
Areál bývalého letního kina	3205	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	90				28	3	5	4	a	2	2	3	Sekundární koruna.	Řez sesazovací Řez bezpečnostní		3 1	30 procent.	140	123	1
Areál bývalého letního kina	3206	Salix alba	vrba bílá	15				8	0	9	3	b	1	2	3	Pařezové výmladky.	Kácení stromů volné		2		72	21	1
Areál bývalého letního kina	3207	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	15				8	2	3	3	a	2	1	1						24	21	1
Areál bývalého letního kina	3208	Euonymus europaeus	brslen evropský	14				5	1	4	3	a	1	1	1						20	19	1
Areál bývalého letního kina	3209	Juglans regia	ořešák královský	59				16	3	10	4	a	2	2	2	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2		160	81	1
Areál bývalého letního kina	3210	Juglans regia	ořešák královský	51				13	2	8	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2		104	70	1
Areál bývalého letního kina	3211	Acer platanoides	javor mléčný	13				7	2	4	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		28	18	1
Areál bývalého letního kina	3212	Acer platanoides	javor mléčný	14				7	4	4	3	a	2	1	1		Řez zdravotní	10	3		28	19	1
Areál bývalého letního kina	3213	Salix alba	vrba bílá	12				5	1	7	3	c	1	3	3	Nakloněný kmen. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		1		35	17	2
Areál bývalého letního kina	3214	Acer platanoides	javor mléčný	17				9	2	5	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3		45	24	1
Areál bývalého letního kina	3223	Betula pendula	bříza bělokorá	31				26	7	6	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		156	43	2
Areál bývalého letního kina	3224	Betula pendula	bříza bělokorá	47				25	2	6	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	2		150	65	1
Areál bývalého letního kina	3226	Acer platanoides	javor mléčný	21	20			8	2	5	3	b	2	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2		40	40	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Areál bývalého letního kina	3227	Betula pendula	bříza bělokorá	41				22	6	5	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene.					110	56	1
Areál bývalého letního kina	3228	Betula pendula	bříza bělokorá	34				22	3	5	4	a	2	1	2						110	47	1
Areál bývalého letního kina	3229	Betula pendula	bříza bělokorá	31				25	3	6	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Sekundární koruna. Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	1		150	43	1
Areál bývalého letního kina	3232	Betula pendula	bříza bělokorá	31				26	18	4	4	b	2	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3		104	43	1
Areál bývalého letního kina	3233	Betula pendula	bříza bělokorá	48				25	14	6	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		150	66	2
Areál bývalého letního kina	3234	Betula pendula	bříza bělokorá	35				24	18	4	4	a	2	1	1						96	48	1
Areál bývalého letního kina	3235	Betula pendula	bříza bělokorá	37				23	8	4	4	b	2	2	2	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	3		92	51	1
Areál bývalého letního kina	3236	Acer platanoides	javor mléčný	20				8	2	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3		32	28	1
Areál bývalého letního kina	3238	Betula pendula	bříza bělokorá	36				22	10	4	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Řez bezpečnostní	5	1		88	50	1
Areál bývalého letního kina	3239	Betula pendula	bříza bělokorá	25				20	3	3	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1		60	35	1
Areál bývalého letního kina	3241	Betula pendula	bříza bělokorá	32				16	3	4	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1		64	44	2
Areál bývalého letního kina	3242	Betula pendula	bříza bělokorá	43				25	4	6	4	a	2	2	2						150	59	1
Areál bývalého letního kina	3243	Betula pendula	bříza bělokorá	40				20	4	4	4	b	3	2	3	Defektní větvení. Infekce kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2		80	55	1
Areál bývalého letního kina	3244	Fagus sylvatica	buk lesní	56				18	3	8	4	a	1	1	2						144	77	1
Areál bývalého letního kina	3245	Fagus sylvatica	buk lesní	36	35			16	2	6	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	96	69	1
Areál bývalého letního kina	3246	Fagus sylvatica	buk lesní	60				24	3	8	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	192	82	1
Areál bývalého letního kina	3248	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	51				23	12	6	4	a	2	1	1		Řez bezpečnostní	5	2		138	70	1
Areál bývalého letního kina	3249	Acer platanoides	javor mléčný	27				25	10	4	3	c	5	3	3	Zcela odumřelý. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		100	37	2
Areál bývalého letního kina	3250	Acer platanoides	javor mléčný	30				7	2	6	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					42	41	1
Areál bývalého letního kina	3251	Acer platanoides	javor mléčný	26				15	2	6	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		90	36	1
Areál bývalého letního kina	3252	Betula pendula	bříza bělokorá	53				16	3	9	4	a	2	2	2	Poškození báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	2		144	73	1
Areál bývalého letního kina	3253	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	24				9	3	5	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	2		45	33	1
Areál bývalého letního kina	3254	Prunus cerasifera	slivoň třešňová	44				9	3	5	4	c	2	4	4	Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné		1		45	60	3
Areál bývalého letního kina	3255	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	45				14	2	7	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1		98	62	1
Areál bývalého letního kina	3258	Betula pendula	bříza bělokorá	28	27			13	2	6	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.					78	54	1
Areál bývalého letního kina	3259	Acer platanoides	javor mléčný	15				7	3	4	3	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Velké řezné rány.					28	21	1
Areál bývalého letního kina	3260	Fagus sylvatica	buk lesní	56				15	4	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní		2		120	77	1
Areál bývalého letního kina	3262	Fagus sylvatica	buk lesní	65				18	3	10	4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni. Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	10	2		180	89	1
Areál bývalého letního kina	3263	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	40				25	6	7	4	a	1	1	1	Asymetrická koruna.					175	55	1
Areál bývalého letního kina	3264	Quercus robur	dub letní	55				25	6	8	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2		200	76	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Areál bývalého letního kina	3265	Acer platanoides	javor mléčný	25				13	2	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		78	35	1
Areál bývalého letního kina	3266	Acer platanoides	javor mléčný	23				11	3	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		44	32	1
Areál bývalého letního kina	3268	Populus x canescens	topol šedavý	63	58			24	8	9	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Řez bezpečnostní	5	2		216	118	2
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší kmen.			
Areál bývalého letního kina	3269	Acer platanoides	javor mléčný	17				9	2	4	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3		36	24	1
Areál bývalého letního kina	3271	Populus alba	topol bílý	102				28	8	13	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	364	140	1
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Areál bývalého letního kina	3272	Acer platanoides	javor mléčný	30				20	2	13	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší kmeny.	260	41	1
Areál bývalého letního kina	3275	Salix alba	vrba bílá	79				13	2	7	4	a	1	2	3	Sekundární koruna.	Řez na hlavu	3	1		91	108	1
Areál bývalého letního kina	3276	Populus x canescens	topol šedavý	15				9	1	3	3	b	1	2	3	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné		2		27	21	1
Areál bývalého letního kina	3277	Acer platanoides	javor mléčný	44	43	28		19	2	9	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit nejslabší kmen.	171	77	1
Areál bývalého letního kina	3278	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	38				12	1	6	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		72	52	1
Areál bývalého letního kina	3280	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	39				12	1	6	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2		72	54	1
Areál bývalého letního kina	3281	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	34				13	3	6	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2		78	47	2
Areál bývalého letního kina	3282	Acer platanoides	javor mléčný	56				13	2	8	4	b	2	3	3	Defektní větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Kácení stromů volné		2		104	77	2
Areál bývalého letního kina	3283	Salix alba	vrba bílá	15	11			6	1	6	3	b	1	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3		36	26	1
Areál bývalého letního kina	3284	Acer platanoides	javor mléčný	36				13	1	6	3	c	2	3	3	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		2		78	50	2
Areál bývalého letního kina	3285	Malus sp.	jabloň	15				5	2	4	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	3		20	21	1
Areál bývalého letního kina	3287	Populus x canescens	topol šedavý	46				15	4	7	4	a	2	1	1						105	63	1
Areál bývalého letního kina	3288	Betula pendula	bříza bělokorá	33				16	4	5	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	3		80	45	1
Areál bývalého letního kina	3289	Populus x canescens	topol šedavý	42				15	4	9	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.					135	58	1
Areál bývalého letního kina	3291	Populus x canescens	topol šedavý	37				15	5	7	3	a	1	1	1						105	51	1
Areál bývalého letního kina	3292	Populus x canescens	topol šedavý	59				15	5	10	4	a	1	1	2	Poškození větví.	Řez zdravotní		2		150	81	1
Areál bývalého letního kina	3293	Acer platanoides	javor mléčný	19				9	2	6	3	a	2	1	1						54	26	1
Areál bývalého letního kina	3294	Populus x canescens	topol šedavý	94				25	6	13	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	325	129	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Areál bývalého letního kina	3295	Populus x canescens	topol šedavý	101				23	6	13	4	a	2	2	3	Velké řezné rány.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	299	138	1
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.			
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Areál bývalého letního kina	3296	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	38				13	4	6	3	a	2	1	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	2		78	52	1
Areál bývalého letního kina	3298	Thuja occidentalis	túje západní	44				12	1	4	4	a	2	1	2						48	60	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Areál bývalého letního kina	3299	Acer platanoides	javor mléčný	15				7	2	3	3	b	1	2	3	Velké řezné rány. Tlaková vidlice v koruně.	Kácení stromů volné		3		21	21	1
Areál bývalého letního kina	3300	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	90				19	2	2	4	a	2	2	3	Sesazený strom.	Řez bezpečnostní	5	3		38	123	1
Areál bývalého letního kina	3301	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	77				16	1	2	4	a	2	2	3	Sesazený strom.	Řez bezpečnostní	5	3		32	106	1
Areál bývalého letního kina	3303	Prunus domestica	slivoň domácí	20	12			7	2	4	4	b	2	2	3						28	32	1
Areál bývalého letního kina	3314	Betula pendula	bříza bělokorá	33	38			20	8	8	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné		1		160	69	2
Areál bývalého letního kina	3316	Betula pendula	bříza bělokorá	44				16	8	6	4	c	5	3	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1		96	60	2
Areál bývalého letního kina	3317	Acer platanoides	javor mléčný	30				13	2	8	3	a	2	1	2						104	41	1
Areál bývalého letního kina	3322	Quercus robur	dub letní	62				15	3	9	4	a	1	1	2						135	85	1
Areál bývalého letního kina	3324	Betula pendula	bříza bělokorá	47				24	4	6	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	3		144	65	1
Areál bývalého letního kina	3326	Betula pendula	bříza bělokorá	24				15	6	3	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		45	33	2
Areál bývalého letního kina	3327	Betula pendula	bříza bělokorá	36				23	6	6	4	b	2	3	3	Poškození kořenů.	Kácení stromů volné		2		138	50	2
Areál bývalého letního kina	3328	Quercus robur	dub letní	46				13	2	6	3	a	1	1	2						78	63	1
Areál bývalého letního kina	3333	Betula pendula	bříza bělokorá	32				15	10	3	4	c	4	2	3	Z větší části odumřelý.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		45	44	1
Areál bývalého letního kina	3334	Betula pendula	bříza bělokorá	28				14	4	4	3	c	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		2		56	39	1
Areál bývalého letního kina	3336	Betula pendula	bříza bělokorá	42				22	5	5	4	a	2	2	2						110	58	1
Areál bývalého letního kina	3338	Acer platanoides	javor mléčný	55	38			16	3	9	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	10	2		144	92	1
Areál bývalého letního kina	3339	Betula pendula	bříza bělokorá	23				19	6	4	3	a	2	1	2						76	32	1
Areál bývalého letního kina	3340	Betula pendula	bříza bělokorá	28				22	6	4	4	a	2	1	1						88	39	1
Areál bývalého letního kina	3341	Betula pendula	bříza bělokorá	27				22	8	4	4	a	2	1	2						88	37	1
Areál bývalého letního kina	3344	Betula pendula	bříza bělokorá	34				22	7	5	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.					110	47	1
Areál bývalého letního kina	3346	Betula pendula	bříza bělokorá	30				17	8	5	4	a	2	2	2	Infekce větví.					85	41	1
Areál bývalého letního kina	3347	Betula pendula	bříza bělokorá	20				14	6	2	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.					28	28	1
Areál bývalého letního kina	3348	Betula pendula	bříza bělokorá	26				16	7	3	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.					48	36	1
Areál bývalého letního kina	3349	Betula pendula	bříza bělokorá	20				12	3	4	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Poškození kořenů.	Kácení stromů volné		2		48	28	2
Areál bývalého letního kina	3355	Populus x canescens	topol šedavý	8				9	1	5	3	b	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Kácení stromů volné		3		45	11	1
Areál bývalého letního kina	3356	Populus x canescens	topol šedavý	80				27	6	14	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	5	3		378	110	1
Areál bývalého letního kina	3357	Tilia cordata	lípa malolistá	25				13	1	6	3	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmeny.	78	35	1
Areál bývalého letního kina	3358	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	56				22	3	11	4	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce		1	Redukce ve směru objektu.	242	77	1
Areál bývalého letního kina	3359	50x Acer sp., 15x Fraxinus sp., 25x Salix sp., 10x Tilia sp.	skupina stromů	15				14									Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		2			21	
Areál bývalého letního kina	3360	Acer platanoides	javor mléčný	12				9	2	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3		36	17	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Areál bývalého letního kina	3361	Prunus domestica	slivoň domácí	11				4	1	2	3	a	2	1	2						8	15	1
Areál bývalého letního kina	3362	Populus x canescens	topol šedavý	65				14	4	10	4	a	2	2	2	Poškození větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	140	89	1
Areál bývalého letního kina	3363	Acer platanoides	javor mléčný	18				8	2	5	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3		40	25	1
Areál bývalého letního kina	3364	Acer platanoides	javor mléčný	19				7	2	4	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3		28	26	1
Areál bývalého letního kina	3365	Prunus cerasifera	slivoň třešňová	30	25	24		7	2	5	4	c	1	3	5	Defektní větvení.	Kácení stromů volné		1		35	52	2
Areál bývalého letního kina	3366	Juglans regia	ořešák královský	44				12	3	7	4	b	2	2	3	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	1		84	60	1
Areál bývalého letního kina	3367	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	37				13	2	6	4	a	1	1	2						78	51	1
Areál bývalého letního kina	3368	Padus avium	střemcha obecná	13				8	1	6	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.					48	18	1
Areál bývalého letního kina	3369	Acer platanoides	javor mléčný	40	33			16	3	8	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	128	71	2
Areál bývalého letního kina	3370	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	85				24	1	3	4	a	1	2	3	Sekundární koruna.	Řez sesazovací	5	2		72	117	1
Areál bývalého letního kina	3371	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	77				21	3	3	4	c	2	4	4	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1		63	106	3
Areál bývalého letního kina	3372	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	27				24	17	3	3	a	2	1	1						72	37	1
Areál bývalého letního kina	3373	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	10				9	1	6	3	b	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Nevhodné místo.	Kácení stromů volné		2		54	14	1
Areál bývalého letního kina	3374	Prunus cerasifera	slivoň třešňová	44				7	2	6	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	42	60	1
Areál bývalého letního kina	3375	Populus x canescens	topol šedavý	53				18	4	12	4	a	1	2	3	Poškození větví. Odlomená část koruny.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Symetrizovat.	216	73	1
Areál bývalého letního kina	3376	Populus x canescens	topol šedavý	35				18	5	9	3	a	2	1	1						162	48	1
Areál bývalého letního kina	3377	Populus x canescens	topol šedavý	27				18	5	9	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		162	37	2
Areál bývalého letního kina	3378	Populus x canescens	topol šedavý	23				12	5	5	3	b	3	2	3	Potlačený jedinec. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2		60	32	1
Areál bývalého letního kina	3379	Acer platanoides	javor mléčný	27				8	2	5	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		40	37	1
Areál bývalého letního kina	3380	Acer platanoides	javor mléčný	30				9	2	5	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2		45	41	1
Areál bývalého letního kina	3381	Malus sp.	jabloň	8				6	1	4	3	b	2	2	3	Potlačený jedinec. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Kácení stromů volné		3		24	11	1
Areál bývalého letního kina	3382	Malus sp.	jabloň	22				6	2	4	4	a	2	1	2						24	30	1
Areál bývalého letního kina	3383	Betula pendula	bříza bělokorá	31				17	3	4	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	68	43	1
Areál bývalého letního kina	3384	Acer platanoides	javor mléčný	24				10	2	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		60	33	1
Areál bývalého letního kina	3385	Acer platanoides	javor mléčný	13				9	2	4	3	b	2	1	2	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		36	18	1
Areál bývalého letního kina	3386	Acer platanoides	javor mléčný	14				12	4	5	3	a	1	1	2	Velké řezné rány.	Řez zdravotní	10	3		60	19	1
Areál bývalého letního kina	3387	Padus avium	střemcha obecná	8				7	3	2	2	b	1	1	1	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		3		14	11	1
Areál bývalého letního kina	3388	Padus avium	střemcha obecná	11				7	1	3	3	a	1	1	1						21	15	1
Areál bývalého letního kina	3389	Picea pungens	smrk pichlavý	24				9	2	3	3	a	2	1	1						27	33	1
Areál bývalého letního kina	3390	Picea pungens	smrk pichlavý	26				11	2	4	3	a	2	1	1						44	36	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Areál bývalého letního kina	3391	Populus alba	topol bílý	103				27	6	12	4	a	2	2	3	Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní	5	2		324	141	1
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.			
Areál bývalého letního kina	3393	Betula pendula	bříza bělokorá	26				22	6	4	3	b	3	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		88	36	1
Areál bývalého letního kina	3396	Acer platanoides	javor mléčný	25	30	30		14	2	7	3	b	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volné		2		98	55	2
Areál bývalého letního kina	3397	Acer platanoides	javor mléčný	81				15	3	9	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Redukce obvodová	5	3	20 procent.	135	111	2
Areál bývalého letního kina	3398	Quercus robur	dub letní	36				13	2	4	3	a	2	2	2						52	50	1
Areál bývalého letního kina	3399	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	55	45	40		15	4	14	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Hodnoceno za plotem.	Řez bezpečnostní	5	1		210	95	1
Areál bývalého letního kina	3400	95x Acer platanoides, 5x Betula pendula	skupina stromů	10				10									Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		2			14	
Areál Hřbitovní 316	1	Tilia cordata	lípa malolistá	65				15	2	10	4	b	2	3	3	Sekundární koruna. Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	150	89	2
Areál Hřbitovní 316	2	Betula pendula	bříza bělokorá	63				18	3	13	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	234	86	1
Areál Hřbitovní 316	3	Tilia cordata	lípa malolistá	64				15	2	10	4	b	2	2	3	Sekundární koruna.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	150	88	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2				
Areál Hřbitovní 316	4	Tilia cordata	lípa malolistá	61				15	5	9	4	a	1	2	3	Sekundární koruna.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	135	84	1
Arnoldova	1864	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	70				12	2	7	4	b	2	2	4	Odlomená část koruny. Poškození větví. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	84	96	2
Arnoldova	1865	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	58				15	2	7	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	10	2		105	80	2
Arnoldova	1866	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	68				15	3	10	4	b	2	2	2	Výletové otvory od ptáků.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	150	93	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Arnoldova	1867	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	64				12	2	9	4	a	2	2	2	Infekce větví. Dutina v kosterní větvi.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	108	88	2
Arnoldova	1868	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	51				11	2	9	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		99	70	2
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Redukce ve směru objektu.			
Arnoldova	1873	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	62				12	2	7	4	c	2	4	5	Defektní větvení. Trhliny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		84	85	3
Arnoldova	1874	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	51				9	3	6	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Symetrizovat.	54	70	2
Arnoldova	1875	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	50				15	3	5	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý. Infekce větví. Redukovaná koruna.	Kácení stromů volné		1		75	69	3
Arnoldova	1876	Acer platanoides	javor mléčný	59				18	2	6	4	a	2	2	3		Řez bezpečnostní	5	1		108	81	2
Arnoldova	1877	Acer platanoides	javor mléčný	59				18	2	7	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce větví.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Tři lana.	126	81	3
																	Řez zdravotní	5	2				

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Arnoldova	1878	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	56				21	2	7	4	c	3	3	4	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		147	77	3
Arnoldova	1879	Tilia cordata	lípa malolistá	52				17	2	5	4	c	3	3	4	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Poškození kořenů. Defektní větvení. Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		85	71	3
Arnoldova	1880	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	12				7	2	3	3	a	1	1	2	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	1		21	17	1
Arnoldova	1881	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	14				8	2	4	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		32	19	1
Arnoldova	1882	Euonymus europaeus	brslen evropský	5	5			5	1	3	3	a	1	1	1						15	10	1
Arnoldova	1883	Euonymus europaeus	brslen evropský	7				3	1	2	3	a	1	1	1						6	10	1
Arnoldova	1886	Acer campestre	javor polní	23	22			8	2	6	3	a	2	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		48	44	1
Arnoldova	1890	Aesculus x carnea	jírovec pleťový	12				4	2	4	2	a	1	1	1		Řez výchovný	5	3		16	17	1
Arnoldova	1892	Acer platanoides 'Crimson King'	javor mléčný 'Crimson King'	12				7	1	4	2	a	1	1	1		Řez výchovný	5	1		28	17	1
Arnoldova	1895	Tilia cordata	lípa malolistá	13				4	1	2	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1		8	18	1
Arnoldova	1896	Acer ginnala	javor ginnala	23	23	21		7	1	8	4	a	1	2	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Uvolnění sousedního stromu.	56	44	2
Arnoldova	1897	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	42				9	2	6	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	54	58	1
Arnoldova	1898	Acer platanoides	javor mléčný	8				5	1	3	2	a	2	1	1	Odstranit popínavku.	Řez výchovný	5	2		15	11	1
Arnoldova	1899	Acer pseudoplatanus	javor horský	28				7	1	4	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2		28	39	1
Arnoldova	1900	Acer platanoides	javor mléčný	30				8	1	6	3	b	1	3	3	Tlaková vidlice rozlomená.	Kácení stromů volné		3		48	41	3
Arnoldova	1902	Acer platanoides	javor mléčný	46				8	2	6	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Velké řezné rány. Sledovat!					48	63	2
Arnoldova	1903	Thuja occidentalis	túje západní	9	9	8		7	1	4	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.					28	17	2
Arnoldova	1904	Acer pseudoplatanus	javor horský	18				7	2	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		35	25	1
Arnoldova	1908	Chamaecyparis lawsoniana	cypřišek Lawsonův	12				6	1	3	3	c	5	2	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1		18	17	2
Arnoldova	1909	Acer pseudoplatanus	javor horský	42				11	2	8	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3		88	58	1
Arnoldova	1910	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	42				11	2	8	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		88	58	1
Arnoldova	1911	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	29				9	3	6	3	b	2	3	3	Nevhodná struktura větvení. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2		54	40	3
Arnoldova	1912	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	32				8	2	5	3	c	2	4	4	Infekce kosterního větvení. Infekce kmene.	Kácení stromů volné		1		40	44	3
Arnoldova	1913	Populus tremula	topol osika	38				9	3	6	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	54	52	2
Arnoldova	1914	Acer platanoides	javor mléčný	14				6	1	4	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1		24	19	1
Arnoldova	1921	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	44				11	2	8	4	c	2	3	3	Defektní větvení.	Kácení stromů volné		1		88	60	3
Arnoldova	1923	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	47				11	2	7	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	77	65	2
Arnoldova	1926	Acer pseudoplatanus	javor horský	46				8	1	6	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné		1		48	63	3
Arnoldova	1927	Picea pungens	smrk pichlavý	37				11	1	5	4	b	3	1	1	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3		55	51	1
Arnoldova	1928	Prunus cerasifera	slivoň třešňová	8				4	1	6	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2	2		24	11	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Arnoldova	3897	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	8				6	1	3	3	b	2	1	2	Infekce kmene. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		18	11	1
Arnoldova	3898	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	6				4	1	2	2	b	1	1	2	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		8	9	1
Arnoldova	3899	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	4				4	1	2	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1		8	6	1
Arnoldova	3900	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	6				2	1	1	2	b	2	1	3		Kácení stromů volné		3		2	9	1
Arnoldova	3901	2x Acer campestre, 1x Aesculus hippocastanum, 15x Robinia pseudoacacia	skupina stromů	8				8									Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		2			11	
Arnoldova	3902	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	30	30			9	1	7	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		63	58	1
Arnoldova	3903	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	10				7	2	5	3	a	2	1	2						35	14	1
Arnoldova	3904	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	25				7	2	4	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3		28	35	2
Arnoldova	3905	Acer platanoides	javor mléčný	44				10	2	6	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2		60	60	1
Arnoldova	3906	Acer ginnala	javor ginnala	8				5	1	4	3	a	1	1	2						20	11	1
Arnoldova	3907	Acer ginnala	javor ginnala	10				6	1	6	3	a	1	2	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	36	14	2
Arnoldova	3908	Acer ginnala	javor ginnala	10				6	1	5	4	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Infekce větví.					30	14	2
Atletický stadion J. Hrona	1	Tilia cordata	lípa malolistá	40				19	5	6	3	a	1	2	2	Vysoko vyvětvený.	Řez zdravotní	10	3		114	55	1
Atletický stadion J. Hrona	2	Tilia cordata	lípa malolistá	42				20	4	7	4	a	2	2	2	Zasypaná báze.	Řez zdravotní	10	2		140	58	1
Atletický stadion J. Hrona	3	Acer platanoides	javor mléčný	35				19	6	7	3	b	2	2	3	Zasypaná báze. Korní spála.	Řez bezpečnostní	5	3		133	48	1
Atletický stadion J. Hrona	4	Acer pseudoplatanus	javor horský	34				17	2	6	3	b	2	2	3	Zasypaná báze.	Řez bezpečnostní	5	3		102	47	1
Atletický stadion J. Hrona	5	Tilia cordata	lípa malolistá	30				19	12	4	3	b	2	2	3	Zasypaná báze. Poškození kmene.					76	41	1
Atletický stadion J. Hrona	6	Tilia cordata	lípa malolistá	36	31			19	5	7	3	b	3	3	3	Zasypaná báze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		133	66	2
Atletický stadion J. Hrona	7	Quercus robur	dub letní	50				19	2	8	3	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	2		152	69	1
Atletický stadion J. Hrona	8	Corylus colurna	líska turecká	42				18	2	6	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	108	58	1
Atletický stadion J. Hrona	9	Quercus robur	dub letní	59				24	9	10	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení.	240	81	2
Atletický stadion J. Hrona	10	Tilia cordata	lípa malolistá	45				16	2	6	4	b	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Zasypaná báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	96	62	1
Atletický stadion J. Hrona	11	Betula pendula	bříza bělokorá	41				25	15	4	4	c	5	3	4	Zcela odumřelý. Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné		1		100	56	2
Atletický stadion J. Hrona	12	Tilia cordata	lípa malolistá	52				23	5	8	4	a	2	2	2	Zasypaná báze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5 5	3 3		184	71	1
Atletický stadion J. Hrona	13	Betula pendula	bříza bělokorá	52				26	5	11	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		286	71	1
Atletický stadion J. Hrona	14	Tilia cordata	lípa malolistá	49				22	3	9	4	a	2	2	3	Zasypaná báze. Dutina ve kmeni.	Řez zdravotní	5	3		198	67	1
Atletický stadion J. Hrona	15	Acer platanoides	javor mléčný	15				9	3	4	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.					36	21	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Atletický stadion J. Hrona	16	Tilia cordata	lípa malolistá	49	39	32		26	3	10	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	3		260	82	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Atletický stadion J. Hrona	17	Tilia cordata	lípa malolistá	75				24	3	9	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	3		216	103	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Atletický stadion J. Hrona	18	Tilia cordata	lípa malolistá	51				22	2	7	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	3		154	70	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Atletický stadion J. Hrona	19	Tilia cordata	lípa malolistá	36				22	5	6	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	3		132	50	1
Atletický stadion J. Hrona	20	Tilia cordata	lípa malolistá	26				16	8	4	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	3		64	36	1
Atletický stadion J. Hrona	21	30x Carpinus betulus	skupina stromů	10				9									Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		2			14	
Atletický stadion J. Hrona	22	Betula pendula	bříza bělokorá	36				23	5	5	4	c	5	3	3	Zcela odumřelý.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		115	50	2
Atletický stadion J. Hrona	23	Tilia cordata	lípa malolistá	50				23	3	8	3	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	3		184	69	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Atletický stadion J. Hrona	24	Quercus robur	dub letní	89				30	4	16	5	a	1	1	2						480	122	1
Atletický stadion J. Hrona	25	Quercus robur	dub letní	77				27	2	14	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.					378	106	1
Atletický stadion J. Hrona	26	Tilia cordata	lípa malolistá	54				21	2	7	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Redukovaná koruna - dále redukovat.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	147	74	2
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Atletický stadion J. Hrona	27	Tilia cordata	lípa malolistá	52				20	2	7	4	a	1	2	2	Infekce větví. Poškození větví.	Řez zdravotní	5	2		140	71	1
Atletický stadion J. Hrona	28	Tilia cordata	lípa malolistá	51				18	2	8	4	a	2	1	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3		144	70	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Atletický stadion J. Hrona	29	Malus sp.	jabloň	38				7	2	6	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý. Infekce větví.	Kácení stromů volné		1		42	52	2
Atletický stadion J. Hrona	30	Malus sp.	jabloň	44				9	1	6	4	a	1	2	3	Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	54	60	1
Atletický stadion J. Hrona	31	6x Picea abies	skupina stromů	7				4														10	
Atletický stadion J. Hrona	32	Cerasus avium	třešeň ptačí	19				7	2	5	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	Odstranit boční výhon.	35	26	1
Atletický stadion J. Hrona	33	Malus sp.	jabloň	59				8	1	8	4	a	2	2	3	Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	64	81	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Atletický stadion J. Hrona	34	Malus sp.	jabloň	32				7	2	6	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	42	44	1
Atletický stadion J. Hrona	35	Malus sp.	jabloň	47				7	2	7	4	a	1	2	3	Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	49	65	1
Atletický stadion J. Hrona	36	Malus sp.	jabloň	35				7	2	7	4	a	2	2	3	Infekce větví.					49	48	1
Atletický stadion J. Hrona	37	15x Acer platanoides, 5x Corylus avellana	skupina stromů	8				9									Probírka/prořezávka s negativním výběrem		2			11	
Atletický stadion J. Hrona	38	Betula pendula	bříza bělokorá	48				19	4	11	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Defektní větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3		209	66	1
Atletický stadion J. Hrona	39	Tilia cordata	lípa malolistá	48				19	2	7	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	3		133	66	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Atletický stadion J. Hrona	40	Acer platanoides	javor mléčný	14				10	4	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		40	19	1
Atletický stadion J. Hrona	41	Malus sp.	jabloň	30				15	2	7	4	a	1	1	2	Velké řezné rány.					105	41	1
Atletický stadion J. Hrona	42	Acer platanoides	javor mléčný	9				7	2	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	3		14	13	1
Atletický stadion J. Hrona	43	Acer platanoides	javor mléčný	12				8	3	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		32	17	1
Atletický stadion J. Hrona	44	Acer campestre	javor polní	12				8	2	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		32	17	1
Atletický stadion J. Hrona	45	Acer platanoides	javor mléčný	13				8	2	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		32	18	1
Atletický stadion J. Hrona	46	Tilia cordata	lípa malolistá	13				9	2	3	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		27	18	1
Atletický stadion J. Hrona	47	Cerasus avium	třešeň ptačí	9	7			8	2	3	3	b	1	1	2	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		24	15	1
Atletický stadion J. Hrona	48	Carpinus betulus	habr obecný	5	5			6	1	2	2	a	1	1	2						12	10	1
Atletický stadion J. Hrona	49	Cerasus avium	třešeň ptačí	14				9	2	4	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene.					36	19	1
Atletický stadion J. Hrona	50	Acer platanoides	javor mléčný	28				12	2	6	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2		72	39	1
Atletický stadion J. Hrona	51	Juglans regia	ořešák královský	17	16			9	1	6	3	a	2	1	2						54	32	1
Atletický stadion J. Hrona	52	Acer platanoides	javor mléčný	45				14	2	10	4	a	2	1	1		Řez zdravotní	10	3		140	62	1
Atletický stadion J. Hrona	53	Salix caprea	vrba jíva	58				12	2	10	5	b	2	3	4	Infekce báze kmene. Sledovat!	Kácení stromů volné		3		120	80	2
Atletický stadion J. Hrona	54	Acer platanoides	javor mléčný	37				12	2	7	3	a	2	2	2	Infekce větví.	Řez zdravotní	10	2		84	51	1
Atletický stadion J. Hrona	55	Acer platanoides	javor mléčný	33	16			13	2	7	3	b	1	3	4	Infekce báze kmene. Infekce větví.	Kácení stromů volné		2		91	51	2
Atletický stadion J. Hrona	56	Acer platanoides	javor mléčný	31				13	2	6	3	a	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	10	2		78	43	1
Atletický stadion J. Hrona	57	Malus sp.	jabloň	20				8	1	6	3	a	2	1	2						48	28	1
Atletický stadion J. Hrona	58	Juglans regia	ořešák královský	52				12	1	10	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	2		120	71	1
Atletický stadion J. Hrona	59	Juglans regia	ořešák královský	39				9	1	7	4	b	3	2	2	Nakloněný kmen. Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2		63	54	1
Atletický stadion J. Hrona	60	Juglans regia	ořešák královský	44				11	1	8	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	88	60	2
Atletický stadion J. Hrona	61	Juglans regia	ořešák královský	45				13	1	8	4	a	2	1	2						104	62	1
Atletický stadion J. Hrona	62	Pyrus communis	hrušeň obecná	39				12	1	8	4	a	2	1	2						96	54	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Atletický stadion J. Hrona	63	Malus sp.	jabloň	20				5	1	4	3	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2		20	28	1
Atletický stadion J. Hrona	64	Pyrus communis	hrušeň obecná	47				15	2	6	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	90	65	2
Atletický stadion J. Hrona	65	Malus sp.	jabloň	23				5	1	5	4	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2		25	32	1
Atletický stadion J. Hrona	66	Pyrus communis	hrušeň obecná	46				15	2	6	4	a	2	1	2						90	63	1
Atletický stadion J. Hrona	67	Malus sp.	jabloň	19				6	1	5	3	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2		30	26	1
Atletický stadion J. Hrona	68	Malus sp.	jabloň	24				6	1	6	4	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2		36	33	1
Atletický stadion J. Hrona	69	Malus sp.	jabloň	22				6	1	6	4	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2		36	30	1
Atletický stadion J. Hrona	70	Malus sp.	jabloň	26				7	1	7	4	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2		49	36	1
Atletický stadion J. Hrona	71	Malus sp.	jabloň	21				6	1	5	3	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2		30	29	1
Atletický stadion J. Hrona	72	Malus sp.	jabloň	24				6	1	6	3	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2		36	33	1
Atletický stadion J. Hrona	73	Malus sp.	jabloň	22				6	1	5	3	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2		30	30	1
Atletický stadion J. Hrona	74	Malus sp.	jabloň	21				6	1	6	3	a	1	1	1		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2		36	29	1
Atletický stadion J. Hrona	75	Malus sp.	jabloň	16				5	1	5	3	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2		25	22	1
Atletický stadion J. Hrona	76	Malus sp.	jabloň	19				5	1	4	3	a	2	1	2						20	26	1
Atletický stadion J. Hrona	77	Prunus domestica	slivoň domácí	53				6	2	6	4	c	2	3	4	Defektní větvení. Tlaková vidlice s trhlinou.	Kácení stromů volné		1		36	73	2
Atletický stadion J. Hrona	78	Malus sp.	jabloň	33				8	1	6	4	c	4	2	3	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné		1		48	45	1
Atletický stadion J. Hrona	79	Prunus domestica	slivoň domácí	24	21			9	2	5	4	a	2	2	2						45	44	1
Atletický stadion J. Hrona	80	Malus sp.	jabloň	13				3	1	2	3	b	3	1	2	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		2		6	18	1
Atletický stadion J. Hrona	81	Prunus domestica	slivoň domácí	34				9	2	5	4	a	2	1	2						45	47	1
Atletický stadion J. Hrona	82	Populus x canescens	topol šedavý	20				10	2	5	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.					50	28	1
Atletický stadion J. Hrona	83	Populus x canescens	topol šedavý	34				10	2	5	3	b	1	2	2	Roste v plotu. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		50	47	1
Atletický stadion J. Hrona	84	Malus sp.	jabloň	18				3	1	2	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Poškození báze kmene.					6	25	1
Atletický stadion J. Hrona	85	Populus x canescens	topol šedavý	14				7	2	3	3	b	2	1	3	Roste v plotu.	Kácení stromů volné		2		21	19	1
Atletický stadion J. Hrona	86	Prunus domestica	slivoň domácí	28				8	2	5	4	b	2	2	3	Dutina ve kmeni.					40	39	1
Atletický stadion J. Hrona	87	Prunus domestica	slivoň domácí	29				8	2	5	4	a	2	2	3						40	40	1
Atletický stadion J. Hrona	88	Pyrus communis	hrušeň obecná	32				11	1	5	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1		55	44	1
Atletický stadion J. Hrona	89	Prunus domestica	slivoň domácí	39				11	1	6	4	a	2	3	3	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	66	54	2
Bělidla	402	Betula pendula	bříza bělokorá	29				14	2	6	3	a	1	1	1						84	40	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Bělidla	3930	Juglans regia	ořešák královský	38				7	1	6	3	a	1	1	2						42	52	1
Bělidla	3944	5x Cerasus avium, 4x Picea abies, 8x Prunus cerasifera, 4x Rhus typhina, 2x Salix caprea, 15x Sambucus nigra	skupina stromů					6									Probírka/prořezávka s negativním výběrem		2				1
Bělidla	3945	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	19				8	2	4	3	a	1	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit slabší vrchol.	32	26	1
Čsl. armády u kotelny	1	Quercus rubra	dub červený	45				13	2	14	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	182	62	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
Čsl. armády u kotelny	2	Larix decidua	modřín opadavý	24				14	2	5	3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		70	33	1
Čsl. armády u kotelny	3	Larix decidua	modřín opadavý	27				16	2	6	3	a	1	1	1						96	37	1
Čsl. armády u kotelny	4	Larix decidua	modřín opadavý	26				16	1	6	3	a	1	1	1						96	36	1
Čsl. armády u kotelny	5	Larix decidua	modřín opadavý	10				6	2	3	2	b	2	1	2	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		18	14	1
Čsl. armády u kotelny	6	Larix decidua	modřín opadavý	22				14	2	5	3	a	1	1	1						70	30	1
Čsl. armády u kotelny	7	Quercus rubra	dub červený	37				14	2	11	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní	10	1		154	51	1
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.			
Čsl. armády u kotelny	8	Larix decidua	modřín opadavý	15				10	2	3	3	c	3	2	2	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny. Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		1		30	21	2
Čsl. armády u kotelny	9	Larix decidua	modřín opadavý	33				15	2	6	3	a	1	1	1						90	45	1
Čsl. armády u kotelny	10	Larix decidua	modřín opadavý	16				13	2	3	3	c	3	2	2	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		1		39	22	2
Čsl. armády u kotelny	11	Larix decidua	modřín opadavý	24				14	2	5	3	a	2	1	1						70	33	1
Čsl. armády u kotelny	12	Larix decidua	modřín opadavý	29				16	2	5	3	a	1	1	1						80	40	1
Čsl. armády u kotelny	13	Larix decidua	modřín opadavý	31				16	2	5	3	a	1	1	1						80	43	1
Čsl. armády u kotelny	14	Quercus rubra	dub červený	37				12	2	11	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		132	51	2
Čsl. armády u kotelny	15	Larix decidua	modřín opadavý	40				15	2	7	3	a	1	1	1						105	55	1
Čsl. armády u kotelny	16	Fagus sylvatica	buk lesní	52				16	2	12	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2		192	71	1
Čsl. armády u kotelny	17	Pinus nigra	borovice černá	41				12	2	9	4	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	10	1	Redukce ve směru objektu.	108	56	1
																	Řez bezpečnostní	10	1				
Čsl. armády u kotelny	18	Picea pungens	smrk pichlavý	23	22	20		13	1	5	3	c	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volné		2		65	43	3
Čsl. armády u kotelny	20	Picea abies	smrk ztepilý	42				15	1	6	3	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.	90	58	3
Čsl. armády u kotelny	21	Picea abies	smrk ztepilý	33				16	2	6	4	a	2	1	1						96	45	1
Čsl. armády u kotelny	22	Picea abies	smrk ztepilý	36				16	2	6	4	a	2	1	1						96	50	1
Čsl. armády u kotelny	23	Picea abies	smrk ztepilý	39				17	2	6	4	a	1	1	1						102	54	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Čsl. armády u kotelny	24	Abies grandis	jedle obrovská	55				18	2	7	4	a	1	1	1						126	76	1
Čsl. armády u kotelny	25	Acer pseudoplatanus	javor horský	50				16	2	10	4	a	2	3	3	Infekce kosterního větvení. Defektní větvení.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	160	69	3
Čsl. armády u kotelny	26	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	26				13	2	5	3	a	2	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		65	36	2
Čsl. armády u kotelny	28	Picea abies	smrk ztepilý	26				14	3	5	3	a	2	1	1						70	36	1
Čsl. armády u kotelny	29	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	37				15	2	7	4	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	105	51	1
Čsl. armády u kotelny	30	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	35				13	2	8	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1		104	48	1
Čsl. armády u kotelny	31	Pinus nigra	borovice černá	27				15	8	6	3	a	2	1	1						90	37	1
Čsl. armády u kotelny	32	Pinus nigra	borovice černá	37				15	3	7	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	105	51	2
Čsl. armády u kotelny	33	Pinus nigra	borovice černá	27				12	2	6	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.					72	37	2
Čsl. armády u kotelny	34	Crataegus sp.	hloh	27				7	2	8	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		56	37	1
Čsl. armády u kotelny	35	Acer negundo	javor jasanolistý	36	35			15	2	11	4	b	3	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1		165	69	2
Čsl. armády u kotelny	36	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	29				15	2	8	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	120	40	1
Čsl. armády u kotelny	37	Cerasus avium	třešeň ptačí	40				13	2	10	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	130	55	2
Čsl. armády u kotelny	39	Picea omorika	smrk omorika	15				8	1	3	3	a	2	1	1						24	21	1
Čsl. armády u kotelny	40	Picea pungens	smrk pichlavý	26				12	2	4	3	a	1	1	1						48	36	1
Čsl. armády u kotelny	41	Picea omorika	smrk omorika	15				8	2	4	3	a	2	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.					32	21	1
Čsl. armády u kotelny	42	Picea omorika	smrk omorika	15				10	2	3	3	a	2	1	1						30	21	1
Čsl. armády u kotelny	43	Picea omorika	smrk omorika	18				11	2	4	3	a	2	1	1						44	25	1
Čsl. armády u kotelny	44	Picea omorika	smrk omorika	16				10	2	4	3	a	2	1	1						40	22	1
Čsl. armády u kotelny	45	Picea omorika	smrk omorika	14				11	2	4	3	a	2	1	1						44	19	1
Čsl. armády u kotelny	46	Picea omorika	smrk omorika	20				11	2	4	3	a	1	1	1						44	28	1
Čsl. armády u kotelny	47	Picea pungens	smrk pichlavý	29				12	2	4	3	a	1	1	1						48	40	1
Čsl. armády u kotelny	48	Picea pungens	smrk pichlavý	19				11	2	4	3	a	1	1	1						44	26	1
Čsl. armády u kotelny	49	Picea pungens	smrk pichlavý	14				10	2	3	3	b	3	2	3	Vrchol odlomen. Potlačený jedinec.	Kácení stromů volné		2		30	19	2
Čsl. armády u kotelny	50	Picea pungens	smrk pichlavý	24				14	2	4	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.					56	33	2
Čsl. armády u kotelny	51	Picea pungens	smrk pichlavý	19				11	2	3	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					33	26	2
Čsl. armády u kotelny	52	Picea abies	smrk ztepilý	51				24	2	8	4	a	2	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.	192	70	1
Čsl. armády u kotelny	53	Picea pungens	smrk pichlavý	30				14	2	5	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3		70	41	2
Čsl. armády u kotelny	54	Picea abies	smrk ztepilý	40				17	2	8	4	a	2	1	1						136	55	1
Čsl. armády u kotelny	55	Picea abies	smrk ztepilý	33				16	2	8	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	128	45	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Družstevní	3	Pinus nigra	borovice černá	45				12	2	9	4	a	1	3	3	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Přístrojový test stromu		1	Tahové zkoušky.	108	62	3
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.			
Družstevní	4	Prunus domestica	slivoň domácí	12	8			7	1	5	3	a	1	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	35	19	1
Družstevní	5	Prunus domestica	slivoň domácí	13				5	2	4	3	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	20	18	1
Družstevní	6	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	trnovník bílý 'Umbraculifera'	19				5	2	7	3	c	2	2	4	Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		2		35	26	2
Družstevní	7	Pinus sylvestris	borovice lesní	51				14	1	13	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		182	70	1
Družstevní	8	Picea pungens	smrk pichlavý	51				15	1	10	4	a	1	1	1						150	70	1
Družstevní	9	Pinus nigra	borovice černá	48				13	2	12	4	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		156	66	1
Družstevní	10	Picea omorika	smrk omorika	26				14	2	6	4	a	2	1	1						84	36	1
Družstevní	11	Picea pungens	smrk pichlavý	29				12	2	7	3	a	2	1	1						84	40	1
Družstevní	12	Picea pungens	smrk pichlavý	26				13	2	6	3	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit boční výhon.	78	36	2
Družstevní	13	Picea pungens	smrk pichlavý	33				11	2	8	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					88	45	2
Družstevní	14	Malus sp.	jabloň	29				7	2	8	4	a	2	2	3	Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2		56	40	2
Družstevní	15	Malus sp.	jabloň	21				6	2	6	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2		36	29	2
Družstevní	16	Prunus domestica	slivoň domácí	33				12	4	5	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	2	30 procent.	60	45	3
Družstevní	17	Malus sp.	jabloň	33				8	2	8	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	64	45	2
Družstevní	18	Pinus nigra	borovice černá	36				12	3	8	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	96	50	2
Družstevní	19	Pinus sylvestris	borovice lesní	53				19	4	11	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	2		209	73	1
Družstevní	20	Pinus sylvestris	borovice lesní	47				18	4	11	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	2		198	65	1
Družstevní	21	Pinus strobus	borovice vejmutovka	44				18	2	12	4	a	1	1	2						216	60	1
Družstevní	22	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	33				16	2	7	4	a	2	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		112	45	2
Družstevní	23	Thuja occidentalis	túje západní	17				9	1	4	3	b	2	2	2	Infekce báze kmene. Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	36	24	2
Družstevní	24	Thuja occidentalis	túje západní	20				8	1	4	3	b	2	2	2						32	28	2
Družstevní	25	Thuja occidentalis	túje západní	19				8	1	4	3	c	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Kácení stromů volné		2		32	26	3
Družstevní	26	Picea pungens	smrk pichlavý	28				10	2	7	3	b	2	2	2		Řez bezpečnostní		1		70	39	2
Družstevní	27	Picea abies cv.	smrk ztepilý cv.	14	11			5	1	5	3	a	1	1	2	Velké řezné rány.					25	25	1
Družstevní	28	Thuja occidentalis	túje západní	19				9	1	4	3	a	2	1	2	Velké řezné rány.					36	26	1
Družstevní	32	Acer platanoides	javor mléčný	28				11	2	8	3	a	1	1	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	2		88	39	1
Družstevní	33	Acer platanoides	javor mléčný	28				11	2	8	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2		88	39	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Družstevní	34	Acer platanoides	javor mléčný	25				11	2	8	3	a	1	1	2	Poškození větví.	Řez zdravotní	10	2		88	35	1
Družstevní	36	Thuja occidentalis	túje západní	14				8	0	4	3	a	2	1	1						32	19	1
Družstevní	37	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	22				10	2	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		70	30	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
Dr. Hořice - u smuteční síně	1	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	77				16	2	12	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	1		192	106	2
Dr. Hořice - u smuteční síně	2	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	71				14	4	14	4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	1		196	97	2
Dr. Hořice - u smuteční síně	3	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	75				16	3	13	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	1		208	103	2
Dr. Hořice - u smuteční síně	4	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	54				14	2	10	4	a	2	2	3	Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní	5	3		140	74	2
Dr. Hořice - u smuteční síně	5	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	70				17	3	12	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Infekce větví. Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1		204	96	2
Dr. Hořice - u smuteční síně	6	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	69				16	2	14	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	1		224	95	2
Dr. Hořice - u smuteční síně	7	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	90				16	3	12	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	5	1		192	123	2
Dr. Hořice - u smuteční síně	8	Thuja occidentalis	túje západní	17				6	0	4	3	a	1	1	1						24	24	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	9	Thuja occidentalis	túje západní	12	10	10		6	0	4	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.					24	22	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	10	Thuja occidentalis	túje západní	8	5	5		6	0	4	2	a	1	1	1						24	13	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	11	Thuja occidentalis	túje západní	17	12			7	0	4	3	a	1	1	2						28	29	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	12	Thuja occidentalis	túje západní	18				7	0	4	3	a	1	2	2	Sekundární koruna.					28	25	2
Dr. Hořice - u smuteční síně	13	Thuja occidentalis 'Malonyana'	túje západní 'Malonyana'	6	5			5	0	2	2	a	1	1	1						10	11	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	14	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	33				15	2	7	4	a	2	1	1						105	45	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	15	Acer platanoides	javor mléčný	54				14	3	12	4	a	2	3	3	Dutina v kosterní větvi. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	168	74	3
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
Dr. Hořice - u smuteční síně	16	Acer platanoides	javor mléčný	65				16	3	15	4	a	2	3	3	Dutina v kosterní větvi. Infekce větví. Infekce kosterního větvení.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	240	89	3
Dr. Hořice - u smuteční síně	17	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	49				15	2	8	4	a	2	1	2						120	67	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	18	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	19				12	2	5	3	b	2	2	2						60	26	2
Dr. Hořice - u smuteční síně	19	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	46				16	2	7	4	a	2	1	1						112	63	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	21	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	14				7	0	3	3	a	2	1	1						21	19	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	22	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	13				7	1	3	3	a	2	1	2						21	18	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	23	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	15				7	0	4	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					28	21	2
Dr. Hořice - u smuteční síně	24	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	25				11	2	5	3	a	2	1	2						55	35	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Dr. Hořice - u smuteční síně	25	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	35				14	2	7	4	a	1	1	1						98	48	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	26	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	25				12	2	5	3	a	1	2	2						60	35	2
Dr. Hořice - u smuteční síně	27	11x Acer platanoides, 4x Populus tremula	skupina stromů	15				14									Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		1			21	
Dr. Hořice - u smuteční síně	28	Acer platanoides	javor mléčný	73				16	3	11	4	c	3	4	4	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. Dynamicky prosychá. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		176	100	3
Dr. Hořice - u smuteční síně	29	Acer platanoides	javor mléčný	58				16	2	10	4	c	2	4	4	Infekce kmene. Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		160	80	3
Dr. Hořice - u smuteční síně	30	Acer platanoides	javor mléčný	49				14	4	11	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2		154	67	1
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.			
Dr. Hořice - u smuteční síně	31	Acer platanoides	javor mléčný	56				14	2	11	4	a	2	1	2						154	77	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	32	Thuja occidentalis	túje západní	20				8	0	3	3	a	1	1	1						24	28	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	33	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	31				13	2	7	3	a	2	1	2						91	43	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	34	Thuja occidentalis 'Malonyana'	túje západní 'Malonyana'	19	12	10		10	0	4	4	a	1	2	2						40	30	2
Dr. Hořice - u smuteční síně	35	Thuja occidentalis 'Malonyana'	túje západní 'Malonyana'	14	12			10	0	3	3	a	2	2	2						30	25	2
Dr. Hořice - u smuteční síně	36	Thuja occidentalis 'Malonyana'	túje západní 'Malonyana'	21				10	0	3	4	a	1	2	2						30	29	2
Dr. Hořice - u smuteční síně	37	Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'	cypřišek Lawsonův 'Ellwoodii'	15	12			10	0	4	3	a	2	1	1						40	26	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	38	Thuja occidentalis 'Malonyana'	túje západní 'Malonyana'	20	13			10	0	3	3	a	1	1	2						30	33	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	39	Thuja occidentalis 'Malonyana'	túje západní 'Malonyana'	12	8			7	0	2	3	b	3	2	2	Potlačený jedinec.	Kácení stromů volné		2		14	19	2
Dr. Hořice - u smuteční síně	40	Thuja occidentalis 'Malonyana'	túje západní 'Malonyana'	7	6			6	0	2	2	b	3	1	2	Potlačený jedinec.	Kácení stromů volné		2		12	13	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	41	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	51				16	2	7	4	a	2	1	1						112	70	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	42	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	33				14	2	8	4	a	2	1	2						112	45	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	43	Acer platanoides	javor mléčný	52				18	7	10	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		180	71	2
Dr. Hořice - u smuteční síně	44	Acer platanoides	javor mléčný	46				16	4	9	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	144	63	3
Dr. Hořice - u smuteční síně	45	Picea abies	smrk ztepilý	9				7	0	5	3	a	1	1	1						35	13	1
Dr. Hořice - u smuteční síně	46	Acer platanoides	javor mléčný	62				14	3	12	4	a	2	2	3	Dutina v kosterní větvi.	Řez bezpečnostní	5	1		168	85	2
Havlíčkova	1861	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	41				14	4	6	3	b	2	2	2	Nevhodné místo. Perspektivně odstranit.	Řez bezpečnostní	5	2		84	56	2
Hřbitov	1	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	34				13	1	6	4	a	1	1	1						78	47	1
Hřbitov	2	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	37				13	0	6	4	a	2	1	1						78	51	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Hřbitov	3	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	39				13	1	6	4	a	2	1	1						78	54	1
Hřbitov	4	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	19				8	0	4	3	a	2	1	1						32	26	1
Hřbitov	5	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	14	11			6	0	4	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmen.	24	25	2
Hřbitov	6	Picea abies	smrk ztepilý	66				23	2	11	4	a	1	2	2		Přístrojový test stromu		1	Akustický tomograf.	253	91	2
Jiráskova	1	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	38				14	2	7	3	c	3	2	3	Suchý vrchol.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		98	52	1
Jiráskova	2	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	36				17	7	6	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		102	50	1
Jiráskova	3	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	98				18	2	16	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	1		288	134	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
Jiráskova	4	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	61				15	2	16	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	240	84	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2				
Jiráskova	6	Larix decidua	modřín opadavý	65				15	4	11	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	10	3		165	89	1
Jiráskova	10	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	21	19	18		13	2	8	3	b	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Kácení stromů volné		3		104	39	1
Jiráskova	11	Betula pendula	bříza bělokorá	32	18			15	2	9	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší kmen.	135	51	1
Jiráskova	13	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	17				8	0	4	3	b	3	1	1						32	24	1
Jiráskova za přejezdem	1	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	30	23			7	2	8	3	b	2	3	3	Nevhodná struktura větvení. Nad korunou nadzemní vedení.	Kácení stromů volné		2		56	52	2
Jiráskova za přejezdem	2	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	48				9	2	9	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Velké řezné rány.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	81	66	1
Jiráskova za přejezdem	3	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	32				8	1	8	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	64	44	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2				
Jiráskova za přejezdem	4	Cerasus avium	třešeň ptačí	32	18			12	2	10	3	b	1	2	3	Odlomená část koruny. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Odstranit slabší kmen.	120	51	1
Jiráskova za přejezdem	28	3x Betula pendula, 1x Cerasus avium, 2x Malus sp., 4x Populus tremula	skupina stromů	27				20														37	
Kaštanka u nádraží	1	Acer pseudoplatanus	javor horský	48	46	39		19	2	14	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Velké řezné rány.	Řez zdravotní	5	2		266	88	2
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2				
Kaštanka u nádraží	2	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	44				21	2	8	4	a	1	1	1						168	60	1
Kaštanka u nádraží	3	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	47				20	2	6	4	a	2	1	1						120	65	1
Kaštanka u nádraží	4	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	55				18	2	6	4	b	2	2	3	Vrchol odlomen.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	108	76	2
Kaštanka u nádraží	5	Pinus sylvestris	borovice lesní	55				17	2	14	4	a	2	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez bezpečnostní	10	2		238	76	1
Kaštanka u nádraží	8	Picea abies	smrk ztepilý	52				18	1	11	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.					198	71	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Kaštanka u nádraží	9	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	27				14	2	7	3	a	2	1	2		Řez zdravotní		2		98	37	1
Kaštanka u nádraží	10	Pinus strobus	borovice vejmutovka	48				17	2	12	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol.	Řez bezpečnostní	5	1		204	66	2
Kaštanka u nádraží	11	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	29				15	2	9	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		135	40	1
Kaštanka u nádraží	12	Pinus strobus	borovice vejmutovka	39				18	2	7	3	a	2	1	1						126	54	1
Kaštanka u nádraží	13	Pinus nigra	borovice černá	37				18	3	8	4	a	2	1	1		Řez bezpečnostní	10	2		144	51	1
Kaštanka u nádraží	14	Pinus strobus	borovice vejmutovka	38	24			18	2	8	4	b	2	2	3	Dynamicky prosychá. Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	5	2		144	62	2
Kaštanka u nádraží	15	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	31				16	2	8	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		128	43	1
Kaštanka u nádraží	18	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	48				15	2	11	3	a	1	1	2	Poškození kmene.	Řez zdravotní	10	2		165	66	1
Kaštanka u nádraží	20	Acer campestre	javor polní	48				12	2	10	4	a	1	2	3	Sekundární koruna.	Řez popouštěcí	3	1		120	66	2
Kaštanka u nádraží	21	Chamaecyparis lawsoniana	cypřišek Lawsonův	28	20			13	2	5	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.					65	47	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	22	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	56				15	2	9	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		135	77	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	23	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	51				15	2	8	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		120	70	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	24	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	70				17	2	11	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		187	96	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	25	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	59				14	2	9	4	a	2	2	3	Infekce kmene.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	126	81	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Kaštanka u nádraží - stromořadí	26	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	65				14	3	9	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	126	89	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Kaštanka u nádraží - stromořadí	27	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	51				13	2	7	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	1		91	70	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	28	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	66				17	4	8	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Dutina v kosterní větvi.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	136	91	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Kaštanka u nádraží - stromořadí	29	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	67				14	2	9	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	126	92	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Kaštanka u nádraží - stromořadí	31	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	52				16	2	8	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	2		128	71	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	32	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	61				15	2	10	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		150	84	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	34	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	56				16	2	12	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		192	77	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	35	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	60				16	2	11	4	a	2	2	3	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	2		176	82	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náročnost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Kaštanka u nádraží - stromořadí	36	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	63				17	5	11	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		187	86	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	37	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	53				16	2	8	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		128	73	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	38	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	55				17	3	9	4	a	2	2	3	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	3		153	76	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	39	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	57				17	5	7	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	119	78	3
Kaštanka u nádraží - stromořadí	40	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	52				16	2	11	4	a	2	2	3	Infekce kmene.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	176	71	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Kaštanka u nádraží - stromořadí	41	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	56				16	5	9	4	a	2	1	2	Infekce kmene. Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní	5	2		144	77	1
Kaštanka u nádraží - stromořadí	42	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	82				18	2	13	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Poškození větví. Odlomená část koruny. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Symetrizovat.	234	112	3
																	Řez bezpečnostní	5	1				
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
Kaštanka u nádraží - stromořadí	43	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	63				12	2	8	4	c	2	4	4	Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. Defektní větvení. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1		96	86	3
Kaštanka u nádraží - stromořadí	44	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	46				16	3	9	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	3		144	63	1
Kaštanka u nádraží - stromořadí	45	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	64				17	2	11	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	187	88	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Kaštanka u nádraží - stromořadí	46	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	57				17	2	10	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		170	78	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	47	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	49				17	2	8	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		136	67	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	48	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	47				13	2	10	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	1		130	65	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	49	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	62				14	2	11	4	a	2	3	3	Defektní větvení. Trhliny. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2		154	85	3
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.			
Kaštanka u nádraží - stromořadí	50	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	41				14	2	8	3	a	2	1	2						112	56	1
Kaštanka u nádraží - stromořadí	51	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	45				9	2	8	4	b	2	2	4	Torzo.	Řez bezpečnostní	5	3		72	62	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	52	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	63				16	2	12	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		192	86	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	53	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	46				12	1	8	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	2		96	63	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	54	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	41				12	2	7	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2		84	56	1
Kaštanka u nádraží - stromořadí	55	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	47				14	2	10	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	1		140	65	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Kaštanka u nádraží - stromořadí	56	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	53				15	2	11	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		165	73	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	57	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	51				13	2	8	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	1		104	70	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	60	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	71				13	2	11	4	a	2	3	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	143	97	3
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.			
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Kaštanka u nádraží - stromořadí	61	Cerasus avium	třešeň ptačí	22				9	2	6	3	a	1	1	2		Řez zdravotní		2		54	30	1
Kaštanka u nádraží - stromořadí	62	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	11				6	2	4	2	b	2	1	1	Potlačený jedinec.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		24	15	1
Kaštanka u nádraží - stromořadí	63	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	81				15	2	11	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	165	111	3
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Kaštanka u nádraží - stromořadí	64	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	57				16	2	10	4	a	2	2	3	Asymetrická koruna. Poškození větví.	Řez bezpečnostní	5	1		160	78	2
Kaštanka u nádraží - stromořadí	65	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	70				16	2	11	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	1		176	96	2
Klášterská č.p. 880	3593	Picea pungens	smrk pichlavý	16				7	0	4	3	a	1	1	1						28	22	1
Klášterská č.p. 880	3947	Quercus robur	dub letní	151				27	4	14	5	a	1	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	378	207	2
																	Přístrojový test stromu		1	Akustický tomograf.			
Klášterská č.p. 880	3948	Juglans regia	ořešák královský	26	18			9	1	5	3	a	1	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	45	44	1
Klášterská č.p. 880	3949	Picea pungens	smrk pichlavý	13				6	1	2	3	a	2	1	1						12	18	1
Klášterská č.p. 880	3950	Picea pungens	smrk pichlavý	9				5	1	2	3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		10	13	1
Klášterská č.p. 880	3951	Picea pungens	smrk pichlavý	20				8	2	3	3	a	1	1	1						24	28	1
Klášterská č.p. 880	3952	Picea pungens	smrk pichlavý	7				3	1	2	2	a	2	1	1	Uvolnit.					6	10	1
Klášterská č.p. 880	3954	Picea omorika	smrk omorika	10				8	1	2	3	a	2	1	1						16	14	1
Klášterská č.p. 880	3955	Picea omorika	smrk omorika	14				9	2	2	3	a	2	1	1						18	19	1
Klášterská č.p. 880	3956	Picea omorika	smrk omorika	14				10	1	2	3	a	2	1	1						20	19	1
Klášterská č.p. 880	3957	Picea omorika	smrk omorika	11				4	1	1	2	b	3	1	2	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		4	15	1
Klášterská č.p. 880	3958	Cerasus sp.	třešeň	5				2	1	1	2	b	1	1	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3		2	7	1
Klášterská č.p. 880	3959	Picea pungens	smrk pichlavý	65				23	2	5	4	a	2	1	1						115	89	1
Klášterská č.p. 880	3960	Magnolia sp.	magnolie	16				5	1	4	3	a	1	1	1						20	22	1
Klášterská č.p. 880	3961	Picea pungens	smrk pichlavý	5				3	1	1	2	a	2	1	1						3	7	1
Klášterská č.p. 880	3962	Picea pungens	smrk pichlavý	6				4	0	1	3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		4	9	1
Klášterská č.p. 880	3963	Populus tremula	topol osika	11				10	1	4	3	a	1	1	1						40	15	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Klášterská u stadionu	1	Pinus nigra	borovice černá	32				9	2	7	3	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	63	44	2
Klášterská u stadionu	2	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	45				14	2	7	4	a	2	1	1						98	62	1
Klášterská u stadionu	3	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	66				17	2	10	4	a	2	1	1						170	91	1
Klášterská u stadionu	4	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	42				13	2	7	4	b	2	2	2	Poškození kořenů.					91	58	2
Klášterská u stadionu	5	Salix matsudana ‘Tortuosa’	vrba Matsudova ‘Tortuosa’	32	17			6	2	6	4	c	5	3	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1		36	50	3
Klášterská u stadionu	6	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	36				9	2	5	3	a	2	1	2						45	50	1
Klášterská u stadionu	7	Pinus strobus	borovice vejmutovka	43				13	2	9	3	c	3	2	3	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		117	59	2
Klášterská u stadionu	8	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	26				11	1	2	3	a	2	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.					22	36	2
Klášterská u stadionu	9	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	20				9	2	2	3	a	2	1	1						18	28	1
Klášterská u stadionu	10	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	29				11	1	2	3	a	2	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.					22	40	1
Klášterská, pláž u Jizery	408	Tilia cordata	lípa malolistá	19				9	1	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		45	26	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
Klášterská, pláž u Jizery	409	Tilia cordata	lípa malolistá	59				19	2	9	4	b	3	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Suchý vrchol.	Řez bezpečnostní	5	1		171	81	2
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
Klášterská, pláž u Jizery	410	Tilia cordata	lípa malolistá	56				22	2	9	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		198	77	1
Klášterská, pláž u Jizery	411	Tilia cordata	lípa malolistá	73				22	2	9	4	c	3	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Silné suché větve v koruně.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		198	100	3
Klášterská, pláž u Jizery	412	Tilia cordata	lípa malolistá	69				22	2	9	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	198	95	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Klášterská, pláž u Jizery	413	Tilia cordata	lípa malolistá	45				22	1	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	176	62	1
Klášterská, pláž u Jizery	414	Tilia cordata	lípa malolistá	44				20	1	8	3	a	1	1	1						160	60	1
Klášterská, pláž u Jizery	416	Tilia cordata	lípa malolistá	55				15	2	10	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	150	76	2
Klášterská, pláž u Jizery	417	Tilia cordata	lípa malolistá	68				23	2	10	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1		230	93	3
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.			
Klášterská, pláž u Jizery	418	Tilia cordata	lípa malolistá	59				21	2	8	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1		168	81	3
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.			

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Klášterská, pláž u Jizery	419	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	76				25	2	10	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		250	104	2
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
Klášterská, pláž u Jizery	420	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	61				16	3	7	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		112	84	2
Klášterská, pláž u Jizery	422	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	62				18	2	9	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		162	85	2
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3				
Klášterská, pláž u Jizery	425	Tilia cordata	lípa malolistá	73				24	2	10	4	b	2	3	4	Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	240	100	3
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Klášterská, pláž u Jizery	426	Tilia cordata	lípa malolistá	84				27	2	11	4	c	2	4	4	Dutina ve kmeni. Infekce kmene. Infekce větví. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		297	115	3
Klášterská, pláž u Jizery	431	Tilia cordata	lípa malolistá	81				23	2	10	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		230	111	2
Klášterská, pláž u Jizery	438	Tilia cordata	lípa malolistá	29				14	2	6	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	84	40	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
Klášterská, pláž u Jizery	440	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	43				16	2	7	3	b	2	3	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Kácení stromů volné		2		112	59	3
Klášterská, pláž u Jizery	441	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	58				16	2	6	4	a	3	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Infekce větví.	Kácení stromů volné		2		96	80	3
Klášterská, pláž u Jizery	443	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	72				18	2	7	4	b	2	2	3	Infekce větví.					126	99	2
Klášterská, pláž u Jizery	445	Malus sp.	jabloň	26				5	1	3	4	a	2	1	2						15	36	1
Klášterská, pláž u Jizery	446	Acer pseudoplatanus	javor horský	38	35			14	2	8	3	b	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice od báze. Tlaková vidlice v koruně.	Kácení stromů volné		2		112	71	3
Klášterská, pláž u Jizery	447	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	43				14	3	7	3	b	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	98	59	2
Klášterská, pláž u Jizery	448	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	33				9	1	4	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					36	45	2
Klášterská, pláž u Jizery	449	Acer pseudoplatanus	javor horský	54				16	2	7	4	c	3	3	3	Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým.	Kácení stromů volné		2		112	74	3
Klášterská, pláž u Jizery	450	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	92				27	2	10	4	c	3	4	4	Rozsáhlá infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Podezření na infekci kořenů. Dutina ve kmeni.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		270	126	3
Klášterská, pláž u Jizery	451	Salix caprea	vrba jíva	54				7	2	5	4	b	2	3	4	Rozsáhlá infekce kmene. Redukovaná koruna.	Kácení stromů volné		2		35	74	3
Klášterská, pláž u Jizery	452	Prunus cerasifera	slivoň třešňová	28				7	1	6	4	a	1	1	2						42	39	1
Klášterská, pláž u Jizery	453	Prunus cerasifera	slivoň třešňová	26	11			6	2	6	4	b	2	3	4	Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné		2		36	39	3
Klášterská, pláž u Jizery	454	Prunus cerasifera	slivoň třešňová	10				6	1	6	3	a	1	1	2						36	14	1
Klášterská, pláž u Jizery	457	Acer pseudoplatanus	javor horský	22				11	4	5	3	b	2	2	2	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		55	30	2
Klášterská, pláž u Jizery	458	Acer pseudoplatanus	javor horský	26				10	2	5	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	2		50	36	2
Klášterská, pláž u Jizery	460	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	35				16	4	7	3	a	1	1	2						112	48	1
Klášterská, pláž u Jizery	461	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	23				10	4	5	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3		50	32	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Klášterská, pláž u Jizery	462	Acer pseudoplatanus	javor horský	43				16	3	8	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	1		128	59	1
Klášterská, pláž u Jizery	464	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	66				22	3	8	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	1		176	91	2
Klášterská, pláž u Jizery	465	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	49				22	4	6	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů.	Kácení stromů volné		1		132	67	3
Klášterská, pláž u Jizery	466	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	101				23	4	10	4	a	2	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	230	138	3
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Klášterská, pláž u Jizery	467	Tilia cordata	lípa malolistá	54				15	2	8	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	120	74	2
Klášterská, pláž u Jizery	468	Salix caprea	vrba jíva	15	13			7	1	5	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.					35	28	2
Klášterská, pláž u Jizery	469	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	36				15	1	8	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	120	50	1
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.			
Klášterská, pláž u Jizery	470	Tilia cordata	lípa malolistá	79				17	1	9	4	c	1	3	3	Defektní větvení. Nevhodná struktura větvení. Infekce kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		153	108	3
Klášterská, pláž u Jizery	471	Tilia cordata	lípa malolistá	46				14	2	7	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	98	63	1
Klášterská, pláž u Jizery	2899	Acer pseudoplatanus	javor horský	55	47			17	3	10	4	c	3	3	3	Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		170	99	3
Klášterská, pláž u Jizery	2900	Acer pseudoplatanus	javor horský	45				18	3	8	4	a	1	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	144	62	1
Klášterská, pláž u Jizery	2901	Acer pseudoplatanus	javor horský	40				18	2	10	4	a	1	1	1						180	55	1
Klášterská, pláž u Jizery	2902	Salix alba	vrba bílá	99				18	2	12	5	b	3	3	4	Infekce kmene. Infekce větví. Dynamicky prosychá. Výletové otvory od ptáků.	Řez sesazovací	5	1	50 procent.	216	136	3
Klášterská, pláž u Jizery	2903	Salix alba	vrba bílá	80				20	2	12	5	b	2	4	4	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez sesazovací	5	1	50 procent.	240	110	3
Klášterská, pláž u Jizery	2904	Alnus glutinosa	olše lepkavá	58				14	4	5	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	3		70	80	2
Klášterská, pláž u Jizery	2940	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	70				17	2	8	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	136	96	2
Klášterská, pláž u Jizery	2941	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	80				18	3	9	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Zavěšená větev v koruně.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	162	110	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Klášterská, pláž u Jizery	2942	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	69				24	4	11	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	5	3		264	95	1
Klášterská, pláž u Jizery	2943	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	106				22	3	9	4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	198	145	3
																	Řez bezpečnostní	5	1				
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.			
Klášterská, pláž u Jizery	2944	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	72				20	3	9	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	180	99	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Klášterská, pláž u Jizery	2945	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	99				26	3	11	5	c	2	3	4	Infekce kosterního větvení. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků. Zavěšená větev v koruně.	Redukce obvodová	5	1	25 procent.	286	136	3
																	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Tři lana.			
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Klášterská, pláž u Jizery	2946	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	68				18	4	9	4	a	1	1	2	Dutina ve kmeni.	Řez bezpečnostní	5	2		162	93	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Klášterská, pláž u Jizery	2947	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	80				21	4	9	4	a	2	2	3	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	2		189	110	2
Klášterská, pláž u Jizery	3914	Tilia cordata	lípa malolistá	59				6	1	8	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	48	81	2
Klášterská, pláž u Jizery	3915	Tilia cordata	lípa malolistá	62				15	1	9	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	135	85	2
Klášterská, pláž u Jizery	3916	Tilia cordata	lípa malolistá	49				15	1	8	3	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	120	67	2
Klášterská, pláž u Jizery	3962	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	113				27	4	13	4	a	2	2	3	Infekce větví.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	351	155	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.			
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	421	Tilia cordata	lípa malolistá	36				16	2	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3		112	50	1
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	423	Tilia cordata	lípa malolistá	45				17	2	7	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		119	62	1
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	424	Tilia cordata	lípa malolistá	33				14	2	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		98	45	1
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	428	Tilia cordata	lípa malolistá	32				14	2	5	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	10	3		70	44	2
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	429	Tilia cordata	lípa malolistá	43				19	2	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3		152	59	1
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	430	Tilia cordata	lípa malolistá	30				13	1	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		78	41	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2				
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	432	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	59				22	2	8	4	a	2	2	2						176	81	2
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	433	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	74				24	4	10	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	240	101	2
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	434	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	89				22	2	10	4	b	2	4	4	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Nakloněný kmen.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		220	122	3
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	437	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	50				22	3	8	4	a	2	1	2						176	69	1
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	439	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	116				24	2	10	5	b	2	3	3	Infekce kmene. Infekce větví.	„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	5	2	20 procent.	240	159	3
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	442	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	48				16	2	7	4	c	5	3	3	Zcela odumřelý.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		112	66	3
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	444	Acer pseudoplatanus	javor horský	27				15	2	9	3	b	2	3	4	Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné		2		135	37	3
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2905	Populus nigra	topol černý	156				33	8	14	5	a	2	3	3	Infekce větví. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	462	214	3
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2906	Acer pseudoplatanus	javor horský	60				16	4	7	4	b	2	3	4	Infekce kmene. Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	112	82	3
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2907	Acer pseudoplatanus	javor horský	65				24	3	8	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		192	89	2
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2908	Acer pseudoplatanus	javor horský	68				20	4	9	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	2		180	93	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2909	Acer platanoides	javor mléčný	65				22	3	9	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	5	2		198	89	1
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2910	Acer pseudoplatanus	javor horský	90				22	4	8	4	c	3	4	4	Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým. Infekce větví. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		1		176	123	3
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2911	Acer platanoides	javor mléčný	59				19	4	8	4	a	2	1	2						152	81	1
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2912	Acer platanoides	javor mléčný	39				18	3	7	3	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	126	54	2
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2914	Acer platanoides	javor mléčný	44				14	2	8	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	112	60	2
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2917	Acer platanoides	javor mléčný	47				14	4	7	4	a	2	1	2						98	65	1
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2918	Acer pseudoplatanus	javor horský	66				21	3	8	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	3		168	91	1
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2920	Acer platanoides	javor mléčný	61				15	2	8	4	b	2	3	3	Infekce kosterního větvení. Sledovat!	Řez bezpečnostní	5	1		120	84	3
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2921	Acer platanoides	javor mléčný	76				19	2	9	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	2		171	104	1
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2922	Acer platanoides	javor mléčný	47				15	4	6	3	b	1	3	3	Infekce kosterního větvení. Sledovat! Poškození nevhodným řezem.	Kácení stromů volné		3		90	65	3
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2923	Acer pseudoplatanus	javor horský	80				15	3	8	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1		120	110	2
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2924	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	68				18	2	7	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	1		126	93	2
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2925	Acer pseudoplatanus	javor horský	76				20	3	9	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez bezpečnostní	5	2		180	104	2
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.			
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2926	Acer platanoides	javor mléčný	74				22	3	9	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	10	2		198	101	3
																	Instalace dynamické vazby v dolní úrovni	10	2	Jedno lano.			
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2927	Acer platanoides	javor mléčný	60				12	2	10	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	120	82	3
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2928	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	99				26	2	12	4	c	2	5	5	Defektní větvení. Tlaková vidlice s trhlinou.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		0		312	136	4
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2929	Acer pseudoplatanus	javor horský	69				24	2	11	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	264	95	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2930	Acer pseudoplatanus	javor horský	88				26	3	9	4	b	2	3	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce kosterního větvení.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	234	121	3
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2931	Acer platanoides	javor mléčný	58				24	3	7	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		168	80	2
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2932	Acer platanoides	javor mléčný	75				26	2	11	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	2		286	103	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2933	Acer platanoides	javor mléčný	42				23	4	9	3	a	2	2	2						207	58	2
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2934	Acer platanoides	javor mléčný	86				26	2	12	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		312	118	2
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2935	Acer platanoides	javor mléčný	71				24	2	10	4	a	2	2	2	Trhliny.	Řez bezpečnostní	5	2		240	97	2
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2936	Salix alba	vrba bílá	104				24	2	11	5	b	2	3	4	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez sesazovací	5	2	40 procent.	264	142	3
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2937	Acer platanoides 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	27				6	2	5	4	b	2	2	4	Infekce kosterního větvení.					30	37	2
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2938	Acer platanoides	javor mléčný	58				18	5	8	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		144	80	2
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2939	Populus nigra	topol černý	170				34	5	15	5	b	1	3	4	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. Odlomená část koruny.	Řez sesazovací	5	1	30 procent.	510	233	3
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	3919	Ulmus laevis	jilm vaz	23				7	2	3	3	a	1	1	2						21	32	1
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	3963	Alnus glutinosa	olše lepkavá	39				7	2	8	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	56	54	2
Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	3964	Salix fragilis	vrba křehká	25				10	3	3	3	a	2	1	1						30	35	1
Mateřské centrum Kohoutek	1	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	37	34			15	2	9	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	135	69	3
																	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.			
Mateřské centrum Kohoutek	2	Picea abies	smrk ztepilý	6				3	0	2	2	a	1	1	1						6	9	1
Mateřské centrum Kohoutek	3	Picea abies	smrk ztepilý	19				11	0	5	3	a	1	1	1						55	26	1
Mateřské centrum Kohoutek	4	Thuja occidentalis	túje západní	18				7	2	5	3	a	1	1	2	Sekundární koruna.					35	25	1
Mateřské centrum Kohoutek	5	Thuja occidentalis	túje západní	14	13	11		7	2	5	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Sekundární koruna. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	35	25	2
Mateřské centrum Kohoutek	6	Thuja occidentalis	túje západní	13	13	10		7	2	5	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Sekundární koruna.	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.	35	24	2
Mateřské centrum Kohoutek	7	Quercus robur	dub letní	31				12	2	10	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	120	43	1
Mírová	2112	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	86				13	2	8	4	a	1	3	3	Sekundární koruna. Konflikt s okolními strukturami.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	20 procent.	104	118	2
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.			
Mírová	3654	Acer platanoides	javor mléčný	57				10	2	6	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	2		60	78	1
Mírová	3655	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	84				18	3	9	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni. Sledovat!	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	162	115	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
MŠ Jaselská	1	Corylus colurna	líska turecká	30				9	2	8	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	72	41	1
MŠ Jaselská	2	Acer platanoides 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	19				4	2	6	3	a	1	1	1						24	26	1
MŠ Jaselská	3	Quercus rubra	dub červený	44				13	2	12	3	a	1	1	2	Sekundární koruna.	Řez zdravotní	5	1		156	60	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
MŠ Jaselská	4	Acer platanoides 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	11				3	2	4	3	a	2	1	1						12	15	1
MŠ Jaselská	5	Picea pungens	smrk pichlavý	43				11	0	6	4	a	1	1	1						66	59	1
MŠ Jaselská	6	Acer platanoides 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	23				4	2	6	3	a	1	1	1						24	32	1
MŠ Jaselská	7	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	62				14	1	12	4	a	2	1	2						168	85	1
MŠ Jaselská	8	Acer platanoides 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	20				4	2	6	3	a	1	1	1						24	28	1
MŠ Jaselská	9	Acer pseudoplatanus	javor horský	31				15	2	8	3	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Sekundární koruna.	Řez popouštěcí	3	1		120	43	3
MŠ Jaselská	10	Larix decidua	modřín opadavý	29				17	2	5	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Poškození kořenů.	Řez bezpečnostní	10	2		85	40	2
MŠ Jaselská	11	Betula pendula	bříza bělokorá	57				14	2	10	4	b	2	2	3	Sesazený strom. Poškození nevhodným řezem.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	140	78	2
MŠ Jaselská	12	Abies concolor	jedle ojíněná	53				16	2	7	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni Lokální redukce z důvodu stabilizace	10 5	1 1	Jedno lano. Redukovat boční výhon.	112	73	3
MŠ Jaselská	13	Picea pungens	smrk pichlavý	29				14	1	6	4	a	2	1	1						84	40	1
MŠ Jaselská	14	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	25				14	1	4	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit sekundární vrchol.	56	35	2
MŠ Jaselská	15	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	36				14	1	7	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					98	50	2
MŠ Jaselská	16	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	38				14	1	7	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					98	52	2
MŠ Jaselská	17	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	27				13	1	5	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					65	37	2
MŠ Jaselská	18	Tsuga canadensis	jedlovec kanadský	31				11	1	7	3	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Tlaková vidlice v koruně.	Kácení stromů volné		2		77	43	3
MŠ Jaselská	19	Betula pendula	bříza bělokorá	34				18	2	7	4	a	2	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2		126	47	2
MŠ Jaselská	20	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	37				12	2	7	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					84	51	2
MŠ Jaselská	21	Betula pendula	bříza bělokorá	37				13	2	9	4	a	2	1	2						117	51	1
MŠ Jaselská	22	Malus sp.	jabloň	22				3	1	6	3	a	1	1	1						18	30	1
MŠ Jaselská	23	Malus sp.	jabloň	30				3	1	6	3	a	1	1	2						18	41	1
MŠ Jaselská	24	Quercus rubra	dub červený	50				13	2	13	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Sekundární koruna.	Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace	5 5	1 1	 Potlačit tlakové větvení.	169	69	2
MŠ Jaselská	25	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	25	22			12	2	7	3	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Kácení stromů volné		2		84	45	2
MŠ Jaselská	26	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	39				12	2	6	4	b	1	3	3	Poškození kořenů. Bez sousedního stromu může být nestabilní. Zasypaná báze.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		72	54	3
MŠ Jaselská	27	Quercus rubra	dub červený	20				8	2	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		56	28	1
MŠ Jaselská	28	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	34				12	1	6	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.					72	47	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
MŠ Jaselská	29	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	34				12	1	7	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.					84	47	2
MŠ Jaselská	30	Acer platanoides ‘Globosum’	javor mléčný ‘Globosum’	17				4	2	5	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2		20	24	1
MŠ Jaselská	31	Corylus colurna	líska turecká	29	28	21		11	2	10	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze. Tlaková vidlice v koruně.	Řez zdravotní	5	2		110	52	3
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.			
MŠ Mírová	1	Tilia cordata	lípa malolistá	90				18	2	9	4	b	1	3	3	Sekundární koruna. Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	25 procent.	162	123	3
																	Řez bezpečnostní	5	1				
MŠ Mírová	2	Acer platanoides	javor mléčný	33	26	21		13	2	8	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		104	55	1
MŠ Mírová	5	Tilia cordata	lípa malolistá	92				17	2	9	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna - opět redukovat.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	153	126	3
MŠ Mírová	6	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	42	39	38	33	18	3	8	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Perspektivně odstranit.	Řez bezpečnostní	5	1		144	76	3
MŠ Mírová	7	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	51				25	1	5	4	a	1	1	1						125	70	1
MŠ Mírová	8	Acer platanoides	javor mléčný	31				10	2	5	3	a	1	1	1						50	43	1
MŠ Mírová	3643	Pinus ponderosa	borovice žlutá	20				9	3	3	3	a	2	1	1						27	28	1
MŠ Mírová	3644	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	48				13	2	7	4	a	2	2	3	Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	1		91	66	2
MŠ Mírová	3645	Picea omorika	smrk omorika	7				5	1	1	3	b	2	1	1						5	10	1
MŠ Mírová	3646	Picea omorika	smrk omorika	10				5	1	2	3	a	2	1	1						10	14	1
MŠ Mírová	3647	Picea abies	smrk ztepilý	57				25	2	7	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2		175	78	3
MŠ Mírová	3648	Acer platanoides	javor mléčný	58				13	3	7	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		91	80	2
MŠ Mírová	3649	Acer platanoides	javor mléčný	54				13	3	8	4	b	2	2	3	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	104	74	2
MŠ Mírová	3650	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	34				7	2	4	3	a	1	1	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní	10	3		28	47	1
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.			
MŠ Mírová	3651	Cerasus avium	třešeň ptačí	33				7	2	7	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene.					49	45	2
MŠ Mírová	3652	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	20				8	0	4	3	a	1	1	1						32	28	1
MŠ Mírová	3653	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	16				7	0	4	3	a	1	1	1						28	22	1
MŠ Mírová	3654	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	14				6	0	4	3	a	1	1	1						24	19	1
MŠ Mírová	3657	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	32				10	1	5	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	50	44	1
MŠ Mírová	3658	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	28				9	1	4	3	a	1	1	1						36	39	1
MŠ Mírová	3659	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	15				6	1	4	3	a	2	1	1						24	21	1
MŠ Mírová	3660	Pinus nigra	borovice černá	68				20	4	13	4	a	2	2	2	Defektní větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.	260	93	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
MŠ Mírová	3662	Tilia cordata	lípa malolistá	35				11	2	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3		66	48	1
Na Salabce	1	Picea abies	smrk ztepilý	21				7	0	5	3	b	1	2	3	Vrchol odstraněn.					35	29	1
Na Salabce	2	Cerasus avium	třešeň ptačí	28				6	2	7	3	a	1	2	3	Vrchol odstraněn.					42	39	1
Na Salabce	3	Acer platanoides	javor mléčný	21	11	8		9	2	8	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	72	32	1
Na Salabce	5	Juglans regia	ořešák královský	38				11	2	10	3	b	3	2	3	Infekce báze kmene. Redukovaná koruna. Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2		110	52	1
Na Salabce	6	Salix x erythroflexuosa	vrba argentinská	34	30			5	1	5	4	b	2	2	4	Infekce kmene.	Kácení stromů volné		2		25	62	1
Na Salabce	7	Pinus sylvestris	borovice lesní	27				8	2	7	3	a	1	1	1						56	37	1
Na Salabce	8	Picea abies	smrk ztepilý	24				10	0	7	3	a	2	1	1						70	33	1
Na Salabce	9	Chamaecyparis lawsoniana	cypřišek Lawsonův	13				7	1	3	3	a	2	1	1						21	18	1
Na Salabce	10	Picea omorika	smrk omorika	9				6	0	3	3	a	1	1	1						18	13	1
Na Salabce	12	Picea abies	smrk ztepilý	30				10	2	8	3	a	1	1	1						80	41	1
Na Salabce	14	Picea abies	smrk ztepilý	13				8	2	5	3	a	2	1	1						40	18	1
Na Salabce	15	Malus sp.	jabloň	41				6	1	8	4	b	1	2	4	Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	48	56	1
Na Salabce	16	Acer platanoides	javor mléčný	20				8	2	6	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	48	28	1
Na Salabce	17	Juglans regia	ořešák královský	9				5	1	4	2	b	1	1	1	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		20	13	1
Na Salabce	18	Malus sp.	jabloň	42				7	2	8	4	b	2	3	4	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	56	58	2
Na Salabce	19	Juglans regia	ořešák královský	8				5	2	4	2	b	1	1	2	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		20	11	1
Na Salabce	20	Juglans regia	ořešák královský	25				7	2	7	3	a	1	1	2	Vrchol odstraněn.	Řez zdravotní	5	1		49	35	1
Na Salabce	21	Acer platanoides	javor mléčný	25				7	3	6	3	b	3	2	3	Vrchol odstraněn. Poškození nevhodným řezem.	Kácení stromů volné		2		42	35	1
Na Salabce	22	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	30				7	1	7	3	a	1	1	2	Sekundární koruna.	Řez popouštěcí	3	1		49	41	1
Na Salabce	23	Juglans regia	ořešák královský	12				7	3	4	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	2		28	17	1
Na Salabce	24	Juglans regia	ořešák královský	13				7	2	5	3	a	1	1	2	Sekundární koruna.	Řez popouštěcí	3	1		35	18	1
Na Salabce	25	Juglans regia	ořešák královský	20				7	1	7	3	a	1	1	2	Sekundární koruna.	Řez popouštěcí	3	1		49	28	1
Na Salabce	27	Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova 'Tortuosa'	9	8			6	0	4	3	a	1	1	1						24	17	1
Na Salabce	28	Acer platanoides	javor mléčný	18				7	2	5	3	a	2	1	1		Řez zdravotní Úprava průjezdného či průchozího profilu	5 5	2 2		35	25	1
Na Salabce	29	Picea pungens	smrk pichlavý	17				9	0	5	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		45	24	1
Na Salabce	30	Thuja occidentalis	túje západní	9	8	8	7	5	0	4	3	a	1	1	1						20	15	1
Na Salabce	31	Acer platanoides	javor mléčný	9				5	2	4	2	a	2	1	2	Poškození kmene.	Řez výchovný	3	2		20	13	1
Na Salabce	32	Salix fragilis	vrba křehká	17	16	12	10	8	2	8	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1		64	29	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Na Salabce	34	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	17				7	0	4	3	a	1	1	1						28	24	1
Na Salabce	35	Salix x erythroflexuosa	vrba argentinská	42				3	2	2	4	b	2	1	3						6	58	1
Na Salabce	36	Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova 'Tortuosa'	38				3	2	2	4	b	2	2	4	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3		6	52	1
Na Salabce	37	Salix x erythroflexuosa	vrba argentinská	23				5	2	6	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2		30	32	1
Na Salabce	38	Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova 'Tortuosa'	33				9	1	7	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	2	Potlačit tlakové větvení.	63	45	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2				
Na Salabce	40	Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova 'Tortuosa'	11	10	9		7	1	4	3	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru objektu.	28	19	1
Na Salabce	41	Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova 'Tortuosa'	22	15			7	1	5	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	2	Potlačit tlakové větvení.	35	37	1
Na Salabce	42	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	7				4	2	3	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	2		12	10	1
Na Salabce	43	Picea abies	smrk ztepilý	18				8	0	6	3	a	1	1	1						48	25	1
Na Salabce	44	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	15				8	0	4	3	a	1	1	1						32	21	1
Na Salabce	45	Salix x erythroflexuosa	vrba argentinská	37				7	1	7	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene.	Řez na hlavu	2	1		49	51	1
Na Salabce	46	Catalpa bignonioides	katalpa obecná	32				8	2	7	3	c	2	3	4	Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné		2		56	44	2
Na Salabce	47	Picea pungens	smrk pichlavý	34				7	0	6	3	a	1	1	1						42	47	1
Na Salabce	48	Salix alba	vrba bílá	42	35	27		12	1	11	3	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	1		132	71	1
Na Salabce	49	Salix caprea	vrba jíva	55				11	2	9	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	1		99	76	2
Na Salabce	50	Acer pseudoplatanus	javor horský	18	17			6	1	7	3	c	5	2	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1		42	35	1
Na Salabce	51	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	22				9	1	6	3	c	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Kácení stromů volné		2		54	30	2
Na Salabce	52	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	41	23	20	13	9	2	10	3	b	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	90	62	2
Na Salabce	63	Salix x erythroflexuosa	vrba argentinská	23	21			4	1	7	3	a	1	2	3						28	43	1
Na Salabce	65	Malus sp.	jabloň	20				4	2	5	3	a	1	1	2						20	28	1
Na Salabce	66	Juglans regia	ořešák královský	14	12			5	2	5	2	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez výchovný	3	1		25	25	1
Na Salabce	68	Cerasus avium	třešeň ptačí	27				7	1	7	3	a	1	1	1						49	37	1
Na Salabce	69	Cerasus avium	třešeň ptačí	17	13			6	1	6	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit jeden kmen.	36	29	1
Na Salabce	70	Cerasus avium	třešeň ptačí	18				6	1	6	3	a	1	1	2						36	25	1
Na Salabce	71	Juglans regia	ořešák královský	19	12			6	0	7	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	42	30	1
Na Salabce	72	Cerasus avium	třešeň ptačí	13				6	1	5	3	b	3	2	2		Řez zdravotní	5	2		30	18	1
Na Salabce	73	Cerasus avium	třešeň ptačí	18				5	1	5	3	c	5	2	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1		25	25	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Na Salabce	74	Malus sp.	jabloň	26				4	1	6	4	b	2	2	3	Odstranit jmelí/ochmet.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1		24	36	1
Na Salabce	75	Malus sp.	jabloň	33				6	1	7	4	a	1	2	3	Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2		42	45	1
Na Salabce	76	Juglans regia	ořešák královský	37				8	1	10	3	a	2	1	2						80	51	1
Na Salabce	84	Juglans regia	ořešák královský	32	30			14	3	10	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	10	3		140	60	1
Na Salabce	85	Quercus robur	dub letní	38				16	2	13	3	a	1	1	1						208	52	1
Na Salabce	86	Juglans regia	ořešák královský	28	23	19		16	2	9	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	144	48	1
Na Salabce	87	Juglans regia	ořešák královský	41				13	2	9	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		117	56	1
Na Salabce	88	Juglans regia	ořešák královský	32	28			11	2	11	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.					121	59	1
Na Salabce	89	Juglans regia	ořešák královský	40	23			14	2	13	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší kmen.	182	63	1
Na Salabce	90	Cerasus avium	třešeň ptačí	42				13	3	12	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	3		156	58	1
Na Salabce	91	Juglans regia	ořešák královský	40				14	2	10	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	3		140	55	1
Na Salabce	92	Juglans regia	ořešák královský	36				13	3	11	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Kácení stromů volné		2		143	50	2
Na Salabce	104	25x Cerasus avium	skupina stromů	22				11									Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		1			30	
Na Salabce	105	Cerasus avium	třešeň ptačí	17				3	1	5	3	b	2	2	4	Nakloněný kmen. Infekce kmene.	Kácení stromů volné		3		15	24	1
Na Salabce	106	Cerasus avium	třešeň ptačí	40				10	3	7	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Kácení stromů volné		2		70	55	2
Na Salabce	107	Cerasus avium	třešeň ptačí	42				10	2	8	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	80	58	1
Na Salabce	108	Juglans regia	ořešák královský	47	40	34		14	1	13	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	10	3		182	82	1
Na Salabce	109	Cerasus avium	třešeň ptačí	33				9	1	9	3	a	1	1	1						81	45	1
Na Salabce	110	Malus sp.	jabloň	46				6	1	5	5	b	5	3	5	Torzo.					30	63	2
Na Salabce	111	Juglans regia	ořešák královský	47				16	2	11	4	a	1	1	2						176	65	1
Na Salabce	112	6x Acer platanoides, 22x Cerasus avium, 1x Malus sp.	skupina stromů	17				8									Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		1			24	
Na Salabce	113	Cerasus avium	třešeň ptačí	36				10	1	9	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		90	50	1
Na Salabce	114	Juglans regia	ořešák královský	21	13	12	11	11	1	9	3	b	2	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmeny.	99	33	1
Na Salabce	115	Juglans regia	ořešák královský	28	25	22	22	14	2	11	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší kmeny.	154	50	1
Na Salabce	116	Juglans regia	ořešák královský	31	26	20	19	13	1	12	3	b	1	3	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. Potlačit slabší kmeny.	156	51	2
Na Salabce	117	Malus sp.	jabloň	44				8	2	10	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2		80	60	1
Na Salabce	118	Cerasus avium	třešeň ptačí	48				10	2	12	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	2		120	66	1
Na Salabce	119	Juglans regia	ořešák královský	26	26	21	20	11	2	9	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2		99	47	1
Na Salabce	120	Juglans regia	ořešák královský	42				11	2	10	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1		110	58	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Na Salabce	121	Juglans regia	ořešák královský	43				11	2	10	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2		110	59	1
Na Salabce	122	Juglans regia	ořešák královský	49				11	2	10	4	b	3	3	3	Infekce báze kmene. Infekce větví. Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1		110	67	2
Na Salabce	123	Cerasus avium	třešeň ptačí	34				12	4	9	4	a	2	2	3		Řez bezpečnostní	10	3		108	47	1
Na Salabce	124	Cerasus avium	třešeň ptačí	48				13	2	11	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	2		143	66	1
Na Salabce	125	Juglans regia	ořešák královský	51	37			13	2	12	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý. Infekce kmene. Infekce větví.	Kácení stromů volné		1		156	86	2
Na Salabce	126	Juglans regia	ořešák královský	33				11	2	9	3	b	3	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		99	45	1
Na Salabce	127	Cerasus avium	třešeň ptačí	60				12	2	11	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	132	82	2
Na Salabce	128	Juglans regia	ořešák královský	40	6			12	1	11	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2		132	55	1
Na Salabce	129	Juglans regia	ořešák královský	32	25	22		13	2	10	3	b	3	3	3	Dynamicky prosychá. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	5	2		130	54	2
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.			
Na Salabce	130	Cerasus avium	třešeň ptačí	42				13	2	9	3	b	1	2	3	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné		3		117	58	1
Na Salabce	131	Cerasus avium	třešeň ptačí	85				15	2	12	5	b	2	4	4	Defektní větvení. Infekce báze kmene. Odlomená část koruny.	„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	5	1	50 procent.	180	117	3
Na Salabce	132	Juglans regia	ořešák královský	41				13	2	9	4	a	2	2	2						117	56	1
Na Salabce	133	Cerasus avium	třešeň ptačí	33	19			14	2	7	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit slabší kmen.	98	52	1
Na Salabce	134	Juglans regia	ořešák královský	25	25	23	20	12	2	11	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.					132	45	1
Na Salabce	135	Juglans regia	ořešák královský	41				12	2	11	4	b	2	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2		132	56	1
Na Salabce	136	Cerasus avium	třešeň ptačí	47				12	2	14	4	b	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	1		168	65	2
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Symetrizovat. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.			
Na Salabce	137	Pyrus communis	hrušeň obecná	57				12	2	9	4	a	2	2	3	Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2		108	78	1
Na Salabce - stromořadí	53	Picea abies	smrk ztepilý	14				8	0	4	3	a	1	1	1						32	19	1
Na Salabce - stromořadí	54	Carpinus betulus	habr obecný	6	3	3	2	7	0	3	2	a	1	1	2						21	9	1
Na Salabce - stromořadí	55	Carpinus betulus	habr obecný	8	8	7	6	7	0	6	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		42	15	1
Na Salabce - stromořadí	56	Carpinus betulus	habr obecný	13				8	1	5	3	a	1	1	1						40	18	1
Na Salabce - stromořadí	57	Carpinus betulus	habr obecný	26				8	0	6	3	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	48	36	1
Na Salabce - stromořadí	58	Picea abies	smrk ztepilý	20				9	1	5	3	b	3	2	2	Suchý vrchol.	Kácení stromů volné		3		45	28	1
Na Salabce - stromořadí	59	Picea pungens	smrk pichlavý	11				6	1	3	2	b	3	1	2	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		18	15	1
Na Salabce - stromořadí	60	Picea pungens	smrk pichlavý	21				8	2	5	3	a	1	1	1						40	29	1
Na Salabce - stromořadí	61	Picea pungens	smrk pichlavý	21				7	2	4	3	a	2	1	1						28	29	1
Na Salabce - stromořadí	62	Pinus sylvestris	borovice lesní	31				10	2	8	3	a	1	1	2	Poškození větví.					80	43	1
Na Salabce - stromořadí	77	Cerasus avium	třešeň ptačí	43				9	1	10	4	b	2	2	3	Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	90	59	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Na Salabce - stromořadí	78	Juglans regia	ořešák královský	44				14	2	12	4	a	1	1	2						168	60	1
Na Salabce - stromořadí	79	Cerasus avium	třešeň ptačí	37				13	1	8	4	a	1	1	1						104	51	1
Na Salabce - stromořadí	80	Juglans regia	ořešák královský	41				14	2	9	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	10	2		126	56	1
Na Salabce - stromořadí	81	Juglans regia	ořešák královský	35	17			12	2	10	3	b	2	3	3	Infekce kmene.	Kácení stromů volné		3		120	54	2
Na Salabce - stromořadí	82	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	36				13	2	9	3	b	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	117	50	2
Na Salabce - stromořadí	83	Populus tremula	topol osika	44	43			21	1	12	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Řez bezpečnostní Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10 10	1 1	Jedno lano.	252	85	2
Na Salabce - stromořadí	93	Cerasus avium	třešeň ptačí	48				11	2	13	4	a	1	2	2						143	66	1
Na Salabce - stromořadí	94	Juglans regia	ořešák královský	31	9			12	1	8	3	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez bezpečnostní	 10	1 3	Odstranit slabší kmen.	96	44	1
Na Salabce - stromořadí	95	Cerasus avium	třešeň ptačí	36				12	2	8	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	96	50	1
Na Salabce - stromořadí	96	Cerasus avium	třešeň ptačí	42				13	3	10	4	b	2	2	3	Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1		130	58	1
Na Salabce - stromořadí	97	Juglans regia	ořešák královský	31				12	2	8	3	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		96	43	1
Na Salabce - stromořadí	98	Cerasus avium	třešeň ptačí	33				12	2	8	4	c	5	3	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1		96	45	2
Na Salabce - stromořadí	99	Juglans regia	ořešák královský	49				16	2	12	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	10	3		192	67	1
Na Salabce - stromořadí	100	Juglans regia	ořešák královský	35				16	2	10	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		160	48	1
Na Salabce - stromořadí	101	Juglans regia	ořešák královský	28				16	2	7	3	a	2	1	2						112	39	1
Na Salabce - stromořadí	102	Cerasus avium	třešeň ptačí	60				16	2	14	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	10	3		224	82	1
Na Salabce - stromořadí	103	Malus sp.	jabloň	43				7	2	5	5	b	5	3	5	Torzo.					35	59	2
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	1	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	48				19	2	8	4	a	1	1	1						152	66	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	2	Picea omorika	smrk omorika	21				10	1	4	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		3		40	29	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	3	Picea omorika	smrk omorika	26				15	1	5	3	a	2	1	1						75	36	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	4	Picea omorika	smrk omorika	27				16	1	5	3	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	80	37	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	5	Pinus strobus	borovice vejmutovka	50				17	2	12	4	a	2	1	1						204	69	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	6	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	54				19	2	11	4	a	1	1	1						209	74	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	7	Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'	cypřišek Lawsonův 'Ellwoodii'	12	10	10	8	11	0	4	4	a	2	1	1						44	21	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	9	Picea abies	smrk ztepilý	20				11	1	2	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		22	28	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	10	Picea abies	smrk ztepilý	19				12	1	5	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		60	26	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	12	Picea omorika	smrk omorika	24				13	2	5	3	a	1	1	1						65	33	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	13	Picea omorika	smrk omorika	24				13	1	6	3	a	1	1	1						78	33	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	14	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	46				14	2	9	4	a	2	1	2						126	63	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	19	Picea abies	smrk ztepilý	21				10	1	6	3	b	2	2	3	Vrchol odstraněn.	Kácení stromů volné		3		60	29	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	20	Pinus sylvestris	borovice lesní	37				10	3	8	4	a	2	2	3	Vrchol odstraněn. Poškození nevhodným řezem.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	80	51	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	21	Picea abies	smrk ztepilý	32				14	4	7	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		98	44	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	22	Pinus sylvestris	borovice lesní	39				12	5	9	4	a	2	1	1						108	54	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	24	Betula pendula	bříza bělokorá	35	31			16	2	11	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.					176	65	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	26	Pinus sylvestris	borovice lesní	36				13	6	7	4	a	2	1	2		Řez zdravotní		2		91	50	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	27	Pinus sylvestris	borovice lesní	29				13	2	8	3	a	2	1	1						104	40	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	28	Betula pendula	bříza bělokorá	35				17	2	10	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Sledovat!					170	48	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	30	Picea abies	smrk ztepilý	45				17	2	9	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		153	62	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	31	Picea abies	smrk ztepilý	40				17	2	9	4	a	1	1	2						153	55	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	32	Betula pendula	bříza bělokorá	34				12	3	9	3	a	2	1	2						108	47	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	33	Quercus robur	dub letní	40				13	2	10	3	a	1	1	1						130	55	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	34	Picea abies	smrk ztepilý	19				13	2	6	3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		78	26	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	35	Picea abies	smrk ztepilý	27				13	2	7	3	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		91	37	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	36	Picea abies	smrk ztepilý	30				12	2	7	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	84	41	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	37	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	31				13	1	7	3	a	1	1	1						91	43	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	38	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	26				13	1	8	3	a	1	1	1						104	36	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	39	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	24				8	2	5	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.					40	33	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	40	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	13				6	0	4	2	a	1	1	2						24	18	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	41	Picea abies	smrk ztepilý	36				12	2	8	3	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Poškození kořenů.	Kácení stromů volné		1		96	50	2
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	42	Pinus sylvestris	borovice lesní	31				13	2	8	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Velké řezné rány.					104	43	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	43	Pinus sylvestris	borovice lesní	43				13	2	10	4	a	2	1	1						130	59	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	44	Juglans regia	ořešák královský	44				11	2	11	3	a	1	1	2						121	60	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	45	Larix decidua	modřín opadavý	42				15	2	9	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší vrchol.	135	58	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	46	Pinus sylvestris	borovice lesní	41				12	2	10	4	a	1	1	1						120	56	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	47	Pinus sylvestris	borovice lesní	42				14	2	10	4	a	2	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	140	58	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	48	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	20				9	0	4	3	b	2	3	3	Nakloněný kmen. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením		2		36	28	2
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	49	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	31				15	0	7	3	a	1	2	2						105	43	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50	Picea abies	smrk ztepilý	32				17	2	7	3	c	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		1		119	44	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	51	Picea abies	smrk ztepilý	48				16	2	9	4	b	2	2	2	Bez sousedního stromu může být nestabilní.	Kácení stromů volné		1		144	66	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	52	Betula pendula	bříza bělokorá	59				18	2	12	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kořenů.					216	81	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	53	Larix decidua	modřín opadavý	34				18	2	6	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna. Poškození kořenů.					108	47	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	54	Picea abies	smrk ztepilý	51				15	2	11	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		165	70	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	55	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	37				13	2	11	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	143	51	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	56	Abies nordmanniana	jedle kavkazská	46				14	2	10	4	c	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		140	63	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	57	Pinus sylvestris	borovice lesní	42				13	2	12	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	156	58	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	58	Juglans regia	ořešák královský	41				12	2	11	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		132	56	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	59	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	50				16	2	13	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	208	69	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	60	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	54				16	2	12	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	6	2		192	74	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	61	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	64				16	2	13	4	a	1	1	2	Velké řezné rány.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		208	88	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	62	Corylus colurna	líska turecká	54				12	2	11	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni Úprava průjezdného či průchozího profilu	10 5	1 1	Jedno lano.	132	74	2
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	63	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	46				14	2	12	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Defektní roub.	Řez zdravotní	10	2		168	63	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	65	Tilia cordata	lípa malolistá	38				16	2	9	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	144	52	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	66	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	63				16	2	15	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3		240	86	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	67	Juniperus virginiana	jalovec viržinský	39				10	1	4	3	a	1	1	1						40	54	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	68	Juglans regia	ořešák královský	44				11	2	10	3	a	1	1	2	Velké řezné rány.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		110	60	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	69	Pinus rotundata	borovice blatka	15	14			6	0	6	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		36	29	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	70	Picea abies	smrk ztepilý	13				8	1	4	3	a	2	1	1						32	18	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	71	Betula pendula	bříza bělokorá	39				14	2	8	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace Úprava průjezdného či průchozího profilu	5 5	3 3	Odlehčení nestabilních větví.	112	54	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	72	Picea pungens	smrk pichlavý	21				11	2	5	3	b	2	1	1						55	29	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	73	Picea pungens	smrk pichlavý	24				13	2	5	3	b	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší vrchol.	65	33	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	74	Pinus sylvestris	borovice lesní	45				12	3	10	4	a	1	2	2	Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	120	62	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	75	Picea pungens	smrk pichlavý	25				14	2	6	3	a	1	1	1						84	35	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	76	Picea abies	smrk ztepilý	32				15	2	7	4	a	2	1	1						105	44	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	77	Picea abies	smrk ztepilý	27				15	2	6	3	a	1	1	1						90	37	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	79	Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova 'Tortuosa'	46				10	3	6	4	c	4	2	3	Z větší části odumřelý. Sekundární koruna.	Kácení stromů volné		1		60	63	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	80	Pinus sylvestris	borovice lesní	39				11	1	7	4	a	1	1	1						77	54	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	81	Pinus sylvestris	borovice lesní	32				11	2	6	4	a	1	1	2						66	44	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	82	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	26				8	2	6	3	b	2	3	3	Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		3		48	36	2
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	83	Pinus sylvestris	borovice lesní	34				13	3	8	4	a	2	1	1						104	47	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	84	Pinus sylvestris	borovice lesní	26				12	3	6	3	a	1	2	2						72	36	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	85	Pinus sylvestris	borovice lesní	32				13	3	7	3	a	1	1	1						91	44	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	86	Picea pungens	smrk pichlavý	17				12	4	4	3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		48	24	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	87	Acer pseudoplatanus	javor horský	48				11	2	8	3	b	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	88	66	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	88	Pinus sylvestris	borovice lesní	22				11	6	5	3	a	2	1	1						55	30	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	89	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	22				7	2	5	3	c	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		2		35	30	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	90	Picea abies	smrk ztepilý	25				11	0	5	3	a	2	1	1						55	35	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	91	Pinus nigra	borovice černá	40				10	1	7	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	70	55	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	92	Betula pendula	bříza bělokorá	34				11	1	5	4	b	2	2	3	Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	2		55	47	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	93	Pinus sylvestris	borovice lesní	23				11	3	6	3	a	2	1	1						66	32	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	94	Picea abies	smrk ztepilý	24				11	2	5	3	a	2	1	1						55	33	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	95	Pinus sylvestris	borovice lesní	30				7	3	6	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	42	41	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	96	Betula pendula	bříza bělokorá	37				14	0	8	3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		112	51	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	97	Betula pendula	bříza bělokorá	41				14	0	8	4	a	1	1	1						112	56	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	98	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	19				6	1	5	3	c	5	3	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1		30	26	2
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	99	Picea abies	smrk ztepilý	35				13	0	8	4	a	2	1	1						104	48	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	100	Picea abies	smrk ztepilý	14				8	0	4	3	a	2	1	1						32	19	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	102	Abies alba	jedle bělokorá	20				9	2	5	3	b	3	1	2	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		2		45	28	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	103	Larix decidua	modřín opadavý	27				12	1	6	3	a	1	1	1						72	37	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	104	Picea abies	smrk ztepilý	19				9	0	6	3	a	2	1	1						54	26	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	105	Juglans regia	ořešák královský	56				8	4	7	4	b	3	3	3	Dynamicky prosychá. Poškození kmene. Podezření na infekci kořenů. Redukovaná koruna.	Kácení stromů volné		2		56	77	2
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	106	Juglans regia	ořešák královský	29	24			8	1	10	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace Úprava průjezdného či průchozího profilu	5 5	2 2	Potlačit tlakové větvení.	80	52	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	107	Populus x canadensis	topol kanadský	56				15	2	12	3	a	1	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace Úprava průjezdného či průchozího profilu	5 5	1 1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	180	77	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	108	Betula pendula	bříza bělokorá	19				12	2	6	3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		72	26	1
Na Úvoze, Řadová, Průběžná	109	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	11				5	2	4	3	c	5	1	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1		20	15	1
Palackého	1829	Acer pseudoplatanus	javor horský	84				12	2	8	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez výchovný	5	2		96	115	2
Palackého	1858	Cerasus serrulata ‘Kanzan’	třešeň pilovitá ‘Kanzan’	26				6	2	6	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	Odstranit divoké výhony.	36	36	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Palackého	1859	Cerasus serrulata 'Kanzan'	třešeň pilovitá 'Kanzan'	34				7	2	5	4	a	2	2	2	Velké řezné rány. Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní		1	Odstranit divoké výhony.	35	47	2
																	Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru objektu.			
Palackého	1860	Cerasus serrulata 'Kanzan'	třešeň pilovitá 'Kanzan'	33				7	2	5	4	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru objektu.	35	45	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	1953	Pinus sylvestris	borovice lesní	49				18	2	7	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	3	Odlehčení nestabilních větví.	126	67	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	1954	Fagus sylvatica	buk lesní	75				25	2	11	4	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Řez bezpečnostní	10	1		275	103	1
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.			
Park Mattušova - Husova - Podskalská	1955	Cerasus sp.	třešeň	6				2	2	1	2	b	1	1	3	Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		3		2	9	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	1956	Ulmus laevis	jilm vaz	47				19	2	6	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	2		114	65	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	1958	Ulmus laevis	jilm vaz	14				5	1	4	3	b	1	1	2	Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	1		20	19	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	1960	Ulmus laevis	jilm vaz	18				5	1	4	3	b	1	1	3	Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	1		20	25	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	1962	Pinus sylvestris	borovice lesní	54				21	10	7	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		147	74	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	1963	Picea abies	smrk ztepilý	26				13	2	6	3	a	2	1	2						78	36	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	1964	Pinus sylvestris	borovice lesní	44				20	6	7	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Řez bezpečnostní	10	3		140	60	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	1965	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	37				19	2	4	4	b	2	3	3	Poškození kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3		76	51	2
Park Mattušova - Husova - Podskalská	1992	Betula pendula	bříza bělokorá	34				17	4	6	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		3		102	47	2
Park Mattušova - Husova - Podskalská	1993	Betula pendula	bříza bělokorá	50				18	4	8	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Infekce kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1		144	69	2
Park Mattušova - Husova - Podskalská	1994	Betula pendula	bříza bělokorá	46				17	7	8	4	c	3	3	3	Suchý vrchol. Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1		136	63	2
Park Mattušova - Husova - Podskalská	1995	Betula pendula	bříza bělokorá	42				18	5	8	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1		144	58	2
Park Mattušova - Husova - Podskalská	1996	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	63				11	4	7	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	77	86	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Park Mattušova - Husova - Podskalská	1997	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	39				13	3	7	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	2		91	54	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	1998	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	27				13	5	5	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene.					65	37	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2000	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	27				13	5	4	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3		52	37	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2004	Platycladus orientalis	zeravec východní	7				5	1	2	3	a	2	1	2						10	10	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2005	Platycladus orientalis	zeravec východní	9				4	1	2	3	a	2	1	2						8	13	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2006	Platycladus orientalis	zeravec východní	10				5	1	2	3	a	2	1	2						10	14	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2007	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	51				10	4	8	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		80	70	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2011	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	64				24	8	10	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2		240	88	2
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.			
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2013	Pinus strobus	borovice vejmutovka	25				14	3	4	3	a	2	2	2	Infekce báze kmene.					56	35	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2015	Pinus strobus	borovice vejmutovka	38				22	3	5	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.					110	52	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2017	Picea abies	smrk ztepilý	26				15	2	4	3	a	2	2	2	Poškození báze kmene.					60	36	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2019	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	69				24	8	8	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	192	95	1
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2020	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	18				10	2	4	3	b	2	2	3	Infekce kmene.	Kácení stromů volné		2		40	25	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2021	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	68				24	6	8	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kořenů.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	192	93	1
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2022	Acer platanoides	javor mléčný	40				18	2	8	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	144	55	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2023	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	22				11	2	4	3	b	1	2	2	Nevhodné místo. Nakloněný kmen.					44	30	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2027	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	45				20	10	6	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	3		120	62	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2029	Ulmus glabra	jilm horský	38				16	2	8	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	128	52	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2033	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	50				20	6	9	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2		180	69	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2035	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	54				15	6	7	4	c	3	4	4	Defektní větvení. Infekce kmene. Podezření na infekci kořenů. Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		105	74	3
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2036	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	33				14	3	5	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	10	2		70	45	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2037	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	43				14	3	7	4	b	2	3	3	Asymetrická koruna. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		98	59	2
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2038	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	49				17	4	8	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2		136	67	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2039	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	49				18	5	9	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		162	67	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2040	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	50				20	5	9	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		180	69	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2041	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	38				16	3	6	4	b	2	2	2						96	52	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2042	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	29				17	6	6	3	a	2	1	1		Řez zdravotní	10	3		102	40	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2043	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	45				22	6	6	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	1		132	62	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2044	Pinus sylvestris	borovice lesní	51				21	8	8	4	a	2	1	1		Řez bezpečnostní	10	3		168	70	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2045	Pinus sylvestris	borovice lesní	43				21	4	6	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		126	59	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2046	Pinus sylvestris	borovice lesní	32				17	11	4	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		68	44	2
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2047	Pinus sylvestris	borovice lesní	41				18	11	5	4	a	2	2	2						90	56	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2048	Pinus sylvestris	borovice lesní	54				22	8	7	4	a	2	2	2	Poškození větví.	Řez bezpečnostní	10	2		154	74	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2050	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	83				21	3	13	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	1		273	114	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2051	Prunus sp.	slivoň	33				8	3	5	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	40	45	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2054	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	28				9	3	4	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Kácení stromů volné		2		36	39	2
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2057	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	49				14	6	6	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	84	67	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2058	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	33				14	7	6	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	84	45	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2059	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	19				11	4	4	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2		44	26	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2060	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	37				14	5	3	3	c	3	4	5	Rozsáhlá infekce kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		42	51	3
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2061	Pinus sylvestris	borovice lesní	51				22	8	8	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		176	70	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2064	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	30				11	4	6	3	a	1	1	2						66	41	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2065	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	26				11	4	4	3	a	2	1	1						44	36	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2066	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	23				11	4	4	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2		44	32	2
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2068	Acer platanoides	javor mléčný	37				11	3	6	3	c	4	2	3	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů s přetažením		1		66	51	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2070	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	29				12	5	5	3	a	2	1	2						60	40	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2071	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	43				12	1	7	4	b	2	2	2	Infekce větví.					84	59	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2072	Acer campestre	javor polní	34	20			10	2	8	3	a	2	2	3	Poškození větví. Tlaková vidlice rozlomená.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	80	54	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2073	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	43				12	4	7	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Trhliny.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2		84	59	2
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2074	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	30				11	5	6	3	a	2	2	2						66	41	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2075	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	27				10	6	3	3	b	3	2	2						30	37	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2076	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	36				9	3	6	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3		54	50	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2077	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	26				6	2	3	3	a	1	2	3	Sekundární koruna.	Řez popouštěcí	3	1		18	36	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2079	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	48				12	4	5	3	b	2	2	3	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	3		60	66	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2080	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	56				21	8	10	4	a	2	1	1						210	77	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2087	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	51				12	4	6	4	a	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	10	3		72	70	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2088	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	57				12	4	9	4	b	2	3	3	Poškození kořenů.					108	78	2
Park Mattušova - Husova - Podskalská	2394	Pinus sylvestris	borovice lesní	25				14	2	3	3	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1		42	35	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3721	Pinus sylvestris	borovice lesní	20				9	2	5	3	a	2	1	1						45	28	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3722	Pinus sylvestris	borovice lesní	25				8	2	4	3	b	3	1	1	Dynamicky prosychá. Sledovat vývoj vitality.					32	35	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3723	Picea abies	smrk ztepilý	12				7	1	2	3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		14	17	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3724	Picea abies	smrk ztepilý	10				8	1	3	3	b	3	1	2	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2		24	14	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3725	Picea abies	smrk ztepilý	28				13	1	5	3	a	2	1	1						65	39	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3726	Picea abies	smrk ztepilý	20				13	2	4	3	a	2	1	1						52	28	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3727	Pinus sylvestris	borovice lesní	25				11	2	6	3	a	2	1	1						66	35	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3886	Acer pseudoplatanus	javor horský	30				12	3	7	3	a	1	1	1						84	41	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3887	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	25				9	5	3	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	27	35	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3888	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	24				7	4	3	3	c	4	2	3	Dynamicky prosychá. Z větší části odumřelý.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		21	33	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3889	Pinus sylvestris	borovice lesní	30				13	2	5	3	a	1	1	1						65	41	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3890	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	39				14	4	6	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		84	54	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3891	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	27				13	4	7	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3		91	37	2
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3893	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	25				9	2	6	3	c	5	3	3	Zcela odumřelý.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		54	35	2
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3894	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	46				15	6	7	4	b	2	2	3	Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	10	3		105	63	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3895	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	25				8	4	4	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna. Zavěšená větev v koruně.					32	35	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3896	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	46				8	4	4	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		32	63	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3897	Cerasus sp.	třešeň	7				2	2	1	2	b	2	1	3	Infekce větví.	Kácení stromů volné		3		2	10	1
Park Mattušova - Husova - Podskalská	3898	Cerasus sp.	třešeň	10				3	2	1	2	b	2	1	3	Infekce větví.	Kácení stromů volné		3		3	14	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	1	Betula pendula	bříza bělokorá	27				11	2	6	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	66	37	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	2	Tilia cordata	lípa malolistá	44	37	29		12	2	10	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		120	76	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	3	Picea abies	smrk ztepilý	41				14	2	5	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Poškození kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		70	56	2
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	4	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	56				15	2	12	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Symetrizovat.	180	77	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	5	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	33				12	2	6	3	b	3	1	1						72	45	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	6	Pinus nigra	borovice černá	45				13	2	10	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	130	62	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3				
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	7	Acer pseudoplatanus	javor horský	37				11	2	10	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	110	51	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	9	Acer pseudoplatanus	javor horský	24	22			10	2	9	3	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	90	45	2
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	11	Acer pseudoplatanus	javor horský	31	25			11	2	10	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	110	55	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	12	Pinus sylvestris	borovice lesní	52				16	2	11	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	2		176	71	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	13	Pinus nigra	borovice černá	28				11	2	6	3	a	2	1	1						66	39	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	14	Pinus nigra	borovice černá	26				11	2	6	3	a	2	1	1						66	36	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	15	Pinus nigra	borovice černá	18				10	2	5	3	a	2	1	1						50	25	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	16	Pinus nigra	borovice černá	21				11	2	6	3	a	2	1	1						66	29	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	17	Pinus nigra	borovice černá	27				12	1	5	3	a	1	1	1						60	37	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	18	Acer pseudoplatanus	javor horský	57				16	5	11	4	c	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		176	78	2
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	19	Acer pseudoplatanus	javor horský	30	28	25	24	19	3	15	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. Potlačit infikované kmeny.	285	54	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20	Acer platanoides 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	18				5	2	5	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		25	25	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	21	Tilia cordata	lípa malolistá	84				19	2	14	4	c	1	4	4	Tlaková vidlice s trhlinou. Infekce kosterního větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		266	115	3

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	22	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	21				10	2	6	3	a	1	1	1						60	29	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	23	Picea abies	smrk ztepilý	47				18	2	9	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		162	65	2
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	24	Pinus sylvestris	borovice lesní	52				21	12	11	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	10	1		231	71	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	25	Tilia cordata	lípa malolistá	42				18	1	11	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	198	58	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	26	Tilia cordata	lípa malolistá	43				18	2	10	4	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru plotu.	180	59	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	27	Acer pseudoplatanus	javor horský	16				13	2	7	3	a	2	1	1		Řez zdravotní	5	1		91	22	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	28	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	32				16	2	11	3	b	1	3	3	Defektní větvení.	Kácení stromů volné		2		176	44	2
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	30	Pinus sylvestris	borovice lesní	40				19	10	7	4	a	1	1	1						133	55	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	33	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	47				19	1	12	3	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1		228	65	2
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.			
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	34	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	36				18	1	10	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	180	50	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	36	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	54				17	1	12	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		204	74	2
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	37	Pinus sylvestris	borovice lesní	42				24	10	7	4	a	2	1	1						168	58	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	38	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	45				23	3	8	4	a	2	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace		2	Odstranit boční výhon.	184	62	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	39	Prunus cerasifera	slivoň třešňová	33	24	23		8	2	6	4	b	1	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	48	55	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	40	Tilia cordata	lípa malolistá	43				19	3	11	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	209	59	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	41	Tilia cordata	lípa malolistá	35				17	3	11	3	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	187	48	2
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	42	Picea pungens	smrk pichlavý	23				14	2	5	3	a	2	1	1						70	32	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	43	Pinus sylvestris	borovice lesní	36				18	14	6	4	a	2	2	2						108	50	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	45	Acer pseudoplatanus	javor horský	44				16	2	10	3	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	160	60	2
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	46	Tilia cordata	lípa malolistá	49				17	2	11	4	b	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Velké řezné rány.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	187	67	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	47	Tilia cordata	lípa malolistá	48				16	2	13	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	208	66	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	48	Acer pseudoplatanus	javor horský	47	28	24	20	9	2	14	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		126	73	1
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.			

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	49	Cerasus avium	třešeň ptačí	40				14	2	9	3	a	1	2	2	Infekce kmene. Infekce větví.					126	55	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	50	Pinus sylvestris	borovice lesní	42				19	12	9	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2		171	58	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	51	Cerasus avium	třešeň ptačí	21				10	2	8	3	a	1	2	3	Dutina ve kmeni.					80	29	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	53	Malus sp.	jabloň	16	10	8	8	12	2	9	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní		1		108	25	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	54	Picea abies	smrk ztepilý	17				7	2	4	3	a	2	1	1						28	24	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	55	Tilia cordata	lípa malolistá	57				20	4	14	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1		280	78	2
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.			
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	56	Crataegus crus-galli	hloh kuří noha	15				7	2	6	3	a	1	1	1						42	21	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	57	Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova 'Tortuosa'	9				5	2	3	2	a	1	1	2		Řez na hlavu	1	1		15	13	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	58	Pinus sylvestris	borovice lesní	44				19	2	10	4	a	1	1	1						190	60	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	59	Pinus sylvestris	borovice lesní	44				17	4	9	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	Řez bezpečnostní	10	2		153	60	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	60	Picea pungens	smrk pichlavý	50				19	2	8	4	c	2	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		152	69	2
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	61	Picea pungens	smrk pichlavý	32				17	2	5	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					85	44	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	63	Picea pungens	smrk pichlavý	41				19	2	7	4	a	2	1	1						133	56	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	64	Larix decidua	modřín opadavý	43				20	2	7	4	a	2	1	1						140	59	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	65	Larix decidua	modřín opadavý	35				23	12	6	3	a	2	1	1						138	48	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	66	Picea abies	smrk ztepilý	46				23	2	8	4	a	2	1	1						184	63	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	68	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	45				24	2	9	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.					216	62	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	69	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	41				26	3	6	4	a	1	1	1						156	56	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	70	Larix decidua	modřín opadavý	64				19	3	11	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2		209	88	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	72	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	17				5	0	3	3	a	2	1	2						15	24	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	74	Picea omorika	smrk omorika	18				8	0	5	3	a	1	1	1						40	25	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	75	Picea omorika	smrk omorika	15				10	0	3	3	a	2	1	1						30	21	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	76	Picea omorika	smrk omorika	12				7	0	3	3	a	2	1	1						21	17	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	77	Pinus nigra	borovice černá	32				9	2	7	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	63	44	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	78	Pinus nigra	borovice černá	38				9	2	7	3	a	2	1	1						63	52	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	79	Acer saccharinum	javor stříbrný	36				12	2	10	3	a	1	1	2	Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		120	50	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	80	Acer saccharinum	javor stříbrný	37				12	2	10	3	a	1	1	2	Infekce kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		120	51	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	81	Acer saccharinum	javor stříbrný	41				11	2	11	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1		121	56	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3				
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	82	Acer platanoides 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	37				6	2	6	4	b	1	2	4	Infekce kosterního větvení.	Řez popouštěcí	5	3		36	51	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	84	Pinus sylvestris	borovice lesní	43				20	4	8	4	a	1	1	1						160	59	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	85	Betula pendula	bříza bělokorá	46				16	2	11	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		176	63	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	86	Larix decidua	modřín opadavý	22				19	2	5	3	a	2	1	2						95	30	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	87	Acer pseudoplatanus	javor horský	35				18	3	9	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	2		162	48	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	88	Acer pseudoplatanus	javor horský	34	30	22		17	2	11	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	187	59	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2				
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	89	Tilia cordata	lípa malolistá	41				19	2	12	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	228	56	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	90	Cerasus avium	třešeň ptačí	27				16	2	9	3	a	1	1	2		Řez zdravotní		2		144	37	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	91	Betula pendula	bříza bělokorá	27				17	6	6	4	a	2	2	3	Infekce kmene.					102	37	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	92	Cerasus avium	třešeň ptačí	13	11	10	10	6	2	8	3	b	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné		3		48	22	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	94	Cerasus avium	třešeň ptačí	20	18			6	1	10	3	c	1	3	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volné		1		60	37	2
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	95	Betula pendula	bříza bělokorá	27				10	5	6	3	b	3	2	3	Vrchol odlomen. Infekce větví.	Kácení stromů volné		3		60	37	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	96	Pinus sylvestris	borovice lesní	20				7	1	6	3	b	1	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace		2	Odstranit sekundární vrchol.	42	28	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2				
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	97	Larix decidua	modřín opadavý	9				6	0	4	2	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		24	13	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	98	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	60				24	3	10	4	a	1	1	1						240	82	1
Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	99	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	42				18	2	10	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice v koruně.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	180	58	1
Poliklinika	1	Thuja occidentalis	túje západní	25				10	0	5	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		50	35	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Přemyslova	1936	Tilia x euchlora	lípa zelená	37				13	1	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		91	51	1
Přemyslova	1937	Larix decidua	modřín opadavý	47				23	8	9	4	b	2	2	2	Infekce báze kmene. Poškození kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3		207	65	1
Přemyslova	1938	Tilia x euchlora	lípa zelená	45				16	2	9	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	144	62	1
Přemyslova	1939	Prunus cerasifera	slivoň třešňová	12				5	1	5	3	a	1	1	2						25	17	1
Přemyslova	1943	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	34				14	1	6	3	a	1	1	1						84	47	1
Přemyslova	1945	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	49				20	2	7	4	a	1	1	1						140	67	1
Přemyslova	1946	Fagus sylvatica	buk lesní	45				13	2	10	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	130	62	1
Přemyslova	1948	Betula pendula 'Youngii'	bříza bělokorá 'Youngii'	15				5	1	4	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		20	21	1
Přemyslova	1949	Picea pungens	smrk pichlavý	33				16	0	6	3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		96	45	1
Přemyslova	1950	Betula pendula 'Youngii'	bříza bělokorá 'Youngii'	16				5	1	4	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		20	22	1
Přemyslova	1951	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	36				16	0	7	3	a	2	1	1						112	50	1
Přemyslova	1952	Betula pendula 'Youngii'	bříza bělokorá 'Youngii'	13				5	1	3	3	a	2	1	2						15	18	1
Přemyslova	3720	Armeniaca vulgaris	meruňka obecná	17				4	1	6	3	a	1	1	2						24	24	1
Přestavlcká	1	Picea abies	smrk ztepilý	41				16	1	8	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	128	56	1
Přestavlcká	3	Pinus nigra	borovice černá	56				14	2	10	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	140	77	1
Přestavlcká	4	Picea abies	smrk ztepilý	45				15	4	8	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.					120	62	1
Přestavlcká	5	Picea abies	smrk ztepilý	39				16	2	10	4	a	2	1	1						160	54	1
Přestavlcká	6	Betula pendula	bříza bělokorá	40				12	2	8	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	96	55	1
Přestavlcká	7	Pinus sylvestris	borovice lesní	34				12	2	8	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					96	47	1
Přestavlcká	11	Cerasus avium	třešeň ptačí	59				11	2	10	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	110	81	1
Přestavlcká	12	Picea pungens	smrk pichlavý	17				11	2	4	3	a	2	1	1						44	24	1
Přestavlcká	13	Picea pungens	smrk pichlavý	24				11	2	5	3	a	2	1	1						55	33	1
Přestavlcká	14	Picea pungens	smrk pichlavý	27				12	2	6	3	b	2	2	3	Velké řezné rány.	Kácení stromů volné		3		72	37	1
Přestavlcká	15	Juglans regia	ořešák královský	40				11	2	13	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Potlačit tlakové větvení.	143	55	1
Přestavlcká	20	Tilia cordata	lípa malolistá	6				5	2	3	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1		15	9	1
Přestavlcká	22	Tilia cordata	lípa malolistá	29				11	2	8	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	88	40	1
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.			

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Přestavlcká	23	Pinus nigra	borovice černá	41				10	2	9	4	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.	90	56	1
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.			
Přestavlcká	24	Tilia cordata	lípa malolistá	6				4	1	3	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1		12	9	1
Přestavlcká	27	Picea pungens	smrk pichlavý	28				10	2	6	3	a	2	1	1	Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		60	39	1
Přestavlcká	28	Larix decidua	modřín opadavý	52				19	2	10	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.					190	71	1
Přestavlcká	29	Betula pendula	bříza bělokorá	36				11	2	8	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	2		88	50	1
Přestavlcká	30	Betula pendula	bříza bělokorá	30				9	2	6	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	2		54	41	1
Přestavlcká	31	Betula pendula	bříza bělokorá	41				10	2	8	4	b	1	2	3	Infekce kmene. Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	2		80	56	1
Přestavlcká	32	Picea abies	smrk ztepilý	16				5	1	4	3	a	1	1	2	Sekundární koruna.	Řez živých plotů a stěn	1	2		20	22	1
Přestavlcká	33	Picea abies	smrk ztepilý	14				6	0	5	3	a	1	2	2	Sekundární koruna.	Řez živých plotů a stěn	1	2		30	19	1
Sídliště Jaselská	1	Tilia x euchlora	lípa zelená	63				18	1	14	4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni.	Řez zdravotní	10	2		252	86	1
Sídliště Lidická	1	Acer platanoides	javor mléčný	40				8	2	7	3	b	2	3	3	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	3	20 procent.	56	55	2
Sídliště Lidická	2	Acer platanoides	javor mléčný	70				18	4	11	4	b	2	3	3	Infekce kosterního větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Tři lana.	198	96	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Sídliště Lidická	3	Acer platanoides	javor mléčný	49				16	4	8	3	b	2	2	2	Infekce větví.	Řez zdravotní	5	2		128	67	1
Sídliště Lidická	4	Acer platanoides	javor mléčný	50				16	4	8	4	b	2	3	4	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	128	69	2
Sídliště Lidická	5	Acer platanoides	javor mléčný	61				13	2	11	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni. Infekce kmene. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	3	20 procent.	143	84	2
Sídliště Lidická	7	Tilia cordata	lípa malolistá	47				16	2	11	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1		176	65	1
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.			
Sídliště Lidická	8	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	24				13	2	5	3	a	2	1	1						65	33	1
Sídliště Lidická	9	Betula pendula	bříza bělokorá	31				20	2	8	4	a	2	1	2						160	43	1
Sídliště Lidická	10	Betula pendula	bříza bělokorá	40				20	3	9	4	b	3	2	2	Suchý vrchol.	Řez bezpečnostní	5	1		180	55	1
Sídliště Lidická	11	Betula pendula	bříza bělokorá	32				22	7	7	4	a	2	1	2						154	44	1
Sídliště Lidická	12	Betula pendula	bříza bělokorá	26				18	3	8	4	a	2	1	2						144	36	1
Sídliště Lidická	13	Betula pendula	bříza bělokorá	36				18	2	8	4	b	3	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		144	50	1
Sídliště Lidická	14	Larix decidua	modřín opadavý	32				15	3	8	3	c	4	3	3	Z větší části odumřelý. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1		120	44	2
Sídliště Lidická	15	Betula pendula	bříza bělokorá	31				18	5	6	4	a	2	1	2						108	43	1
Sídliště Lidická	16	Larix decidua	modřín opadavý	49				19	4	11	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.					209	67	1
Sídliště Lidická	53	Picea pungens	smrk pichlavý	27				12	1	6	3	b	3	3	3	Dynamicky prosychá. Nevhodná struktura větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		72	37	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Sídliště Lidická	54	Picea pungens	smrk pichlavý	29				11	1	6	3	b	2	3	3	Příliš vykloněný.	Kácení stromů volné		2		66	40	2
Sídliště Lidická	55	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	37				13	1	7	4	a	2	1	1						91	51	1
Sídliště Lidická	56	Picea abies	smrk ztepilý	34				20	2	8	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.					160	47	1
Sídliště Lidická	57	Larix decidua	modřín opadavý	48				20	2	11	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.					220	66	1
Sídliště Lidická	58	Picea abies	smrk ztepilý	13				8	2	4	3	a	2	1	1						32	18	1
Sídliště Lidická	59	Betula pendula	bříza bělokorá	55				18	2	14	4	a	2	2	2						252	76	1
Sídliště Lidická	60	Tilia cordata	lípa malolistá	44				15	2	10	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		150	60	1
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.			
Sídliště Lidická	61	Tilia cordata	lípa malolistá	37				16	2	10	3	a	2	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	160	51	1
Sídliště Lidická	62	Tilia cordata	lípa malolistá	44				15	2	10	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	150	60	1
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.			
Sídliště Lidická	63	Betula pendula	bříza bělokorá	36				15	2	9	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		135	50	1
Sídliště Lidická	64	Abies nordmanniana	jedle kavkazská	30				16	2	7	3	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	112	41	1
Sídliště Lidická	65	Picea pungens	smrk pichlavý	36				12	2	7	3	b	2	2	2	Nevhodná struktura větvení. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	84	50	1
Sídliště Lidická	66	Picea abies	smrk ztepilý	41				17	2	9	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu. Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	153	56	1
Sídliště Lidická	67	Betula pendula	bříza bělokorá	50				22	2	9	4	a	1	1	2						198	69	1
Sídliště Lidická	68	Betula pendula	bříza bělokorá	31				19	2	9	4	a	1	1	1						171	43	1
Sídliště Lidická	69	Betula pendula	bříza bělokorá	31				18	2	8	4	a	2	2	2	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	2		144	43	1
Sídliště Lidická	70	Betula pendula	bříza bělokorá	38				20	2	9	4	a	2	1	2						180	52	1
Sídliště Lidická	71	Betula pendula	bříza bělokorá	52				22	2	13	4	a	1	1	2						286	71	1
Sídliště Lidická	72	Aesculus x carnea	jírovec pleťový	12				6	2	5	2	a	1	1	1						30	17	1
Sídliště Lidická	73	Catalpa bignonioides 'Nana'	katalpa obecná 'Nana'	13				3	2	4	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene.					12	18	1
Sídliště Lidická	74	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	27				12	1	5	3	b	3	2	2	Suchý vrchol.					60	37	1
Sídliště Lidická	75	Picea pungens	smrk pichlavý	20				11	0	5	3	b	2	3	3	Příliš vykloněný.	Kácení stromů volné		2		55	28	2
Sídliště Lidická	76	Betula pendula	bříza bělokorá	41				22	2	11	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Poškození větví.	Řez bezpečnostní	5	2		242	56	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2				
Sídliště Lidická	77	Betula pendula	bříza bělokorá	37				19	2	10	4	a	2	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		190	51	1
Sídliště Lidická	78	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	49				22	2	10	4	a	1	1	1						220	67	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Sídliště Lidická	79	Picea pungens	smrk pichlavý	26				10	2	6	3	b	2	2	3	Vrchol odlomen.	Kácení stromů volné		2		60	36	1
Sídliště Lidická	80	Abies nordmanniana	jedle kavkazská	8				4	0	3	2	a	1	1	1						12	11	1
Sídliště Lidická	81	Acer campestre	javor polní	14				8	2	6	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		48	19	1
Sídliště Lidická	82	Acer campestre	javor polní	13				8	2	6	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		48	18	1
Sídliště Lidická	83	Acer campestre	javor polní	12				7	2	5	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		35	17	1
Sídliště Lidická	84	Acer campestre	javor polní	13				7	2	5	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		35	18	1
Sídliště Lidická	85	Acer campestre	javor polní	13				7	2	5	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		35	18	1
Sídliště Lidická	87	Juglans regia	ořešák královský	63				14	2	17	4	a	2	2	2	Infekce větví. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	238	86	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Sídliště Lidická	88	Juglans regia	ořešák královský	60				14	2	13	4	a	2	3	3	Infekce větví. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	182	82	2
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Sídliště Lidická	89	Juglans regia	ořešák královský	48				12	4	12	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	144	66	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Sídliště Lidická	90	Picea pungens	smrk pichlavý	38				18	1	7	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Příliš vykloněný.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		126	52	2
Sídliště Lidická	91	Picea pungens	smrk pichlavý	26				11	0	6	3	a	2	1	2						66	36	1
Sídliště Lidická	92	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	51	44			15	4	13	4	b	2	3	4	Tlaková vidlice rozlomená. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	195	92	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Sídliště Lidická	93	Picea pungens	smrk pichlavý	31				13	1	7	4	a	2	1	2						91	43	1
Sídliště Lidická	94	Pinus nigra	borovice černá	14	10			10	1	5	3	a	2	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmen.	50	24	1
Sídliště Lidická	95	Salix alba	vrba bílá	28				11	2	7	3	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	77	39	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3				
Sídliště Lidická	96	Salix alba	vrba bílá	40	34			11	2	13	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	143	71	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2				
Sídliště Lidická	97	Betula pendula	bříza bělokorá	27				15	3	7	4	a	2	1	1						105	37	1
Sídliště Lidická	98	Larix decidua	modřín opadavý	39				21	2	8	3	a	2	1	1						168	54	1
Sídliště Lidická	99	Prunus domestica	slivoň domácí	35				8	5	5	4	b	2	2	4	Odlomená část koruny.					40	48	1
Sídliště Lidická	100	Pyrus communis	hrušeň obecná	37				11	2	8	4	a	2	1	2						88	51	1
Sídliště Lidická	104	Pinus strobus	borovice vejmutovka	49				18	2	12	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna.	Přístrojový test stromu		1	Tahové zkoušky.	216	67	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Sídliště Lidická	107	Pinus sylvestris	borovice lesní	37				16	2	8	4	a	1	1	2						128	51	1
Sídliště Lidická	108	Pinus nigra	borovice černá	9				6	2	3	3	a	2	1	1						18	13	1
Sídliště Lidická	109	Pinus sylvestris	borovice lesní	23				15	5	6	3	a	1	1	2						90	32	1
Sídliště Lidická	110	Prunus domestica	slivoň domácí	21				11	3	6	4	a	1	1	2						66	29	1
Sídliště Lidická	111	Juniperus virginiana	jalovec viržinský	14				7	2	5	3	a	1	1	1						35	19	1
Sídliště Lidická	112	Acer platanoides	javor mléčný	23				12	2	8	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3		96	32	1
Sídliště Lidická	114	Prunus domestica	slivoň domácí	13	9	8	7	9	1	6	3	a	2	1	2						54	21	1
Sídliště Lidická	115	Picea abies	smrk ztepilý	32				21	2	7	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					147	44	1
Sídliště Lidická	116	Betula pendula	bříza bělokorá	35				15	3	7	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1		105	48	1
Sídliště Lidická	117	Pinus strobus	borovice vejmutovka	33				16	2	9	3	a	2	1	1						144	45	1
Sídliště Lidická	118	Pinus strobus	borovice vejmutovka	37				15	2	10	3	a	1	1	2						150	51	1
Sídliště Lidická	119	Fagus sylvatica	buk lesní	30				14	2	9	3	a	1	1	2						126	41	1
Sídliště Lidická	120	Pinus sylvestris	borovice lesní	34				15	2	8	4	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		120	47	1
Sídliště Lidická	121	Larix decidua	modřín opadavý	30				15	2	7	3	a	2	2	2	Poškození kořenů.					105	41	1
Sídliště Lidická	122	Picea abies	smrk ztepilý	36				16	2	8	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3		128	50	1
Sídliště Lidická	123	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	14				7	2	3	3	b	3	1	2						21	19	1
Sídliště Lidická	124	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	41				15	2	9	4	c	3	2	3	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		135	56	1
Sídliště Lidická	125	Salix x erythroflexuosa	vrba argentinská	13	13			4	1	6	3	a	1	1	2						24	25	1
Sídliště Lidická	126	Salix x erythroflexuosa	vrba argentinská	27				6	1	7	3	a	1	1	2						42	37	1
Sídliště Lidická	128	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	32				15	2	6	4	a	2	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	90	44	1
Sídliště Lidická	129	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	22				11	2	6	3	a	2	2	2	Poškození kořenů. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.					66	30	1
Sídliště Lidická	130	Acer pseudoplatanus	javor horský	42				14	2	11	3	a	2	2	4	Tlaková vidlice rozlomená.	Řez zdravotní	10	2		154	58	1
Sídliště Lidická	131	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	47				16	2	9	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		144	65	1
Sídliště Lidická	132	Fagus sylvatica	buk lesní	17				10	2	6	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Defektní roub.	Kácení stromů volné		2		60	24	2
Sídliště Lidická	133	Picea pungens	smrk pichlavý	48				13	2	8	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.					104	66	1
Sídliště Lidická	134	Betula pendula	bříza bělokorá	27	26			16	2	8	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.					128	51	1
Sídliště Lidická	135	Betula pendula	bříza bělokorá	22				11	2	6	3	b	3	2	2	Suchý vrchol. Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	2		66	30	1
Sídliště Lidická	138	Thuja occidentalis 'Malonyana'	tuje západní 'Malonyana'	12	11	10	10	7	0	3	3	a	1	1	2						21	22	1
Sídliště Lidická	139	Picea pungens	smrk pichlavý	73				16	0	9	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.	144	100	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Sídliště Lidická	140	Tilia cordata	lípa malolistá	46				14	2	11	3	a	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	154	63	1
Sídliště Lidická	141	Picea pungens	smrk pichlavý	34				13	1	7	4	a	3	2	2	Suchý vrchol.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		91	47	1
Sídliště Lidická	142	Picea pungens	smrk pichlavý	33				12	1	7	3	b	1	2	3	Bez vrcholu.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	84	45	1
Sídliště Lidická	143	Picea abies	smrk ztepilý	17				10	0	5	3	a	1	1	1						50	24	1
Sídliště Lidická	145	Prunus domestica	slivoň domácí	38				7	1	9	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	63	52	1
Sídliště Lidická	146	Larix decidua	modřín opadavý	50				19	2	10	4	a	1	1	1						190	69	1
Sídliště Lidická	147	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	31				12	2	9	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2		108	43	1
Sídliště Lidická	148	Sorbus x thuringiaca	jeřáb duryňský	33				11	2	8	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		88	45	1
Sídliště Lidická	149	Thuja occidentalis	túje západní	18	16	16		8	2	5	3	b	1	2	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3		40	33	1
Sídliště Lidická	150	Acer negundo	javor jasanolistý	51				13	2	15	4	a	1	2	3	Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	195	70	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
Sídliště Lidická	151	Prunus domestica	slivoň domácí	36	27			10	2	11	4	b	2	3	4	Infekce větví. Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	110	62	2
Sídliště Lidická	152	Picea abies	smrk ztepilý	52				16	2	10	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.					160	71	1
Sídliště Lidická	153	Fagus sylvatica	buk lesní	53				17	2	15	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	255	73	1
Sídliště Lidická	154	4x Acer platanoides, 1x Betula pendula	skupina stromů	10				8									Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		1	Ponechat jen jednokmeny javory.		14	
Sídliště Lidická	155	Malus sp.	jabloň	29	23	20	17	10	2	9	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2		90	48	1
Sídliště Lidická	156	Picea abies	smrk ztepilý	46	7			17	0	11	4	a	2	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit slabší kmen.	187	65	1
Sídliště Lidická	157	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	36				17	0	8	3	a	1	1	1						136	50	1
Sídliště Lidická	158	Acer pseudoplatanus	javor horský	46				16	2	12	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	192	63	1
Sídliště Lidická	159	Acer pseudoplatanus	javor horský	44				15	2	11	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	165	60	1
Sídliště Lidická	161	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	49				16	2	13	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	208	67	1
Sídliště Lidická	162	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	24				13	1	7	3	a	2	1	1						91	33	1
Sídliště Lidická	163	Picea abies	smrk ztepilý	39				18	1	9	4	a	2	1	1						162	54	1
Sídliště Lidická	164	Betula pendula	bříza bělokorá	50				15	2	11	4	b	3	2	2	Suchý vrchol. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	5	2		165	69	1
Sídliště Lidická	165	Larix decidua	modřín opadavý	52				17	2	11	4	a	1	2	2	Poškození kořenů. Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		187	71	1
Sídliště Lidická	166	Sorbus x thuringiaca	jeřáb duryňský	33				10	2	6	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		60	45	1
Sídliště Lidická	167	Picea pungens	smrk pichlavý	39				16	2	7	4	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	112	54	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Sídliště Lidická	168	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	31				16	2	7	4	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	112	43	1
Sídliště Lidická	169	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	37				16	2	8	4	a	2	1	2	Konflikt s okolními strukturami. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	128	51	1
Sídliště Lidická	171	Acer platanoides	javor mléčný	35				10	2	10	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Trhliny. Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	5	1		100	48	1
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.			
Sídliště Lidická	172	Pyrus communis	hrušeň obecná	18				7	2	5	3	b	2	1	2	Potlačený jedinec. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		35	25	1
Sídliště Lidická	173	Prunus cerasifera	slivoň třešňová	40	24	18	17	8	1	9	4	a	1	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		72	60	1
Sídliště Lidická	174	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	28	13	6	6	8	2	7	4	c	4	2	3	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné		1		56	40	1
Sídliště Lidická	175	Picea abies	smrk ztepilý	41				15	2	11	4	a	2	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		165	56	1
Sídliště Lidická	178	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	29				13	2	7	3	a	2	2	2	Poškození kořenů.					91	40	1
Sídliště Lidická	179	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	24				13	2	5	3	a	2	1	1						65	33	1
Sídliště Lidická	180	Tilia cordata	lípa malolistá	42				13	1	11	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	143	58	1
Sídliště Lidická	181	Cerasus avium	třešeň ptačí	36				10	2	9	3	c	2	3	4	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		2		90	50	2
Sídliště Lidická	182	Acer platanoides	javor mléčný	37				12	2	10	3	b	3	3	3	Dynamicky prosychá. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení.	Řez bezpečnostní	5	1		120	51	2
Sídliště Lidická - stromořadí	17	Betula pendula	bříza bělokorá	23				12	3	7	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		84	32	2
Sídliště Lidická - stromořadí	18	Betula pendula	bříza bělokorá	25				16	3	7	3	a	2	1	2						112	35	1
Sídliště Lidická - stromořadí	19	Betula pendula	bříza bělokorá	31				16	2	9	4	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		144	43	1
Sídliště Lidická - stromořadí	20	Betula pendula	bříza bělokorá	22				15	2	7	3	a	2	2	2	Poškození kořenů.					105	30	1
Sídliště Lidická - stromořadí	21	Betula pendula	bříza bělokorá	39				16	4	10	4	b	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	3		160	54	1
Sídliště Lidická - stromořadí	22	Betula pendula	bříza bělokorá	39				13	3	9	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		117	54	1
Sídliště Lidická - stromořadí	23	Betula pendula	bříza bělokorá	33				12	2	9	4	c	2	3	4	Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		108	45	2
Sídliště Lidická - stromořadí	24	Betula pendula	bříza bělokorá	40				14	2	9	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		126	55	1
Sídliště Lidická - stromořadí	25	Betula pendula	bříza bělokorá	27				13	3	8	3	b	2	2	2	Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	3		104	37	1
Sídliště Lidická - stromořadí	26	Betula pendula	bříza bělokorá	26				12	3	7	3	b	2	2	3	Nakloněný kmen. Poškození kmene. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3		84	36	1
Sídliště Lidická - stromořadí	27	Betula pendula	bříza bělokorá	27				12	3	7	3	a	2	1	2						84	37	1
Sídliště Lidická - stromořadí	28	Betula pendula	bříza bělokorá	36				14	2	9	4	a	2	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		126	50	1
Sídliště Lidická - stromořadí	29	Betula pendula	bříza bělokorá	29				12	2	10	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	3		120	40	1
Sídliště Lidická - stromořadí	30	Betula pendula	bříza bělokorá	23	20			12	3	7	3	a	2	3	3	Defektní větvení. Infekce kmene. Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		84	41	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Sídliště Lidická - stromořadí	31	Betula pendula	bříza bělokorá	30				10	2	8	4	b	2	2	3	Infekce kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3		80	41	1
Sídliště Lidická - stromořadí	32	Betula pendula	bříza bělokorá	20				8	2	4	3	b	2	2	3	Defektní větvení. Infekce kmene.	Kácení stromů volné		3		32	28	1
Sídliště Lidická - stromořadí	33	Betula pendula	bříza bělokorá	21				12	3	6	3	a	2	1	2						72	29	1
Sídliště Lidická - stromořadí	34	Betula pendula	bříza bělokorá	28				10	3	8	3	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	3		80	39	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3				
Sídliště Lidická - stromořadí	35	Betula pendula	bříza bělokorá	19				10	3	5	3	b	2	2	3	Infekce kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3		50	26	1
Sídliště Lidická - stromořadí	36	Betula pendula	bříza bělokorá	23				12	3	7	3	a	2	1	2						84	32	1
Sídliště Lidická - stromořadí	37	Betula pendula	bříza bělokorá	24				11	3	7	3	a	2	1	2						77	33	1
Sídliště Lidická - stromořadí	38	Betula pendula	bříza bělokorá	33				11	2	9	3	b	2	2	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	99	45	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
Sídliště Lidická - stromořadí	39	Betula pendula	bříza bělokorá	19				9	2	6	3	c	2	3	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		54	26	2
Sídliště Lidická - stromořadí	40	Betula pendula	bříza bělokorá	28				11	3	8	4	b	3	2	3	Vrchol odstraněn.	Kácení stromů volné		3		88	39	1
Sídliště Lidická - stromořadí	41	Betula pendula	bříza bělokorá	25				12	3	8	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	96	35	1
Sídliště Lidická - stromořadí	42	Betula pendula	bříza bělokorá	30				15	3	10	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		150	41	1
Sídliště Lidická - stromořadí	43	Betula pendula	bříza bělokorá	25				15	2	8	3	b	2	2	2	Infekce kmene.					120	35	1
Sídliště Lidická - stromořadí	44	Betula pendula	bříza bělokorá	18				11	2	6	3	a	1	1	2	Infekce báze kmene.					66	25	1
Sídliště Lidická - stromořadí	45	Betula pendula	bříza bělokorá	25				9	2	6	3	a	2	1	2						54	35	1
Sídliště Lidická - stromořadí	46	Betula pendula	bříza bělokorá	14				8	2	5	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3		40	19	1
Sídliště Lidická - stromořadí	47	Betula pendula	bříza bělokorá	10				7	2	4	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3		28	14	1
Sídliště Lidická - stromořadí	48	Betula pendula	bříza bělokorá	33				16	3	11	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		176	45	1
Sídliště Lidická - stromořadí	49	Betula pendula	bříza bělokorá	20				13	2	6	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					78	28	1
Sídliště Lidická - stromořadí	50	Betula pendula	bříza bělokorá	26				13	2	9	3	a	2	2	2	Infekce báze kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		117	36	1
Sídliště Lidická - stromořadí	51	Betula pendula	bříza bělokorá	30				13	3	8	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	104	41	1
Sídliště Lidická - stromořadí	52	Betula pendula	bříza bělokorá	15				8	2	6	3	b	2	2	3	Poškození kořenů. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3		48	21	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2395	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	20				8	0	5	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmen.	40	28	2
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2396	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	15				6	1	2	3	a	1	1	1						12	21	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2397	Tilia cordata	lípa malolistá	10				6	2	3	2	b	1	1	1	Nevhodné místo.	Kácení stromů volné		2		18	14	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2399	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	15				5	0	3	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	15	21	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2400	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	20				7	0	4	3	a	1	1	1						28	28	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2401	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	10				5	0	3	3	a	1	1	1						15	14	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2402	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	24				7	2	6	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	42	33	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2403	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	12				8	0	3	3	a	1	1	1						24	17	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2404	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	22				8	1	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		48	30	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2407	Picea abies	smrk ztepilý	13				7	0	4	3	a	2	1	1						28	18	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2408	Betula pendula	bříza bělokorá	44	37			23	2	9	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	3		207	78	2
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3				
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2409	Acer pseudoplatanus	javor horský	15				9	3	5	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2		45	21	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2411	Acer pseudoplatanus	javor horský	14				9	2	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3		45	19	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2414	Juglans regia	ořešák královský	71				19	3	12	4	a	2	2	3	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	228	97	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2415	Juglans regia	ořešák královský	69				18	3	12	4	b	2	3	3	Infekce větví. Dutina v kosterní větvi.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	216	95	3
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.			
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2417	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	60				25	2	8	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2		200	82	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2418	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	62				29	3	7	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2		203	85	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2419	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	43				27	4	6	4	a	2	1	1						162	59	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2420	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	59				30	2	7	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	2		210	81	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2421	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	67				30	3	6	4	a	1	2	2	Trhliny.	Řez bezpečnostní	10	2		180	92	2
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2422	Juglans regia	ořešák královský	42				13	2	7	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	91	58	2
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2423	Cerasus sp.	třešeň	13				5	1	5	3	a	2	1	2						25	18	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2424	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	9				8	0	3	3	a	1	1	1						24	13	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2425	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	9				9	1	3	3	a	1	1	1						27	13	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2426	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	33				13	2	6	3	a	1	2	2	Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	1		78	45	2
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2427	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	72				16	6	7	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	1		112	99	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2428	Picea omorika	smrk omorika	12				6	0	3	3	a	1	1	1						18	17	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2430	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	24				8	2	6	3	b	1	2	3	Poškození kořenů. Bez vrcholu.					48	33	2
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2433	Juglans regia	ořešák královský	52				11	2	7	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1		77	71	2
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2434	Picea abies	smrk ztepilý	24				15	0	6	4	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	90	33	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2435	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	20				10	0	4	3	a	1	1	1						40	28	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2437	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	21				12	1	4	3	a	1	1	1						48	29	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2439	Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova 'Tortuosa'	23				6	2	4	3	c	5	3	3	Zcela odumřelý. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		1		24	32	3
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2442	Picea abies	smrk ztepilý	32				14	1	6	3	a	2	1	1						84	44	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2447	Picea abies	smrk ztepilý	54				24	2	8	4	a	2	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.					192	74	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2452	Picea abies	smrk ztepilý	45				23	2	6	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.					138	62	2
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2456	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	63				24	2	8	4	c	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		192	86	2
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2459	Picea abies	smrk ztepilý	49				24	1	8	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	192	67	2
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2466	Thuja occidentalis	túje západní	14				8	0	3	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	24	19	2
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2470	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	15				10	1	5	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.					50	21	2
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2471	Pinus sylvestris	borovice lesní	42				20	5	9	4	a	1	1	2		Řez zdravotní		2		180	58	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2474	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	62				16	2	8	4	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		128	85	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2480	Picea abies	smrk ztepilý	50				17	3	8	4	b	2	3	3	Nakloněný kmen. Trhliny. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		136	69	3
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2500	Pinus ponderosa	borovice žlutá	35				12	2	6	3	a	2	1	1						72	48	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2501	Picea omorika	smrk omorika	23				10	1	3	3	a	1	1	1						30	32	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2502	Chamaecyparis lawsoniana	cypřišek Lawsonův	15				8	0	2	3	a	1	1	1						16	21	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2503	Chamaecyparis lawsoniana	cypřišek Lawsonův	15				8	0	3	3	a	1	1	1						24	21	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2511	Pinus sylvestris	borovice lesní	20				7	1	5	3	a	1	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit boční výhon.	35	28	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2513	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	44				14	1	8	4	a	1	3	3	Defektní větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.	112	60	3

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2516	Pinus nigra	borovice černá	58	16			12	2	9	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.	108	82	2
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.			
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2525	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	38	37			13	2	7	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		91	73	2
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmen.			
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2527	Malus sp.	jabloň	6				5	0	4	3	a	1	1	2						20	9	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2528	Malus sp.	jabloň	8				5	0	5	3	a	1	1	2						25	11	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2529	Pyrus communis	hrušeň obecná	25				8	1	7	4	c	2	3	4	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		1		56	35	3
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2530	Aesculus x carnea	jírovec pleťový	10				5	2	3	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.					15	14	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3608	Prunus domestica	slivoň domácí	15				6	2	5	3	b	1	2	3	Poškození větví.	Kácení stromů volné		3		30	21	2
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3609	Acer campestre 'Elsrijk'	javor polní 'Elsrijk'	8				5	2	3	2	a	1	1	1		Řez výchovný	5	3		15	11	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3610	Acer campestre 'Elsrijk'	javor polní 'Elsrijk'	5				4	2	1	2	a	2	1	1		Řez výchovný	3	2		4	7	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3611	Acer campestre 'Elsrijk'	javor polní 'Elsrijk'	6				4	2	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	5	3		8	9	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3612	Acer campestre 'Elsrijk'	javor polní 'Elsrijk'	7				5	1	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		10	10	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3613	Rhus typhina	škumpa orobincová	18				6	2	5	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné		2		30	25	3
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3614	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	15				8	2	5	3	a	1	1	2		Řez zdravotní		2		40	21	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3615	Juglans regia	ořešák královský	49				10	2	6	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2		60	67	2
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3616	Cerasus avium	třešeň ptačí	33				13	2	6	4	a	1	2	2	Sekundární koruna. Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	5	1		78	45	2
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.			
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3617	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	15				10	1	6	3	a	1	1	1						60	21	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3618	Picea abies	smrk ztepilý	33				14	2	8	4	a	2	1	1						112	45	1
Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3619	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	10				5	0	3	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1		15	14	1
Sokolovská	1966	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	82				27	7	12	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1		324	112	1
Sokolovská	1967	Chamaecyparis lawsoniana	cypřišek Lawsonův	13				10	2	1	3	a	2	1	1						10	18	1
Sokolovská	1968	Chamaecyparis lawsoniana	cypřišek Lawsonův	22				12	2	3	3	a	2	1	1						36	30	1
Sokolovská	1969	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	18				10	2	2	3	a	2	2	2						20	25	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Sokolovská	1971	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	151				30	4	16	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	480	207	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Sokolovská	1973	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	24				14	3	3	3	a	2	1	1						42	33	1
Sokolovská	1974	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	18				10	1	3	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3		30	25	1
Sokolovská	1975	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	107				20	4	12	4	a	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	240	147	1
																	Řez bezpečnostní	5	1				
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.			
Sokolovská	1982	Taxus baccata	tis červený	59				10	1	8	4	a	2	1	1						80	81	1
Sokolovská	1983	Chamaecyparis pisifera	cypřišek hrachonosný	30				15	3	3	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		3		45	41	1
Sokolovská	1985	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	22				12	0	2	3	a	2	1	1						24	30	1
Sokolovská	1986	Fagus sylvatica	buk lesní	77				17	3	9	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1		153	106	1
Sokolovská	1987	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	20				12	0	2	3	a	2	1	1						24	28	1
Sokolovská	1988	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	18				10	1	3	3	a	2	1	1						30	25	1
Sokolovská	2092	Picea omorika	smrk omorika	20				10	0	2	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					20	28	1
Sokolovská	2093	Pinus rotundata	borovice blatka	12				3	0	4	3	a	2	1	2						12	17	1
Sokolovská	2100	Pinus rotundata	borovice blatka	12				4	0	4	3	a	2	1	1						16	17	1
Sokolovská	2102	Pinus rotundata	borovice blatka	12				8	0	6	3	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.	48	17	1
Sokolovská	2109	Taxus baccata	tis červený	60				10	0	7	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2	2		70	82	1
Sokolovská	3665	Betula pendula	bříza bělokorá	42	25			16	2	8	4	b	3	3	3	Jeden kmen suchý - odstranit.	Řez bezpečnostní	5	1		128	67	2
Sokolovská	3670	Acer pseudoplatanus	javor horský	29				8	1	5	3	b	2	2	3	Nevhodné místo. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3		40	40	1
Sokolovská	3671	Juglans regia	ořešák královský	12				6	1	4	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1		24	17	1
Sokolovská	3672	Malus sp.	jabloň	8				2	1	2	2	a	1	1	2						4	11	1
Sokolovská	3673	Malus sp.	jabloň	9				2	1	2	2	a	1	1	2						4	13	1
Sokolovská	3674	Malus sp.	jabloň	4				2	1	1	2	a	2	1	2						2	6	1
Sokolovská	3675	Acer platanoides	javor mléčný	42				14	2	7	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	98	58	1
Sokolovská	3676	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	28	23			15	3	7	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volné		2		105	50	2
Sokolovská	3677	Cerasus avium	třešeň ptačí	11				6	1	5	3	a	1	1	2						30	15	1
Sokolovská	3678	Juglans regia	ořešák královský	38				13	2	9	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	117	52	1
Sokolovská	3679	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	30				14	2	3	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna. Trhliny.					42	41	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Terminál, park u nádraží, kino	1	Betula pendula	bříza bělokorá	40				16	2	10	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.					160	55	2
Terminál, park u nádraží, kino	2	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	105				24	2	6	4	c	2	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1		144	144	3
Terminál, park u nádraží, kino	3	Salix alba 'Tristis'	vrba bílá 'Tristis'	56				13	2	12	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	156	77	2
Terminál, park u nádraží, kino	4	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	92				24	2	6	4	a	2	2	2		Řez sesazovací	5	1	30 procent.	144	126	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Terminál, park u nádraží, kino	5	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	65				24	2	5	4	a	2	2	2		Řez sesazovací	5	1	30 procent.	120	89	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Terminál, park u nádraží, kino	10	Salix alba 'Tristis'	vrba bílá 'Tristis'	49	44			14	1	9	4	b	2	2	3	Sesazený strom. Infekce báze kmene. Výletové otvory od ptáků.	Řez na hlavu	2	2		126	91	2
Terminál, park u nádraží, kino	11	Salix alba 'Tristis'	vrba bílá 'Tristis'	53				15	2	10	4	a	2	2	3	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	2		150	73	2
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.			
Terminál, park u nádraží, kino	22	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	58				16	4	12	4	a	2	1	2	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	3		192	80	1
Terminál, park u nádraží, kino	23	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	106				18	5	15	4	a	2	1	2	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	3		270	145	1
Terminál, park u nádraží, kino	25	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	107				26	4	6	4	a	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez sesazovací	5	1	30 procent.	156	147	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Terminál, park u nádraží, kino	26	Ulmus glabra	jilm horský	21	17			8	2	7	3	a	2	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	56	37	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2				
Terminál, park u nádraží, kino	88	Thuja occidentalis 'Malonyana'	tůje západní 'Malonyana'	23	12			7	0	4	3	a	1	2	3	Sekundární koruna.					28	36	2
Terminál, park u nádraží, kino	89	Thuja occidentalis 'Malonyana'	tůje západní 'Malonyana'	21				7	0	4	3	b	1	2	3	Sekundární koruna.	Kácení stromů volné		3		28	29	2
Terminál, park u nádraží, kino	90	Thuja occidentalis 'Malonyana'	tůje západní 'Malonyana'	20				7	0	4	3	a	1	2	3	Sekundární koruna.					28	28	2
Terminál, park u nádraží, kino	92	Prunus cerasifera	slivoň třešňová	38				8	2	7	4	a	1	2	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.	56	52	2
Terminál, park u nádraží, kino	93	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	43				13	2	7	4	a	2	1	1						91	59	1
Terminál, park u nádraží, kino	94	Fagus sylvatica 'Pendula'	buk lesní 'Pendula'	21				4	0	5	3	a	1	1	2						20	29	1
Terminál, park u nádraží, kino	95	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	64				16	4	14	4	a	2	2	2	Poškození báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	1		224	88	2
Terminál, park u nádraží, kino	98	Salix caprea	vrba jíva	27				7	2	6	3	a	1	1	2	Nevhodné místo. Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	1		42	37	1
Terminál, park u nádraží, kino	99	Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'	cypřišek Lawsonův 'Alumnii'	19				7	0	4	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	28	26	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Turnovská	1	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	17				10	0	4	3	a	1	1	1						40	24	1
Turnovská	3	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	18				11	0	4	3	a	1	1	1						44	25	1
Turnovská	4	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	61				13	2	11	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Infekce větví. Podezření na infekci kořenů.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	143	84	3
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Turnovská	5	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	41				16	2	8	4	a	2	1	1						128	56	1
Turnovská	6	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	19				11	2	5	3	b	2	2	2	Nakloněný kmen.					55	26	2
Turnovská	7	Betula pendula	bříza bělokorá	37				14	2	11	4	b	2	2	3	Sesazený strom. Infekce větví. Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	154	51	2
Turnovská	8	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	35				14	2	8	4	b	3	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	112	48	1
Turnovská	9	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	36				13	2	11	3	a	2	1	1						143	50	1
Turnovská	10	Tsuga canadensis	jedlovec kanadský	28	18			12	2	8	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.					96	45	2
Turnovská	11	Tilia cordata	lípa malolistá	25				13	2	8	3	c	1	3	3	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné		2		104	35	3
Turnovská	12	Acer campestre	javor polní	32				13	2	10	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.	130	44	1
Turnovská	13	Acer saccharinum	javor stříbrný	9				6	3	4	2	c	4	1	2	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		2		24	13	1
Turnovská	15	Aesculus x carnea	jírovec pleťový	26				8	2	7	3	a	1	1	2	Infekce báze kmene.					56	36	1
Turnovská	16	Aesculus x carnea	jírovec pleťový	33				8	2	9	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		72	45	1
Turnovská	17	Aesculus x carnea	jírovec pleťový	25				8	2	8	3	a	1	1	1						64	35	1
Turnovská	18	Pinus sylvestris 'Watereri'	borovice lesní 'Watereri'	27				5	2	6	3	a	2	1	1						30	37	1
Turnovská	19	Acer campestre	javor polní	28				10	2	8	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.	80	39	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3				
Turnovská	20	Tilia cordata	lípa malolistá	34				14	2	10	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	140	47	2
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.			
Turnovská	21	Acer saccharinum	javor stříbrný	18				13	2	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	65	25	1
Turnovská	22	Tsuga canadensis	jedlovec kanadský	29				11	2	9	3	a	2	1	2						99	40	1
Turnovská	23	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	43				14	3	10	4	b	2	2	3	Redukovaná koruna. Infekce báze kmene.					140	59	2
Turnovská	24	Aesculus x carnea	jírovec pleťový	31				8	2	8	3	a	1	1	2						64	43	1
Turnovská	25	Aesculus x carnea	jírovec pleťový	28				9	2	9	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		81	39	1
Turnovská	26	Betula pendula	bříza bělokorá	31	29	23		14	3	10	4	a	2	2	3	Křížící se kmeny. Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	140	55	2
Turnovská	27	Betula pendula	bříza bělokorá	49				17	5	11	4	b	2	2	2	Infekce kmene. Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	187	67	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Turnovská	28	Pinus strobus	borovice vejmutovka	38				17	2	9	3	a	1	1	1						153	52	1
Turnovská	30	Acer pseudoplatanus	javor horský	50				14	2	10	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	140	69	2
Turnovská	32	Acer platanoides 'Crimson King'	javor mléčný 'Crimson King'	26				13	1	10	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	130	36	1
Turnovská	33	Betula pendula	bříza bělokorá	41				19	2	9	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.					171	56	2
Turnovská	34	Acer platanoides 'Crimson King'	javor mléčný 'Crimson King'	25				14	2	9	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	126	35	1
Turnovská	35	Larix decidua	modřín opadavý	9				12	2	4	2	b	2	1	2	Rozvolnění skupiny. Potlačený jedinec.	Kácení stromů volné		2		48	13	1
Turnovská	36	Betula pendula	bříza bělokorá	59				20	2	11	4	a	2	2	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	220	81	2
Turnovská	37	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	25				10	0	6	3	a	1	2	2	Poškození kořenů.					60	35	2
Turnovská	38	Pinus sylvestris	borovice lesní	38				12	2	10	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		120	52	2
Turnovská	39	Pinus sylvestris	borovice lesní	33				14	2	9	4	a	2	1	1						126	45	1
Turnovská	40	Pinus sylvestris	borovice lesní	36				14	2	8	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		112	50	2
Turnovská	45	Pinus sylvestris	borovice lesní	46				15	2	10	4	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	150	63	1
Turnovská	46	Pinus sylvestris	borovice lesní	39				15	2	9	4	a	2	2	2						135	54	2
Turnovská	47	Tilia cordata	lípa malolistá	58				16	2	12	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	192	80	3
Turnovská	48	Pinus rotundata	borovice blatka	13	11	9		6	2	5	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	30	22	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				
Turnovská	49	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	23				12	2	6	3	a	2	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit boční výhon.	72	32	1
Turnovská	50	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	39				12	2	11	3	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	132	54	1
Turnovská	51	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	31				15	3	8	3	a	2	1	1						120	43	1
Turnovská	52	Tilia x euchlora	lípa zelená	79				15	1	13	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Dutina ve kmeni.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	195	108	3
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2				
U Trati	1	Thuja occidentalis 'Malonyana'	tůje západní 'Malonyana'	13	13			8	0	3	3	c	3	3	3	Suchý vrchol. Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		1		24	25	2
U Trati	2	Pinus sylvestris	borovice lesní	29				15	4	6	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.					90	40	1
U Trati	3	Pinus sylvestris	borovice lesní	56				15	2	9	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna. Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	135	77	1
U Trati	4	Pinus sylvestris	borovice lesní	31				16	4	7	3	a	1	1	1						112	43	1
U Trati	5	Betula pendula	bříza bělokorá	23				15	2	6	3	a	2	1	1						90	32	1
U Trati	8	Salix alba	vrba bílá	45	43	35	37	15	2	15	4	b	2	3	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene. Sekundární koruna.	Řez sesazovací	5	1	50 procent.	225	81	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
U Trati	9	Salix alba	vrba bílá	56				14	1	12	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Sekundární koruna.	Řez sesazovací	5	1	50 procent.	168	77	1
U Trati	10	Juglans regia	ořešák královský	23				6	2	6	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	36	32	1
U zámku, ul. Za zámeckou zdí	2663	Pinus sylvestris	borovice lesní	47				14	2	10	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně. Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	140	65	2
U zámku, ul. Za zámeckou zdí	2715	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	56				13	2	7	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		91	77	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2				
U zámku, ul. Za zámeckou zdí	3736	Picea omorika	smrk omorika	16				7	1	3	3	a	2	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit boční výhon.	21	22	1
U zámku, ul. Za zámeckou zdí	3737	Picea omorika	smrk omorika	16				7	1	3	3	a	1	1	1						21	22	1
Ul. 1. máje	1827	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	59				17	1	7	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		119	81	1
Ul. 1. máje	1828	Picea pungens ‘Glauca’	smrk pichlavý ‘Glauca’	49				14	1	5	4	b	2	2	3	Bez vrcholu.					70	67	1
Ul. 1. máje	1830	Fagus sylvatica	buk lesní	46				15	2	8	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	120	63	1
Ul. 1. máje	1831	Betula pendula	bříza bělokorá	51				21	2	8	4	b	3	2	3	Suchý vrchol. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	1		168	70	1
Ul. 1. máje	1832	Betula pendula	bříza bělokorá	49				25	3	8	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Potlačit tlakové větvení.	200	67	1
Ul. 1. máje	1843	Betula pendula	bříza bělokorá	39				17	2	6	4	a	2	1	1						102	54	1
Ul. 1. máje	1848	Thuja occidentalis	túje západní	5	4			3	0	1	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit slabší část tlakové vidlice.	3	9	1
Ul. 1. máje	1849	Betula pendula	bříza bělokorá	45				24	3	8	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	192	62	1
Ul. 1. máje	1850	Picea abies	smrk ztepilý	12				6	0	3	3	a	2	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit slabší kmen.	18	17	1
Ul. 1. máje	1851	Picea abies	smrk ztepilý	2				5	0	2	3	a	2	1	1						10	3	1
Ul. 1. máje	1853	Populus tremula	topol osika	47				19	2	7	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.					133	65	1
Ul. 1. máje	1855	Picea abies	smrk ztepilý	16				12	1	4	3	a	2	1	1						48	22	1
Ul. 1. máje	1857	Thuja occidentalis	túje západní	8				4	0	2	3	a	2	1	1						8	11	1
Ul. 1. máje	3783	Pinus rotundata	borovice blatka	15	14			3	0	5	4	a	2	2	2	Dynamicky prosychá.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	15	29	1
Ul. 1. máje	3784	Thuja occidentalis ‘Malonyana’	túje západní ‘Malonyana’	8				7	0	1	3	a	1	1	1						7	11	1
Ul. 1. máje	3785	Picea pungens	smrk pichlavý	34				14	1	3	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		42	47	1
Ul. 1. máje	3884	Acer ginnala	javor ginnala	8				6	1	6	4	a	1	1	2						36	11	1
Ul. 1. máje	3885	Acer platanoides	javor mléčný	22				9	1	4	3	a	2	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	3	1		36	30	1
V Lípách	1	Acer campestre	javor polní	63				13	4	8	4	a	2	2	2	Infekce větví.					104	86	2
V Lípách	2721	Acer saccharinum	javor stříbrný	51				14	3	7	4	a	2	2	3	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	3		98	70	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
V Lípách	2723	Acer saccharinum	javor stříbrný	71				17	2	6	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	102	97	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
V Lípách	2725	Acer saccharinum	javor stříbrný	43				17	3	8	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		136	59	2
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.			
V Lípách	2726	Acer saccharinum	javor stříbrný	41				16	5	8	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	128	56	2
V Lípách	2727	Acer saccharinum	javor stříbrný	40				16	3	7	3	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	112	55	2
V Lípách	2728	Acer saccharinum	javor stříbrný	4				23	6	9	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		207	6	2
V Lípách	2729	Acer saccharinum	javor stříbrný	44				15	3	5	3	a	2	2	3	Infekce větví. Redukovaná koruna.					75	60	2
V Lípách	2730	Acer saccharinum	javor stříbrný	63				17	2	9	4	b	2	3	4	Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni. Výletové otvory od ptáků. Redukovaná koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		153	86	3
V Lípách	2731	Acer saccharinum	javor stříbrný	82				21	3	10	4	b	1	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	210	112	3
																	Řez bezpečnostní	5	2				
V Lípách	2742	Acer saccharinum	javor stříbrný	59				16	3	9	4	a	1	2	3	Infekce větví. Redukovaná koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	144	81	2
V Lípách	2743	Acer saccharinum	javor stříbrný	66				16	4	8	4	a	1	2	3	Infekce větví. Redukovaná koruna. Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní	5	1		128	91	2
V Lípách	2744	Acer saccharinum	javor stříbrný	58				18	3	8	4	a	1	2	3	Asymetrická koruna. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	144	80	2
V Lípách	2746	Acer saccharinum	javor stříbrný	63				18	3	7	4	b	1	3	3	Nakloněný kmen. Infekce kmene. Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		126	86	3
V Lípách	2747	Acer saccharinum	javor stříbrný	50				14	2	6	4	a	2	2	2	Konflikt s okolními strukturami. Redukovaná koruna.	Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru objektu.	84	69	2
V Lípách	2748	Acer saccharinum	javor stříbrný	45				13	4	7	4	b	2	3	3	Infekce větví. Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní	5	2		91	62	3
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.			
V Lípách	2749	Acer saccharinum	javor stříbrný	58				16	4	9	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	144	80	2
V Lípách	2750	Acer saccharinum	javor stříbrný	55				15	4	8	4	c	1	4	4	Infekce kosterního větvení. Dutina ve kmeni.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		120	76	3
V Lípách	2751	Acer saccharinum	javor stříbrný	43				11	2	6	3	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Redukovaná koruna. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	3	2	Redukce ve směru objektu.	66	59	2
V Lípách	2753	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	35				14	1	7	4	a	2	1	1						98	48	1
V Lípách	2754	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	22				12	1	4	3	c	3	1	2	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		2		48	30	1
V Lípách	2755	Picea pungens	smrk pichlavý	29				13	1	4	3	b	3	1	2						52	40	1
V Lípách	2756	Picea pungens	smrk pichlavý	21				8	1	3	3	b	3	1	2	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		3		24	29	1
V Lípách	2757	Picea pungens	smrk pichlavý	25				10	1	4	3	a	2	1	1						40	35	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
V Lípách	2758	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	41				23	2	9	4	a	2	1	1						207	56	1
V Lípách	2759	Picea pungens	smrk pichlavý	20				10	1	4	3	b	3	1	1	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		3		40	28	1
V Lípách	2760	Pinus nigra	borovice černá	36				11	2	7	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Nakloněný kmen. Sledovat vývoj vitality.					77	50	2
V Lípách	2761	Acer platanoides	javor mléčný	23				10	2	5	3	a	1	2	2	Defektní báze.	Řez zdravotní	5	3		50	32	2
V Lípách	2762	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	51				22	4	8	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Řez bezpečnostní	10	2		176	70	2
V Lípách	3890	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	24				11	3	5	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	55	33	1
V Lípách	3891	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	21				11	4	4	3	a	1	1	2						44	29	1
V Lípách	3892	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	22				10	3	4	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	40	30	1
V Lípách	3893	Rhus typhina	škumpa orobincová	5				4	2	2	3	c	4	2	3	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné		1		8	7	2
V Lípách	3894	Rhus typhina	škumpa orobincová	4				4	2	2	3	c	4	2	3	Z větší části odumřelý. Poškození kmene.	Kácení stromů volné		1		8	6	2
V Lípách	3896	Acer platanoides	javor mléčný	13				10	2	4	2	a	2	1	2		Řez výchovný	3	1		40	18	1
V Lípách	3910	Cerasus avium	třešeň ptačí	14				5	1	3	3	b	1	1	3	Sekundární koruna.	Řez na hlavu	1	1		15	19	1
V Lípách	3911	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	8				4	0	2	2	b	1	1	2	Nevhodné místo.	Kácení stromů volné		3		8	11	1
Valdštejnské duby (za jatkami)	403	Quercus robur	dub letní	133				29	2	16	5	a	1	3	3	Defektní větvení.	„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	10	1	10 procent.	464	182	3
Valdštejnské duby (za jatkami)	404	Quercus robur	dub letní	128				17	2	12	5	b	3	3	4	Rozsáhlá infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	10	1	25 procent.	204	175	3
Valdštejnské duby (za jatkami)	405	Quercus robur	dub letní	157				29	2	17	5	a	2	2	3	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.					493	215	2
Valdštejnské duby (za jatkami)	407	Quercus robur	dub letní	138				25	3	14	5	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	350	189	2
Víta Nejedlého	9	Populus x canadensis	topol kanadský	56				22	2	11	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	1		242	77	2
Víta Nejedlého	10	Thuja occidentalis	túje západní	25	16			10	2	6	3	a	1	1	2	Velké řezné rány.					60	41	1
Víta Nejedlého	11	Thuja occidentalis	túje západní	15				7	1	4	3	a	2	2	2	Poškození báze kmene.					28	21	2
Víta Nejedlého	12	Thuja occidentalis	túje západní	15				7	2	4	3	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2		28	21	2
Víta Nejedlého	13	Thuja occidentalis	túje západní	23				11	1	6	3	a	2	1	2	Infekce báze kmene.					66	32	1
Víta Nejedlého	14	Pinus nigra	borovice černá	15				7	2	4	3	a	2	1	1						28	21	1
Víta Nejedlého	15	Ulmus minor	jilm habrolistý	37				13	3	9	3	c	5	2	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1		117	51	2
Víta Nejedlého	16	Thuja occidentalis	túje západní	20				11	2	4	3	a	1	2	3	Infekce kmene.					44	28	2
Víta Nejedlého	17	Taxus baccata	tis červený	15	8	7	7	8	2	6	3	a	1	1	1						48	24	1
Víta Nejedlého	18	Carpinus betulus	habr obecný	24	23			12	2	10	3	a	2	2	2	Infekce báze kmene.					120	45	2
Víta Nejedlého	19	Populus x canadensis	topol kanadský	66				23	3	8	4	b	2	2	3	Sekundární koruna. Sesazený strom.	Stabilizace sekundární koruny	5	2	20 procent.	184	91	2
Víta Nejedlého	20	Ulmus glabra	jilm horský	15	12	8		10	3	8	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší kmeny.	80	25	1
Víta Nejedlého	21	Populus x canadensis	topol kanadský	62				23	8	7	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	20 procent.	161	85	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Víta Nejedlého	22	Populus x canadensis	topol kanadský	68				24	3	10	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	20 procent.	240	93	2
Víta Nejedlého	24	Populus x canadensis	topol kanadský	53				23	8	7	4	b	2	3	3	Redukovaná koruna. Infekce kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		161	73	3
Víta Nejedlého	25	Populus x canadensis	topol kanadský	67	64			26	3	12	4	a	1	2	3	Poškození kořenů. Redukovaná koruna. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	20 procent.	312	127	2
Víta Nejedlého	26	Pinus nigra	borovice černá	26				9	2	6	3	a	2	1	1						54	36	1
Víta Nejedlého	27	Thuja occidentalis	túje západní	21	20	16	16	10	2	5	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Kácení stromů volné		2		50	37	2
Víta Nejedlého	28	Thuja occidentalis	túje západní	24	16			10	2	5	3	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze. Nakloněný kmen.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmen.	50	40	3
Zahrada za poštou	3620	Metasequoia glyptostroboides	metasekvoje tisovcovitá	55				16	1	8	4	a	1	1	2						128	76	1
Zahrada za poštou	3621	Pinus sylvestris 'Fastigiata'	borovice lesní 'Fastigiata'	18				8	2	4	3	a	2	1	1						32	25	1
Zahrada za poštou	3622	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	6				6	2	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		12	9	1
Zahrada za poštou	3623	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	5				6	1	1	2	c	1	1	2	Nevhodné místo.	Kácení stromů volné		1		6	7	1
Zahrada za poštou	3624	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	3				5	2	1	2	c	1	1	2	Nevhodné místo.	Kácení stromů volné		1		5	4	1
Zahrada za poštou	3625	Liriodendron tulipifera	liliovník tulipánokvětý	45				17	2	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1		136	62	1
Zahrada za poštou	3626	Pinus ponderosa	borovice žlutá	10				7	2	2	3	a	2	1	1						14	14	1
Zahrada za poštou	3627	Juniperus chinensis	jalovec čínský	13				9	1	3	3	c	1	3	4	Tlaková vidlice rozlomená.	Kácení stromů volné		1		27	18	2
Zahrada za poštou	3628	Cerasus sp.	třešeň	10	8			6	1	3	2	b	1	1	3	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné		3		18	18	1
Zahrada za poštou	3629	Pyrus sp.	hrušeň	11				3	0	3	3	a	1	1	2	Infekce báze kmene.					9	15	1
Zahrada za poštou	3631	Acer platanoides	javor mléčný	17				8	2	4	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		32	24	1
Zahrada za poštou	3634	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	9	4			6	2	2	2	c	1	1	2	Roste v plotu.	Kácení stromů volné		2		12	14	1
Zahrada za poštou	3635	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	9				6	2	3	3	c	1	1	2	Roste v plotu.	Kácení stromů volné		2		18	13	1
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3679	Acer negundo	javor jasanolistý	79				10	2	9	4	c	2	3	4	Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		90	108	3
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3681	Salix alba	vrba bílá	25				3	1	3	3	a	1	1	3		Řez na hlavu	1	2		9	35	1
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3682	Salix x erythroflexuosa	vrba argentinská	15	12	12		3	1	6	4	a	1	2	2						18	26	2
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3683	Pinus rotundata	borovice blatka	9				4	1	2	3	a	2	1	1						8	13	1
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3684	Pinus rotundata	borovice blatka	8				6	1	2	3	a	2	1	1						12	11	1
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3685	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	86				9	2	2	3	a	2	2	3	Sesazený strom.	Řez bezpečnostní	5	3		18	118	2
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3686	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	87				8	2	2	4	c	3	3	4	Sesazený strom - přesto doporučuji odstranit. Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné		2		16	119	3
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3687	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	74				7	2	2	4	c	3	3	4	Rozsáhlá infekce kmene. Sesazený strom - přesto doporučuji odstranit.	Kácení stromů volné		2		14	101	3
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3688	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	42				13	2	7	4	c	2	4	4	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		91	58	3

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3689	Larix decidua	modřín opadavý	23				11	2	7	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna.					77	32	2
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3690	Quercus robur ‘Fastigiata’	dub letní ‘Fastigiata’	93				12	2	7	4	b	2	2	3	Redukovaná koruna. Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2		84	127	2
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3691	Quercus robur cv.	dub letní cv.	58				11	2	7	4	b	2	3	4	Infekce báze kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		77	80	3
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3692	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	77				14	3	9	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	126	106	3
																	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.			
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3693	Fagus sylvatica	buk lesní	113				24	2	13	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	5	2		312	155	2
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.			
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3694	Betula pendula	bříza bělokorá	47				15	3	5	4	c	2	3	4	Infekce větví.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1		75	65	3
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3695	Betula pendula	bříza bělokorá	53				14	3	5	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Redukovaná koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		70	73	3
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3696	Betula pendula	bříza bělokorá	48				13	8	4	4	c	2	3	4	Infekce kosterního větvení. Sesazený strom.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		52	66	3
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3697	Fraxinus excelsior ‘Pendula’	jasan ztepilý ‘Pendula’	41				7	2	4	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Infekce větví. Podezření na infekci kořenů.	Kácení stromů volné		1		28	56	3
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3698	Populus nigra ‘Italica’	topol černý ‘Italica’	55				13	1	2	4	a	2	2	3	Sesazený strom.	Řez bezpečnostní	5	3		26	76	2
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3699	Populus nigra ‘Italica’	topol černý ‘Italica’	53				10	2	1	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Poškození kořenů. Sesazený strom.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		10	73	3
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3700	Populus nigra ‘Italica’	topol černý ‘Italica’	43				14	2	2	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Sesazený strom.	Řez bezpečnostní	5	3		28	59	2
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3701	Populus nigra ‘Italica’	topol černý ‘Italica’	37	35			14	7	2	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Sesazený strom.	Řez bezpečnostní	5	3		28	70	2
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3702	Ulmus minor	jilm habrolistý	32				13	2	8	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	104	44	1
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3703	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	27				10	4	7	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	2		70	37	1
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3704	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	24				8	3	4	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	2		32	33	1
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3705	Populus nigra ‘Italica’	topol černý ‘Italica’	35				11	6	1	3	a	2	2	3	Sesazený strom.					11	48	2
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3706	Padus serotina	střemcha pozdní	14				4	1	3	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		12	19	1
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3707	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	16	15			8	2	3	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	10	2		24	30	2
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3708	Populus nigra ‘Italica’	topol černý ‘Italica’	52				10	6	1	3	a	2	2	3	Sesazený strom.	Řez bezpečnostní	5	3		10	71	2
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3709	Populus nigra ‘Italica’	topol černý ‘Italica’	47				10	6	1	3	b	2	3	4	Sesazený strom. Rozsáhlá infekce kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		10	65	3
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3710	Ulmus minor	jilm habrolistý	40	15			14	4	6	3	b	3	2	2	Konflikt s okolními strukturami. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Dynamicky prosychá.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	84	59	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3711	Acer platanoides	javor mléčný	25	22	20		10	1	8	3	b	1	3	3	Nevhodná struktura větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		80	45	3
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3712	Acer pseudoplatanus	javor horský	27	25	21		15	3	9	3	a	2	2	2	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	10	2		135	48	2
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3714	Gleditsia triacanthos	dřezovec trojtrnný	17				13	5	3	3	b	2	1	2	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		39	24	1
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3715	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	42				16	4	8	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	2		128	58	2
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3718	Gleditsia triacanthos	dřezovec trojtrnný	31	30			16	3	9	4	b	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	10	2		144	59	2
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3719	Ulmus laevis	jilm vaz	26				13	7	7	3	a	2	1	2						91	36	1
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3720	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	28				13	5	8	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	2		104	39	1
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3721	Acer pseudoplatanus	javor horský	27				13	3	6	3	a	1	1	2						78	37	1
ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3722	Ulmus glabra	jilm horský	17				13	4	4	3	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	52	24	1
ZŠ Sokolovská - pavilon	3666	Pinus sylvestris	borovice lesní	49				12	2	7	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.	84	67	3
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.			
ZŠ Sokolovská - pavilon	3667	Picea omorika	smrk omorika	21				8	1	3	3	a	1	1	2	Poškození kmene. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	24	29	1
ZŠ Sokolovská - pavilon	3668	Picea omorika	smrk omorika	20				9	2	3	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	27	28	1
ZŠ Sokolovská - pavilon	3669	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	26				5	0	4	3	a	2	1	2						20	36	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2538	Betula pendula	bříza bělokorá	54				17	2	10	4	c	2	3	4	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		170	74	3
ZŠ Studentská - přední trakt	2539	Betula pendula 'Pendula'	bříza bělokorá 'Pendula'	18	12			5	1	4	3	c	5	2	4	Infekce kmene. Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1		20	30	2
ZŠ Studentská - přední trakt	2540	Tilia cordata	lípa malolistá	94				20	2	13	4	c	2	4	4	Defektní větvení. Rozsáhlá infekce kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		260	129	3
ZŠ Studentská - přední trakt	2542	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	22				9	2	2	3	b	3	1	2	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		2		18	30	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2546	Thuja occidentalis	túje západní	30				13	0	6	4	a	2	1	1						78	41	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2547	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	24				8	1	4	3	a	2	1	2						32	33	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2549	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	27				8	1	4	3	a	2	1	2						32	37	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2550	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	37				12	2	7	4	a	2	1	1						84	51	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2556	Euonymus europaeus	brslen evropský	10				5	1	4	4	a	1	1	1	trojkmen					20	14	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2557	Picea abies	smrk ztepilý	52				24	1	10	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.					240	71	2
ZŠ Studentská - přední trakt	2563	Betula pendula	bříza bělokorá	39				12	3	6	4	b	2	2	4	Redukovaná koruna. Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3		72	54	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
ZŠ Studentská - přední trakt	2567	Quercus rubra	dub červený	96				27	2	25	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	675	132	2
ZŠ Studentská - přední trakt	2569	Picea abies	smrk ztepilý	29				18	1	6	4	a	2	1	1	Poškození kořenů.					108	40	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2572	Malus sp.	jabloň	33				6	1	4	4	a	2	2	3	Infekce větví.					24	45	2
ZŠ Studentská - přední trakt	2574	Malus sp.	jabloň	29				6	1	6	4	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	3		36	40	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2578	Cerasus sp.	třešeň	6				3	1	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1		6	9	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2580	Cerasus sp.	třešeň	5	5			4	1	3	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1		12	10	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2581	Pinus rotundata	borovice blatka	23				9	1	5	4	a	2	1	1						45	32	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2589	Prunus domestica	slivoň domácí	19				6	2	3	3	a	1	1	2	Velké řezné rány.					18	26	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2590	Acer negundo	javor jasanolistý	31	27			13	2	8	3	a	2	1	2						104	56	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2591	Picea abies	smrk ztepilý	29				18	2	8	3	a	2	2	2	Poškození kořenů.					144	40	2
ZŠ Studentská - přední trakt	2595	Betula pendula	bříza bělokorá	32				14	3	4	4	b	2	3	3	Podezření na infekci kořenů. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		56	44	3
ZŠ Studentská - přední trakt	2596	Betula pendula	bříza bělokorá	45				23	3	8	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		184	62	2
ZŠ Studentská - přední trakt	2598	Betula pendula	bříza bělokorá	37				14	3	7	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Redukovaná koruna. Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3		98	51	3
ZŠ Studentská - přední trakt	2599	Malus sp.	jabloň	10				7	1	5	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	35	14	2
ZŠ Studentská - přední trakt	2601	Prunus cerasifera	slivoň třešňová	8				6	1	5	3	a	1	1	1						30	11	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2602	Elaeagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	8				6	1	4	3	a	2	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	24	11	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2617	Alnus glutinosa	olše lepkavá	44				16	2	4	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2		64	60	2
ZŠ Studentská - přední trakt	2620	Populus x canescens	topol šedavý	99				26	10	15	4	a	1	3	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	390	136	3
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.			
ZŠ Studentská - přední trakt	2622	Quercus robur	dub letní	60				17	3	8	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.					136	82	2
ZŠ Studentská - přední trakt	2623	Betula pendula	bříza bělokorá	36				18	2	7	4	a	2	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		126	50	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2632	Betula pendula	bříza bělokorá	41				16	3	8	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.					128	56	2
ZŠ Studentská - přední trakt	2634	Betula pendula	bříza bělokorá	31				3	3	4	4	a	2	1	2						12	43	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2636	Betula pendula	bříza bělokorá	29				17	6	3	3	b	2	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		51	40	3
ZŠ Studentská - přední trakt	2637	Betula pendula	bříza bělokorá	41				19	3	7	4	a	2	1	2						133	56	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2638	Betula pendula	bříza bělokorá	43				20	7	8	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	1		160	59	2
ZŠ Studentská - přední trakt	2639	Betula pendula	bříza bělokorá	28				16	4	5	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.					80	39	2
ZŠ Studentská - přední trakt	2641	Betula pendula	bříza bělokorá	28				16	5	3	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3		48	39	2
ZŠ Studentská - přední trakt	2642	Betula pendula	bříza bělokorá	35				19	4	6	4	a	2	1	2						114	48	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
ZŠ Studentská - přední trakt	2643	Betula pendula	bříza bělokorá	35				19	3	6	4	a	2	1	2						114	48	1
ZŠ Studentská - přední trakt	2645	Betula pendula	bříza bělokorá	34				18	3	6	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	10	2		108	47	2
ZŠ Studentská - zadní trakt	2616	Corylus avellana	líska obecná	8				7	1	6	4	a	1	1	2						42	11	1
ZŠ Studentská - zadní trakt	3839	Chamaecyparis lawsoniana	cypřišek Lawsonův	12				8	0	2	3	a	2	1	1						16	17	1
ZŠ Studentská - zadní trakt	3840	Tilia cordata	lípa malolistá	49				14	2	8	4	a	1	1	2						112	67	1
ZŠ Studentská - zadní trakt	3841	Populus x canescens	topol šedavý	92				19	2	14	4	a	1	2	3	Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace	5 5	3 3	 Odlehčení nestabilních větví.	266	126	2
ZŠ Studentská - zadní trakt	3842	Acer platanoides	javor mléčný	44	34			16	2	8	3	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit slabší kmen.	128	77	3
ZŠ Studentská - zadní trakt	3843	Acer platanoides	javor mléčný	36				10	4	5	3	b	2	3	4	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2		50	50	3
ZŠ Studentská - zadní trakt	3844	Malus sp.	jabloň	28	25			7	2	6	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	42	52	2
ZŠ Studentská - zadní trakt	3845	Abies nordmanniana	jedle kavkazská	34				17	2	6	4	a	1	1	2	Poškození kmene.					102	47	1
ZŠ Studentská - zadní trakt	3846	Abies nordmanniana	jedle kavkazská	36				17	2	5	4	a	1	1	1						85	50	1
ZŠ Studentská - zadní trakt	3847	Abies nordmanniana	jedle kavkazská	42				17	2	6	4	a	1	1	2	Poškození kmene.					102	58	1
ZŠ Studentská - zadní trakt	3848	Abies nordmanniana	jedle kavkazská	26				15	2	3	3	a	2	1	1						45	36	1
ZŠ Studentská - zadní trakt	3849	Abies nordmanniana	jedle kavkazská	37				19	2	5	4	a	2	1	1						95	51	1
ZŠ Studentská - zadní trakt	3850	Abies nordmanniana	jedle kavkazská	27				17	2	3	3	a	2	1	1						51	37	1
ZŠ Studentská - zadní trakt	3851	Abies nordmanniana	jedle kavkazská	29				21	3	4	3	a	2	1	1						84	40	1
ZŠ Studentská - zadní trakt	3852	Acer platanoides	javor mléčný	66				12	2	9	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Řez bezpečnostní	5	1		108	91	2
ZŠ Studentská - zadní trakt	3853	Acer platanoides	javor mléčný	47	37			15	3	8	4	a	2	2	3		Řez bezpečnostní	5	1		120	82	2
ZŠ Studentská - zadní trakt	3854	Acer platanoides	javor mléčný	32	32			8	4	6	3	b	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmen.	48	62	3
ZŠ Studentská - zadní trakt	3855	Acer platanoides	javor mléčný	20				12	4	6	3	b	2	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	5	1		72	28	2
ZŠ Studentská - zadní trakt	3856	Acer platanoides	javor mléčný	29				10	2	6	3	a	1	2	3	Infekce kosterního větvení.	Řez zdravotní	5	1		60	40	2
ZŠ Studentská - zadní trakt	3857	Salix alba 'Tristis'	vrba bílá 'Tristis'	60				7	1	4	4	b	2	2	4	Sesazený strom.	Řez na hlavu	3	2		28	82	2
ZŠ Studentská - zadní trakt	3858	Quercus rubra	dub červený	76				22	3	15	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	1		330	104	1
ZŠ Studentská - zadní trakt	3859	Salix alba 'Tristis'	vrba bílá 'Tristis'	77				7	2	4	4	b	2	2	4	Sesazený strom.	Řez na hlavu	3	2		28	106	2
ZŠ Studentská - zadní trakt	3860	Quercus rubra	dub červený	83				24	4	10	4	a	1	2	2	Infekce báze kmene.					240	114	2
ZŠ Studentská - zadní trakt	3861	Salix alba 'Tristis'	vrba bílá 'Tristis'	86				10	1	5	4	b	2	2	4	Sesazený strom.	Řez na hlavu	3	2		50	118	2
ZŠ Studentská - zadní trakt	3862	Quercus robur	dub letní	54	46			21	6	11	3	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni Řez zdravotní	10 5	1 1	Tři lana.	231	97	3
ZŠ Studentská - zadní trakt	3863	Malus sp.	jabloň	18	13			5	2	4	3	a	1	2	3	Asymetrická koruna. Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	20	30	2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
ZŠ Studentská - zadní trakt	3864	Populus x canadensis	topol kanadský	69				28	4	12	4	c	3	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		336	95	3
ZŠ Studentská - zadní trakt	3865	Quercus rubra	dub červený	67				15	4	8	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1		120	92	2
ZŠ Studentská - zadní trakt	3866	Populus x canadensis	topol kanadský	94				25	6	13	4	a	1	2	3	Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	5	2	30 procent.	325	129	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
ZŠ Studentská - zadní trakt	3867	Populus x canadensis	topol kanadský	88				23	5	13	4	a	2	2	3	Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	5	2	20 procent.	299	121	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
ZŠ Studentská - zadní trakt	3868	Quercus rubra	dub červený	62				18	3	8	4	a	1	1	2						144	85	1
ZŠ Studentská - zadní trakt	3869	Acer ginnala	javor ginnala	10				8	1	8	4	a	2	2	3	Konflikt s okolními strukturami.	Řez bezpečnostní		1		64	14	2
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.			
ZŠ Studentská - zadní trakt	3870	Tilia cordata	lípa malolistá	40				16	2	7	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	112	55	2
ZŠ Studentská - zadní trakt	3871	Salix alba 'Tristis'	vrba bílá 'Tristis'	68				14	2	7	4	b	2	2	4	Sesazený strom.	Řez na hlavu	3	1		98	93	2
ZŠ Studentská - zadní trakt	3872	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	88				20	1	4	4	a	1	2	2	Sesazený strom.	Řez sesazovací	5	3		80	121	2
ZŠ Studentská - zadní trakt	3873	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	110				22	2	4	4	b	2	3	3	Sesazený strom. Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	2		88	151	3
3. ZŠ, ul. Jana Švermy	1	Juglans regia	ořešák královský	44				15	2	12	4	a	1	1	2	Velké řezné rány.					180	60	1
3. ZŠ, ul. Jana Švermy	2	Juglans regia	ořešák královský	49				15	2	11	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	165	67	1
3. ZŠ, ul. Jana Švermy	3	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	46				17	1	8	4	a	2	1	1						136	63	1
3. ZŠ, ul. Obr. míru	1	Juglans regia	ořešák královský	46				15	3	12	4	a	2	2	2	Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	1		180	63	1
Husova alej - stromořadí	1	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	46				13	3	7	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	3		91	63	1
Husova alej - stromořadí	2	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	71				12	2	6	4	b	2	3	4	Infekce kmene. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví nad cestou.	72	97	2
Husova alej - stromořadí	3	Tilia x euchlora	lípa zelená	59				13	2	7	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	2		91	81	1
Husova alej - stromořadí	5	Tilia x euchlora	lípa zelená	42				9	2	7	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	3		63	58	1
Husova alej - stromořadí	6	Tilia x euchlora	lípa zelená	37				7	2	6	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	3		42	51	1
Husova alej - stromořadí	7	Tilia x euchlora	lípa zelená	62				14	2	10	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	140	85	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	8	Tilia cordata	lípa malolistá	63				16	2	11	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		176	86	1
Husova alej - stromořadí	9	Tilia x euchlora	lípa zelená	45				13	3	7	4	a	1	1	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	3		91	62	1
Husova alej - stromořadí	10	Tilia x euchlora	lípa zelená	47				12	2	7	4	a	1	1	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	3		84	65	1
Husova alej - stromořadí	11	Tilia x euchlora	lípa zelená	47				12	4	6	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	3	1		72	65	1
Husova alej - stromořadí	12	Tilia x euchlora	lípa zelená	43				13	2	7	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	3		91	59	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náročnost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Husova alej - stromořadí	13	Tilia x euchlora	lípa zelená	44				14	2	8	4	a	1	1	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	2		112	60	1
Husova alej - stromořadí	14	Tilia x euchlora	lípa zelená	50				14	2	8	4	a	1	1	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	2		112	69	1
Husova alej - stromořadí	15	Tilia x euchlora	lípa zelená	49				15	2	9	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	2		135	67	1
Husova alej - stromořadí	16	Tilia x euchlora	lípa zelená	57				16	2	11	4	a	1	1	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	2		176	78	1
Husova alej - stromořadí	17	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	73				15	2	12	4	a	2	2	2	Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1		180	100	1
Husova alej - stromořadí	18	Tilia cordata	lípa malolistá	49				15	1	8	4	a	2	2	3	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	2		120	67	1
Husova alej - stromořadí	19	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	36				6	2	5	3	c	5	3	3	Zcela odumřelý. Redukovaná koruna.	Kácení stromů volné		1		30	50	2
Husova alej - stromořadí	20	Tilia x euchlora	lípa zelená	56				18	1	10	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	3		180	77	1
Husova alej - stromořadí	21	Tilia cordata	lípa malolistá	43				17	2	8	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	136	59	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Husova alej - stromořadí	22	Tilia cordata	lípa malolistá	74				23	1	12	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3		276	101	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Husova alej - stromořadí	23	Tilia cordata	lípa malolistá	60				23	2	10	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3		230	82	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Husova alej - stromořadí	24	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	62				22	2	10	4	a	1	3	3	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2		220	85	2
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	25	Tilia cordata	lípa malolistá	75				20	2	10	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	3	20 procent.	200	103	1
Husova alej - stromořadí	26	Tilia cordata	lípa malolistá	75				20	3	10	4	a	2	3	3	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Defektní větvení. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2		200	103	2
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	27	Tilia cordata	lípa malolistá	68				21	2	8	4	b	3	4	4	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	168	93	3
																	Řez bezpečnostní	5	1				
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1				
Husova alej - stromořadí	28	Tilia cordata	lípa malolistá	77				23	2	12	4	b	2	3	3	Defektní větvení. Infekce kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	276	106	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1				

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Husova alej - stromořadí	29	Tilia cordata	lípa malolistá	61				16	2	10	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	160	84	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Husova alej - stromořadí	30	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	68				21	2	9	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	2		189	93	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	31	Tilia cordata	lípa malolistá	68				25	2	11	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2		275	93	1
Husova alej - stromořadí	33	Tilia cordata	lípa malolistá	67				22	2	13	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	286	92	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	34	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	82				23	1	13	4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni. Infekce báze kmene.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	299	112	1
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Husova alej - stromořadí	35	Tilia cordata	lípa malolistá	70				22	4	11	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Zavěšená větev v koruně.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	242	96	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	36	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	88				24	2	12	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	2		288	121	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	37	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	84				24	3	11	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3		264	115	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Husova alej - stromořadí	38	Tilia cordata	lípa malolistá	11				25	2	13	5	b	2	4	4	Tlaková vidlice s trhlinou. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	1	30 procent.	325	15	3
																	Řez bezpečnostní	5	1				
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1				
Husova alej - stromořadí	41	Tilia cordata	lípa malolistá	80				23	3	12	4	a	2	3	3	Defektní větvení. Infekce báze kmene.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	276	110	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	42	Tilia cordata	lípa malolistá	67				21	2	10	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	210	92	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náročnost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Husova alej - stromořadí	43	Tilia cordata	lípa malolistá	66				22	2	11	4	a	2	2	2	Poškozené kořenové náběhy. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3		242	91	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Husova alej - stromořadí	44	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	82				22	2	11	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3		242	112	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Husova alej - stromořadí	45	Tilia cordata	lípa malolistá	71				24	3	10	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3		240	97	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Husova alej - stromořadí	46	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	75				22	2	11	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2		242	103	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	48	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	96				26	2	15	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3		390	132	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Husova alej - stromořadí	49	Tilia cordata	lípa malolistá	85				26	2	12	4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	312	117	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Husova alej - stromořadí	50	Tilia cordata	lípa malolistá	65				24	1	11	4	b	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Dutina v kosterní větvi. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	2		264	89	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	51	Tilia cordata	lípa malolistá	67				23	2	11	4	a	1	3	3	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	2		253	92	2
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	52	Tilia cordata	lípa malolistá	55				22	2	10	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3		220	76	1
Husova alej - stromořadí	53	Tilia cordata	lípa malolistá	54				22	2	9	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2		198	74	2
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Husova alej - stromořadí	54	Tilia cordata	lípa malolistá	70				23	2	12	4	a	2	3	3	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	276	96	2
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	55	Tilia cordata	lípa malolistá	47				21	2	8	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3		168	65	1
Husova alej - stromořadí	57	Tilia x euchlora	lípa zelená	55				20	2	10	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Potlačit tlakové větvení.	200	76	1
Husova alej - stromořadí	58	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	60				18	2	11	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	198	82	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Husova alej - stromořadí	59	Tilia x euchlora	lípa zelená	51				17	2	7	4	a	1	1	2						119	70	1
Husova alej - stromořadí	60	Tilia cordata	lípa malolistá	82				22	2	10	5	b	2	3	4	Defektní větvení. Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	220	112	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
Husova alej - stromořadí	61	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	83				21	2	14	4	a	1	3	3	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2		294	114	2
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	62	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	70				20	2	10	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	200	96	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Husova alej - stromořadí	63	Tilia x euchlora	lípa zelená	46				13	3	9	4	a	1	2	2	Dutina ve kmeni.					117	63	1
Husova alej - stromořadí	64	Tilia cordata	lípa malolistá	51				14	2	10	4	a	2	2	2	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	2		140	70	1
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.			
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	65	Tilia x euchlora	lípa zelená	57				14	2	10	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3	Potlačit tlakové větvení.	140	78	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Husova alej - stromořadí	66	Tilia cordata	lípa malolistá	72				19	2	8	4	c	3	4	4	Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým.	Kácení stromů volné		1		152	99	3
Husova alej - stromořadí	67	Tilia cordata	lípa malolistá	47				14	3	8	4	a	2	2	2	Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2		112	65	1
Husova alej - stromořadí	68	Tilia cordata	lípa malolistá	62				13	2	10	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3		130	85	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náročnost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Husova alej - stromořadí	69	Tilia cordata	lípa malolistá	70				22	4	11	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	242	96	2
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	70	Tilia cordata	lípa malolistá	55				21	5	10	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	3		210	76	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Husova alej - stromořadí	71	Tilia cordata	lípa malolistá	74				23	3	13	4	a	2	3	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	299	101	2
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	72	Tilia cordata	lípa malolistá	133				25	7	15	5	b	2	3	4	Infekce kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	5	2	10 procent.	375	182	2
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	73	Tilia cordata	lípa malolistá	67				23	4	9	4	b	2	3	4	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	25 procent.	207	92	2
Husova alej - stromořadí	74	Tilia cordata	lípa malolistá	65				23	4	11	4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Redukce obvodová	5	3	20 procent.	253	89	2
																	Řez bezpečnostní	5	3				
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Husova alej - stromořadí	75	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	108				25	1	15	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	2		375	148	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	76	Tilia cordata	lípa malolistá	108				19	2	9	4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni.	Řez bezpečnostní	5	2		171	148	1
Husova alej - stromořadí	77	Tilia cordata	lípa malolistá	76				25	7	11	4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	275	104	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	78	Tilia cordata	lípa malolistá	68				21	2	11	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3		231	93	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Husova alej - stromořadí	79	Tilia cordata	lípa malolistá	77				25	2	11	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	3		275	106	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Husova alej - stromořadí	80	Tilia cordata	lípa malolistá	81				25	2	13	4	a	2	3	3	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	2		325	111	2
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	82	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	73				23	2	11	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	3		253	100	1
Husova alej - stromořadí	83	Tilia cordata	lípa malolistá	111				25	2	14	5	a	2	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	350	152	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	85	Tilia cordata	lípa malolistá	100				27	2	15	4	a	2	2	2	Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Výletové otvory od ptáků.	Řez bezpečnostní	5	2		405	137	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	86	Tilia cordata	lípa malolistá	72				24	2	12	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	288	99	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	88	Tilia cordata	lípa malolistá	86				24	2	12	4	a	2	2	3	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	2		288	118	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	89	Tilia cordata	lípa malolistá	65				23	2	11	4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3		253	89	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Husova alej - stromořadí	90	Tilia cordata	lípa malolistá	73				25	2	12	4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	300	100	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1				
																	Redukce obvodová	5	2	10 procent.			2

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Husova alej - stromořadí	91	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	115				25	2	15	4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	2		375	158	
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	92	Tilia cordata	lípa malolistá	57				24	2	10	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	3		240	78	1
Husova alej - stromořadí	93	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	101				24	1	14	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Dutina v kosterní větvi.	Řez bezpečnostní	5	2		336	138	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	94	Tilia cordata	lípa malolistá	97				24	7	13	5	a	2	3	4	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	312	133	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	95	Tilia cordata	lípa malolistá	65				22	3	10	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	2		220	89	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	96	Tilia cordata	lípa malolistá	77				23	2	11	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2		253	106	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	99	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	28				8	2	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		56	39	1
Husova alej - stromořadí	100	Tilia cordata	lípa malolistá	80				23	2	11	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	2		253	110	2
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	101	Tilia cordata	lípa malolistá	83				26	2	10	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		260	114	1
Husova alej - stromořadí	102	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	75				24	3	8	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	2		192	103	1
Husova alej - stromořadí	104	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	64				19	1	11	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	1		209	88	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1				
Husova alej - stromořadí	105	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	89				26	2	12	4	a	2	3	3	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	312	122	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Husova alej - stromořadí	106	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	80				21	2	11	4	a	2	2	3	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	3		231	110	1
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3				
Husova alej - stromořadí	107	Tilia cordata	lípa malolistá	58				19	2	8	4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	152	80	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Husova alej - stromořadí	108	Tilia cordata	lípa malolistá	58				21	2	12	4	a	2	2	3	Dutina v kosterní větvi.	Řez bezpečnostní	5	2		252	80	1
Husova alej - stromořadí	109	Tilia cordata	lípa malolistá	58				17	2	8	4	c	3	3	3	Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Podezření na infekci kořenů.	Kácení stromů volné		1		136	80	2
Husova alej - stromořadí	110	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	82				21	3	12	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni. Dynamicky prosychá. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	252	112	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
																	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2				
Husova alej - stromořadí	111	Tilia cordata	lípa malolistá	69				19	3	9	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	1		171	95	1
Husova alej - stromořadí	112	Tilia x euchlora	lípa zelená	52				14	2	10	4	a	1	1	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	3		140	71	1
Husova alej - stromořadí	113	Tilia cordata	lípa malolistá	64				9	2	8	4	b	2	3	4	Infekce báze kmene. Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	3		72	88	2
Husova alej - stromořadí	114	Tilia x euchlora	lípa zelená	54				13	2	7	4	a	2	1	2	Redukovaná koruna.					91	74	1
Husova alej - stromořadí	116	Tilia x euchlora	lípa zelená	38				7	5	4	4	b	3	3	4	Infikované torzo.	Kácení stromů volné		2		28	52	2
Husova alej - stromořadí	117	Tilia cordata	lípa malolistá	76				7	2	6	4	b	3	2	4	Torzo.	Řez bezpečnostní	5	3		42	104	1
Husova alej - stromořadí	120	Tilia x euchlora	lípa zelená	33				11	2	7	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		3		77	45	1
Husova alej - stromořadí	123	Tilia x euchlora	lípa zelená	50				11	2	7	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	3		77	69	1
Husova alej - stromořadí	124	Tilia x euchlora	lípa zelená	43				12	5	7	4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.					84	59	1
Husova alej - stromořadí	125	Tilia x euchlora	lípa zelená	38				12	2	7	4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.					84	52	1
Husova alej - stromořadí	126	Tilia x euchlora	lípa zelená	61				13	2	11	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	143	84	2
Husova alej - stromořadí	128	Tilia cordata	lípa malolistá	136				10	2	7	5	b	2	3	5	Torzo. Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým.	„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	5	2	20 procent.	70	186	2
Husova alej - stromořadí	129	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	60				18	2	14	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.					252	82	1
Husova alej - stromořadí	130	Tilia cordata	lípa malolistá	64				19	2	11	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	3		209	88	1
Husova alej - stromořadí	131	Tilia cordata	lípa malolistá	69				19	2	12	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.					228	95	1
Husova alej - stromořadí	132	Tilia cordata	lípa malolistá	79				20	3	12	4	a	2	2	3	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	10	3		240	108	1
Husova alej - stromořadí	133	Tilia cordata	lípa malolistá	71				20	2	13	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	10	3		260	97	1
Husova alej - stromořadí	134	Tilia x euchlora	lípa zelená	54				17	1	10	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		170	74	1
Husova alej - stromořadí	135	Tilia cordata	lípa malolistá	60				19	2	9	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	3		171	82	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Husova alej - stromořadí	136	Tilia cordata	lípa malolistá	123				16	3	9	5	b	3	4	4	Rozsáhlá infekce kmene.	„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	5	2	30 procent.	144	168	3
Husova alej - stromořadí	137	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	26				13	2	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		91	36	1
Husova alej - stromořadí	138	Tilia cordata	lípa malolistá	61				16	3	13	4	a	2	2	2						208	84	1
Husova alej - stromořadí	139	Tilia cordata	lípa malolistá	57				13	2	9	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý.					117	78	2
Husova alej - stromořadí	140	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	31				11	2	5	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	55	43	1
Husova alej - stromořadí	141	Quercus robur	dub letní	33				13	2	7	3	a	1	1	1						91	45	1
Husova alej - stromořadí	142	Tilia cordata	lípa malolistá	57				16	1	12	4	a	1	2	2						192	78	1
Husova alej - stromořadí	143	Tilia cordata	lípa malolistá	42				12	1	10	3	a	2	1	2						120	58	1
Husova alej - stromořadí	144	Tilia cordata	lípa malolistá	21				12	1	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		84	29	1
Husova alej - stromořadí	145	Tilia cordata	lípa malolistá	74				18	2	14	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	252	101	2
Husova alej - stromořadí	146	Tilia cordata	lípa malolistá	61				20	1	12	4	a	2	1	2						240	84	1
Husova alej - stromořadí	147	Tilia x euchlora	lípa zelená	40				12	1	8	4	b	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Infekce větví.	Kácení stromů volné		2		96	55	2
Husova alej - stromořadí	148	Tilia x euchlora	lípa zelená	53				18	2	10	4	a	1	1	2						180	73	1
Husova alej - stromořadí	149	Tilia x euchlora	lípa zelená	58				18	1	11	4	a	1	2	2						198	80	1
Husova alej - stromořadí	150	Tilia x euchlora	lípa zelená	52				19	1	10	4	a	1	1	2						190	71	1
Husova alej - stromořadí	151	Tilia cordata	lípa malolistá	65				20	1	12	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	3		240	89	1
Husova alej - stromořadí	152	Tilia cordata	lípa malolistá	54				19	1	7	4	a	1	2	2						133	74	1
Husova alej - stromořadí	153	Tilia cordata	lípa malolistá	49				16	2	9	4	a	1	2	2						144	67	1
Husova alej - stromořadí	154	Tilia cordata	lípa malolistá	60				19	1	11	4	a	1	2	2						209	82	1
Husova alej - stromořadí	155	Tilia cordata	lípa malolistá	63				20	2	11	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	3		220	86	1
Husova alej - stromořadí	156	Tilia x euchlora	lípa zelená	39				18	2	8	4	a	1	1	2						144	54	1
Husova alej - stromořadí	157	Tilia cordata	lípa malolistá	62				20	3	15	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	10	3		300	85	1
Rybník v Přestavlkách	3	Populus nigra	topol černý	145				29	4	18	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		522	199	1
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.			
Rybník v Přestavlkách	4	Populus nigra	topol černý	128				28	5	17	4	a	2	2	3	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	476	175	1
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.			
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Rybník v Přestavlkách	5	Populus nigra	topol černý	154				25	4	20	4	a	2	3	3	Infekce kmene.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	500	211	2
Olšina	1	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	103				22	2	16	4	a	1	3	3	Defektní větvení.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	352	141	2
																	Řez bezpečnostní	5	1				

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Olšina	2	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	107				22	2	17	4	a	1	3	3	Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Bakteriální výtok.	Redukce obvodová Lokální redukce směrem k překážce Řez bezpečnostní	5 5 5	1 3 1	20 procent. Redukce ve směru objektu.	374	147	2
Olšina	3	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	48				7	3	7	4	a	2	2	3	Sekundární koruna.					49	66	1
Olšina	4	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	54				8	3	10	4	b	1	2	4	Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	80	74	1
Olšina	7	Picea abies	smrk ztepilý	9				5	0	4	2	a	1	1	1						20	13	1
Olšina	9	15x Picea abies	skupina stromů	8				5									Řez živých plotů a stěn	1	1			11	
Olšina	10	5x Picea abies	skupina stromů	8				5									Řez živých plotů a stěn	1	2			11	
Olšina	11	Picea abies	smrk ztepilý	19				9	0	5	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.					45	26	1
Olšina	12	Picea abies	smrk ztepilý	13				9	0	4	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.					36	18	1
Olšina	13	Pyrus communis	hrušeň obecná	36				10	2	7	4	b	2	3	4	Rozsáhlá infekce kmene. Nakloněný kmen.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	70	50	2
Olšina	14	Salix caprea	vrba jíva	46				12	2	10	4	a	1	2	2	Sekundární koruna. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez na hlavu	3	1		120	63	1
Olšina	15	Salix caprea	vrba jíva	50	12			12	2	10	4	c	2	3	4	Infekce kosterního větvení. Velké řezné rány.	Kácení stromů volné		1		120	70	2
Olšina	16	Salix matsudana ‘Tortuosa’	vrba Matsudova ‘Tortuosa’	9	7	6		8	2	5	2	a	2	1	2						40	15	1
Olšina	17	Salix matsudana ‘Tortuosa’	vrba Matsudova ‘Tortuosa’	33				13	2	11	4	c	3	4	4	Suchý vrchol. Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		1		143	45	3
Olšina	18	Salix caprea	vrba jíva	11	11	10	10	7	2	7	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.					49	21	1
Olšina	19	Betula pendula	bříza bělokorá	34	31			16	1	12	4	b	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Nakloněný kmen.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3		192	63	1
Olšina	20	Betula pendula	bříza bělokorá	24				12	2	7	3	a	2	1	2						84	33	1
Olšina	21	Picea abies	smrk ztepilý	17				13	2	5	3	b	3	2	2						65	24	1
Olšina	22	Picea abies	smrk ztepilý	28				16	2	7	3	a	2	1	1						112	39	1
Olšina	23	Picea abies	smrk ztepilý	23				16	2	5	3	a	2	1	1						80	32	1
Olšina	24	Picea abies	smrk ztepilý	27				15	2	7	3	a	2	1	1						105	37	1
Olšina	25	Picea abies	smrk ztepilý	18				13	2	5	3	b	2	2	2						65	25	1
Olšina	26	Picea abies	smrk ztepilý	31				16	2	7	3	b	2	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Podpořit jeden vrchol.	112	43	1
Olšina	27	Picea abies	smrk ztepilý	13				11	5	4	3	b	3	2	2						44	18	1
Olšina	28	Malus sp.	jabloň	51				6	2	7	5	b	3	3	4	Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni. Infekce větví.	„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	5	1	40 procent.	42	70	2
Olšina	29	Picea abies	smrk ztepilý	26				14	2	7	3	a	2	1	1						98	36	1
Olšina	30	Picea abies	smrk ztepilý	17				11	2	5	3	a	2	1	1						55	24	1
Olšina	31	Pyrus communis	hrušeň obecná	35				7	3	6	4	a	2	2	2	Konflikt s okolními strukturami.					42	48	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Náléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Olšina	33	6x Cerasus avium, 8x Corylus avellana, 1x Quercus robur, 1x Salix sp.	skupina stromů	12				10									Vykácení pouze suchých a silně poškozených stromů		1			17	
Olšina	34	Salix caprea	vrba jíva	31	27	26	23	13	4	12	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Konflikt s okolními strukturami.					156	55	1
Olšina	35	Picea abies	smrk ztepilý	13				14	2	5	3	a	2	2	2						70	18	1
Olšina	36	Picea abies	smrk ztepilý	28				10	2	6	3	b	2	2	3	Vrchol odlomen.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	60	39	1
Olšina	37	Picea abies	smrk ztepilý	20				10	2	6	3	b	2	2	3	Vrchol odlomen.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	60	28	1
Olšina	38	Picea abies	smrk ztepilý	8				5	2	3	3	b	3	1	2	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Stabilizace sekundární koruny		2		15	11	1
Olšina	39	Picea abies	smrk ztepilý	19				17	2	5	3	a	2	1	1						85	26	1
Olšina	40	Betula pendula	bříza bělokorá	34	27			19	4	10	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.					190	59	1
Olšina	41	Betula pendula	bříza bělokorá	42				19	2	8	4	a	1	1	2	Velké řezné rány.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		152	58	1
Olšina	42	Betula pendula	bříza bělokorá	34				17	2	7	4	a	1	2	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	119	47	1
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2				
Olšina	43	Betula pendula	bříza bělokorá	21				14	2	4	3	b	2	2	2	Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		56	29	1
Olšina	44	Betula pendula	bříza bělokorá	38				19	5	8	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		152	52	1
Olšina	45	Betula pendula	bříza bělokorá	23				16	2	6	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		96	32	1
Olšina	46	Betula pendula	bříza bělokorá	33				16	2	7	4	a	1	1	2	Infekce kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		112	45	1
Podolí	1	Tilia cordata	lípa malolistá	21				8	1	5	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	40	29	1
Podolí	2	Betula pendula	bříza bělokorá	25				16	1	6	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.					96	35	1
Podolí	3	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	70				14	4	6	4	a	2	2	3	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	1		84	96	1
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.			
Podolí	4	Prunus domestica	slivoň domácí	25				5	1	3	4	a	2	2	3						15	35	1
Podolí	5	Salix alba	vrba bílá	25				5	1	3	3	a	1	1	3	Sekundární koruna.	Řez na hlavu	1	1		15	35	1
Podolí	6	Tilia cordata	lípa malolistá	59				13	2	6	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	2		78	81	1
Podolí	7	Acer pseudoplatanus	javor horský	56				15	3	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní		2		120	77	1
Podolí	8	Quercus robur	dub letní	90				18	4	13	4	a	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	10	2		234	123	1
Sychrov	2	Malus sp.	jabloň	42				6	1	4	5	b	2	2	4	Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	24	58	1

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Sychrov	3	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	106				24	2	5	4	c	3	3	4	Infekce báze kmene. Poškození kořenů. Podezření na infekci kořenů. Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		120	145	2
Sychrov	4	5x Acer platanoides, 10x Corylus avellana, 5x Juglans regia, 10x Prunus sp., 10x Quercus robur	skupina stromů					10									Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		2				
Sychrov	5	Pyrus communis	hrušeň obecná	59				8	2	7	4	a	2	2	3	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	40 procent.	56	81	1
																	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.			
Sychrov	6	Pyrus communis	hrušeň obecná	61				8	2	8	4	a	2	2	3	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	64	84	1
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.			
Sychrov	7	Acer platanoides 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	58				5	2	4	4	a	1	1	3		Řez popouštěcí	3	1		20	80	1
Sychrov	8	Acer platanoides 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	46				5	2	4	4	a	1	1	3		Řez popouštěcí	3	1		20	63	1
Sychrov	9	Juglans regia	ořešák královský	38				8	2	7	3	a	2	1	2						56	52	1
Sychrov	10	Tilia cordata	lípa malolistá	48				9	2	7	4	b	1	3	4	Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení.	Řez sesazovací	5	1	50 procent.	63	66	2
Sychrov	11	Quercus robur	dub letní	56				16	3	10	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Úmyslné poškození báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		160	77	1
Sychrov	12	Quercus robur	dub letní	67				17	3	13	4	a	2	2	2	Zasypaná báze.	Řez bezpečnostní	10	3		221	92	1
Sychrov	13	Tilia cordata	lípa malolistá	67				17	3	7	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	119	92	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Sychrov	14	Betula pendula	bříza bělokorá	36				14	4	7	4	b	3	2	2	Suchý vrchol.	Řez bezpečnostní	5	1		98	50	1
Sychrov	15	Alnus glutinosa	olše lepkavá	19				4	1	3	3	b	3	2	3	Sekundární koruna. Defektní větvení.	Kácení stromů volné		2		12	26	1
Sychrov	16	Tilia cordata	lípa malolistá	36				11	1	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		77	50	1
Sychrov	17	Betula pendula	bříza bělokorá	33				14	2	6	4	a	2	1	1						84	45	1
Sychrov	18	Acer pseudoplatanus	javor horský	40				12	2	7	4	a	2	1	2		Řez zdravotní		2		84	55	1
Sychrov	19	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	46				21	6	9	4	c	2	4	4	Defektní větvení. Odlomená část koruny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		189	63	3
K Bažantnici	1	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	59	28			12	0	4	4	a	2	2	3	Sesazený strom.	Řez sesazovací	5	3	30 procent.	48	89	1
K Bažantnici	2	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	94	35			12	0	4	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Infekce větví. Sesazený strom.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		48	137	2
Veselá, škola	1	Tilia cordata	lípa malolistá	57				16	2	10	4	a	1	2	3	Sekundární koruna. Infekce kmene.	Řez na hlavu	3	1		160	78	2
Veselá, škola	2	Tilia cordata	lípa malolistá	62				15	2	8	4	b	1	2	3	Redukovaná koruna. Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Řez na hlavu	3	1		120	85	2
Veselá, škola	3	Tilia cordata	lípa malolistá	63				16	2	11	4	a	1	2	3	Sekundární koruna. Dutina ve kmeni.	Řez na hlavu	3	1		176	86	2
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1				

Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	Provozní bezpečnost
Veselá, škola	4	Acer platanoides	javor mléčný	71				15	2	13	4	a	2	2	2	Redukovaná, částečně sekundární koruna.	Řez zdravotní	5	2		195	97	2
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.			
Veselá, škola	5	Betula pendula	bříza bělokorá	44				16	2	11	4	a	2	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	176	60	1
Veselá, škola	6	Picea abies	smrk ztepilý	10				7	0	4	3	a	2	1	1						28	14	1
Veselá, u hřbitova	1	Tilia cordata	lípa malolistá	37	37	35		14	1	10	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		140	71	1
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.			
Veselá, u hřbitova	2	Betula pendula	bříza bělokorá	29				13	2	7	3	a	2	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	91	40	1
Veselá, u hřbitova	3	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	15				7	2	5	3	a	1	1	1						35	21	1
Veselá, u hřbitova	4	Tilia cordata	lípa malolistá	60				13	1	12	4	a	1	3	3	Defektní větvení.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.	156	82	2
																	Řez bezpečnostní	5	2				
Veselá, u hřbitova	5	Tilia cordata	lípa malolistá	58				18	2	11	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Sledovat!	Řez bezpečnostní	5	1		198	80	1
Veselá, u hřbitova	6	Tilia cordata	lípa malolistá	44				18	2	9	4	a	1	1	2	Poškození větví.	Řez zdravotní	10	2		162	60	1
Veselá, u hřbitova	7	Tilia cordata	lípa malolistá	36				17	2	7	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2		119	50	1
Veselá, u hřbitova	8	Pinus strobus	borovice vejmutovka	61				15	2	11	4	b	3	2	2	Suchý vrchol.	Řez bezpečnostní	5	1		165	84	1
Veselá, u hřbitova	9	Pinus strobus	borovice vejmutovka	55				16	3	9	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1		144	76	1
Veselá, u hřbitova	10	Picea abies	smrk ztepilý	34				12	0	7	3	b	3	2	2	Suchý vrchol.	Řez bezpečnostní		1		84	47	1
Veselá, u hřbitova	11	Thuja occidentalis	túje západní	26	22	20	20	10	2	5	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Sekundární koruna.					50	45	1
Veselá, u hřbitova	12	Thuja occidentalis	túje západní	23	20	19	16	9	2	5	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Defektní větvení. Trhliny.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	45	40	2

CELKOVÝ PŘEHLED OŠETŘENÍ

Souhrnný návrh ošetření

Popis technologie	Etapa	Počet zastoupených stromů
Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1	12
	2	3
	3	2
Kácení stromů s přetažením	1	2
	2	2
	3	2
Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	0	1
	1	39
	2	43
	3	16
Kácení stromů volné	1	58
	2	95
	3	52
Řez bezpečnostní	1	152
	2	158
	3	70
„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	1	4
	2	4
Redukce obvodová	1	39
	2	46
	3	5

Popis technologie	Etapa	Počet zastoupených stromů
Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	48
	2	52
	3	25
Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	91
	2	111
	3	46
Řez sesazovací	1	17
	2	3
	3	6
Řez popouštěcí	1	8
	3	1
Řez na hlavu	1	22
	2	10
Stabilizace sekundární koruny	1	8
	2	4
Řez výchovný	1	16
	2	9
	3	4
Řez zdravotní	1	102
	2	135
	3	64
Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	13
	2	9
Instalace dynamické vazby v dolní úrovni	2	1

Popis technologie	Etapa	Počet zastoupených stromů
Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	5
	2	37
	3	24
Přístrojový test stromu	1	5

Seznam stromů s ošetřením v naléhavosti 0 – akutní zásah – doporučeno realizovat neprodleně

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Popis technologie
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2928	Fraxinus excelsior	Defektní větvení. Tlaková vidlice s trhlinou.	S-KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou

Seznam stromů doporučených k pokácení dle naléhavosti

1 - Naléhavý zásah – realizovat v první etapě prací

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Dneboh	Dneboh	29	Salix alba ‘Tristis’	101,0	11,0	Sesazený strom. Podezření na infekci kořenů. Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů s přetažením
Dneboh	Dneboh	60	Juglans regia	85,0	14,0	Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Dneboh	Dneboh	80	Picea pungens ‘Glauca’	44,0	15,0	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Dneboh	Dneboh	82	Picea abies	41,0	15,0	Z větší části odumřelý.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Dobrá Voda	Dobrá Voda	19	Betula pendula	23,0	12,0	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Infekce kmene.	Kácení stromů volné
Dobrá Voda	Dobrá Voda	20	Betula pendula	33,0	12,0	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Infekce větví.	Kácení stromů volné
Hoškovice	Hoškovice	20	Tilia cordata	82,0	18,0	Defektní větvení. Tlaková vidlice s trhlinou. Redukovaná koruna - přesto doporučuji odstranit.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Hoškovice	Hoškovice	33	Robinia pseudoacacia	60,0	7,0	Dynamicky prosychá. Defektní větvení. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné
Hoškovice	Hoškovice	43	Tilia cordata	55,0	16,0	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Defektní větvení.	Kácení stromů volné
Hoškovice	Hoškovice	47	Tilia cordata	68,0	15,0	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Kruhy	Kruhy	6	Malus sp.	32,0	4,0	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné
Kruhy	Kruhy	8	Malus sp.	32,0	5,0	Z větší části odumřelý. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Kruhy	Kruhy	9	Malus sp.	32,0	6,0	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Kruhy	Kruhy	10	Malus sp.	28,0	5,0	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné
Lhotice	Lhotice	7	Sorbus aucuparia	24,0	11,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
Lhotice	Lhotice	16	Prunus domestica	16,0	4,0	Rozsáhlá infekce kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné
Lhotice	Lhotice	36	Aesculus hippocastanum	87,0	14,0	Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým. Dutina ve kmeni. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Lhotice	Lhotice	47	Pyrus communis	33,0	8,0	Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3213	Salix alba	12,0	5,0	Nakloněný kmen. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3233	Betula pendula	48,0	25,0	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3241	Betula pendula	32,0	16,0	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3249	Acer platanoides	27,0	25,0	Zcela odumřelý. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3254	Prunus cerasifera	44,0	9,0	Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3314	Betula pendula	33,0	20,0	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3316	Betula pendula	44,0	16,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3333	Betula pendula	32,0	15,0	Z větší části odumřelý.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3365	Prunus cerasifera	30,0	7,0	Defektní větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3371	Populus nigra ‘Italica’	77,0	21,0	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1873	Aesculus hippocastanum	62,0	12,0	Defektní větvení. Trhliny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1875	Fraxinus excelsior	50,0	15,0	Z větší části odumřelý. Infekce větví. Redukovaná koruna.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1878	Fraxinus excelsior	56,0	21,0	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1879	Tilia cordata	52,0	17,0	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Poškození kořenů. Defektní větvení. Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1908	Chamaecyparis lawsoniana	12,0	6,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1912	Robinia pseudoacacia	32,0	8,0	Infekce kosterního větvení. Infekce kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1921	Aesculus hippocastanum	44,0	11,0	Defektní větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1926	Acer pseudoplatanus	46,0	8,0	Z větší části odumřelý. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	11	Betula pendula	41,0	25,0	Zcela odumřelý. Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	22	Betula pendula	36,0	23,0	Zcela odumřelý.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	29	Malus sp.	38,0	7,0	Z větší části odumřelý. Infekce větví.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	77	Prunus domestica	53,0	6,0	Defektní větvení. Tlaková vidlice s trhlinou.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	78	Malus sp.	33,0	8,0	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	8	Larix decidua	15,0	10,0	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny. Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	10	Larix decidua	16,0	13,0	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	28	Acer platanoides	73,0	16,0	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. Dynamicky prosychá. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	29	Acer platanoides	58,0	16,0	Infekce kmene. Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	1	Picea pungens ‘Glauca’	38,0	14,0	Suchý vrchol.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	43	Aesculus hippocastanum	63,0	12,0	Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. Defektní větvení. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Mnichovo Hradiště	Klášterská u stadionu	5	Salix matsudana ‘Tortuosa’	32,0	6,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Klášterská u stadionu	7	Pinus strobus	43,0	13,0	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	411	Tilia cordata	73,0	22,0	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Silné suché větve v koruně.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	426	Tilia cordata	84,0	27,0	Dutina ve kmeni. Infekce kmene. Infekce větví. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	450	Fraxinus excelsior	92,0	27,0	Rozsáhlá infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Podezření na infekci kořenů. Dutina ve kmeni.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	465	Fraxinus excelsior	49,0	22,0	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	470	Tilia cordata	79,0	17,0	Defektní větvení. Nevhodná struktura větvení. Infekce kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2899	Acer pseudoplatanus	55,0	17,0	Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	434	Fraxinus excelsior	89,0	22,0	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Nakloněný kmen.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	442	Fraxinus excelsior	48,0	16,0	Zcela odumřelý.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2910	Acer pseudoplatanus	90,0	22,0	Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým. Infekce větví. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	50	Acer pseudoplatanus	18,0	6,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	73	Cerasus avium	18,0	5,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	125	Juglans regia	51,0	13,0	Z větší části odumřelý. Infekce kmene. Infekce větví.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	98	Cerasus avium	33,0	12,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	41	Picea abies	36,0	12,0	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Poškození kořenů.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	50	Picea abies	32,0	17,0	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	51	Picea abies	48,0	16,0	Bez sousedního stromu může být nestabilní.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	79	Salix matsudana ‘Tortuosa’	46,0	10,0	Z větší části odumřelý. Sekundární koruna.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	98	Sorbus aucuparia	19,0	6,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	109	Sorbus aucuparia	11,0	5,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	1993	Betula pendula	50,0	18,0	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Infekce kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	1994	Betula pendula	46,0	17,0	Suchý vrchol. Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	1995	Betula pendula	42,0	18,0	Z větší části odumřelý.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2035	Robinia pseudoacacia	54,0	15,0	Defektní větvení. Infekce kmene. Podezření na infekci kořenů. Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2060	Robinia pseudoacacia	37,0	14,0	Rozsáhlá infekce kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2068	Acer platanoides	37,0	11,0	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů s přetažením
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	3888	Robinia pseudoacacia	24,0	7,0	Dynamicky prosychá. Z větší části odumřelý.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	3893	Fraxinus excelsior	25,0	9,0	Zcela odumřelý.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	21	Tilia cordata	84,0	19,0	Tlaková vidlice s trhlinou. Infekce kosterního větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	23	Picea abies	47,0	18,0	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	60	Picea pungens	50,0	19,0	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	94	Cerasus avium	20,0	6,0	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	14	Larix decidua	32,0	15,0	Z větší části odumřelý. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	90	Picea pungens	38,0	18,0	Dynamicky prosychá. Příliš vykloněný.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	174	Sorbus aucuparia	28,0	8,0	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	23	Betula pendula	33,0	12,0	Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2439	Salix matsudana ‘Tortuosa’	23,0	6,0	Zcela odumřelý. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2456	Picea pungens ‘Glauca’	63,0	24,0	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2529	Pyrus communis	25,0	8,0	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	2	Populus nigra ‘Italica’	105,0	24,0	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Mnichovo Hradiště	U Trati	1	Thuja occidentalis ‘Malonyana’	13,0	8,0	Suchý vrchol. Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2750	Acer saccharinum	55,0	15,0	Infekce kosterního větvení. Dutina ve kmeni.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	V Lípách	3893	Rhus typhina	5,0	4,0	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	V Lípách	3894	Rhus typhina	4,0	4,0	Z větší části odumřelý. Poškození kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	15	Ulmus minor	37,0	13,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Zahrada za poštou	3623	Fraxinus excelsior	5,0	6,0	Nevhodné místo.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Zahrada za poštou	3624	Fraxinus excelsior	3,0	5,0	Nevhodné místo.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Zahrada za poštou	3627	Juniperus chinensis	13,0	9,0	Tlaková vidlice rozlomená.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3679	Acer negundo	79,0	10,0	Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3688	Picea pungens ‘Glauca’	42,0	13,0	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3694	Betula pendula	47,0	15,0	Infekce větví.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3697	Fraxinus excelsior ‘Pendula’	41,0	7,0	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Infekce větví. Podezření na infekci kořenů.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2538	Betula pendula	54,0	17,0	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2539	Betula pendula ‘Pendula’	18,0	5,0	Infekce kmene. Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2540	Tilia cordata	94,0	20,0	Defektní větvení. Rozsáhlá infekce kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3864	Populus x canadensis	69,0	28,0	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	19	Tilia platyphyllos	36,0	6,0	Zcela odumřelý. Redukovaná koruna.	Kácení stromů volné
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	66	Tilia cordata	72,0	19,0	Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým.	Kácení stromů volné
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	109	Tilia cordata	58,0	17,0	Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Podezření na infekci kořenů.	Kácení stromů volné
Olšina	Olšina	15	Salix caprea	50,0	12,0	Infekce kosterního větvení. Velké řezné rány.	Kácení stromů volné
Olšina	Olšina	17	Salix matsudana ‘Tortuosa’	33,0	13,0	Suchý vrchol. Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné
Sychrov	Sychrov	3	Populus nigra ‘Italica’	106,0	24,0	Infekce báze kmene. Poškození kořenů. Podezření na infekci kořenů. Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Sychrov	Sychrov	19	Fraxinus excelsior	46,0	21,0	Defektní větvení. Odlomená část koruny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou

2 - Střední naléhavost – realizovat ve druhé etapě prací

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Dneboh	Dneboh	3	Pinus sylvestris	16,0	7,0	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Dneboh	Dneboh	73	Pseudotsuga menziesii	10,0	8,0	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Dneboh	Dneboh	102	Picea abies	42,0	15,0	Poškození kořenů.	Kácení stromů volné
Dobrá Voda	Dobrá Voda	9	Picea abies	40,0	17,0	Asymetrická koruna. Trhliny. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Dobrá Voda	Dobrá Voda	28	Populus simonii	7,0	5,0	Nevhodné místo. Veřejná technická infrastruktura (VTI) nad korunou.	Kácení stromů volné
Dobrá Voda	Dobrá Voda	29	Populus simonii	8,0	8,0	Nevhodné místo. Veřejná technická infrastruktura (VTI) nad korunou.	Kácení stromů volné
Dobrá Voda	Dobrá Voda	30	Populus simonii	8,0	8,0	Nevhodné místo. Veřejná technická infrastruktura (VTI) nad korunou.	Kácení stromů volné
Dobrá Voda	Dobrá Voda	48	Cerasus avium	45,0	9,0	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Kácení stromů volné
Hoškovice	Hoškovice	8	Robinia pseudoacacia	67,0	12,0	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Hoškovice	Hoškovice	32	Tilia cordata	33,0	15,0	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Hoškovice	Hoškovice	46	Betula pendula	42,0	13,0	Infekce větví. Infekce báze kmene. Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	Kácení stromů volné
Hoškovice	Hoškovice	80	Betula pendula	27,0	8,0	Sekundární koruna. Zavěšená větev v koruně. Infekce větví.	Kácení stromů s přetažením
Hoškovice	Hoškovice	85	Picea pungens ‘Glauca’	20,0	12,0	Dynamicky prosychá. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Hoškovice	Hoškovice	94	Carpinus betulus	19,0	8,0	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Lhotice	Lhotice	17	Prunus domestica	17,0	6,0	Dynamicky prosychá. Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné
Lhotice	Lhotice	26	Fraxinus excelsior	28,0	11,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3206	Salix alba	15,0	8,0	Pařezové výmladky.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3223	Betula pendula	31,0	26,0	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3226	Acer platanoides	21,0	8,0	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3243	Betula pendula	40,0	20,0	Defektní větvení. Infekce kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3276	Populus x canescens	15,0	9,0	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3281	Fraxinus excelsior	34,0	13,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3282	Acer platanoides	56,0	13,0	Defektní větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3284	Acer platanoides	36,0	13,0	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3326	Betula pendula	24,0	15,0	Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3327	Betula pendula	36,0	23,0	Poškození kořenů.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3334	Betula pendula	28,0	14,0	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3349	Betula pendula	20,0	12,0	Infekce báze kmene. Poškození kořenů.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3373	Fraxinus excelsior	10,0	9,0	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Nevhodné místo.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3377	Populus x canescens	27,0	18,0	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3378	Populus x canescens	23,0	12,0	Potlačený jedinec. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3385	Acer platanoides	13,0	9,0	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3396	Acer platanoides	25,0	14,0	Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1911	Robinia pseudoacacia	29,0	9,0	Nevhodná struktura větvení. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	3897	Robinia pseudoacacia	8,0	6,0	Infekce kmene. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	3898	Robinia pseudoacacia	6,0	4,0	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	6	Tilia cordata	36,0	19,0	Zasypaná báze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	47	Cerasus avium	9,0	8,0	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	55	Acer platanoides	33,0	13,0	Infekce báze kmene. Infekce větví.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	80	Malus sp.	13,0	3,0	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	83	Populus x canescens	34,0	10,0	Roste v plotu. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	85	Populus x canescens	14,0	7,0	Roste v plotu.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	2	Larix decidua	24,0	14,0	Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	5	Larix decidua	10,0	6,0	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	18	Picea pungens	23,0	13,0	Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	49	Picea pungens	14,0	10,0	Vrchol odlomen. Potlačený jedinec.	Kácení stromů volné

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Družstevní	6	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’	19,0	5,0	Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Družstevní	25	Thuja occidentalis	19,0	8,0	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	39	Thuja occidentalis ‘Malonyana’	12,0	7,0	Potlačený jedinec.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	40	Thuja occidentalis ‘Malonyana’	7,0	6,0	Potlačený jedinec.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	2	Pseudotsuga menziesii	36,0	17,0	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	1	Tilia platyphyllos	30,0	7,0	Nevhodná struktura větvení. Nad korunou nadzemní vedení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Klášterská č.p. 880	3950	Picea pungens	9,0	5,0	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Klášterská č.p. 880	3957	Picea omorika	11,0	4,0	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Klášterská č.p. 880	3962	Picea pungens	6,0	4,0	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	440	Fraxinus excelsior	43,0	16,0	Infekce kmene. Infekce větví.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	441	Fraxinus excelsior	58,0	16,0	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Infekce větví.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	446	Acer pseudoplatanus	38,0	14,0	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice od báze. Tlaková vidlice v koruně.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	449	Acer pseudoplatanus	54,0	16,0	Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	451	Salix caprea	54,0	7,0	Rozsáhlá infekce kmene. Redukovaná koruna.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	453	Prunus cerasifera	26,0	6,0	Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	457	Acer pseudoplatanus	22,0	11,0	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	444	Acer pseudoplatanus	27,0	15,0	Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	MŠ Jaselská	18	Tsuga canadensis	31,0	11,0	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Tlaková vidlice v koruně.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	MŠ Jaselská	25	Picea pungens ‘Glauca’	25,0	12,0	Dynamicky prosychá. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	MŠ Jaselská	26	Picea pungens ‘Glauca’	39,0	12,0	Poškození kořenů. Bez sousedního stromu může být nestabilní. Zasypaná báze.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	MŠ Mírová	3647	Picea abies	57,0	25,0	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	6	Salix x erythroflexuosa	34,0	5,0	Infekce kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	17	Juglans regia	9,0	5,0	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	19	Juglans regia	8,0	5,0	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	21	Acer platanoides	25,0	7,0	Vrchol odstraněn. Poškození nevhodným řezem.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	46	Catalpa bignonioides	32,0	8,0	Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	51	Fraxinus excelsior	22,0	9,0	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	92	Juglans regia	36,0	13,0	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	106	Cerasus avium	40,0	10,0	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	59	Picea pungens	11,0	6,0	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	21	Picea abies	32,0	14,0	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	48	Picea pungens ‘Glauca’	20,0	9,0	Nakloněný kmen. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	56	Abies nordmanniana	46,0	14,0	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	86	Picea pungens	17,0	12,0	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	89	Sorbus aucuparia	22,0	7,0	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	102	Abies alba	20,0	9,0	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	105	Juglans regia	56,0	8,0	Dynamicky prosychá. Poškození kmene. Podezření na infekci kořenů. Redukovaná koruna.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2020	Robinia pseudoacacia	18,0	10,0	Infekce kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2037	Robinia pseudoacacia	43,0	14,0	Asymetrická koruna. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2046	Pinus sylvestris	32,0	17,0	Dutina ve kmeni. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2054	Fraxinus excelsior	28,0	9,0	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2066	Robinia pseudoacacia	23,0	11,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2073	Robinia pseudoacacia	43,0	12,0	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Trhliny.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	3723	Picea abies	12,0	7,0	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	3724	Picea abies	10,0	8,0	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	3	Picea abies	41,0	14,0	Dynamicky prosychá. Poškození kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	18	Acer pseudoplatanus	57,0	16,0	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	28	Tilia platyphyllos	32,0	16,0	Defektní větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	36	Tilia platyphyllos	54,0	17,0	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	53	Picea pungens	27,0	12,0	Dynamicky prosychá. Nevhodná struktura větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	54	Picea pungens	29,0	11,0	Příliš vykloněný.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	75	Picea pungens	20,0	11,0	Příliš vykloněný.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	79	Picea pungens	26,0	10,0	Vrchol odlomen.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	124	Picea pungens ‘Glauca’	41,0	15,0	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	132	Fagus sylvatica	17,0	10,0	Infekce báze kmene. Defektní roub.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	141	Picea pungens	34,0	13,0	Suchý vrchol.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	181	Cerasus avium	36,0	10,0	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	17	Betula pendula	23,0	12,0	Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	30	Betula pendula	23,0	12,0	Defektní větvení. Infekce kmene. Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	39	Betula pendula	19,0	9,0	Infekce kmene. Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2397	Tilia cordata	10,0	6,0	Nevhodné místo.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2480	Picea abies	50,0	17,0	Nakloněný kmen. Trhliny. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3613	Rhus typhina	18,0	6,0	Infekce kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	3676	Fraxinus excelsior	28,0	15,0	Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Turnovská	11	Tilia cordata	25,0	13,0	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Turnovská	13	Acer saccharinum	9,0	6,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Turnovská	35	Larix decidua	9,0	12,0	Rozvolnění skupiny. Potlačený jedinec.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	1827	Picea pungens ‘Glauca’	59,0	17,0	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	3785	Picea pungens	34,0	14,0	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2730	Acer saccharinum	63,0	17,0	Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni. Výletové otvory od ptáků. Redukovaná koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2746	Acer saccharinum	63,0	18,0	Nakloněný kmen. Infekce kmene. Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2754	Picea pungens ‘Glauca’	22,0	12,0	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	12	Thuja occidentalis	15,0	7,0	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	24	Populus x canadensis	53,0	23,0	Redukovaná koruna. Infekce kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	27	Thuja occidentalis	21,0	10,0	Dynamicky prosychá. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Zahrada za poštou	3634	Fraxinus excelsior	9,0	6,0	Roste v plotu.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Zahrada za poštou	3635	Fraxinus excelsior	9,0	6,0	Roste v plotu.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3686	Populus nigra ‘Italica’	87,0	8,0	Sesazený strom - přesto doporučuji odstranit. Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3687	Populus nigra ‘Italica’	74,0	7,0	Rozsáhlá infekce kmene. Sesazený strom - přesto doporučuji odstranit.	Kácení stromů volné

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3691	Quercus robur cv.	58,0	11,0	Infekce báze kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3695	Betula pendula	53,0	14,0	Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Redukovaná koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3696	Betula pendula	48,0	13,0	Infekce kosterního větvení. Sesazený strom.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3699	Populus nigra ‘Italica’	53,0	10,0	Infekce kmene. Poškození kořenů. Sesazený strom.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3709	Populus nigra ‘Italica’	47,0	10,0	Sesazený strom. Rozsáhlá infekce kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3711	Acer platanoides	25,0	10,0	Nevhodná struktura větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3714	Gleditsia triacanthos	17,0	13,0	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2542	Picea pungens ‘Glauca’	22,0	9,0	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2595	Betula pendula	32,0	14,0	Podezření na infekci kořenů. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2596	Betula pendula	45,0	23,0	Dynamicky prosychá. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2636	Betula pendula	29,0	17,0	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3843	Acer platanoides	36,0	10,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	116	Tilia x euchlora	38,0	7,0	Infikované torzo.	Kácení stromů volné
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	147	Tilia x euchlora	40,0	12,0	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Infekce větví.	Kácení stromů volné
Olšina	Olšina	43	Betula pendula	21,0	14,0	Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Sychrov	Sychrov	11	Quercus robur	56,0	16,0	Dynamicky prosychá. Úmyslné poškození báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Sychrov	Sychrov	15	Alnus glutinosa	19,0	4,0	Sekundární koruna. Defektní větvení.	Kácení stromů volné
Veselá u Mnichova Hradiště	K Bažantnici	2	Populus nigra ‘Italica’	94,0	12,0	Infekce kmene. Infekce větví. Sesazený strom.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou

3 - Malá naléhavost – realizovat ve třetí etapě prací

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Dneboh	Dneboh	17	Fraxinus excelsior	34,0	16,0	Infekce báze kmene. Velké řezné rány.	Kácení stromů volné
Dneboh	Dneboh	41	Alnus glutinosa	36,0	18,0	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Nakloněný kmen.	Kácení stromů s přetažením
Dneboh	Dneboh	43	Alnus glutinosa	38,0	19,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů s přetažením
Dneboh	Dneboh	57	Picea pungens	56,0	17,0	Dynamicky prosychá. Defektní větvení. Poškození kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Dneboh	Dneboh	61	Thuja occidentalis	26,0	8,0	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné
Dneboh	Dneboh	64	Thuja occidentalis	20,0	5,0	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Dobrá Voda	Dobrá Voda	14	Betula pendula	31,0	15,0	Infekce báze kmene. Infekce větví. Poškození nevhodným řezem.	Kácení stromů volné
Dobrá Voda	Dobrá Voda	31	Salix alba	14,0	8,0	Infekce báze kmene. Infekce větví.	Kácení stromů volné
Hoškovice	Hoškovice	100	Tilia cordata	23,0	9,0	Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volné
Hradec	Hradec	12	Alnus glutinosa	30,0	12,0	Infekce báze kmene. Jeden kmen odříznut.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Lhotice	Lhotice	18	Prunus domestica	16,0	5,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Lhotice	Lhotice	73	Malus sp.	22,0	4,0	Torzo.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3232	Betula pendula	31,0	26,0	Dynamicky prosychá. Infekce kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3283	Salix alba	15,0	6,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3299	Acer platanoides	15,0	7,0	Velké řezné rány. Tlaková vidlice v koruně.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3355	Populus x canescens	8,0	9,0	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3363	Acer platanoides	18,0	8,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3381	Malus sp.	8,0	6,0	Potlačený jedinec. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Kácení stromů volné

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3387	Padus avium	8,0	7,0	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1900	Acer platanoides	30,0	8,0	Tlaková vidlice rozlomená.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1927	Picea pungens	37,0	11,0	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	3900	Robinia pseudoacacia	6,0	2,0		Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	3904	Robinia pseudoacacia	25,0	7,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	38	Betula pendula	48,0	19,0	Infekce kmene. Defektní větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	53	Salix caprea	58,0	12,0	Infekce báze kmene. Sledovat!	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	53	Picea pungens	30,0	14,0	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	10	Fraxinus excelsior	21,0	13,0	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Klášterská č.p. 880	3958	Cerasus sp.	5,0	2,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	461	Fraxinus excelsior	23,0	10,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2922	Acer platanoides	47,0	15,0	Infekce kosterního větvení. Sledovat! Poškození nevhodným řezem.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	36	Salix matsudana ‘Tortuosa’	38,0	3,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	105	Cerasus avium	17,0	3,0	Nakloněný kmen. Infekce kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	130	Cerasus avium	42,0	13,0	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	58	Picea abies	20,0	9,0	Suchý vrchol.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	81	Juglans regia	35,0	12,0	Infekce kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	2	Picea omorika	21,0	10,0	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	19	Picea abies	21,0	10,0	Vrchol odstraněn.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	82	Sorbus aucuparia	26,0	8,0	Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	1955	Cerasus sp.	6,0	2,0	Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	1965	Picea pungens ‘Glauca’	37,0	19,0	Poškození kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	1992	Betula pendula	34,0	17,0	Infekce báze kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	3891	Robinia pseudoacacia	27,0	13,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	3897	Cerasus sp.	7,0	2,0	Infekce větví.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	3898	Cerasus sp.	10,0	3,0	Infekce větví.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	92	Cerasus avium	13,0	6,0	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	95	Betula pendula	27,0	10,0	Vrchol odlomen. Infekce větví.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Přemyslova	1937	Larix decidua	47,0	23,0	Infekce báze kmene. Poškození kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	14	Picea pungens	27,0	12,0	Velké řezné rány.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	122	Picea abies	36,0	16,0	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	149	Thuja occidentalis	18,0	8,0	Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	26	Betula pendula	26,0	12,0	Nakloněný kmen. Poškození kmene. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	31	Betula pendula	30,0	10,0	Infekce kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	32	Betula pendula	20,0	8,0	Defektní větvení. Infekce kmene.	Kácení stromů volné

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	35	Betula pendula	19,0	10,0	Infekce kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	40	Betula pendula	28,0	11,0	Vrchol odstraněn.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	46	Betula pendula	14,0	8,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	47	Betula pendula	10,0	7,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	52	Betula pendula	15,0	8,0	Poškození kořenů. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3608	Prunus domestica	15,0	6,0	Poškození větví.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	1974	Picea pungens ‘Glauca’	18,0	10,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	1983	Chamaecyparis pisifera	30,0	15,0	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	3670	Acer pseudoplatanus	29,0	8,0	Nevhodné místo. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	89	Thuja occidentalis ‘Malonyana’	21,0	7,0	Sekundární koruna.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2756	Picea pungens	21,0	8,0	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2759	Picea pungens	20,0	10,0	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	V Lípách	3911	Pseudotsuga menziesii	8,0	4,0	Nevhodné místo.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	Zahrada za poštou	3628	Cerasus sp.	10,0	6,0	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2563	Betula pendula	39,0	12,0	Redukovaná koruna. Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2598	Betula pendula	37,0	14,0	Infekce kmene. Redukovaná koruna. Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2641	Betula pendula	28,0	16,0	Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	120	Tilia x euchlora	33,0	11,0	Infekce kmene. Infekce větví. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné
Olšina	Olšina	19	Betula pendula	34,0	16,0	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Nakloněný kmen.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou

Seznam stromů s navrženou instalací či revizí bezpečnostní vazby a/nebo s doporučením přístrojových testů

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
Dneboh	Dneboh	38	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Čtyři lana.
Dneboh	Dneboh	51	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce báze kmene.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.
Dneboh	Dneboh	52	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Defektní větvení. Podezření na infekci kořenů.	Přístrojový test stromu	1	Akustický tomograf.
Dneboh	Dneboh	52	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Defektní větvení. Podezření na infekci kořenů.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Čtyři lana.
Hoškovice	Hoškovice	44	Aesculus hippocastanum	Infekce větví.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Tři lana.
Mnichovo Hradiště	Družstevní	3	Pinus nigra	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Přístrojový test stromu	1	Tahové zkoušky.
Mnichovo Hradiště	Hřbitov	6	Picea abies		Přístrojový test stromu	1	Akustický tomograf.
Mnichovo Hradiště	Klášterská č.p. 880	3947	Quercus robur	Dutina ve kmeni.	Přístrojový test stromu	1	Akustický tomograf.
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2945	Tilia platyphyllos	Infekce kosterního větvení. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků. Zavěšená větev v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Tři lana.
Mnichovo Hradiště	Mateřské centrum Kohoutek	1	Picea pungens ‘Glauca’	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.
Mnichovo Hradiště	MŠ Jaselská	12	Abies concolor	Tlaková vidlice v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	83	Populus tremula	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	62	Corylus colurna	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	104	Pinus strobus	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna.	Přístrojový test stromu	1	Tahové zkoušky.
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	139	Picea pungens	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3692	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská - pavilon	3666	Pinus sylvestris	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3862	Quercus robur	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Tři lana.
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	27	Tilia cordata	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	28	Tilia cordata	Defektní větvení. Infekce kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	38	Tilia cordata	Tlaková vidlice s trhlinou. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Výletové otvory od ptáků.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	90	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	104	Tilia platyphyllos	Dynamicky prosychá. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	
Dneboh	Dneboh	18	Alnus glutinosa	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Tři lana.

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
Dneboh	Dneboh	21	Picea pungens	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Jedno lano.
Hoškovice	Hoškovice	29	Abies concolor	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Jedno lano.
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1877	Acer platanoides	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce větví.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Tři lana.
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	26	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Redukovaná koruna - dále redukovat.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	20	Picea abies	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Jedno lano.
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2926	Acer platanoides	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v dolní úrovni	2	Jedno lano.
Mnichovo Hradiště	MŠ Mírová	3660	Pinus nigra	Defektní větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Jedno lano.
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	2	Acer platanoides	Infekce kosterního větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Tři lana.
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	88	Juglans regia	Infekce větví. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	89	Juglans regia	Infekce kmene. Infekce větví. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2513	Picea pungens ‘Glauca’	Defektní větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Jedno lano.
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2516	Pinus nigra	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Jedno lano.

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	7	Tilia x euchlora	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	24	Tilia platyphyllos	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	26	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Defektní větvení. Infekce kmene.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	30	Tilia platyphyllos	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	31	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	33	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	35	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Zavěšená větev v koruně.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	36	Tilia platyphyllos	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	41	Tilia cordata	Defektní větvení. Infekce báze kmene.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	46	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	50	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se. Dutina v kosterní větvi. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	51	Tilia cordata	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	53	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	54	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	61	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	64	Tilia cordata	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	69	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	71	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	72	Tilia cordata	Infekce kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	75	Tilia platyphyllos	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	77	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	80	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	83	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Výletové otvory od ptáků.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	85	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Výletové otvory od ptáků.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	86	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	88	Tilia cordata	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	91	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	93	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Dutina v kosterní větvi.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	94	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	95	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	96	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	100	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	105	Tilia platyphyllos	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Redukovaná koruna.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	110	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni. Dynamicky prosychá. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	12	Tilia cordata	Zasypaná báze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	16	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	17	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	18	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	23	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	28	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	39	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	87	Juglans regia	Infekce větví. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	21	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	22	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	23	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	37	Tilia platyphyllos	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	43	Tilia cordata	Poškozené kořenové náběhy. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	44	Tilia platyphyllos	Infekce báze kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	45	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	48	Tilia platyphyllos	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	65	Tilia x euchlora	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	68	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	70	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	74	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	78	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	79	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	89	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	106	Tilia platyphyllos	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Redukovaná koruna.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	

Ostatní ošetření v naléhavosti 1 – realizovat v první etapě prací

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Dneboh	Dneboh	26	Populus nigra ‘Italica’		S-RS
Dneboh	Dneboh	26	Populus nigra ‘Italica’		S-RB
Dneboh	Dneboh	27	Salix alba ‘Tristis’	Sesazený strom.	S-RTHL
Dneboh	Dneboh	28	Salix alba ‘Tristis’	Sesazený strom.	S-RTHL
Dneboh	Dneboh	30	Populus nigra ‘Italica’		S-RS
Dneboh	Dneboh	30	Populus nigra ‘Italica’		S-RB
Dneboh	Dneboh	31	Populus nigra ‘Italica’	Zavěšená větev v koruně.	S-RS
Dneboh	Dneboh	31	Populus nigra ‘Italica’	Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Dneboh	Dneboh	32	Tilia platyphyllos		S-RV
Dneboh	Dneboh	34	Alnus glutinosa		S-RLSP
Dneboh	Dneboh	35	Tilia platyphyllos	Uvolnit.	S-RV
Dneboh	Dneboh	36	Prunus sp.	Poškození báze kmene.	S-RV
Dneboh	Dneboh	38	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLSP
Dneboh	Dneboh	38	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RO
Dneboh	Dneboh	44	Fraxinus excelsior	Poškození kořenů. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Dneboh	Dneboh	51	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce báze kmene.	S-RLPV
Dneboh	Dneboh	51	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce báze kmene.	S-RLLR
Dneboh	Dneboh	51	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce báze kmene.	S-RZ
Dneboh	Dneboh	52	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Defektní větvení. Podezření na infekci kořenů.	S-RO
Dneboh	Dneboh	52	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Defektní větvení. Podezření na infekci kořenů.	S-RB
Dneboh	Dneboh	53	Tilia platyphyllos	Redukovaná, částečně sekundární koruna.	S-RZ
Dneboh	Dneboh	54	Tilia platyphyllos	Redukovaná, částečně sekundární koruna.	S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Dneboh	Dneboh	55	Gleditsia triacanthos	Tlaková vidlice vyvíjející se. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RZ
Dneboh	Dneboh	76	Populus nigra ‘Italica’		S-RS
Dneboh	Dneboh	76	Populus nigra ‘Italica’		S-RB
Dneboh	Dneboh	77	Populus nigra ‘Italica’		S-RS
Dneboh	Dneboh	77	Populus nigra ‘Italica’		S-RB
Dneboh	Dneboh	78	Populus nigra ‘Italica’		S-RS
Dneboh	Dneboh	78	Populus nigra ‘Italica’		S-RB
Dneboh	Dneboh	88	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Velké řezné rány.	S-RZ
Dneboh	Dneboh	89	Betula pendula	Infekce báze kmene. Velké řezné rány.	S-RO
Dneboh	Dneboh	89	Betula pendula	Infekce báze kmene. Velké řezné rány.	S-RB
Dneboh	Dneboh	92	Robinia pseudoacacia		S-RO
Dneboh	Dneboh	93	Tilia cordata	Tlaková vidlice od báze.	S-RZ
Dneboh	Dneboh	94	Robinia pseudoacacia	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Dneboh	Dneboh	96	Salix alba	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	S-RS
Dneboh	Dneboh	100	Tilia x euchlora		S-RZ
Dneboh	Dneboh	100	Tilia x euchlora		S-RLSP
Dobrá Voda	Dobrá Voda	21	Betula pendula	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Dobrá Voda	Dobrá Voda	25	Juglans regia	Infekce větví. Poškození větví.	S-RB
Dobrá Voda	Dobrá Voda	26	Juglans regia	Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Dobrá Voda	Dobrá Voda	32	Pyrus communis	Rozsáhlá infekce kmene. Tlaková vidlice rozlomená.	S-RO
Dobrá Voda	Dobrá Voda	35	Malus sp.		O-OV
Dobrá Voda	Dobrá Voda	40	Cerasus avium	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Dobrá Voda	Dobrá Voda	58	Prunus domestica	Dynamicky prosychá.	S-RB
Dobrá Voda	Dobrá Voda	59	Quercus robur		S-RV
Hoškovice	Hoškovice	1	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Hoškovice	Hoškovice	7	Picea abies	Nevhodná struktura větvení. Konflikt s okolními strukturami. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Perspektivně odstranit.	S-RLSP
Hoškovice	Hoškovice	11	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	12	Cerasus avium	Infekce kmene.	S-RLPV
Hoškovice	Hoškovice	13	Salix alba	Sekundární koruna. Sesazený strom. Rozsáhlá infekce kmene.	S-RTHL
Hoškovice	Hoškovice	26	Acer platanoides	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	30	Fagus sylvatica	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	31	Fagus sylvatica	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	38	Betula pendula	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	S-RB
Hoškovice	Hoškovice	44	Aesculus hippocastanum	Infekce větví.	S-RLLR
Hoškovice	Hoškovice	44	Aesculus hippocastanum	Infekce větví.	S-RB
Hoškovice	Hoškovice	50	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	53	Cerasus avium	Infekce kmene. Asymetrická koruna.	S-RLPV
Hoškovice	Hoškovice	60	Betula pendula	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Hoškovice	Hoškovice	62	Sorbus aucuparia		S-RLPV
Hoškovice	Hoškovice	63	Sorbus aucuparia		S-RLLR
Hoškovice	Hoškovice	63	Sorbus aucuparia		S-RLPV
Hoškovice	Hoškovice	65	Betula pendula	Defektní větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLLR
Hoškovice	Hoškovice	65	Betula pendula	Defektní větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Hoškovice	Hoškovice	65	Betula pendula	Defektní větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLPV
Hoškovice	Hoškovice	68	Populus alba ‘Pyramidalis’	Dynamicky prosychá.	S-RB
Hoškovice	Hoškovice	74	Picea omorika		S-RLLR
Hoškovice	Hoškovice	76	Larix decidua	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Hoškovice	Hoškovice	79	Fraxinus excelsior	Dynamicky prosychá.	S-RB
Hoškovice	Hoškovice	90	Tilia cordata		S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Hradec	Hradec	4	Malus sp.	Infekce větví. Poškození větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLPV
Hradec	Hradec	4	Malus sp.	Infekce větví. Poškození větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLLR
Hradec	Hradec	10	Alnus glutinosa	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RZ
Hradec	Hradec	10	Alnus glutinosa	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Hradec	Hradec	16	Populus x canadensis		S-RO
Hradec	Hradec	16	Populus x canadensis		S-RB
Hradec	Hradec	17	Populus x canadensis		S-RO
Hradec	Hradec	17	Populus x canadensis		S-RB
Hradec	Hradec	25			SK-KS
Kruhy	Kruhy	11	Malus sp.	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	S-RB
Kruhy	Kruhy	12	Malus sp.	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	S-RB
Lhotice	Lhotice	3	Pinus sylvestris	Poškození kořenů. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Lhotice	Lhotice	4	Betula pendula	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLLR
Lhotice	Lhotice	8	Picea abies	Defektní větvení.	S-RLLR
Lhotice	Lhotice	9	Fraxinus excelsior	Asymetrická koruna.	S-RB
Lhotice	Lhotice	10	Fraxinus excelsior	Dynamicky prosychá.	S-RB
Lhotice	Lhotice	11	Fraxinus excelsior		S-RB
Lhotice	Lhotice	11	Fraxinus excelsior		S-RLLR
Lhotice	Lhotice	12	Fraxinus excelsior		S-RB
Lhotice	Lhotice	13	Fraxinus excelsior		S-RB
Lhotice	Lhotice	14	Fraxinus excelsior	Infekce kmene.	S-RB
Lhotice	Lhotice	14	Fraxinus excelsior	Infekce kmene.	S-RO
Lhotice	Lhotice	15	Populus nigra ‘Italica’	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Poškození ohněm.	S-RS
Lhotice	Lhotice	15	Populus nigra ‘Italica’	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Poškození ohněm.	S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Lhotice	Lhotice	28	Pinus nigra	Tlaková vidlice od báze.	S-RLLR
Lhotice	Lhotice	29	Tilia cordata	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Lhotice	Lhotice	29	Tilia cordata	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLLR
Lhotice	Lhotice	34	Salix alba	Sesazený strom.	S-RTHL
Lhotice	Lhotice	37	Acer platanoides		S-RZ
Lhotice	Lhotice	39	Acer platanoides		S-RZ
Lhotice	Lhotice	40	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV
Lhotice	Lhotice	40	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Lhotice	Lhotice	41	Tilia cordata		S-RZ
Lhotice	Lhotice	42	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Lhotice	Lhotice	44	Tilia cordata	Sekundární koruna.	S-SSK
Lhotice	Lhotice	44	Tilia cordata	Sekundární koruna.	S-RLPV
Lhotice	Lhotice	49	Salix x erythroflexuosa	Nakloněný kmen.	S-RLPV
Lhotice	Lhotice	50	Tilia cordata	Sekundární koruna. Dutina ve kmeni.	S-SSK
Lhotice	Lhotice	51	Tilia cordata	Sekundární koruna. Dutina ve kmeni.	S-SSK
Lhotice	Lhotice	52	Thuja occidentalis	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Defektní větvení.	S-RLLR
Lhotice	Lhotice	79	Pyrus communis	Torzo.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3205	Populus nigra ‘Italica’	Sekundární koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3229	Betula pendula	Dynamicky prosychá. Sekundární koruna. Infekce báze kmene.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3238	Betula pendula	Nakloněný kmen.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3239	Betula pendula	Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3255	Fraxinus excelsior	Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3275	Salix alba	Sekundární koruna.	S-RTHL

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3294	Populus x canescens	Dutina ve kmeni.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3294	Populus x canescens	Dutina ve kmeni.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3295	Populus x canescens	Velké řezné rány.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3295	Populus x canescens	Velké řezné rány.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3295	Populus x canescens	Velké řezné rány.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3357	Tilia cordata	Tlaková vidlice od báze.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3358	Pseudotsuga menziesii	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3366	Juglans regia	Infekce kmene.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3369	Acer platanoides	Tlaková vidlice od báze.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3383	Betula pendula	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3399	Fraxinus excelsior	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Hodnoceno za plotem.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1876	Acer platanoides		S-RB
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1880	Robinia pseudoacacia	Infekce kmene.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1881	Robinia pseudoacacia		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1892	Acer platanoides ‘Crimson King’		S-RV
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1895	Tilia cordata		S-RV
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1897	Aesculus hippocastanum	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1913	Populus tremula	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1914	Acer platanoides		S-RV
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1923	Aesculus hippocastanum	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	3899	Robinia pseudoacacia	Poškození báze kmene.	S-RV
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	3902	Aesculus hippocastanum		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	8	Corylus colurna	Tlaková vidlice v koruně.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	9	Quercus robur	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	32	Cerasus avium		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	40	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	43	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	88	Pyrus communis	Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Bělidla	3945	Picea pungens ‘Glauca’		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	1	Quercus rubra	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	1	Quercus rubra	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	7	Quercus rubra	Konflikt s okolními strukturami. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	7	Quercus rubra	Konflikt s okolními strukturami. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	17	Pinus nigra	Konflikt s okolními strukturami.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	17	Pinus nigra	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	26	Picea pungens ‘Glauca’		S-RLPV

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	29	Picea pungens ‘Glauca’	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	30	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	32	Pinus nigra	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Tlaková vidlice v koruně.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	35	Acer negundo	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	37	Cerasus avium	Defektní větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	55	Picea abies	Dynamicky prosychá. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Družstevní	3	Pinus nigra	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Družstevní	12	Picea pungens		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Družstevní	26	Picea pungens		S-RB
Mnichovo Hradiště	Družstevní	37	Tilia platyphyllos		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Družstevní	37	Tilia platyphyllos		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	1	Tilia platyphyllos	Redukovaná koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	2	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	3	Tilia platyphyllos	Redukovaná koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	5	Tilia platyphyllos	Infekce báze kmene. Infekce větví. Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	6	Tilia platyphyllos	Redukovaná koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	7	Tilia platyphyllos	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	15	Acer platanoides	Dutina v kosterní větvi. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	15	Acer platanoides	Dutina v kosterní větvi. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	27			SK-PP
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	43	Acer platanoides		S-RB
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	46	Acer platanoides	Dutina v kosterní větvi.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Hřbitov	5	Picea pungens ‘Glauca’	Tlaková vidlice od báze.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	3	Fagus sylvatica ‘Atropunicea’		S-RB
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	3	Fagus sylvatica ‘Atropunicea’		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	2	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Velké řezné rány.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	4	Cerasus avium	Odlomená část koruny. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	10	Pinus strobus	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	20	Acer campestre	Sekundární koruna.	S-RTPP
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	22	Aesculus hippocastanum		S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	23	Aesculus hippocastanum		S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	24	Aesculus hippocastanum		S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	27	Aesculus hippocastanum	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	28	Aesculus hippocastanum	Tlaková vidlice vyvíjející se. Dutina v kosterní větvi.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	28	Aesculus hippocastanum	Tlaková vidlice vyvíjející se. Dutina v kosterní větvi.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	34	Aesculus hippocastanum		S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	36	Aesculus hippocastanum		S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	37	Aesculus hippocastanum		S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	39	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	40	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	40	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	42	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Poškození větví. Odlomená část koruny. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	42	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Poškození větví. Odlomená část koruny. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	42	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Poškození větví. Odlomená část koruny. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	45	Aesculus hippocastanum		S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	45	Aesculus hippocastanum		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	46	Aesculus hippocastanum		S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	47	Aesculus hippocastanum		S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	48	Aesculus hippocastanum	Asymetrická koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	52	Aesculus hippocastanum		S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	55	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	57	Aesculus hippocastanum	Asymetrická koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	60	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	60	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	60	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	62	Aesculus hippocastanum	Potlačený jedinec.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	64	Aesculus hippocastanum	Asymetrická koruna. Poškození větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	65	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská č.p. 880	3947	Quercus robur	Dutina ve kmeni.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	408	Tilia cordata		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	408	Tilia cordata		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	409	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce větví. Suchý vrchol.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	409	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce větví. Suchý vrchol.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	412	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	412	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	416	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	417	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	417	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	418	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	418	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	419	Tilia platyphyllos		S-RLPV

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	419	Tilia platyphyllos		S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	420	Tilia platyphyllos		S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	422	Tilia platyphyllos		S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	425	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	425	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	431	Tilia cordata		S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	438	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	438	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	462	Acer pseudoplatanus		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	464	Fraxinus excelsior	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	466	Fraxinus excelsior	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	466	Fraxinus excelsior	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	467	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	469	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	469	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se. Konflikt s okolními strukturami.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	471	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2902	Salix alba	Infekce kmene. Infekce větví. Dynamicky prosychá. Výletové otvory od ptáků.	S-RS
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2903	Salix alba	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RS

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2940	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2941	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se. Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2941	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se. Zavěšená větev v koruně.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2943	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2943	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2943	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2944	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2944	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2945	Tilia platyphyllos	Infekce kosterního větvení. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků. Zavěšená větev v koruně.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2945	Tilia platyphyllos	Infekce kosterního větvení. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků. Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	3914	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	3915	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	3916	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	424	Tilia cordata		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2920	Acer platanoides	Infekce kosterního větvení. Sledovat!	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2923	Acer pseudoplatanus	Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2924	Fraxinus excelsior	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Asymetrická koruna.	S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2927	Acer platanoides	Infekce báze kmene.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2934	Acer platanoides		S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2939	Populus nigra	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. Odlomená část koruny.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2939	Populus nigra	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. Odlomená část koruny.	S-RS
Mnichovo Hradiště	Mateřské centrum Kohoutek	1	Picea pungens ‘Glauca’	Tlaková vidlice od báze.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Mírová	2112	Aesculus hippocastanum	Sekundární koruna. Konflikt s okolními strukturami.	S-SSK
Mnichovo Hradiště	Mírová	2112	Aesculus hippocastanum	Sekundární koruna. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Mírová	3655	Fraxinus excelsior	Dutina ve kmeni. Sledovat!	S-RO
Mnichovo Hradiště	Mírová	3655	Fraxinus excelsior	Dutina ve kmeni. Sledovat!	S-RB
Mnichovo Hradiště	MŠ Jaselská	3	Quercus rubra	Sekundární koruna.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	MŠ Jaselská	9	Acer pseudoplatanus	Infekce báze kmene. Sekundární koruna.	S-RTPP
Mnichovo Hradiště	MŠ Jaselská	12	Abies concolor	Tlaková vidlice v koruně.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	MŠ Jaselská	14	Picea pungens ‘Glauca’	Tlaková vidlice v koruně.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	MŠ Jaselská	24	Quercus rubra	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Sekundární koruna.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	MŠ Jaselská	24	Quercus rubra	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Sekundární koruna.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	MŠ Mírová	1	Tilia cordata	Sekundární koruna. Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	S-RB
Mnichovo Hradiště	MŠ Mírová	1	Tilia cordata	Sekundární koruna. Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	S-SSK
Mnichovo Hradiště	MŠ Mírová	5	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna - opět redukovat.	S-RO

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	MŠ Mírová	6	Fraxinus excelsior	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Perspektivně odstranit.	S-RB
Mnichovo Hradiště	MŠ Mírová	3644	Fraxinus excelsior	Sekundární koruna.	S-RTHL
Mnichovo Hradiště	MŠ Mírová	3650	Aesculus hippocastanum	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	MŠ Mírová	3657	Picea pungens ‘Glauca’	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	3	Acer platanoides	Tlaková vidlice od báze.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	16	Acer platanoides	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	20	Juglans regia	Vrchol odstraněn.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	22	Aesculus hippocastanum	Sekundární koruna.	S-RTPP
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	24	Juglans regia	Sekundární koruna.	S-RTPP
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	25	Juglans regia	Sekundární koruna.	S-RTPP
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	29	Picea pungens		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	32	Salix fragilis		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	40	Salix matsudana ‘Tortuosa’	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	45	Salix x erythroflexuosa	Infekce báze kmene.	S-RTHL
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	48	Salix alba	Infekce báze kmene. Sekundární koruna.	S-RTHL
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	49	Salix caprea	Tlaková vidlice vyvíjející se. Sekundární koruna.	S-RTHL
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	52	Robinia pseudoacacia	Tlaková vidlice od báze.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	66	Juglans regia	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RV

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	69	Cerasus avium	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	74	Malus sp.	Odstranit jmelí/ochmet.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	104			SK-PP
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	112			SK-PP
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	114	Juglans regia	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	116	Juglans regia	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce báze kmene.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	120	Juglans regia	Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	122	Juglans regia	Infekce báze kmene. Infekce větví. Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	131	Cerasus avium	Defektní větvení. Infekce báze kmene. Odlomená část koruny.	S-RPB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	133	Cerasus avium	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Velké řezné rány.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	136	Cerasus avium	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Asymetrická koruna.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	136	Cerasus avium	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Asymetrická koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	82	Robinia pseudoacacia	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	83	Populus tremula	Tlaková vidlice od báze.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	94	Juglans regia		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	95	Cerasus avium	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	96	Cerasus avium	Silné suché větve v koruně.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	34	Picea abies		S-RLPV

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	35	Picea abies	Poškození kořenů.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	36	Picea abies	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	54	Picea abies	Poškození kořenů.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	55	Fagus sylvatica ‘Atropunicea’	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	58	Juglans regia		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	61	Fagus sylvatica ‘Atropunicea’	Velké řezné rány.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	62	Corylus colurna	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	65	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	68	Juglans regia	Velké řezné rány.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	69	Pinus rotundata		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	73	Picea pungens	Tlaková vidlice v koruně.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	107	Populus x canadensis		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	107	Populus x canadensis		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	108	Betula pendula		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Palackého	1858	Cerasus serrulata ‘Kanzan’		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Palackého	1859	Cerasus serrulata ‘Kanzan’	Velké řezné rány. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Palackého	1859	Cerasus serrulata ‘Kanzan’	Velké řezné rány. Konflikt s okolními strukturami.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Palackého	1860	Cerasus serrulata ‘Kanzan’	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	1954	Fagus sylvatica	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	1954	Fagus sylvatica	Konflikt s okolními strukturami.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	1958	Ulmus laevis	Sekundární koruna.	S-RTHL
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	1960	Ulmus laevis	Sekundární koruna.	S-RTHL
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	1996	Robinia pseudoacacia	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	1996	Robinia pseudoacacia	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2019	Robinia pseudoacacia	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2019	Robinia pseudoacacia	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2022	Acer platanoides	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2043	Fraxinus excelsior	Asymetrická koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2050	Fagus sylvatica ‘Atropunicea’		S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2057	Robinia pseudoacacia	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2077	Tilia platyphyllos	Sekundární koruna.	S-RTPP
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2394	Pinus sylvestris	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	3896	Fraxinus excelsior		S-RB
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	1	Betula pendula	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	1	Betula pendula	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	9	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice od báze.	S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	11	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce báze kmene.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	24	Pinus sylvestris	Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	25	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	26	Tilia cordata		S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	27	Acer pseudoplatanus		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	33	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	33	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	40	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	41	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	45	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	47	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	48	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	48	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	53	Malus sp.	Dynamicky prosychá.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	53	Malus sp.	Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	55	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	55	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	57	Salix matsudana ‘Tortuosa’		S-RTHL

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	77	Pinus nigra	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	81	Acer saccharinum	Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	85	Betula pendula	Nakloněný kmen.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	89	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	99	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v koruně.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Přemyslova	1938	Tilia x euchlora	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Přemyslova	1946	Fagus sylvatica	Tlaková vidlice v koruně.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	20	Tilia cordata		S-RV
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	22	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	22	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se. Konflikt s okolními strukturami.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	24	Tilia cordata		S-RV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	7	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	7	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	10	Betula pendula	Suchý vrchol.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	62	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	62	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	63	Betula pendula	Poškození kořenů.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	64	Abies nordmanniana	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	65	Picea pungens	Nevhodná struktura větvení. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	66	Picea abies	Nakloněný kmen. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	81	Acer campestre		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	82	Acer campestre		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	83	Acer campestre		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	84	Acer campestre		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	85	Acer campestre		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	92	Robinia pseudoacacia	Tlaková vidlice rozlomená. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	92	Robinia pseudoacacia	Tlaková vidlice rozlomená. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	94	Pinus nigra		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	116	Betula pendula	Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	120	Pinus sylvestris		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	140	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	150	Acer negundo	Velké řezné rány.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	150	Acer negundo	Velké řezné rány.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	154			SK-PP
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	156	Picea abies		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	165	Larix decidua	Poškození kořenů. Nakloněný kmen.	S-RLPV

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	166	Sorbus x thuringiaca	Nakloněný kmen.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	167	Picea pungens	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	168	Picea pungens ‘Glauca’	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	169	Picea pungens ‘Glauca’	Konflikt s okolními strukturami. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	171	Acer platanoides	Nakloněný kmen. Trhliny. Konflikt s okolními strukturami.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	171	Acer platanoides	Nakloněný kmen. Trhliny. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	172	Pyrus communis	Potlačený jedinec. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	173	Prunus cerasifera	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	175	Picea abies		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	180	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	182	Acer platanoides	Dynamicky prosychá. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	38	Betula pendula	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	38	Betula pendula	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	42	Betula pendula		S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	48	Betula pendula		S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	50	Betula pendula	Infekce báze kmene.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2395	Picea pungens ‘Glauca’	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2399	Picea pungens ‘Glauca’	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2402	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2404	Tilia platyphyllos		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2414	Juglans regia	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2414	Juglans regia	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2415	Juglans regia	Infekce větví. Dutina v kosterní větvi.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2415	Juglans regia	Infekce větví. Dutina v kosterní větvi.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2426	Fraxinus excelsior	Sekundární koruna.	S-RTHL
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2427	Fraxinus excelsior	Tlaková vidlice vyvíjející se. Sekundární koruna.	S-RTHL
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2433	Juglans regia	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2434	Picea abies	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2459	Picea abies	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2511	Pinus sylvestris		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2525	Fraxinus excelsior	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2525	Fraxinus excelsior	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3616	Cerasus avium	Sekundární koruna. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3616	Cerasus avium	Sekundární koruna. Konflikt s okolními strukturami.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3619	Picea pungens ‘Glauca’		S-RV
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	1966	Fraxinus excelsior	Zavěšená větev v koruně.	S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	1971	Fraxinus excelsior	Tlaková vidlice od báze.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	1971	Fraxinus excelsior	Tlaková vidlice od báze.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	1975	Fraxinus excelsior	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	1975	Fraxinus excelsior	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	1975	Fraxinus excelsior	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	1986	Fagus sylvatica	Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	3665	Betula pendula	Jeden kmen suchý - odstranit.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	3671	Juglans regia		S-RV
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	3675	Acer platanoides	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	3678	Juglans regia	Nakloněný kmen. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	3	Salix alba ‘Tristis’		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	4	Populus nigra ‘Italica’		S-RS
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	4	Populus nigra ‘Italica’		S-RB
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	5	Populus nigra ‘Italica’		S-RS
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	5	Populus nigra ‘Italica’		S-RB
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	25	Populus nigra ‘Italica’	Infekce báze kmene.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	25	Populus nigra ‘Italica’	Infekce báze kmene.	S-RS
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	95	Fraxinus excelsior	Poškození báze kmene.	S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	98	Salix caprea	Nevhodné místo. Sekundární koruna.	S-RTHL
Mnichovo Hradiště	Turnovská	4	Aesculus hippocastanum	Infekce báze kmene. Infekce větví. Podezření na infekci kořenů.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Turnovská	4	Aesculus hippocastanum	Infekce báze kmene. Infekce větví. Podezření na infekci kořenů.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Turnovská	20	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Konflikt s okolními strukturami.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Turnovská	30	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Turnovská	32	Acer platanoides ‘Crimson King’	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Turnovská	34	Acer platanoides ‘Crimson King’	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Turnovská	47	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Turnovská	48	Pinus rotundata	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Turnovská	48	Pinus rotundata	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Turnovská	49	Picea pungens ‘Glauca’		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Turnovská	50	Fagus sylvatica ‘Atropunicea’	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	U Trati	8	Salix alba	Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene. Sekundární koruna.	S-RS
Mnichovo Hradiště	U Trati	9	Salix alba	Infekce báze kmene. Sekundární koruna.	S-RS
Mnichovo Hradiště	U Trati	10	Juglans regia	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	3736	Picea omorika		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	1830	Fagus sylvatica	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	1831	Betula pendula	Suchý vrchol. Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	1848	Thuja occidentalis	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	1849	Betula pendula	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	1850	Picea abies	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	3885	Acer platanoides	Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2725	Acer saccharinum		S-RB
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2726	Acer saccharinum	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2728	Acer saccharinum		S-RB
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2743	Acer saccharinum	Infekce větví. Redukovaná koruna. Velké řezné rány.	S-RB
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2747	Acer saccharinum	Konflikt s okolními strukturami. Redukovaná koruna.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	V Lípách	3896	Acer platanoides		S-RV
Mnichovo Hradiště	V Lípách	3910	Cerasus avium	Sekundární koruna.	S-RTHL
Mnichovo Hradiště	Valdštejnské duby (za jatkami)	403	Quercus robur	Defektní větvení.	S-RPB
Mnichovo Hradiště	Valdštejnské duby (za jatkami)	404	Quercus robur	Rozsáhlá infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RPB
Mnichovo Hradiště	Valdštejnské duby (za jatkami)	407	Quercus robur		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	9	Populus x canadensis	Redukovaná koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	21	Populus x canadensis	Redukovaná koruna. Sekundární koruna.	S-SSK
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	22	Populus x canadensis	Redukovaná koruna. Sekundární koruna.	S-SSK

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	25	Populus x canadensis	Poškození kořenů. Redukovaná koruna. Sekundární koruna.	S-SSK
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	28	Thuja occidentalis	Tlaková vidlice od báze. Nakloněný kmen.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Zahrada za poštou	3625	Liriodendron tulipifera		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Zahrada za poštou	3631	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3692	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RO
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3702	Ulmus minor	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3710	Ulmus minor	Konflikt s okolními strukturami. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3710	Ulmus minor	Konflikt s okolními strukturami. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Dynamicky prosychá.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3722	Ulmus glabra	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská - pavilon	3666	Pinus sylvestris	Tlaková vidlice od báze.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská - pavilon	3667	Picea omorika	Poškození kmene. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská - pavilon	3668	Picea omorika	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2578	Cerasus sp.		S-RV
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2580	Cerasus sp.		S-RV
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2602	Elaeagnus angustifolia	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2638	Betula pendula		S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3852	Acer platanoides	Poškození kořenů.	S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3853	Acer platanoides		S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3854	Acer platanoides	Tlaková vidlice od báze.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3855	Acer platanoides	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3856	Acer platanoides	Infekce kosterního větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3858	Quercus rubra	Odstranit jmelí/ochmet.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3862	Quercus robur	Tlaková vidlice od báze.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3865	Quercus rubra		S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3869	Acer ginnala	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3869	Acer ginnala	Konflikt s okolními strukturami.	S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3870	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3871	Salix alba ‘Tristis’	Sesazený strom.	S-RTHL
Mnichovo Hradiště	3. ZŠ, ul. Obr. míru	1	Juglans regia	Infekce větví.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	11	Tilia x euchlora	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	17	Tilia platyphyllos	Silné suché větve v koruně.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	27	Tilia cordata	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	27	Tilia cordata	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	28	Tilia cordata	Defektní větvení. Infekce kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RO

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	28	Tilia cordata	Defektní větvení. Infekce kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	38	Tilia cordata	Tlaková vidlice s trhlinou. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Výletové otvory od ptáků.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	38	Tilia cordata	Tlaková vidlice s trhlinou. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Výletové otvory od ptáků.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	60	Tilia cordata	Defektní větvení. Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Redukovaná koruna.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	60	Tilia cordata	Defektní větvení. Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Redukovaná koruna.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	90	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	90	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	104	Tilia platyphyllos	Dynamicky prosychá. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	111	Tilia cordata	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Infekce větví.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	140	Fraxinus excelsior	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	144	Tilia cordata		S-RZ
Olšina	Olšina	1	Tilia platyphyllos	Defektní větvení.	S-RO
Olšina	Olšina	1	Tilia platyphyllos	Defektní větvení.	S-RB
Olšina	Olšina	2	Tilia platyphyllos	Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Bakteriální výtok.	S-RO
Olšina	Olšina	2	Tilia platyphyllos	Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Bakteriální výtok.	S-RB
Olšina	Olšina	9			SK-RTZP

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Olšina	Olšina	13	Pyrus communis	Rozsáhlá infekce kmene. Nakloněný kmen.	S-RO
Olšina	Olšina	14	Salix caprea	Sekundární koruna. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RTHL
Olšina	Olšina	26	Picea abies	Defektní větvení.	S-RLLR
Olšina	Olšina	28	Malus sp.	Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni. Infekce větví.	S-RPB
Olšina	Olšina	33			SK-KS
Podolí	Podolí	1	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Podolí	Podolí	3	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene.	S-RLLR
Podolí	Podolí	3	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene.	S-RB
Podolí	Podolí	5	Salix alba	Sekundární koruna.	S-RTHL
Sychrov	Sychrov	5	Pyrus communis	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RLSP
Sychrov	Sychrov	6	Pyrus communis	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RLSP
Sychrov	Sychrov	7	Acer platanoides ‘Globosum’		S-RTPP
Sychrov	Sychrov	8	Acer platanoides ‘Globosum’		S-RTPP
Sychrov	Sychrov	10	Tilia cordata	Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení.	S-RS
Sychrov	Sychrov	14	Betula pendula	Suchý vrchol.	S-RB
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, škola	1	Tilia cordata	Sekundární koruna. Infekce kmene.	S-RTHL
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, škola	2	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	S-RTHL
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, škola	3	Tilia cordata	Sekundární koruna. Dutina ve kmeni.	S-RLPV
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, škola	3	Tilia cordata	Sekundární koruna. Dutina ve kmeni.	S-RTHL
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	1	Tilia cordata	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	1	Tilia cordata	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	5	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Sledovat!	S-RB
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	8	Pinus strobus	Suchý vrchol.	S-RB
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	9	Pinus strobus	Dynamicky prosychá.	S-RB
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	10	Picea abies	Suchý vrchol.	S-RB
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	12	Thuja occidentalis	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Defektní větvení. Trhliny.	S-RLLR

Ostatní ošetření v naléhavosti 2 – realizovat v druhé etapě prací

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Dneboh	Dneboh	1	Pinus sylvestris	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Dneboh	Dneboh	18	Alnus glutinosa	Tlaková vidlice od báze.	S-RZ
Dneboh	Dneboh	39	Tilia platyphyllos	Zavěšená větev v koruně.	S-RLLR
Dneboh	Dneboh	39	Tilia platyphyllos	Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Dneboh	Dneboh	46			SK-PN
Dneboh	Dneboh	49	Picea abies	Vrchol odstraněn.	S-RLLR
Dneboh	Dneboh	50	Picea abies	Vrchol odstraněn.	S-RLLR
Dneboh	Dneboh	56	Pyrus communis		S-RZ
Dneboh	Dneboh	58	Picea pungens	Dynamicky prosychá.	S-RB
Dneboh	Dneboh	62	Thuja occidentalis	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Dneboh	Dneboh	63	Thuja plicata ‘Zebrina’	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Dneboh	Dneboh	79	Picea pungens ‘Glauca’		S-RLLR
Dneboh	Dneboh	91	Robinia pseudoacacia		S-RB
Dneboh	Dneboh	97	Picea abies	Vrchol odlomen.	S-RLLR
Dneboh	Dneboh	103	Fraxinus excelsior		S-RZ
Dobrá Voda	Dobrá Voda	34	Malus sp.	Infekce větví.	S-RLPV
Dobrá Voda	Dobrá Voda	45	Cerasus avium	Zavěšená větev v koruně. Poškození větví.	S-RB
Dobrá Voda	Dobrá Voda	46	Cerasus avium		S-RLSP
Dobrá Voda	Dobrá Voda	49	Cerasus avium	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Silné suché větve v koruně.	S-RB
Dobrá Voda	Dobrá Voda	50			SK-PP
Dobrá Voda	Dobrá Voda	51	Juglans regia	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Dobrá Voda	Dobrá Voda	57		Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	SK-PN
Hoškovice	Hoškovice	17	Juglans regia	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Hoškovice	Hoškovice	18	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RO
Hoškovice	Hoškovice	18	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RB
Hoškovice	Hoškovice	19	Tilia cordata	Sekundární koruna.	S-RO
Hoškovice	Hoškovice	21	Carpinus betulus	Infekce báze kmene.	S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Hoškovice	Hoškovice	23	Tilia cordata		S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	24	Acer platanoides		S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	41	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	48	Tilia cordata		S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	49	Tilia cordata		S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	64	Sorbus aucuparia		S-RLPV
Hoškovice	Hoškovice	67	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	72	Picea pungens ‘Glauca’		S-RLPV
Hoškovice	Hoškovice	78	Tilia cordata		S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	88	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	89	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	91	Salix alba	Infekce báze kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna - dále redukovat.	S-RS
Hoškovice	Hoškovice	96	Tilia cordata		S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	98	Tilia cordata		S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	99	Tilia cordata	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RB
Hoškovice	Hoškovice	99	Tilia cordata	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RO
Hoškovice	Hoškovice	108	Quercus robur		S-RTHL
Hradec	Hradec	3	Malus sp.	Infekce kosterního větvení. Infekce větví.	S-RLLR
Hradec	Hradec	24	Tilia platyphyllos		S-RB
Lhotice	Lhotice	25	Fraxinus excelsior	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Lhotice	Lhotice	27	Salix alba ‘Tristis’		S-RLPV
Lhotice	Lhotice	30	Pyrus communis	Infekce větví. Infekce báze kmene.	S-RLLR
Lhotice	Lhotice	31	Pyrus communis		S-RB
Lhotice	Lhotice	35	Pyrus communis	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Lhotice	Lhotice	43	Tilia cordata		S-RV
Lhotice	Lhotice	46	Pyrus communis	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Lhotice	Lhotice	71	Pyrus communis	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLLR
Lhotice	Lhotice	87	Betula pendula	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLPV

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Lhotice	Lhotice	87	Betula pendula	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3204	Juglans regia		S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3209	Juglans regia	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3210	Juglans regia	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3211	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3224	Betula pendula	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3245	Fagus sylvatica	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3246	Fagus sylvatica	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3248	Fraxinus excelsior		S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3251	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3252	Betula pendula	Poškození báze kmene.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3253	Fraxinus excelsior	Nakloněný kmen.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3260	Fagus sylvatica		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3262	Fagus sylvatica	Dutina ve kmeni. Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3264	Quercus robur		S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3265	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3266	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3268	Populus x canescens	Tlaková vidlice od báze.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3268	Populus x canescens	Tlaková vidlice od báze.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3271	Populus alba		S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3271	Populus alba		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3272	Acer platanoides	Tlaková vidlice od báze.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3277	Acer platanoides	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3278	Aesculus hippocastanum		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3280	Aesculus hippocastanum	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3292	Populus x canescens	Poškození větví.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3296	Fraxinus excelsior	Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3338	Acer platanoides	Tlaková vidlice od báze.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3359			SK-PP
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3370	Populus nigra ‘Italica’	Sekundární koruna.	S-RS
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3374	Prunus cerasifera		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3375	Populus x canescens	Poškození větví. Odlomená část koruny.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3379	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3380	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3384	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3391	Populus alba	Velké řezné rány.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3391	Populus alba	Velké řezné rány.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3393	Betula pendula		S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3400			SK-PP
Mnichovo Hradiště	Areál Hřbitovní 316	1	Tilia cordata	Sekundární koruna. Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Areál Hřbitovní 316	3	Tilia cordata	Sekundární koruna.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Areál Hřbitovní 316	3	Tilia cordata	Sekundární koruna.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Areál Hřbitovní 316	4	Tilia cordata	Sekundární koruna.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1864	Aesculus hippocastanum	Odlomená část koruny. Poškození větví. Infekce větví.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1865	Aesculus hippocastanum	Asymetrická koruna.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1866	Aesculus hippocastanum	Výletové otvory od ptáků.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1866	Aesculus hippocastanum	Výletové otvory od ptáků.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1867	Aesculus hippocastanum	Infekce větví. Dutina v kosterní větvi.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1868	Aesculus hippocastanum		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1868	Aesculus hippocastanum		S-RB
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1874	Aesculus hippocastanum	Asymetrická koruna.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1877	Acer platanoides	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce větví.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1886	Acer campestre		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1896	Acer ginnala		S-RLSP

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1898	Acer platanoides	Odstranit popínavku.	S-RV
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1899	Acer pseudoplatanus		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1904	Acer pseudoplatanus		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1910	Aesculus hippocastanum		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1928	Prunus cerasifera		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	3901			SK-PP
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	3905	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	3907	Acer ginnala		S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	2	Tilia cordata	Zasypaná báze.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	7	Quercus robur		S-RB
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	10	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se. Zasypaná báze.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	21			SK-PP
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	26	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Redukovaná koruna - dále redukovat.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	27	Tilia cordata	Infekce větví. Poškození větví.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	34	Malus sp.	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	35	Malus sp.	Infekce větví.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	37			SK-PN

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	44	Acer campestre		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	45	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	46	Tilia cordata		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	50	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	54	Acer platanoides	Infekce větví.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	56	Acer platanoides	Infekce báze kmene.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	58	Juglans regia		S-RB
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	59	Juglans regia	Nakloněný kmen. Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	60	Juglans regia	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	63	Malus sp.		O-OV
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	64	Pyrus communis	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	65	Malus sp.		O-OV
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	67	Malus sp.		O-OV
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	68	Malus sp.		O-OV
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	69	Malus sp.		O-OV
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	70	Malus sp.		O-OV
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	71	Malus sp.		O-OV
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	72	Malus sp.		O-OV

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	73	Malus sp.		O-OV
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	74	Malus sp.		O-OV
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	75	Malus sp.		O-OV
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	89	Prunus domestica	Defektní větvení.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Bělidla	3944			SK-PN
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	14	Quercus rubra	Asymetrická koruna.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	16	Fagus sylvatica		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	25	Acer pseudoplatanus	Infekce kosterního větvení. Defektní větvení.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	34	Crataegus sp.		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	36	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Družstevní	4	Prunus domestica		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Družstevní	5	Prunus domestica		S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Družstevní	9	Pinus nigra		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Družstevní	14	Malus sp.	Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Družstevní	15	Malus sp.	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Družstevní	16	Prunus domestica	Infekce báze kmene. Výletové otvory od ptáků.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Družstevní	17	Malus sp.	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Družstevní	18	Pinus nigra	Tlaková vidlice v koruně.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Družstevní	19	Pinus sylvestris		S-RB
Mnichovo Hradiště	Družstevní	20	Pinus sylvestris		S-RB
Mnichovo Hradiště	Družstevní	22	Picea pungens ‘Glauca’		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Družstevní	23	Thuja occidentalis	Infekce báze kmene. Velké řezné rány.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Družstevní	32	Acer platanoides	Poškození kořenů.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Družstevní	33	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Družstevní	34	Acer platanoides	Poškození větví.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	16	Acer platanoides	Dutina v kosterní větvi. Infekce větví. Infekce kosterního větvení.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	30	Acer platanoides		S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	30	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	44	Acer platanoides	Dutina ve kmeni.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Havlíčkova	1861	Fraxinus excelsior	Nevhodné místo. Perspektivně odstranit.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	4	Tilia platyphyllos		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	4	Tilia platyphyllos		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	11	Betula pendula	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	3	Fraxinus excelsior		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Jiráskova za přejezdem	3	Fraxinus excelsior		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	1	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Velké řezné rány.	S-RLPV

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	1	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Velké řezné rány.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	4	Picea pungens ‘Glauca’	Vrchol odlomen.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	5	Pinus sylvestris	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	9	Fagus sylvatica ‘Atropunicea’		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	11	Fagus sylvatica ‘Atropunicea’		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	13	Pinus nigra		S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	14	Pinus strobus	Dynamicky prosychá. Defektní větvení.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	15	Fagus sylvatica ‘Atropunicea’		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží	18	Fagus sylvatica ‘Atropunicea’	Poškození kmene.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	25	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	25	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	26	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Asymetrická koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	26	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Asymetrická koruna.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	29	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Asymetrická koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	29	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Asymetrická koruna.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	31	Aesculus hippocastanum	Asymetrická koruna.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	32	Aesculus hippocastanum		S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	35	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene.	S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	41	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Velké řezné rány.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	49	Aesculus hippocastanum	Defektní větvení. Trhliny. Infekce větví.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	49	Aesculus hippocastanum	Defektní větvení. Trhliny. Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	53	Aesculus hippocastanum	Asymetrická koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	54	Aesculus hippocastanum		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	56	Aesculus hippocastanum		S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	61	Cerasus avium		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	63	Aesculus hippocastanum	Dutina ve kmeni.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	63	Aesculus hippocastanum	Dutina ve kmeni.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská č.p. 880	3948	Juglans regia		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Klášterská u stadionu	1	Pinus nigra		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	410	Tilia cordata		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	413	Tilia cordata		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	447	Robinia pseudoacacia	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce báze kmene.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	458	Acer pseudoplatanus	Asymetrická koruna.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2946	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2947	Tilia platyphyllos	Infekce kmene.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	3962	Fraxinus excelsior	Infekce větví.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	3962	Fraxinus excelsior	Infekce větví.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	3962	Fraxinus excelsior	Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	423	Tilia cordata		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	430	Tilia cordata		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	430	Tilia cordata		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	433	Fraxinus excelsior		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	439	Fraxinus excelsior	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RPB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2905	Populus nigra	Infekce větví. Redukovaná koruna.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2905	Populus nigra	Infekce větví. Redukovaná koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2906	Acer pseudoplatanus	Infekce kmene. Asymetrická koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2906	Acer pseudoplatanus	Infekce kmene. Asymetrická koruna.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2907	Acer pseudoplatanus		S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2908	Acer pseudoplatanus		S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2909	Acer platanoides		S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2921	Acer platanoides		S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2925	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2925	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2926	Acer platanoides	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2929	Acer pseudoplatanus		S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2929	Acer pseudoplatanus		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2930	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce kosterního větvení.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2930	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce kosterního větvení.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2931	Acer platanoides		S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2932	Acer platanoides		S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2935	Acer platanoides	Trhliny.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2936	Salix alba	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RS
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2938	Acer platanoides		S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	3963	Alnus glutinosa	Asymetrická koruna.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Mateřské centrum Kohoutek	5	Thuja occidentalis	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Sekundární koruna. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Mateřské centrum Kohoutek	7	Quercus robur	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Mírová	3654	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	MŠ Jaselská	1	Corylus colurna	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	MŠ Jaselská	10	Larix decidua	Nakloněný kmen. Poškození kořenů.	S-RB
Mnichovo Hradiště	MŠ Jaselská	19	Betula pendula	Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	MŠ Jaselská	27	Quercus rubra		S-RZ
Mnichovo Hradiště	MŠ Jaselská	30	Acer platanoides ‘Globosum’		S-RLPV

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	MŠ Jaselská	31	Corylus colurna	Tlaková vidlice od báze. Tlaková vidlice v koruně.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	MŠ Jaselská	31	Corylus colurna	Tlaková vidlice od báze. Tlaková vidlice v koruně.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	MŠ Mírová	2	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	MŠ Mírová	3648	Acer platanoides		S-RB
Mnichovo Hradiště	MŠ Mírová	3649	Acer platanoides	Defektní větvení.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	5	Juglans regia	Infekce báze kmene. Redukovaná koruna. Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	18	Malus sp.	Dutina ve kmeni.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	23	Juglans regia		S-RV
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	28	Acer platanoides		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	28	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	31	Acer platanoides	Poškození kmene.	S-RV
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	37	Salix x erythroflexuosa		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	38	Salix matsudana ‘Tortuosa’	Tlaková vidlice od báze.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	38	Salix matsudana ‘Tortuosa’	Tlaková vidlice od báze.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	41	Salix matsudana ‘Tortuosa’	Tlaková vidlice od báze.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	42	Aesculus hippocastanum		S-RV
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	71	Juglans regia	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	72	Cerasus avium		S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	75	Malus sp.	Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	86	Juglans regia	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	89	Juglans regia	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	115	Juglans regia	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	117	Malus sp.	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	118	Cerasus avium		S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	119	Juglans regia	Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	121	Juglans regia	Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	124	Cerasus avium		S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	126	Juglans regia		S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	127	Cerasus avium	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	128	Juglans regia	Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	129	Juglans regia	Dynamicky prosychá. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	129	Juglans regia	Dynamicky prosychá. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	135	Juglans regia	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	137	Pyrus communis	Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	55	Carpinus betulus		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	57	Carpinus betulus	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	77	Cerasus avium	Infekce kmene.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	80	Juglans regia		S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	9	Picea abies		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	10	Picea abies		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	26	Pinus sylvestris		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	30	Picea abies		S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	45	Larix decidua	Defektní větvení.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	47	Pinus sylvestris		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	57	Pinus sylvestris		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	59	Fagus sylvatica ‘Atropunicea’	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	60	Fagus sylvatica ‘Atropunicea’	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	63	Fagus sylvatica ‘Atropunicea’	Tlaková vidlice vyvíjející se. Defektní roub.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	74	Pinus sylvestris	Velké řezné rány.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	87	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	91	Pinus nigra	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	92	Betula pendula	Sekundární koruna.	S-RTHL
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	95	Pinus sylvestris	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	96	Betula pendula		S-RLPV

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	106	Juglans regia	Tlaková vidlice od báze.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	106	Juglans regia	Tlaková vidlice od báze.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Palackého	1829	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RV
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	1956	Ulmus laevis	Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	1997	Fraxinus excelsior		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2007	Fraxinus excelsior		S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2011	Robinia pseudoacacia	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2011	Robinia pseudoacacia	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce kmene. Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2021	Robinia pseudoacacia	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kořenů.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2021	Robinia pseudoacacia	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kořenů.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2029	Ulmus glabra	Asymetrická koruna.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2033	Robinia pseudoacacia	Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2036	Fraxinus excelsior	Asymetrická koruna.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2038	Fraxinus excelsior	Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2039	Fraxinus excelsior		S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2040	Fraxinus excelsior		S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2048	Pinus sylvestris	Poškození větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2051	Prunus sp.	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2058	Robinia pseudoacacia	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2059	Robinia pseudoacacia	Infekce báze kmene. Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	3887	Robinia pseudoacacia	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	3890	Fraxinus excelsior		S-RB
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	2	Tilia cordata		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	4	Pseudotsuga menziesii		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	7	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	12	Pinus sylvestris		S-RB
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	19	Acer pseudoplatanus	Infekce báze kmene. Velké řezné rány.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	20	Acer platanoides ‘Globosum’		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	34	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	38	Pseudotsuga menziesii		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	39	Prunus cerasifera	Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	46	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se. Velké řezné rány.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	50	Pinus sylvestris		S-RB
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	59	Pinus sylvestris	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	70	Larix decidua		S-RB
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	80	Acer saccharinum	Infekce kmene.	S-RLPV

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	87	Acer pseudoplatanus		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	88	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	88	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	90	Cerasus avium		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	96	Pinus sylvestris		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	96	Pinus sylvestris		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	97	Larix decidua		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Poliklinika	1	Thuja occidentalis		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Přemyslova	1936	Tilia x euchlora		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Přemyslova	1948	Betula pendula ‘Youngii’		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Přemyslova	1949	Picea pungens		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Přemyslova	1950	Betula pendula ‘Youngii’		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	1	Picea abies	Poškození kořenů.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	6	Betula pendula	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	27	Picea pungens	Poškození kořenů.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	29	Betula pendula	Infekce kmene. Sekundární koruna.	S-RTHL
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	30	Betula pendula	Infekce kmene. Sekundární koruna.	S-RTHL
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	31	Betula pendula	Infekce kmene. Sekundární koruna.	S-RTHL

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	32	Picea abies	Sekundární koruna.	S-RTZP
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	33	Picea abies	Sekundární koruna.	S-RTZP
Mnichovo Hradiště	Sídliště Jaselská	1	Tilia x euchlora	Dutina ve kmeni.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	2	Acer platanoides	Infekce kosterního větvení.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	3	Acer platanoides	Infekce větví.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	4	Acer platanoides	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	13	Betula pendula		S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	60	Tilia cordata		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	60	Tilia cordata		S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	61	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	69	Betula pendula	Infekce kmene.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	76	Betula pendula	Infekce kmene. Poškození větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	76	Betula pendula	Infekce kmene. Poškození větví.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	77	Betula pendula		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	88	Juglans regia	Infekce větví. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	89	Juglans regia	Infekce kmene. Infekce větví. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	96	Salix alba		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	96	Salix alba		S-RLPV

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	128	Picea pungens ‘Glauca’	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	130	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice rozlomená.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	131	Picea pungens ‘Glauca’	Poškození kořenů.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	135	Betula pendula	Suchý vrchol. Infekce báze kmene.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	142	Picea pungens	Bez vrcholu.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	147	Fagus sylvatica ‘Atropunicea’		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	151	Prunus domestica	Infekce větví. Infekce kmene.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	153	Fagus sylvatica	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	155	Malus sp.	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	158	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	159	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	161	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	164	Betula pendula	Suchý vrchol. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	19	Betula pendula		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	41	Betula pendula	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	51	Betula pendula	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2409	Acer pseudoplatanus		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2417	Pseudotsuga menziesii		S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2418	Pseudotsuga menziesii		S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2420	Pseudotsuga menziesii		S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2421	Pseudotsuga menziesii	Trhliny.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2422	Juglans regia	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2466	Thuja occidentalis	Nakloněný kmen. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2471	Pinus sylvestris		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2474	Picea pungens ‘Glauca’		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2516	Pinus nigra	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3610	Acer campestre ‘Elsrijk’		S-RV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3612	Acer campestre ‘Elsrijk’		S-RV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3614	Fraxinus excelsior		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3615	Juglans regia	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	2109	Taxus baccata		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	10	Salix alba ‘Tristis’	Sesazený strom. Infekce báze kmene. Výletové otvory od ptáků.	S-RTHL
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	11	Salix alba ‘Tristis’	Redukovaná koruna.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	11	Salix alba ‘Tristis’	Redukovaná koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	26	Ulmus glabra	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	26	Ulmus glabra	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	99	Chamaecyparis lawsoniana ‘Alumii’	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Turnovská	8	Picea pungens ‘Glauca’	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Turnovská	21	Acer saccharinum		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Turnovská	26	Betula pendula	Křížící se kmeny. Infekce kmene.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Turnovská	36	Betula pendula		S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Turnovská	40	Pinus sylvestris	Nakloněný kmen.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Turnovská	45	Pinus sylvestris	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Turnovská	52	Tilia x euchlora	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Dutina ve kmeni.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Turnovská	52	Tilia x euchlora	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Dutina ve kmeni.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	2663	Pinus sylvestris	Tlaková vidlice v koruně. Infekce kmene.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	2715	Aesculus hippocastanum		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	U zámku, ul. Za zámeckou zdí	2715	Aesculus hippocastanum		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	3783	Pinus rotundata	Dynamicky prosychá.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2723	Acer saccharinum	Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	S-RB
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2723	Acer saccharinum	Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	S-RO
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2731	Acer saccharinum	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Výletové otvory od ptáků.	S-RO
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2731	Acer saccharinum	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Výletové otvory od ptáků.	S-RB
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2742	Acer saccharinum	Infekce větví. Redukovaná koruna.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2744	Acer saccharinum	Asymetrická koruna. Infekce větví.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2748	Acer saccharinum	Infekce větví. Velké řezné rány.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2748	Acer saccharinum	Infekce větví. Velké řezné rány.	S-RB
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2749	Acer saccharinum	Asymetrická koruna.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2751	Acer saccharinum	Infekce báze kmene. Redukovaná koruna. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2762	Pseudotsuga menziesii	Nakloněný kmen.	S-RB
Mnichovo Hradiště	V Lípách	3890	Robinia pseudoacacia	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	V Lípách	3892	Robinia pseudoacacia	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	19	Populus x canadensis	Sekundární koruna. Sesazený strom.	S-SSK
Mnichovo Hradiště	Víta Nejedlého	20	Ulmus glabra	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Zahrada za poštou	3622	Fraxinus excelsior		S-RV
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3681	Salix alba		S-RTHL
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3690	Quercus robur ‘Fastigiata’	Redukovaná koruna. Infekce kmene. Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3693	Fagus sylvatica	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3693	Fagus sylvatica	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3703	Fraxinus excelsior		S-RZ
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3704	Fraxinus excelsior		S-RZ
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3706	Padus serotina		S-RLPV

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3707	Fraxinus excelsior	Asymetrická koruna.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3712	Acer pseudoplatanus	Infekce báze kmene.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3715	Fraxinus excelsior	Asymetrická koruna.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3718	Gleditsia triacanthos	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3720	Fraxinus excelsior		S-RZ
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2617	Alnus glutinosa	Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2620	Populus x canescens	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2620	Populus x canescens	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	S-RO
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2623	Betula pendula		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2645	Betula pendula	Asymetrická koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3842	Acer platanoides	Tlaková vidlice od báze.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3844	Malus sp.	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3857	Salix alba ‘Tristis’	Sesazený strom.	S-RTHL
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3859	Salix alba ‘Tristis’	Sesazený strom.	S-RTHL
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3861	Salix alba ‘Tristis’	Sesazený strom.	S-RTHL
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3863	Malus sp.	Asymetrická koruna. Infekce báze kmene.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3866	Populus x canadensis	Sekundární koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3866	Populus x canadensis	Sekundární koruna.	S-SSK

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3867	Populus x canadensis	Sekundární koruna.	S-SSK
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3867	Populus x canadensis	Sekundární koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3873	Populus nigra ‘Italica’	Sesazený strom. Infekce báze kmene.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	2	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLLR
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	3	Tilia x euchlora	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	7	Tilia x euchlora	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	8	Tilia cordata		S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	13	Tilia x euchlora	Redukovaná koruna.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	14	Tilia x euchlora	Redukovaná koruna.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	15	Tilia x euchlora	Redukovaná koruna.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	16	Tilia x euchlora	Redukovaná koruna.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	18	Tilia cordata	Redukovaná koruna.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	24	Tilia platyphyllos	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	26	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Defektní větvení. Infekce kmene.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	29	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	29	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	30	Tilia platyphyllos	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	33	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	34	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni. Infekce báze kmene.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	34	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni. Infekce báze kmene.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	35	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Zavěšená větev v koruně.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	35	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Zavěšená větev v koruně.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	36	Tilia platyphyllos	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	41	Tilia cordata	Defektní větvení. Infekce báze kmene.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	41	Tilia cordata	Defektní větvení. Infekce báze kmene.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	42	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	46	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	49	Tilia cordata	Dutina ve kmeni.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	49	Tilia cordata	Dutina ve kmeni.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	50	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se. Dutina v kosterní větvi. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	51	Tilia cordata	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	53	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	54	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	58	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	58	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	61	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	62	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	62	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	64	Tilia cordata	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RLLR
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	64	Tilia cordata	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	67	Tilia cordata	Infekce větví.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	69	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	71	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	72	Tilia cordata	Infekce kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RPB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	73	Tilia cordata	Dutina ve kmeni.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	75	Tilia platyphyllos	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	76	Tilia cordata	Dutina ve kmeni.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	77	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	80	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	83	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Výletové otvory od ptáků.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	83	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Výletové otvory od ptáků.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	85	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Výletové otvory od ptáků.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	86	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	86	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	88	Tilia cordata	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	91	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	91	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	93	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Dutina v kosterní větvi.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	94	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	94	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	95	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	96	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	99	Tilia platyphyllos		S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	100	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	101	Tilia cordata		S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	102	Tilia platyphyllos	Redukovaná koruna.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	105	Tilia platyphyllos	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Redukovaná koruna.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	105	Tilia platyphyllos	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Redukovaná koruna.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	107	Tilia cordata	Dutina ve kmeni.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	107	Tilia cordata	Dutina ve kmeni.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	108	Tilia cordata	Dutina v kosterní větvi.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	110	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni. Dynamicky prosychá. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	110	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni. Dynamicky prosychá. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	126	Tilia x euchlora	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Redukovaná koruna.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	128	Tilia cordata	Torzo. Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým.	S-RPB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	136	Tilia cordata	Rozsáhlá infekce kmene.	S-RPB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	137	Tilia platyphyllos		S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	145	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
nezastavěné území	Rybník v Přestavlkách	3	Populus nigra		S-RLLR
nezastavěné území	Rybník v Přestavlkách	3	Populus nigra		S-RB
nezastavěné území	Rybník v Přestavlkách	4	Populus nigra	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RB
nezastavěné území	Rybník v Přestavlkách	4	Populus nigra	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RO
nezastavěné území	Rybník v Přestavlkách	4	Populus nigra	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RLLR
nezastavěné území	Rybník v Přestavlkách	5	Populus nigra	Infekce kmene.	S-RO
Olšina	Olšina	4	Crataegus monogyna	Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	S-RLLR
Olšina	Olšina	10			SK-RTZP
Olšina	Olšina	36	Picea abies	Vrchol odlomen.	S-RLLR
Olšina	Olšina	37	Picea abies	Vrchol odlomen.	S-RLLR
Olšina	Olšina	38	Picea abies	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	S-SSK
Olšina	Olšina	42	Betula pendula		S-RLPV
Olšina	Olšina	42	Betula pendula		S-RLSP
Olšina	Olšina	44	Betula pendula		S-RLPV
Olšina	Olšina	45	Betula pendula		S-RLPV
Olšina	Olšina	46	Betula pendula	Infekce kmene.	S-RLPV
Podolí	Podolí	6	Tilia cordata	Redukovaná koruna.	S-RZ
Podolí	Podolí	7	Acer pseudoplatanus		S-RZ
Podolí	Podolí	8	Quercus robur	Infekce báze kmene.	S-RB
Sychrov	Sychrov	4			SK-PP
Sychrov	Sychrov	13	Tilia cordata	Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	S-RB
Sychrov	Sychrov	13	Tilia cordata	Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	S-RO
Sychrov	Sychrov	16	Tilia cordata		S-RZ
Sychrov	Sychrov	18	Acer pseudoplatanus		S-RZ
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, škola	4	Acer platanoides	Redukovaná, částečně sekundární koruna.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, škola	4	Acer platanoides	Redukovaná, částečně sekundární koruna.	S-RZ
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, škola	5	Betula pendula		S-RLLR
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	4	Tilia cordata	Defektní větvení.	S-RO
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	4	Tilia cordata	Defektní větvení.	S-RB
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	6	Tilia cordata	Poškození větví.	S-RZ
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	7	Tilia cordata		S-RZ

Ostatní ošetření v naléhavosti 3 – realizovat v třetí etapě prací

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Dneboh	Dneboh	5	Pinus sylvestris	Poškození větví.	S-RLLR
Dneboh	Dneboh	7	Pinus sylvestris		S-RLLR
Dneboh	Dneboh	45	Salix fragilis	Velké řezné rány.	S-RS
Dneboh	Dneboh	48	Salix alba	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Dneboh	Dneboh	90	Betula pendula	Infekce kmene. Velké řezné rány.	S-RB
Dneboh	Dneboh	99	Betula pendula		S-RLLR
Dobrá Voda	Dobrá Voda	39	Cerasus avium	Asymetrická koruna.	S-RLSP
Dobrá Voda	Dobrá Voda	47	Cerasus avium		S-RLSP
Dobrá Voda	Dobrá Voda	56	Malus sp.	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Poškození větví.	S-RLPV
Hoškovice	Hoškovice	25	Tilia cordata	Dutina ve kmeni.	S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	34	Betula pendula		S-RLPV
Hoškovice	Hoškovice	37	Betula pendula		S-RLLR
Hoškovice	Hoškovice	40	Tilia cordata		S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	42	Tilia cordata		S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	51	Tilia cordata	Konflikt s okolními strukturami.	S-RZ
Hoškovice	Hoškovice	51	Tilia cordata	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Hoškovice	Hoškovice	55	Crataegus monogyna		S-RLPV
Hoškovice	Hoškovice	56	Salix alba	Nakloněný kmen.	S-RS
Hoškovice	Hoškovice	59	Betula pendula	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Hoškovice	Hoškovice	66	Fraxinus excelsior	Nakloněný kmen.	S-RB
Hradec	Hradec	21	Alnus glutinosa		S-RLLR
Kruhy	Kruhy	1	Malus sp.	Infekce větví.	S-RLSP
Kruhy	Kruhy	2	Malus sp.	Infekce báze kmene.	S-RLSP
Kruhy	Kruhy	3	Quercus robur		S-RLSP
Kruhy	Kruhy	4	Malus sp.		S-RLSP
Kruhy	Kruhy	5	Malus sp.	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLPV
Kruhy	Kruhy	5	Malus sp.	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLSP
Kruhy	Kruhy	7	Pyrus communis	Infekce kosterního větvení.	S-RLSP

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Kruhy	Kruhy	7	Pyrus communis	Infekce kosterního větvení.	S-RLLR
Kruhy	Kruhy	12	Malus sp.	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	S-RLPV
Kruhy	Kruhy	13	Pyrus communis	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLPV
Kruhy	Kruhy	14	Malus sp.	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLPV
Lhotice	Lhotice	1	Salix matsudana ‘Tortuosa’	Infekce báze kmene.	S-RS
Lhotice	Lhotice	32	Pyrus communis	Velké řezné rány. Infekce větví.	S-RLLR
Lhotice	Lhotice	33	Pyrus communis		S-RB
Lhotice	Lhotice	38	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3205	Populus nigra ‘Italica’	Sekundární koruna.	S-RS
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3212	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3214	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3235	Betula pendula	Infekce kmene.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3236	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3269	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3285	Malus sp.		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3288	Betula pendula		S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3300	Populus nigra ‘Italica’	Sesazený strom.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3301	Populus nigra ‘Italica’	Sesazený strom.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3324	Betula pendula	Asymetrická koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3356	Populus x canescens		S-RB
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3360	Acer platanoides		S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3362	Populus x canescens	Poškození větví.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3364	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3386	Acer platanoides	Velké řezné rány.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Areál bývalého letního kina	3397	Acer platanoides	Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Areál Hřbitovní 316	2	Betula pendula		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1890	Aesculus x carnea		S-RV
Mnichovo Hradiště	Arnoldova	1909	Acer pseudoplatanus		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	1	Tilia cordata	Vysoko vyvětvený.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	3	Acer platanoides	Zasypaná báze. Korní spála.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	4	Acer pseudoplatanus	Zasypaná báze.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	12	Tilia cordata	Zasypaná báze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	13	Betula pendula		S-RB
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	14	Tilia cordata	Zasypaná báze. Dutina ve kmeni.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	16	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	17	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	18	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	19	Tilia cordata	Asymetrická koruna.	S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	20	Tilia cordata	Asymetrická koruna.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	23	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	28	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	30	Malus sp.	Infekce větví.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	33	Malus sp.	Infekce větví.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	39	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	42	Acer platanoides		S-RV
Mnichovo Hradiště	Atletický stadion J. Hrona	52	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Čsl. armády u kotelny	52	Picea abies		S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Družstevní	7	Pinus sylvestris		S-RB
Mnichovo Hradiště	Dr. Hořice - u smuteční síně	4	Tilia platyphyllos	Velké řezné rány.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Jiráskova	6	Larix decidua		S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	38	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	44	Aesculus hippocastanum		S-RB
Mnichovo Hradiště	Kaštanka u nádraží - stromořadí	51	Aesculus hippocastanum	Torzo.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	422	Tilia platyphyllos		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2900	Acer pseudoplatanus		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2904	Alnus glutinosa	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery	2942	Tilia platyphyllos		S-RB
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	421	Tilia cordata		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	428	Tilia cordata	Asymetrická koruna.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	429	Tilia cordata		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2912	Acer platanoides		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2914	Acer platanoides	Asymetrická koruna.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí	2918	Acer pseudoplatanus		S-RB
Mnichovo Hradiště	Mateřské centrum Kohoutek	6	Thuja occidentalis	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Sekundární koruna.	S-RLSP
Mnichovo Hradiště	MŠ Jaselská	11	Betula pendula	Sesazený strom. Poškození nevhodným řezem.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	MŠ Mírová	3650	Aesculus hippocastanum	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	MŠ Mírová	3662	Tilia cordata		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	15	Malus sp.	Infekce báze kmene.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	84	Juglans regia	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	87	Juglans regia		S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	90	Cerasus avium		S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	91	Juglans regia		S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	107	Cerasus avium	Infekce báze kmene.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	108	Juglans regia	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	113	Cerasus avium		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Na Salabce	123	Cerasus avium		S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	94	Juglans regia		S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	97	Juglans regia		S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	99	Juglans regia		S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	100	Juglans regia		S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Salabce - stromořadí	102	Cerasus avium	Infekce báze kmene.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	4	Picea omorika		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	20	Pinus sylvestris	Vrchol odstraněn. Poškození nevhodným řezem.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	66	Fagus sylvatica ‘Atropunicea’		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	71	Betula pendula		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Na Úvoze, Řadová, Průběžná	71	Betula pendula		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	1953	Pinus sylvestris	Asymetrická koruna.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	1962	Pinus sylvestris		S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	1964	Pinus sylvestris	Poškození kořenů.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2000	Fraxinus excelsior		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2027	Fraxinus excelsior		S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2042	Fraxinus excelsior		S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2044	Pinus sylvestris		S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2045	Pinus sylvestris		S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2061	Pinus sylvestris		S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2072	Acer campestre	Poškození větví. Tlaková vidlice rozlomená.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2076	Fraxinus excelsior		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2079	Fraxinus excelsior	Infekce kmene.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	2087	Robinia pseudoacacia	Infekce báze kmene.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park Mattušova - Husova - Podskalská	3894	Robinia pseudoacacia	Defektní větvení.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	6	Pinus nigra		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	6	Pinus nigra		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	79	Acer saccharinum	Poškození kořenů.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	81	Acer saccharinum	Dynamicky prosychá.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Park u domova Modrý kámen, Obr. míru	82	Acer platanoides ‘Globosum’	Infekce kosterního větvení.	S-RTPP
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	3	Pinus nigra	Defektní větvení.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	11	Cerasus avium		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	15	Juglans regia	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce větví.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	23	Pinus nigra		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Přestavlcká	23	Pinus nigra		S-RLSP

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	1	Acer platanoides	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	5	Acer platanoides	Dutina ve kmeni. Infekce kmene. Redukovaná koruna.	S-RO
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	87	Juglans regia	Infekce větví. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	95	Salix alba		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	95	Salix alba		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	112	Acer platanoides		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	145	Prunus domestica	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická	148	Sorbus x thuringiaca	Tlaková vidlice vyvíjející se. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	21	Betula pendula		S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	22	Betula pendula	Poškození kořenů.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	24	Betula pendula	Nakloněný kmen.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	25	Betula pendula	Infekce větví.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	28	Betula pendula		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	29	Betula pendula	Dynamicky prosychá.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	34	Betula pendula		S-RB
Mnichovo Hradiště	Sídliště Lidická - stromořadí	34	Betula pendula		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2408	Betula pendula	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce báze kmene.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2408	Betula pendula	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce báze kmene.	S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	2411	Acer pseudoplatanus		S-RZ
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3609	Acer campestre ‘Elsrijk’		S-RV
Mnichovo Hradiště	Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana	3611	Acer campestre ‘Elsrijk’		S-RV
Mnichovo Hradiště	Sokolovská	2102	Pinus rotundata		S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	22	Fraxinus excelsior	Redukovaná koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	23	Fraxinus excelsior	Redukovaná koruna.	S-RB
Mnichovo Hradiště	Terminál, park u nádraží, kino	92	Prunus cerasifera		S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Turnovská	7	Betula pendula	Sesazený strom. Infekce větví. Infekce kmene.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Turnovská	12	Acer campestre		S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Turnovská	16	Aesculus x carnea		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Turnovská	19	Acer campestre		S-RLSP
Mnichovo Hradiště	Turnovská	19	Acer campestre		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Turnovská	25	Aesculus x carnea		S-RLPV
Mnichovo Hradiště	Turnovská	27	Betula pendula	Infekce kmene. Velké řezné rány.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Turnovská	38	Pinus sylvestris	Nakloněný kmen.	S-RLPV
Mnichovo Hradiště	U Trati	3	Pinus sylvestris	Asymetrická koruna. Velké řezné rány.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	Ul. 1. máje	1832	Betula pendula	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2721	Acer saccharinum	Redukovaná koruna.	S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2725	Acer saccharinum		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2727	Acer saccharinum		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	V Lípách	2761	Acer platanoides	Defektní báze.	S-RZ
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3685	Populus nigra ‘Italica’	Sesazený strom.	S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3698	Populus nigra ‘Italica’	Sesazený strom.	S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3700	Populus nigra ‘Italica’	Infekce báze kmene. Sesazený strom.	S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3701	Populus nigra ‘Italica’	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Sesazený strom.	S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios	3708	Populus nigra ‘Italica’	Sesazený strom.	S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2567	Quercus rubra		S-RLLR
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2574	Malus sp.		O-OV
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - přední trakt	2599	Malus sp.	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3841	Populus x canescens	Velké řezné rány.	S-RLLR
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3841	Populus x canescens	Velké řezné rány.	S-RB
Mnichovo Hradiště	ZŠ Studentská - zadní trakt	3872	Populus nigra ‘Italica’	Sesazený strom.	S-RS
Mnichovo Hradiště	3. ZŠ, ul. Jana Švermy	2	Juglans regia	Nakloněný kmen. Infekce báze kmene.	S-RLLR
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	1	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	5	Tilia x euchlora	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	6	Tilia x euchlora	Redukovaná koruna. Infekce kmene.	S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	9	Tilia x euchlora	Redukovaná koruna.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	10	Tilia x euchlora	Redukovaná koruna.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	12	Tilia x euchlora		S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	20	Tilia x euchlora		S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	21	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	22	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	23	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	25	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Výletové otvory od ptáků.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	37	Tilia platyphyllos	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	43	Tilia cordata	Poškozené kořenové náběhy. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	44	Tilia platyphyllos	Infekce báze kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	45	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	48	Tilia platyphyllos	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	52	Tilia cordata		S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	55	Tilia cordata		S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	57	Tilia x euchlora	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	65	Tilia x euchlora	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	68	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	70	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	74	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	74	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RO
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	78	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	79	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	82	Tilia platyphyllos	Asymetrická koruna.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	89	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	92	Tilia cordata		S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	106	Tilia platyphyllos	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Redukovaná koruna.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	112	Tilia x euchlora	Redukovaná koruna.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	113	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Redukovaná koruna.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	117	Tilia cordata	Torzo.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	123	Tilia x euchlora	Redukovaná koruna.	S-RZ
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	130	Tilia cordata		S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	132	Tilia cordata	Infekce kmene.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	133	Tilia cordata		S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	134	Tilia x euchlora		S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	135	Tilia cordata		S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	151	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	155	Tilia cordata		S-RB
nezastavěné území	Husova alej - stromořadí	157	Tilia cordata		S-RB
Olšina	Olšina	2	Tilia platyphyllos	Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Bakteriální výtok.	S-RLSP
Olšina	Olšina	41	Betula pendula	Velké řezné rány.	S-RLPV
Sychrov	Sychrov	2	Malus sp.	Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RLLR
Sychrov	Sychrov	5	Pyrus communis	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RLLR
Sychrov	Sychrov	6	Pyrus communis	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RLLR
Sychrov	Sychrov	12	Quercus robur	Zasypaná báze.	S-RB
Veselá u Mnichova Hradiště	K Bažantnici	1	Populus nigra ‘Italica’	Sesazený strom.	S-RS
Veselá u Mnichova Hradiště	Veselá, u hřbitova	2	Betula pendula		S-RLLR

ANALÝZA STAVU JEDNOTLIVÝCH PLOCH

Plocha č. 1: Dneboh

Skupina ploch:	Dneboh
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Stromy v obci s potřebným individuálním přístupem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	28,0	8,0	1,0	6,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
2		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	18,0	8,0	2,0	5,0	3	a	2	1	1					
3		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	16,0	7,0	2,0	4,0	3	b	3	1	1	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
4		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	15,0	7,0	3,0	4,0	3	b	2	1	2					
5		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	31,0	7,0	1,0	7,0	3	a	1	1	2	Poškození větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
6		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	36,0	13,0	2,0	9,0	4	a	1	1	1					
7		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	40,0	13,0	2,0	9,0	4	a	2	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
9		*Prunus domestica*	slivoň domácí	25,0	7,0	2,0	5,0	4	a	2	1	2					
10		*Prunus domestica*	slivoň domácí	28,0	7,0	2,0	5,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Infekce větví.				
11		*Prunus domestica*	slivoň domácí	27,0	7,0	3,0	5,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.				
12		*Prunus domestica*	slivoň domácí	31,0	7,0	5,0	5,0	4	b	2	2	3	Infekce větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.				
15		*Pinus nigra*	borovice černá	36,0	9,0	1,0	7,0	3	a	2	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Nakloněný kmen.				
16		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	63,0	17,0	3,0	12,0	4	a	1	1	2					
17		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	34,0 30,0	16,0	2,0	11,0	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Velké řezné rány.	Kácení stromů volné		3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
18		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	44,0 44,0 43,0	17,0	3,0	14,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní		2	
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Tři lana.
19		*Picea pungens*	smrk pichlavý	42,0	13,0	2,0	7,0	4	a	2	1	1					
20		*Picea pungens*	smrk pichlavý	39,0	14,0	2,0	6,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				
21		*Picea pungens*	smrk pichlavý	41,0 32,0	16,0	2,0	8,0	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.
22		*Picea pungens*	smrk pichlavý	36,0	13,0	2,0	7,0	3	a	2	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. břečťan popínavý				
23		*Picea pungens*	smrk pichlavý	48,0	17,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. břečťan popínavý				
24		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	29,0	15,0	2,0	6,0	3	a	2	1	1					
25		*Picea pungens*	smrk pichlavý	40,0	17,0	2,0	7,0	4	a	2	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.				
26		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	104,0 81,0	30,0	4,0	7,0	4	a	2	2	2		Řez sesazovací	5	1	30 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
27		*Salix alba 'Tristis'*	vrba bílá 'Tristis'	85,0	12,0	0,0	10,0	4	a	1	2	4	Sesazený strom.	Řez na hlavu	2	1	
28		*Salix alba 'Tristis'*	vrba bílá 'Tristis'	73,0	10,0	0,0	7,0	4	a	1	2	4	Sesazený strom.	Řez na hlavu	2	1	
29		*Salix alba 'Tristis'*	vrba bílá 'Tristis'	101,0	11,0	0,0	9,0	4	c	1	3	5	Sesazený strom. Podezření na infekci kořenů. Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů s přetažením		1	
30		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	81,0	28,0	2,0	6,0	4	a	2	2	2		Řez sesazovací	5	1	30 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
31		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	106,0	30,0	5,0	7,0	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez sesazovací	5	1	30 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
32		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	10,0	7,0	2,0	4,0	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1	
33		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	14,0	12,0	3,0	5,0	3	a	1	1	2					
34		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	32,0	14,0	4,0	9,0	3	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Uvolnění sousedního stromu.
35		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	9,0	7,0	2,0	4,0	2	a	1	1	2	Uvolnit.	Řez výchovný	3	1	
36		*Prunus sp.*	slivoň	7,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1	
37		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	37,0	17,0	2,0	11,0	3	a	1	1	1					
38		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	105,0	24,0	2,0	16,0	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Čtyři lana.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
														Redukce obvodová	5	1	20 procent.
39		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	59,0	21,0	2,0	12,0	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
41		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	36,0 32,0	18,0	2,0	10,0	4	b	1	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Nakloněný kmen.	Kácení stromů s přetažením		3	
42		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	43,0 34,0	18,0	2,0	12,0	4	a	1	2	3	Velké řezné rány.				
43		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	38,0 33,0 32,0 28,0	19,0	3,0	12,0	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů s přetažením		3	
44		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	54,0 39,0	19,0	4,0	12,0	4	a	1	2	2	Poškození kořenů. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
45		*Salix fragilis*	vrba křehká	36,0	17,0	6,0	9,0	4	b	2	2	3	Velké řezné rány.	Řez sesazovací	5	3	40 procent.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
47		*Salix alba*	vrba bílá	43,0 41,0 33,0	21,0	4,0	13,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.				
48		*Salix alba*	vrba bílá	64,0 55,0 46,0	23,0	2,0	18,0	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví nad loukou.
49		*Picea abies*	smrk ztepilý	35,0	14,0	2,0	8,0	3	b	1	2	3	Vrchol odstraněn.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
50		*Picea abies*	smrk ztepilý	41,0	14,0	2,0	8,0	4	b	2	2	3	Vrchol odstraněn.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
51		*Tilia cordata*	lípa malolistá	95,0	21,0	2,0	16,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce báze kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez zdravotní	5	1	
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.
52	691802	*Tilia cordata*	lípa malolistá	106,0	21,0	2,0	20,0	5	b	2	3	4	Infekce báze kmene. Defektní větvení. Podezření na infekci kořenů.	Přístrojový test stromu		1	Akustický tomograf.
														Redukce obvodová	5	1	25 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Čtyři lana.
53		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	57,0	15,0	1,0	10,0	4	a	1	2	2	Redukovaná, částečně sekundární koruna.	Řez zdravotní	5	1	
54		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	61,0	16,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2	Redukovaná, částečně sekundární koruna.	Řez zdravotní	5	1	
55		*Gleditsia triacanthos*	dřezovec trojtrnný	15,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
56		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	34,0	8,0	2,0	7,0	4	a	2	1	2		Řez zdravotní		2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
57		*Picea pungens*	smrk pichlavý	56,0	17,0	2,0	10,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Defektní větvení. Poškození kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
58		*Picea pungens*	smrk pichlavý	50,0	16,0	2,0	11,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2	
59		*Picea pungens*	smrk pichlavý	52,0	14,0	2,0	9,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Poškození báze kmene.				
60		*Juglans regia*	ořešák královský	85,0	14,0	2,0	12,0	4	c	2	4	4	Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni. choroš šupinatý	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
61		*Thuja occidentalis*	túje západní	26,0	8,0	2,0	4,0	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné		3	
62		*Thuja occidentalis*	túje západní	26,0	10,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
63		*Thuja plicata 'Zebrina'*	túje obrovská 'Zebrina'	31,0	10,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
64		*Thuja occidentalis*	túje západní	20,0 18,0	5,0	1,0	4,0	3	b	1	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3	
67		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	50,0	19,0	2,0	9,0	4	a	1	1	1					
68		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	28,0	19,0	2,0	6,0	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.				
69		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	37,0	19,0	2,0	6,0	4	a	1	1	1					
70		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	27,0	18,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
71		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	23,0	16,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
72		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	25,0	13,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
73		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	10,0	8,0	2,0	3,0	3	b	2	1	2	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
74		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	44,0	18,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1					
75		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	40,0	18,0	4,0	9,0	4	a	1	1	1					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
76		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	66,0	29,0	5,0	4,0	4	a	2	2	2		Řez sesazovací	5	1	30 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
77		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	67,0	29,0	5,0	4,0	4	a	2	2	2		Řez sesazovací	5	1	30 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
78		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	79,0	29,0	5,0	4,0	4	a	2	2	2		Řez sesazovací	5	1	30 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
79		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	41,0	16,0	2,0	7,0	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace		2	Odstranit boční výhon.
80		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	44,0	15,0	2,0	7,0	4	c	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
81		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	45,0	14,0	2,0	8,0	4	a	2	1	1					
82		*Picea abies*	smrk ztepilý	41,0	15,0	2,0	8,0	4	c	4	2	3	Z větší části odumřelý.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
83		*Picea abies*	smrk ztepilý	43,0	15,0	2,0	8,0	4	b	3	1	2					
84		*Picea abies*	smrk ztepilý	47,0	15,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2					
85		*Picea abies*	smrk ztepilý	41,0	16,0	0,0	8,0	4	a	2	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.				
86		*Picea abies*	smrk ztepilý	48,0	16,0	0,0	10,0	4	a	1	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.				
88		*Tilia cordata*	lípa malolistá	45,0	12,0	2,0	9,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Velké řezné rány.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
89		*Betula pendula*	bříza bělokorá	48,0 47,0	20,0	2,0	14,0	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Velké řezné rány.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
90		*Betula pendula*	bříza bělokorá	55,0	23,0	2,0	11,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní	10	3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
91		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	45,0	16,0	5,0	7,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	2	
92		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	39,0 30,0 28,0 27,0	16,0	4,0	10,0	4	b	2	3	3		Redukce obvodová	5	1	Potlačit kmen s tlakovou vidlicí. 30 procent.
93		*Tilia cordata*	lípa malolistá	46,0 33,0	17,0	2,0	11,0	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
94		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	44,0	19,0	3,0	9,0	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
95		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	22,0	17,0	3,0	6,0	3	a	2	1	2					
96		*Salix alba*	vrba bílá	37,0	16,0	3,0	8,0	4	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Řez sesazovací	5	1	50 procent.
97		*Picea abies*	smrk ztepilý	47,0	15,0	2,0	8,0	4	b	2	2	3	Vrchol odlomen.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
98		*Betula pendula*	bříza bělokorá	52,0	20,0	2,0	9,0	4	a	2	1	2					
99		*Betula pendula*	bříza bělokorá	49,0	22,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
100		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	63,0	12,0	1,0	11,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	10	1	Redukce ve směru objektu.
102		*Picea abies*	smrk ztepilý	42,0	15,0	2,0	9,0	4	b	2	3	3	Poškození kořenů.	Kácení stromů volné		2	
103		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	24,0	13,0	2,0	7,0	3	a	2	1	1		Řez zdravotní	10	2	
126		*Chamaecyparis lawsoniana*	cypřišek Lawsonův	15,0	8,0	0,0	3,0	3	a	1	1	1	Asymetrická koruna.				

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
46	*4x Alnus glutinosa, 8x Fraxinus excelsior, 30x Prunus cerasifera*	4x olše lepkavá, 8x jasan ztepilý, 30x slivoň třešňová		Probírka/prořezávka s negativním výběrem		2

Dneboh(1:700) - Klad listů (1:4462)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Dneboh(1:700), 1/11



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Dneboh(1:700), 2/11



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Dneboh(1:700), 3/11



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Dneboh(1:700), 4/11



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Dneboh(1:700), 5/11



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Dneboh(1:700), 6/11



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Dneboh(1:700), 7/11



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Dneboh(1:700), 8/11



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Dneboh(1:700), 9/11



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Dneboh(1:700), 10/11



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Dneboh(1:700), 11/11



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 2: Dobrá Voda

Skupina ploch:	Dobrá Voda
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Stromy v areálu obce. Jd o mladé i dospělé stromy s potřebným individuálním přístupem, obvykle bez nutnosti naléhavých zásahů.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2		*Picea abies*	smrk ztepilý	25,0	14,0	1,0	8,0	3	a	1	1	1					
3		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	45,0	19,0	2,0	10,0	4	a	1	1	1					
4		*Picea abies*	smrk ztepilý	21,0	12,0	1,0	7,0	3	a	2	1	2					
5		*Picea abies*	smrk ztepilý	33,0	16,0	0,0	8,0	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.				
6		*Picea abies*	smrk ztepilý	30,0	12,0	0,0	9,0	3	a	2	1	2					
7		*Picea abies*	smrk ztepilý	19,0	12,0	0,0	7,0	3	a	2	1	1					
8		*Picea abies*	smrk ztepilý	33,0	16,0	0,0	9,0	3	a	2	1	1					
9		*Picea abies*	smrk ztepilý	40,0	17,0	0,0	8,0	4	b	2	2	2	Asymetrická koruna. Trhliny. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
10		*Larix decidua*	modřín opadavý	53,0	25,0	1,0	12,0	4	a	1	1	1					
11		*Picea abies*	smrk ztepilý	50,0	19,0	3,0	9,0	4	a	2	1	1					
12		*Picea abies*	smrk ztepilý	59,0	16,0	3,0	10,0	4	a	2	1	1					
13		*Picea pungens*	smrk pichlavý	35,0	13,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2					
14		*Betula pendula*	bříza bělokorá	31,0	15,0	1,0	9,0	4	b	2	2	2	Infekce báze kmene. Infekce větví. Poškození nevhodným řezem.	Kácení stromů volné		3	
15		*Betula pendula*	bříza bělokorá	33,0	16,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1					
16		*Betula pendula*	bříza bělokorá	44,0 22,0	15,0	2,0	10,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.				
17		*Betula pendula*	bříza bělokorá	16,0 7,0 6,0	13,0	0,0	6,0	3	a	2	1	1					
18		*Betula pendula*	bříza bělokorá	18,0	13,0	1,0	6,0	3	a	2	1	1					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
19		*Betula pendula*	bříza bělokorá	23,0	12,0	2,0	6,0	3	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Infekce kmene.	Kácení stromů volné		1	
20		*Betula pendula*	bříza bělokorá	33,0	12,0	3,0	7,0	4	c	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Infekce větví.	Kácení stromů volné		1	
21		*Betula pendula*	bříza bělokorá	45,0	13,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
24		*Armeniaca vulgaris*	meruňka obecná	20,0	6,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1					
25		*Juglans regia*	ořešák královský	50,0	16,0	1,0	13,0	4	b	2	2	3	Infekce větví. Poškození větví.	Řez bezpečnostní	5	1	
26		*Juglans regia*	ořešák královský	44,0	13,0	1,0	15,0	4	a	1	1	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	10	1	
28		*Populus simonii*	topol Simonův	7,0	5,0	1,0	3,0	2	c	1	1	2	Nevhodné místo. Veřejná technická infrastruktura (VTI) nad korunou.	Kácení stromů volné		2	
29		*Populus simonii*	topol Simonův	8,0	8,0	1,0	4,0	2	c	1	1	1	Nevhodné místo. Veřejná technická infrastruktura (VTI) nad korunou.	Kácení stromů volné		2	
30		*Populus simonii*	topol Simonův	8,0	8,0	1,0	4,0	2	c	1	1	1	Nevhodné místo. Veřejná technická infrastruktura (VTI) nad korunou.	Kácení stromů volné		2	
31		*Salix alba*	vrba bílá	14,0 12,0	8,0	0,0	6,0	3	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Infekce větví.	Kácení stromů volné		3	
32		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	50,0	10,0	2,0	11,0	4	b	2	3	4	Rozsáhlá infekce kmene. Tlaková vidlice rozlomená.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
33		*Malus sp.*	jabloň	27,0	9,0	2,0	6,0	4	a	2	1	2					
34		*Malus sp.*	jabloň	28,0	6,0	2,0	8,0	4	b	2	2	3	Infekce větví.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
35		*Malus sp.*	jabloň	22,0	5,0	1,0	6,0	3	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	1	
39		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	33,0	10,0	2,0	11,0	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
40		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	34,0	12,0	2,0	9,0	4	a	1	1	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
45		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	40,0	12,0	2,0	11,0	4	a	2	2	3	Zavěšená větev v koruně. Poškození větví.	Řez bezpečnostní		2	
46		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	41,0	14,0	1,0	9,0	4	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
47		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	50,0	10,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
48		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	45,0	9,0	2,0	9,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví. ohňovec ovocný	Kácení stromů volné		2	
49		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	39,0	9,0	4,0	7,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní		2	
51		*Juglans regia*	ořešák královský	32,0	11,0	2,0	10,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
55		*Picea pungens*	smrk pichlavý	30,0	11,0	1,0	7,0	3	a	1	1	1					
56		*Malus sp.*	jabloň	45,0	7,0	3,0	7,0	4	a	2	2	3	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Poškození větví.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
58		*Prunus domestica*	slivoň domácí	36,0	10,0	3,0	7,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1	
59		*Quercus robur*	dub letní	14,0	7,0	1,0	6,0	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1	

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
50	*3x Acer platanoides, 2x Cerasus avium, 30x Prunus cerasifera, 2x Prunus domestica*	3x javor mléčný, 2x třešeň ptačí, 30x slivoň třešňová, 2x slivoň domácí		Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		2
57	*1x Aesculus hippocastanum, 8x Cerasus avium, 7x Corylus avellana, 1x Juglans regia, 2x Quercus robur, 6x Salix caprea*	1x jírovec maďal, 8x třešeň ptačí, 7x líska obecná, 1x ořešák královský, 2x dub letní, 6x vrba jíva	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Probírka/prořezávka s negativním výběrem		2

Dobrá Voda(1:700) - Klad listů (1:2975)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Dobrá Voda(1:700), 1/5

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Dobrá Voda(1:700), 2/5

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Dobrá Voda(1:700), 3/5

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Dobrá Voda(1:700), 4/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Dobrá Voda(1:700), 5/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 3: Hoškovice

Skupina ploch:	Hoškovice
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Stromy v obci s potřebným individuálním přístupem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Tilia cordata*	lípa malolistá	67,0	14,0	2,0	7,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	
2		*Picea pungens*	smrk pichlavý	25,0	9,0	2,0	4,0	3	a	2	1	1					
3		*Picea pungens*	smrk pichlavý	24,0	9,0	2,0	3,0	3	a	2	1	1					
4		*Picea pungens*	smrk pichlavý	26,0	10,0	1,0	3,0	3	a	2	1	2					
5		*Picea pungens*	smrk pichlavý	31,0	10,0	2,0	3,0	3	a	2	1	2					
6		*Picea pungens*	smrk pichlavý	23,0	10,0	2,0	3,0	3	a	2	1	2					
7		*Picea abies*	smrk ztepilý	22,0	10,0	1,0	5,0	3	b	2	2	3	Nevhodná struktura větvení. Konflikt s okolními strukturami. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Perspektivně odstranit.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
8		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	67,0	12,0	2,0	6,0	3	b	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
11		*Tilia cordata*	lípa malolistá	31,0	10,0	1,0	6,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
12		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	46,0	10,0	2,0	8,0	4	b	1	2	3	Infekce kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
13		*Salix alba*	vrba bílá	118,0	13,0	1,0	8,0	4	b	2	3	4	Sekundární koruna. Sesazený strom. Rozsáhlá infekce kmene. ohňovec obecný	Řez na hlavu	2	1	
14		*Hippophae rhamnoides*	rakytník řešetlákový	5,0	3,0	1,0	1,0	2	a	1	1	2					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
15		*Hippophae rhamnoides*	rakytník řešetlákový	8,0	4,0	1,0	3,0	3	a	1	1	2					
16		*Hippophae rhamnoides*	rakytník řešetlákový	7,0 5,0	4,0	1,0	2,0	3	a	1	1	2					
17		*Juglans regia*	ořešák královský	27,0	9,0	3,0	6,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
18		*Tilia cordata*	lípa malolistá	88,0	19,0	4,0	9,0	4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.
														Řez bezpečnostní	5	2	
19		*Tilia cordata*	lípa malolistá	83,0	18,0	4,0	9,0	4	a	1	2	2	Sekundární koruna.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.
20		*Tilia cordata*	lípa malolistá	82,0	18,0	3,0	8,0	4	c	1	4	4	Defektní větvení. Tlaková vidlice s trhlinou. Redukovaná koruna - přesto doporučuji odstranit.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
21		*Carpinus betulus*	habr obecný	39,0	13,0	2,0	7,0	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. klanolístka obecná	Řez bezpečnostní	10	2	
22		*Tilia cordata*	lípa malolistá	46,0	14,0	3,0	7,0	4	a	1	1	2					
23		*Tilia cordata*	lípa malolistá	46,0	12,0	3,0	5,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	2	
24		*Acer platanoides*	javor mléčný	37,0	13,0	2,0	6,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	2	
25		*Tilia cordata*	lípa malolistá	45,0	15,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Dutina ve kmeni.	Řez zdravotní	10	3	
26		*Acer platanoides*	javor mléčný	48,0	16,0	3,0	9,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
27		*Tsuga canadensis*	jedlovec kanadský	22,0	9,0	1,0	4,0	3	a	2	1	1					
28		*Tsuga canadensis*	jedlovec kanadský	20,0	8,0	2,0	3,0	3	a	2	1	1					
29		*Abies concolor*	jedle ojíněná	33,0	16,0	2,0	5,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.
30		*Fagus sylvatica*	buk lesní	38,0	11,0	2,0	6,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
31		*Fagus sylvatica*	buk lesní	46,0	15,0	2,0	9,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
32		*Tilia cordata*	lípa malolistá	33,0	15,0	2,0	6,0	3	b	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
33		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	60,0	7,0	2,0	7,0	5	c	3	3	4	Dynamicky prosychá. Defektní větvení. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. břečťan popínavý	Kácení stromů volné		1	
34		*Betula pendula*	bříza bělokorá	59,0	16,0	4,0	10,0	4	a	2	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
35		*Picea pungens*	smrk pichlavý	31,0	13,0	1,0	4,0	3	a	2	1	1					
36		*Betula pendula*	bříza bělokorá	48,0	14,0	3,0	8,0	4	a	2	2	2					
37		*Betula pendula*	bříza bělokorá	44,0	14,0	3,0	8,0	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
38		*Betula pendula*	bříza bělokorá	44,0	16,0	3,0	8,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Řez bezpečnostní	5	1	
39		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	48,0	12,0	4,0	9,0	4	a	2	2	2					
40		*Tilia cordata*	lípa malolistá	47,0	15,0	3,0	8,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3	
41		*Tilia cordata*	lípa malolistá	58,0	15,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
42		*Tilia cordata*	lípa malolistá	47,0	15,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
43		*Tilia cordata*	lípa malolistá	55,0	16,0	2,0	9,0	3	c	3	4	4	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Defektní větvení.	Kácení stromů volné		1	
44		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	71,0	13,0	2,0	10,0	4	a	2	3	3	Infekce větví.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Tři lana.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
45		*Betula pendula*	bříza bělokorá	50,0	17,0	4,0	9,0	4	a	2	2	2					
46		*Betula pendula*	bříza bělokorá	42,0	13,0	4,0	7,0	4	c	3	3	4	Infekce větví. Infekce báze kmene. Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	Kácení stromů volné		2	
47		*Tilia cordata*	lípa malolistá	68,0	15,0	4,0	8,0	4	c	2	4	4	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
48		*Tilia cordata*	lípa malolistá	36,0	14,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
49		*Tilia cordata*	lípa malolistá	31,0	11,0	3,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
50		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	46,0	14,0	2,0	7,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
51		*Tilia cordata*	lípa malolistá	33,0	14,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	10	3	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.
53		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	19,0	7,0	2,0	5,0	3	b	2	2	3	Infekce kmene. Asymetrická koruna.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
54		*Picea abies*	smrk ztepilý	38,0	14,0	1,0	9,0	4	a	2	1	1					
55		*Crataegus monogyna*	hloh jednosemenný	41,0	9,0	1,0	6,0	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
56		*Salix alba*	vrba bílá	58,0	13,0	1,0	9,0	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Řez sesazovací	5	3	
57		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	38,0	11,0	2,0	4,0	4	b	2	2	2	Poškození kořenů.				
58		*Staphylea pinnata*	klokoč zpeřený	8,0 5,0	4,0	1,0	3,0	3	a	2	1	2					
59		*Betula pendula*	bříza bělokorá	42,0	15,0	3,0	9,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
60		*Betula pendula*	bříza bělokorá	49,0	17,0	2,0	8,0	4	a	2	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
61		*Sorbus aucuparia*	jeřáb ptačí	21,0	7,0	1,0	4,0	3	a	1	1	2					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
62		*Sorbus aucuparia*	jeřáb ptačí	13,0	5,0	1,0	4,0	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
63		*Sorbus aucuparia*	jeřáb ptačí	18,0	6,0	1,0	4,0	3	a	2	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
64		*Sorbus aucuparia*	jeřáb ptačí	25,0	6,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
65		*Betula pendula*	bříza bělokorá	50,0	10,0	2,0	8,0	4	b	2	3	3	Defektní větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení. 30 procent.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
66		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	53,0	9,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Řez bezpečnostní	5	3	
67		*Tilia cordata*	lípa malolistá	56,0	10,0	2,0	6,0	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
68		*Populus alba 'Pyramidalis'*	topol bílý 'Pyramidalis'	56,0	19,0	2,0	8,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1	
70		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	26,0	12,0	1,0	5,0	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				
71		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	25,0	11,0	1,0	5,0	3	a	2	1	1					
72		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	19,0	12,0	1,0	5,0	3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
73		*Larix decidua*	modřín opadavý	14,0	7,0	1,0	4,0	3	a	2	1	1					
74		*Picea omorika*	smrk omorika	13,0	6,0	0,0	3,0	3	a	2	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit slabší vrchol,
75		*Picea omorika*	smrk omorika	15,0	8,0	0,0	4,0	3	a	2	1	1					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
76		*Larix decidua*	modřín opadavý	46,0	21,0	1,0	10,0	4	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
77		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	15,0	9,0	1,0	5,0	3	a	2	1	1					
78		*Tilia cordata*	lípa malolistá	42,0	14,0	2,0	9,0	4	a	4	1	2		Řez zdravotní	10	2	
79		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	63,0	14,0	2,0	9,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1	
80		*Betula pendula*	bříza bělokorá	27,0	8,0	3,0	3,0	3	b	2	2	3	Sekundární koruna. Zavěšená větev v koruně. Infekce větví.	Kácení stromů s přetažením		2	
81		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	41,0	16,0	2,0	6,0	4	a	2	1	1					
82		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	24,0	15,0	2,0	3,0	3	a	2	1	1					
83		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	29,0	15,0	2,0	3,0	3	a	2	1	1					
84		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	20,0	14,0	2,0	2,0	3	b	2	1	2	Potlačený jedinec.				
85		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	20,0	12,0	2,0	2,0	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
86		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	25,0	14,0	2,0	2,0	3	a	2	1	1					
87		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	21,0	14,0	2,0	3,0	3	a	2	1	1					
88		*Tilia cordata*	lípa malolistá	56,0	14,0	2,0	9,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
89		*Tilia cordata*	lípa malolistá	47,0	14,0	2,0	7,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
90		*Tilia cordata*	lípa malolistá	60,0	16,0	2,0	9,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1	
91		*Salix alba*	vrba bílá	63,0 60,0	17,0	5,0	11,0	4	a	1	3	3	Infekce báze kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna - dále redukovat. ohňovec obecný	Řez sesazovací	5	2	30 procent.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
92		*Carpinus betulus*	habr obecný	45,0	10,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2	Velké řezné rány.				
93		*Carpinus betulus*	habr obecný	32,0	10,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2	Velké řezné rány.				
94		*Carpinus betulus*	habr obecný	19,0	8,0	4,0	4,0	3	b	2	1	2	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
95		*Carpinus betulus*	habr obecný	25,0	9,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
96		*Tilia cordata*	lípa malolistá	27,0	9,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
97		*Carpinus betulus*	habr obecný	32,0	9,0	1,0	7,0	3	a	1	1	1					
98		*Tilia cordata*	lípa malolistá	63,0	15,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
99		*Tilia cordata*	lípa malolistá	62,0	15,0	2,0	9,0	4	b	2	3	3	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	20 procent.
100		*Tilia cordata*	lípa malolistá	23,0	9,0	1,0	7,0	3	b	1	2	3	Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volné		3	
102		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	12,0	7,0	1,0	3,0	3	b	2	1	2					
103		*Larix decidua*	modřín opadavý	16,0	7,0	1,0	4,0	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna.				
104		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	10,0	6,0	0,0	2,0	3	b	2	1	1					
105		*Pinus nigra*	borovice černá	41,0	11,0	3,0	8,0	4	a	2	1	2					
106		*Pinus ponderosa*	borovice žlutá	28,0	9,0	2,0	4,0	3	a	2	1	1					
107		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	47,0	13,0	3,0	8,0	4	a	2	1	1					
108		*Quercus robur*	dub letní	12,0	4,0	1,0	3,0	2	a	2	1	2		Řez na hlavu	1	2	

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
69	*4x Acer platanoides, 10x Prunus sp.*	4x javor mléčný, 10x slivoň				
101	*5x Picea omorika*	5x smrk omorika				

Hoškovice(1:700) - Klad listů (1:4462)

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Hoškovice(1:700), 1/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Hoškovice(1:700), 2/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Hoškovice(1:700), 3/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Hoškovice(1:700), 4/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 4: Hradec

Skupina ploch:	Hradec
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Stromy v obci s potřebným individuálním přístupem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2		*Prunus domestica*	slivoň domácí	32,0	8,0	2,0	5,0	4	a	2	1	2					
3		*Malus sp.*	jabloň	30,0	6,0	2,0	5,0	4	b	2	3	4	Infekce kosterního větvení. Infekce větví. bělochoroš jabloňový	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
4		*Malus sp.*	jabloň	44,0	8,0	2,0	7,0	4	a	1	2	2	Infekce větví. Poškození větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
5		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	30,0	16,0	2,0	4,0	3	a	2	1	1					
6		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	35,0	16,0	3,0	5,0	3	a	2	1	2	Infekce báze kmene.				
7		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	37,0	15,0	5,0	4,0	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.				
8		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	36,0	15,0	3,0	4,0	3	a	2	1	1					
9		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	26,0	15,0	4,0	4,0	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.				
10		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	44,0	14,0	4,0	6,0	4	a	1	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní		1	Odstranit boční výhon.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
11		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	27,0	13,0	3,0	4,0	3	a	2	1	1					
12		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	30,0	12,0	6,0	4,0	3	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Jeden kmen odříznut.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
15		*Betula pendula*	bříza bělokorá	24,0	12,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1					
16		*Populus x canadensis*	topol kanadský	94,0	27,0	6,0	13,0	4	a	2	2	2		Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
17		*Populus x canadensis*	topol kanadský	101,0	27,0	6,0	12,0	4	a	2	2	2		Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
18		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	39,0	16,0	3,0	7,0	3	a	1	2	3	Infekce báze kmene.				
19		*Populus x canadensis*	topol kanadský	46,0	23,0	5,0	9,0	3	a	2	2	2					
20		*Picea abies*	smrk ztepilý	17,0	8,0	1,0	5,0	3	a	2	1	1					
21		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	30,0	14,0	6,0	5,0	3	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
22		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	37,0	14,0	7,0	5,0	4	a	1	1	2					
23		*Sorbus aucuparia*	jeřáb ptačí	19,0	12,0	4,0	3,0	3	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.				
24		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	30,0	23,0	4,0	13,0	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
25	*15x Alnus glutinosa*	15x olše lepkavá		Vykácení pouze suchých a silně poškozených stromů		1
26	*5x Alnus glutinosa*	5x olše lepkavá				

Hradec(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 5: Kruhy

Skupina ploch:	Kruhy
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem statických selhání. Omezená možnost stabilizace pěstebními zásahy
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Řada starších ovocných stromů. Odstranit usychající jedince a perspektivně opět redukovat vůči nadzemnímu vedení.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Malus sp.*	jabloň	27,0	4,0	2,0	3,0	4	b	2	2	3	Infekce větví.	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
2		*Malus sp.*	jabloň	29,0	4,0	2,0	4,0	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
3		*Quercus robur*	dub letní	10,0	4,0	1,0	3,0	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
4		*Malus sp.*	jabloň	31,0	4,0	2,0	4,0	4	b	2	2	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
5		*Malus sp.*	jabloň	30,0	5,0	2,0	5,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
6		*Malus sp.*	jabloň	32,0	4,0	2,0	3,0	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
7		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	43,0	6,0	2,0	4,0	4	b	2	3	4	Infekce kosterního větvení.	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
8		*Malus sp.*	jabloň	32,0	5,0	2,0	4,0	4	c	4	3	4	Z větší části odumřelý. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		1	
9		*Malus sp.*	jabloň	32,0	6,0	2,0	5,0	4	c	4	2	3	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
10		*Malus sp.*	jabloň	28,0	5,0	2,0	5,0	3	c	4	3	4	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
11		*Malus sp.*	jabloň	27,0	5,0	2,0	4,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	1	
12		*Malus sp.*	jabloň	31,0	5,0	1,0	4,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
13		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	39,0	4,0	1,0	3,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
14		*Malus sp.*	jabloň	35,0	6,0	2,0	6,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	

Kruhy(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 6: Lhotice

Skupina ploch:	Lhotice
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Stromy v areálu obce. Často budou nutné brzké zásahy, více z nich bude nutno odstranit.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Salix matsudana 'Tortuosa'*	vrba Matsudova 'Tortuosa'	40,0	10,0	2,0	8,0	4	b	1	2	3	Infekce báze kmene.	Řez sesazovací	5	3	30 procent.
2		*Picea pungens*	smrk pichlavý	24,0	8,0	1,0	5,0	3	a	1	1	2	Nakloněný kmen.				
3		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	36,0	14,0	2,0	9,0	3	a	1	1	2	Poškození kořenů. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
4		*Betula pendula*	bříza bělokorá	34,0	14,0	2,0	8,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
5		*Betula pendula*	bříza bělokorá	33,0	15,0	2,0	8,0	4	a	2	1	1					
6		*Betula pendula*	bříza bělokorá	30,0	15,0	2,0	7,0	4	a	2	1	1					
7		*Sorbus aucuparia*	jeřáb ptačí	24,0	11,0	2,0	7,0	4	c	5	3	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
8		*Picea abies*	smrk ztepilý	27,0	13,0	2,0	7,0	3	a	2	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví z vrcholu.
9		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	62,0	16,0	4,0	13,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	1	
10		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	50,0	18,0	5,0	11,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1	
11		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	81,0	20,0	5,0	15,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
12		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	53,0	20,0	5,0	11,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
13		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	61,0	20,0	4,0	12,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
14		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	65,0	19,0	4,0	13,0	4	b	2	3	3	Infekce kmene. rezavec štětinatý	Řez bezpečnostní	5	1	
														Redukce obvodová	5	1	10 procent.
15		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	157,0	28,0	1,0	7,0	5	b	2	3	4	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Poškození ohněm.	Řez sesazovací	5	1	50 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
16		*Prunus domestica*	slivoň domácí	16,0	4,0	2,0	4,0	3	c	2	3	4	Rozsáhlá infekce kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné		1	
17		*Prunus domestica*	slivoň domácí	17,0	6,0	2,0	5,0	3	c	3	2	3	Dynamicky prosychá. Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné		2	
18		*Prunus domestica*	slivoň domácí	16,0	5,0	2,0	4,0	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3	
19		*Prunus domestica*	slivoň domácí	19,0	6,0	2,0	5,0	3	a	2	1	2					
25		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	30,0	12,0	3,0	7,0	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
26		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	28,0	11,0	2,0	7,0	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2	
27		*Salix alba 'Tristis'*	vrba bílá 'Tristis'	31,0	11,0	0,0	8,0	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2	2	
28		*Pinus nigra*	borovice černá	38,0 26,0	12,0	1,0	8,0	3	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmeny.
29		*Tilia cordata*	lípa malolistá	41,0	11,0	0,0	9,0	3	b	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
30		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	23,0	7,0	2,0	6,0	3	a	2	2	3	Infekce větví. Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
31		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	35,0	9,0	2,0	8,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	2	
32		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	30,0	9,0	3,0	8,0	5	a	2	2	2	Velké řezné rány. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
33		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	45,0	11,0	2,0	7,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
34		*Salix alba*	vrba bílá	13,0 9,0 9,0 8,0	6,0	0,0	7,0	3	a	1	1	2	Sesazený strom.	Řez na hlavu	1	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
35		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	40,0	10,0	2,0	7,0	4	a	2	1	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
36		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	87,0	14,0	2,0	13,0	4	c	3	4	4	Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým. Dutina ve kmeni. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků. dřevomor kořenový rezavec štětinatý	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
37		*Acer platanoides*	javor mléčný	14,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	3	1	
38		*Acer platanoides*	javor mléčný	14,0	8,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
39		*Acer platanoides*	javor mléčný	14,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
40		*Tilia cordata*	lípa malolistá	13,0	7,0	1,0	5,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	3	1	Potlačit tlakové větvení.
41		*Tilia cordata*	lípa malolistá	13,0	6,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	3	1	
42		*Tilia cordata*	lípa malolistá	12,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	3	1	Potlačit tlakové větvení.
43		*Tilia cordata*	lípa malolistá	7,0	5,0	2,0	4,0	2	a	2	1	2		Řez výchovný	5	2	
44		*Tilia cordata*	lípa malolistá	65,0	16,0	2,0	13,0	4	a	1	3	3	Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	30 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
45		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	25,0	6,0	2,0	5,0	3	a	2	2	3	Infekce větví.				
46		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	45,0	11,0	2,0	7,0	4	a	2	2	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
47		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	33,0	8,0	2,0	7,0	4	c	2	4	4	Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné		1	
48		*Picea pungens*	smrk pichlavý	50,0	14,0	1,0	7,0	4	a	2	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.				
49		*Salix x erythroflexuosa*	vrba argentinská	43,0	6,0	1,0	8,0	4	a	2	2	3	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2	1	
50		*Tilia cordata*	lípa malolistá	64,0	17,0	2,0	11,0	4	a	1	3	3	Sekundární koruna. Dutina ve kmeni.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	20 procent.
51		*Tilia cordata*	lípa malolistá	43,0	13,0	3,0	10,0	4	a	1	3	3	Sekundární koruna. Dutina ve kmeni.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	20 procent.
52		*Thuja occidentalis*	túje západní	31,0 23,0 22,0 17,0	11,0	2,0	7,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
53		*Thuja occidentalis*	túje západní	45,0	11,0	2,0	6,0	4	a	1	2	2	Poškození báze kmene. Nakloněný kmen.				
71		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	31,0	9,0	2,0	7,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
72		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	25,0	9,0	2,0	6,0	4	a	2	1	2					
73		*Malus sp.*	jabloň	22,0	4,0	2,0	3,0	3	b	3	2	5	Torzo.	Kácení stromů volné		3	
74		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	33,0	8,0	2,0	5,0	4	b	2	2	3	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.				
79		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	38,0	6,0	2,0	5,0	4	a	1	1	4	Torzo.	Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
87		*Betula pendula*	bříza bělokorá	53,0	16,0	2,0	11,0	4	a	1	1	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.

Lhotice(1:700) - Klad listů (1:1487)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Lhotice(1:700), 1/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Lhotice(1:700), 2/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Lhotice(1:700), 3/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 7: Areál bývalého letního kina

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Lesoparková plocha, zaměřit se na ošetření stromů v blízkosti herních prvků.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3204		*Juglans regia*	ořešák královský	48,0	14,0	3,0	8,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	
3205		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	90,0	28,0	3,0	5,0	4	a	2	2	3	Sekundární koruna.	Řez sesazovací		3	30 procent.
														Řez bezpečnostní		1	
3206		*Salix alba*	vrba bílá	15,0	8,0	0,0	9,0	3	b	1	2	3	Pařezové výmladky.	Kácení stromů volné		2	
3207		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	15,0	8,0	2,0	3,0	3	a	2	1	1					
3208		*Euonymus europaeus*	brslen evropský	14,0	5,0	1,0	4,0	3	a	1	1	1					
3209		*Juglans regia*	ořešák královský	59,0	16,0	3,0	10,0	4	a	2	2	2	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2	
3210		*Juglans regia*	ořešák královský	51,0	13,0	2,0	8,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2	
3211		*Acer platanoides*	javor mléčný	13,0	7,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
3212		*Acer platanoides*	javor mléčný	14,0	7,0	4,0	4,0	3	a	2	1	1		Řez zdravotní	10	3	
3213		*Salix alba*	vrba bílá	12,0	5,0	1,0	7,0	3	c	1	3	3	Nakloněný kmen. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		1	
3214		*Acer platanoides*	javor mléčný	17,0	9,0	2,0	5,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3	
3223		*Betula pendula*	bříza bělokorá	31,0	26,0	7,0	6,0	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
3224		*Betula pendula*	bříza bělokorá	47,0	25,0	2,0	6,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	2	
3226		*Acer platanoides*	javor mléčný	21,0 20,0	8,0	2,0	5,0	3	b	2	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2	
3227		*Betula pendula*	bříza bělokorá	41,0	22,0	6,0	5,0	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene.				
3228		*Betula pendula*	bříza bělokorá	34,0	22,0	3,0	5,0	4	a	2	1	2					
3229		*Betula pendula*	bříza bělokorá	31,0	25,0	3,0	6,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Sekundární koruna. Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3232		*Betula pendula*	bříza bělokorá	31,0	26,0	18,0	4,0	4	b	2	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
3233		*Betula pendula*	bříza bělokorá	48,0	25,0	14,0	6,0	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
3234		*Betula pendula*	bříza bělokorá	35,0	24,0	18,0	4,0	4	a	2	1	1	břečťan popínavý				
3235		*Betula pendula*	bříza bělokorá	37,0	23,0	8,0	4,0	4	b	2	2	2	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	3	
3236		*Acer platanoides*	javor mléčný	20,0	8,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
3238		*Betula pendula*	bříza bělokorá	36,0	22,0	10,0	4,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Řez bezpečnostní	5	1	
3239		*Betula pendula*	bříza bělokorá	25,0	20,0	3,0	3,0	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1	
3241		*Betula pendula*	bříza bělokorá	32,0	16,0	3,0	4,0	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
3242		*Betula pendula*	bříza bělokorá	43,0	25,0	4,0	6,0	4	a	2	2	2					
3243		*Betula pendula*	bříza bělokorá	40,0	20,0	4,0	4,0	4	b	3	2	3	Defektní větvení. Infekce kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2	
3244		*Fagus sylvatica*	buk lesní	56,0	18,0	3,0	8,0	4	a	1	1	2					
3245		*Fagus sylvatica*	buk lesní	36,0 35,0	16,0	2,0	6,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
3246		*Fagus sylvatica*	buk lesní	60,0	24,0	3,0	8,0	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
3248		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	51,0	23,0	12,0	6,0	4	a	2	1	1		Řez bezpečnostní	5	2	
3249		*Acer platanoides*	javor mléčný	27,0	25,0	10,0	4,0	3	c	5	3	3	Zcela odumřelý. Infekce báze kmene. ohňovec	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
3250		*Acer platanoides*	javor mléčný	30,0	7,0	2,0	6,0	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3251		*Acer platanoides*	javor mléčný	26,0	15,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
3252		*Betula pendula*	bříza bělokorá	53,0	16,0	3,0	9,0	4	a	2	2	2	Poškození báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	2	
3253		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	24,0	9,0	3,0	5,0	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	2	
3254		*Prunus cerasifera*	slivoň třešňová	44,0	9,0	3,0	5,0	4	c	2	4	4	Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné		1	
3255		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	45,0	14,0	2,0	7,0	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
3258		*Betula pendula*	bříza bělokorá	28,0 27,0	13,0	2,0	6,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.				
3259		*Acer platanoides*	javor mléčný	15,0	7,0	3,0	4,0	3	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Velké řezné rány.				
3260		*Fagus sylvatica*	buk lesní	56,0	15,0	4,0	8,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní		2	
3262		*Fagus sylvatica*	buk lesní	65,0	18,0	3,0	10,0	4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni. Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	10	2	
3263		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	40,0	25,0	6,0	7,0	4	a	1	1	1	Asymetrická koruna.				
3264		*Quercus robur*	dub letní	55,0	25,0	6,0	8,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
3265		*Acer platanoides*	javor mléčný	25,0	13,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
3266		*Acer platanoides*	javor mléčný	23,0	11,0	3,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
3268		*Populus x canescens*	topol šedavý	63,0 58,0	24,0	8,0	9,0	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší kmen.
														Řez bezpečnostní	5	2	
3269		*Acer platanoides*	javor mléčný	17,0	9,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3	
3271		*Populus alba*	topol bílý	102,0	28,0	8,0	13,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
3272		*Acer platanoides*	javor mléčný	30,0	20,0	2,0	13,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší kmeny.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3275		*Salix alba*	vrba bílá	79,0	13,0	2,0	7,0	4	a	1	2	3	Sekundární koruna. ohňovec obecný	Řez na hlavu	3	1	
3276		*Populus x canescens*	topol šedavý	15,0	9,0	1,0	3,0	3	b	1	2	3	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné		2	
3277		*Acer platanoides*	javor mléčný	44,0 43,0 28,0	19,0	2,0	9,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit nejslabší kmen.
3278		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	38,0	12,0	1,0	6,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
3280		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	39,0	12,0	1,0	6,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	
3281		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	34,0	13,0	3,0	6,0	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2	
3282		*Acer platanoides*	javor mléčný	56,0	13,0	2,0	8,0	4	b	2	3	3	Defektní větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Kácení stromů volné		2	
3283		*Salix alba*	vrba bílá	15,0 11,0	6,0	1,0	6,0	3	b	1	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3	
3284		*Acer platanoides*	javor mléčný	36,0	13,0	1,0	6,0	3	c	2	3	3	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		2	
3285		*Malus sp.*	jabloň	15,0	5,0	2,0	4,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	3	
3287		*Populus x canescens*	topol šedavý	46,0	15,0	4,0	7,0	4	a	2	1	1					
3288		*Betula pendula*	bříza bělokorá	33,0	16,0	4,0	5,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	3	
3289		*Populus x canescens*	topol šedavý	42,0	15,0	4,0	9,0	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.				
3291		*Populus x canescens*	topol šedavý	37,0	15,0	5,0	7,0	3	a	1	1	1					
3292		*Populus x canescens*	topol šedavý	59,0	15,0	5,0	10,0	4	a	1	1	2	Poškození větví.	Řez zdravotní		2	
3293		*Acer platanoides*	javor mléčný	19,0	9,0	2,0	6,0	3	a	2	1	1					
3294		*Populus x canescens*	topol šedavý	94,0	25,0	6,0	13,0	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3295		*Populus x canescens*	topol šedavý	101,0	23,0	6,0	13,0	4	a	2	2	3	Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Redukce obvodová	5	1	10 procent.
3296		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	38,0	13,0	4,0	6,0	3	a	2	1	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	2	
3298		*Thuja occidentalis*	túje západní	44,0	12,0	1,0	4,0	4	a	2	1	2					
3299		*Acer platanoides*	javor mléčný	15,0	7,0	2,0	3,0	3	b	1	2	3	Velké řezné rány. Tlaková vidlice v koruně.	Kácení stromů volné		3	
3300		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	90,0	19,0	2,0	2,0	4	a	2	2	3	Sesazený strom.	Řez bezpečnostní	5	3	
3301		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	77,0	16,0	1,0	2,0	4	a	2	2	3	Sesazený strom.	Řez bezpečnostní	5	3	
3303		*Prunus domestica*	slivoň domácí	20,0 12,0	7,0	2,0	4,0	4	b	2	2	3					
3314		*Betula pendula*	bříza bělokorá	33,0 38,0	20,0	8,0	8,0	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý. březovník obecný	Kácení stromů volné		1	
3316		*Betula pendula*	bříza bělokorá	44,0	16,0	8,0	6,0	4	c	5	3	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
3317		*Acer platanoides*	javor mléčný	30,0	13,0	2,0	8,0	3	a	2	1	2					
3322		*Quercus robur*	dub letní	62,0	15,0	3,0	9,0	4	a	1	1	2					
3324		*Betula pendula*	bříza bělokorá	47,0	24,0	4,0	6,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	3	
3326		*Betula pendula*	bříza bělokorá	24,0	15,0	6,0	3,0	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
3327		*Betula pendula*	bříza bělokorá	36,0	23,0	6,0	6,0	4	b	2	3	3	Poškození kořenů.	Kácení stromů volné		2	
3328		*Quercus robur*	dub letní	46,0	13,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2					
3333		*Betula pendula*	bříza bělokorá	32,0	15,0	10,0	3,0	4	c	4	2	3	Z větší části odumřelý.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3334		*Betula pendula*	bříza bělokorá	28,0	14,0	4,0	4,0	3	c	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		2	
3336		*Betula pendula*	bříza bělokorá	42,0	22,0	5,0	5,0	4	a	2	2	2					
3338		*Acer platanoides*	javor mléčný	55,0 38,0	16,0	3,0	9,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	10	2	
3339		*Betula pendula*	bříza bělokorá	23,0	19,0	6,0	4,0	3	a	2	1	2					
3340		*Betula pendula*	bříza bělokorá	28,0	22,0	6,0	4,0	4	a	2	1	1					
3341		*Betula pendula*	bříza bělokorá	27,0	22,0	8,0	4,0	4	a	2	1	2					
3344		*Betula pendula*	bříza bělokorá	34,0	22,0	7,0	5,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.				
3346		*Betula pendula*	bříza bělokorá	30,0	17,0	8,0	5,0	4	a	2	2	2	Infekce větví.				
3347		*Betula pendula*	bříza bělokorá	20,0	14,0	6,0	2,0	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.				
3348		*Betula pendula*	bříza bělokorá	26,0	16,0	7,0	3,0	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.				
3349		*Betula pendula*	bříza bělokorá	20,0	12,0	3,0	4,0	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Poškození kořenů.	Kácení stromů volné		2	
3355		*Populus x canescens*	topol šedavý	8,0	9,0	1,0	5,0	3	b	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Kácení stromů volné		3	
3356		*Populus x canescens*	topol šedavý	80,0	27,0	6,0	14,0	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	5	3	
3357		*Tilia cordata*	lípa malolistá	25,0	13,0	1,0	6,0	3	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmeny.
3358		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	56,0	22,0	3,0	11,0	4	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce		1	Redukce ve směru objektu.
3360		*Acer platanoides*	javor mléčný	12,0	9,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
3361		*Prunus domestica*	slivoň domácí	11,0	4,0	1,0	2,0	3	a	2	1	2					
3362		*Populus x canescens*	topol šedavý	65,0	14,0	4,0	10,0	4	a	2	2	2	Poškození větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
3363		*Acer platanoides*	javor mléčný	18,0	8,0	2,0	5,0	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3364		*Acer platanoides*	javor mléčný	19,0	7,0	2,0	4,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3	
3365		*Prunus cerasifera*	slivoň třešňová	30,0 25,0 24,0	7,0	2,0	5,0	4	c	1	3	5	Defektní větvení. houba - nespecifikované	Kácení stromů volné		1	
3366		*Juglans regia*	ořešák královský	44,0	12,0	3,0	7,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. bělochoroš jabloňový	Řez bezpečnostní	5	1	
3367		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	37,0	13,0	2,0	6,0	4	a	1	1	2					
3368		*Padus avium*	střemcha obecná	13,0	8,0	1,0	6,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.				
3369		*Acer platanoides*	javor mléčný	40,0 33,0	16,0	3,0	8,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
3370		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	85,0	24,0	1,0	3,0	4	a	1	2	3	Sekundární koruna.	Řez sesazovací	5	2	
3371		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	77,0	21,0	3,0	3,0	4	c	2	4	4	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
3372		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	27,0	24,0	17,0	3,0	3	a	2	1	1					
3373		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	10,0	9,0	1,0	6,0	3	b	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Nevhodné místo.	Kácení stromů volné		2	
3374		*Prunus cerasifera*	slivoň třešňová	44,0	7,0	2,0	6,0	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
3375		*Populus x canescens*	topol šedavý	53,0	18,0	4,0	12,0	4	a	1	2	3	Poškození větví. Odlomená část koruny.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Symetrizovat.
3376		*Populus x canescens*	topol šedavý	35,0	18,0	5,0	9,0	3	a	2	1	1					
3377		*Populus x canescens*	topol šedavý	27,0	18,0	5,0	9,0	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
3378		*Populus x canescens*	topol šedavý	23,0	12,0	5,0	5,0	3	b	3	2	3	Potlačený jedinec. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2	
3379		*Acer platanoides*	javor mléčný	27,0	8,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3380		*Acer platanoides*	javor mléčný	30,0	9,0	2,0	5,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
3381		*Malus sp.*	jabloň	8,0	6,0	1,0	4,0	3	b	2	2	3	Potlačený jedinec. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Kácení stromů volné		3	
3382		*Malus sp.*	jabloň	22,0	6,0	2,0	4,0	4	a	2	1	2					
3383		*Betula pendula*	bříza bělokorá	31,0	17,0	3,0	4,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
3384		*Acer platanoides*	javor mléčný	24,0	10,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
3385		*Acer platanoides*	javor mléčný	13,0	9,0	2,0	4,0	3	b	2	1	2	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
3386		*Acer platanoides*	javor mléčný	14,0	12,0	4,0	5,0	3	a	1	1	2	Velké řezné rány.	Řez zdravotní	10	3	
3387		*Padus avium*	střemcha obecná	8,0	7,0	3,0	2,0	2	b	1	1	1	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		3	
3388		*Padus avium*	střemcha obecná	11,0	7,0	1,0	3,0	3	a	1	1	1					
3389		*Picea pungens*	smrk pichlavý	24,0	9,0	2,0	3,0	3	a	2	1	1					
3390		*Picea pungens*	smrk pichlavý	26,0	11,0	2,0	4,0	3	a	2	1	1					
3391		*Populus alba*	topol bílý	103,0	27,0	6,0	12,0	4	a	2	2	3	Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
3393		*Betula pendula*	bříza bělokorá	26,0	22,0	6,0	4,0	3	b	3	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	
3396		*Acer platanoides*	javor mléčný	25,0 30,0 30,0	14,0	2,0	7,0	3	b	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volné		2	
3397	620180	*Acer platanoides*	javor mléčný	81,0	15,0	3,0	9,0	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Redukce obvodová	5	3	20 procent.
3398		*Quercus robur*	dub letní	36,0	13,0	2,0	4,0	3	a	2	2	2					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3399		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	55,0 45,0 40,0	15,0	4,0	14,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Hodnoceno za plotem.	Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
3359	*50x Acer sp., 15x Fraxinus sp., 25x Salix sp., 10x Tilia sp.*	50x javor, 15x jasan, 25x vrba, 10x lípa		Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		2
3400	*95x Acer platanoides, 5x Betula pendula*	95x javor mléčný, 5x bříza bělokorá		Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		2

Areál bývalého letního kina(1:700) - Klad listů (1:2231)

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Areál bývalého letního kina(1:700), 1/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Areál bývalého letního kina(1:700), 2/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Areál bývalého letního kina(1:700), 3/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 8: Areál Hřbitovní 316

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

4 stromy, z toho 3 lípy s redukovanou korunou - pokračovat v redukcích.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Tilia cordata*	lípa malolistá	65,0	15,0	2,0	10,0	4	b	2	3	3	Sekundární koruna. Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.
2		*Betula pendula*	bříza bělokorá	63,0	18,0	3,0	13,0	4	a	2	2	2	břečťan popínavý	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
3		*Tilia cordata*	lípa malolistá	64,0	15,0	2,0	10,0	4	b	2	2	3	Sekundární koruna.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	20 procent.
4		*Tilia cordata*	lípa malolistá	61,0	15,0	5,0	9,0	4	a	1	2	3	Sekundární koruna.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.

Areál Hřbitovní 316(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 9: Arnoldova

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Parková plocha, kde více stromů bude nutno odstranit.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1864		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	70,0	12,0	2,0	7,0	4	b	2	2	4	Odlomená část koruny. Poškození větví. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
1865		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	58,0	15,0	2,0	7,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	10	2	
1866		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	68,0	15,0	3,0	10,0	4	b	2	2	2	Výletové otvory od ptáků.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
1867		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	64,0	12,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2	Infekce větví. Dutina v kosterní větvi.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
1868		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	51,0	11,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Redukce ve směru objektu.
														Řez bezpečnostní	5	2	
1873		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	62,0	12,0	2,0	7,0	4	c	2	4	5	Defektní větvení. Trhliny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
1874		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	51,0	9,0	3,0	6,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Symetrizovat.
1875		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	50,0	15,0	3,0	5,0	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý. Infekce větví. Redukovaná koruna.	Kácení stromů volné		1	
1876		*Acer platanoides*	javor mléčný	59,0	18,0	2,0	6,0	4	a	2	2	3		Řez bezpečnostní	5	1	
1877		*Acer platanoides*	javor mléčný	59,0	18,0	2,0	7,0	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce větví.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Tři lana.
														Řez zdravotní	5	2	
1878		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	56,0	21,0	2,0	7,0	4	c	3	3	4	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
1879		*Tilia cordata*	lípa malolistá	52,0	17,0	2,0	5,0	4	c	3	3	4	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Poškození kořenů. Defektní větvení. Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1880		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	12,0	7,0	2,0	3,0	3	a	1	1	2	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	1	
1881		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	14,0	8,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	
1882		*Euonymus europaeus*	brslen evropský	5,0 5,0	5,0	1,0	3,0	3	a	1	1	1					
1883		*Euonymus europaeus*	brslen evropský	7,0	3,0	1,0	2,0	3	a	1	1	1					
1886		*Acer campestre*	javor polní	23,0 22,0	8,0	2,0	6,0	3	a	2	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
1890		*Aesculus x carnea*	jírovec pleťový	12,0	4,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	5	3	
1892		*Acer platanoides 'Crimson King'*	javor mléčný 'Crimson King'	12,0	7,0	1,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	5	1	
1895		*Tilia cordata*	lípa malolistá	13,0	4,0	1,0	2,0	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1	
1896		*Acer ginnala*	javor ginnala	23,0 23,0 21,0	7,0	1,0	8,0	4	a	1	2	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Uvolnění sousedního stromu.
1897		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	42,0	9,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
1898		*Acer platanoides*	javor mléčný	8,0	5,0	1,0	3,0	2	a	2	1	1	Odstranit popínavku.	Řez výchovný	5	2	
1899		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	28,0	7,0	1,0	4,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
1900		*Acer platanoides*	javor mléčný	30,0	8,0	1,0	6,0	3	b	1	3	3	Tlaková vidlice rozlomená.	Kácení stromů volné		3	
1902		*Acer platanoides*	javor mléčný	46,0	8,0	2,0	6,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Velké řezné rány. Sledovat!				
1903		*Thuja occidentalis*	túje západní	9,0 9,0 8,0	7,0	1,0	4,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.				
1904		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	18,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
1908		*Chamaecyparis lawsoniana*	cypřišek Lawsonův	12,0	6,0	1,0	3,0	3	c	5	2	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
1909		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	42,0	11,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1910		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	42,0	11,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	
1911		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	29,0	9,0	3,0	6,0	3	b	2	3	3	Nevhodná struktura větvení. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2	
1912		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	32,0	8,0	2,0	5,0	3	c	2	4	4	Infekce kosterního větvení. Infekce kmene.	Kácení stromů volné		1	
1913		*Populus tremula*	topol osika	38,0	9,0	3,0	6,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
1914		*Acer platanoides*	javor mléčný	14,0	6,0	1,0	4,0	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1	
1921	611915	*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	44,0	11,0	2,0	8,0	4	c	2	3	3	Defektní větvení.	Kácení stromů volné		1	
1923		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	47,0	11,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
1926		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	46,0	8,0	1,0	6,0	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné		1	
1927		*Picea pungens*	smrk pichlavý	37,0	11,0	1,0	5,0	4	b	3	1	1	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
1928		*Prunus cerasifera*	slivoň třešňová	8,0	4,0	1,0	6,0	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2	2	
3897		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	8,0	6,0	1,0	3,0	3	b	2	1	2	Infekce kmene. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
3898		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	6,0	4,0	1,0	2,0	2	b	1	1	2	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
3899		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	4,0	4,0	1,0	2,0	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1	
3900		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	6,0	2,0	1,0	1,0	2	b	2	1	3		Kácení stromů volné		3	
3902		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	30,0 30,0	9,0	1,0	7,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1	
3903		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	10,0	7,0	2,0	5,0	3	a	2	1	2					
3904		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	25,0	7,0	2,0	4,0	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3905		*Acer platanoides*	javor mléčný	44,0	10,0	2,0	6,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
3906		*Acer ginnala*	javor ginnala	8,0	5,0	1,0	4,0	3	a	1	1	2					
3907		*Acer ginnala*	javor ginnala	10,0	6,0	1,0	6,0	3	a	1	2	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
3908		*Acer ginnala*	javor ginnala	10,0	6,0	1,0	5,0	4	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Infekce větví.				

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
3901	*2x Acer campestre, 1x Aesculus hippocastanum, 15x Robinia pseudoacacia*	2x javor polní, 1x jírovec maďal, 15x trnovník bílý		Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		2

Arnoldova(1:700) - Klad listů (1:1487)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Arnoldova(1:700), 1/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Arnoldova(1:700), 2/3

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Arnoldova(1:700), 3/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 10: Atletický stadion J. Hrona

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Parková plocha kolem hřiště. Kolem hřiště byla zemina, báze stromů jsou zasypané, sledovat další vývoj. Jsou zde instalované bezpečnostní vazby, často ještě nebyly nutné.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Tilia cordata*	lípa malolistá	40,0	19,0	5,0	6,0	3	a	1	2	2	Vysoko vyvětvený.	Řez zdravotní	10	3	
2		*Tilia cordata*	lípa malolistá	42,0	20,0	4,0	7,0	4	a	2	2	2	Zasypaná báze.	Řez zdravotní	10	2	
3		*Acer platanoides*	javor mléčný	35,0	19,0	6,0	7,0	3	b	2	2	3	Zasypaná báze. Korní spála.	Řez bezpečnostní	5	3	
4		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	34,0	17,0	2,0	6,0	3	b	2	2	3	Zasypaná báze.	Řez bezpečnostní	5	3	
5		*Tilia cordata*	lípa malolistá	30,0	19,0	12,0	4,0	3	b	2	2	3	Zasypaná báze. Poškození kmene.				
6		*Tilia cordata*	lípa malolistá	36,0 31,0	19,0	5,0	7,0	3	b	3	3	3	Zasypaná báze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
7		*Quercus robur*	dub letní	50,0	19,0	2,0	8,0	3	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	2	
8		*Corylus colurna*	líska turecká	42,0	18,0	2,0	6,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v koruně. břečťan popínavý	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
9		*Quercus robur*	dub letní	59,0	24,0	9,0	10,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení.
10		*Tilia cordata*	lípa malolistá	45,0	16,0	2,0	6,0	4	b	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Zasypaná báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.
11		*Betula pendula*	bříza bělokorá	41,0	25,0	15,0	4,0	4	c	5	3	4	Zcela odumřelý. Rozsáhlá infekce kmene. březovník obecný	Kácení stromů volné		1	
12		*Tilia cordata*	lípa malolistá	52,0	23,0	5,0	8,0	4	a	2	2	2	Zasypaná báze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
														Řez zdravotní	5	3	
13		*Betula pendula*	bříza bělokorá	52,0	26,0	5,0	11,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
14		*Tilia cordata*	lípa malolistá	49,0	22,0	3,0	9,0	4	a	2	2	3	Zasypaná báze. Dutina ve kmeni.	Řez zdravotní	5	3	
15		*Acer platanoides*	javor mléčný	15,0	9,0	3,0	4,0	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.				
16		*Tilia cordata*	lípa malolistá	49,0 39,0 32,0	26,0	3,0	10,0	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
														Řez zdravotní	5	3	
17		*Tilia cordata*	lípa malolistá	75,0	24,0	3,0	9,0	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
														Řez zdravotní	5	3	
18		*Tilia cordata*	lípa malolistá	51,0	22,0	2,0	7,0	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	3	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
19		*Tilia cordata*	lípa malolistá	36,0	22,0	5,0	6,0	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	3	
20		*Tilia cordata*	lípa malolistá	26,0	16,0	8,0	4,0	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	3	
22		*Betula pendula*	bříza bělokorá	36,0	23,0	5,0	5,0	4	c	5	3	3	Zcela odumřelý. březovník obecný	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
23		*Tilia cordata*	lípa malolistá	50,0	23,0	3,0	8,0	3	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
														Řez zdravotní	5	3	
24		*Quercus robur*	dub letní	89,0	30,0	4,0	16,0	5	a	1	1	2					
25		*Quercus robur*	dub letní	77,0	27,0	2,0	14,0	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.				

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
26		*Tilia cordata*	lípa malolistá	54,0	21,0	2,0	7,0	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Redukovaná koruna - dále redukovat.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	20 procent.
27		*Tilia cordata*	lípa malolistá	52,0	20,0	2,0	7,0	4	a	1	2	2	Infekce větví. Poškození větví.	Řez zdravotní	5	2	
28		*Tilia cordata*	lípa malolistá	51,0	18,0	2,0	8,0	4	a	2	1	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
29		*Malus sp.*	jabloň	38,0	7,0	2,0	6,0	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý. Infekce větví.	Kácení stromů volné		1	
30		*Malus sp.*	jabloň	44,0	9,0	1,0	6,0	4	a	1	2	3	Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
32		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	19,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	Odstranit boční výhon.
33		*Malus sp.*	jabloň	59,0	8,0	1,0	8,0	4	a	2	2	3	Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
34		*Malus sp.*	jabloň	32,0	7,0	2,0	6,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
35		*Malus sp.*	jabloň	47,0	7,0	2,0	7,0	4	a	1	2	3	Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
36		*Malus sp.*	jabloň	35,0	7,0	2,0	7,0	4	a	2	2	3	Infekce větví.				
38		*Betula pendula*	bříza bělokorá	48,0	19,0	4,0	11,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Defektní větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
39		*Tilia cordata*	lípa malolistá	48,0	19,0	2,0	7,0	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	3	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
40		*Acer platanoides*	javor mléčný	14,0	10,0	4,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
41		*Malus sp.*	jabloň	30,0	15,0	2,0	7,0	4	a	1	1	2	Velké řezné rány.				
42		*Acer platanoides*	javor mléčný	9,0	7,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	3	
43		*Acer platanoides*	javor mléčný	12,0	8,0	3,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
44		*Acer campestre*	javor polní	12,0	8,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
45		*Acer platanoides*	javor mléčný	13,0	8,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
46		*Tilia cordata*	lípa malolistá	13,0	9,0	2,0	3,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
47		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	9,0 7,0	8,0	2,0	3,0	3	b	1	1	2	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
48		*Carpinus betulus*	habr obecný	5,0 5,0	6,0	1,0	2,0	2	a	1	1	2					
49		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	14,0	9,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene.				
50		*Acer platanoides*	javor mléčný	28,0	12,0	2,0	6,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
51		*Juglans regia*	ořešák královský	17,0 16,0	9,0	1,0	6,0	3	a	2	1	2					
52		*Acer platanoides*	javor mléčný	45,0	14,0	2,0	10,0	4	a	2	1	1		Řez zdravotní	10	3	
53		*Salix caprea*	vrba jíva	58,0	12,0	2,0	10,0	5	b	2	3	4	Infekce báze kmene. Sledovat!	Kácení stromů volné		3	
54		*Acer platanoides*	javor mléčný	37,0	12,0	2,0	7,0	3	a	2	2	2	Infekce větví.	Řez zdravotní	10	2	
55		*Acer platanoides*	javor mléčný	33,0 16,0	13,0	2,0	7,0	3	b	1	3	4	Infekce báze kmene. Infekce větví.	Kácení stromů volné		2	
56		*Acer platanoides*	javor mléčný	31,0	13,0	2,0	6,0	3	a	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	10	2	
57		*Malus sp.*	jabloň	20,0	8,0	1,0	6,0	3	a	2	1	2					
58		*Juglans regia*	ořešák královský	52,0	12,0	1,0	10,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
59		*Juglans regia*	ořešák královský	39,0	9,0	1,0	7,0	4	b	3	2	2	Nakloněný kmen. Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2	
60		*Juglans regia*	ořešák královský	44,0	11,0	1,0	8,0	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.
61		*Juglans regia*	ořešák královský	45,0	13,0	1,0	8,0	4	a	2	1	2					
62		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	39,0	12,0	1,0	8,0	4	a	2	1	2					
63		*Malus sp.*	jabloň	20,0	5,0	1,0	4,0	3	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2	
64		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	47,0	15,0	2,0	6,0	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
65		*Malus sp.*	jabloň	23,0	5,0	1,0	5,0	4	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2	
66		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	46,0	15,0	2,0	6,0	4	a	2	1	2					
67		*Malus sp.*	jabloň	19,0	6,0	1,0	5,0	3	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2	
68		*Malus sp.*	jabloň	24,0	6,0	1,0	6,0	4	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2	
69		*Malus sp.*	jabloň	22,0	6,0	1,0	6,0	4	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2	
70		*Malus sp.*	jabloň	26,0	7,0	1,0	7,0	4	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2	
71		*Malus sp.*	jabloň	21,0	6,0	1,0	5,0	3	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2	
72		*Malus sp.*	jabloň	24,0	6,0	1,0	6,0	3	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
73		*Malus sp.*	jabloň	22,0	6,0	1,0	5,0	3	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2	
74		*Malus sp.*	jabloň	21,0	6,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2	
75		*Malus sp.*	jabloň	16,0	5,0	1,0	5,0	3	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	2	
76		*Malus sp.*	jabloň	19,0	5,0	1,0	4,0	3	a	2	1	2					
77		*Prunus domestica*	slivoň domácí	53,0	6,0	2,0	6,0	4	c	2	3	4	Defektní větvení. Tlaková vidlice s trhlinou.	Kácení stromů volné		1	
78		*Malus sp.*	jabloň	33,0	8,0	1,0	6,0	4	c	4	2	3	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
79		*Prunus domestica*	slivoň domácí	24,0 21,0	9,0	2,0	5,0	4	a	2	2	2	ohňovec ovocný				
80		*Malus sp.*	jabloň	13,0	3,0	1,0	2,0	3	b	3	1	2	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		2	
81		*Prunus domestica*	slivoň domácí	34,0	9,0	2,0	5,0	4	a	2	1	2					
82		*Populus x canescens*	topol šedavý	20,0	10,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.				
83		*Populus x canescens*	topol šedavý	34,0	10,0	2,0	5,0	3	b	1	2	2	Roste v plotu. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
84		*Malus sp.*	jabloň	18,0	3,0	1,0	2,0	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Poškození báze kmene.				
85		*Populus x canescens*	topol šedavý	14,0	7,0	2,0	3,0	3	b	2	1	3	Roste v plotu.	Kácení stromů volné		2	
86		*Prunus domestica*	slivoň domácí	28,0	8,0	2,0	5,0	4	b	2	2	3	Dutina ve kmeni.				
87		*Prunus domestica*	slivoň domácí	29,0	8,0	2,0	5,0	4	a	2	2	3					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
88		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	32,0	11,0	1,0	5,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1	
89		*Prunus domestica*	slivoň domácí	39,0	11,0	1,0	6,0	4	a	2	3	3	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
21	*30x Carpinus betulus*	30x habr obecný		Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		2
31	*6x Picea abies*	6x smrk ztepilý				
37	*15x Acer platanoides, 5x Corylus avellana*	15x javor mléčný, 5x líska obecná		Probírka/prořezávka s negativním výběrem		2

Atletický stadion J. Hrona(1:700) - Klad listů (1:2231)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Atletický stadion J. Hrona(1:700), 1/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Atletický stadion J. Hrona(1:700), 2/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Atletický stadion J. Hrona(1:700), 3/4

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Atletický stadion J. Hrona(1:700), 4/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 11: Bělidla

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Na ploše se vyskytují především dospívající stromy, obvykle bez nutnosti naléhavých zásahů.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
402		*Betula pendula*	bříza bělokorá	29,0	14,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
3930		*Juglans regia*	ořešák královský	38,0	7,0	1,0	6,0	3	a	1	1	2					
3945		*Picea pungens ‘Glauca’*	smrk pichlavý ‘Glauca’	19,0	8,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit slabší vrchol.

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
3944	*5x Cerasus avium, 4x Picea abies, 8x Prunus cerasifera, 4x Rhus typhina, 2x Salix caprea, 15x Sambucus nigra*	5x třešeň ptačí, 4x smrk ztepilý, 8x slivoň třešňová, 4x škumpa orobincová, 2x vrba jíva, 15x bez černý		Probírka/prořezávka s negativním výběrem		2

Bělidla(1:700) - Klad listů (1:2975)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Bělidla(1:700), 1/4

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Bělidla(1:700), 2/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Bělidla(1:700), 3/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Bělidla(1:700), 4/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 12: Čsl. armády u kotelny

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Sídlištní plocha s dospělými i mladými stromy a potřebným individuálním přístupem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Quercus rubra*	dub červený	45,0	13,0	2,0	14,0	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
2		*Larix decidua*	modřín opadavý	24,0	14,0	2,0	5,0	3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
3		*Larix decidua*	modřín opadavý	27,0	16,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
4		*Larix decidua*	modřín opadavý	26,0	16,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1					
5		*Larix decidua*	modřín opadavý	10,0	6,0	2,0	3,0	2	b	2	1	2	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
6		*Larix decidua*	modřín opadavý	22,0	14,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
7		*Quercus rubra*	dub červený	37,0	14,0	2,0	11,0	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní	10	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
8		*Larix decidua*	modřín opadavý	15,0	10,0	2,0	3,0	3	c	3	2	2	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny. Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		1	
9		*Larix decidua*	modřín opadavý	33,0	15,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
10		*Larix decidua*	modřín opadavý	16,0	13,0	2,0	3,0	3	c	3	2	2	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		1	
11		*Larix decidua*	modřín opadavý	24,0	14,0	2,0	5,0	3	a	2	1	1					
12		*Larix decidua*	modřín opadavý	29,0	16,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
13		*Larix decidua*	modřín opadavý	31,0	16,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
14		*Quercus rubra*	dub červený	37,0	12,0	2,0	11,0	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
15		*Larix decidua*	modřín opadavý	40,0	15,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
16		*Fagus sylvatica*	buk lesní	52,0	16,0	2,0	12,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
17		*Pinus nigra*	borovice černá	41,0	12,0	2,0	9,0	4	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Řez bezpečnostní	10	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	10	1	Redukce ve směru objektu.
18		*Picea pungens*	smrk pichlavý	23,0 22,0 20,0	13,0	1,0	5,0	3	c	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volné		2	
20		*Picea abies*	smrk ztepilý	42,0	15,0	1,0	6,0	3	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.
21		*Picea abies*	smrk ztepilý	33,0	16,0	2,0	6,0	4	a	2	1	1					
22		*Picea abies*	smrk ztepilý	36,0	16,0	2,0	6,0	4	a	2	1	1					
23		*Picea abies*	smrk ztepilý	39,0	17,0	2,0	6,0	4	a	1	1	1					
24		*Abies grandis*	jedle obrovská	55,0	18,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1					
25		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	50,0	16,0	2,0	10,0	4	a	2	3	3	Infekce kosterního větvení. Defektní větvení.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.
26		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	26,0	13,0	2,0	5,0	3	a	2	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
28		*Picea abies*	smrk ztepilý	26,0	14,0	3,0	5,0	3	a	2	1	1					
29		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	37,0	15,0	2,0	7,0	4	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
30		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	35,0	13,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	
31		*Pinus nigra*	borovice černá	27,0	15,0	8,0	6,0	3	a	2	1	1					
32		*Pinus nigra*	borovice černá	37,0	15,0	3,0	7,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
33		*Pinus nigra*	borovice černá	27,0	12,0	2,0	6,0	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.				

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
34		*Crataegus sp.*	hloh	27,0	7,0	2,0	8,0	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
35		*Acer negundo*	javor jasanolistý	36,0 35,0	15,0	2,0	11,0	4	b	3	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1	
36		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	29,0	15,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
37		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	40,0	13,0	2,0	10,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
39		*Picea omorika*	smrk omorika	15,0	8,0	1,0	3,0	3	a	2	1	1					
40		*Picea pungens*	smrk pichlavý	26,0	12,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1					
41		*Picea omorika*	smrk omorika	15,0	8,0	2,0	4,0	3	a	2	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.				
42		*Picea omorika*	smrk omorika	15,0	10,0	2,0	3,0	3	a	2	1	1					
43		*Picea omorika*	smrk omorika	18,0	11,0	2,0	4,0	3	a	2	1	1					
44		*Picea omorika*	smrk omorika	16,0	10,0	2,0	4,0	3	a	2	1	1					
45		*Picea omorika*	smrk omorika	14,0	11,0	2,0	4,0	3	a	2	1	1					
46		*Picea omorika*	smrk omorika	20,0	11,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1					
47		*Picea pungens*	smrk pichlavý	29,0	12,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1					
48		*Picea pungens*	smrk pichlavý	19,0	11,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1					
49		*Picea pungens*	smrk pichlavý	14,0	10,0	2,0	3,0	3	b	3	2	3	Vrchol odlomen. Potlačený jedinec.	Kácení stromů volné		2	
50		*Picea pungens*	smrk pichlavý	24,0	14,0	2,0	4,0	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.				
51		*Picea pungens*	smrk pichlavý	19,0	11,0	2,0	3,0	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				
52		*Picea abies*	smrk ztepilý	51,0	24,0	2,0	8,0	4	a	2	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
53		*Picea pungens*	smrk pichlavý	30,0	14,0	2,0	5,0	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
54		*Picea abies*	smrk ztepilý	40,0	17,0	2,0	8,0	4	a	2	1	1					
55		*Picea abies*	smrk ztepilý	33,0	16,0	2,0	8,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.

Čsl. armády u kotelny(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 13: Družstevní

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Na ploše se vyskytují dospělé i mladé stromy s potřebným individuálním přístupem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3		*Pinus nigra*	borovice černá	45,0	12,0	2,0	9,0	4	a	1	3	3	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Přístrojový test stromu		1	Tahové zkoušky.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
4		*Prunus domestica*	slivoň domácí	12,0 8,0	7,0	1,0	5,0	3	a	1	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
5		*Prunus domestica*	slivoň domácí	13,0	5,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
6		*Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'*	trnovník bílý 'Umbraculifera'	19,0	5,0	2,0	7,0	3	c	2	2	4	Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		2	
7		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	51,0	14,0	1,0	13,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
8		*Picea pungens*	smrk pichlavý	51,0	15,0	1,0	10,0	4	a	1	1	1					
9		*Pinus nigra*	borovice černá	48,0	13,0	2,0	12,0	4	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
10		*Picea omorika*	smrk omorika	26,0	14,0	2,0	6,0	4	a	2	1	1					
11		*Picea pungens*	smrk pichlavý	29,0	12,0	2,0	7,0	3	a	2	1	1					
12		*Picea pungens*	smrk pichlavý	26,0	13,0	2,0	6,0	3	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit boční výhon.
13		*Picea pungens*	smrk pichlavý	33,0	11,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				
14		*Malus sp.*	jabloň	29,0	7,0	2,0	8,0	4	a	2	2	3	Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2	
15		*Malus sp.*	jabloň	21,0	6,0	2,0	6,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2	
16		*Prunus domestica*	slivoň domácí	33,0	12,0	4,0	5,0	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	2	30 procent.
17		*Malus sp.*	jabloň	33,0	8,0	2,0	8,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. rezavec štětinatý	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
18		*Pinus nigra*	borovice černá	36,0	12,0	3,0	8,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
19		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	53,0	19,0	4,0	11,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
20		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	47,0	18,0	4,0	11,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	2	
21		*Pinus strobus*	borovice vejmutovka	44,0	18,0	2,0	12,0	4	a	1	1	2					
22		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	33,0	16,0	2,0	7,0	4	a	2	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
23		*Thuja occidentalis*	túje západní	17,0	9,0	1,0	4,0	3	b	2	2	2	Infekce báze kmene. Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
24		*Thuja occidentalis*	túje západní	20,0	8,0	1,0	4,0	3	b	2	2	2					
25		*Thuja occidentalis*	túje západní	19,0	8,0	1,0	4,0	3	c	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Kácení stromů volné		2	
26		*Picea pungens*	smrk pichlavý	28,0	10,0	2,0	7,0	3	b	2	2	2		Řez bezpečnostní		1	
27		*Picea abies cv.*	smrk ztepilý cv.	14,0 11,0	5,0	1,0	5,0	3	a	1	1	2	Velké řezné rány.				
28		*Thuja occidentalis*	túje západní	19,0	9,0	1,0	4,0	3	a	2	1	2	Velké řezné rány.				
32		*Acer platanoides*	javor mléčný	28,0	11,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	2	
33		*Acer platanoides*	javor mléčný	28,0	11,0	2,0	8,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
34		*Acer platanoides*	javor mléčný	25,0	11,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2	Poškození větví.	Řez zdravotní	10	2	
36		*Thuja occidentalis*	túje západní	14,0	8,0	0,0	4,0	3	a	2	1	1					
37		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	22,0	10,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	

Družstevní(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 14: Dr. Hořice - u smuteční síně

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Na ploše se vyskytují dospělé i mladé stromy s potřebným individuálním přístupem, některé jedince bude nutno odstranit.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1	611948	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	77,0	16,0	2,0	12,0	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	1	
2	611949	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	71,0	14,0	4,0	14,0	4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	1	
3	611950	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	75,0	16,0	3,0	13,0	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	1	
4	611952	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	54,0	14,0	2,0	10,0	4	a	2	2	3	Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní	5	3	
5	611951	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	70,0	17,0	3,0	12,0	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Infekce větví. Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
6	611953	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	69,0	16,0	2,0	14,0	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	1	
7		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	90,0	16,0	3,0	12,0	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	5	1	
8		*Thuja occidentalis*	túje západní	17,0	6,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1					
9		*Thuja occidentalis*	túje západní	12,0 10,0 10,0	6,0	0,0	4,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.				
10		*Thuja occidentalis*	túje západní	8,0 5,0 5,0	6,0	0,0	4,0	2	a	1	1	1					
11		*Thuja occidentalis*	túje západní	17,0 12,0	7,0	0,0	4,0	3	a	1	1	2					
12		*Thuja occidentalis*	túje západní	18,0	7,0	0,0	4,0	3	a	1	2	2	Sekundární koruna.				
13		*Thuja occidentalis 'Malonyana'*	túje západní 'Malonyana'	6,0 5,0	5,0	0,0	2,0	2	a	1	1	1					
14		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	33,0	15,0	2,0	7,0	4	a	2	1	1					
15		*Acer platanoides*	javor mléčný	54,0	14,0	3,0	12,0	4	a	2	3	3	Dutina v kosterní větvi. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
16		*Acer platanoides*	javor mléčný	65,0	16,0	3,0	15,0	4	a	2	3	3	Dutina v kosterní větvi. Infekce větví. Infekce kosterního větvení.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.
17		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	49,0	15,0	2,0	8,0	4	a	2	1	2					
18		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	19,0	12,0	2,0	5,0	3	b	2	2	2					
19		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	46,0	16,0	2,0	7,0	4	a	2	1	1					
21		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	14,0	7,0	0,0	3,0	3	a	2	1	1					
22		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	13,0	7,0	1,0	3,0	3	a	2	1	2					
23		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	15,0	7,0	0,0	4,0	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				
24		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	25,0	11,0	2,0	5,0	3	a	2	1	2					
25		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	35,0	14,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1					
26		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	25,0	12,0	2,0	5,0	3	a	1	2	2					
28		*Acer platanoides*	javor mléčný	73,0	16,0	3,0	11,0	4	c	3	4	4	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. Dynamicky prosychá. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
29		*Acer platanoides*	javor mléčný	58,0	16,0	2,0	10,0	4	c	2	4	4	Infekce kmene. Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
30		*Acer platanoides*	javor mléčný	49,0	14,0	4,0	11,0	4	a	2	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
														Řez zdravotní	5	2	
31		*Acer platanoides*	javor mléčný	56,0	14,0	2,0	11,0	4	a	2	1	2					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
32		*Thuja occidentalis*	túje západní	20,0	8,0	0,0	3,0	3	a	1	1	1					
33		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	31,0	13,0	2,0	7,0	3	a	2	1	2					
34		*Thuja occidentalis 'Malonyana'*	túje západní 'Malonyana'	19,0 12,0 10,0	10,0	0,0	4,0	4	a	1	2	2					
35		*Thuja occidentalis 'Malonyana'*	túje západní 'Malonyana'	14,0 12,0	10,0	0,0	3,0	3	a	2	2	2					
36		*Thuja occidentalis 'Malonyana'*	túje západní 'Malonyana'	21,0	10,0	0,0	3,0	4	a	1	2	2					
37		*Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'*	cypřišek Lawsonův 'Ellwoodii'	15,0 12,0	10,0	0,0	4,0	3	a	2	1	1					
38		*Thuja occidentalis 'Malonyana'*	túje západní 'Malonyana'	20,0 13,0	10,0	0,0	3,0	3	a	1	1	2					
39		*Thuja occidentalis 'Malonyana'*	túje západní 'Malonyana'	12,0 8,0	7,0	0,0	2,0	3	b	3	2	2	Potlačený jedinec.	Kácení stromů volné		2	
40		*Thuja occidentalis 'Malonyana'*	túje západní 'Malonyana'	7,0 6,0	6,0	0,0	2,0	2	b	3	1	2	Potlačený jedinec.	Kácení stromů volné		2	
41		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	51,0	16,0	2,0	7,0	4	a	2	1	1					
42		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	33,0	14,0	2,0	8,0	4	a	2	1	2					
43		*Acer platanoides*	javor mléčný	52,0	18,0	7,0	10,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
44		*Acer platanoides*	javor mléčný	46,0	16,0	4,0	9,0	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.
45		*Picea abies*	smrk ztepilý	9,0	7,0	0,0	5,0	3	a	1	1	1					
46		*Acer platanoides*	javor mléčný	62,0	14,0	3,0	12,0	4	a	2	2	3	Dutina v kosterní větvi.	Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
27	*11x Acer platanoides, 4x Populus tremula*	11x javor mléčný, 4x topol osika		Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		1

Dr. Hořice - u smuteční síně(1:700) - Klad listů (1:1487)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Dr. Hořice - u smuteční síně(1:700), 1/2

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Dr. Hořice - u smuteční síně(1:700), 2/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 15: Havlíčkova

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Jeden neperspektivní mladý jasan.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1861		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	41,0	14,0	4,0	6,0	3	b	2	2	2	Nevhodné místo. Perspektivně odstranit.	Řez bezpečnostní	5	2	

Havlíčkova(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 16: Hřbitov

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Mimořádné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Hodnoceny vzrostlé smrky - zkontrolovat největší přístrojovým testem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	34,0	13,0	1,0	6,0	4	a	1	1	1					
2		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	37,0	13,0	0,0	6,0	4	a	2	1	1					
3		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	39,0	13,0	1,0	6,0	4	a	2	1	1					
4		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	19,0	8,0	0,0	4,0	3	a	2	1	1					
5		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	14,0 11,0	6,0	0,0	4,0	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmen.
6		*Picea abies*	smrk ztepilý	66,0	23,0	2,0	11,0	4	a	1	2	2		Přístrojový test stromu		1	Akustický tomograf.

Hřbitov(1:700) - Klad listů (1:1487)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Hřbitov(1:700), 1/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Hřbitov(1:700), 2/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 17: Jiráskova

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Na ploše se vyskytují dospělé i mladé stromy s potřebným individuálním přístupem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	38,0	14,0	2,0	7,0	3	c	3	2	3	Suchý vrchol.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
2		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	36,0	17,0	7,0	6,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
3		*Fagus sylvatica 'Atropunicea'*	buk lesní 'Atropunicea'	98,0	18,0	2,0	16,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
4		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	61,0	15,0	2,0	16,0	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
6		*Larix decidua*	modřín opadavý	65,0	15,0	4,0	11,0	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	10	3	
10		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	21,0 19,0 18,0	13,0	2,0	8,0	3	b	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Kácení stromů volné		3	
11		*Betula pendula*	bříza bělokorá	32,0 18,0	15,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší kmen.
13		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	17,0	8,0	0,0	4,0	3	b	3	1	1					

Jiráskova(1:700) - Klad listů (1:2231)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Jiráskova(1:700), 1/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Jiráskova(1:700), 2/4

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Jiráskova(1:700), 3/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Jiráskova(1:700), 4/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 18: Jiráskova za přejezdem

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Pokusit se potlačovat vyvíjející se tlakové vidlice.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	30,0 23,0	7,0	2,0	8,0	3	b	2	3	3	Nevhodná struktura větvení. Nad korunou nadzemní vedení.	Kácení stromů volné		2	
2		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	48,0	9,0	2,0	9,0	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Velké řezné rány.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
3		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	32,0	8,0	1,0	8,0	3	a	2	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
														Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
4		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	32,0 18,0	12,0	2,0	10,0	3	b	1	2	3	Odlomená část koruny. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Odstranit slabší kmen.

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
28	*3x Betula pendula, 1x Cerasus avium, 2x Malus sp., 4x Populus tremula*	3x bříza bělokorá, 1x třešeň ptačí, 2x jabloň, 4x topol osika				

Jiráskova za přejezdem(1:700) - Klad listů (1:2975)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Jiráskova za přejezdem(1:700), 1/3

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Jiráskova za přejezdem(1:700), 2/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Jiráskova za přejezdem(1:700), 3/3

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 19: Kaštanka u nádraží

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Plocha se skládá ze dvou částí.

První část tvoří parková plocha s dospělými i mladými stromy a potřebným individuálním přístupem.

Druhou část tvoří jírovcová alej, obvykle postačí odstranit suché větve z korun.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	48,0 46,0 39,0	19,0	2,0	14,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Velké řezné rány.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
														Řez zdravotní	5	2	
2		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	44,0	21,0	2,0	8,0	4	a	1	1	1					
3		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	47,0	20,0	2,0	6,0	4	a	2	1	1					
4		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	55,0	18,0	2,0	6,0	4	b	2	2	3	Vrchol odlomen.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
5		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	55,0	17,0	2,0	14,0	4	a	2	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez bezpečnostní	10	2	
8		*Picea abies*	smrk ztepilý	52,0	18,0	1,0	11,0	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.				
9		*Fagus sylvatica 'Atropunicea'*	buk lesní 'Atropunicea'	27,0	14,0	2,0	7,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní		2	
10	611971	*Pinus strobus*	borovice vejmutovka	48,0	17,0	2,0	12,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol.	Řez bezpečnostní	5	1	
11		*Fagus sylvatica 'Atropunicea'*	buk lesní 'Atropunicea'	29,0	15,0	2,0	9,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	
12		*Pinus strobus*	borovice vejmutovka	39,0	18,0	2,0	7,0	3	a	2	1	1					
13		*Pinus nigra*	borovice černá	37,0	18,0	3,0	8,0	4	a	2	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
14		*Pinus strobus*	borovice vejmutovka	38,0 24,0	18,0	2,0	8,0	4	b	2	2	3	Dynamicky prosychá. Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	5	2	
15		*Fagus sylvatica 'Atropunicea'*	buk lesní 'Atropunicea'	31,0	16,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	
18		*Fagus sylvatica 'Atropunicea'*	buk lesní 'Atropunicea'	48,0	15,0	2,0	11,0	3	a	1	1	2	Poškození kmene.	Řez zdravotní	10	2	
20		*Acer campestre*	javor polní	48,0	12,0	2,0	10,0	4	a	1	2	3	Sekundární koruna.	Řez popouštěcí	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
21		*Chamaecyparis lawsoniana*	cypřišek Lawsonův	28,0 20,0	13,0	2,0	5,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.				

Kaštanka u nádraží(1:700) - Klad listů (1:1487)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Kaštanka u nádraží(1:700), 1/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Kaštanka u nádraží(1:700), 2/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 20: Kaštanka u nádraží - stromořadí

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	
Koeficient cíle pádů:	
Poznámka:	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
22		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	56,0	15,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
23		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	51,0	15,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
24		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	70,0	17,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
25		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	59,0	14,0	2,0	9,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	10 procent.
26		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	65,0	14,0	3,0	9,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
27		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	51,0	13,0	2,0	7,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	1	
28		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	66,0	17,0	4,0	8,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Dutina v kosterní větvi.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
29		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	67,0	14,0	2,0	9,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
30		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal		5,0			1									
31		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	52,0	16,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	2	
32		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	61,0	15,0	2,0	10,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	
34		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	56,0	16,0	2,0	12,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
35		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	60,0	16,0	2,0	11,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	2	
36		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	63,0	17,0	5,0	11,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
37		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	53,0	16,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
38		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	55,0	17,0	3,0	9,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	3	
39		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	57,0	17,0	5,0	7,0	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
40		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	52,0	16,0	2,0	11,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
41		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	56,0	16,0	5,0	9,0	4	a	2	1	2	Infekce kmene. Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní	5	2	
42		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	82,0	18,0	2,0	13,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Poškození větví. Odlomená část koruny. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Symetrizovat.
43		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	63,0	12,0	2,0	8,0	4	c	2	4	4	Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. Defektní větvení. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
44		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	46,0	16,0	3,0	9,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	3	
45		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	64,0	17,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
46		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	57,0	17,0	2,0	10,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
47		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	49,0	17,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
48		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	47,0	13,0	2,0	10,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
49		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	62,0	14,0	2,0	11,0	4	a	2	3	3	Defektní větvení. Trhliny. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
50		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	41,0	14,0	2,0	8,0	3	a	2	1	2					
51		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	45,0	9,0	2,0	8,0	4	b	2	2	4	Torzo.	Řez bezpečnostní	5	3	
52		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	63,0	16,0	2,0	12,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
53		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	46,0	12,0	1,0	8,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	2	
54		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	41,0	12,0	2,0	7,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
55		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	47,0	14,0	2,0	10,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	1	
56		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	53,0	15,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	
57		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	51,0	13,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	1	
60		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	71,0	13,0	2,0	11,0	4	a	2	3	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Redukce obvodová	5	1	20 procent.
61		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	22,0	9,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní		2	
62		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	11,0	6,0	2,0	4,0	2	b	2	1	1	Potlačený jedinec.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
63		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	81,0	15,0	2,0	11,0	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.
														Řez bezpečnostní	5	2	
64		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	57,0	16,0	2,0	10,0	4	a	2	2	3	Asymetrická koruna. Poškození větví.	Řez bezpečnostní	5	1	
65		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	70,0	16,0	2,0	11,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	1	

Kaštanka u nádraží - stromořadí(1:700), 1/1

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 21: Klášterská č.p. 880

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Na ploše se vyskytují mladé i dospělé stromy s potřebným individuálním.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3593		*Picea pungens*	smrk pichlavý	16,0	7,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1					
3947		*Quercus robur*	dub letní	151,0	27,0	4,0	14,0	5	a	1	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Přístrojový test stromu		1	Akustický tomograf.
3948		*Juglans regia*	ořešák královský	26,0 18,0	9,0	1,0	5,0	3	a	1	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
3949		*Picea pungens*	smrk pichlavý	13,0	6,0	1,0	2,0	3	a	2	1	1					
3950		*Picea pungens*	smrk pichlavý	9,0	5,0	1,0	2,0	3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
3951		*Picea pungens*	smrk pichlavý	20,0	8,0	2,0	3,0	3	a	1	1	1					
3952		*Picea pungens*	smrk pichlavý	7,0	3,0	1,0	2,0	2	a	2	1	1	Uvolnit.				
3954		*Picea omorika*	smrk omorika	10,0	8,0	1,0	2,0	3	a	2	1	1					
3955		*Picea omorika*	smrk omorika	14,0	9,0	2,0	2,0	3	a	2	1	1					
3956		*Picea omorika*	smrk omorika	14,0	10,0	1,0	2,0	3	a	2	1	1					
3957		*Picea omorika*	smrk omorika	11,0	4,0	1,0	1,0	2	b	3	1	2	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
3958		*Cerasus sp.*	třešeň	5,0	2,0	1,0	1,0	2	b	1	1	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3	
3959		*Picea pungens*	smrk pichlavý	65,0	23,0	2,0	5,0	4	a	2	1	1					
3960		*Magnolia sp.*	magnolie	16,0	5,0	1,0	4,0	3	a	1	1	1					
3961		*Picea pungens*	smrk pichlavý	5,0	3,0	1,0	1,0	2	a	2	1	1					
3962		*Picea pungens*	smrk pichlavý	6,0	4,0	0,0	1,0	3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
3963		*Populus tremula*	topol osika	11,0	10,0	1,0	4,0	3	a	1	1	1					

Klášterská č.p. 880(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 22: Klášterská u stadionu

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

katastrální plochy 389,390. Parková plocha s převahou jehličnanů, některé jedince bude nutno odstranit.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Pinus nigra*	borovice černá	32,0	9,0	2,0	7,0	3	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
2		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	45,0	14,0	2,0	7,0	4	a	2	1	1					
3		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	66,0	17,0	2,0	10,0	4	a	2	1	1					
4		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	42,0	13,0	2,0	7,0	4	b	2	2	2	Poškození kořenů.				
5		*Salix matsudana 'Tortuosa'*	vrba Matsudova 'Tortuosa'	32,0 17,0	6,0	2,0	6,0	4	c	5	3	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
6		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	36,0	9,0	2,0	5,0	3	a	2	1	2					
7		*Pinus strobus*	borovice vejmutovka	43,0	13,0	2,0	9,0	3	c	3	2	3	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
8		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	26,0	11,0	1,0	2,0	3	a	2	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.				
9		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	20,0	9,0	2,0	2,0	3	a	2	1	1					
10		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	29,0	11,0	1,0	2,0	3	a	2	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.				

Klášterská u stadionu(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 23: Klášterská, pláž u Jizery

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	
Koeficient cíle pádů:	
Poznámka:	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
408		*Tilia cordata*	lípa malolistá	19,0	9,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
409		*Tilia cordata*	lípa malolistá	59,0	19,0	2,0	9,0	4	b	3	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Suchý vrchol.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
410		*Tilia cordata*	lípa malolistá	56,0	22,0	2,0	9,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	
411		*Tilia cordata*	lípa malolistá	73,0	22,0	2,0	9,0	4	c	3	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Silné suché větve v koruně. lesklokorka	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
412		*Tilia cordata*	lípa malolistá	69,0	22,0	2,0	9,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Redukce obvodová	5	1	20 procent.
413		*Tilia cordata*	lípa malolistá	45,0	22,0	1,0	8,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
414		*Tilia cordata*	lípa malolistá	44,0	20,0	1,0	8,0	3	a	1	1	1					
416		*Tilia cordata*	lípa malolistá	55,0	15,0	2,0	10,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
417		*Tilia cordata*	lípa malolistá	68,0	23,0	2,0	10,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
418		*Tilia cordata*	lípa malolistá	59,0	21,0	2,0	8,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
														Řez zdravotní	5	1	
419		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	76,0	25,0	2,0	10,0	4	a	2	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Řez bezpečnostní	5	1	
420		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	61,0	16,0	3,0	7,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
422		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	62,0	18,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
425		*Tilia cordata*	lípa malolistá	73,0	24,0	2,0	10,0	4	b	2	3	4	Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Redukce obvodová	5	1	20 procent.
426		*Tilia cordata*	lípa malolistá	84,0	27,0	2,0	11,0	4	c	2	4	4	Dutina ve kmeni. Infekce kmene. Infekce větví. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
431		*Tilia cordata*	lípa malolistá	81,0	23,0	2,0	10,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
438		*Tilia cordata*	lípa malolistá	29,0	14,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
440		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	43,0	16,0	2,0	7,0	3	b	2	3	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Kácení stromů volné		2	
441		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	58,0	16,0	2,0	6,0	4	a	3	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Infekce větví.	Kácení stromů volné		2	
443		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	72,0	18,0	2,0	7,0	4	b	2	2	3	Infekce větví.				
445		*Malus sp.*	jabloň	26,0	5,0	1,0	3,0	4	a	2	1	2					
446		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	38,0 35,0	14,0	2,0	8,0	3	b	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice od báze. Tlaková vidlice v koruně.	Kácení stromů volné		2	
447		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	43,0	14,0	3,0	7,0	3	b	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
448		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	33,0	9,0	1,0	4,0	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				
449		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	54,0	16,0	2,0	7,0	4	c	3	3	3	Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým. dřevomor kořenový	Kácení stromů volné		2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
450		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	92,0	27,0	2,0	10,0	4	c	3	4	4	Rozsáhlá infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Podezření na infekci kořenů. Dutina ve kmeni.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
451		*Salix caprea*	vrba jíva	54,0	7,0	2,0	5,0	4	b	2	3	4	Rozsáhlá infekce kmene. Redukovaná koruna.	Kácení stromů volné		2	
452		*Prunus cerasifera*	slivoň třešňová	28,0	7,0	1,0	6,0	4	a	1	1	2					
453		*Prunus cerasifera*	slivoň třešňová	26,0 11,0	6,0	2,0	6,0	4	b	2	3	4	Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné		2	
454		*Prunus cerasifera*	slivoň třešňová	10,0	6,0	1,0	6,0	3	a	1	1	2					
457		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	22,0	11,0	4,0	5,0	3	b	2	2	2	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
458		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	26,0	10,0	2,0	5,0	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	2	
460		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	35,0	16,0	4,0	7,0	3	a	1	1	2					
461		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	23,0	10,0	4,0	5,0	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3	
462		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	43,0	16,0	3,0	8,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	1	
464		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	66,0	22,0	3,0	8,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	1	
465		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	49,0	22,0	4,0	6,0	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů.	Kácení stromů volné		1	
466		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	101,0	23,0	4,0	10,0	4	a	2	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Redukce obvodová	5	1	10 procent.
467		*Tilia cordata*	lípa malolistá	54,0	15,0	2,0	8,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
468		*Salix caprea*	vrba jíva	15,0 13,0	7,0	1,0	5,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.				

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
469		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	36,0	15,0	1,0	8,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
														Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
470		*Tilia cordata*	lípa malolistá	79,0	17,0	1,0	9,0	4	c	1	3	3	Defektní větvení. Nevhodná struktura větvení. Infekce kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
471		*Tilia cordata*	lípa malolistá	46,0	14,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
2899		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	55,0 47,0	17,0	3,0	10,0	4	c	3	3	3	Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým. dřevomor kořenový	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
2900		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	45,0	18,0	3,0	8,0	4	a	1	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
2901		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	40,0	18,0	2,0	10,0	4	a	1	1	1					
2902		*Salix alba*	vrba bílá	99,0	18,0	2,0	12,0	5	b	3	3	4	Infekce kmene. Infekce větví. Dynamicky prosychá. Výletové otvory od ptáků. ohňovec obecný	Řez sesazovací	5	1	50 procent.
2903		*Salix alba*	vrba bílá	80,0	20,0	2,0	12,0	5	b	2	4	4	Infekce kmene. Infekce větví. ohňovec obecný	Řez sesazovací	5	1	50 procent.
2904		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	58,0	14,0	4,0	5,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	3	
2940		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	70,0	17,0	2,0	8,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.
2941		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	80,0	18,0	3,0	9,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Redukce obvodová	5	1	10 procent.
2942		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	69,0	24,0	4,0	11,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	5	3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2943		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	106,0	22,0	3,0	9,0	4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	1	
2944		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	72,0	20,0	3,0	9,0	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
2945		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	99,0	26,0	3,0	11,0	5	c	2	3	4	Infekce kosterního větvení. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků. Zavěšená větev v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Tři lana.
														Redukce obvodová	5	1	25 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
2946		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	68,0	18,0	4,0	9,0	4	a	1	1	2	Dutina ve kmeni.	Řez bezpečnostní	5	2	
2947		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	80,0	21,0	4,0	9,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	2	
3914		*Tilia cordata*	lípa malolistá	59,0	6,0	1,0	8,0	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
3915		*Tilia cordata*	lípa malolistá	62,0	15,0	1,0	9,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
3916		*Tilia cordata*	lípa malolistá	49,0	15,0	1,0	8,0	3	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
3962		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	113,0	27,0	4,0	13,0	4	a	2	2	3	Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Redukce obvodová	5	2	10 procent.
														Řez bezpečnostní	5	2	

Klášterská, pláž u Jizery(1:700) - Klad listů (1:2181)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Klášterská, pláž u Jizery(1:700), 1/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Klášterská, pláž u Jizery(1:700), 2/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Klášterská, pláž u Jizery(1:700), 3/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Klášterská, pláž u Jizery(1:700), 4/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 24: Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	
Koeficient cíle pádů:	
Poznámka:	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
421		*Tilia cordata*	lípa malolistá	36,0	16,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
423		*Tilia cordata*	lípa malolistá	45,0	17,0	2,0	7,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	
424		*Tilia cordata*	lípa malolistá	33,0	14,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	
428		*Tilia cordata*	lípa malolistá	32,0	14,0	2,0	5,0	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	10	3	
429		*Tilia cordata*	lípa malolistá	43,0	19,0	2,0	8,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3	
430		*Tilia cordata*	lípa malolistá	30,0	13,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
432		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	59,0	22,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2					
433		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	74,0	24,0	4,0	10,0	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
434		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	89,0	22,0	2,0	10,0	4	b	2	4	4	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Nakloněný kmen. lesklokorka	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
437		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	50,0	22,0	3,0	8,0	4	a	2	1	2					
439		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	116,0	24,0	2,0	10,0	5	b	2	3	3	Infekce kmene. Infekce větví.	„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	5	2	20 procent.
442		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	48,0	16,0	2,0	7,0	4	c	5	3	3	Zcela odumřelý.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
444		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	27,0	15,0	2,0	9,0	3	b	2	3	4	Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné		2	
2905		*Populus nigra*	topol černý	156,0	33,0	8,0	14,0	5	a	2	3	3	Infekce větví. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	2	
2906		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	60,0	16,0	4,0	7,0	4	b	2	3	4	Infekce kmene. Asymetrická koruna. choroš šupinatý	Řez bezpečnostní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2907		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	65,0	24,0	3,0	8,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	
2908		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	68,0	20,0	4,0	9,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	2	
2909		*Acer platanoides*	javor mléčný	65,0	22,0	3,0	9,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	5	2	
2910		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	90,0	22,0	4,0	8,0	4	c	3	4	4	Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým. Infekce větví. Infekce kosterního větvení. dřevomor kořenový	Kácení stromů volné		1	
2911		*Acer platanoides*	javor mléčný	59,0	19,0	4,0	8,0	4	a	2	1	2					
2912		*Acer platanoides*	javor mléčný	39,0	18,0	3,0	7,0	3	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
2914		*Acer platanoides*	javor mléčný	44,0	14,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
2917		*Acer platanoides*	javor mléčný	47,0	14,0	4,0	7,0	4	a	2	1	2					
2918		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	66,0	21,0	3,0	8,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	3	
2920		*Acer platanoides*	javor mléčný	61,0	15,0	2,0	8,0	4	b	2	3	3	Infekce kosterního větvení. Sledovat! hnojník	Řez bezpečnostní	5	1	
2921		*Acer platanoides*	javor mléčný	76,0	19,0	2,0	9,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	2	
2922		*Acer platanoides*	javor mléčný	47,0	15,0	4,0	6,0	3	b	1	3	3	Infekce kosterního větvení. Sledovat! Poškození nevhodným řezem.	Kácení stromů volné		3	
2923		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	80,0	15,0	3,0	8,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1	
2924		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	68,0	18,0	2,0	7,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2925		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	76,0	20,0	3,0	9,0	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
														Řez bezpečnostní	5	2	
2926		*Acer platanoides*	javor mléčný	74,0	22,0	3,0	9,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	10	2	
														Instalace dynamické vazby v dolní úrovni	10	2	Jedno lano.
2927		*Acer platanoides*	javor mléčný	60,0	12,0	2,0	10,0	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
2928		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	99,0	26,0	2,0	12,0	4	c	2	5	5	Defektní větvení. Tlaková vidlice s trhlinou.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		0	
2929		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	69,0	24,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
2930		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	88,0	26,0	3,0	9,0	4	b	2	3	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce kosterního větvení.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.
														Řez bezpečnostní	5	2	
2931		*Acer platanoides*	javor mléčný	58,0	24,0	3,0	7,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	
2932		*Acer platanoides*	javor mléčný	75,0	26,0	2,0	11,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	2	
2933		*Acer platanoides*	javor mléčný	42,0	23,0	4,0	9,0	3	a	2	2	2					
2934		*Acer platanoides*	javor mléčný	86,0	26,0	2,0	12,0	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
2935		*Acer platanoides*	javor mléčný	71,0	24,0	2,0	10,0	4	a	2	2	2	Trhliny.	Řez bezpečnostní	5	2	
2936		*Salix alba*	vrba bílá	104,0	24,0	2,0	11,0	5	b	2	3	4	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez sesazovací	5	2	40 procent.
2937		*Acer platanoides 'Globosum'*	javor mléčný 'Globosum'	27,0	6,0	2,0	5,0	4	b	2	2	4	Infekce kosterního větvení.				
2938		*Acer platanoides*	javor mléčný	58,0	18,0	5,0	8,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2939		*Populus nigra*	topol černý	170,0	34,0	5,0	15,0	5	b	1	3	4	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. Odlomená část koruny. troudnatec kopytovitý	Řez bezpečnostní	5	1	
														Řez sesazovací	5	1	30 procent.
3919		*Ulmus laevis*	jilm vaz	23,0	7,0	2,0	3,0	3	a	1	1	2					
3963		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	39,0	7,0	2,0	8,0	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
3964		*Salix fragilis*	vrba křehká	25,0	10,0	3,0	3,0	3	a	2	1	1					

Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí(1:700) - Klad listů (1:2975)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí(1:700), 1/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí(1:700), 2/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí(1:700), 3/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Klášterská, pláž u Jizery - stromořadí(1:700), 4/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 25: Mateřské centrum Kohoutek

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Na ploše se vyskytují především mladé stromy, věnovat se ale smrku s tlakovou vidlicí.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	37,0 34,0	15,0	2,0	9,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
2		*Picea abies*	smrk ztepilý	6,0	3,0	0,0	2,0	2	a	1	1	1					
3		*Picea abies*	smrk ztepilý	19,0	11,0	0,0	5,0	3	a	1	1	1					
4		*Thuja occidentalis*	túje západní	18,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2	Sekundární koruna.				
5		*Thuja occidentalis*	túje západní	14,0 13,0 11,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Sekundární koruna. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
6		*Thuja occidentalis*	túje západní	13,0 13,0 10,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Sekundární koruna.	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.
7		*Quercus robur*	dub letní	31,0	12,0	2,0	10,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.

Mateřské centrum Kohoutek(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 26: Mírová

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

3 stromy s potřebným individuálním přístupem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2112		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	86,0	13,0	2,0	8,0	4	a	1	3	3	Sekundární koruna. Konflikt s okolními strukturami.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	20 procent.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
3654		*Acer platanoides*	javor mléčný	57,0	10,0	2,0	6,0	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	2	
3655		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	84,0	18,0	3,0	9,0	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni. Sledovat!	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	

Mírová(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 27: MŠ Jaselská

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Mimořádné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Stromy v areálu MŠ. Sledovat vývoj uvolněných nakloněných smrků.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Corylus colurna*	líska turecká	30,0	9,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
2		*Acer platanoides 'Globosum'*	javor mléčný 'Globosum'	19,0	4,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
3		*Quercus rubra*	dub červený	44,0	13,0	2,0	12,0	3	a	1	1	2	Sekundární koruna.	Řez zdravotní	5	1	
4		*Acer platanoides 'Globosum'*	javor mléčný 'Globosum'	11,0	3,0	2,0	4,0	3	a	2	1	1					
5		*Picea pungens*	smrk pichlavý	43,0	11,0	0,0	6,0	4	a	1	1	1					
6		*Acer platanoides 'Globosum'*	javor mléčný 'Globosum'	23,0	4,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
7		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	62,0	14,0	1,0	12,0	4	a	2	1	2					
8		*Acer platanoides 'Globosum'*	javor mléčný 'Globosum'	20,0	4,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
9		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	31,0	15,0	2,0	8,0	3	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Sekundární koruna.	Řez popouštěcí	3	1	
10		*Larix decidua*	modřín opadavý	29,0	17,0	2,0	5,0	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Poškození kořenů.	Řez bezpečnostní	10	2	
11		*Betula pendula*	bříza bělokorá	57,0	14,0	2,0	10,0	4	b	2	2	3	Sesazený strom. Poškození nevhodným řezem.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
12		*Abies concolor*	jedle ojíněná	53,0	16,0	2,0	7,0	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Redukovat boční výhon.
13		*Picea pungens*	smrk pichlavý	29,0	14,0	1,0	6,0	4	a	2	1	1					
14		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	25,0	14,0	1,0	4,0	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit sekundární vrchol.
15		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	36,0	14,0	1,0	7,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				
16		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	38,0	14,0	1,0	7,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
17		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	27,0	13,0	1,0	5,0	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				
18		*Tsuga canadensis*	jedlovec kanadský	31,0	11,0	1,0	7,0	3	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Tlaková vidlice v koruně.	Kácení stromů volné		2	
19		*Betula pendula*	bříza bělokorá	34,0	18,0	2,0	7,0	4	a	2	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2	
20		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	37,0	12,0	2,0	7,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				
21		*Betula pendula*	bříza bělokorá	37,0	13,0	2,0	9,0	4	a	2	1	2					
22		*Malus sp.*	jabloň	22,0	3,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1					
23		*Malus sp.*	jabloň	30,0	3,0	1,0	6,0	3	a	1	1	2					
24		*Quercus rubra*	dub červený	50,0	13,0	2,0	13,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Sekundární koruna.	Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
25		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	25,0 22,0	12,0	2,0	7,0	3	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Kácení stromů volné		2	
26		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	39,0	12,0	2,0	6,0	4	b	1	3	3	Poškození kořenů. Bez sousedního stromu může být nestabilní. Zasypaná báze.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
27		*Quercus rubra*	dub červený	20,0	8,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
28		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	34,0	12,0	1,0	6,0	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.				
29		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	34,0	12,0	1,0	7,0	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.				
30		*Acer platanoides 'Globosum'*	javor mléčný 'Globosum'	17,0	4,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
31		*Corylus colurna*	líska turecká	29,0 28,0 21,0	11,0	2,0	10,0	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze. Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
														Řez zdravotní	5	2	

MŠ Jaselská(1:700) - Klad listů (1:1487)

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

MŠ Jaselská(1:700), 1/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

MŠ Jaselská(1:700), 2/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 28: MŠ Mírová

Skupina ploch: Mnichovo Hradiště

Intenzitní třída údržby: Mimořádné nároky na péči

Koeficient stability plochy:

Koeficient cíle pádů:

Poznámka:

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Tilia cordata*	lípa malolistá	90,0	18,0	2,0	9,0	4	b	1	3	3	Sekundární koruna. Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Stabilizace sekundární koruny	5	1	25 procent.
2		*Acer platanoides*	javor mléčný	33,0 26,0 21,0	13,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
5		*Tilia cordata*	lípa malolistá	92,0	17,0	2,0	9,0	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna - opět redukovat.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
6		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	42,0 39,0 38,0 33,0	18,0	3,0	8,0	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Perspektivně odstranit.	Řez bezpečnostní	5	1	
7		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	51,0	25,0	1,0	5,0	4	a	1	1	1					
8		*Acer platanoides*	javor mléčný	31,0	10,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
3643		*Pinus ponderosa*	borovice žlutá	20,0	9,0	3,0	3,0	3	a	2	1	1					
3644		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	48,0	13,0	2,0	7,0	4	a	2	2	3	Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	1	
3645		*Picea omorika*	smrk omorika	7,0	5,0	1,0	1,0	3	b	2	1	1					
3646		*Picea omorika*	smrk omorika	10,0	5,0	1,0	2,0	3	a	2	1	1					
3647		*Picea abies*	smrk ztepilý	57,0	25,0	2,0	7,0	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2	
3648		*Acer platanoides*	javor mléčný	58,0	13,0	3,0	7,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	
3649		*Acer platanoides*	javor mléčný	54,0	13,0	3,0	8,0	4	b	2	2	3	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
3650		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	34,0	7,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní	10	3	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
3651		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	33,0	7,0	2,0	7,0	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene.				

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3652		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	20,0	8,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1					
3653		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	16,0	7,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1					
3654		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	14,0	6,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1					
3657		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	32,0	10,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
3658		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	28,0	9,0	1,0	4,0	3	a	1	1	1					
3659		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	15,0	6,0	1,0	4,0	3	a	2	1	1					
3660		*Pinus nigra*	borovice černá	68,0	20,0	4,0	13,0	4	a	2	2	2	Defektní větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.
3662		*Tilia cordata*	lípa malolistá	35,0	11,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	

MŠ Mírová(1:700) - Klad listů (1:1487)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

MŠ Mírová(1:700), 1/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

MŠ Mírová(1:700), 2/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

MŠ Mírová(1:700), 3/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

MŠ Mírová(1:700), 4/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 29: Na Salabce

Skupina ploch: Mnichovo Hradiště

Intenzitní třída údržby: Průměrné nároky na péči

Koeficient stability plochy: Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)

Koeficient cíle pádů: Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Starý ovocný sad, kde stromy výrazně prosychají, některé jedince bude nutno odstranit a dále mladší stromy s potřebou zásahů výchovného charakteru.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Picea abies*	smrk ztepilý	21,0	7,0	0,0	5,0	3	b	1	2	3	Vrchol odstraněn.				
2		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	28,0	6,0	2,0	7,0	3	a	1	2	3	Vrchol odstraněn.				
3		*Acer platanoides*	javor mléčný	21,0 11,0 8,0	9,0	2,0	8,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
5		*Juglans regia*	ořešák královský	38,0	11,0	2,0	10,0	3	b	3	2	3	Infekce báze kmene. Redukovaná koruna. Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2	
6		*Salix x erythroflexuosa*	vrba argentinská	34,0 30,0	5,0	1,0	5,0	4	b	2	2	4	Infekce kmene. ohňovec	Kácení stromů volné		2	
7		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	27,0	8,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1					
8		*Picea abies*	smrk ztepilý	24,0	10,0	0,0	7,0	3	a	2	1	1					
9		*Chamaecyparis lawsoniana*	cypřišek Lawsonův	13,0	7,0	1,0	3,0	3	a	2	1	1					
10		*Picea omorika*	smrk omorika	9,0	6,0	0,0	3,0	3	a	1	1	1					
12		*Picea abies*	smrk ztepilý	30,0	10,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1					
14		*Picea abies*	smrk ztepilý	13,0	8,0	2,0	5,0	3	a	2	1	1					
15		*Malus sp.*	jabloň	41,0	6,0	1,0	8,0	4	b	1	2	4	Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
16		*Acer platanoides*	javor mléčný	20,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
17		*Juglans regia*	ořešák královský	9,0	5,0	1,0	4,0	2	b	1	1	1	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
18		*Malus sp.*	jabloň	42,0	7,0	2,0	8,0	4	b	2	3	4	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.
19		*Juglans regia*	ořešák královský	8,0	5,0	2,0	4,0	2	b	1	1	2	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
20		*Juglans regia*	ořešák královský	25,0	7,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Vrchol odstraněn.	Řez zdravotní	5	1	
21		*Acer platanoides*	javor mléčný	25,0	7,0	3,0	6,0	3	b	3	2	3	Vrchol odstraněn. Poškození nevhodným řezem.	Kácení stromů volné		2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
22		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	30,0	7,0	1,0	7,0	3	a	1	1	2	Sekundární koruna.	Řez popouštěcí	3	1	
23		*Juglans regia*	ořešák královský	12,0	7,0	3,0	4,0	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	2	
24		*Juglans regia*	ořešák královský	13,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2	Sekundární koruna.	Řez popouštěcí	3	1	
25		*Juglans regia*	ořešák královský	20,0	7,0	1,0	7,0	3	a	1	1	2	Sekundární koruna.	Řez popouštěcí	3	1	
27		*Salix matsudana 'Tortuosa'*	vrba Matsudova 'Tortuosa'	9,0 8,0	6,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1					
28		*Acer platanoides*	javor mléčný	18,0	7,0	2,0	5,0	3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
														Řez zdravotní	5	2	
29		*Picea pungens*	smrk pichlavý	17,0	9,0	0,0	5,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
30		*Thuja occidentalis*	túje západní	9,0 8,0 8,0 7,0	5,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1					
31		*Acer platanoides*	javor mléčný	9,0	5,0	2,0	4,0	2	a	2	1	2	Poškození kmene.	Řez výchovný	3	2	
32		*Salix fragilis*	vrba křehká	17,0 16,0 12,0 10,0	8,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
34		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	17,0	7,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1					
35		*Salix x erythroflexuosa*	vrba argentinská	42,0	3,0	2,0	2,0	4	b	2	1	3					
36		*Salix matsudana 'Tortuosa'*	vrba Matsudova 'Tortuosa'	38,0	3,0	2,0	2,0	4	b	2	2	4	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3	
37		*Salix x erythroflexuosa*	vrba argentinská	23,0	5,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
38		*Salix matsudana 'Tortuosa'*	vrba Matsudova 'Tortuosa'	33,0	9,0	1,0	7,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	2	Potlačit tlakové větvení.
40		*Salix matsudana 'Tortuosa'*	vrba Matsudova 'Tortuosa'	11,0 10,0 9,0	7,0	1,0	4,0	3	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru objektu.
41		*Salix matsudana 'Tortuosa'*	vrba Matsudova 'Tortuosa'	22,0 15,0	7,0	1,0	5,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	2	Potlačit tlakové větvení.
42		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	7,0	4,0	2,0	3,0	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	2	
43		*Picea abies*	smrk ztepilý	18,0	8,0	0,0	6,0	3	a	1	1	1					
44		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	15,0	8,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1					
45		*Salix x erythroflexuosa*	vrba argentinská	37,0	7,0	1,0	7,0	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene.	Řez na hlavu	2	1	
46		*Catalpa bignonioides*	katalpa obecná	32,0	8,0	2,0	7,0	3	c	2	3	4	Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné		2	
47		*Picea pungens*	smrk pichlavý	34,0	7,0	0,0	6,0	3	a	1	1	1					
48		*Salix alba*	vrba bílá	42,0 35,0 27,0	12,0	1,0	11,0	3	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	1	
49		*Salix caprea*	vrba jíva	55,0	11,0	2,0	9,0	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	1	
50		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	18,0 17,0	6,0	1,0	7,0	3	c	5	2	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
51		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	22,0	9,0	1,0	6,0	3	c	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Kácení stromů volné		2	
52		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	41,0 23,0 20,0 13,0	9,0	2,0	10,0	3	b	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
63		*Salix x erythroflexuosa*	vrba argentinská	23,0 21,0	4,0	1,0	7,0	3	a	1	2	3					
65		*Malus sp.*	jabloň	20,0	4,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2					
66		*Juglans regia*	ořešák královský	14,0 12,0	5,0	2,0	5,0	2	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez výchovný	3	1	
68		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	27,0	7,0	1,0	7,0	3	a	1	1	1					
69		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	17,0 13,0	6,0	1,0	6,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit jeden kmen.
70		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	18,0	6,0	1,0	6,0	3	a	1	1	2					
71		*Juglans regia*	ořešák královský	19,0 12,0	6,0	0,0	7,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
72		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	13,0	6,0	1,0	5,0	3	b	3	2	2		Řez zdravotní	5	2	
73		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	18,0	5,0	1,0	5,0	3	c	5	2	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
74		*Malus sp.*	jabloň	26,0	4,0	1,0	6,0	4	b	2	2	3	Odstranit jmelí/ochmet. jmelí bílé	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	
75		*Malus sp.*	jabloň	33,0	6,0	1,0	7,0	4	a	1	2	3	Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2	
76		*Juglans regia*	ořešák královský	37,0	8,0	1,0	10,0	3	a	2	1	2					
84		*Juglans regia*	ořešák královský	32,0 30,0	14,0	3,0	10,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	10	3	
85		*Quercus robur*	dub letní	38,0	16,0	2,0	13,0	3	a	1	1	1					
86		*Juglans regia*	ořešák královský	28,0 23,0 19,0	16,0	2,0	9,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
87		*Juglans regia*	ořešák královský	41,0	13,0	2,0	9,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
88		*Juglans regia*	ořešák královský	32,0 28,0	11,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.				
89		*Juglans regia*	ořešák královský	40,0 23,0	14,0	2,0	13,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší kmen.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
90		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	42,0	13,0	3,0	12,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	3	
91		*Juglans regia*	ořešák královský	40,0	14,0	2,0	10,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	3	
92		*Juglans regia*	ořešák královský	36,0	13,0	3,0	11,0	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Kácení stromů volné		2	
105		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	17,0	3,0	1,0	5,0	3	b	2	2	4	Nakloněný kmen. Infekce kmene.	Kácení stromů volné		3	
106		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	40,0	10,0	3,0	7,0	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Kácení stromů volné		2	
107		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	42,0	10,0	2,0	8,0	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
108		*Juglans regia*	ořešák královský	47,0 40,0 34,0	14,0	1,0	13,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	10	3	
109		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	33,0	9,0	1,0	9,0	3	a	1	1	1					
110		*Malus sp.*	jabloň	46,0	6,0	1,0	5,0	5	b	5	3	5	Torzo.				
111		*Juglans regia*	ořešák královský	47,0	16,0	2,0	11,0	4	a	1	1	2					
113		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	36,0	10,0	1,0	9,0	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
114		*Juglans regia*	ořešák královský	21,0 13,0 12,0 11,0	11,0	1,0	9,0	3	b	2	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmeny.
115		*Juglans regia*	ořešák královský	28,0 25,0 22,0 22,0	14,0	2,0	11,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší kmeny.
116		*Juglans regia*	ořešák královský	31,0 26,0 20,0 19,0	13,0	1,0	12,0	3	b	1	3	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. Potlačit slabší kmeny.
117		*Malus sp.*	jabloň	44,0	8,0	2,0	10,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
118		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	48,0	10,0	2,0	12,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	2	
119		*Juglans regia*	ořešák královský	26,0 26,0 21,0 20,0	11,0	2,0	9,0	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2	
120		*Juglans regia*	ořešák královský	42,0	11,0	2,0	10,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1	
121		*Juglans regia*	ořešák královský	43,0	11,0	2,0	10,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2	
122		*Juglans regia*	ořešák královský	49,0	11,0	2,0	10,0	4	b	3	3	3	Infekce báze kmene. Infekce větví. Dynamicky prosychá. choroš šupinatý	Řez bezpečnostní	5	1	
123		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	34,0	12,0	4,0	9,0	4	a	2	2	3		Řez bezpečnostní	10	3	
124		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	48,0	13,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	2	
125		*Juglans regia*	ořešák královský	51,0 37,0	13,0	2,0	12,0	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý. Infekce kmene. Infekce větví.	Kácení stromů volné		1	
126		*Juglans regia*	ořešák královský	33,0	11,0	2,0	9,0	3	b	3	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	
127		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	60,0	12,0	2,0	11,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
128		*Juglans regia*	ořešák královský	40,0 6,0	12,0	1,0	11,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2	
129		*Juglans regia*	ořešák královský	32,0 25,0 22,0	13,0	2,0	10,0	3	b	3	3	3	Dynamicky prosychá. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
														Řez bezpečnostní	5	2	
130		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	42,0	13,0	2,0	9,0	3	b	1	2	3	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné		3	
131		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	85,0	15,0	2,0	12,0	5	b	2	4	4	Defektní větvení. Infekce báze kmene. Odlomená část koruny.	„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	5	1	50 procent.
132		*Juglans regia*	ořešák královský	41,0	13,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
133		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	33,0 19,0	14,0	2,0	7,0	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit slabší kmen.
134		*Juglans regia*	ořešák královský	25,0 25,0 23,0 20,0	12,0	2,0	11,0	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.				
135		*Juglans regia*	ořešák královský	41,0	12,0	2,0	11,0	4	b	2	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2	
136		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	47,0	12,0	2,0	14,0	4	b	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Symetrizovat. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez bezpečnostní	5	1	
137		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	57,0	12,0	2,0	9,0	4	a	2	2	3	Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2	

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
104	*25x Cerasus avium*	25x třešeň ptačí		Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		1
112	*6x Acer platanoides, 22x Cerasus avium, 1x Malus sp.*	6x javor mléčný, 22x třešeň ptačí, 1x jabloň		Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		1

Na Salabce(1:700) - Klad listů (1:3718)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Na Salabce(1:700), 1/5

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Na Salabce(1:700), 2/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Na Salabce(1:700), 3/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Na Salabce(1:700), 4/5

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Na Salabce(1:700), 5/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 30: Na Salabce - stromořadí

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	
Koeficient cíle pádů:	
Poznámka:	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
53		*Picea abies*	smrk ztepilý	14,0	8,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1					
54		*Carpinus betulus*	habr obecný	6,0 3,0 3,0 2,0	7,0	0,0	3,0	2	a	1	1	2					
55		*Carpinus betulus*	habr obecný	8,0 8,0 7,0 6,0	7,0	0,0	6,0	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
56		*Carpinus betulus*	habr obecný	13,0	8,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1					
57		*Carpinus betulus*	habr obecný	26,0	8,0	0,0	6,0	3	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
58		*Picea abies*	smrk ztepilý	20,0	9,0	1,0	5,0	3	b	3	2	2	Suchý vrchol.	Kácení stromů volné		3	
59		*Picea pungens*	smrk pichlavý	11,0	6,0	1,0	3,0	2	b	3	1	2	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
60		*Picea pungens*	smrk pichlavý	21,0	8,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
61		*Picea pungens*	smrk pichlavý	21,0	7,0	2,0	4,0	3	a	2	1	1					
62		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	31,0	10,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2	Poškození větví.				
77		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	43,0	9,0	1,0	10,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
78		*Juglans regia*	ořešák královský	44,0	14,0	2,0	12,0	4	a	1	1	2					
79		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	37,0	13,0	1,0	8,0	4	a	1	1	1					
80		*Juglans regia*	ořešák královský	41,0	14,0	2,0	9,0	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	10	2	
81		*Juglans regia*	ořešák královský	35,0 17,0	12,0	2,0	10,0	3	b	2	3	3	Infekce kmene.	Kácení stromů volné		3	
82		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	36,0	13,0	2,0	9,0	3	b	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
83		*Populus tremula*	topol osika	44,0 43,0	21,0	1,0	12,0	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.
														Řez bezpečnostní	10	1	
93		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	48,0	11,0	2,0	13,0	4	a	1	2	2					
94		*Juglans regia*	ořešák královský	31,0 9,0	12,0	1,0	8,0	3	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	3	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit slabší kmen.
95		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	36,0	12,0	2,0	8,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
96		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	42,0	13,0	3,0	10,0	4	b	2	2	3	Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
97		*Juglans regia*	ořešák královský	31,0	12,0	2,0	8,0	3	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
98		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	33,0	12,0	2,0	8,0	4	c	5	3	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
99		*Juglans regia*	ořešák královský	49,0	16,0	2,0	12,0	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	10	3	
100		*Juglans regia*	ořešák královský	35,0	16,0	2,0	10,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
101		*Juglans regia*	ořešák královský	28,0	16,0	2,0	7,0	3	a	2	1	2					
102		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	60,0	16,0	2,0	14,0	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	10	3	
103		*Malus sp.*	jabloň	43,0	7,0	2,0	5,0	5	b	5	3	5	Torzo.				

Na Salabce - stromořadí(1:700) - Klad listů (1:2975)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Na Salabce - stromořadí(1:700), 1/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Na Salabce - stromořadí(1:700), 2/3

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Na Salabce - stromořadí(1:700), 3/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 31: Na Úvoze, Řadová, Průběžná

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Parkové plochy a uliční stromořadí tvoří mladé i dospělé stromy s potřebným individuálním přístupem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	48,0	19,0	2,0	8,0	4	a	1	1	1					
2		*Picea omorika*	smrk omorika	21,0	10,0	1,0	4,0	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		3	
3		*Picea omorika*	smrk omorika	26,0	15,0	1,0	5,0	3	a	2	1	1					
4		*Picea omorika*	smrk omorika	27,0	16,0	1,0	5,0	3	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
5		*Pinus strobus*	borovice vejmutovka	50,0	17,0	2,0	12,0	4	a	2	1	1					
6		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	54,0	19,0	2,0	11,0	4	a	1	1	1					
7		*Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'*	cypřišek Lawsonův 'Ellwoodii'	12,0 10,0 10,0 8,0	11,0	0,0	4,0	4	a	2	1	1					
9		*Picea abies*	smrk ztepilý	20,0	11,0	1,0	2,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
10		*Picea abies*	smrk ztepilý	19,0	12,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
12		*Picea omorika*	smrk omorika	24,0	13,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
13		*Picea omorika*	smrk omorika	24,0	13,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1					
14		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	46,0	14,0	2,0	9,0	4	a	2	1	2					
19		*Picea abies*	smrk ztepilý	21,0	10,0	1,0	6,0	3	b	2	2	3	Vrchol odstraněn.	Kácení stromů volné		3	
20		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	37,0	10,0	3,0	8,0	4	a	2	2	3	Vrchol odstraněn. Poškození nevhodným řezem.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
21		*Picea abies*	smrk ztepilý	32,0	14,0	4,0	7,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
22		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	39,0	12,0	5,0	9,0	4	a	2	1	1					
24		*Betula pendula*	bříza bělokorá	35,0 31,0	16,0	2,0	11,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.				

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
26		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	36,0	13,0	6,0	7,0	4	a	2	1	2		Řez zdravotní		2	
27		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	29,0	13,0	2,0	8,0	3	a	2	1	1					
28		*Betula pendula*	bříza bělokorá	35,0	17,0	2,0	10,0	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Sledovat!				
30		*Picea abies*	smrk ztepilý	45,0	17,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	
31		*Picea abies*	smrk ztepilý	40,0	17,0	2,0	9,0	4	a	1	1	2					
32		*Betula pendula*	bříza bělokorá	34,0	12,0	3,0	9,0	3	a	2	1	2					
33		*Quercus robur*	dub letní	40,0	13,0	2,0	10,0	3	a	1	1	1					
34		*Picea abies*	smrk ztepilý	19,0	13,0	2,0	6,0	3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
35		*Picea abies*	smrk ztepilý	27,0	13,0	2,0	7,0	3	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
36		*Picea abies*	smrk ztepilý	30,0	12,0	2,0	7,0	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
37		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	31,0	13,0	1,0	7,0	3	a	1	1	1					
38		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	26,0	13,0	1,0	8,0	3	a	1	1	1					
39		*Picea pungens ‘Glauca’*	smrk pichlavý ‘Glauca’	24,0	8,0	2,0	5,0	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.				
40		*Picea pungens ‘Glauca’*	smrk pichlavý ‘Glauca’	13,0	6,0	0,0	4,0	2	a	1	1	2					
41		*Picea abies*	smrk ztepilý	36,0	12,0	2,0	8,0	3	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Poškození kořenů.	Kácení stromů volné		1	
42		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	31,0	13,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Velké řezné rány.				
43		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	43,0	13,0	2,0	10,0	4	a	2	1	1					
44		*Juglans regia*	ořešák královský	44,0	11,0	2,0	11,0	3	a	1	1	2					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
45		*Larix decidua*	modřín opadavý	42,0	15,0	2,0	9,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší vrchol.
46		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	41,0	12,0	2,0	10,0	4	a	1	1	1					
47		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	42,0	14,0	2,0	10,0	4	a	2	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
48		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	20,0	9,0	0,0	4,0	3	b	2	3	3	Nakloněný kmen. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením		2	
49		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	31,0	15,0	0,0	7,0	3	a	1	2	2					
50		*Picea abies*	smrk ztepilý	32,0	17,0	2,0	7,0	3	c	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		1	
51		*Picea abies*	smrk ztepilý	48,0	16,0	2,0	9,0	4	b	2	2	2	Bez sousedního stromu může být nestabilní.	Kácení stromů volné		1	
52		*Betula pendula*	bříza bělokorá	59,0	18,0	2,0	12,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kořenů.				
53		*Larix decidua*	modřín opadavý	34,0	18,0	2,0	6,0	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna. Poškození kořenů.				
54		*Picea abies*	smrk ztepilý	51,0	15,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
55		*Fagus sylvatica 'Atropunicea'*	buk lesní 'Atropunicea'	37,0	13,0	2,0	11,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
56		*Abies nordmanniana*	jedle kavkazská	46,0	14,0	2,0	10,0	4	c	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
57		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	42,0	13,0	2,0	12,0	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
58		*Juglans regia*	ořešák královský	41,0	12,0	2,0	11,0	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
59		*Fagus sylvatica 'Atropunicea'*	buk lesní 'Atropunicea'	50,0	16,0	2,0	13,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
60		*Fagus sylvatica 'Atropunicea'*	buk lesní 'Atropunicea'	54,0	16,0	2,0	12,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	6	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
61		*Fagus sylvatica 'Atropunicea'*	buk lesní 'Atropunicea'	64,0	16,0	2,0	13,0	4	a	1	1	2	Velké řezné rány.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
62		*Corylus colurna*	líska turecká	54,0	12,0	2,0	11,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
63		*Fagus sylvatica 'Atropunicea'*	buk lesní 'Atropunicea'	46,0	14,0	2,0	12,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Defektní roub.	Řez zdravotní	10	2	
65		*Tilia cordata*	lípa malolistá	38,0	16,0	2,0	9,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
66		*Fagus sylvatica 'Atropunicea'*	buk lesní 'Atropunicea'	63,0	16,0	2,0	15,0	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
67		*Juniperus virginiana*	jalovec viržinský	39,0	10,0	1,0	4,0	3	a	1	1	1					
68		*Juglans regia*	ořešák královský	44,0	11,0	2,0	10,0	3	a	1	1	2	Velké řezné rány.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
69		*Pinus rotundata*	borovice blatka	15,0 14,0	6,0	0,0	6,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
70		*Picea abies*	smrk ztepilý	13,0	8,0	1,0	4,0	3	a	2	1	1					
71		*Betula pendula*	bříza bělokorá	39,0	14,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
72		*Picea pungens*	smrk pichlavý	21,0	11,0	2,0	5,0	3	b	2	1	1					
73		*Picea pungens*	smrk pichlavý	24,0	13,0	2,0	5,0	3	b	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší vrchol.
74		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	45,0	12,0	3,0	10,0	4	a	1	2	2	Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
75		*Picea pungens*	smrk pichlavý	25,0	14,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
76		*Picea abies*	smrk ztepilý	32,0	15,0	2,0	7,0	4	a	2	1	1					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
77		*Picea abies*	smrk ztepilý	27,0	15,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
79		*Salix matsudana 'Tortuosa'*	vrba Matsudova 'Tortuosa'	46,0	10,0	3,0	6,0	4	c	4	2	3	Z větší části odumřelý. Sekundární koruna.	Kácení stromů volné		1	
80		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	39,0	11,0	1,0	7,0	4	a	1	1	1					
81		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	32,0	11,0	2,0	6,0	4	a	1	1	2					
82		*Sorbus aucuparia*	jeřáb ptačí	26,0	8,0	2,0	6,0	3	b	2	3	3	Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		3	
83		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	34,0	13,0	3,0	8,0	4	a	2	1	1					
84		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	26,0	12,0	3,0	6,0	3	a	1	2	2					
85		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	32,0	13,0	3,0	7,0	3	a	1	1	1					
86		*Picea pungens*	smrk pichlavý	17,0	12,0	4,0	4,0	3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
87		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	48,0	11,0	2,0	8,0	3	b	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
88		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	22,0	11,0	6,0	5,0	3	a	2	1	1					
89		*Sorbus aucuparia*	jeřáb ptačí	22,0	7,0	2,0	5,0	3	c	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		2	
90		*Picea abies*	smrk ztepilý	25,0	11,0	0,0	5,0	3	a	2	1	1					
91		*Pinus nigra*	borovice černá	40,0	10,0	1,0	7,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
92		*Betula pendula*	bříza bělokorá	34,0	11,0	1,0	5,0	4	b	2	2	3	Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	2	
93		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	23,0	11,0	3,0	6,0	3	a	2	1	1					
94		*Picea abies*	smrk ztepilý	24,0	11,0	2,0	5,0	3	a	2	1	1					
95		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	30,0	7,0	3,0	6,0	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
96		*Betula pendula*	bříza bělokorá	37,0	14,0	0,0	8,0	3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
97		*Betula pendula*	bříza bělokorá	41,0	14,0	0,0	8,0	4	a	1	1	1					
98		*Sorbus aucuparia*	jeřáb ptačí	19,0	6,0	1,0	5,0	3	c	5	3	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
99		*Picea abies*	smrk ztepilý	35,0	13,0	0,0	8,0	4	a	2	1	1					
100		*Picea abies*	smrk ztepilý	14,0	8,0	0,0	4,0	3	a	2	1	1					
102		*Abies alba*	jedle bělokorá	20,0	9,0	2,0	5,0	3	b	3	1	2	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		2	
103		*Larix decidua*	modřín opadavý	27,0	12,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1					
104		*Picea abies*	smrk ztepilý	19,0	9,0	0,0	6,0	3	a	2	1	1					
105		*Juglans regia*	ořešák královský	56,0	8,0	4,0	7,0	4	b	3	3	3	Dynamicky prosychá. Poškození kmene. Podezření na infekci kořenů. Redukovaná koruna.	Kácení stromů volné		2	
106		*Juglans regia*	ořešák královský	29,0 24,0	8,0	1,0	10,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
107		*Populus x canadensis*	topol kanadský	56,0	15,0	2,0	12,0	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
108		*Betula pendula*	bříza bělokorá	19,0	12,0	2,0	6,0	3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
109		*Sorbus aucuparia*	jeřáb ptačí	11,0	5,0	2,0	4,0	3	c	5	1	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1	

Na Úvoze, Řadová, Průběžná(1:700) - Klad listů (1:2975)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Na Úvoze, Řadová, Průběžná(1:700), 1/10

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Na Úvoze, Řadová, Průběžná(1:700), 2/10

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Na Úvoze, Řadová, Průběžná(1:700), 3/10



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Na Úvoze, Řadová, Průběžná(1:700), 4/10



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Na Úvoze, Řadová, Průběžná(1:700), 5/10



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Na Úvoze, Řadová, Průběžná(1:700), 6/10



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Na Úvoze, Řadová, Průběžná(1:700), 7/10



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Na Úvoze, Řadová, Průběžná(1:700), 8/10



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Na Úvoze, Řadová, Průběžná(1:700), 9/10



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Na Úvoze, Řadová, Průběžná(1:700), 10/10

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 32: Palackého

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Mimořádné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Konstantní provoz osob >35 za hodinu; dálnice, silnice I. třídy a hlavní ulice v zastavěném území; riziko vzniku škod na stavbách převyšující 2.000.000 Kč

Poznámka:

Jeden javor a 3 sakury - ty redukovat vůči domu a odstranit u nich divoké výhony.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1829		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	84,0	12,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez výchovný	5	2	
1858		*Cerasus serrulata 'Kanzan'*	třešeň pilovitá 'Kanzan'	26,0	6,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	Odstranit divoké výhony.
1859		*Cerasus serrulata 'Kanzan'*	třešeň pilovitá 'Kanzan'	34,0	7,0	2,0	5,0	4	a	2	2	2	Velké řezné rány. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru objektu.
														Řez zdravotní		1	Odstranit divoké výhony.
1860		*Cerasus serrulata 'Kanzan'*	třešeň pilovitá 'Kanzan'	33,0	7,0	2,0	5,0	4	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru objektu.

Palackého(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 33: Park Mattušova - Husova - Podskalská

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Lesoparková plocha, více stromů bude nutno odstranit.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1953		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	49,0	18,0	2,0	7,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	3	Odlehčení nestabilních větví.
1954		*Fagus sylvatica*	buk lesní	75,0	25,0	2,0	11,0	4	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
														Řez bezpečnostní	10	1	
1955		*Cerasus sp.*	třešeň	6,0	2,0	2,0	1,0	2	b	1	1	3	Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		3	
1956		*Ulmus laevis*	jilm vaz	47,0	19,0	2,0	6,0	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	2	
1958		*Ulmus laevis*	jilm vaz	14,0	5,0	1,0	4,0	3	b	1	1	2	Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	1	
1960		*Ulmus laevis*	jilm vaz	18,0	5,0	1,0	4,0	3	b	1	1	3	Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	1	
1962		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	54,0	21,0	10,0	7,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
1963		*Picea abies*	smrk ztepilý	26,0	13,0	2,0	6,0	3	a	2	1	2					
1964		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	44,0	20,0	6,0	7,0	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Řez bezpečnostní	10	3	
1965		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	37,0	19,0	2,0	4,0	4	b	2	3	3	Poškození kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
1992		*Betula pendula*	bříza bělokorá	34,0	17,0	4,0	6,0	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		3	
1993		*Betula pendula*	bříza bělokorá	50,0	18,0	4,0	8,0	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Infekce kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
1994		*Betula pendula*	bříza bělokorá	46,0	17,0	7,0	8,0	4	c	3	3	3	Suchý vrchol. Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
1995		*Betula pendula*	bříza bělokorá	42,0	18,0	5,0	8,0	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý. březovník obecný	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
1996	691876	*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	63,0	11,0	4,0	7,0	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1997		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	39,0	13,0	3,0	7,0	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	2	
1998		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	27,0	13,0	5,0	5,0	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene.				
2000		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	27,0	13,0	5,0	4,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3	
2004		*Platycladus orientalis*	zeravec východní	7,0	5,0	1,0	2,0	3	a	2	1	2					
2005		*Platycladus orientalis*	zeravec východní	9,0	4,0	1,0	2,0	3	a	2	1	2					
2006		*Platycladus orientalis*	zeravec východní	10,0	5,0	1,0	2,0	3	a	2	1	2					
2007		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	51,0	10,0	4,0	8,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	
2011		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	64,0	24,0	8,0	10,0	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce kmene. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
2013		*Pinus strobus*	borovice vejmutovka	25,0	14,0	3,0	4,0	3	a	2	2	2	Infekce báze kmene.				
2015		*Pinus strobus*	borovice vejmutovka	38,0	22,0	3,0	5,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.				
2017		*Picea abies*	smrk ztepilý	26,0	15,0	2,0	4,0	3	a	2	2	2	Poškození báze kmene.				
2019		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	69,0	24,0	8,0	8,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.
2020		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	18,0	10,0	2,0	4,0	3	b	2	2	3	Infekce kmene.	Kácení stromů volné		2	
2021		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	68,0	24,0	6,0	8,0	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kořenů.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	10 procent.
2022		*Acer platanoides*	javor mléčný	40,0	18,0	2,0	8,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
2023		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	22,0	11,0	2,0	4,0	3	b	1	2	2	Nevhodné místo. Nakloněný kmen.				

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2027		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	45,0	20,0	10,0	6,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	3	
2029		*Ulmus glabra*	jilm horský	38,0	16,0	2,0	8,0	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
2033		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	50,0	20,0	6,0	9,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2	
2035	691869	*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	54,0	15,0	6,0	7,0	4	c	3	4	4	Defektní větvení. Infekce kmene. Podezření na infekci kořenů. Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
2036		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	33,0	14,0	3,0	5,0	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	10	2	
2037		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	43,0	14,0	3,0	7,0	4	b	2	3	3	Asymetrická koruna. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
2038		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	49,0	17,0	4,0	8,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2	
2039		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	49,0	18,0	5,0	9,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	
2040		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	50,0	20,0	5,0	9,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	
2041		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	38,0	16,0	3,0	6,0	4	b	2	2	2					
2042		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	29,0	17,0	6,0	6,0	3	a	2	1	1		Řez zdravotní	10	3	
2043		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	45,0	22,0	6,0	6,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	1	
2044		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	51,0	21,0	8,0	8,0	4	a	2	1	1		Řez bezpečnostní	10	3	
2045		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	43,0	21,0	4,0	6,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
2046		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	32,0	17,0	11,0	4,0	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
2047		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	41,0	18,0	11,0	5,0	4	a	2	2	2					
2048		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	54,0	22,0	8,0	7,0	4	a	2	2	2	Poškození větví.	Řez bezpečnostní	10	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2050		*Fagus sylvatica 'Atropunicea'*	buk lesní 'Atropunicea'	83,0	21,0	3,0	13,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	1	
2051		*Prunus sp.*	slivoň	33,0	8,0	3,0	5,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. ohňovec ovocný	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.
2054		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	28,0	9,0	3,0	4,0	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. lesklokorka	Kácení stromů volné		2	
2057		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	49,0	14,0	6,0	6,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
2058		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	33,0	14,0	7,0	6,0	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
2059		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	19,0	11,0	4,0	4,0	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2	
2060		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	37,0	14,0	5,0	3,0	3	c	3	4	5	Rozsáhlá infekce kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
2061		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	51,0	22,0	8,0	8,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
2064		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	30,0	11,0	4,0	6,0	3	a	1	1	2					
2065		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	26,0	11,0	4,0	4,0	3	a	2	1	1					
2066		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	23,0	11,0	4,0	4,0	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2	
2068		*Acer platanoides*	javor mléčný	37,0	11,0	3,0	6,0	3	c	4	2	3	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů s přetažením		1	
2070		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	29,0	12,0	5,0	5,0	3	a	2	1	2					
2071		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	43,0	12,0	1,0	7,0	4	b	2	2	2	Infekce větví.				
2072		*Acer campestre*	javor polní	34,0 20,0	10,0	2,0	8,0	3	a	2	2	3	Poškození větví. Tlaková vidlice rozlomená.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
2073		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	43,0	12,0	4,0	7,0	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Trhliny.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2074		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	30,0	11,0	5,0	6,0	3	a	2	2	2					
2075		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	27,0	10,0	6,0	3,0	3	b	3	2	2					
2076		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	36,0	9,0	3,0	6,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3	
2077		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	26,0	6,0	2,0	3,0	3	a	1	2	3	Sekundární koruna.	Řez popouštěcí	3	1	
2079		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	48,0	12,0	4,0	5,0	3	b	2	2	3	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	3	
2080		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	56,0	21,0	8,0	10,0	4	a	2	1	1					
2087		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	51,0	12,0	4,0	6,0	4	a	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	10	3	
2088		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	57,0	12,0	4,0	9,0	4	b	2	3	3	Poškození kořenů.				
2394		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	25,0	14,0	2,0	3,0	3	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	
3721		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	20,0	9,0	2,0	5,0	3	a	2	1	1					
3722		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	25,0	8,0	2,0	4,0	3	b	3	1	1	Dynamicky prosychá. Sledovat vývoj vitality.				
3723		*Picea abies*	smrk ztepilý	12,0	7,0	1,0	2,0	3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
3724		*Picea abies*	smrk ztepilý	10,0	8,0	1,0	3,0	3	b	3	1	2	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
3725		*Picea abies*	smrk ztepilý	28,0	13,0	1,0	5,0	3	a	2	1	1					
3726		*Picea abies*	smrk ztepilý	20,0	13,0	2,0	4,0	3	a	2	1	1					
3727		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	25,0	11,0	2,0	6,0	3	a	2	1	1					
3886		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	30,0	12,0	3,0	7,0	3	a	1	1	1					
3887		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	25,0	9,0	5,0	3,0	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
3888		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	24,0	7,0	4,0	3,0	3	c	4	2	3	Dynamicky prosychá. Z větší části odumřelý.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3889		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	30,0	13,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
3890		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	39,0	14,0	4,0	6,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	
3891		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	27,0	13,0	4,0	7,0	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3	
3893		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	25,0	9,0	2,0	6,0	3	c	5	3	3	Zcela odumřelý.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
3894		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	46,0	15,0	6,0	7,0	4	b	2	2	3	Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	10	3	
3895		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	25,0	8,0	4,0	4,0	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna. Zavěšená větev v koruně.				
3896		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	46,0	8,0	4,0	4,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
3897		*Cerasus sp.*	třešeň	7,0	2,0	2,0	1,0	2	b	2	1	3	Infekce větví.	Kácení stromů volné		3	
3898		*Cerasus sp.*	třešeň	10,0	3,0	2,0	1,0	2	b	2	1	3	Infekce větví.	Kácení stromů volné		3	

Park Mattušova - Husova - Podskalská(1:700) - Klad listů (1:1487)

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Park Mattušova - Husova - Podskalská(1:700), 1/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Park Mattušova - Husova - Podskalská(1:700), 2/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Park Mattušova - Husova - Podskalská(1:700), 3/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 34: Park u domova Modrý kámen, Obr. míru

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Plocha parkového charakteru, pokusit se potlačovat vyvíjející se tlakové vidlice.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Betula pendula*	bříza bělokorá	27,0	11,0	2,0	6,0	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
2		*Tilia cordata*	lípa malolistá	44,0 37,0 29,0	12,0	2,0	10,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	
3		*Picea abies*	smrk ztepilý	41,0	14,0	2,0	5,0	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Poškození kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
4		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	56,0	15,0	2,0	12,0	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Symetrizovat.
5		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	33,0	12,0	2,0	6,0	3	b	3	1	1					
6		*Pinus nigra*	borovice černá	45,0	13,0	2,0	10,0	4	a	2	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
7		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	37,0	11,0	2,0	10,0	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
9		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	24,0 22,0	10,0	2,0	9,0	3	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
11		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	31,0 25,0	11,0	2,0	10,0	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
12		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	52,0	16,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	2	
13		*Pinus nigra*	borovice černá	28,0	11,0	2,0	6,0	3	a	2	1	1					
14		*Pinus nigra*	borovice černá	26,0	11,0	2,0	6,0	3	a	2	1	1					
15		*Pinus nigra*	borovice černá	18,0	10,0	2,0	5,0	3	a	2	1	1					
16		*Pinus nigra*	borovice černá	21,0	11,0	2,0	6,0	3	a	2	1	1					
17		*Pinus nigra*	borovice černá	27,0	12,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
18		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	57,0	16,0	5,0	11,0	4	c	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
19		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	30,0 28,0 25,0 24,0	19,0	3,0	15,0	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. Potlačit infikované kmeny.
20		*Acer platanoides 'Globosum'*	javor mléčný 'Globosum'	18,0	5,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
21		*Tilia cordata*	lípa malolistá	84,0	19,0	2,0	14,0	4	c	1	4	4	Tlaková vidlice s trhlinou. Infekce kosterního větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
22		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	21,0	10,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
23		*Picea abies*	smrk ztepilý	47,0	18,0	2,0	9,0	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
24		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	52,0	21,0	12,0	11,0	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	10	1	
25		*Tilia cordata*	lípa malolistá	42,0	18,0	1,0	11,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
26		*Tilia cordata*	lípa malolistá	43,0	18,0	2,0	10,0	4	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru plotu.
27		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	16,0	13,0	2,0	7,0	3	a	2	1	1		Řez zdravotní	5	1	
28		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	32,0	16,0	2,0	11,0	3	b	1	3	3	Defektní větvení.	Kácení stromů volné		2	
30		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	40,0	19,0	10,0	7,0	4	a	1	1	1					
33		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	47,0	19,0	1,0	12,0	3	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
														Řez zdravotní	5	1	
34		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	36,0	18,0	1,0	10,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
36		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	54,0	17,0	1,0	12,0	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
37		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	42,0	24,0	10,0	7,0	4	a	2	1	1					
38		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	45,0	23,0	3,0	8,0	4	a	2	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace		2	Odstranit boční výhon.
39		*Prunus cerasifera*	slivoň třešňová	33,0 24,0 23,0	8,0	2,0	6,0	4	b	1	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků. ohňovec ovocný	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
40		*Tilia cordata*	lípa malolistá	43,0	19,0	3,0	11,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
41		*Tilia cordata*	lípa malolistá	35,0	17,0	3,0	11,0	3	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
42		*Picea pungens*	smrk pichlavý	23,0	14,0	2,0	5,0	3	a	2	1	1					
43		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	36,0	18,0	14,0	6,0	4	a	2	2	2					
45		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	44,0	16,0	2,0	10,0	3	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
46		*Tilia cordata*	lípa malolistá	49,0	17,0	2,0	11,0	4	b	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Velké řezné rány.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
47		*Tilia cordata*	lípa malolistá	48,0	16,0	2,0	13,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
48		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	47,0 28,0 24,0 20,0	9,0	2,0	14,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
49		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	40,0	14,0	2,0	9,0	3	a	1	2	2	Infekce kmene. Infekce větví.				
50		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	42,0	19,0	12,0	9,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
51		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	21,0	10,0	2,0	8,0	3	a	1	2	3	Dutina ve kmeni.				

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
53		*Malus sp.*	jabloň	16,0 10,0 8,0 8,0	12,0	2,0	9,0	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Řez bezpečnostní		1	
54		*Picea abies*	smrk ztepilý	17,0	7,0	2,0	4,0	3	a	2	1	1					
55		*Tilia cordata*	lípa malolistá	57,0	20,0	4,0	14,0	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
56		*Crataegus crus-galli*	hloh kuří noha	15,0	7,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
57		*Salix matsudana 'Tortuosa'*	vrba Matsudova 'Tortuosa'	9,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	2		Řez na hlavu	1	1	
58		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	44,0	19,0	2,0	10,0	4	a	1	1	1					
59		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	44,0	17,0	4,0	9,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	Řez bezpečnostní	10	2	
60		*Picea pungens*	smrk pichlavý	50,0	19,0	2,0	8,0	4	c	2	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
61		*Picea pungens*	smrk pichlavý	32,0	17,0	2,0	5,0	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				
63		*Picea pungens*	smrk pichlavý	41,0	19,0	2,0	7,0	4	a	2	1	1					
64		*Larix decidua*	modřín opadavý	43,0	20,0	2,0	7,0	4	a	2	1	1					
65		*Larix decidua*	modřín opadavý	35,0	23,0	12,0	6,0	3	a	2	1	1					
66		*Picea abies*	smrk ztepilý	46,0	23,0	2,0	8,0	4	a	2	1	1					
68		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	45,0	24,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.				
69		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	41,0	26,0	3,0	6,0	4	a	1	1	1					
70		*Larix decidua*	modřín opadavý	64,0	19,0	3,0	11,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
72		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	17,0	5,0	0,0	3,0	3	a	2	1	2					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
74		*Picea omorika*	smrk omorika	18,0	8,0	0,0	5,0	3	a	1	1	1					
75		*Picea omorika*	smrk omorika	15,0	10,0	0,0	3,0	3	a	2	1	1					
76		*Picea omorika*	smrk omorika	12,0	7,0	0,0	3,0	3	a	2	1	1					
77		*Pinus nigra*	borovice černá	32,0	9,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
78		*Pinus nigra*	borovice černá	38,0	9,0	2,0	7,0	3	a	2	1	1					
79		*Acer saccharinum*	javor stříbrný	36,0	12,0	2,0	10,0	3	a	1	1	2	Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
80		*Acer saccharinum*	javor stříbrný	37,0	12,0	2,0	10,0	3	a	1	1	2	Infekce kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
81		*Acer saccharinum*	javor stříbrný	41,0	11,0	2,0	11,0	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
														Řez bezpečnostní	5	1	
82		*Acer platanoides 'Globosum'*	javor mléčný 'Globosum'	37,0	6,0	2,0	6,0	4	b	1	2	4	Infekce kosterního větvení.	Řez popouštěcí	5	3	
84		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	43,0	20,0	4,0	8,0	4	a	1	1	1					
85		*Betula pendula*	bříza bělokorá	46,0	16,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
86		*Larix decidua*	modřín opadavý	22,0	19,0	2,0	5,0	3	a	2	1	2					
87		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	35,0	18,0	3,0	9,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	2	
88		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	34,0 30,0 22,0	17,0	2,0	11,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
														Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
89		*Tilia cordata*	lípa malolistá	41,0	19,0	2,0	12,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
90		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	27,0	16,0	2,0	9,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní		2	
91		*Betula pendula*	bříza bělokorá	27,0	17,0	6,0	6,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene.				

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
92		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	13,0 11,0 10,0 10,0	6,0	2,0	8,0	3	b	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné		3	
94		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	20,0 18,0	6,0	1,0	10,0	3	c	1	3	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volné		1	
95		*Betula pendula*	bříza bělokorá	27,0	10,0	5,0	6,0	3	b	3	2	3	Vrchol odlomen. Infekce větví.	Kácení stromů volné		3	
96		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	20,0	7,0	1,0	6,0	3	b	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace		2	Odstranit sekundární vrchol.
97		*Larix decidua*	modřín opadavý	9,0	6,0	0,0	4,0	2	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
98		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	60,0	24,0	3,0	10,0	4	a	1	1	1					
99		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	42,0	18,0	2,0	10,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice v koruně.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.

Park u domova Modrý kámen, Obr. míru(1:700) - Klad listů (1:1487)

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Park u domova Modrý kámen, Obr. míru(1:700), 1/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Park u domova Modrý kámen, Obr. míru(1:700), 2/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Park u domova Modrý kámen, Obr. míru(1:700), 3/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 35: Poliklinika

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy bez zásadních staticky významných defektů
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Jeden zerav.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Thuja occidentalis*	túje západní	25,0	10,0	0,0	5,0	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	

Poliklinika(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 36: Přemyslova

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Mimořádné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Plocha charakterem vnitrobloku, pozvedat podjezdnou výšku a potlačovat vyvíjející se tlakové vidlice.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1936		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	37,0	13,0	1,0	7,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	
1937		*Larix decidua*	modřín opadavý	47,0	23,0	8,0	9,0	4	b	2	2	2	Infekce báze kmene. Poškození kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
1938		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	45,0	16,0	2,0	9,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
1939		*Prunus cerasifera*	slivoň třešňová	12,0	5,0	1,0	5,0	3	a	1	1	2					
1943		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	34,0	14,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1					
1945		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	49,0	20,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1					
1946		*Fagus sylvatica*	buk lesní	45,0	13,0	2,0	10,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
1948		*Betula pendula 'Youngii'*	bříza bělokorá 'Youngii'	15,0	5,0	1,0	4,0	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
1949		*Picea pungens*	smrk pichlavý	33,0	16,0	0,0	6,0	3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
1950		*Betula pendula 'Youngii'*	bříza bělokorá 'Youngii'	16,0	5,0	1,0	4,0	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
1951		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	36,0	16,0	0,0	7,0	3	a	2	1	1					
1952		*Betula pendula 'Youngii'*	bříza bělokorá 'Youngii'	13,0	5,0	1,0	3,0	3	a	2	1	2					
3720		*Armeniaca vulgaris*	meruňka obecná	17,0	4,0	1,0	6,0	3	a	1	1	2					

Přemyslova(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 37: Přestavlcká

Skupina ploch: Mnichovo Hradiště

Intenzitní třída údržby: Průměrné nároky na péči

Koeficient stability plochy: Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem

Koeficient cíle pádů: Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Sídlištní plocha s dospělými i mladými stromy a potřebným individuálním přístupem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Picea abies*	smrk ztepilý	41,0	16,0	1,0	8,0	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
3		*Pinus nigra*	borovice černá	56,0	14,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
4		*Picea abies*	smrk ztepilý	45,0	15,0	4,0	8,0	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.				
5		*Picea abies*	smrk ztepilý	39,0	16,0	2,0	10,0	4	a	2	1	1					
6		*Betula pendula*	bříza bělokorá	40,0	12,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
7		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	34,0	12,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				
11		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	59,0	11,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
12		*Picea pungens*	smrk pichlavý	17,0	11,0	2,0	4,0	3	a	2	1	1					
13		*Picea pungens*	smrk pichlavý	24,0	11,0	2,0	5,0	3	a	2	1	1					
14		*Picea pungens*	smrk pichlavý	27,0	12,0	2,0	6,0	3	b	2	2	3	Velké řezné rány.	Kácení stromů volné		3	
15		*Juglans regia*	ořešák královský	40,0	11,0	2,0	13,0	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Potlačit tlakové větvení.
20		*Tilia cordata*	lípa malolistá	6,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
22		*Tilia cordata*	lípa malolistá	29,0	11,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
														Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
23		*Pinus nigra*	borovice černá	41,0	10,0	2,0	9,0	4	a	1	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.
24		*Tilia cordata*	lípa malolistá	6,0	4,0	1,0	3,0	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1	
27		*Picea pungens*	smrk pichlavý	28,0	10,0	2,0	6,0	3	a	2	1	1	Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
28		*Larix decidua*	modřín opadavý	52,0	19,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.				
29		*Betula pendula*	bříza bělokorá	36,0	11,0	2,0	8,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	2	
30		*Betula pendula*	bříza bělokorá	30,0	9,0	2,0	6,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	2	
31		*Betula pendula*	bříza bělokorá	41,0	10,0	2,0	8,0	4	b	1	2	3	Infekce kmene. Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	2	
32		*Picea abies*	smrk ztepilý	16,0	5,0	1,0	4,0	3	a	1	1	2	Sekundární koruna.	Řez živých plotů a stěn	1	2	
33		*Picea abies*	smrk ztepilý	14,0	6,0	0,0	5,0	3	a	1	2	2	Sekundární koruna.	Řez živých plotů a stěn	1	2	

Přestavlcká(1:700) - Klad listů (1:1487)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Přestavlcká(1:700), 1/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Přestavlcká(1:700), 2/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 38: Sídliště Jaselská

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Hodnocena jedna perspektivní lípa.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	63,0	18,0	1,0	14,0	4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni.	Řez zdravotní	10	2	

Sídliště Jaselská(1:700), 1/1



Plocha č. 39: Sídliště Lidická

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Sídlištní plocha s mladými i dospělými stromy a potřebným individuálním přístupem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1	620021	*Acer platanoides*	javor mléčný	40,0	8,0	2,0	7,0	3	b	2	3	3	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	3	20 procent.
2	620020	*Acer platanoides*	javor mléčný	70,0	18,0	4,0	11,0	4	b	2	3	3	Infekce kosterního větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Tři lana.
														Řez bezpečnostní	5	2	
3		*Acer platanoides*	javor mléčný	49,0	16,0	4,0	8,0	3	b	2	2	2	Infekce větví.	Řez zdravotní	5	2	
4	620018	*Acer platanoides*	javor mléčný	50,0	16,0	4,0	8,0	4	b	2	3	4	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.
5		*Acer platanoides*	javor mléčný	61,0	13,0	2,0	11,0	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni. Infekce kmene. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	3	20 procent.
7		*Tilia cordata*	lípa malolistá	47,0	16,0	2,0	11,0	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
														Řez zdravotní	5	1	
8		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	24,0	13,0	2,0	5,0	3	a	2	1	1					
9		*Betula pendula*	bříza bělokorá	31,0	20,0	2,0	8,0	4	a	2	1	2					
10		*Betula pendula*	bříza bělokorá	40,0	20,0	3,0	9,0	4	b	3	2	2	Suchý vrchol.	Řez bezpečnostní	5	1	
11		*Betula pendula*	bříza bělokorá	32,0	22,0	7,0	7,0	4	a	2	1	2					
12		*Betula pendula*	bříza bělokorá	26,0	18,0	3,0	8,0	4	a	2	1	2					
13		*Betula pendula*	bříza bělokorá	36,0	18,0	2,0	8,0	4	b	3	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	
14		*Larix decidua*	modřín opadavý	32,0	15,0	3,0	8,0	3	c	4	3	3	Z větší části odumřelý. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
15		*Betula pendula*	bříza bělokorá	31,0	18,0	5,0	6,0	4	a	2	1	2					
16		*Larix decidua*	modřín opadavý	49,0	19,0	4,0	11,0	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.				
53		*Picea pungens*	smrk pichlavý	27,0	12,0	1,0	6,0	3	b	3	3	3	Dynamicky prosychá. Nevhodná struktura větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
54		*Picea pungens*	smrk pichlavý	29,0	11,0	1,0	6,0	3	b	2	3	3	Příliš vykloněný.	Kácení stromů volné		2	
55		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	37,0	13,0	1,0	7,0	4	a	2	1	1					
56		*Picea abies*	smrk ztepilý	34,0	20,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.				
57		*Larix decidua*	modřín opadavý	48,0	20,0	2,0	11,0	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.				
58		*Picea abies*	smrk ztepilý	13,0	8,0	2,0	4,0	3	a	2	1	1					
59		*Betula pendula*	bříza bělokorá	55,0	18,0	2,0	14,0	4	a	2	2	2					
60		*Tilia cordata*	lípa malolistá	44,0	15,0	2,0	10,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
61		*Tilia cordata*	lípa malolistá	37,0	16,0	2,0	10,0	3	a	2	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
62		*Tilia cordata*	lípa malolistá	44,0	15,0	2,0	10,0	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
63		*Betula pendula*	bříza bělokorá	36,0	15,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
64		*Abies nordmanniana*	jedle kavkazská	30,0	16,0	2,0	7,0	3	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
65		*Picea pungens*	smrk pichlavý	36,0	12,0	2,0	7,0	3	b	2	2	2	Nevhodná struktura větvení. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
66		*Picea abies*	smrk ztepilý	41,0	17,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu. Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
67		*Betula pendula*	bříza bělokorá	50,0	22,0	2,0	9,0	4	a	1	1	2					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
68		*Betula pendula*	bříza bělokorá	31,0	19,0	2,0	9,0	4	a	1	1	1					
69		*Betula pendula*	bříza bělokorá	31,0	18,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	2	
70		*Betula pendula*	bříza bělokorá	38,0	20,0	2,0	9,0	4	a	2	1	2					
71		*Betula pendula*	bříza bělokorá	52,0	22,0	2,0	13,0	4	a	1	1	2					
72		*Aesculus x carnea*	jírovec pleťový	12,0	6,0	2,0	5,0	2	a	1	1	1					
73		*Catalpa bignonioides 'Nana'*	katalpa obecná 'Nana'	13,0	3,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene.				
74		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	27,0	12,0	1,0	5,0	3	b	3	2	2	Suchý vrchol.				
75		*Picea pungens*	smrk pichlavý	20,0	11,0	0,0	5,0	3	b	2	3	3	Příliš vykloněný.	Kácení stromů volné		2	
76		*Betula pendula*	bříza bělokorá	41,0	22,0	2,0	11,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Poškození větví.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
77		*Betula pendula*	bříza bělokorá	37,0	19,0	2,0	10,0	4	a	2	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
78		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	49,0	22,0	2,0	10,0	4	a	1	1	1					
79		*Picea pungens*	smrk pichlavý	26,0	10,0	2,0	6,0	3	b	2	2	3	Vrchol odlomen.	Kácení stromů volné		2	
80		*Abies nordmanniana*	jedle kavkazská	8,0	4,0	0,0	3,0	2	a	1	1	1					
81		*Acer campestre*	javor polní	14,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	
82		*Acer campestre*	javor polní	13,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	
83		*Acer campestre*	javor polní	12,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	
84		*Acer campestre*	javor polní	13,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	
85		*Acer campestre*	javor polní	13,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
87		*Juglans regia*	ořešák královský	63,0	14,0	2,0	17,0	4	a	2	2	2	Infekce větví. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
88		*Juglans regia*	ořešák královský	60,0	14,0	2,0	13,0	4	a	2	3	3	Infekce větví. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
89		*Juglans regia*	ořešák královský	48,0	12,0	4,0	12,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
90		*Picea pungens*	smrk pichlavý	38,0	18,0	1,0	7,0	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Příliš vykloněný.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
91		*Picea pungens*	smrk pichlavý	26,0	11,0	0,0	6,0	3	a	2	1	2					
92		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	51,0 44,0	15,0	4,0	13,0	4	b	2	3	4	Tlaková vidlice rozlomená. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
93		*Picea pungens*	smrk pichlavý	31,0	13,0	1,0	7,0	4	a	2	1	2					
94		*Pinus nigra*	borovice černá	14,0 10,0	10,0	1,0	5,0	3	a	2	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmen.
95		*Salix alba*	vrba bílá	28,0	11,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
96		*Salix alba*	vrba bílá	40,0 34,0	11,0	2,0	13,0	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
97		*Betula pendula*	bříza bělokorá	27,0	15,0	3,0	7,0	4	a	2	1	1					
98		*Larix decidua*	modřín opadavý	39,0	21,0	2,0	8,0	3	a	2	1	1					
99		*Prunus domestica*	slivoň domácí	35,0	8,0	5,0	5,0	4	b	2	2	4	Odlomená část koruny.				
100		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	37,0	11,0	2,0	8,0	4	a	2	1	2					
104		*Pinus strobus*	borovice vejmutovka	49,0	18,0	2,0	12,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna.	Přístrojový test stromu		1	Tahové zkoušky.
107		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	37,0	16,0	2,0	8,0	4	a	1	1	2					
108		*Pinus nigra*	borovice černá	9,0	6,0	2,0	3,0	3	a	2	1	1					
109		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	23,0	15,0	5,0	6,0	3	a	1	1	2					
110		*Prunus domestica*	slivoň domácí	21,0	11,0	3,0	6,0	4	a	1	1	2					
111		*Juniperus virginiana*	jalovec viržinský	14,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
112		*Acer platanoides*	javor mléčný	23,0	12,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
114		*Prunus domestica*	slivoň domácí	13,0 9,0 8,0 7,0	9,0	1,0	6,0	3	a	2	1	2					
115		*Picea abies*	smrk ztepilý	32,0	21,0	2,0	7,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				
116		*Betula pendula*	bříza bělokorá	35,0	15,0	3,0	7,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1	
117		*Pinus strobus*	borovice vejmutovka	33,0	16,0	2,0	9,0	3	a	2	1	1					
118		*Pinus strobus*	borovice vejmutovka	37,0	15,0	2,0	10,0	3	a	1	1	2					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
119		*Fagus sylvatica*	buk lesní	30,0	14,0	2,0	9,0	3	a	1	1	2					
120		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	34,0	15,0	2,0	8,0	4	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
121		*Larix decidua*	modřín opadavý	30,0	15,0	2,0	7,0	3	a	2	2	2	Poškození kořenů.				
122		*Picea abies*	smrk ztepilý	36,0	16,0	2,0	8,0	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
123		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	14,0	7,0	2,0	3,0	3	b	3	1	2					
124		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	41,0	15,0	2,0	9,0	4	c	3	2	3	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
125		*Salix x erythroflexuosa*	vrba argentinská	13,0 13,0	4,0	1,0	6,0	3	a	1	1	2					
126		*Salix x erythroflexuosa*	vrba argentinská	27,0	6,0	1,0	7,0	3	a	1	1	2					
128		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	32,0	15,0	2,0	6,0	4	a	2	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
129		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	22,0	11,0	2,0	6,0	3	a	2	2	2	Poškození kořenů. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.				
130		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	42,0	14,0	2,0	11,0	3	a	2	2	4	Tlaková vidlice rozlomená.	Řez zdravotní	10	2	
131		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	47,0	16,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
132		*Fagus sylvatica*	buk lesní	17,0	10,0	2,0	6,0	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Defektní roub.	Kácení stromů volné		2	
133		*Picea pungens*	smrk pichlavý	48,0	13,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.				
134		*Betula pendula*	bříza bělokorá	27,0 26,0	16,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.				
135		*Betula pendula*	bříza bělokorá	22,0	11,0	2,0	6,0	3	b	3	2	2	Suchý vrchol. Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
138		*Thuja occidentalis 'Malonyana'*	túje západní 'Malonyana'	12,0 11,0 10,0 10,0	7,0	0,0	3,0	3	a	1	1	2					
139		*Picea pungens*	smrk pichlavý	73,0	16,0	0,0	9,0	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.
140		*Tilia cordata*	lípa malolistá	46,0	14,0	2,0	11,0	3	a	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
141		*Picea pungens*	smrk pichlavý	34,0	13,0	1,0	7,0	4	a	3	2	2	Suchý vrchol.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
142		*Picea pungens*	smrk pichlavý	33,0	12,0	1,0	7,0	3	b	1	2	3	Bez vrcholu.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
143		*Picea abies*	smrk ztepilý	17,0	10,0	0,0	5,0	3	a	1	1	1					
145		*Prunus domestica*	slivoň domácí	38,0	7,0	1,0	9,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. ohňovec ovocný	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
146		*Larix decidua*	modřín opadavý	50,0	19,0	2,0	10,0	4	a	1	1	1					
147		*Fagus sylvatica 'Atropunicea'*	buk lesní 'Atropunicea'	31,0	12,0	2,0	9,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
148		*Sorbus x thuringiaca*	jeřáb duryňský	33,0	11,0	2,0	8,0	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
149		*Thuja occidentalis*	túje západní	18,0 16,0 16,0	8,0	2,0	5,0	3	b	1	2	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3	
150		*Acer negundo*	javor jasanolistý	51,0	13,0	2,0	15,0	4	a	1	2	3	Velké řezné rány.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
151		*Prunus domestica*	slivoň domácí	36,0 27,0	10,0	2,0	11,0	4	b	2	3	4	Infekce větví. Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
152		*Picea abies*	smrk ztepilý	52,0	16,0	2,0	10,0	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.				
153		*Fagus sylvatica*	buk lesní	53,0	17,0	2,0	15,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
155		*Malus sp.*	jabloň	29,0 23,0 20,0 17,0	10,0	2,0	9,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2	
156		*Picea abies*	smrk ztepilý	46,0 7,0	17,0	0,0	11,0	4	a	2	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit slabší kmen.
157		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	36,0	17,0	0,0	8,0	3	a	1	1	1					
158		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	46,0	16,0	2,0	12,0	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
159		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	44,0	15,0	2,0	11,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
161		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	49,0	16,0	2,0	13,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
162		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	24,0	13,0	1,0	7,0	3	a	2	1	1					
163		*Picea abies*	smrk ztepilý	39,0	18,0	1,0	9,0	4	a	2	1	1					
164		*Betula pendula*	bříza bělokorá	50,0	15,0	2,0	11,0	4	b	3	2	2	Suchý vrchol. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	5	2	
165		*Larix decidua*	modřín opadavý	52,0	17,0	2,0	11,0	4	a	1	2	2	Poškození kořenů. Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
166		*Sorbus x thuringiaca*	jeřáb duryňský	33,0	10,0	2,0	6,0	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
167		*Picea pungens*	smrk pichlavý	39,0	16,0	2,0	7,0	4	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
168		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	31,0	16,0	2,0	7,0	4	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
169		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	37,0	16,0	2,0	8,0	4	a	2	1	2	Konflikt s okolními strukturami. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
171		*Acer platanoides*	javor mléčný	35,0	10,0	2,0	10,0	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Trhliny. Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
172		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	18,0	7,0	2,0	5,0	3	b	2	1	2	Potlačený jedinec. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
173		*Prunus cerasifera*	slivoň třešňová	40,0 24,0 18,0 17,0	8,0	1,0	9,0	4	a	1	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
174		*Sorbus aucuparia*	jeřáb ptačí	28,0 13,0 6,0 6,0	8,0	2,0	7,0	4	c	4	2	3	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
175		*Picea abies*	smrk ztepilý	41,0	15,0	2,0	11,0	4	a	2	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
178		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	29,0	13,0	2,0	7,0	3	a	2	2	2	Poškození kořenů.				
179		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	24,0	13,0	2,0	5,0	3	a	2	1	1					
180		*Tilia cordata*	lípa malolistá	42,0	13,0	1,0	11,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
181		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	36,0	10,0	2,0	9,0	3	c	2	3	4	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		2	
182		*Acer platanoides*	javor mléčný	37,0	12,0	2,0	10,0	3	b	3	3	3	Dynamicky prosychá. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení.	Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
154	*4x Acer platanoides, 1x Betula pendula*	4x javor mléčný, 1x bříza bělokorá		Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		1

Sídliště Lidická(1:700) - Klad listů (1:2975)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Sídliště Lidická(1:700), 1/6



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Sídliště Lidická(1:700), 2/6



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Sídliště Lidická(1:700), 3/6



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Sídliště Lidická(1:700), 4/6



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Sídliště Lidická(1:700), 5/6



Sídliště Lidická(1:700), 6/6



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 40: Sídliště Lidická - stromořadí

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	
Koeficient cíle pádů:	
Poznámka:	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
17		*Betula pendula*	bříza bělokorá	23,0	12,0	3,0	7,0	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
18		*Betula pendula*	bříza bělokorá	25,0	16,0	3,0	7,0	3	a	2	1	2					
19		*Betula pendula*	bříza bělokorá	31,0	16,0	2,0	9,0	4	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
20		*Betula pendula*	bříza bělokorá	22,0	15,0	2,0	7,0	3	a	2	2	2	Poškození kořenů.				
21		*Betula pendula*	bříza bělokorá	39,0	16,0	4,0	10,0	4	b	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	3	
22		*Betula pendula*	bříza bělokorá	39,0	13,0	3,0	9,0	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
23		*Betula pendula*	bříza bělokorá	33,0	12,0	2,0	9,0	4	c	2	3	4	Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
24		*Betula pendula*	bříza bělokorá	40,0	14,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
25		*Betula pendula*	bříza bělokorá	27,0	13,0	3,0	8,0	3	b	2	2	2	Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	3	
26		*Betula pendula*	bříza bělokorá	26,0	12,0	3,0	7,0	3	b	2	2	3	Nakloněný kmen. Poškození kmene. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
27		*Betula pendula*	bříza bělokorá	27,0	12,0	3,0	7,0	3	a	2	1	2					
28		*Betula pendula*	bříza bělokorá	36,0	14,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
29		*Betula pendula*	bříza bělokorá	29,0	12,0	2,0	10,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	3	
30		*Betula pendula*	bříza bělokorá	23,0 20,0	12,0	3,0	7,0	3	a	2	3	3	Defektní větvení. Infekce kmene. Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
31		*Betula pendula*	bříza bělokorá	30,0	10,0	2,0	8,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
32		*Betula pendula*	bříza bělokorá	20,0	8,0	2,0	4,0	3	b	2	2	3	Defektní větvení. Infekce kmene.	Kácení stromů volné		3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
33		*Betula pendula*	bříza bělokorá	21,0	12,0	3,0	6,0	3	a	2	1	2					
34		*Betula pendula*	bříza bělokorá	28,0	10,0	3,0	8,0	3	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	3	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
35		*Betula pendula*	bříza bělokorá	19,0	10,0	3,0	5,0	3	b	2	2	3	Infekce kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
36		*Betula pendula*	bříza bělokorá	23,0	12,0	3,0	7,0	3	a	2	1	2					
37		*Betula pendula*	bříza bělokorá	24,0	11,0	3,0	7,0	3	a	2	1	2					
38		*Betula pendula*	bříza bělokorá	33,0	11,0	2,0	9,0	3	b	2	2	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
39		*Betula pendula*	bříza bělokorá	19,0	9,0	2,0	6,0	3	c	2	3	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
40		*Betula pendula*	bříza bělokorá	28,0	11,0	3,0	8,0	4	b	3	2	3	Vrchol odstraněn.	Kácení stromů volné		3	
41		*Betula pendula*	bříza bělokorá	25,0	12,0	3,0	8,0	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
42		*Betula pendula*	bříza bělokorá	30,0	15,0	3,0	10,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
43		*Betula pendula*	bříza bělokorá	25,0	15,0	2,0	8,0	3	b	2	2	2	Infekce kmene.				
44		*Betula pendula*	bříza bělokorá	18,0	11,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Infekce báze kmene.				
45		*Betula pendula*	bříza bělokorá	25,0	9,0	2,0	6,0	3	a	2	1	2					
46		*Betula pendula*	bříza bělokorá	14,0	8,0	2,0	5,0	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3	
47		*Betula pendula*	bříza bělokorá	10,0	7,0	2,0	4,0	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3	
48		*Betula pendula*	bříza bělokorá	33,0	16,0	3,0	11,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
49		*Betula pendula*	bříza bělokorá	20,0	13,0	2,0	6,0	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
50		*Betula pendula*	bříza bělokorá	26,0	13,0	2,0	9,0	3	a	2	2	2	Infekce báze kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
51		*Betula pendula*	bříza bělokorá	30,0	13,0	3,0	8,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
52		*Betula pendula*	bříza bělokorá	15,0	8,0	2,0	6,0	3	b	2	2	3	Poškození kořenů. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3	

Sídliště Lidická - stromořadí(1:700) - Klad listů (1:1487)

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Sídliště Lidická - stromořadí(1:700), 1/2

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Sídliště Lidická - stromořadí(1:700), 2/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 41: Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Sídlištní plocha s dospělými i mladými stromy a potřebným individuálním přístupem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2395		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	20,0	8,0	0,0	5,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmen.
2396		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	15,0	6,0	1,0	2,0	3	a	1	1	1					
2397		*Tilia cordata*	lípa malolistá	10,0	6,0	2,0	3,0	2	b	1	1	1	Nevhodné místo.	Kácení stromů volné		2	
2399		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	15,0	5,0	0,0	3,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
2400		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	20,0	7,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1					
2401		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	10,0	5,0	0,0	3,0	3	a	1	1	1					
2402		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	24,0	7,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
2403		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	12,0	8,0	0,0	3,0	3	a	1	1	1					
2404		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	22,0	8,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
2407		*Picea abies*	smrk ztepilý	13,0	7,0	0,0	4,0	3	a	2	1	1					
2408		*Betula pendula*	bříza bělokorá	44,0 37,0	23,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce báze kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
														Řez bezpečnostní	5	3	
2409		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	15,0	9,0	3,0	5,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
2411		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	14,0	9,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
2414		*Juglans regia*	ořešák královský	71,0	19,0	3,0	12,0	4	a	2	2	3	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Redukce obvodová	5	1	10 procent.
2415		*Juglans regia*	ořešák královský	69,0	18,0	3,0	12,0	4	b	2	3	3	Infekce větví. Dutina v kosterní větvi.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
2417		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	60,0	25,0	2,0	8,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
2418		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	62,0	29,0	3,0	7,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2419		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	43,0	27,0	4,0	6,0	4	a	2	1	1					
2420		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	59,0	30,0	2,0	7,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	2	
2421		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	67,0	30,0	3,0	6,0	4	a	1	2	2	Trhliny.	Řez bezpečnostní	10	2	
2422		*Juglans regia*	ořešák královský	42,0	13,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
2423		*Cerasus sp.*	třešeň	13,0	5,0	1,0	5,0	3	a	2	1	2					
2424		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	9,0	8,0	0,0	3,0	3	a	1	1	1					
2425		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	9,0	9,0	1,0	3,0	3	a	1	1	1					
2426		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	33,0	13,0	2,0	6,0	3	a	1	2	2	Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	1	
2427		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	72,0	16,0	6,0	7,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	1	
2428		*Picea omorika*	smrk omorika	12,0	6,0	0,0	3,0	3	a	1	1	1					
2430		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	24,0	8,0	2,0	6,0	3	b	1	2	3	Poškození kořenů. Bez vrcholu.				
2433	611984	*Juglans regia*	ořešák královský	52,0	11,0	2,0	7,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví. Zavěšená větev v koruně. rezavec štětinatý	Řez bezpečnostní	5	1	
2434		*Picea abies*	smrk ztepilý	24,0	15,0	0,0	6,0	4	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
2435		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	20,0	10,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1					
2437		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	21,0	12,0	1,0	4,0	3	a	1	1	1					
2439		*Salix matsudana 'Tortuosa'*	vrba Matsudova 'Tortuosa'	23,0	6,0	2,0	4,0	3	c	5	3	3	Zcela odumřelý. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		1	
2442		*Picea abies*	smrk ztepilý	32,0	14,0	1,0	6,0	3	a	2	1	1					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2447		*Picea abies*	smrk ztepilý	54,0	24,0	2,0	8,0	4	a	2	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.				
2452		*Picea abies*	smrk ztepilý	45,0	23,0	2,0	6,0	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.				
2456		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	63,0	24,0	2,0	8,0	4	c	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
2459		*Picea abies*	smrk ztepilý	49,0	24,0	1,0	8,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
2466		*Thuja occidentalis*	túje západní	14,0	8,0	0,0	3,0	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
2470		*Crataegus monogyna*	hloh jednosemenný	15,0	10,0	1,0	5,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.				
2471		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	42,0	20,0	5,0	9,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní		2	
2474		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	62,0	16,0	2,0	8,0	4	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
2480		*Picea abies*	smrk ztepilý	50,0	17,0	3,0	8,0	4	b	2	3	3	Nakloněný kmen. Trhliny. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
2500		*Pinus ponderosa*	borovice žlutá	35,0	12,0	2,0	6,0	3	a	2	1	1					
2501		*Picea omorika*	smrk omorika	23,0	10,0	1,0	3,0	3	a	1	1	1					
2502		*Chamaecyparis lawsoniana*	cypřišek Lawsonův	15,0	8,0	0,0	2,0	3	a	1	1	1					
2503		*Chamaecyparis lawsoniana*	cypřišek Lawsonův	15,0	8,0	0,0	3,0	3	a	1	1	1					
2511		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	20,0	7,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit boční výhon.
2513		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	44,0	14,0	1,0	8,0	4	a	1	3	3	Defektní větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2516		*Pinus nigra*	borovice černá	58,0 16,0	12,0	2,0	9,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
2525		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	38,0 37,0	13,0	2,0	7,0	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmen.
2527		*Malus sp.*	jabloň	6,0	5,0	0,0	4,0	3	a	1	1	2					
2528		*Malus sp.*	jabloň	8,0	5,0	0,0	5,0	3	a	1	1	2					
2529		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	25,0	8,0	1,0	7,0	4	c	2	3	4	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		1	
2530		*Aesculus x carnea*	jírovec pleťový	10,0	5,0	2,0	3,0	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.				
3608		*Prunus domestica*	slivoň domácí	15,0	6,0	2,0	5,0	3	b	1	2	3	Poškození větví.	Kácení stromů volné		3	
3609		*Acer campestre 'Elsrijk'*	javor polní 'Elsrijk'	8,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	5	3	
3610		*Acer campestre 'Elsrijk'*	javor polní 'Elsrijk'	5,0	4,0	2,0	1,0	2	a	2	1	1		Řez výchovný	3	2	
3611		*Acer campestre 'Elsrijk'*	javor polní 'Elsrijk'	6,0	4,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	5	3	
3612		*Acer campestre 'Elsrijk'*	javor polní 'Elsrijk'	7,0	5,0	1,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
3613		*Rhus typhina*	škumpa orobincová	18,0	6,0	2,0	5,0	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné		2	
3614		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	15,0	8,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní		2	
3615		*Juglans regia*	ořešák královský	49,0	10,0	2,0	6,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2	
3616		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	33,0	13,0	2,0	6,0	4	a	1	2	2	Sekundární koruna. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
														Řez zdravotní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3617		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	15,0	10,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1					
3618		*Picea abies*	smrk ztepilý	33,0	14,0	2,0	8,0	4	a	2	1	1					
3619		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	10,0	5,0	0,0	3,0	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1	

Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana(1:700) - Klad listů (1:2231)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana(1:700), 1/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Sídliště Poříčská, Studentská, S. K. Neumana(1:700), 2/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 42: Sokolovská

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Parková plocha s mladými i dospělými stromy a potřebným individuálním přístupem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1966		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	82,0	27,0	7,0	12,0	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
1967		*Chamaecyparis lawsoniana*	cypřišek Lawsonův	13,0	10,0	2,0	1,0	3	a	2	1	1					
1968		*Chamaecyparis lawsoniana*	cypřišek Lawsonův	22,0	12,0	2,0	3,0	3	a	2	1	1					
1969		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	18,0	10,0	2,0	2,0	3	a	2	2	2					
1971		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	151,0	30,0	4,0	16,0	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
1973		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	24,0	14,0	3,0	3,0	3	a	2	1	1					
1974		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	18,0	10,0	1,0	3,0	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3	
1975		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	107,0	20,0	4,0	12,0	4	a	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	1	
														Redukce obvodová	5	1	10 procent.
1982		*Taxus baccata*	tis červený	59,0	10,0	1,0	8,0	4	a	2	1	1					
1983		*Chamaecyparis pisifera*	cypřišek hrachonosný	30,0	15,0	3,0	3,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		3	
1985		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	22,0	12,0	0,0	2,0	3	a	2	1	1					
1986		*Fagus sylvatica*	buk lesní	77,0	17,0	3,0	9,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1	
1987		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	20,0	12,0	0,0	2,0	3	a	2	1	1					
1988		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	18,0	10,0	1,0	3,0	3	a	2	1	1					
2092		*Picea omorika*	smrk omorika	20,0	10,0	0,0	2,0	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				
2093		*Pinus rotundata*	borovice blatka	12,0	3,0	0,0	4,0	3	a	2	1	2					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2100		*Pinus rotundata*	borovice blatka	12,0	4,0	0,0	4,0	3	a	2	1	1					
2102		*Pinus rotundata*	borovice blatka	12,0	8,0	0,0	6,0	3	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.
2109		*Taxus baccata*	tis červený	60,0	10,0	0,0	7,0	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2	2	
3665		*Betula pendula*	bříza bělokorá	42,0 25,0	16,0	2,0	8,0	4	b	3	3	3	Jeden kmen suchý - odstranit. březovník obecný	Řez bezpečnostní	5	1	
3670		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	29,0	8,0	1,0	5,0	3	b	2	2	3	Nevhodné místo. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3	
3671		*Juglans regia*	ořešák královský	12,0	6,0	1,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
3672		*Malus sp.*	jabloň	8,0	2,0	1,0	2,0	2	a	1	1	2					
3673		*Malus sp.*	jabloň	9,0	2,0	1,0	2,0	2	a	1	1	2					
3674		*Malus sp.*	jabloň	4,0	2,0	1,0	1,0	2	a	2	1	2					
3675		*Acer platanoides*	javor mléčný	42,0	14,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
3676		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	28,0 23,0	15,0	3,0	7,0	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volné		2	
3677		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	11,0	6,0	1,0	5,0	3	a	1	1	2					
3678		*Juglans regia*	ořešák královský	38,0	13,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
3679		*Picea pungens ‘Glauca’*	smrk pichlavý ‘Glauca’	30,0	14,0	2,0	3,0	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna. Trhliny.				

Sokolovská(1:700) - Klad listů (1:1487)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Sokolovská(1:700), 1/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Sokolovská(1:700), 2/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Sokolovská(1:700), 3/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 43: Terminál, park u nádraží, kino

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Na ploše se vyskytují dospělé i mladé stromy, sesadit vlašské topoly.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Betula pendula*	bříza bělokorá	40,0	16,0	2,0	10,0	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.				
2		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	105,0	24,0	2,0	6,0	4	c	2	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
3		*Salix alba 'Tristis'*	vrba bílá 'Tristis'	56,0	13,0	2,0	12,0	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
4		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	92,0	24,0	2,0	6,0	4	a	2	2	2		Řez sesazovací	5	1	30 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
5		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	65,0	24,0	2,0	5,0	4	a	2	2	2		Řez sesazovací	5	1	30 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
10		*Salix alba 'Tristis'*	vrba bílá 'Tristis'	49,0 44,0	14,0	1,0	9,0	4	b	2	2	3	Sesazený strom. Infekce báze kmene. Výletové otvory od ptáků.	Řez na hlavu	2	2	
11		*Salix alba 'Tristis'*	vrba bílá 'Tristis'	53,0	15,0	2,0	10,0	4	a	2	2	3	Redukovaná koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
22		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	58,0	16,0	4,0	12,0	4	a	2	1	2	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	3	
23		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	106,0	18,0	5,0	15,0	4	a	2	1	2	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	3	
25		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	107,0	26,0	4,0	6,0	4	a	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Řez sesazovací	5	1	30 procent.
26		*Ulmus glabra*	jilm horský	21,0 17,0	8,0	2,0	7,0	3	a	2	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
88		*Thuja occidentalis 'Malonyana'*	túje západní 'Malonyana'	23,0 12,0	7,0	0,0	4,0	3	a	1	2	3	Sekundární koruna.				
89		*Thuja occidentalis 'Malonyana'*	túje západní 'Malonyana'	21,0	7,0	0,0	4,0	3	b	1	2	3	Sekundární koruna.	Kácení stromů volné		3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
90		*Thuja occidentalis 'Malonyana'*	túje západní 'Malonyana'	20,0	7,0	0,0	4,0	3	a	1	2	3	Sekundární koruna.				
92		*Prunus cerasifera*	slivoň třešňová	38,0	8,0	2,0	7,0	4	a	1	2	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.
93		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	43,0	13,0	2,0	7,0	4	a	2	1	1					
94		*Fagus sylvatica 'Pendula'*	buk lesní 'Pendula'	21,0	4,0	0,0	5,0	3	a	1	1	2					
95		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	64,0	16,0	4,0	14,0	4	a	2	2	2	Poškození báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	1	
98		*Salix caprea*	vrba jíva	27,0	7,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Nevhodné místo. Sekundární koruna.	Řez na hlavu	2	1	
99		*Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'*	cypřišek Lawsonův 'Alumnii'	19,0	7,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.

Terminál, park u nádraží, kino(1:700) - Klad listů (1:1487)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Terminál, park u nádraží, kino(1:700), 1/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Terminál, park u nádraží, kino(1:700), 2/4

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Terminál, park u nádraží, kino(1:700), 3/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Terminál, park u nádraží, kino(1:700), 4/4



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 44: Turnovská

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Plocha sídlištního charakteru s převahou mladých a dospívajících stromů a potřebou zásahů výchovného charakteru.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	17,0	10,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1					
3		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	18,0	11,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1					
4		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	61,0	13,0	2,0	11,0	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Infekce větví. Podezření na infekci kořenů.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
5		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	41,0	16,0	2,0	8,0	4	a	2	1	1					
6		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	19,0	11,0	2,0	5,0	3	b	2	2	2	Nakloněný kmen.				
7		*Betula pendula*	bříza bělokorá	37,0	14,0	2,0	11,0	4	b	2	2	3	Sesazený strom. Infekce větví. Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
8		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	35,0	14,0	2,0	8,0	4	b	3	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
9		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	36,0	13,0	2,0	11,0	3	a	2	1	1					
10		*Tsuga canadensis*	jedlovec kanadský	28,0 18,0	12,0	2,0	8,0	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.				
11		*Tilia cordata*	lípa malolistá	25,0	13,0	2,0	8,0	3	c	1	3	3	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné		2	
12		*Acer campestre*	javor polní	32,0	13,0	2,0	10,0	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.
13		*Acer saccharinum*	javor stříbrný	9,0	6,0	3,0	4,0	2	c	4	1	2	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		2	
15		*Aesculus x carnea*	jírovec pleťový	26,0	8,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Infekce báze kmene.				
16		*Aesculus x carnea*	jírovec pleťový	33,0	8,0	2,0	9,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
17		*Aesculus x carnea*	jírovec pleťový	25,0	8,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1					
18		*Pinus sylvestris 'Watereri'*	borovice lesní 'Watereri'	27,0	5,0	2,0	6,0	3	a	2	1	1					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
19		*Acer campestre*	javor polní	28,0	10,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
20		*Tilia cordata*	lípa malolistá	34,0	14,0	2,0	10,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
														Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
21		*Acer saccharinum*	javor stříbrný	18,0	13,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
22		*Tsuga canadensis*	jedlovec kanadský	29,0	11,0	2,0	9,0	3	a	2	1	2					
23		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	43,0	14,0	3,0	10,0	4	b	2	2	3	Redukovaná koruna. Infekce báze kmene.				
24		*Aesculus x carnea*	jírovec pleťový	31,0	8,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2					
25		*Aesculus x carnea*	jírovec pleťový	28,0	9,0	2,0	9,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
26		*Betula pendula*	bříza bělokorá	31,0 29,0 23,0	14,0	3,0	10,0	4	a	2	2	3	Křížící se kmeny. Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
27		*Betula pendula*	bříza bělokorá	49,0	17,0	5,0	11,0	4	b	2	2	2	Infekce kmene. Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
28		*Pinus strobus*	borovice vejmutovka	38,0	17,0	2,0	9,0	3	a	1	1	1					
30		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	50,0	14,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
32		*Acer platanoides 'Crimson King'*	javor mléčný 'Crimson King'	26,0	13,0	1,0	10,0	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
33		*Betula pendula*	bříza bělokorá	41,0	19,0	2,0	9,0	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.				
34		*Acer platanoides 'Crimson King'*	javor mléčný 'Crimson King'	25,0	14,0	2,0	9,0	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
35		*Larix decidua*	modřín opadavý	9,0	12,0	2,0	4,0	2	b	2	1	2	Rozvolnění skupiny. Potlačený jedinec.	Kácení stromů volné		2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
36		*Betula pendula*	bříza bělokorá	59,0	20,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
37		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	25,0	10,0	0,0	6,0	3	a	1	2	2	Poškození kořenů.				
38		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	38,0	12,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
39		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	33,0	14,0	2,0	9,0	4	a	2	1	1					
40		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	36,0	14,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
45		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	46,0	15,0	2,0	10,0	4	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
46		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	39,0	15,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2					
47		*Tilia cordata*	lípa malolistá	58,0	16,0	2,0	12,0	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.
48		*Pinus rotundata*	borovice blatka	13,0 11,0 9,0	6,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
49		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	23,0	12,0	2,0	6,0	3	a	2	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit boční výhon.
50		*Fagus sylvatica 'Atropunicea'*	buk lesní 'Atropunicea'	39,0	12,0	2,0	11,0	3	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
51		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	31,0	15,0	3,0	8,0	3	a	2	1	1					
52		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	79,0	15,0	1,0	13,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Dutina ve kmeni.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	

Turnovská(1:700) - Klad listů (1:2181)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Turnovská(1:700), 1/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Turnovská(1:700), 2/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Turnovská(1:700), 3/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Turnovská(1:700), 4/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Turnovská(1:700), 5/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 45: U Trati

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Na ploše se vyskytují mladé i dospělé stromy s potřebným individuálním přístupem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Thuja occidentalis ‘Malonyana’*	túje západní ‘Malonyana’	13,0 13,0	8,0	0,0	3,0	3	c	3	3	3	Suchý vrchol. Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		1	
2		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	29,0	15,0	4,0	6,0	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.				
3		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	56,0	15,0	2,0	9,0	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna. Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
4		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	31,0	16,0	4,0	7,0	3	a	1	1	1					
5		*Betula pendula*	bříza bělokorá	23,0	15,0	2,0	6,0	3	a	2	1	1					
8		*Salix alba*	vrba bílá	45,0 43,0 35,0 37,0	15,0	2,0	15,0	4	b	2	3	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene. Sekundární koruna. ohňovec obecný	Řez sesazovací	5	1	50 procent.
9		*Salix alba*	vrba bílá	56,0	14,0	1,0	12,0	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Sekundární koruna.	Řez sesazovací	5	1	50 procent.
10		*Juglans regia*	ořešák královský	23,0	6,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.

U Trati(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 46: U zámku, ul. Za zámeckou zdí

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Na ploše se vyskytují mladé i dospělé stromy s potřebným individuálním přístupem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2663		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	47,0	14,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně. Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
2715		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	56,0	13,0	2,0	7,0	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
														Řez zdravotní	10	2	
3736		*Picea omorika*	smrk omorika	16,0	7,0	1,0	3,0	3	a	2	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit boční výhon.
3737		*Picea omorika*	smrk omorika	16,0	7,0	1,0	3,0	3	a	1	1	1					

U zámku, ul. Za zámeckou zdí(1:700) - Klad listů (1:2181)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

U zámku, ul. Za zámeckou zdí(1:700), 1/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

U zámku, ul. Za zámeckou zdí(1:700), 2/2

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 47: Ul. 1. máje

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	
Koeficient cíle pádů:	
Poznámka:	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1827		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	59,0	17,0	1,0	7,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
1828		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	49,0	14,0	1,0	5,0	4	b	2	2	3	Bez vrcholu.				
1830		*Fagus sylvatica*	buk lesní	46,0	15,0	2,0	8,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
1831	612000	*Betula pendula*	bříza bělokorá	51,0	21,0	2,0	8,0	4	b	3	2	3	Suchý vrchol. Infekce větví. březovník obecný	Řez bezpečnostní	5	1	
1832	620001	*Betula pendula*	bříza bělokorá	49,0	25,0	3,0	8,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Potlačit tlakové větvení.
1843		*Betula pendula*	bříza bělokorá	39,0	17,0	2,0	6,0	4	a	2	1	1					
1848		*Thuja occidentalis*	túje západní	5,0 4,0	3,0	0,0	1,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit slabší část tlakové vidlice.
1849		*Betula pendula*	bříza bělokorá	45,0	24,0	3,0	8,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
1850		*Picea abies*	smrk ztepilý	12,0	6,0	0,0	3,0	3	a	2	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit slabší kmen.
1851		*Picea abies*	smrk ztepilý	2,0	5,0	0,0	2,0	3	a	2	1	1					
1853		*Populus tremula*	topol osika	47,0	19,0	2,0	7,0	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.				
1855		*Picea abies*	smrk ztepilý	16,0	12,0	1,0	4,0	3	a	2	1	1					
1857		*Thuja occidentalis*	túje západní	8,0	4,0	0,0	2,0	3	a	2	1	1					
3783		*Pinus rotundata*	borovice blatka	15,0 14,0	3,0	0,0	5,0	4	a	2	2	2	Dynamicky prosychá.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
3784		*Thuja occidentalis 'Malonyana'*	túje západní 'Malonyana'	8,0	7,0	0,0	1,0	3	a	1	1	1					
3785		*Picea pungens*	smrk pichlavý	34,0	14,0	1,0	3,0	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
3884		*Acer ginnala*	javor ginnala	8,0	6,0	1,0	6,0	4	a	1	1	2					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3885		*Acer platanoides*	javor mléčný	22,0	9,0	1,0	4,0	3	a	2	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	3	1	

Ul. 1. máje(1:700) - Klad listů (1:1487)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Ul. 1. máje(1:700), 1/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Ul. 1. máje(1:700), 2/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 48: V Lípách

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Na ploše se vyskytuje stromořadí javorů s výraznými defekty a infekcemi, v minulosti byly stromy redukovány, sledovat další vývoj, některé jedince bude nutno odstranit.

Druhou část tvoří jehličnany s výrazně oslabenou vitalitou - některé jedince bude nutno odstranit.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Acer campestre*	javor polní	63,0	13,0	4,0	8,0	4	a	2	2	2	Infekce větví.				
2721	611892	*Acer saccharinum*	javor stříbrný	51,0	14,0	3,0	7,0	4	a	2	2	3	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	3	
2723		*Acer saccharinum*	javor stříbrný	71,0	17,0	2,0	6,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	10 procent.
2725	611896	*Acer saccharinum*	javor stříbrný	43,0	17,0	3,0	8,0	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	1	
2726		*Acer saccharinum*	javor stříbrný	41,0	16,0	5,0	8,0	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
2727	611898	*Acer saccharinum*	javor stříbrný	40,0	16,0	3,0	7,0	3	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
2728		*Acer saccharinum*	javor stříbrný	4,0	23,0	6,0	9,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
2729		*Acer saccharinum*	javor stříbrný	44,0	15,0	3,0	5,0	3	a	2	2	3	Infekce větví. Redukovaná koruna.				
2730	611901	*Acer saccharinum*	javor stříbrný	63,0	17,0	2,0	9,0	4	b	2	3	4	Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni. Výletové otvory od ptáků. Redukovaná koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
2731		*Acer saccharinum*	javor stříbrný	82,0	21,0	3,0	10,0	4	b	1	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	2	
2742		*Acer saccharinum*	javor stříbrný	59,0	16,0	3,0	9,0	4	a	1	2	3	Infekce větví. Redukovaná koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
2743		*Acer saccharinum*	javor stříbrný	66,0	16,0	4,0	8,0	4	a	1	2	3	Infekce větví. Redukovaná koruna. Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní	5	1	
2744		*Acer saccharinum*	javor stříbrný	58,0	18,0	3,0	8,0	4	a	1	2	3	Asymetrická koruna. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2746		*Acer saccharinum*	javor stříbrný	63,0	18,0	3,0	7,0	4	b	1	3	3	Nakloněný kmen. Infekce kmene. Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
2747		*Acer saccharinum*	javor stříbrný	50,0	14,0	2,0	6,0	4	a	2	2	2	Konflikt s okolními strukturami. Redukovaná koruna.	Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru objektu.
2748		*Acer saccharinum*	javor stříbrný	45,0	13,0	4,0	7,0	4	b	2	3	3	Infekce větví. Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
2749		*Acer saccharinum*	javor stříbrný	58,0	16,0	4,0	9,0	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
2750	61911	*Acer saccharinum*	javor stříbrný	55,0	15,0	4,0	8,0	4	c	1	4	4	Infekce kosterního větvení. Dutina ve kmeni.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
2751		*Acer saccharinum*	javor stříbrný	43,0	11,0	2,0	6,0	3	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Redukovaná koruna. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	3	2	Redukce ve směru objektu.
2753		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	35,0	14,0	1,0	7,0	4	a	2	1	1					
2754		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	22,0	12,0	1,0	4,0	3	c	3	1	2	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		2	
2755		*Picea pungens*	smrk pichlavý	29,0	13,0	1,0	4,0	3	b	3	1	2					
2756		*Picea pungens*	smrk pichlavý	21,0	8,0	1,0	3,0	3	b	3	1	2	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		3	
2757		*Picea pungens*	smrk pichlavý	25,0	10,0	1,0	4,0	3	a	2	1	1					
2758		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	41,0	23,0	2,0	9,0	4	a	2	1	1					
2759		*Picea pungens*	smrk pichlavý	20,0	10,0	1,0	4,0	3	b	3	1	1	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		3	
2760		*Pinus nigra*	borovice černá	36,0	11,0	2,0	7,0	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Nakloněný kmen. Sledovat vývoj vitality.				
2761		*Acer platanoides*	javor mléčný	23,0	10,0	2,0	5,0	3	a	1	2	2	Defektní báze.	Řez zdravotní	5	3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2762		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	51,0	22,0	4,0	8,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Řez bezpečnostní	10	2	
3890		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	24,0	11,0	3,0	5,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
3891		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	21,0	11,0	4,0	4,0	3	a	1	1	2					
3892		*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	22,0	10,0	3,0	4,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
3893		*Rhus typhina*	škumpa orobincová	5,0	4,0	2,0	2,0	3	c	4	2	3	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
3894		*Rhus typhina*	škumpa orobincová	4,0	4,0	2,0	2,0	3	c	4	2	3	Z větší části odumřelý. Poškození kmene.	Kácení stromů volné		1	
3896		*Acer platanoides*	javor mléčný	13,0	10,0	2,0	4,0	2	a	2	1	2		Řez výchovný	3	1	
3910		*Cerasus avium*	třešeň ptačí	14,0	5,0	1,0	3,0	3	b	1	1	3	Sekundární koruna.	Řez na hlavu	1	1	
3911		*Pseudotsuga menziesii*	douglaska tisolistá	8,0	4,0	0,0	2,0	2	b	1	1	2	Nevhodné místo.	Kácení stromů volné		3	

V Lípách(1:700) - Klad listů (1:2975)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

V Lípách(1:700), 1/3

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

V Lípách(1:700), 2/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

V Lípách(1:700), 3/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 49: Valdštejnské duby (za jatkami)

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	
Koeficient cíle pádů:	
Poznámka:	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
403		*Quercus robur*	dub letní	133,0	29,0	2,0	16,0	5	a	1	3	3	Defektní větvení.	„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	10	1	10 procent.
404		*Quercus robur*	dub letní	128,0	17,0	2,0	12,0	5	b	3	3	4	Rozsáhlá infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků. ohňovec statný	„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	10	1	25 procent.
405		*Quercus robur*	dub letní	157,0	29,0	2,0	17,0	5	a	2	2	3	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.				
407		*Quercus robur*	dub letní	138,0	25,0	3,0	14,0	5	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.

Valdštejnské duby (za jatkami)(1:700) - Klad listů (1:2231)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Valdštejnské duby (za jatkami)(1:700), 1/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Valdštejnské duby (za jatkami)(1:700), 2/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Valdštejnské duby (za jatkami)(1:700), 3/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 50: Víta Nejedlého

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Parková plocha - soustředit se na ošetření topolů.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
9		*Populus x canadensis*	topol kanadský	56,0	22,0	2,0	11,0	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	1	
10		*Thuja occidentalis*	túje západní	25,0 16,0	10,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Velké řezné rány.				
11		*Thuja occidentalis*	túje západní	15,0	7,0	1,0	4,0	3	a	2	2	2	Poškození báze kmene.				
12		*Thuja occidentalis*	túje západní	15,0	7,0	2,0	4,0	3	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2	
13		*Thuja occidentalis*	túje západní	23,0	11,0	1,0	6,0	3	a	2	1	2	Infekce báze kmene.				
14		*Pinus nigra*	borovice černá	15,0	7,0	2,0	4,0	3	a	2	1	1					
15		*Ulmus minor*	jilm habrolistý	37,0	13,0	3,0	9,0	3	c	5	2	3	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
16		*Thuja occidentalis*	túje západní	20,0	11,0	2,0	4,0	3	a	1	2	3	Infekce kmene.				
17		*Taxus baccata*	tis červený	15,0 8,0 7,0 7,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
18		*Carpinus betulus*	habr obecný	24,0 23,0	12,0	2,0	10,0	3	a	2	2	2	Infekce báze kmene.				
19		*Populus x canadensis*	topol kanadský	66,0	23,0	3,0	8,0	4	b	2	2	3	Sekundární koruna. Sesazený strom.	Stabilizace sekundární koruny	5	2	20 procent.
20		*Ulmus glabra*	jilm horský	15,0 12,0 8,0	10,0	3,0	8,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší kmeny.
21		*Populus x canadensis*	topol kanadský	62,0	23,0	8,0	7,0	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	20 procent.
22		*Populus x canadensis*	topol kanadský	68,0	24,0	3,0	10,0	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	20 procent.
24		*Populus x canadensis*	topol kanadský	53,0	23,0	8,0	7,0	4	b	2	3	3	Redukovaná koruna. Infekce kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
25		*Populus x canadensis*	topol kanadský	67,0 64,0	26,0	3,0	12,0	4	a	1	2	3	Poškození kořenů. Redukovaná koruna. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	20 procent.
26		*Pinus nigra*	borovice černá	26,0	9,0	2,0	6,0	3	a	2	1	1					
27		*Thuja occidentalis*	túje západní	21,0 20,0 16,0 16,0	10,0	2,0	5,0	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Kácení stromů volné		2	
28		*Thuja occidentalis*	túje západní	24,0 16,0	10,0	2,0	5,0	3	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze. Nakloněný kmen.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmen.

Víta Nejedlého(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 51: Zahrada za poštou

Skupina ploch: Mnichovo Hradiště

Intenzitní třída údržby: Průměrné nároky na péči

Koeficient stability plochy: Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem

Koeficient cíle pádů: Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Na ploše se vyskytují mladé i dospělé stromy s potřebným individuálním přístupem, více z nich bude vhodné odstranit.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3620		*Metasequoia glyptostroboides*	metasekvoje tisovcovitá	55,0	16,0	1,0	8,0	4	a	1	1	2					
3621		*Pinus sylvestris 'Fastigiata'*	borovice lesní 'Fastigiata'	18,0	8,0	2,0	4,0	3	a	2	1	1					
3622		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	6,0	6,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
3623		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	5,0	6,0	1,0	1,0	2	c	1	1	2	Nevhodné místo.	Kácení stromů volné		1	
3624		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	3,0	5,0	2,0	1,0	2	c	1	1	2	Nevhodné místo.	Kácení stromů volné		1	
3625		*Liriodendron tulipifera*	liliovník tulipánokvětý	45,0	17,0	2,0	8,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1	
3626		*Pinus ponderosa*	borovice žlutá	10,0	7,0	2,0	2,0	3	a	2	1	1					
3627		*Juniperus chinensis*	jalovec čínský	13,0	9,0	1,0	3,0	3	c	1	3	4	Tlaková vidlice rozlomená.	Kácení stromů volné		1	
3628		*Cerasus sp.*	třešeň	10,0 8,0	6,0	1,0	3,0	2	b	1	1	3	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné		3	
3629		*Pyrus sp.*	hrušeň	11,0	3,0	0,0	3,0	3	a	1	1	2	Infekce báze kmene.				
3631		*Acer platanoides*	javor mléčný	17,0	8,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	
3634		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	9,0 4,0	6,0	2,0	2,0	2	c	1	1	2	Roste v plotu.	Kácení stromů volné		2	
3635		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	9,0	6,0	2,0	3,0	3	c	1	1	2	Roste v plotu.	Kácení stromů volné		2	

Zahrada za poštou(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 52: ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Na ploše se vyskytují mladé i dospělé stromy s potřebným individuálním přístupem, více z nich bude nutno odstranit.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3679		*Acer negundo*	javor jasanolistý	79,0	10,0	2,0	9,0	4	c	2	3	4	Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
3681		*Salix alba*	vrba bílá	25,0	3,0	1,0	3,0	3	a	1	1	3		Řez na hlavu	1	2	
3682		*Salix x erythroflexuosa*	vrba argentinská	15,0 12,0 12,0	3,0	1,0	6,0	4	a	1	2	2					
3683		*Pinus rotundata*	borovice blatka	9,0	4,0	1,0	2,0	3	a	2	1	1					
3684		*Pinus rotundata*	borovice blatka	8,0	6,0	1,0	2,0	3	a	2	1	1					
3685		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	86,0	9,0	2,0	2,0	3	a	2	2	3	Sesazený strom.	Řez bezpečnostní	5	3	
3686		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	87,0	8,0	2,0	2,0	4	c	3	3	4	Sesazený strom - přesto doporučuji odstranit. Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné		2	
3687		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	74,0	7,0	2,0	2,0	4	c	3	3	4	Rozsáhlá infekce kmene. Sesazený strom - přesto doporučuji odstranit.	Kácení stromů volné		2	
3688		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	42,0	13,0	2,0	7,0	4	c	2	4	4	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
3689		*Larix decidua*	modřín opadavý	23,0	11,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna.				
3690		*Quercus robur 'Fastigiata'*	dub letní 'Fastigiata'	93,0	12,0	2,0	7,0	4	b	2	2	3	Redukovaná koruna. Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2	
3691		*Quercus robur cv.*	dub letní cv.	58,0	11,0	2,0	7,0	4	b	2	3	4	Infekce báze kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků. ohňovec statný	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3692		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	77,0	14,0	3,0	9,0	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni. Tlaková vidlice v kosterním větvení. houba - nespecifikované	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.
3693		*Fagus sylvatica*	buk lesní	113,0	24,0	2,0	13,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
3694		*Betula pendula*	bříza bělokorá	47,0	15,0	3,0	5,0	4	c	2	3	4	Infekce větví.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
3695		*Betula pendula*	bříza bělokorá	53,0	14,0	3,0	5,0	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Redukovaná koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
3696		*Betula pendula*	bříza bělokorá	48,0	13,0	8,0	4,0	4	c	2	3	4	Infekce kosterního větvení. Sesazený strom. březovník obecný	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
3697		*Fraxinus excelsior 'Pendula'*	jasan ztepilý 'Pendula'	41,0	7,0	2,0	4,0	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Infekce větví. Podezření na infekci kořenů. hnojník	Kácení stromů volné		1	
3698		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	55,0	13,0	1,0	2,0	4	a	2	2	3	Sesazený strom.	Řez bezpečnostní	5	3	
3699		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	53,0	10,0	2,0	1,0	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Poškození kořenů. Sesazený strom.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
3700		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	43,0	14,0	2,0	2,0	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Sesazený strom.	Řez bezpečnostní	5	3	
3701		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	37,0 35,0	14,0	7,0	2,0	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Sesazený strom.	Řez bezpečnostní	5	3	
3702		*Ulmus minor*	jilm habrolistý	32,0	13,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
3703		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	27,0	10,0	4,0	7,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3704		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	24,0	8,0	3,0	4,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	2	
3705		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	35,0	11,0	6,0	1,0	3	a	2	2	3	Sesazený strom.				
3706		*Padus serotina*	střemcha pozdní	14,0	4,0	1,0	3,0	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
3707		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	16,0 15,0	8,0	2,0	3,0	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	10	2	
3708		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	52,0	10,0	6,0	1,0	3	a	2	2	3	Sesazený strom.	Řez bezpečnostní	5	3	
3709		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	47,0	10,0	6,0	1,0	3	b	2	3	4	Sesazený strom. Rozsáhlá infekce kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
3710		*Ulmus minor*	jilm habrolistý	40,0 15,0	14,0	4,0	6,0	3	b	3	2	2	Konflikt s okolními strukturami. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
3711		*Acer platanoides*	javor mléčný	25,0 22,0 20,0	10,0	1,0	8,0	3	b	1	3	3	Nevhodná struktura větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
3712		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	27,0 25,0 21,0	15,0	3,0	9,0	3	a	2	2	2	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	10	2	
3714		*Gleditsia triacanthos*	dřezovec trojtrnný	17,0	13,0	5,0	3,0	3	b	2	1	2	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
3715		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	42,0	16,0	4,0	8,0	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	2	
3718		*Gleditsia triacanthos*	dřezovec trojtrnný	31,0 30,0	16,0	3,0	9,0	4	b	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	10	2	
3719		*Ulmus laevis*	jilm vaz	26,0	13,0	7,0	7,0	3	a	2	1	2					
3720		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	28,0	13,0	5,0	8,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	2	
3721		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	27,0	13,0	3,0	6,0	3	a	1	1	2					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3722		*Ulmus glabra*	jilm horský	17,0	13,0	4,0	4,0	3	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.

ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios(1:700) - Klad listů (1:1487)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios(1:700), 1/2

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

ZŠ Sokolovská a sportovní hala Bios(1:700), 2/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 53: ZŠ Sokolovská - pavilon

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Mimořádné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Praktikovat individuální přístup.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3666		*Pinus sylvestris*	borovice lesní	49,0	12,0	2,0	7,0	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.
3667		*Picea omorika*	smrk omorika	21,0	8,0	1,0	3,0	3	a	1	1	2	Poškození kmene. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
3668		*Picea omorika*	smrk omorika	20,0	9,0	2,0	3,0	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
3669		*Picea pungens ‘Glauca’*	smrk pichlavý ‘Glauca’	26,0	5,0	0,0	4,0	3	a	2	1	2					

Plocha č. 54: ZŠ Studentská - přední trakt

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem statických selhání. Omezená možnost stabilizace pěstebními zásahy
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Stromy před školou, více z nich bude nutno odstranit.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2538		*Betula pendula*	bříza bělokorá	54,0	17,0	2,0	10,0	4	c	2	3	4	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
2539		*Betula pendula 'Pendula'*	bříza bělokorá 'Pendula'	18,0 12,0	5,0	1,0	4,0	3	c	5	2	4	Infekce kmene. Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
2540		*Tilia cordata*	lípa malolistá	94,0	20,0	2,0	13,0	4	c	2	4	4	Defektní větvení. Rozsáhlá infekce kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
2542		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	22,0	9,0	2,0	2,0	3	b	3	1	2	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné		2	
2546		*Thuja occidentalis*	túje západní	30,0	13,0	0,0	6,0	4	a	2	1	1					
2547		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	24,0	8,0	1,0	4,0	3	a	2	1	2					
2549		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	27,0	8,0	1,0	4,0	3	a	2	1	2					
2550		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	37,0	12,0	2,0	7,0	4	a	2	1	1					
2556		*Euonymus europaeus*	brslen evropský	10,0	5,0	1,0	4,0	4	a	1	1	1	trojkmen				
2557		*Picea abies*	smrk ztepilý	52,0	24,0	1,0	10,0	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.				
2563	611880	*Betula pendula*	bříza bělokorá	39,0	12,0	3,0	6,0	4	b	2	2	4	Redukovaná koruna. Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
2567		*Quercus rubra*	dub červený	96,0	27,0	2,0	25,0	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
2569		*Picea abies*	smrk ztepilý	29,0	18,0	1,0	6,0	4	a	2	1	1	Poškození kořenů.				
2572		*Malus sp.*	jabloň	33,0	6,0	1,0	4,0	4	a	2	2	3	Infekce větví.				
2574		*Malus sp.*	jabloň	29,0	6,0	1,0	6,0	4	a	1	1	2		Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	5	3	
2578		*Cerasus sp.*	třešeň	6,0	3,0	1,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2580		*Cerasus sp.*	třešeň	5,0 5,0	4,0	1,0	3,0	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1	
2581		*Pinus rotundata*	borovice blatka	23,0	9,0	1,0	5,0	4	a	2	1	1					
2589		*Prunus domestica*	slivoň domácí	19,0	6,0	2,0	3,0	3	a	1	1	2	Velké řezné rány.				
2590		*Acer negundo*	javor jasanolistý	31,0 27,0	13,0	2,0	8,0	3	a	2	1	2					
2591		*Picea abies*	smrk ztepilý	29,0	18,0	2,0	8,0	3	a	2	2	2	Poškození kořenů.				
2595		*Betula pendula*	bříza bělokorá	32,0	14,0	3,0	4,0	4	b	2	3	3	Podezření na infekci kořenů. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
2596		*Betula pendula*	bříza bělokorá	45,0	23,0	3,0	8,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
2598		*Betula pendula*	bříza bělokorá	37,0	14,0	3,0	7,0	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Redukovaná koruna. Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
2599		*Malus sp.*	jabloň	10,0	7,0	1,0	5,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
2601		*Prunus cerasifera*	slivoň třešňová	8,0	6,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1					
2602		*Elaeagnus angustifolia*	hlošina úzkolistá	8,0	6,0	1,0	4,0	3	a	2	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
2617		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	44,0	16,0	2,0	4,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2	
2620		*Populus x canescens*	topol šedavý	99,0	26,0	10,0	15,0	4	a	1	3	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Redukce obvodová	5	2	20 procent.
2622		*Quercus robur*	dub letní	60,0	17,0	3,0	8,0	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.				
2623		*Betula pendula*	bříza bělokorá	36,0	18,0	2,0	7,0	4	a	2	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
2632		*Betula pendula*	bříza bělokorá	41,0	16,0	3,0	8,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.				

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2634		*Betula pendula*	bříza bělokorá	31,0	3,0	3,0	4,0	4	a	2	1	2					
2636		*Betula pendula*	bříza bělokorá	29,0	17,0	6,0	3,0	3	b	2	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
2637		*Betula pendula*	bříza bělokorá	41,0	19,0	3,0	7,0	4	a	2	1	2					
2638		*Betula pendula*	bříza bělokorá	43,0	20,0	7,0	8,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	1	
2639		*Betula pendula*	bříza bělokorá	28,0	16,0	4,0	5,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.				
2641		*Betula pendula*	bříza bělokorá	28,0	16,0	5,0	3,0	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
2642		*Betula pendula*	bříza bělokorá	35,0	19,0	4,0	6,0	4	a	2	1	2					
2643		*Betula pendula*	bříza bělokorá	35,0	19,0	3,0	6,0	4	a	2	1	2					
2645		*Betula pendula*	bříza bělokorá	34,0	18,0	3,0	6,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	10	2	

ZŠ Studentská - přední trakt(1:700) - Klad listů (1:2231)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

ZŠ Studentská - přední trakt(1:700), 1/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

ZŠ Studentská - přední trakt(1:700), 2/2

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 55: ZŠ Studentská - zadní trakt

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Mimořádné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Stromy mezi školou a hřištěm s potřebným individuálním přístupem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2616		*Corylus avellana*	líska obecná	8,0	7,0	1,0	6,0	4	a	1	1	2					
3839		*Chamaecyparis lawsoniana*	cypřišek Lawsonův	12,0	8,0	0,0	2,0	3	a	2	1	1					
3840		*Tilia cordata*	lípa malolistá	49,0	14,0	2,0	8,0	4	a	1	1	2					
3841		*Populus x canescens*	topol šedavý	92,0	19,0	2,0	14,0	4	a	1	2	3	Velké řezné rány. troudnatec pásovaný	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	3	
3842		*Acer platanoides*	javor mléčný	44,0 34,0	16,0	2,0	8,0	3	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit slabší kmen.
3843		*Acer platanoides*	javor mléčný	36,0	10,0	4,0	5,0	3	b	2	3	4	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2	
3844		*Malus sp.*	jabloň	28,0 25,0	7,0	2,0	6,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
3845		*Abies nordmanniana*	jedle kavkazská	34,0	17,0	2,0	6,0	4	a	1	1	2	Poškození kmene.				
3846		*Abies nordmanniana*	jedle kavkazská	36,0	17,0	2,0	5,0	4	a	1	1	1					
3847		*Abies nordmanniana*	jedle kavkazská	42,0	17,0	2,0	6,0	4	a	1	1	2	Poškození kmene.				
3848		*Abies nordmanniana*	jedle kavkazská	26,0	15,0	2,0	3,0	3	a	2	1	1					
3849		*Abies nordmanniana*	jedle kavkazská	37,0	19,0	2,0	5,0	4	a	2	1	1					
3850		*Abies nordmanniana*	jedle kavkazská	27,0	17,0	2,0	3,0	3	a	2	1	1					
3851		*Abies nordmanniana*	jedle kavkazská	29,0	21,0	3,0	4,0	3	a	2	1	1					
3852		*Acer platanoides*	javor mléčný	66,0	12,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Řez bezpečnostní	5	1	
3853		*Acer platanoides*	javor mléčný	47,0 37,0	15,0	3,0	8,0	4	a	2	2	3		Řez bezpečnostní	5	1	
3854		*Acer platanoides*	javor mléčný	32,0 32,0	8,0	4,0	6,0	3	b	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmen.
3855		*Acer platanoides*	javor mléčný	20,0	12,0	4,0	6,0	3	b	2	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3856		*Acer platanoides*	javor mléčný	29,0	10,0	2,0	6,0	3	a	1	2	3	Infekce kosterního větvení.	Řez zdravotní	5	1	
3857		*Salix alba 'Tristis'*	vrba bílá 'Tristis'	60,0	7,0	1,0	4,0	4	b	2	2	4	Sesazený strom. ohňovec obecný	Řez na hlavu	3	2	
3858		*Quercus rubra*	dub červený	76,0	22,0	3,0	15,0	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet. ochmet evropský	Řez zdravotní	10	1	
3859		*Salix alba 'Tristis'*	vrba bílá 'Tristis'	77,0	7,0	2,0	4,0	4	b	2	2	4	Sesazený strom. ohňovec obecný	Řez na hlavu	3	2	
3860		*Quercus rubra*	dub červený	83,0	24,0	4,0	10,0	4	a	1	2	2	Infekce báze kmene.				
3861		*Salix alba 'Tristis'*	vrba bílá 'Tristis'	86,0	10,0	1,0	5,0	4	b	2	2	4	Sesazený strom. ohňovec obecný	Řez na hlavu	3	2	
3862		*Quercus robur*	dub letní	54,0 46,0	21,0	6,0	11,0	3	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	5	1	
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Tři lana.
3863		*Malus sp.*	jabloň	18,0 13,0	5,0	2,0	4,0	3	a	1	2	3	Asymetrická koruna. Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
3864		*Populus x canadensis*	topol kanadský	69,0	28,0	4,0	12,0	4	c	3	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
3865		*Quercus rubra*	dub červený	67,0	15,0	4,0	8,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
3866		*Populus x canadensis*	topol kanadský	94,0	25,0	6,0	13,0	4	a	1	2	3	Sekundární koruna.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Stabilizace sekundární koruny	5	2	30 procent.
3867		*Populus x canadensis*	topol kanadský	88,0	23,0	5,0	13,0	4	a	2	2	3	Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	5	2	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	2	
3868		*Quercus rubra*	dub červený	62,0	18,0	3,0	8,0	4	a	1	1	2					
3869		*Acer ginnala*	javor ginnala	10,0	8,0	1,0	8,0	4	a	2	2	3	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
														Řez bezpečnostní		1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3870		*Tilia cordata*	lípa malolistá	40,0	16,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
3871		*Salix alba 'Tristis'*	vrba bílá 'Tristis'	68,0	14,0	2,0	7,0	4	b	2	2	4	Sesazený strom. ohňovec obecný	Řez na hlavu	3	1	
3872		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	88,0	20,0	1,0	4,0	4	a	1	2	2	Sesazený strom.	Řez sesazovací	5	3	
3873		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	110,0	22,0	2,0	4,0	4	b	2	3	3	Sesazený strom. Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	2	

ZŠ Studentská - zadní trakt(1:700) - Klad listů (1:1487)

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

ZŠ Studentská - zadní trakt(1:700), 1/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

ZŠ Studentská - zadní trakt(1:700), 2/2



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 56: 3. ZŠ, ul. Jana Švermy

Skupina ploch:	Mnichovo Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

3 stromy bez nutnosti naléhavých zásahů.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Juglans regia*	ořešák královský	44,0	15,0	2,0	12,0	4	a	1	1	2	Velké řezné rány.				
2		*Juglans regia*	ořešák královský	49,0	15,0	2,0	11,0	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
3		*Picea pungens 'Glauca'*	smrk pichlavý 'Glauca'	46,0	17,0	1,0	8,0	4	a	2	1	1					

3. ZŠ, ul. Jana Švermy(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 57: 3. ZŠ, ul. Obr. míru

Skupina ploch: Mnichovo Hradiště

Intenzitní třída údržby: Průměrné nároky na péči

Koeficient stability plochy: Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem

Koeficient cíle pádů: Provoz osob do 1 za hodinu; méně frekventované silnice s dobrou viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 4.000 a 80.000 Kč

Poznámka:

Jeden vzrostlý ořešák.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Juglans regia*	ořešák královský	46,0	15,0	3,0	12,0	4	a	2	2	2	Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	1	

3. ZŠ, ul. Obr. míru(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 58: Husova alej - stromořadí

Skupina ploch: nezastavěné území

Intenzitní třída údržby: Průměrné nároky na péči

Koeficient stability plochy: Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)

Koeficient cíle pádů: Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Alej tvoří především dospělé až staré lípy, v minulosti často redukované (ne vždy to bylo nutné) a bylo zde instalováno množství bezpečnostních vazeb (ne vždy to bylo nutné). Kontrolovat tedy vazby, někdy opakovat redukční zásahy, ojediněle bude nutné některé jedince odstranit.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1	691896	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	46,0	13,0	3,0	7,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	3	
2	691897	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	71,0	12,0	2,0	6,0	4	b	2	3	4	Infekce kmene. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví nad cestou.
3	691899	*Tilia x euchlora*	lípa zelená	59,0	13,0	2,0	7,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	2	
5	691902	*Tilia x euchlora*	lípa zelená	42,0	9,0	2,0	7,0	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	3	
6		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	37,0	7,0	2,0	6,0	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	3	
7		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	62,0	14,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
8	691904	*Tilia cordata*	lípa malolistá	63,0	16,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	
9	691905	*Tilia x euchlora*	lípa zelená	45,0	13,0	3,0	7,0	4	a	1	1	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	3	
10	691906	*Tilia x euchlora*	lípa zelená	47,0	12,0	2,0	7,0	4	a	1	1	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	3	
11	691908	*Tilia x euchlora*	lípa zelená	47,0	12,0	4,0	6,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví. klanolístka obecná	Řez bezpečnostní	3	1	
12		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	43,0	13,0	2,0	7,0	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	3	
13		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	44,0	14,0	2,0	8,0	4	a	1	1	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	2	
14		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	50,0	14,0	2,0	8,0	4	a	1	1	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	2	
15		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	49,0	15,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	2	
16	691913	*Tilia x euchlora*	lípa zelená	57,0	16,0	2,0	11,0	4	a	1	1	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
17	691914	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	73,0	15,0	2,0	12,0	4	a	2	2	2	Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
18		*Tilia cordata*	lípa malolistá	49,0	15,0	1,0	8,0	4	a	2	2	3	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	2	
19	691917	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	36,0	6,0	2,0	5,0	3	c	5	3	3	Zcela odumřelý. Redukovaná koruna.	Kácení stromů volné		1	
20		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	56,0	18,0	1,0	10,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	3	
21	691920	*Tilia cordata*	lípa malolistá	43,0	17,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
														Řez zdravotní	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
22	691922	*Tilia cordata*	lípa malolistá	74,0	23,0	1,0	12,0	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
23		*Tilia cordata*	lípa malolistá	60,0	23,0	2,0	10,0	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
24	691924	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	62,0	22,0	2,0	10,0	4	a	1	3	3	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Řez zdravotní	5	2	
25	691925	*Tilia cordata*	lípa malolistá	75,0	20,0	2,0	10,0	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	3	20 procent.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
26	691934	*Tilia cordata*	lípa malolistá	75,0	20,0	3,0	10,0	4	a	2	3	3	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Defektní větvení. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
27	691927	*Tilia cordata*	lípa malolistá	68,0	21,0	2,0	8,0	4	b	3	4	4	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	
28	691928	*Tilia cordata*	lípa malolistá	77,0	23,0	2,0	12,0	4	b	2	3	3	Defektní větvení. Infekce kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	
29		*Tilia cordata*	lípa malolistá	61,0	16,0	2,0	10,0	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	2	
30		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	68,0	21,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
31	691931	*Tilia cordata*	lípa malolistá	68,0	25,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
33	691935	*Tilia cordata*	lípa malolistá	67,0	22,0	2,0	13,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
34		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	82,0	23,0	1,0	13,0	4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni. Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	10 procent.
35	691937	*Tilia cordata*	lípa malolistá	70,0	22,0	4,0	11,0	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Zavěšená větev v koruně.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Řez bezpečnostní	5	2	
36	691939	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	88,0	24,0	2,0	12,0	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
37	691940	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	84,0	24,0	3,0	11,0	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
														Řez zdravotní	5	3	
38	691941	*Tilia cordata*	lípa malolistá	11,0	25,0	2,0	13,0	5	b	2	4	4	Tlaková vidlice s trhlinou. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Výletové otvory od ptáků.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	
														Redukce obvodová	5	1	30 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
41	691944	*Tilia cordata*	lípa malolistá	80,0	23,0	3,0	12,0	4	a	2	3	3	Defektní větvení. Infekce báze kmene.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Řez bezpečnostní	5	2	
42	691946	*Tilia cordata*	lípa malolistá	67,0	21,0	2,0	10,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
43	691947	*Tilia cordata*	lípa malolistá	66,0	22,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2	Poškozené kořenové náběhy. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
														Řez zdravotní	5	3	
44	691948	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	82,0	22,0	2,0	11,0	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
45	691950	*Tilia cordata*	lípa malolistá	71,0	24,0	3,0	10,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
46	691952	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	75,0	22,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
48		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	96,0	26,0	2,0	15,0	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
														Řez zdravotní	5	3	
49	691955	*Tilia cordata*	lípa malolistá	85,0	26,0	2,0	12,0	4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	20 procent.
50	691956	*Tilia cordata*	lípa malolistá	65,0	24,0	1,0	11,0	4	b	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Dutina v kosterní větvi. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Řez bezpečnostní	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
51	691958	*Tilia cordata*	lípa malolistá	67,0	23,0	2,0	11,0	4	a	1	3	3	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Řez bezpečnostní	5	2	
52	691960	*Tilia cordata*	lípa malolistá	55,0	22,0	2,0	10,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3	
53	691961	*Tilia cordata*	lípa malolistá	54,0	22,0	2,0	9,0	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
54	691963	*Tilia cordata*	lípa malolistá	70,0	23,0	2,0	12,0	4	a	2	3	3	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
55		*Tilia cordata*	lípa malolistá	47,0	21,0	2,0	8,0	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3	
57		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	55,0	20,0	2,0	10,0	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Potlačit tlakové větvení.
58	691968	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	60,0	18,0	2,0	11,0	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	20 procent.
59		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	51,0	17,0	2,0	7,0	4	a	1	1	2					
60	691971	*Tilia cordata*	lípa malolistá	82,0	22,0	2,0	10,0	5	b	2	3	4	Defektní větvení. Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
61	691973	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	83,0	21,0	2,0	14,0	4	a	1	3	3	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
62	691975	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	70,0	20,0	2,0	10,0	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	20 procent.
63		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	46,0	13,0	3,0	9,0	4	a	1	2	2	Dutina ve kmeni.				
64		*Tilia cordata*	lípa malolistá	51,0	14,0	2,0	10,0	4	a	2	2	2	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
65	691979	*Tilia x euchlora*	lípa zelená	57,0	14,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3	Potlačit tlakové větvení.
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
66	691978	*Tilia cordata*	lípa malolistá	72,0	19,0	2,0	8,0	4	c	3	4	4	Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým. dřevomor kořenový	Kácení stromů volné		1	
67	691977	*Tilia cordata*	lípa malolistá	47,0	14,0	3,0	8,0	4	a	2	2	2	Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2	
68	691976	*Tilia cordata*	lípa malolistá	62,0	13,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
														Řez zdravotní	5	3	
69	691974	*Tilia cordata*	lípa malolistá	70,0	22,0	4,0	11,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	10 procent.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
70	691972	*Tilia cordata*	lípa malolistá	55,0	21,0	5,0	10,0	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	3	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
71	691970	*Tilia cordata*	lípa malolistá	74,0	23,0	3,0	13,0	4	a	2	3	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	10 procent.
72	691969	*Tilia cordata*	lípa malolistá	133,0	25,0	7,0	15,0	5	b	2	3	4	Infekce kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	5	2	10 procent.
73		*Tilia cordata*	lípa malolistá	67,0	23,0	4,0	9,0	4	b	2	3	4	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	25 procent.
74	691967	*Tilia cordata*	lípa malolistá	65,0	23,0	4,0	11,0	4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	3	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
														Redukce obvodová	5	3	20 procent.
75		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	108,0	25,0	1,0	15,0	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Řez bezpečnostní	5	2	
76	691964	*Tilia cordata*	lípa malolistá	108,0	19,0	2,0	9,0	4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni.	Řez bezpečnostní	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
77	691962	*Tilia cordata*	lípa malolistá	76,0	25,0	7,0	11,0	4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
78		*Tilia cordata*	lípa malolistá	68,0	21,0	2,0	11,0	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
														Řez zdravotní	5	3	
79	691959	*Tilia cordata*	lípa malolistá	77,0	25,0	2,0	11,0	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	3	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
80	691957	*Tilia cordata*	lípa malolistá	81,0	25,0	2,0	13,0	4	a	2	3	3	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Řez bezpečnostní	5	2	
82		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	73,0	23,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	3	
83	691954	*Tilia cordata*	lípa malolistá	111,0	25,0	2,0	14,0	5	a	2	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Výletové otvory od ptáků.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Řez bezpečnostní	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	20 procent.
85	691951	*Tilia cordata*	lípa malolistá	100,0	27,0	2,0	15,0	4	a	2	2	2	Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Výletové otvory od ptáků.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
86	691949	*Tilia cordata*	lípa malolistá	72,0	24,0	2,0	12,0	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	20 procent.
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
88	691945	*Tilia cordata*	lípa malolistá	86,0	24,0	2,0	12,0	4	a	2	2	3	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Řez bezpečnostní	5	2	
89		*Tilia cordata*	lípa malolistá	65,0	23,0	2,0	11,0	4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	3	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
90	691943	*Tilia cordata*	lípa malolistá	73,0	25,0	2,0	12,0	4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	
														Redukce obvodová	5	1	20 procent.
91	691942	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	115,0	25,0	2,0	15,0	4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	10 procent.
92		*Tilia cordata*	lípa malolistá	57,0	24,0	2,0	10,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
93		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	101,0	24,0	1,0	14,0	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Dutina v kosterní větvi.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
94	691938	*Tilia cordata*	lípa malolistá	97,0	24,0	7,0	13,0	5	a	2	3	4	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.
														Řez bezpečnostní	5	2	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
95	691936	*Tilia cordata*	lípa malolistá	65,0	22,0	3,0	10,0	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Řez bezpečnostní	5	2	
96		*Tilia cordata*	lípa malolistá	77,0	23,0	2,0	11,0	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
99		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	28,0	8,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
100	691929	*Tilia cordata*	lípa malolistá	80,0	23,0	2,0	11,0	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
101		*Tilia cordata*	lípa malolistá	83,0	26,0	2,0	10,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	2	
102	691926	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	75,0	24,0	3,0	8,0	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
104		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	64,0	19,0	1,0	11,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	
														Řez bezpečnostní	5	1	
105	691923	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	89,0	26,0	2,0	12,0	4	a	2	3	3	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Redukovaná koruna.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	10 procent.
														Řez bezpečnostní	5	2	
106		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	80,0	21,0	2,0	11,0	4	a	2	2	3	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Redukovaná koruna.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
														Řez zdravotní	5	3	
107	691921	*Tilia cordata*	lípa malolistá	58,0	19,0	2,0	8,0	4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.
														Řez bezpečnostní	5	2	
108	691919	*Tilia cordata*	lípa malolistá	58,0	21,0	2,0	12,0	4	a	2	2	3	Dutina v kosterní větvi.	Řez bezpečnostní	5	2	
109	691918	*Tilia cordata*	lípa malolistá	58,0	17,0	2,0	8,0	4	c	3	3	3	Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Podezření na infekci kořenů.	Kácení stromů volné		1	
110	691916	*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	82,0	21,0	3,0	12,0	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni. Dynamicky prosychá. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	10 procent.
														Řez bezpečnostní	5	2	
111	691915	*Tilia cordata*	lípa malolistá	69,0	19,0	3,0	9,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
112		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	52,0	14,0	2,0	10,0	4	a	1	1	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	3	
113	691912	*Tilia cordata*	lípa malolistá	64,0	9,0	2,0	8,0	4	b	2	3	4	Infekce báze kmene. Redukovaná koruna.	Řez bezpečnostní	5	3	
114	691911	*Tilia x euchlora*	lípa zelená	54,0	13,0	2,0	7,0	4	a	2	1	2	Redukovaná koruna.				
116	691910	*Tilia x euchlora*	lípa zelená	38,0	7,0	5,0	4,0	4	b	3	3	4	Infikované torzo. klanolístka obecná	Kácení stromů volné		2	
117		*Tilia cordata*	lípa malolistá	76,0	7,0	2,0	6,0	4	b	3	2	4	Torzo.	Řez bezpečnostní	5	3	
120		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	33,0	11,0	2,0	7,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		3	
123	691903	*Tilia x euchlora*	lípa zelená	50,0	11,0	2,0	7,0	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	3	
124	691901	*Tilia x euchlora*	lípa zelená	43,0	12,0	5,0	7,0	4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.				
125	691900	*Tilia x euchlora*	lípa zelená	38,0	12,0	2,0	7,0	4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.				
126		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	61,0	13,0	2,0	11,0	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Redukovaná koruna. lesklokorka	Redukce obvodová	5	2	10 procent.
128		*Tilia cordata*	lípa malolistá	136,0	10,0	2,0	7,0	5	b	2	3	5	Torzo. Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým. dřevomor kořenový	„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	5	2	20 procent.
129		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	60,0	18,0	2,0	14,0	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.				
130		*Tilia cordata*	lípa malolistá	64,0	19,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	3	
131		*Tilia cordata*	lípa malolistá	69,0	19,0	2,0	12,0	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.				
132		*Tilia cordata*	lípa malolistá	79,0	20,0	3,0	12,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	10	3	
133		*Tilia cordata*	lípa malolistá	71,0	20,0	2,0	13,0	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	10	3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
134		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	54,0	17,0	1,0	10,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
135		*Tilia cordata*	lípa malolistá	60,0	19,0	2,0	9,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	3	
136		*Tilia cordata*	lípa malolistá	123,0	16,0	3,0	9,0	5	b	3	4	4	Rozsáhlá infekce kmene.	„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	5	2	30 procent.
137		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	26,0	13,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	
138		*Tilia cordata*	lípa malolistá	61,0	16,0	3,0	13,0	4	a	2	2	2					
139		*Tilia cordata*	lípa malolistá	57,0	13,0	2,0	9,0	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý.				
140		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	31,0	11,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
141		*Quercus robur*	dub letní	33,0	13,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1					
142		*Tilia cordata*	lípa malolistá	57,0	16,0	1,0	12,0	4	a	1	2	2					
143		*Tilia cordata*	lípa malolistá	42,0	12,0	1,0	10,0	3	a	2	1	2					
144		*Tilia cordata*	lípa malolistá	21,0	12,0	1,0	7,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	
145		*Tilia cordata*	lípa malolistá	74,0	18,0	2,0	14,0	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.
146		*Tilia cordata*	lípa malolistá	61,0	20,0	1,0	12,0	4	a	2	1	2					
147		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	40,0	12,0	1,0	8,0	4	b	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Infekce větví.	Kácení stromů volné		2	
148		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	53,0	18,0	2,0	10,0	4	a	1	1	2					
149		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	58,0	18,0	1,0	11,0	4	a	1	2	2					
150		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	52,0	19,0	1,0	10,0	4	a	1	1	2					
151		*Tilia cordata*	lípa malolistá	65,0	20,0	1,0	12,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
152		*Tilia cordata*	lípa malolistá	54,0	19,0	1,0	7,0	4	a	1	2	2					
153		*Tilia cordata*	lípa malolistá	49,0	16,0	2,0	9,0	4	a	1	2	2					
154		*Tilia cordata*	lípa malolistá	60,0	19,0	1,0	11,0	4	a	1	2	2					
155		*Tilia cordata*	lípa malolistá	63,0	20,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	3	
156		*Tilia x euchlora*	lípa zelená	39,0	18,0	2,0	8,0	4	a	1	1	2					
157		*Tilia cordata*	lípa malolistá	62,0	20,0	3,0	15,0	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	10	3	

Husova alej - stromořadí(1:700) - Klad listů (1:3718)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Husova alej - stromořadí(1:700), 1/8



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Husova alej - stromořadí(1:700), 2/8



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Husova alej - stromořadí(1:700), 3/8



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Husova alej - stromořadí(1:700), 4/8



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Husova alej - stromořadí(1:700), 5/8



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Husova alej - stromořadí(1:700), 6/8

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Husova alej - stromořadí(1:700), 7/8



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Husova alej - stromořadí(1:700), 8/8



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 59: Rybník v Přestavlkách

Skupina ploch:	nezastavěné území
Intenzitní třída údržby:	Nízké nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob do 1 za hodinu; méně frekventované silnice s dobrou viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 4.000 a 80.000 Kč

Poznámka:

Hodnoceny 3 mohutné topoly.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
3		*Populus nigra*	topol černý	145,0	29,0	4,0	18,0	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
4		*Populus nigra*	topol černý	128,0	28,0	5,0	17,0	4	a	2	2	3	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	10 procent.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
5		*Populus nigra*	topol černý	154,0	25,0	4,0	20,0	4	a	2	3	3	Infekce kmene.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.

Rybník v Přestavlkách(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 60: Olšina

Skupina ploch:	Olšina
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Stromy v obci - jde o dospělé i mladé stromy s potřebným individuálním přístupem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	103,0	22,0	2,0	16,0	4	a	1	3	3	Defektní větvení.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
2		*Tilia platyphyllos*	lípa velkolistá	107,0	22,0	2,0	17,0	4	a	1	3	3	Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Bakteriální výtok.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.
3		*Crataegus monogyna*	hloh jednosemenný	48,0	7,0	3,0	7,0	4	a	2	2	3	Sekundární koruna.				
4		*Crataegus monogyna*	hloh jednosemenný	54,0	8,0	3,0	10,0	4	b	1	2	4	Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
7		*Picea abies*	smrk ztepilý	9,0	5,0	0,0	4,0	2	a	1	1	1					
11		*Picea abies*	smrk ztepilý	19,0	9,0	0,0	5,0	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.				
12		*Picea abies*	smrk ztepilý	13,0	9,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.				
13		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	36,0	10,0	2,0	7,0	4	b	2	3	4	Rozsáhlá infekce kmene. Nakloněný kmen.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
14		*Salix caprea*	vrba jíva	46,0	12,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2	Sekundární koruna. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez na hlavu	3	1	
15		*Salix caprea*	vrba jíva	50,0 12,0	12,0	2,0	10,0	4	c	2	3	4	Infekce kosterního větvení. Velké řezné rány.	Kácení stromů volné		1	
16		*Salix matsudana 'Tortuosa'*	vrba Matsudova 'Tortuosa'	9,0 7,0 6,0	8,0	2,0	5,0	2	a	2	1	2					
17		*Salix matsudana 'Tortuosa'*	vrba Matsudova 'Tortuosa'	33,0	13,0	2,0	11,0	4	c	3	4	4	Suchý vrchol. Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
18		*Salix caprea*	vrba jíva	11,0 11,0 10,0 10,0	7,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.				
19		*Betula pendula*	bříza bělokorá	34,0 31,0	16,0	1,0	12,0	4	b	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Nakloněný kmen.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
20		*Betula pendula*	bříza bělokorá	24,0	12,0	2,0	7,0	3	a	2	1	2					
21		*Picea abies*	smrk ztepilý	17,0	13,0	2,0	5,0	3	b	3	2	2					
22		*Picea abies*	smrk ztepilý	28,0	16,0	2,0	7,0	3	a	2	1	1					
23		*Picea abies*	smrk ztepilý	23,0	16,0	2,0	5,0	3	a	2	1	1					
24		*Picea abies*	smrk ztepilý	27,0	15,0	2,0	7,0	3	a	2	1	1					
25		*Picea abies*	smrk ztepilý	18,0	13,0	2,0	5,0	3	b	2	2	2					
26		*Picea abies*	smrk ztepilý	31,0	16,0	2,0	7,0	3	b	2	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Podpořit jeden vrchol.
27		*Picea abies*	smrk ztepilý	13,0	11,0	5,0	4,0	3	b	3	2	2					
28		*Malus sp.*	jabloň	51,0	6,0	2,0	7,0	5	b	3	3	4	Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni. Infekce větví.	„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	5	1	40 procent.
29		*Picea abies*	smrk ztepilý	26,0	14,0	2,0	7,0	3	a	2	1	1					
30		*Picea abies*	smrk ztepilý	17,0	11,0	2,0	5,0	3	a	2	1	1					
31		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	35,0	7,0	3,0	6,0	4	a	2	2	2	Konflikt s okolními strukturami.				
34		*Salix caprea*	vrba jíva	31,0 27,0 26,0 23,0	13,0	4,0	12,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Konflikt s okolními strukturami.				
35		*Picea abies*	smrk ztepilý	13,0	14,0	2,0	5,0	3	a	2	2	2					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
36		*Picea abies*	smrk ztepilý	28,0	10,0	2,0	6,0	3	b	2	2	3	Vrchol odlomen.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
37		*Picea abies*	smrk ztepilý	20,0	10,0	2,0	6,0	3	b	2	2	3	Vrchol odlomen.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
38		*Picea abies*	smrk ztepilý	8,0	5,0	2,0	3,0	3	b	3	1	2	Potlačený jedinec. Rozvolnění skupiny.	Stabilizace sekundární koruny		2	
39		*Picea abies*	smrk ztepilý	19,0	17,0	2,0	5,0	3	a	2	1	1					
40		*Betula pendula*	bříza bělokorá	34,0 27,0	19,0	4,0	10,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.				
41		*Betula pendula*	bříza bělokorá	42,0	19,0	2,0	8,0	4	a	1	1	2	Velké řezné rány.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
42		*Betula pendula*	bříza bělokorá	34,0	17,0	2,0	7,0	4	a	1	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
43		*Betula pendula*	bříza bělokorá	21,0	14,0	2,0	4,0	3	b	2	2	2	Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
44		*Betula pendula*	bříza bělokorá	38,0	19,0	5,0	8,0	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
45		*Betula pendula*	bříza bělokorá	23,0	16,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
46		*Betula pendula*	bříza bělokorá	33,0	16,0	2,0	7,0	4	a	1	1	2	Infekce kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
9	*15x Picea abies*	15x smrk ztepilý		Řez živých plotů a stěn	1	1
10	*5x Picea abies*	5x smrk ztepilý		Řez živých plotů a stěn	1	2
33	*6x Cerasus avium, 8x Corylus avellana, 1x Quercus robur, 1x Salix sp.*	6x třešeň ptačí, 8x líska obecná, 1x dub letní, 1x vrba		Vykácení pouze suchých a silně poškozených stromů		1

Olšina(1:700) - Klad listů (1:2231)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Olšina(1:700), 1/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Olšina(1:700), 2/5

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Olšina(1:700), 3/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Olšina(1:700), 4/5

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Olšina(1:700), 5/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 61: Podolí

Skupina ploch:	Podolí
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Stromy v obci s potřebným individuálním přístupem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Tilia cordata*	lípa malolistá	21,0	8,0	1,0	5,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
2		*Betula pendula*	bříza bělokorá	25,0	16,0	1,0	6,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.				
3		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	70,0	14,0	4,0	6,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	1	
4		*Prunus domestica*	slivoň domácí	25,0	5,0	1,0	3,0	4	a	2	2	3					
5		*Salix alba*	vrba bílá	25,0	5,0	1,0	3,0	3	a	1	1	3	Sekundární koruna.	Řez na hlavu	1	1	
6		*Tilia cordata*	lípa malolistá	59,0	13,0	2,0	6,0	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	2	
7		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	56,0	15,0	3,0	8,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní		2	
8		*Quercus robur*	dub letní	90,0	18,0	4,0	13,0	4	a	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	10	2	

Podolí(1:700) - Klad listů (1:6693)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Podolí(1:700), 1/5

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Podolí(1:700), 2/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Podolí(1:700), 3/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Podolí(1:700), 4/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Podolí(1:700), 5/5

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 62: Sychrov

Skupina ploch:	Sychrov
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Stromy v obci s potřebným individuálním přístupem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2		*Malus sp.*	jabloň	42,0	6,0	1,0	4,0	5	b	2	2	4	Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků. rezavec štětinatý	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
3		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	106,0	24,0	2,0	5,0	4	c	3	3	4	Infekce báze kmene. Poškození kořenů. Podezření na infekci kořenů. Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
5		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	59,0	8,0	2,0	7,0	4	a	2	2	3	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	40 procent.
6		*Pyrus communis*	hrušeň obecná	61,0	8,0	2,0	8,0	4	a	2	2	3	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
7		*Acer platanoides 'Globosum'*	javor mléčný 'Globosum'	58,0	5,0	2,0	4,0	4	a	1	1	3		Řez popouštěcí	3	1	
8		*Acer platanoides 'Globosum'*	javor mléčný 'Globosum'	46,0	5,0	2,0	4,0	4	a	1	1	3		Řez popouštěcí	3	1	
9		*Juglans regia*	ořešák královský	38,0	8,0	2,0	7,0	3	a	2	1	2					
10		*Tilia cordata*	lípa malolistá	48,0	9,0	2,0	7,0	4	b	1	3	4	Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení.	Řez sesazovací	5	1	50 procent.
11		*Quercus robur*	dub letní	56,0	16,0	3,0	10,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Úmyslné poškození báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
12		*Quercus robur*	dub letní	67,0	17,0	3,0	13,0	4	a	2	2	2	Zasypaná báze.	Řez bezpečnostní	10	3	
13		*Tilia cordata*	lípa malolistá	67,0	17,0	3,0	7,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	10 procent.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
14		*Betula pendula*	bříza bělokorá	36,0	14,0	4,0	7,0	4	b	3	2	2	Suchý vrchol.	Řez bezpečnostní	5	1	
15		*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	19,0	4,0	1,0	3,0	3	b	3	2	3	Sekundární koruna. Defektní větvení.	Kácení stromů volné		2	
16		*Tilia cordata*	lípa malolistá	36,0	11,0	1,0	7,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	
17		*Betula pendula*	bříza bělokorá	33,0	14,0	2,0	6,0	4	a	2	1	1					
18		*Acer pseudoplatanus*	javor horský	40,0	12,0	2,0	7,0	4	a	2	1	2		Řez zdravotní		2	
19		*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	46,0	21,0	6,0	9,0	4	c	2	4	4	Defektní větvení. Odlomená část koruny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
4	*5x Acer platanoides, 10x Corylus avellana, 5x Juglans regia, 10x Prunus sp., 10x Quercus robur*	5x javor mléčný, 10x líska obecná, 5x ořešák královský, 10x slivoň, 10x dub letní		Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem		2

Sychrov(1:700) - Klad listů (1:3718)



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Sychrov(1:700), 1/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Sychrov(1:700), 2/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Sychrov(1:700), 3/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Sychrov(1:700), 4/5

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Sychrov(1:700), 5/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 63: K Bažantnici

Skupina ploch:	Veselá u Mnichova Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Nízké nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Dva sesazené topoly.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	59,0 28,0	12,0	0,0	4,0	4	a	2	2	3	Sesazený strom.	Řez sesazovací	5	3	30 procent.
2		*Populus nigra 'Italica'*	topol černý 'Italica'	94,0 35,0	12,0	0,0	4,0	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Infekce větví. Sesazený strom. troudnatec kopytovitý	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	

K Bažantnici(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 64: Veselá, škola

Skupina ploch:	Veselá u Mnichova Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Mimořádné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč

Poznámka:

Dospělé stromy se sekundárními korunami, v minulosti výrazně redukované, odstranit či redukovat sekundární porost.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Tilia cordata*	lípa malolistá	57,0	16,0	2,0	10,0	4	a	1	2	3	Sekundární koruna. Infekce kmene.	Řez na hlavu	3	1	
2		*Tilia cordata*	lípa malolistá	62,0	15,0	2,0	8,0	4	b	1	2	3	Redukovaná koruna. Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Řez na hlavu	3	1	
3		*Tilia cordata*	lípa malolistá	63,0	16,0	2,0	11,0	4	a	1	2	3	Sekundární koruna. Dutina ve kmeni.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez na hlavu	3	1	
4		*Acer platanoides*	javor mléčný	71,0	15,0	2,0	13,0	4	a	2	2	2	Redukovaná, částečně sekundární koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez zdravotní	5	2	
5		*Betula pendula*	bříza bělokorá	44,0	16,0	2,0	11,0	4	a	2	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
6		*Picea abies*	smrk ztepilý	10,0	7,0	0,0	4,0	3	a	2	1	1					

Veselá, škola(1:700), 1/1



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Plocha č. 65: Veselá, u hřbitova

Skupina ploch:	Veselá u Mnichova Hradiště
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Na ploše se vyskytují jehličnany se suchými vrcholy - odstranit suché větve. K ostatním stromům přistupovat individuálně.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		*Tilia cordata*	lípa malolistá	37,0 37,0 35,0	14,0	1,0	10,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
														Řez zdravotní	5	1	
2		*Betula pendula*	bříza bělokorá	29,0	13,0	2,0	7,0	3	a	2	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
3		*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	15,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
4		*Tilia cordata*	lípa malolistá	60,0	13,0	1,0	12,0	4	a	1	3	3	Defektní větvení.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	2	
5		*Tilia cordata*	lípa malolistá	58,0	18,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Sledovat!	Řez bezpečnostní	5	1	
6		*Tilia cordata*	lípa malolistá	44,0	18,0	2,0	9,0	4	a	1	1	2	Poškození větví.	Řez zdravotní	10	2	
7		*Tilia cordata*	lípa malolistá	36,0	17,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
8		*Pinus strobus*	borovice vejmutovka	61,0	15,0	2,0	11,0	4	b	3	2	2	Suchý vrchol.	Řez bezpečnostní	5	1	
9		*Pinus strobus*	borovice vejmutovka	55,0	16,0	3,0	9,0	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1	
10		*Picea abies*	smrk ztepilý	34,0	12,0	0,0	7,0	3	b	3	2	2	Suchý vrchol.	Řez bezpečnostní		1	
11		*Thuja occidentalis*	túje západní	26,0 22,0 20,0 20,0	10,0	2,0	5,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Sekundární koruna.				
12		*Thuja occidentalis*	túje západní	23,0 20,0 19,0 16,0	9,0	2,0	5,0	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Defektní větvení. Trhliny.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.

Veselá, u hřbitova(1:700), 1/1

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální