
A02 STÁVAJÍCÍ STAV - FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ

Zvýšení biodiverzity veřejné zeleně obce Veselá



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

LOKALTA Č.1 - NÁVES



Mapa: současný stav řešeného území - lokalita Náves s vymezeními hranice (ortofoto s katastrálními hranicemi)



1/ Skupina lip na návsi z východní strany



2/ Pohled na kapličku sv. Petra a Pavla a její okolí ze západní strany



3/ Pohled na kapličku a její předprostor z východní strany

LOKALTA Č.1 NÁVES



4/ socha sv. Foriána u kapličky, pohled ze severovýchodu



5/ plocha bývalého dnes již zasypaného rybníka s vodotečí



6/ lipová alej podél rybníka, pohled z jihovýchodu



7/ lipová alej podél plochy býv. rybníka, pohled z jihovýchodu



8/ hráz rybníka



9/ cesta po hrázi mezi rybníky



10/ cesta k zastávce a na ulici 5. května



11/ pomník Masaryka u ulice 5. května

LOKALTA Č.2 - ŠKOLNÍ



Mapa: současný stav řešeného území - lokalita Škola s vymezenými hranice (ortofoto s katastrálními hranicemi)



1/ pohled na lipové stromořadí v ulici Školní (dvojřad) oddělující hlavní dopravní tah od obytné zóny, pohled směr jihovýchod



2/ ulice Školní oboustranně lemována lípami (u školy podél chodníku jedna řada, dvouřad mezi komunikacemi), pohled směr severozápad



3/ pohled do mezerovitěho lipového stromořadí (dvojřad)



3/ ulice Školní končí vlakovým přejezdem, pohled směr jihovýchod