

„B“ AUDIT BEZBARIÉROVOSTI

Obsah

4. Metodika mapování a zpracování auditu bezbariérovosti	2
4.1. Stavby občanské vybavenosti - přístup do staveb a jejich užívání	2
4.2. Dopravní infrastruktura	2
4.2.1. Zastávky hromadné dopravy	2
4.2.2. Přechody pro chodce a místa pro přecházení	3
4.2.3. ÚSEKY pro pěší pohyb osob	4
5. Celkové hodnocení bezbariérovosti Mnichova Hradiště.....	5
5.1. Stavby občanské vybavenosti - přístup do staveb a jejich užívání	5
5.2. Dopravní infrastruktura	6
6. Podrobné hodnocení bezbariérovosti Mnichova Hradiště.....	7
6.1. Stavby občanské vybavenosti - přístup do staveb a jejich užívání	7
6.2. Dopravní infrastruktura	33
6.2.1. Zastávky hromadné dopravy	33
6.2.2. Přechody a místa pro přecházení	43
6.2.3. ÚSEKY pro pěší pohyb osob	46

4. Metodika mapování a zpracování auditu bezbariérovosti

Mapování, analýza zmapovaných údajů a následné zpracování auditu bezbariérovosti je postaveno vedle technických norem především na znění vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb (Ministerstvo pro místní rozvoj, účinnost od 18.11. 2009).

4.1. Stavby občanské vybavenosti - přístup do staveb a jejich užívání

Je nutné zdůraznit, že všem striktním požadavkům výše zmíněné vyhlášky neodpovídá v mapovaných městech prakticky žádná stavba. Pro praktický dopad auditu bezbariérovosti a zřehlednění výsledků mapování proto používáme metodiku, která vychází kromě výše zmíněné vyhlášky č. 398/2009 Sb. také z „Metodiky mapování přístupnosti objektů z pohledu osob s omezenou schopností pohybu“, kterou zpracovala Pražská organizace vozíčkářů. Její výběr důležitých parametrů bezbariérového užívání staveb (viz níže) doplňujeme v auditu informacemi o dalších hodnocených atributech (resp. bariérách), zejména pak těch, které se týkají osob s omezenou schopností orientace.

Základem k celkovému označení veřejně přístupných staveb za bezbariérové, částečně bezbariérové nebo bariérové jsou níže popsány požadavky (vycházející z metodiky Pražské organizace vozíčkářů):

Bezbariérový objekt

- Bezbariérový je celý objekt nebo jeho části, které jsou určeny k používání veřejností, alespoň s jedním bezbariérovým vstupem.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří.
- Výška prahů uvnitř objektu je maximálně 2 cm.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm a hloubka 125 cm.
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Částečně bezbariérový objekt

- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm a hloubka 110 cm; nebo plošina, jejíž rozměry jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm a hloubka 90 cm.
- Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Bariérový objekt

- Bariérový objekt nesplňuje minimálně jeden požadavek z požadavků pro částečně bezbariérové objekty (viz výše).

4.2. Dopravní infrastruktura

V rámci dopravní infrastruktury jsou posuzovány zastávky hromadné dopravy (zde autobusové zastávky), přechody pro chodce a místa pro přecházení a úseky pro pěší. Podobně jako u staveb je v hodnocení auditu a v mapových podkladech použito určité zjednodušení klasifikace na „bariérové, částečně bezbariérové a bariérové“, přičemž dělicími kritérii jsou významné požadavky/parametry vyhlášky č. 398/2009 Sb a hodnoty z metodiky Pražské organizace vozíčkářů.

4.2.1. Zastávky hromadné dopravy

Bezbariérové zastávky

Nástupní hrana zastávek musí být ve výšce nejméně 20 cm nad přilehlou hranou vozovky (u změn dokončených staveb 160 cm), uspořádání čekárny a označníku je dle vyhlášky (např. průchozí šířky). Nástupiště zastávek jsou vybavena vodícími liniemi, signálním pásem a dalšími hmatovými a kontrastními prvky (dle vyhlášky č. 398/2009 Sb).

Částečně bezbariérové zastávky

(pro účely tohoto generelu zastávky bezbariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu, avšak bariérové pro osoby s omezenou schopností orientace)

Nástupní hrana zastávek je ve výšce nejméně 20 cm nad přilehlou hranou vozovky (u změn dokončených staveb 16 cm), uspořádání čekárny a označnicku je dle vyhlášky (např. průchozí šířky). Nástupiště zastávek nejsou vybavena vodící linií, signálním pásem a dalšími hmatovými a kontrastními prvky (dle vyhlášky č. 398/2009 Sb).

Bariérové zastávky

Nástupní hrana zastávek není v minimální požadované výšce 20 cm nad přilehlou hranou vozovky (u změn dokončených staveb 16 cm) nebo/a nesplňuje další požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. (např. požadavky na hmatové a kontrastní prvky).

4.2.2. Přechody pro chodce a místa pro přecházení

Mapovány byly veškeré parametry/požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Řadu z nich splnily všechny přechody a místa pro přecházení, zde jsou ty důležité, které byly v Mnichově Hradišti dělicími kritérii pro hodnocení na bariérové, částečně bezbariérové a bariérové:

délka přechodu (m)

přechod v šikmém směru

přechod v oblouku ($r < 12$ m)

osvětlení přechodu

vizuální signalizace

signální pásy

varovné pásy

vodící pás (nutný, je-li trasa přecházení delší než 8 m nebo v oblouku o poloměru menším než 12 m nebo v šikmém směru)

ochranný ostrůvek (nutný, je-li trasa přecházení delší než 7 m (u neosvětlených přechodů, u změn dokončených staveb))

signální pásy v ose přecházení

signální pásy napojené na vodící linie

oddělené signální pásy od varovných (u přechodů pro přecházení)

výška snížené části obrub. do 2 cm

výška obrubníků u konce varovných pásů (≥ 8 cm)

sklon nájezdové rampy max. 12,5%

vodorovné dopravní značení (není u míst pro přecházení)

Bezbariérové přechody a místa pro přecházení

Takto byly vyhodnoceny ty přechody, které nevykazovaly nedostatky ve výše uvedených kritériích, s případnou výhradou k výšce obrubníků u konce varovných pásů (≥ 8 cm) - ta je dodržena spíše výjimečně.

Částečně bezbariérové přechody a místa pro přecházení

Pro účely tohoto generelu byly takto vyhodnoceny ty přechody a místa pro přecházení, které jsou bezbariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu, avšak bariérové pro osoby s omezenou schopností orientace (především kvůli chybějícím signálním, varovným nebo/i vodícím pásům).

Bariérové přechody a místa pro přecházení

Takto byly vyhodnoceny přechody a místa pro přecházení bariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace.

4.2.3. ÚSEKY pro pěší pohyb osob

Z pohledu osob s omezenou schopností pohybu představují nejčastější problémy na chodnících a veřejných prostranstvích úzké šířky chodníků a místy nerovnosti či příkrý sklon pochozí plochy v podélném nebo příčném směru. **V rámci hodnocení bylo ustoupeno ze striktních požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. a jako bezbariérové jsou vyhodnoceny i ty úseky chodníků, které mají min. průchozí šířku 150 cm. V budoucí výstavbě nových chodníků je nicméně nutné postupovat podle zmíněné vyhlášky.**

Z pohledu osob s omezenou schopností orientace jsou nejčastějšími závadami obrubníky nižší než 8 cm bez varovných pásů, což se (mimo jiné případy) vyskytuje nejčastěji v místech, kde chodník protíná vjezd do dvora. Tento nedostatek je na různých mapovaných místech v generelu zmiňován, avšak vzhledem k velkému množství výskytu nejsou popsány všechny případy. Tato závada není promítnuta do hodnocení úseků tras v rámci (bez)bariérovosti.

Hodnocení a princip značení úseků a bariér v mapové části generelu

(systém hodnocení vychází z praktických zkušeností hendikepovaných a z metodiky Pražské organizace vozíčkářů)

A) Lokální bariéry - bodové značení

V mapové části generelu jsou **bodově značeny „lokální bariéry“**. K většině lokálních bariér je připojen také vysvětlující popis nebo/i fotografie. Takto jsou v mapových podkladech značeny bariéry lokálního charakteru, které se nevyskytují po celých délkách úseků (např. zúžení chodníku, vyšší příčné a podélné sklony, chybějící vodičí linie, apod.). V mapových podkladech jsou znázorněny červeným kosočtvercem s piktogramem vozíčkáře nebo „přeškrtnutého oka“ (symbolické označení pro bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a osoby se zrakovým omezením).

B) Úseky komunikací - liniové značení

Barevnými liniemi jsou v mapové části generelu označeny mapované úseky komunikací. Jednotlivé barvy odpovídají klasifikaci úseků na bariérové, částečně bezbariérové, bezbariérové a úseky se smíšeným provozem pěších a motorových vozidel (viz níže). Dělení posuzovaných úseků je dáno změnou typu povrchu nebo výraznou lokální bariérou či přechodem pro chodce nebo místem pro přecházení. **Je třeba zdůraznit, že typ zdravotního omezení a fyzická zdatnost hendikepovaných je natolik individuální záležitostí, že níže uvedená klasifikace je pouze snahou o jakousi generalizaci naměřených údajů a jejich přehlednější zobrazení nad mapovým podkladem.**

Bezbariérové úseky (v mapách zelené linie)

Takto jsou hodnoceny ty úseky, které jsou **bezbariérové** pro osoby s omezenou schopností pohybu **bez dopomoci druhé osoby**.

Částečně bezbariérové úseky (v mapách oranžové linie)

Jde o úseky, které jsou **bezbariérové** pro osoby s omezenou schopností pohybu **s dopomocí druhé osoby**. Na úseku se vyskytují bariéry, které nepředstavují pro hendikepované velkou překážku v pohybu. *(jde např. o lokální zúžení chodníků na 80 až 90 cm (pro některé širší vozíky je i takovéto zúžení zásadní bariérou); příčné sklony 4 - 7 % při současně max. podélného sklonu 4 % nebo 2 - 4 % při podélném sklonu 4 - 12,5 %; podélné sklony 6 - 8 % v neomezené délce nebo 8 - 12,5 % do 9 m délky nebo 12,5 - 16,5 % do 3 m délky; 1 schod, menší nerovnosti povrchu, aj.)*

Bariérové úseky (v mapách červené linie)

Takto jsou hodnoceny ty úseky, které jsou **bariérové** pro osoby s omezenou schopností pohybu. Bariéry jsou zde zásadními překážkami a pomoc druhé osoby zde bývá komplikovaná nebo dokonce nemožná či zdraví a život ohrožující. *(jde např. o lokální zúžení chodníků pod 80 cm; příčné sklony 7 % a vyšší nebo 4 % a vyšší při současně podélném sklonu 4 - 12,5 %; podélné sklony nad 8 % v délce nad 9 m nebo nad 12,5 % do 9 m délky nebo nad 16,5 % do 3 m délky; schody, velké nerovnosti povrchu)*

Úseky se smíšeným provozem pěších a motorových vozidel (v mapách přerušované linie - zelené, oranžové, červené)

Zelenými přerušovanými čarami jsou v mapových podkladech označeny ty úseky komunikací, kde je malá frekvence provozu motorových vozidel (např. vlivem zákazů vjezdu) a vozovka slouží ke smíšenému provozu pěších a motorových vozidel (např. jen rezidentů). Oranžovými přerušovanými liniemi jsou označeny ty úseky, u kterých je průchod omezen podélným sklonem nebo drobnými nerovnostmi. Červenými přerušovanými liniemi jsou značeny úseky, kde je velká frekvence provozu motorových vozidel nebo/a velké nerovnosti pochozí plochy či příkré podélné sklony.

5. Celkové hodnocení bezbariérovosti Mnichova Hradiště

Město Mnichovo Hradiště v oblasti bezbariérového užívání komunikací a staveb nijak nevybočuje ze standardu měst ČR podobné velikosti a členitosti intravilánu. Vyskytují se zde četné bariéry v pohybu osob s omezenou schopností pohybu či orientace jak na chodnících a veřejných prostranstvích, tak v užívání většiny veřejně přístupných staveb.

5.1. Stavby občanské vybavenosti - přístup do staveb a jejich užívání

Striktní ustanovení a parametry vyhlášky č. 398/2009 Sb. prakticky splňuje málokterý objekt. S výhradou (mezi které patří nejčastěji nedostatky bezbariérově upravených WC a absence madel dveří), bylo jako bezbariérových staveb vyhodnoceno celkem osm mapovaných objektů.

Pro osoby se zrakovým omezením nejsou v žádném mapovaném objektu na stěnách instalovány orientační štítky s Braillovým písmem.

Hendikepovaní mají možnost využívat tzv. EUROklíče, které slouží k otevírání speciálně upravených zámků dveří (většinou na toaletách). V Mnichově Hradišti jsou však tímto zámkem osazeny pouze dveře u WC v objektu čerpačích stanice Benzina v ulici Víta Nejedlého. EUROklíče distribuuje v Mnichově Hradišti pracoviště úřadu práce na adrese Jiráskova 1533, M. Hradiště.

Bezbariérové stavby občanské vybavenosti

Bezbariérovými stavbami občanské vybavenosti byly vyhodnoceny tyto:

Městský úřad (Masarykovo náměstí 1)
Finanční úřad (Turnovská 253)
Domov Modrý kámen (Nerudova 1470)
Policie ČR (Víta Nejedlého 720)
Penny Market (Víta Nejedlého 1498)
Lidl (K Vořechu 1494)
COOP - Víta Nejedlého (Víta Nejedlého 274)
COOP - Turnovská (Turnovská 21)

Částečně bariérové stavby občanské vybavenosti

Jako částečně bariérové byly vyhodnoceny tyto stavby:

Divadlo (Klub s.r.o.) (Masarykovo náměstí 299)
Sportovní hala BIOS (Sokolovská 322)
Mnichovohradištský SK (Klásterská 882)
ZŠ Sokolovská (Sokolovská 254)
Dům s pečovatelskou službou (Družstevní 1451)
Spokojený domov, o.p.s., ordinace (Jana Švermy 378)
Klub dětí a mládeže - DDM (Mírová 69)
Dětské zdravotní středisko (Jana Švermy 378)
Poliklinika (Jana Švermy 395)
hřbitov M.H. (Hřbitovní)
Železniční stanice Mnichovo Hradiště (Jana Švermy 352)
COOP - Masarykovo náměstí (Masarykovo náměstí 1142)

Bariérové stavby občanské vybavenosti

Jako bariérové byly vyhodnoceny tyto stavby:

Úřad práce - kontaktní pracoviště (Jiráskova 1533)
Kino Mnichovo Hradiště (Ivana Olbrachta 897)
Městská knihovna (Turnovská 717)
Muzeum města M.Hradiště (V Lipách 148)
Tenisový areál (Klásterská 1487)
ZŠ Sokolovská - oddělený pavilon (Sokolovská 254)
ZŠ Studentská (Studentská 895)
ZŠ Studentská - budova Masarykovo nám. (Masarykovo náměstí 244)
Gymnázium Mnichovo Hradiště (Studentská 896)
Základní umělecká škola (ZUŠ) (Palackého 38)
MŠ Mírová (Mírová 683)
MŠ Jaselská (Jaselska 1238)
MŠ Veselá (Školní 70)
ZŠ Švermova, Speciální pdagog. centrum) (Švermova 380)
Léčebna dlouhodobě nemocných (Turnovská 500)
Volnočasové centrum M. Hradiště (Zámecká 744)
Lékárna U zlatého lva (Masarykovo nám. 692)
Lékárna Arkánium (Víta Nejedlého 1497)
Lékárna U kohouta (Masarykovo náměstí 296)
Středisko rehabilitační péče (Dr. Hořice 549)
Sokolovna (Víta Nejedlého 596)
Česká pošta, s.p. (Masarykovo náměstí 239)
Městská policie (Masarykovo náměstí 1)
kostel sv. Jakuba (1. máje)
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (Hřbitovní 29)
Sběrný dvůr Mnichovo Hradiště (Hrnčířská ulice 1469)
Informační centrum (Masarykovo náměstí 299)
Zámek Mnichovo Hradiště (V Lipách 148)
COOP - 5. května (5. května 184)

5.2. Dopravní infrastruktura

Na veřejných prostranstvích a komunikacích pro pěší brání bezbariérovému pohybu na mnoha místech zejména nedostatečná šířka chodníků, příkrý podélný sklon u nájezdových ramp chodníků u vjezdů do dvorů i u některých přechodů pro chodce a také příčný sklon nad 4% v některých lokální místech chodníků.

6. Podrobné hodnocení bezbariérovosti v Mnichově Hradišti

V následující části generelu jsou hodnoceny veřejně přístupné stavby a dopravní infrastruktura města (železniční stanice, autobusové zastávky, přechody přes komunikace a úseky pěších tras).

6.1. Stavby občanské vybavenosti - přístup do staveb a jejich užívání

Mapovány a hodnoceny byly tyto stavby (číslo před stavbou odpovídá číslování v mapové části generelu):

- | | |
|---|---|
| 1 Městský úřad (Masarykovo náměstí 1) | 26 Volnočasové centrum M. Hradiště (Zámecká 744) |
| 2 Finanční úřad (Turnovská 253) | 27 Dětské zdravotní středisko (Jana Švermy 378) |
| 3 Úřad práce - kontaktní pracoviště (Jiráskova 1533) | 28 Poliklinika (Jana Švermy 395) |
| 4 Kino Mnichovo Hradiště (Ivana Olbrachtova 897) | 29 Lékárna U zlatého lva (Masarykovo nám. 692) |
| 5 Divadlo (Klub s.r.o.) (Masarykovo náměstí 299) | 30 Lékárna Arkánium (Víta Nejedlého 1497) |
| 6 Městská knihovna (Turnovská 717) | 31 Lékárna U kohouta (Masarykovo náměstí 296) |
| 7 Muzeum města M.Hradiště (V Lipách 148) | 32 Středisko rehabilitační péče (Dr. Hořice 549) |
| 8 Sportovní hala BIOS (Sokolovská 322) | 33 Sokolovna (Víta Nejedlého 596) |
| 9 Tenisový areál (Klásterská 1487) | 34 Česká pošta, s.p. (Masarykovo náměstí 239) |
| 10 Mnichovohradištský SK (Klásterská 882) | 35 Městská policie (Masarykovo náměstí 1) |
| 11 ZŠ Sokolovská (Sokolovská 254) | 36 Policie ČR (Víta Nejedlého 720) |
| 12 ZŠ Sokolovská - oddělený pavilon (Sokolovská 254) | 37 kostel sv. Jakuba (1. máje) |
| 13 ZŠ Studentská (Studentská 895) | 38 hřbitov M.H. (Hřbitovní) |
| 14 ZŠ Studentská - budova Masarykovo nám. (č.p. 244) | 39 Hasičský záchranný sbor (Hřbitovní 29) |
| 15 Gymnázium Mnichovo Hradiště (Studentská 896) | 40 Sběrný dvůr Mnichovo Hradiště (Hrnčířská ulice 1469) |
| 16 Základní umělecká škola (ZUŠ) (Palackého 38) | 41 Informační centrum (Masarykovo náměstí 299) |
| 17 MŠ Mírová (Mírová 683) | 42 Železniční stanice Mnichovo Hradiště (J. Švermy 352) |
| 18 MŠ Jaselská (Jaselska 1238) | 43 Zámek Mnichovo Hradiště (V Lipách 148) |
| 19 MŠ Veselá (Školní 70) | 44 Penny Market (Víta Nejedlého 1498) |
| 20 ZŠ Švermova, Speciální pdagog. centrum) (Švermova 380) | 45 Lidl (K Vořechu 1494) |
| 21 Domov Modrý kámen (Nerudova 1470) | 46 COOP - Víta Nejedlého (Víta Nejedlého 274) |
| 22 Dům s pečovatelskou službou (Družstevní 1451) | 47 COOP - Masarykovo náměstí (Masarykovo nám. 1142) |
| 23 Spokojený domov, o.p.s., ordinace (Jana Švermy 378) | 48 COOP - Turnovská (Turnovská 21) |
| 24 Klub dětí a mládeže - DDM (Mírová 69) | 49 COOP - 5. května (5. května 184) |
| 25 Léčebna dlouhodobě nemocných (Turnovská 500) | |

Městský úřad

- ulice, č.p.: Masarykovo náměstí 1
počet podlaží: 5
přístup do objektu: bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC: ANO, částečně bezbariérové
zvonek: NE (automatické otevírání dveří)
celkové hodnocení: BEZBARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

Bezbariérový je jižní vstup do budovy (ostatní bariérové). Automaticky otevírané dveře (pohybový senzor) skýtají průchodnou šířku 150 cm. Výškové rozdíly mezi všemi podlažími pomáhají překonávat dva výtahy (šířky vstupů 80 cm, rozměry kabin 140 x 110 cm, ostatní parametry jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně Braillova písma na ovladačích). Šířky chodeb jsou zde v užších úsecích 162 cm. Vstupní dveře do kanceláří jsou dostatečných šířek. Bezbariérově upravené WC nevyhovuje jen chybějícím madlem na dveřích, vyšší spodní hranou zrcadla (správně max. 90 cm, zde 98 cm) a faktem, že sklopné madlo není funkční ve svislé poloze (padá).



Finanční úřad

- ulice, č.p.: Turnovská 253
počet podlaží: 1
přístup do objektu: bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC pro veřejnost: ANO, částečně bezbariérové
zvonek: NE (automatické otevírání dveří)
celkové hodnocení: BEZBARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

Vyhrazené parkovací stání u budovy FÚ chybí. Překonání výškového rozdílu před vstupem je řešeno pevnou nájezdovou rampou se zábradlím po levé straně (parametry rampy jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.). Samotný vstup je bezbariérový s výhradou k chybějícímu kontrastnímu značení prosklených dveří. Prostory uvnitř úřadu jsou rovněž bezbariérové. WC je jen částečně bezbariérové - prostor mezi umyvadlem a záchodovou mísou neumožňuje dostatečné vjetí vozíku.



Úřad práce - kontaktní pracoviště

ulice, č.p.: Jiráskova 1533
počet podlaží: 1 (v 2.NP)
přístup do objektu: částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: bariérový
WC: ANO, bariérové
zvonek: pouze zvonění
celkové hodnocení: **BARIÉROVÝ**



3

Popis stavu objektu:

Vyhrazené parkovací stání je vedle vstupu. Přímo do něj je možné využít zdvihací plošinu (80 cm x 110 cm) s ovladači v dosahu z vozíku. Plošina překonává výškový rozdíl 66 cm (4 schody s hloubkou 30 cm; šířka 295 cm). Vstupní prosklené dvoukřídlové dveře bez kontrastního značení mají šířky křídel 85 a 90 cm, dveře v zádveřích pak 70 a 76 cm. V prvním podlaží se nacházejí bariérové toalety. Cestou ke kancelářím úřadu práce je dále nutné překonat schodiště o šířce 150 cm (výška schodu 14 cm, hloubka sch. 30 cm, výška zábradlí 104 cm, nástupní a výstupní schody jsou kontrastně označeny).



Kino Mnichovo Hradiště


ulice, č.p.: Ivana Olbrachta 897
počet podlaží: 1
zvonek: pouze zvonění
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bariérový
WC pro veřejnost: ANO, bariérové
celkové hodnocení: **BARIÉROVÝ**



4

Popis stavu objektu:

Vyhrazené parkovací stání zde není. Nájezdová rampa před kinem, pomocí které je možné vyhnout se čtyřem schodům, nespĺňuje požadavky na bezbariérovost (při její délce 423 cm je určen max. sklon 6,25 % (POV uvádí až 12,5%), zde je však sklon 15%, chybí rovněž zábradlí a šířka nedosahuje požadovaných 150 cm). Šířka křídel vstupních dveří je 2 x 65 cm. V interiéru se nacházejí bariérové toalety (s šířkou dveří do kabinok 60 cm). Do samotného sálu vede schodiště s osmi schody (výška sch. 18 cm, hloubka sch. 50 cm, šířka 150 cm). Prostor pro diváky na invalidním vozíku je zde dostatečný.




Divadlo (Klub s.r.o.)

ulice, č.p.: Masarykovo náměstí 299
počet podlaží: 1 (ve 2. NP)
zvonek: NE
přístup do objektu: bezbariérový (po domluvě)
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový (s dopomocí)
WC: ANO, bariérové
celkové hodnocení: ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

Přímý vstup ke schodišti, vedoucímu k divadelnímu sálu, je bariérový. Po telefonické domluvě je však běžně zpřístupňována cesta hlavním vchodem městského úřadu a dále výtahem (parametry dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) do druhého podlaží... zde vede již chodba přes dvoje dvoukřídlé dveře přímo k sálu. Prostor k sledování představení pro vozíčkáře je dostatečný a s dobrým výhledem. Na jeviště je vstup bariérový (schody, dveře šířky 69 cm). WC je bariérové.



Městská knihovna

ulice, č.p.: Turnovská 717
počet podlaží: 1
zvonek: pouze zvonění
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bariérový
WC pro veřejnost: ANO, bariérové
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

Před knihovnou není vyhrazené parkovací stání. Vstup do objektu znesnadňuje vyvýšená podesta (výška 7 cm, š. 225 cm, hl. 242 cm) a těžce otevíratelné dveře bez madla (zvonek ve výšce 155 cm příliš blízko rohu). Za vstupními dveřmi je podchod vedoucí do dvora. Ke knihovně z něj vedou dále 4 schody (výška sch. 15 cm, hloubka sch. 30 cm; schody jsou kontrastně značené). V prostorech mezi regály s knihami jsou místy zúžené průchody pod 80 cm šířky. WC je zde bariérové.



Regionální muzeum M. Hradiště

ulice, č.p.: V Lipách 148
počet podlaží: 1 (ve 3. NP)
zvonek: interkom
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bariérový
WC: NE
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ




Popis stavu objektu:

Muzeum se nachází v budově Státního zámku Mnichovo Hradiště – v jeho druhém patře. Vyhrazená parkovací stání určená pro zámek a muzeum jsou východně od areálu. Vstup do budovy je bariérový, otevření zajistí personál muzea po zazvonění před vstupem (výška zvonku 157 cm). K expozicím ve třetím podlaží je nutné dále překonat přímé schodiště (š. 203 cm, výška schodu 15 cm, hloubka sch. 39 cm). Samotné expoziční prostory jsou již bezbariérové. WC v podlaží muzea není přístupné veřejnosti.



Sportovní hala BIOS

ulice, č.p.: Sokolovská 322
počet podlaží: 1
zvonek: pouze zvonění
přístup do objektu: částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: částečně bezbariérový
WC pro veřejnost: ANO, bariérové
celkové hodnocení: ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ




Popis stavu objektu:

Vyhrazené parkovací stání před objektem není. Průchodné šířky hlavních křídel vstupních dveří a dveří v zádveří jsou 80 cm (2. křídla š. 85 cm; tyto parametry dveří nevyhovují vyhlášce č. 398/2009 Sb. (viz tab. 11 na str. 140)). Zvonek je ve výšce 160 cm. V interiéru jsou chodby široké 156 cm. Vstup do samotné tělocvičny je bezbariérový po otevření obou křídel dveří. Vstup do šaten je bezbariérový, sprchy nejsou bezbariérově upraveny, WC také ne (šířky dveří do WC kabin 60 cm).



Tenisový areál

ulice, č.p.: Klášterská 1487
počet podlaží: 1
zvonek: NE
přístup do objektu: bezbariérový (do areálu)
pohyb uvnitř objektu: bariérový (ke kurtům)
WC: ANO, bariérové
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

Poblíž tenisového areálu není vyhrazené parkovací stání ani značené parkoviště (parkuje se podél zdi u vstupu). Vstupní branka má průchodnou šířku 110 cm. Za ní je rampový nájezd šířky 158 cm (délka 300 cm, sklon 11%). Ke kurtům vede dlážděná cesta šířky 70 cm a dva schody (v. 29 a 18 cm). Bariérová WC jsou umístěna v objektu restaurace/občerstvení - v tenisovém areálu.



Mnichovohradištský SK

ulice, č.p.: Klášterská 882
počet podlaží: 1
zvonek: NE
přístup do objektu: částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC pro veřejnost: ANO, bariérové
celkové hodnocení: ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

Ke vstupu do fotbalového areálu nevede chodník, vozovka vykazuje nižší nerovnosti (do 2 cm výšky). Vstupní branka má průchodnou šířku 95 cm. Při pohybu po areálu ani při vstupu na travnatou plochu hřiště není nutné překonávat výškové nerovnosti. Prostor pro sledování sportovních utkání mimo tribunu (pro hendikepované) je dostatečný. Šatny, WC a prostory sprch nejsou upraveny bezbariérově.



ZŠ Sokolovská

ulice, č.p.: Sokolovská 254
počet podlaží: 2
zvonek: interkom
přístup do objektu: bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: částečně bezbariérový
WC: ANO, bariérové
celkové hodnocení: ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ



11


Popis stavu objektu:

Před školou není vyhrazené parkovací stání. Ke vchodu vede vedle schodů rampa, jejíž parametry jsou vyhovující. Vstupní dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 83 a 86 cm (bez kontrastního značení prosklených ploch). Pohyb po chodbách a do tříd v rámci 1. NP je bezbariérový, do druhého podlaží vedou pouze dvě schodiště (š. 178 cm a 130 cm, výšky sch. 15 cm, hloubky sch. 31 a 35 cm). Toalety jsou zde pouze bariérové (šířka dveří do kabin 63 cm).



ZŠ Sokolovská - oddělený pavilon

ulice, č.p.: Sokolovská 254
počet podlaží: 1
zvonek: interkom, s kamerou
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC pro veřejnost: ANO, bariérové
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ



12


Popis stavu objektu:

Schody před vstupem (5 schodů, výška sch. 14 cm, hloubka sch. 28 cm) je možné objet pomocí dvouramenné rampy. Ta však svými parametry nevyhovuje jak vyhlášce č. 398/2009 Sb., tak klasifikaci POV - podélný sklon nad 16 % v kombinaci s příčným sklonem až 10 % a šířkou 130 cm je bariérovým přístupem. Před jednokřídlými vstupními dveřmi šířky 88 cm je zvonek ve výšce 126 cm. V interiéru se dále vyskytují dveře s průchodnou šířkou min. 80 cm (do učeben 90 cm), výjimkou jsou pouze dveře do kabin WC - 60 cm široké). Prahy jsou do 2 cm výšky, u WC 3,5 cm.




ZŠ Studentská

ulice, č.p.: Studentská 895
počet podlaží: 3
zvonek: interkom
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bariérový
WC: ANO, bariérové
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ




Popis stavu objektu:

Vstup do školy vede přes 3 schody (výška sch. 15 cm, hloubka sch. 37 cm, šířka 1400 cm; bez zábradlí a kontrastního značení). Dvoukřídlé vstupní dveře mají průchodné šířky dv. křídel 2 x 100 cm, zádveří je vzhledem k otevírání dveří směrem do zádveří nedostatečně hluboké (210 cm). Pohyb od vstupu do šaten a do prvního a dalších dvou podlaží je možný pouze po schodištích. Toalety jsou zde bariérové s průchodnými šířkami dveří 80 cm do předsíní a 60 cm do kabin.




ZŠ Studentská - Masarykovo nám.

ulice, č.p.: Masarykovo náměstí 244
počet podlaží: 3
zvonek: interkom
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bariérový
WC pro veřejnost: ANO, bariérové
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ




Popis stavu objektu:

Přístup do školní budovy je možný dvěma vchody - 1. před hlavním vstupem je vyvýšený práh 7 cm, za vstupními dveřmi (šířky dveřních křídel: 85 a 92 cm) jsou 4 schody (š. 255 cm, výška sch. 18 cm, hloubka 29 cm); 2. před vedlejším vstupem jsou 3 schody (š. 160 cm, výška sch. 15 cm, hloubka sch. 35 cm), vstupní dveře jsou zde jednokřídlé s průchodnou šířkou 135 cm. Pohyb po prvním podlaží je dále bezbariérový, do vyšších pater vede pouze schodiště šířky 143 cm (výška sch. 13 cm, hloubka sch. 31 cm, zábradlí výšky 105 cm). Toalety jsou zde bariérové s průchodnými šířkami dveří 60 cm.



Gymnázium Mnichovo Hradiště

ulice, č.p.: Studentská 896
počet podlaží: 3
zvonek: interkom
přístup do objektu: bariérový (částečně 2. vchod)
pohyb uvnitř objektu: bariérový
WC: ANO, bariérové
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

Přístup ke vstupu vede ze Studentské ulice, kde není vyhrazené parkovací stání. Před samotným vstupem jsou 4 schody (výška sch. 13 cm, hloubka sch. 36 cm) a pod nimi, vzhledem ke směru otevírání dveří, nedostatečně hluboká manipulační plocha (155 cm). Za vstupními dveřmi (šířka křídel 2 x 96 cm, otevírání ven, výška 188 cm) je dostatečně prostorná zádveř. Pohyb mezi podlažími je možný výhradně po schodištích, parametry schodiště od hlavního vstupu jsou: šířka 300 cm, výška sch. 12 cm, hloubka sch. 36 cm, výška zábradlí 105 cm. Toalety jsou bariérové (šířka dveří 80 cm, dveře do kabin - š. 60 cm).




Základní umělecká škola

ulice, č.p.: Palackého 38
počet podlaží: 3
zvonek: interkom
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bariérový (bezbar. 1. NP)
WC pro veřejnost: ANO, bariérové
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

Vyhrazené parkovací stání před budovou ZUŠ nesplňuje parametry dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. (šířka 350 cm, délka 700 cm a bezbariérový přístup na chodník). Vstup do budovy komplikuje hrubá dlažba a za vstupní bránou také proměnlivý podélný sklon 4 - 16 %. Vstupní brána má průchodnou šířku dv. křídla 64 cm. Do interiéru budovy vedou dále dva identické vstupy - dva schody (výška sch. 16 cm, hloubka sch. 34 cm), dveře s šířky dv. křídel 69 a 72 cm. Chodby jsou široké 103 až 140 cm. Jednotlivá podlaží spojuje schodiště šířky 135 cm (výška sch. 18 cm, hloubka sch. 28 cm, zábradlí výšky 100 cm).



MŠ Mírová

ulice, č.p.: Mírová 683
počet podlaží: 3
zvonek: pouze zvonění
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bariérový (částečně 1. NP)
WC: ANO, bariérové (ale odpovídají věku dětí)
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ



17


Popis stavu objektu:

Vstup do budovy MŠ komplikuje schodiště se sedmi stupni (výška sch. 14 cm, hloubka sch. 31 cm). Nad schody je nedostatečně hluboká manipulační plocha (269 x 122 cm). Vstupní dveře a dveře v zádveři mají průchodné šířky křídel 2 x 72 cm. Zádveří je dostatečně prostorné (270 x 232 cm). V interiéru jsou chodby široké 174 cm, prahy vysoké 3 cm a dveře do učeben široké 80 cm. Podlaží spojuje schodiště šířky 106 cm (výška sch. 17 cm, hloubka sch. 29 cm, výška zábradlí 68 cm). U druhé budovy komplikuje vstup 9 cm vysoký schod a jednokřídlé dveře s průchodnou šířkou 73 cm; další pohyb po jediném podlaží je již bezbariérový.



MŠ Jaselská


ulice, č.p.: Jaselska 1238
počet podlaží: 2
zvonek: pouze zvonění
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bariérový (částečně 1. NP)
WC pro veřejnost: ANO, bariérové (ale odpovídají věku dětí)
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ



18

Popis stavu objektu:

Před vstupem do budovy MŠ je dočasně umístěna mobilní rampa, která však nesplňuje parametry bezbariérového přístupu (zejm. chybí manipulační plocha před dveřmi). Vstupní dveře a dveře v zádveři mají průchodné šířky dveřních křídel 77 a 83 cm. Zádveří je dostatečně prostorné (325 x 420 cm), je v něm umístěn i zvonek ve výšce 140 cm, s odsazením od rohu jen 23 cm. V interiéru jsou chodby dostatečně široké, rovněž dveře (80 cm) a prahy (1,5 cm).



MŠ Veselá

- ulice, č.p.: Školní 70
počet podlaží: 2
zvonek: interkom
přístup do objektu: částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: bariérový (bezbar. 1.NP)
WC: ANO, bariérové (ale odpovídají věku dětí)
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ



19


Popis stavu objektu:

Budova ZŠ a MŠ Veselá byl v době mapování parametrů přístupnosti v rekonstrukci. Vstup byl toho času komplikován jedním schodem. Dvoukřídlé dveře mají průchodnou šířku křídla 80 cm. Pohyb po prvním podlaží objektu je dále bez bariér. Pohyb mezi podlažími je možný pouze po schodišti.



ZŠ Švermova, spec. pedagog. centrum

- ulice, č.p.: Švermova 380
počet podlaží: 3
zvonek: pouze zvonění
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bariérový
WC pro veřejnost: ANO, bariérové
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ



20

Popis stavu objektu:

Před vstupem do budovy jsou dva schody (výšky 12 cm, viz foto níže). Prosklené vstupní dveře mají průchodné šířky dv. křídel 70 a 72 cm. Dveře v zádveři (179 x 200 cm) mají průchodné šířky křídel 73 a 33 cm. Chodby jsou zde široké 145 cm, dveře 80 cm a prahy do 3 cm výšky. Podlaží spojuje schodiště šířky 128 cm (výška sch. 16,5 cm, hloubka sch. 32 cm, výška zábradlí 118 cm, bez kontrastního značení). Toalety jsou bariérové s šířkou dveří 60 cm.



Domov Modrý kámen


ulice, č.p.: Nerudova 1470
počet podlaží: 3
zvonek: pouze zvonění
přístup do objektu: bezbariérový (s výhradou)
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový (s výhradou)
WC: ANO, bezbariérové
celkové hodnocení: BEZBARIÉROVÝ



21


Popis stavu objektu:

Hlavní vstup má šířky dveřních křídel 94 a 97 cm, dveře v zádveři jsou automaticky otevírané do stran (š. 110 cm) - výhradou je zde jen absence kontrastního značení prosklených ploch ve spodní úrovni. Výťahy jsou dle norem v pořádku (včetně Braillova písma na ovladačích), vyjma výšky vrchního tlačítka ovladače (132 cm), nedostatečného odsazení ovladače od rohu (5 cm) a výšky spodní hrany zrcadla (115 cm). Chodby jsou zde široké 250 cm, výšky prahů 0-1 cm. Toalety na pokojích jsou uzpůsobeny potřebám klientů, avšak ne vozíčkářům (pro osoby s těžkým pohybovým omezením jsou zde na každém podlaží speciálně upravené místnosti se sprchou a WC).



Dům s pečovatelskou službou

ulice, č.p.: Družstevní 1451
počet podlaží: 6
zvonek: interkom
přístup do objektu: částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: částečně bezbariérový
WC pro veřejnost: ANO, částečně bezbariérové
celkové hodnocení: ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ



22

Popis stavu objektu:


Před budovou je jedno vyhrazené parkovací stání (přístup po vozovce). Vstupní dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 78 a 85 cm, jsou bez madel. Zvonek je ve výšce 124 cm, 70 cm odsazen od rohu. V prostorném zádveři jsou pak jednokřídlé dveře šířky 110 cm. Za nimi je možný pohyb po prvním podlaží zcela bezbariérově. Do vyšších podlaží vede kromě schodišť také výťah (šířka vstupu 120 cm, kabina 240 x 140 cm, Braillovo písmo, chybí zde zrcadlo). V dalších podlažích jsou chodby široké 140 cm (správně min. 150 cm). Toalety jsou přizpůsobeny potřebám klientů, s bezbariérovou úpravou, dispozice a vybavení pokojů rovněž.



Spokojený domov, o.p.s., ordinace

23

- ulice, č.p.: Jana Švermy 378
počet podlaží: 2
zvonek: NE
přístup do objektu: částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: částečně bezbariérový
WC: ANO, bariérové
celkové hodnocení: ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:


Spokojený domov, o.p.s. má v objektu kancelář (vstup z ulice Šiklovy - šířka vstupních křídel dveří 2 x 82 cm). V budově působí dále řada ordinací. K nim je částečně bezbariérový vstup z Šiklovy ulice - šířky vstupních křídel dveří 2 x 83 cm, bez kontrastního značení prosklených ploch, bez madel, nerovnosti před vstupem. Částečně bezbariérový je také pohyb po prvním podlaží za tímto vstupem. Vstup z ulice J. Švermy je bariérový - šířky dveřních křídel 78 a 80 cm, před nimi schod výšky 10 cm, v zádveři 2 schody výšky 16 cm. Do druhého podlaží vede schodiště šířky 140 cm (výška sch. 17 cm, hloubka 27 cm, výška zábradlí 87 cm).



Klub dětí a mládeže - DDM


24

- ulice, č.p.: Mírová 69
počet podlaží: 1
zvonek: pouze zvonění
přístup do objektu: částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC pro veřejnost: ANO, bariérové
celkové hodnocení: ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

Přístup ke vstupu komplikují menší nerovnosti dlažby. Jednokřídlé vstupní dveře mají průchodnou šířku 80 cm, jsou bez madel, s prahem výšky 9 cm. Vedle dveří je zvonek ve výšce 145 cm. Pohyb po jediném podlaží DDM je dále bezbariérový (šířky chodeb 154 cm, š. dveří 80 cm, prahy do 2 cm výšky). Toalety jsou zde bariérové s šířkou dveří do předsíní 80 cm a do kabin 60 cm.



Léčebna dlouhodobě nemocných


25

ulice, č.p.: Turnovská 500
počet podlaží: 3
zvonek: interkom
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC: ANO, částečně bezbariérové
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

Hlavní ani vedlejší vstup do objektu LDN nesplňují požadavky na bezbariérovost (rampový nájezd má příliš velký podélný sklon - při délce 423 cm je určen max. sklon 6,25 % (POV uvádí až 12,5%), zde je však sklon 15%, chybí rovněž zábradlí). Průchodné šířky vstupních dveří jsou 2 x 72 cm. Za dveřmi vede 250 cm široká chodba k výtahům (výhradou k osobnímu výtahu je zejm. absence zrcadla). Toalety na chodbách nemají po stranách WC mísy dostatečný prostor pro invalidní vozík (74 a 76 cm, dle vyhlášky č. 398/2009 má být min. 105 cm mezi madlem a stěnou), u WC nejsou splněny ani další parametry - výška spodního konce signaliizačního systému nouzového volání, umyvadlo, zrcadlo. Prostor před toaletami na pokojích je blokován otevíráním dveří.



Volnočasové centrum M. Hradiště

26

ulice, č.p.: Zámecká 744
počet podlaží: 1
zvonek: NE
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC pro veřejnost: ANO, bariérové
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ




Popis stavu objektu:

Vyhrazené parkovací stání v bezprostředním okolí objektu není. Přístup z chodníku v Zámecké ulici je komplikován schody (11 schodů, výška sch. 15 cm, hloubka sch. 31 cm) nebo/a podélným sklonem dlážděné cesty až 18 %. Vstupní dveře do budovy mají průchodnou šířku 88 cm a práh 7 cm. Interiér je dále bezbariérový (jedna místnost za dveřmi). WC je zde bariérové.



Dětské zdravotní středisko


ulice, č.p.: Jana Švermy 378
počet podlaží: 2
zvonek: NE
přístup do objektu: částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: částečně bezbariérový
WC: ANO, bariérové
celkové hodnocení: ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ



27

Popis stavu objektu:

Částečně bezbariérový je vstup z Šiklovy ulice - šířky vstupních křídel dveří 2 x 83 cm, bez kontrastního značení prosklených ploch, bez madel, nerovnosti před vstupem. Částečně bezbariérový je rovněž pohyb po prvním podlaží za tímto vstupem. Vstup z ulice J. Švermy je bariérový - šířky dveřních křídel 78 a 80 cm, před nimi schod výšky 10 cm, v zádveři 2 schody výšky 16 cm. Do druhého podlaží vede schodiště šířky 140 cm (výška sch. 17 cm, hloubka 27 cm, výška zábradlí 87 cm). Toalety jsou zde bariérové (šířky dveří do předsíni 80 cm, do kabin 60 cm). Chodby jsou široké 170 cm, prahy do 2 cm výšky.



Poliklinika

ulice, č.p.: Jana Švermy 395
počet podlaží: 2
zvonek: NE
přístup do objektu: částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC pro veřejnost: ANO, bezbariérové
celkové hodnocení: ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ



28


Popis stavu objektu:

Vyhrazené parkovací stání před budovou polikliniky nesplňuje parametry dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. (šířka 350 cm, délka 700 cm a bezbariérový přístup na chodník). Samotný vstup do budovy je komplikován jedním schodem výšky 12 cm. Vstupní dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 2 x 70 cm. Pohyb po interiéru je bezbariérový. Výškové rozdíly pomáhá překonávat 240 cm dlouhý rampový nájezd se sklonem 12% a mezi podlažími výtah (vstup š. 110 cm, kabina 126 x 227 cm, ostatní parametry v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.). Bezbariérově upravené WC má také parametry dle vyhlášky.




Lékárna U zlatého Iva

ulice, č.p.: Masarykovo nám. 692
počet podlaží: 1
zvonek: interkom
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC: NE
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ




Popis stavu objektu:

Před budovou není vyhrazené parkovací stání. U vstupu je jeden schod výšky 15 cm a hloubky 36 cm. Vstupní dveře mají průchodnou šířku dveřních křídel 76 a 82 cm. Za dveřmi jsou další schody vedoucí přímo do lékárny (5 schodů, výška sch. 16 cm, hloubka sch. 32 cm, bez kontrastního značení). Nad schody je již prostor bez bariér. Přepážka/obslužný pult lékárny je ve výšce 100 cm nad podlahou. WC zde není běžně přístupné veřejnosti.



Lékárna Arkánium

ulice, č.p.: Víta Nejedlého 1497
počet podlaží: 1
zvonek: pouze zvonění
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC pro veřejnost: NE
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ




Popis stavu objektu:

K lékárně vede přímo od chodníku v ulici V. Nejedlého sedm schodů (šířka 325 cm, výška sch. 17 cm, hloubka sch. 29 cm, výška zábradlí 113 cm s nesnadným uchopením). Přiložené ližiny nelze vzhledem k velkému sklonu (58 %) a povrchu používat v rámci bezbariérového přístupu. Pod schody je nicméně umístěn zvonek pro vozíčkáře ve výšce 115 cm. Nad schody je dostatečný manipulační prostor (325 x 198 cm). Dveře do lékárny mají průchodné šířky dveřních křídel 77 a 36 cm. Přepážka je zde ve výšce 98 cm nad podlahou, bez prostoru k podjezdu.



Lékárna U kohouta

- ulice, č.p.: Masarykovo náměstí 296
počet podlaží: 1
zvonek: pouze zvonění
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC: NE
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

U vstupních dveří do lékárny je schod výšky 17 cm. Dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 58 a 62 cm. Je na nich umístěn také zvonek ve výšce 79 cm nad schodem. Za dveřmi je již samotná místnost lékárny. Přepážka je zde 110 cm nad podlahou, bez umožnění podjezdu. WC zde není běžně přístupné veřejnosti.



Středisko rehabilitační péče

- ulice, č.p.: Dr. Hořice 549
počet podlaží: 1
zvonek: NE
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC pro veřejnost: ANO, bariérové
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ




Popis stavu objektu:

Vyhrazené parkovací stání v bezprostředním okolí objektu není. Před vstupem do budovy jsou dva schody výšky 20 a 17 cm (bez zábradlí). Vedle schodů je rampa, která má však sklon 35% a nelze ji považovat za bezbariérovou (šířka 80 cm, délka 130 cm). Vstupní dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 80 a 84 cm, dveře v zádveři (208 x 341 cm) pak šířky křídel 71 a 74 cm. Pohyb po jediném podlaží budovy je dále bezbariérový s prahy do 2 cm výšky a s šířkou dveří 80 cm. WC je zde pouze bariérové.



Sokolovna

- ulice, č.p.: Víta Nejedlého 596
počet podlaží: 2
zvonek: NE
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bariérový
WC: ANO, bariérové
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

U budovy sokolovny není vyhrazené parkovací stání. Ke vstupu vede schodiště o sedmi schodech (výška sch. 15 cm, hloubka sch. 28 cm). Přiložené ližiny není možné považovat za prostředek k bezbariérovému přístupu (sklon 53 %). Vstupní dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 96 a 94 cm. Interiér a tělocvična již umožňují bezbariérový pohyb. WC je zde však pouze bariérové. Druhý vchod do budovy (v 2. NP rehabilitace) je rovněž bariérový (5 schodů před vstupem, schodiště do druhého podlaží (20 schodů, š. 125 cm, výška sch. 18 cm, hloubka sch. 27 cm, zábradlí výšky 125 cm, kontrastní značení ano).



Česká pošta, s.p.

- ulice, č.p.: Masarykovo náměstí 239
počet podlaží: 1
zvonek: jen zvonění (pro vozíčkáře)
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: částečně bezbariérový
WC pro veřejnost: NE
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ




Popis stavu objektu:

V bezprostřední blízkosti budovy není vyhrazené parkovací stání. U vstupu je zvonek pro tělesně postižené ve výšce 104 cm, s nedostatečným odsazením od rohu 35 cm (správně min. 50 cm). Vstupní dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 98 a 108 cm, práh 3 cm, další dveře pak 61 a 70 cm, bez prahu. Za nimi jsou v chodbě 4 schody (výška sch. 15 cm, hloubka sch. 37 cm, bez vhodného zábradlí, kontrastně značené). Prostor čekárny a přístup k přepážkám je bezbariérový. Přepážky jsou 106 cm nad podlahou, bez umožnění podjezdu.



Městská policie

ulice, č.p.: Masarykovo náměstí 1
počet podlaží: 1
zvonek: interkom
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bariérový
WC: NE
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

Před vstupem jsou dva schody výšky 15 cm a hloubky 30 cm. Vedle schodů je zvonek ve výšce 124 cm. Vstupní dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 2 x 94 cm. Vzhledem k otevírání dveří směrem dovnitř je manipulační prostor mezi dveřmi a přepážkou služebny nedostatečný (hloubka 205 cm). Přepážka/obslužný pult je ve výšce 98 cm nad podlahou, s hloubkou podjezdu 13 cm. WC zde není běžně přístupné veřejnosti.




Policie ČR

ulice, č.p.: Víta Nejedlého 720
počet podlaží: 1
zvonek: interkom
přístup do objektu: bezbariérový (s výhradou)
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC pro veřejnost: ANO, bezbariérové (s výhradou)
celkové hodnocení: BEZBARIÉROVÝ




Popis stavu objektu:

Budova má dva vchody. Vchod z ulice V. Nejedlého je bariérový (2 schody s výškou 9,5 a 15 cm, dveře s šířkou dv. křídel 2 x 100 cm, zvonek ve výšce 83 cm). Vchod ze dvora je bezbariérový s výhradou k úzké šířce nájezdové rampy (100 cm), k výšce zvonku (133 cm, pro vozíčkáře uvádí POV max. 122 cm) a chybějící klice a madlu na dveřích. Manipulační plocha je vzhledem ke směru otevírání dveří nedostatečná. Veřejnosti je přístupné pouze 1. podlaží budovy, kde je pohyb dále bezbariérový. WC je rovněž bezbariérové, nicméně s výhradou k chybějícímu zrcadlu, madlu na dveřích a chybějícímu signalizačnímu systému nouzového volání.



kostel sv. Jakuba

- ulice, č.p.: 1. máje
počet podlaží: 1
zvonek: NE
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC: NE
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ



37


Popis stavu objektu:

Přístup z ulice 1. máje je možný pouze po schodišti šířky 340 cm (11 schodů, výška sch. 17 cm, hloubka sch. 28 cm). Nad schody je dlážděná cesta s nerovnostmi. Hlavní vstupní dveře kostela mají průchodné šířky dv. křídel 84 a 94 cm, před nimi jsou dva schody výšky 10 a 13 cm. Druhé jednokřídlé dveře mají průchodnou šířku 104 cm, před nimi je schod výšky 9,5 cm. Dveře jsou těžce otevíratelné. Pohyb po interiéru kostela je dále bezbariérový.



hřbitov Mnichovo Hradiště

- ulice, č.p.: Hřbitovní
počet podlaží: 1
zvonek: NE
přístup do objektu: částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: částečně bezbariérový
WC pro veřejnost: ANO, bariérové
celkové hodnocení: ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ



38

Popis stavu objektu:

Ke vstupu vede dlážděná komunikace s malými nerovnostmi do 2 cm výšky. Vstupní brána má průchodnou šířku hlavního křídla 120 cm. Asfaltový povrch chodníků na hřbitově vykazuje nerovnosti, (mimo jiné) vlivem vyčnívajících kamenů. Před vstupem do objektu správy hřbitova jsou dva schody výšky 14 cm. Nad schody jsou dveře - dveře ke správci hřbitova mají průchodné šířky dveřních křídel 76 a 74 cm, dveře k předsíni WC mají průchodnou šířku 80 cm (dále dveře kabiny 60 cm).



Hasičský záchranný sbor

ulice, č.p.: Hřbitovní 29
počet podlaží: 2
zvonek: pouze zvonění
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bariérový
WC: ANO, bariérové
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ




Popis stavu objektu:

Před budovou není vyhrazené parkovací stání. Veřejnosti přístupné je pouze první podlaží, přičemž ani tam se veřejnost běžně nepohybuje. Před vstupem je nutné překonat obrubník a 3 schody šířky 135 cm (výška sch. 18 cm, bez zábradlí, s kontrastním značením). Nad schody je manipulační plocha 135 x 253 cm... do tohoto prostoru se otevírají jednokřídlé vstupní dveře s průchodnou šířkou 87 cm. U vchodu je (nad schody) zvonek ve výšce 151 cm.



Sběrný dvůr Mnichovo Hradiště

ulice, č.p.: Hrnčířská ulice 1469
počet podlaží: 1
přístup do objektu: bariérový (bezbariérový po vjezdu autem)
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC pro veřejnost: NE
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ




Popis stavu objektu:

K areálu sběrného dvora vede jen vozovka (bez chodníku). Branka bývá zamčená (š. 100 cm, v 195 cm) a vstup je možný vjezdem (předpokládá se, že i osoby s omezenou schopností pohybu či orientace přijíždí do dvora vozidlem, zpravidla s odpadem). Uvnitř areálu nejsou chodníky, avšak jde o prostranství s nízkou frekvencí pohybu motorových vozidel. Přepážka/obslužný pult na stěně budovy je ve výšce 104 cm, bez prostoru pro podjezd. WC zde není běžně přístupné veřejnosti.



Informační centrum

ulice, č.p.: Masarykovo náměstí 299
počet podlaží: 1
zvonek: pouze zvonění
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: částečně bezbariérový
WC: NE
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

Před objektem jsou dvě vyhrazená parkovací stání, přičemž přístup z nich na chodník není bezbariérový. Před vchodem je schodiště s pěti schody (výška sch. 15 cm, hloubka sch. 30 cm). Vstupní dveře mají průchodné šířky dv. křídel 91 a 93 cm (otevírají se směrem nad schodiště). Dále je nutné projít jednokřídlými dveřmi šířky 80 cm a dvoukřídlými dveřmi s křídly šířky 72 a 80 cm. V místnosti IC je prostor dostatečných rozměrů, vedle přepážky jsou stoly výšky 75 cm.



Železniční stanice M. Hradiště

ulice, č.p.: Jana Švermy 352
počet podlaží: 1
zvonek: NE
přístup do objektu: částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC pro veřejnost: ANO, bariérové
celkové hodnocení: ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

U železniční stanice nejsou vyhrazená parkovací stání, z parkoviště není bezbariérový přístup na chodník. Před vstupem je schod výšky 10 cm a hloubky 98 cm. Dvoukřídlé vstupní dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 2 x 100 cm. Za nimi je prostorná čekárna bez bariér. Dveře mezi čekárnou a nástupištěm mají šířky dveřních křídel 78 a 34 cm, práh 4 cm. Toalety jsou bariérové, s průchodnými šířkami dveří 90 cm do předsíní a 70 cm do kabin. Samotné nástupiště viz str. 42.



Zámek Mnichovo Hradiště

- ulice, č.p.: V Lípách 148
počet podlaží: 2
zvonek: NE
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: bariérový
WC: ANO, bezbariérové (s výhradou)
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

Vyhrazená parkovací stání jsou na vzdáleném parkovišti. Cesty v zámeckém areálu jsou nebezpečné, pokryté drobným kamenivem. Před vstupem k pokladně a WC je mobilní dřevěná rampa (d. 200 cm, šířka 118 cm, sklon 15 %, bez zábradlí). Vstupní dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 2 x 59 cm, práh 6 cm vysoký. Dále je prostor k pokladně a WC bezbariérový. Prohlídky začínají u bariérového vstupu - běžně zamknuté dveře (zvonek ve výšce 157 cm, š. křídel 83 a 89 cm), za dveřmi vede k expozicím schodiště (š. 203 cm, výška schodu 15 cm, hloubka sch. 39 cm). Prohlídkový okruh (2. NP) má ještě lokální bariéry v podobě schodů či prahů výšky 4 až 8 cm. WC je bezbariérové s výhradou k nedostatečnému rozměru předsíně vzhledem ke směru otevírání dveří, dále je zde nízká záchodová mísa (40 cm, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 46 cm) a chybí signalizační systém nouzového volání.



Penny Market

- ulice, č.p.: Víta Nejedlého 1498
počet podlaží: 1
zvonek: NE (automatické otevírání dveří)
přístup do objektu: bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC pro veřejnost: NE
celkové hodnocení: BEZBARIÉROVÝ




Popis stavu objektu:

Přístup ke vstupu od dvou vyhrazených parkovacích stání (a také od přechodu pro chodce) je možný pouze podél vozovky/parkoviště. Samotný vstup je bezbariérový s průchodnou šířkou automaticky do stran otevíraných dveří 170 cm. Interiér je rovněž bezbariérový, pokladny mají obslužné pásy ve výšce 90 cm. Průchodné šířky u vybraných pokladen jsou dostatečné (min. 90 cm).



Lidl

- ulice, č.p.: K Vořechu 1494
počet podlaží: 1
zvonek: NE (automatické otevírání dveří)
přístup do objektu: bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC: NE
celkové hodnocení: BEZBARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

V blízkosti vstupu do supermarketu je 5 vyhrazených parkovacích stání. Samotný vstup je bezbariérový s průchodnou šířkou automaticky do stran otevíraných dveří 111 cm (4x), výhradou jsou chybějící kontrastní značení prosklených ploch ve výšce 140 až 160 cm. Interiér je rovněž bezbariérový, pokladny mají obslužné pásy ve výšce 94 cm. Průchodné šířky u vybraných pokladen jsou dostatečné (min. 90 cm).



COOP - Víta Nejedlého

- ulice, č.p.: Víta Nejedlého 274
počet podlaží: 1
zvonek: NE (automatické otevírání dveří)
přístup do objektu: bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC pro veřejnost: NE
celkové hodnocení: BEZBARIÉROVÝ




Popis stavu objektu:

V blízkosti vstupu do supermarketu není vyhrazené parkovací stání. Samotný vstup je bezbariérový s průchodnou šířkou automaticky do stran otevíraných dveří 120 cm a 160 cm. Interiér je také bezbariérový, pokladny mají obslužné pásy ve výšce 90 cm. Průchodné šířky u pokladen jsou dostatečné (min. 90 cm). WC zde není běžně přístupné veřejnosti.



COOP - Masarykovo náměstí

ulice, č.p.: Masarykovo náměstí 1142
počet podlaží: 1
zvonek: NE
přístup do objektu: částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: částečně bezbariérový
WC: NE
celkové hodnocení: ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

V blízkosti vstupu do supermarketu není vyhrazené parkovací stání. Před vstupem je schod výšky 17 cm a hloubky (ke dveřím) 100 cm. Vstupní dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 2 x 90 cm, výhradou jsou chybějící kontrastní značení pro sklených ploch. Dále jsou dveře automaticky otevírané do stran s průchodnou šířkou 135 cm. Výška obslužných pásů pokladen je 90 cm. Průchodné šířky u pokladen jsou 77 cm. WC zde není běžně přístupné veřejnosti.



COOP - Turnovská

ulice, č.p.: Turnovská 21
počet podlaží: 1
zvonek: NE (automatické otevírání dveří)
přístup do objektu: bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: bezbariérový
WC pro veřejnost: NE
celkové hodnocení: BEZBARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

Na nedalekém parkovišti jsou čtyři vyhrazená parkovací stání, avšak cesta ke vstupu do supermarketu vede přes bariérový přechod pro chodce. Samotný vstup je již bezbariérový s průchodnou šířkou automaticky do stran otevíraných dveří 155 cm (2x). Interiér je rovněž bezbariérový, pokladny mají obslužné pásy ve výšce 81 cm. Průchodná šířka u jedné z pokladen je dostatečná (90 cm). WC zde není běžně přístupné veřejnosti.



COOP - 5. května (Veselá)

ulice, č.p.: 5. května 184
počet podlaží: 1
zvonek: NE
přístup do objektu: bariérový
pohyb uvnitř objektu: částečně bezbariérový
WC: NE
celkové hodnocení: BARIÉROVÝ



Popis stavu objektu:

V blízkosti vstupu do supermarketu není vyhrazené parkovací stání. Jednokřídlé vstupní dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 87 cm. Dveře se otevírají směrem ven, ale i tak je zádveří mezi nimi nedostatečných rozměrů pro otočení vozíku nebo kočárku (110 x 250 cm). V interiéru je také mezi regály úzký prostor pro manipulaci s kočárky a vozíky. Obslužná plocha pokladny je ve výšce 85 cm nad podlahou, průchodná šířka u ní je dostačující. WC zde není běžně přístupné veřejnosti.



6.2. Dopravní infrastruktura

6.2.1. Zastávky hromadné dopravy

Mapovány a hodnoceny byly tyto stanice a zastávky (označení před zastávkou odpovídá číslování v map. části generelu):


- A1 autobusová zastávka M. Hradiště - zdrav. středisko (směr jih)
 - A2 autobusová zastávka M. Hradiště - zdrav. středisko (směr sever)
 - A3 autobusová zastávka M. Hradiště - VOLF
 - A4 autobusová zastávka M. Hradiště - žel. st.
 - A5 autobusová zastávka M. Hradiště - náměstí
 - A6 autobusová zastávka M. Hradiště - náměstí
 - A7 autobusová zastávka M. Hradiště - náměstí
 - A8 autobusová zastávka M. Hradiště - náměstí
 - A9 autobusová zastávka M. Hradiště - náměstí
 - A10 autobusová zastávka M. Hradiště - náměstí
 - A11 autobusová zastávka M. Hradiště - náměstí
 - A12 autobusová zastávka M. Hradiště - náměstí
 - A13 autobusová zastávka M. Hradiště - Klášterská (směr východ)
 - A14 autobusová zastávka M. Hradiště - Klášterská (směr západ)
 - A15 autobusová zastávka M. Hradiště - u nadejzdu (směr jih)
 - A16 autobusová zastávka M. Hradiště - u nadejzdu (směr sever)
 - A17 autobusová zastávka M. Hradiště - Haškov - MAHLE (směr sever)
 - A18 autobusová zastávka M. Hradiště - Haškov - MAHLE (směr jih)
 - A19 autobusová zastávka M. Hradiště - Haškov (směr jih)
 - A20 autobusová zastávka M. Hradiště - Haškov (směr sever)
 - A21 autobusová zastávka M. Hradiště - Veselá - rozc. Lhotice
 - A22 autobusová zastávka M. Hradiště - Veselá (směr jihozápad)
 - A23 autobusová zastávka M. Hradiště - Veselá (směr severovýchod)
- B1 vlaková stanice Mnichovo Hradiště

M. Hradiště - zdrav. středisko

ulice: Víta Nejedlého
směr: jih

čekárna: ANO
zastávkový obrubník: NE
hmatové a kontrastní úpravy: NE
průchodná šířka chodníku: ANO
označnick zastávky: ANO (na čekárně)
přístup po chodníku k zastávce: ANO (nerovnosti)

celkové hodnocení: BARIÉROVÁ ZASTÁVKA



Popis stavu objektu:

Zastávkový obrubník nedosahuje požadované výšky (20 cm u novostaveb, 16 cm u změn dokončených staveb). V bezprostřední blízkosti zastávky je nerovný povrch chodníku. Chybí zde hmatové a kontrastní úpravy pro osoby se zrakovým postižením.




M. Hradiště - zdrav. středisko

ulice: Víta Nejedlého
směr: sever

čekárna: ANO
zastávkový obrubník: NE
hmatové a kontrastní úpravy: NE
průchodná šířka chodníku: ANO
označnick zastávky: ANO (na čekárně)
přístup po chodníku k zastávce: ANO

celkové hodnocení: BARIÉROVÁ ZASTÁVKA



Popis stavu objektu:

Výška zastávkového obrubníku je zde pouze 9 cm. Průchodná šířka chodníku v místě před čekárnou je 250 cm. Označnick zastávky je umístěn na stěně čekárny. Chybí zde hmatové a kontrastní úpravy pro osoby se zrakovým postižením.



M. Hradiště - VOLF

ulice: Jiráskova
směr: jih

čekárna: NE
zastávkový obrubník: NE
hmatové a kontrastní úpravy: NE
průchodná šířka chodníku: ANO
označník zastávky: ANO
přístup po chodníku k zastávce: ANO

celkové hodnocení: BARIÉROVÁ ZASTÁVKA



Popis stavu objektu:

Autobusová zastávka bez čekárny má zastávkový obrubník výšky 10 cm. Průchodná šířka chodníku v místě zastávky je 250 cm. Chybí zde hmatové a kontrastní úpravy pro osoby se zrakovým postižením.




M. Hradiště - žel. st.

ulice: Jana Švermy
směr: ----

čekárna: NE
zastávkový obrubník: NE
hmatové a kontrastní úpravy: NE
průchodná šířka chodníku: ANO
označník zastávky: ANO
přístup po chodníku k zastávce: ANO

celkové hodnocení: BARIÉROVÁ ZASTÁVKA



Popis stavu objektu:

Výška zastávkového obrubníku je zde 11 cm. Průchodná šířka chodníku v místě zastávky je 275 cm. Chybí zde hmatové a kontrastní úpravy pro osoby se zrakovým postižením.




M. Hradiště - náměstí

ulice: Masarykovo náměstí
směr: — — —

čekárna: NE
zastávkový obrubník: NE
hmatové a kontrastní úpravy: NE
průchodná šířka chodníku: ANO
označníky zastávek: ANO
přístup po chodníku k zastávkám: ANO (jen A8 až A12)

celkové hodnocení: BARIÉROVÉ ZASTÁVKY



Popis stavu objektu:

Na Masarykově náměstí je osm zastávek, všechny bariérové. Výšky zastávkového obrubníku jsou zde v rozmezí 5 až 10 cm. Průchodné šířky chodníků v místě nástupišť jsou dle parametrů vyhlášky č. 398/2009 Sb. v pořádku (min. 170 cm). Na nástupišťe zastávek s označením A5 až A7 nelze přejít bezbariérově z chodníku. Chybí zde hmatové a kontrastní úpravy pro osoby se zrakovým postižením.




M. Hradiště - Klášterská

ulice: Klášterská
směr: východ

čekárna: NE
zastávkový obrubník: ANO
hmatové a kontrastní úpravy: NE
průchodná šířka chodníku: ANO
označník zastávky: ANO
přístup po chodníku k zastávce: ANO

celkové hodnocení: ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÁ



Popis stavu objektu:

Výška zastávkového obrubníku je zde 17 cm. Průchodná šířka chodníku v místě zastávky je 420 cm. Chybí zde hmatové a kontrastní úpravy pro osoby se zrakovým postižením.




M. Hradiště - Klášterská

ulice: Klášterská
směr: západ

čekárny: NE
zastávkový obrubník: ANO
hmatové a kontrastní úpravy: NE
průchodná šířka chodníku: ANO
označníky zastávek: ANO
přístup po chodníku k zastávce: ANO

celkové hodnocení: **ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÁ**



Popis stavu objektu:

Výška zastávkového obrubníku je zde 17 cm. Průchodná šířka chodníku v místě zastávky je 550 cm. Chybí zde kontrastní a hmatové úpravy (signální a vizuálně kontrastní pás).



M. Hradiště - u nadjezdu

ulice: Víta Nejedlého
směr: jih

čekárny: ANO
zastávkový obrubník: NE
hmatové a kontrastní úpravy: NE
průchodná šířka chodníku: ANO
označníky zastávek: ANO
přístup po chodníku k zastávce: ANO

celkové hodnocení: **BARIÉROVÁ ZASTÁVKA**



Popis stavu objektu:

Výška zastávkového obrubníku je zde pouze 11 cm. Průchodná šířka chodníku v místě před čekárnou je 355 cm. Chybí zde hmatové a kontrastní úpravy pro osoby se zrakovým postižením.



M. Hradiště - u nadjezdu

ulice: Víta Nejedlého
směr: sever

čekárna: NE
zastávkový obrubník: NE
hmatové a kontrastní úpravy: NE
průchodná šířka chodníku: ANO
označnick zastávky: ANO
přístup po chodníku k zastávce: ANO (nerovnosti)

celkové hodnocení: **BARIÉROVÁ ZASTÁVKA**



Popis stavu objektu:

Zastávkový obrubník nedosahuje výšky, požadované vyhláškou č. 398/2009 Sb. Průchodná šířka chodníku v místě zastávky je 170 cm. Chybí zde hmatové a kontrastní úpravy pro osoby se zrakovým postižením. Pochozí plocha nástupiště vykazuje nerovnosti.




M. Hradiště - Haškov - MAHLE

ulice: Víta Nejedlého
směr: sever

čekárna: ANO
zastávkový obrubník: ANO
hmatové a kontrastní úpravy: NE
průchodná šířka chodníku: ANO (s omezením)
označnick zastávky: ANO
přístup po chodníku k zastávce: ANO

celkové hodnocení: **ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÁ**



Popis stavu objektu:

Výška zastávkového obrubníku je zde 16 cm. Průchodná šířka chodníku v místě před čekárnou je 150 cm. Chybí zde hmatové a kontrastní úpravy pro osoby se zrakovým postižením.




M. Hradiště - Haškov - MAHLE

ulice: Víta Nejedlého
směr: jih

čekárna: NE
zastávkový obrubník: NE
hmatové a kontrastní úpravy: NE
průchodná šířka chodníku: ANO
označník zastávky: ANO
přístup po chodníku k zastávce: NE

celkové hodnocení: **BARIÉROVÁ ZASTÁVKA**



Popis stavu objektu:

Autobusová zastávka nesplňuje prakticky žádné parametry vyhlášky č. 398/2009 Sb.




M. Hradiště - Haškov

ulice: Víta Nejedlého
směr: jih

čekárna: NE
zastávkový obrubník: NE
hmatové a kontrastní úpravy: NE
průchodná šířka chodníku: NE
označník zastávky: ANO
přístup po chodníku k zastávce: ANO (jen ze severu)

celkové hodnocení: **BARIÉROVÁ ZASTÁVKA**



Popis stavu objektu:

Výška zastávkového obrubníku je zde 11 cm. Průchodná šířka chodníku v místě nástupiště jen 100 cm. Chybí zde hmatové a kontrastní úpravy pro osoby se zrakovým postižením. K zastávce vede úzký chodník s nerovnostmi.




M. Hradiště - Haškov

ulice: Víta Nejedlého
směr: sever

čekárna: NE
zastávkový obrubník: NE
hmatové a kontrastní úpravy: NE
průchodná šířka chodníku: NE
označník zastávky: NE
přístup po chodníku k zastávce: NE

celkové hodnocení: **BARIÉROVÁ ZASTÁVKA**



Popis stavu objektu:

Autobusová zastávka nespĺňuje prakticky žádné parametry vyhlášky č. 398/2009 Sb. Nevede k ní chodník.




M. Hradiště - Veselá - rozc. Lhotice

ulice: Lhotická
směr: — — —

čekárna: NE
zastávkový obrubník: NE
hmatové a kontrastní úpravy: NE
průchodná šířka chodníku: NE
označník zastávky: ANO (poškozený)
přístup po chodníku k zastávce: NE

celkové hodnocení: **BARIÉROVÁ ZASTÁVKA**



Popis stavu objektu:

Autobusová zastávka nespĺňuje prakticky žádné parametry vyhlášky č. 398/2009 Sb. Nevede k ní chodník.




M. Hradiště - Veselá

ulice: 5. května
směr: jihozápad

čekárna: ANO
zastávkový obrubník: NE
hmatové a kontrastní úpravy: NE
průchodná šířka chodníku: ANO (s omezením)
označnick zastávky: ANO
přístup po chodníku k zastávce: ANO

celkové hodnocení: BARIÉROVÁ ZASTÁVKA



Popis stavu objektu:

Výška zastávkového obrubníku je zde 14 cm. Průchodná šířka chodníku v místě před čekárnou je 160 cm, povrch vykazuje nerovnosti. Chybí zde hmatové a kontrastní úpravy pro osoby se zrakovým postižením.



M. Hradiště - Veselá

ulice: 5. května
směr: severovýchod

čekárna: ANO
zastávkový obrubník: NE
hmatové a kontrastní úpravy: NE
průchodná šířka chodníku: ANO
označnick zastávky: ANO (na čekárně)
přístup po chodníku k zastávce: ANO

celkové hodnocení: BARIÉROVÁ ZASTÁVKA



Popis stavu objektu:

Výška zastávkového obrubníku je zde 10 cm. Průchodná šířka chodníku v místě před čekárnou je 175 cm, povrch vykazuje nerovnosti. Chybí zde hmatové a kontrastní úpravy pro osoby se zrakovým postižením.



Vlaková stanice Mnichovo Hradiště

ulice: Jana Švermy

směr: — — —

čekárna: ANO

zvýšená nástupiště: NE

hmatové a kontrastní úpravy: NE

ANO (s omezením)

ANO

průchodná šířka na nástupištích: ANO

přístup k nástupišti:

celkové hodnocení: **BARIÉROVÁ ZASTÁVKA**



Popis stavu objektu:

Vlaková stanice nespĺňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. v rámci nástupišť - zejména nedostatečná průchodná šířka (min. 200 cm od nástupní hrany), chybějící vizuálně-kontrastní vodící linie s funkcí varovného pásu, aj. Při přechodu na nástupiště z železniční budovy je nutné překonávat vyšší nerovnosti a podélné sklony nad 12,5 %. Hodnocení parametrů přístupnosti železniční budovy viz str. 28.



6.2.2. Přechody a místa pro přecházení

Pro účely tohoto generelu jsou přechody pro chodce a místa pro přecházení značeny takto:

P ... přechod pro chodce

Pn ... místo pro přecházení

... červeně - bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu

... oranžově - bariéry pro osoby s omezenou schopností orientace

... zeleně - bezbariérové přechody - pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (s výhradou k výšce obrubníků v místě ukončení varovného pásu)

Pozn.: U barevného označení přechodů v prvním řádku má přednost červená před oranžovou.

parametry	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	Pn 6	Pn 7	Pn 8	P 9	Pn 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16**	P 17	P 18	P 19	P 20**	P 21	P 22	P 23	P 24
délka přechodu (m)	9	11	8	7	7	7	34	27	8	5,5	9	7	7	10	8	12	8	7	6,5	7,5	7	3,5	12	8
přechod v šikmém směru	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ano
přechod v oblouku (r < 12 m)	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne
osvětlení přechodu	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ano	ne	ano	ne	ano	ne	ano	ano
vizuální signalizace	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
signální pás	ne	ano	ano	ano	ano	ne*	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne*	ano	ano	ano	ano
varovný pás	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
vodící pás	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano
ochranný ostrůvek	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	***ne
signální pásy v ose přecházení	---	ano	ano	ano	ano	---	---	---	ano	---	---	---	ano	ne*	ano	ano	ano	ano	ano	---	ano	ano	ano	ano
signální pásy napojené na vodící linie	---	ano	ano	ano	ano	---	---	---	ano	---	---	---	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	---	ano	ano	ano	ano
oddělené signální pásy od varovných	---	ne	ne	ne	ne	---	---	---	ne	---	---	---	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	---	ne	ne	ne	ne
výška snížené části obrub. do 2 cm	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne*	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
výška obrub. u konce varov. pásu (≥ 8 cm)	---	ano	ano	ano	ano	ne	---	---	ano	---	---	---	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne
sklon nájezdové rampy max. 12,5%	---	ano	ano	ano	ano	ano	---	---	ano	---	ne	---	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
vodorovné doprav. značení	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
nerovnosti	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne

parametry	Pn 25	Pn 26	Pn 27	P 28	P 29	P 30	P 31	P 32	P 33	Pn 34	P 35	Pn 36	P 37	P 38	Pn 39	Pn 40	P 41	P 42	P 43	Pn 44	P 45	Pn 46	P 47	P 48
délka přechodu (m)	5	4	4	14	8	9,5	11	11	13	8,5	11	7	10	8,5	20	9	8	8	12	13	11	15	7	9
přechod v šikmém směru	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne
přechod v oblouku (r < 12 m)	ne	ano	ano	ne	ne	ano	ne	ano	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ne	ne
osvětlení přechodu	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ano
vizuální signalizace	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
signální pás	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ne
varovný pás	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ne
vodící pás	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
ochranný ostrůvek	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
signální pásy v ose přecházení	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ano	---	---	---	---	---	---	ano	---	ano	---
signální pásy napojené na vodící linie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ano	---	---	---	---	---	---	ano	---	ano	---
oddělené signální pásy od varovných	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ne	---	---	---	---	---	---	ne	---	ne	---
výška snížené části obrub. do 2 cm	ano	ano	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne*
výška obrub. u konce varov. pásu (≥ 8 cm)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ne	---	---	---	---	---	---	ano	---	ano	---
sklon nájezdové rampy max. 12,5%	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ano	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
vodorovné doprav. značení	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	ne	ano
nerovnosti	ano	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne

Pozn.: * jen na jedné straně / nedostatečně

** příčný sklon pochozí plochy nad 6%

*** jeden jízdní pruh / jednosměrná ulice

parametry	P 49	Pn 50	Pn 51	Pn 52	Pn 53	Pn 54	Pn 55	P 56	P 56	Pn 57	Pn 58	P 59	Pn 60	Pn 61	Pn 62	Pn 63	P 64	Pn 65	Pn 66	Pn 67	Pn 68	Pn 69	P 70	Pn 71	Pn 72
délka přechodu (m)	10	8	7	7	6	15	10	11	13	17	17	7	15	9	9	15	6	10	10	6	11	6	8	21	8
přechod v šikmém směru	ne	ano	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ano	ne
přechod v oblouku (r < 12 m)	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ano	ano	ne
osvětlení přechodu	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
vizuální signalizace	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
signální pás	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
varovný pás	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
vodící pás	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
ochranný ostrůvek	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne*	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
signální pásy v ose přecházení	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
signální pásy napojené na vodící linie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
oddělené signální pásy od varovných	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
výška snížené části obrub. do 2 cm	ne*	ne*	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne*	ano	ano	ano	ne*	ne	ne	ne
výška obrub. u konce varov. pásu (≥ 8 cm)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
sklon nájezdové rampy max. 12,5%	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	---	---	ano	ano	---	ano	ano	ano	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	---	---
vodorovné doprav. značení	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne
nerovnosti	ne	ano	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	ano	ne	ano	ano	ano	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ne

parametry	P 73	Pn 74	P 75	P 76	P 77	P 78	P 79	Pn 80	Pn 81	Pn 82	P 83	Pn 84	P 85	P 86	Pn 87	Pn 88	Pn 89	Pn 90	Pn 91	Pn 92	Pn 93	Pn 94	P 95	Pn 96	P 96	P 97
délka přechodu (m)	9	4	8,5	8,5	12	12	9,5	14	9	9	9	9	7,5	8	7	5,5	9	8,5	8	7	9	7	9	15	14	6,5
přechod v šikmém směru	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne
přechod v oblouku (r < 12 m)	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne
osvětlení přechodu	ano	ne	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ano
vizuální signalizace	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
signální pás	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ano
varovný pás	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ano
vodící pás	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ano	
ochranný ostrůvek	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano
signální pásy v ose přecházení	---	---	---	---	---	---	ano	---	---	---	---	---	ano	ano	---	---	---	---	---	---	---	---	ano	---	ano	ano
signální pásy napojené na vodící linie	---	---	---	---	---	---	ano	---	---	---	---	---	ano	ano	---	---	---	---	---	---	---	---	ano	---	ano	ano
oddělené signální pásy od varovných	---	---	---	---	---	---	ne	---	---	---	---	---	ne	ne	---	---	---	---	---	---	---	---	ne	---	ne	ne
výška snížené části obrub. do 2 cm	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ano	ano	ne*	ano	ano	ne	ne	ne*	ano	ano	ne	ano	ne	ano	ano
výška obrub. u konce varov. pásu (≥ 8 cm)	---	---	---	---	---	---	ne	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ne	---	ano	ne
sklon nájezdové rampy max. 12,5%	ne	ano	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
vodorovné doprav. značení	ano	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano
nerovnosti	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ne

Pozn.: * jen na jedné straně / nedostatečně
 ** příčný sklon pochozí plochy nad 6%
 *** snížená rychlost na 30 km/h

parametry	P98	P99	P100
délka přechodu (m)	6,5	7	7
přechod v šikmém směru	ne	ne	ne
přechod v oblouku (r < 12 m)	ne	ne	ano
osvětlení přechodu	ano	ano	ne
vizuální signalizace	ne	ne	ne
signální pás	ano	ano	ano
varovný pás	ano	ano	ano
vodící pás	ne	ne	ne

parametry	P98	P99	P100
ochranný ostrůvek	ano	ano	ano
signální pásy napojené na vodící linie	ano	ano	ano
oddělené signální pásy od varovných	ne	ne	ne
snížená část obrubníku	ano	ano	ano
výška snížené části obrub. do 2 cm	ano	ano	ano
nerovnosti	ne	ne	ne

Vybrané pohledy na přechody a místa pro přecházení:

P96



Bezbariérový přechod pro chodce na Masarykově náměstí.

P97



Bezbariérový přechod pro chodce na Masarykově náměstí.

P18



Bezbariérový přechod pro chodce v ulici Na Příkopech.

P28



Bariérový přechod pro chodce na Masarykově náměstí /chybí ochranný ostrůvek - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. u přechodů bez světelné signalizace délky nad 7 m/.

P41



Bariérový přechod pro chodce v ulici Víta Nejedlého, u nájezdu na silnici č. II/268 /nerovnosti a nedostatečně snížený obrubník u vstupů na přechod pro chodce/.

P56



Bariérový přechod pro chodce v ulici Víta Nejedlého /na přechod pro chodce nenavazuje chodník/.

P83



Bariérový přechod pro chodce v Sokolovské ulici /šikmé nájezdové plochy u vstupů na přechod mají podélný sklon vyšší než 12,5%/.

Pn36



Částečně bezbariérové místo pro přecházení v ulici Víta Nejedlého /pro osoby s omezenou schopností orientace zde nejsou signální a varovné pásy/.

Pn74



Bariérové místo pro přecházení v Turnovské ulici /příčný sklon na místě pro přecházení/.

Pn81



Bariérové místo pro přecházení v Turnovské ulici /nerovnosti v místě vstupu na místo pro přecházení/.

Pn54



Bariérové místo pro přecházení v ulici 5. května /nerovnosti v místě vstupu na místo pro přecházení/.

Pn69



Bariérové místo pro přecházení v ulici Jana Švermy /nerovnosti a nedostatečně snížené obrubníky v místě vstupu na místo pro přecházení/.

6.2.3. ÚSEKY pro pěší pohyb osob

Mapovány byly úseky v těchto ulicích:

1. máje
5. května
Arnoldova
Budovcova
Dvořákova
Hluboká
Hrnčířská
Jana Švermy
Jiráskova
Klásterská
Masarykovo náměstí
Mírová
Na Příkopěch
Palackého
Sokolovská
Studentská
Svatopluka Čecha
Školní
Turnovská
V Cestkách
V Lípách
Víta Nejedlého
Zámecká

Souhrnný popis důležitých bariér

(vyjma přechodů pro chodce a míst pro přecházení - viz předchozí kapitola)

1. máje

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z220, Z222, Z271, Z272
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: schody u P15, Z354
- vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením: Z270
- chybějící vizuálně-kontrastní označení bariér zasahujících do prostoru pohybu chodců: Z273
- úseky bez chodníků s nižší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z215
- úseky bez chodníků s vyšší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z353
- místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z215, Z266, Z267, u P14
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m): Z219-Z220

5. května

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z347, Z355, Z356
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z47, Z49, Z52, Z54, Z55, Z295, Z298, Z299, Z356
- vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením: Z39, Z54
- úseky bez chodníků s vyšší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z48, Z56, Z344, Z345
- místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z40, Z55, Z299, u Z38, Z295
- místo s podélným sklonem vyšším než 12,5% (do 3 m délky): Z346

Arnoldova

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z230
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: např. Z249, Z349, Z350
- místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z254

Budovcova

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): u P22
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: u P22
- místo s příčným sklonem vyšším než 4%: u P22

Dvořákova

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z76
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z77-Z79, Z99, Z307
- vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením: Z99, Z294, Z306, Z308
- úseky bez chodníků s nižší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z309

Hluboká

- úseky bez chodníků s nižší frekvencí pohybu motorových vozidel: celý úsek ulice (Z339, Z340)
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m): celý úsek ulice (Z339, Z340)

Hrnčířská

- úseky bez chodníků s vyšší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z190-Z194

Jana Švermy

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z309
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z81, Z92, Z97, Z283, Z313
- místo s příčným sklonem vyšším než 4%: u Pn67 (Z313)

Jiráskova

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z177, Z182, Z183, Z312
- vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením: Z171, mezi Z175 a Z176
- chybějící hmatové a kontrastní úpravy u obrubníků nižších než 8 cm: např. Z157, Z183
- úseky bez chodníků s vyšší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z179-Z181

Klásterská

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z237
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z232-235, Z238, Z245-247
- chybějící vizuálně-kontrastní označení bariér zasahujících do prostoru pohybu chodců: Z247
- úseky bez chodníků s vyšší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z244
- místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z237

Masarykovo náměstí

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: u Z1, Z303

Mírová

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z122

Na Příkopech

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): okolo Z262
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z260
- místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z256

Palackého

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z211
- místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z212

Sokolovská

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z127, Z129
- místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z218

Studentská

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z135, Z292
- úseky bez chodníků s nižší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z336, Z337
- místo s příčným sklonem vyšším než 4%: u Pn94
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m): mezi Z293 a Z134
- místo s podélným sklonem vyšším než 12,5% (do 3 m délky): Z133, Z338

Svatopluka Čecha

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z305
- vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením: Z83
- chybějící hmatové a kontrastní úpravy u obrubníků nižších než 8 cm: např. Z315
- místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z315

Školní

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z45, Z296, Z297
- úseky bez chodníků s nižší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z41-Z43

Turnovská

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z101-Z104, Z147, Z148, Z149, Z150, Z152, Z156, Z157
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z101, Z103, Z107, Z108, okolí u Z104
- vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením: Z113
- chybějící hmatové a kontrastní úpravy u obrubníků nižších než 8 cm: např. Z112
- místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z149, Z152
- místo s podélným sklonem vyšším než 12,5% (do 3 m délky): u Z106, Z104

V Cestkách

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z88
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z288, Z304

V Lípách

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z352
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m): nad P20

Víta Nejedlého

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z29, Z72, Z73, Z62
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: u A1, u Pn34, mezi P45 a Pn46, mezi Z1 a Z2, Z7, Z10, Z16, Z21, Z22, Z23, Z27, Z28, Z29, Z65, Z143, Z253, Z303, Z311, Z343
- vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením: Z21, Z22, Z301, Z302, Z342
- úseky bez chodníků s vyšší frekvencí pohybu motorových vozidel: u P56, Z24, Z25, Z57, Z300
- místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z68, Z310, Z311

Zámecká

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z226, Z227
- úseky bez chodníků s vyšší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z229, Z250
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m): Z226, Z227

Z324



Bezbariérový chodník na Masarykově náměstí.

Z19




Bezbariérový chodník v ulici Víta Nejedlého.

Z175



Bezbariérový chodník v Jiráskově ulici.

Z110



Bezbariérový chodník u Turnovské ulici.

Z92



Chodník v ulici Jana Švermy s drobnými nerovnostmi pochozí plochy.

Z128



Drobné nerovnosti na chodníku v Turnovské ulici.

Z47



Bariérový chodník v ulici 5. května /nerovnosti pochozí plochy/.

Z14



Bariérový chodník v ulici Víta Nejedlého /nerovnosti pochozí plochy/.

Z11



Bariérový úsek cesty v ulici Víta Nejedlého /nezpevněný povrch, nerovnosti/.

Z135



Bariérový úsek chodníku ve Studentské ulici /nedostatečně snížený obrubník, nerovnosti a zúžený průchod/.

Z296



Bariérový úsek chodníku ve Školní ulici /nerovnosti/.

Z177



Bariérový úsek v Jiráskově ulici /nerovnosti, nesnížené obrubníky/.

Z103



Bariérový úsek chodníku v Turnovské ulici /nerovnosti - úzká průchodná šířka/.

Z104



Bariérový úsek v Turnovské ulici /úzká průchodná šířka, příčný sklon pochozí plochy 13 %, nerovnosti/.

Z156



Bariérový úsek v chodníku v Turnovské ulici /úzká průchodná šířka, nerovnosti/.

Z149



Bariérový úsek chodníku v Turnovské ulici /úzká průchodná šířka, příčný sklon 5 - 9 %/.

Z158



Bariérový úsek v Jiráskově ulici - před rekonstrukcí (09/2015) /zúžená průchodná šířka chodníku u sloupu veřejného osvětlení/.

Z271



Bariérový úsek chodníku v ulici 1. máje /úzká průchodná šířka podél zdi u kostela/.

Z286



Omezení pro osoby s omezenou schopností orientace na chodníku ulice V Cestkách /vzrostlá vegetace zasahující do prostoru pohybu chodců/.

Z99



Omezení pro osoby s omezenou schopností orientace na chodníku v Dvořákově ulici /vzrostlá vegetace zasahující do prostoru pohybu chodců/.

Z54



Omezení pro osoby s omezenou schopností orientace na chodníku v ulici 5. května /vzrostlá vegetace zasahující do prostoru pohybu chodců/.

Z259



Ulice Hluboká - smíšený provoz pěších a motorových vozidel (nízká frekvence pohybu). V ulici je hrubá dlažba s podélným sklonem až 8 %.

Z348



Bariérový úsek ulice Na Stupních /nerovnosti hrubé dlažby, podélný sklon až 18 %/.

Z215



Bariérový úsek v ulici 1. máje /příčný sklon až 10 %/.